







herrn Gwen Rinmann,

Konigl. Schwed. Bergraths, Directors der Schwarzschmiede, Ritters des Ronigl. Wasaordens, Mitglieds der Konigl. Schwed. Akademie Der Wiffenschaften 2c. 2c.

Versuch

einet

Geschichte des Eisens

mit Unwendung

får

Gewerbe und Handwerker.

Aus bem Ochwedischen überfest

noa

Johann Gottlieb Georgi

erbentlichem Mitgliede ber Aufifch. Kanferl. Akademie ber Wiffenschaften ims gleichen ber frenen denomischen Gesellschaft zu St. Petersburg und ber Naturforschenden Gesellschaft zu Berlin.



3menter Band.

Berlin, ben Saube und Spener. 1785.

Innhalt.

bes zwenten Banbes.

Der sechsten Abtheilung zwenter Abschnitt. Vom Verhalten des Eisens mit unvollkommenen, oder sogenannten Halbmetallen.

S. 154. Bom Berhalten des Gifens mit Queckfilber.

Metall. (Magnesium.)

\$56. Eisen mit Braunstein und mehrern Metallen zugleich.

157. Bom Abscheiden des Braunsteins vom Gifen.

158. Bom Berhalten des Gifens mit Mickel.

Netallen zugleich.

160. Bom Scheiden des Nickels vom Gifen.

- 161. Bon dem Berhalten des Gifens mit Robolt oder Roboltspeife.
- Metallen zugleich.

163. Bom Scheiden des Gifens vom Robolt.

164. Vom Verhalten des Eisens mit Ursenit.

Metallen zugleich.

166. Wie das Eisen vom Arfenik befreyet werden kann.

167. Berhalten des Eisens mit rohem Spiesglase und Spiese glaskonige.

168. Gifen mit Spiesglaskonig und mehrern Metallen zugleich.

169. Die Gifen und Spiesglastonig geschieden werden.

170. Bon bem Berhalten bes Gifens mit Wismuth.

171. Bom Gifen und Wismuth mit mehrern Metallen zugleich.

172. Non Bebeckung bes Eisens mit Wismuth. 173. Vom Scheiben des Eisens von Wismuth.

174. Wom Gifen und Zint in der Zusammenschmelzung.

175. Bom Gifen und Bint und mehrern Metallen zugleich-

176. Wom Abicheiben des Gifens vom Bint.

177. Bom Berginten bes Gifens.

178. Bon den neu entdeckten metallischen Substanzen, nebst Uns merkungen ben Vermischung des Eisens mit andern Metals len und deren eigenthümlichen Schwere.

1. Wasser's Eisen. a. Molybdenum. 3. Schwerstein.

Siebente

Siebente Abtheilung.

Won den Farben des Gifens.

f. 179. Bon ben Gifenfarben überhaupt.

180. Bon ber naturlichen Schwarze Des Gifens.

181. Bon bereiteter schwarzer Gifenfarbe.

- 182. Bon ber schwarzen Karbe von Gen in Glasflaffen.
- 183. Bon ber ichwarzen Emaille oder Glaffrung mit Gifen.

184. Bon der fdwarzen Schlacke vom Gifen.

185. Bom fdwarzen Thongeschier.

186. Bon ber Odmarge bes Gifens im Farben.

187. Bon der ichwarzen Schreibe : Einte.

188. Von der schwarzen Farbe auf Wolle und andern Sachen.
1. Auf Wolle. 2. Auf Seide, Leinewand, Baumwolle.
3. Auf Leder. 4. Auf Holz. 5. Auf Knochen und Horn.

189. Bon ber naturlichen rothen Farbe vom Gifen.

190. Von bereiteten rothen Farben vom Gifen, durch die Kalzination.

191. Bon ber rothen Farbe aus aufgeloftem Gifen.

192. Roch von ber rothen Farbe vom Ocher.

193. Bersuche mit rothen Gifenfalten.

194. Bom rothen Glafe und Emaillefarben vom Gifen.

195. Bon bem beften Gifen für rothe Emaille.

196. Bon rothen Thongefagen.

197. Bon der gelben Farbe vom Gifen.

198. Bon Bereitung ber gelben Farben vom Gifen.

199. Bon der gelben Farbe des Gifens auf Glas und Emaille.

200. Bom Eisengelb in der Farberen.

201. Bon der natürlichen blauen Farbe vom Gifen.

202. Bon der Bereitung blauer Farben vom Gifen.
1. Birlinerblau 2. Erlangerblau.

203. Bon Bereitung des Ultramarins von Lapis Lazuli.

204. Bom blauen Glase vom Gifen.

205. Bom Blauen des Eifens in ber Farberen.

206. Bon ber naturlichen grunen Farbe bes Gifens.

207. Bon Bereitung grimer Farben aus Gifen.

208. Bon grunen Glasfluffen und Emaillen aus Gifen.

209. Bom Grunen bes E fens in ber Farberen.

210. Bom Gifen unter ber weißen Karbe im Mineralreich.

211. Bonder weiffen Farbe vom Gifen durch Bubereitung.

Achte Abtheilung.

Von Auflösung des Eisens.

- y. 212. Bon verschiedenen Auflösungen überhaupt.
 - 213. Bom Berhalten bes Gifens an der Luft.

214. Berfuche über das Sintern mit Gifen.

- 215. Bon dem Berhalten des Gifens im Baffer.
- 216. Bon dem Berhalten des Gifens mit Luftsaure.
- 217. Bon dem Berhalten des Gifens mit Bitriolfaure.
- 218. Von der ungleichen Fallung mehrerer Gisenarten aus Bitriolsaure.

219. Bon dem Beigen ber Gifenarten in Bitriolfaure.

220. Bon der entzündbaren Luft aus dem in Vitriolsaure aufges loften Gifen.

221. Bon Bereitung bes Gifenvitriols.

- 222. Von den allgemeinen Eigenschaften und dem Nugen des Eisenvitriols.
- 223. Vom Fallen des Eisens aus Vitriolsaure, A. durch eins fache Verwandschaft, B. durch doppelte Verwandschaft.

224. Verhalten der Golution bes Eisens in Vitriolsaue mit den Golutionen anderer Meralle in Gauren.

225. Vom Probieren der Eisenerze durch Fallen auf bont nassen Wege.

226. Bon der Auflösung des Gifens in Salpetersaure.

227. Bon der Menge der Bige in den Auflosungen verschiedenet Eisenarten.

228. Von der Auflösung verschiedener Eisenarten in Salpeters

229, Vom Beizen und Egen des Eisens und Stahls. 1. Nom Beizen. 2. Vom Egen. 3. Vom' Dunastzeichnen.

230. Bom Fallen des Gifens aus der Galpeterfaure.

231. Von Auflosung des Gisens in Galzsaure.

232. Bom Beigen des Effens in Galgidure.

233. Non Kallung bes Gisens aus Galgfaure.

- .234. Won Auslösung des Gifens in Konigewaffer.
 - 235. Von Auslösung des Eisens in Flußspathsäure. 236. Von Fällung des Eisens aus Flußspathsäure.

237. Bon Muflosung bes Gifens in Arsenitiqure.

238. Bon Auflösung des Eisens in Weinsteinsaure und det Fallung aus derselben.

239. Bon Auflösung des Eisens in Zuckersäure und der Fals lung aus derselben.

240.

5. 240. Von Auflösung des Eisens in Essig und der Fällung aus demselben.

241. Vom Eisen in Zitronsaure aufgelost und baraus

gefället.

242. Von Auftssung des Eisens in Holzessig und der Fällung daraus.

243. Von Auflösung des Eisens in Ameisensaure und der Fällung aus derselben.

244. Von Auflösung des Eisens in Phosphorus: oder Urins saure und dessen Källung daraus.

245. Vom Eisen in Vorarsaure aufgelöst und aus derselben gefället.

246. Wom Eisen in Sauerkleefalz aufgelost und daraus gefället.

247. Non dem Verhalten des Eisens mit der Saure der

Molybdena.

248. Von dem Verhalten des: Eisens mit Schwersteinsaure; nebst allgemeinen Erinnerungen ben den Eisensolutionen in Sauren.

249. Won der Auflösung des Gifens in Alkali.

250. Bon dem Berhalten des Gifens mit Weingeist.

251. Bon dem Berhalten des Eisens mit Delen.

252. Von Auflösung des Eisens mit Ochwefel.

253. Gifen mit Galpeter.

254. Bon dem Berhalten bes Gifens mit Galmiat.

255. Von dem Verhalten des Gifens mit Rochfalz.

256. Bom Gifen mit firem Galmiat ober mit Raltol.

Meunte Abtheilung.

Vom Stahl.

S. 257. Beschreibung bes Stahles und dessen Unterschied vont

158. Bon ber Gleichheit bes Roheisens mit Stahl.

259. Bon der Stahlbereitung überhaupt.

260. Vom Stahlschmelzen aus Erzen im Stuckofen.

261. Von Vereitung des Stahles vom Roheisen im Floßofent.
1. In Stepermark. 2. In Karnthen.

262. Von der schwedischen Methode, aus Roheisen Stahl zu schmelzen.

263. Bom Eurpenstahl.

264. Wom Gerben des Rohs und Messerstahles.

§. 265.

S. 265. Von Verwandelung des Roheisens in Stahl durch Brent nen oder Zementriren.

1. Ohne Zusaß.
2. In brennbaren Materien.
3. In Beinasche.
4. In Kast.
5. In Kreide.
6. In zerpulverten Eyerschalen.
7. In ungedranntem Sips.
8. In Schwerspath.
9. In weißem Feldspath.
10. In zerpulverten Kieselsteinen.
11. In Sandssteinmehl.
12. In Kölnischem Thon.
13. In weißser Magnesia.
14. In Allaumerde.
15. In Kühltonnen: Schlamm.
16. In französischem Thon mit Allaun.
18. In ausgelaugter Virtenasche.
19. In Vraunstein.

20. In Galmey. 21. In Wasserbley. 266. Von den Ursachen der Verwandlung des Roheisens in

Stahl durch Schinelzen.

267. Stahl von Stangeneisen durch Schmelzen.

268. Versuche über die Verwandlung geschmeidigen Eisens in Stahl in Wällhiße.

169. Nom Stahlbrennen.

270. Versuche mit dem Zementriren des Stangeneisens in allerlen Materien.

271. Bon der Hitze, die jum Stahlbrennen erfordert wird.

272. Von dem zum Stahl dienlichen Eisen. 273. Unmerkungen über den Vrennstahl.

274. Unmerkungen über bas Stahlbrennen.

275. Von den Bestandtheilen Wes Eisens und besonders des Stahles.

276. Ursachen der Härtung des Stahles und deren Rennzeichen.

277. Unmerkungen beym Sarten des Stahles.

278. Bersuche mit dem Stahlharten in ungleicher Sige.

279. Bon der Oberflachens oder Einsaghartung.

280. Bersuche über bas Oberflächenharten.

1. Auf Gisen. 2. Auf Stahl.

Zehente Abtheilung. Vom Roheisen.

5. 281. Was man unter Rohelsen versteht.

282. Von den ungleichen Arten des Robeifens.

383. Anmerkungen und Versuche über verschiedene Roheisents

- S. 234. In wie weit man die innern Eigenschaften bes Roheisens nach dessen Aeußern beurtheilen kann.
 - 285. Welche Erze zu granein oder weissem Roheisen beytragen.
 - 286. Bon den ungleichen Eigenschaften des Roheisens im Gießen.
 - 287. Wie man Roheisen von verschiedenen Guswaaren erhals ten kann.
 - 218. Bon ber Ochwere bes Robeifens.
 - 289. Bon den Urfachen der ungleichen Schwere des Roheisens.
 - 290. Bon dem Berhalten des Robeisens gegen den Dagneten.
 - 291. Von der Ausdehnung des Roheisens in Warme und Schmelzhiße.
 - 292. Bom Anlaufen bes Roheisens.
 - 293. Von dem Verhalten des Rohelsens im Feuer ohne Zusäße.
 - 294. Unmertungen über die vorigen Bersuche.
 - 295. Von dem Verhalten des Roheisens in Glubhige mit
 - 296. Bom Schmelzen des Robeisens mit Bufagen.
 - 297. Von dem ungleichen Verhalten der verschiedenen Roh: eisenarten in der Stangenschmiede.
 - 298. Allgemeine Eigenschaften und Kennzeichen des Roheisens aus den vornehmsten schwedischen Bergrevieren.
 - 299. Bon Muflosung des Robeisens.
 - 300. Vom Klange des Roheisens und dessen Verzinnung.
 1. Vom Klange. 2. Won der Verzinnung.

Versuch

Geschichte des Eisens.

Der Sechsten Abtheilung, Vom Verhalten des Eisens mit andern Metallen,

Zwenter Abschnitt.

Vom Verhalten des Eisens mit unvolls
kommnen Metallen oder sogenannten
Halbmetallen.

S. 154. Von dem Verhalten des Eisens mit Quecksilber.

's erfordert wenig Kenntniß der Flüchtigkeit des Queck= filbers ohne Versuche zu finden, daß es mit dem schwerschmelzenden Eisen nicht zusammen geschmolzen werden könne. Eben so unmöglich ist es auch, diese streitigen Metalle durch gelinde Warme oder Reiben und Umalga= miren, ohne Zusak zu vereinigen. Wird aber das Eisen vorher mit einem seiner freundschaftlichen Metalle, zugleich Reigung zum Quecksilber haben, vereinigt, ober überzogen, so können dadurch auch Eisen und Quecksilber verbunden, doch nicht genau vereinigt werden. sem Grunde kann endlich feiner, recht reiner Gisenfeilspan durch fleissiges Reiben in einem Glasmorsel mit etwan 10 bis 12 mal mehr Quecksilber und unter Zugießen einer mit Wasser und ein wenig Essig gemachten sehr geschwächs ten Kupfervitriolsolution oder noch besser des benm Bers gulden gebräuchlichen und beschriebenen Quikwassers so Rinm. v. Gifen II. B. ver=

verbunden werden, daß das Eisen vom Quecksilber un=
sichtlich eingeschlossen und scheinbar amalgamiret ist. Hie=
ben fället sich das Aupfer, bekleidet alle Eisentheilchen und
das Quecksilber hängt sich an die Aupferhaut, wodurch ei=
ne Urt eines Umalgama entsteht, welches sich, wenn man
die Säure mit warmen Wasser gut auswäscht und das
Umalgama auf reiner Leinewand in der Wärme trocknet,
in trockner kuft erhält. Über diese Vereinigung ist nicht ge=
nauer, als das, wenn man dieses Umalgama durch semisch
Lever prest, das Eisen im Leder bleibt und nach Ubrauchung
des noch anhangenden Quecksilbers unverändert sindet.

Einige Chemisten behaupten zwar, daß das Eisen nach der Hand im Quecksilber roste und sich so von selbst ausscheide; aber aus wohl ausgesüßtem und gut getrockne= tem Amalgama habe ich das Eisen nach einem Jahre so blank geschieden, als es benm Zusammenreiben war. Ein gelehrter Chemist schreibtzwar, daß die Umalgamation des Eisens durch bloßen Eisenvitriol geschehen konne; aber er muß sich verschrieben haben, benn es geht gar nicht; wie man auch aus dem Vorherigen ersiehet, daß nehmlich das Quedfilber nur an ber Bedeckung eines andern Metalles, welches zum Quecksilber Neigung hat, es sen Kupfer, Gold, Silber, Zinn oder Wismuth, haften kann. Zusaß von Eisenvitriol richtet man nichts aus, wo nicht Rupfer ben demselben ist. Daß solch Umalgama stark vom Magnet gezogen werde, ist schon &. 38. No. 13 ans In Scheibewasser aufgelößt, konnen bende Me= talle zusammen senn, woben folgendes zu merken:

a. Aus der Vermischung der Solution des Eisens und Quecksilbers in Scheidewasser und mit reinem Wasser verdünnet, scheidet sich das Quecksilber leicht in metallischer laufender Form, wenn man Kupferblech in dieselbe legt,

b. Wenn manzu dieser gemeinschaftlichen Solution bens der Metalle Vitriolöl tropfelt, so scheidet sich das Quecksilber auch vom Eisen und fällt als ein weiß Salz oder Quecks silbervitriol zu Voden, der hier Turpetum minerale album genennet wird.

c. Unf

- c. Auf gleiche Weise wird es auch mit Eisen =, Zink= und Kupfervitriol gefället.
- d. Mit Zuckersäure fället es sich als weiß Pulver und das Eisen bleibt als eine lichtgelbe Solution. Mit dieser Säure schlägt es sich auch aus der einsamen Solution als ein schwefelgelber Ocher nieder (§. 239.).
- e. Wie das Quecksilber mit Salzsäure als Horn= quecksilber oder Mercurius corneus gefället werde, ist alls gemein bekannt und kann in einigen Fällen genußet werden.

9. 155. Vom Verhalten des Eisens mit Braunstein und dessen Metalle (Magnesium).

Magnesia ober Braunstein ist einige hundert Jahre, besonders ben Glasmachern und Topfern als ein schwarz schmußendes Mineral bekannt und von erstern zum Klarmachen des Glases und zu dessen Befrenung von der grunen Farbe; von den Topfern aber entgegen gesett zur schwarzen oder braunen Glasur und zum violetten Mahlen, nachdem sie ihn in größerer oder geringerer Menge anwendeten, genußet worden. Die Mineralogen rechne= ten bisher den Braunsteine, weil er mehrentheils ein aut Theil Eisen enthält, zu den Lisenerzen. In den Versuchen, die ich 1756. mit dem ben Skidberg in Daland, entdeckten Braunsteine anstellte, die in den Abhandlungen der Schwedischen Academie für 1765. stehen, fand ich, daß er ein Metall enthält, welches Eisen gleicht, aber mehr sprode, von ungewöhnlicher Ertur mar, und vordem Ausglühen vom Magnet gar nicht, wohl aber nach dem= selben gezogen murde. Ich kam auf den Gedanken, daß dieses Metall denn doch wohl Eisen, mit Brennlichem überladen und verkleidet senn muste, welches tie Wurkung des Magneten hindere und damit derselbe wurken konne, erst durch Glüben ausgetrieben werden müßte. - Machber habe ich auch erfahren, daß die Magnesia von Stidberg bald mehr, bald weniger Eisen halt; die letztere mußu an zu Untersuchungen wählen. Hr. Pott hat zuerst in den Schrif:

Schriften der Berliner Academie für 1740 bewiesen, daß das Eisen kein wesentlicher Bestandtheil des Braunsteins sen, sondern nur zufällig darin angetroffen merde. Hr. Bergmeister Gahn in Jahlun aber war der Erste, der durch viele, mit Fleiß angestellten Versuche fand, daß der Braunstein ein besonder Metall, vom Eisen und allen andern Metallen verschieden enthalte. Dieses Me= tall nennet Hr. Bergmann Magnesium, welches ich hier unter den Halbmetallen zuerst anführe, weil es zum Eisen die allergrößeste Zuneigung hat und ohne Eisen nicht erhalten werden kann; weswegen ich es lange für eine Modification des Eisens mit etwas besonderm Vrennbaren gehalten habe; jeko aber dafür halte, daß ihm als einem eigenen Halbmetalle eine Stelle nicht zu verweigern sen, wes nigstens bis bewiesen wird, daß Magnesium als frenes Ei= sen ober Eisen als Magnesium bargestellet werden kann. Meine Meinung beruhet auf dem Folgenden.

- a. Magnesium wird nicht vom Magnet gezogen.
- b. Es ist weit strengslussiger als Roheisen, ob es gleich in dessen Vermischung zum dunnern Schnwezen bensträgt.
- c. Im Bruche und in der Sprodigkeit gleicht es mehr Wismuth als Eisen.
- d. Das Metall, so wie sein Erz ber Braunstein, er= theilen dem Glase eine violette, feuerfeste Farbe, beson= ders mit Borar und Salpeter versetzt.
- e. In Scheidewasser und noch mehr in Vitriolsäure aufgesößt, giebt es durch gehörige Abdunstung weisse Kristallen, mit Salpetersäure in Form kleiner eckiger Körner, mit Vitriolsäure von parallelipipedischer Figur.

f. Mit Blutlauge wird Magnesium wie Hr. Bergs mann angemerkt, nicht wie Eisen blau, sondern gelbs grau gefärbt.

g. Ueberhaupt verhält es sich, wie die andern ganzen

und halben Metalle.

h. Wenn'

S

r

5

di

6=

ch

III

ht

tie

en

m

100

Fi=

n.

es

11)=

es

7 =

11=

ire

ris

er,

ge

ert

h. Wenn man bessen Erz oder Braunstein in recht starker Hike mit Aupfer schmelzt, so geht das Metall ins Kupfer, vermehrt dessen Schwere mit 12 bis 15 auf hunz dert (nachdem mehr oder weniger Braunstein genommen) und verwandelt das Aupfer in ein schön weisses, ganz gesschmeidiges Metall, welches der Magnet gar nicht zieht. Aus den J. J. 141. No. 6. und 142. No. 4. s. augeführeten Versuchen aber ersiehet man, daß das Lisen allein dem Aupfer solche Weisse mit Benbehaltung der Geschmeisdisseit nicht mittheilen kann und daß sich das Eisen, wenn auch nur 4 auf hundert im Kupfer sind, vor dem Masgnet nicht zu verbergen im Stande ist.

- i. Stark calcinirt Magnessum loset sich denn noch im Eisen auf, welches mit gut calcinirtem Eisen, schwerlich ge= schieht.
- k. Man kann es aus Essig mit Alkali als einen weis= sen Kalk fällen und dadurch einigermaßen vom Eisen scheiden.
- 1. Daß es mit Eisen vermischt, die Matur des Eisens verändert und ihm die Eigenschaft vom Magnet gezogen zu werden, nimmt.
- m. In der Hike ist es flüchtiger und veränderlicher als Eisen und kann zu einem Theil durch die Calcination vom Eisen geschieden werden.
- n. In vegetabilischen Säuren löset es sich stärker und eher als Kupfer und Eisen auf.
- o. In Salzsäure aufgelößt, giebt es durch Evaporastion röthliche Kristallen, welches auch mit andern Mittelsalzen, in welchen Braunstein Basis ist, geschieht. Mehsere Verschiedenheiten, die die Herren Bergmann und Scheel in der Abhandl. der Schwed. Acad. für 1774. in ihren gründlichen Untersuchungen mitgetheilt haben, zu geschweigen.

Aus des Zerrn Zielms unter dem Ritter Bergsmann 1774 vertheidigten Dissertation von den weissen

sen Eisenerzen (Bergmanns kl. Ph. und Chym. Werke 2. B. S. 214.) und aus der in den Schriften der Schwed. Ukademie für 1778 befindlichen Abhandlung des Jerrn Zielms von der Gegenwart des Brannsteine in Lisenerzen, wird man finden, daß der Braunstein im Gis sen und dessen Erzen allgemeiner, als man bisher vermu= then konnen sen. Sr. Zielm hat auch durch weitere Bersuch gefunden, daß sich aus gut calcinirten Sumpfer= zen durch Rochen mit destillirtem Essig 26 bis 27 pro Cent Braunstein ziehen lassen, die durch zugegossenes Vitriol= ol und gelinde Abdunstung ordentlichen fristallisirten Braun= steinvitriol gaben, ber jedoch nicht vom Eisen ganz fren mar, und noch eine andere Erde enthielt. fand er auch Braunstein in allen untersuchten Hohenofen= und Hammerherdschlacken. — Die leichteste und vermuth= lich beste Urt das Magnesium aus dem Braunsteine zu bringen, besteht in Folgend m: Man reibt den Braun= ftein recht fein, und glubet ihn auf einem Scherben im Probierofen stark. Denn macht man von demselben mit Leinol einen Teig, und aus diesem einen Klos, und legt denselb n in einen hessischen Tiegel, der vorher mit Roh=. lengestübe, mit Wasser angemacht, gefuttert, oder besser mit bunnem Thonbrene ausgestrichen und getrocknet worden. Den nun eingelegten Klos bestreuet man mit ein wenig Borax und auf diesen hinreichend Gestübe von Birkenkohlen, worauf man ben Tiegel, mit einem losen Deckel versehen, in die Esse stellet und ihm durch Blasen stren= ge, aber nicht lange anhaltende Hike giebt (benn badurch schneibet das Metall). Auf diese Art erhält man 20 bis 40 von hundert Magnesium, gemeiniglich in zerstreueten Körnern, die, wenn sie rein sind, ber Magnet gar nicht ziehen barf.

Die Frage aber: wie sich Eisen zum Magnessum in verschiedenen Verhältnissen betragen? völlig zu beantworsten, ist desto schwerer, da ich nach vielen Versuchen doch kin ganz eisenfrenes Magnessum erhalten können, und eben so bin ich ungewiß, ob nicht das Eisen oder Stahl

Berte dimed. jerrn ns in im Eiz ermus veitere mvfer= o Cent dirriol: draun= iz frep ierdem nofen rmuth= ine zu 3raun= en im

en mit

id legt

Roh=

reell.

venig

rfens

) ctel

ren=

urd)

bis

ieten

nid)t

besser .

Spuren vom Magnesium enthalten. Um sichersten er= halten wir mit Magnesium vermischtes Eisen von Dal= land, wo eine Menge braunsteinhaltiger Erze aus der Eisengrube Klapperudd im Hohenofen verschmolzen Aus den mit diesem Eisen angestellten Versus den kann folgendes, als zur Beantwortung ber Frage dienlich: wie sich Eisen mit Magnesium vermischt verhals te? angemerkt werden:

- 1. Das am meisten braunsteinhaltige Robeisen aus diesen Erzen ist weiß oder weißgelb, hart, aber sprobe (f. f. 34. 36.). Im Bruche ift es theils fabenhaft, theils grobblattrig, von Wismuth gleichem Gewebe, aber meist von keilformigen, größern und kleinern Lamellen, theils ist es auch dicht, und vor dem Hammer weich.
- 2. Das meiste wird sehr schwach, und das sibrose gar nicht vom Magnet gezogen.
- 3. Scheidemasser loset es mit Heftigkeit auf; Die Solution ist rothbraun, und sest, wenn sie eine Zeitlang steht, weisse Kristaller in kleinen Drusen ab; Pflanzenal= kali fället das Eisen aus dieser Solution rothbraun. Dies ser Kalk ausgesußt, denn calcinirt und mit Essig gekocht, lößte sich zu einem Theil auf. Aus dieser Solution schlug eben das Alkali einen lichtolivenfarbnen Ocher nieder, der nach der Calcination mit Borax und Salpeter violettfars ben Glas gab; woraus man ben Braunstein erkannte, der doch mit Eisen beschmißet war. Deutlicher fand man den Braunstein, als dieses Eisen in Scheidewasser, in welchem vorher hinreichend Zucker zergangen, aufgelößt ward. Aus dieser Solution fällete reines fires Alkali erst das Eisen rostfarben, und nur so viel Alkali, als zum Miederschlagen des Eisens erforderlich, ward angewendet, Machdem der Eisenkalk durch Filtriren geschieden, ward aus der klaren Solution durch behutsam zugetröpfelt auf= gelößt Alkali eben der Urt weisses Pulver niedergeschlageu, welches Braunstein mit Phlogiston gesättigt zu fenn befun= den 21.4

m in vor# both imd

sahl pu=

den ward, der mit Borax und Salpeter geschmolzen roth= lichfarbig Glas gab. Eine Spur von Eisen will aber doch immer mit folgen.

- 4. Vitriolspiritus löset dieses Roheisen auch begierig auf. Wenn man diese Solution langsam abdunstet, und die erscheinenden Eisenvitriolkristallen von Zeit zu Zeit hersausnimmt, so schießt zulest Braumsteinvitriol ziemlich eisenfren an, und wird es noch mehr durch Austösung in kochenden Wasser und neuer Cristallisation. Fället man aber diese Roheisensolution ohne vorherige Abdunstung mit Alkali, so erhält man ein rostsarben Präcipitat. Dieser Kalk in Essig gekocht, ward umbrabraunz aus der Solution fällete Alkali ein wenig grau Pulver, welches mit Vorar und Salpeter ein granatsarben Glas gab, das auch, obgleich weniger gefärbt, von dem umbrabraunen Ueberbleibsel erhalten ward.
- 5. Das Roheisen ward auch vom Essig in der Wär= me aufgelößt, woben eine Menge schwarzer Schlamm siel, der mit Wasser abgewaschen, eine schone schwarze Far= be gab, die sich im Mahlen wie der beste Tusch verhielt, dessen Farbe ins stahlgraue siel, und am Pappier gut haf= tete. Geglühet zog ihn der Magnet stark.
- 6. Kleine Brocken von dem weißstrahligen Roheisen, die der Magnet nicht zog, wurden nach dem weißwarmen Glühen demselben so folgsam, als gewöhnlich Eisen; es konnte nun auch als geschmeidig Eisen zu dünnem Bleche gehämmert werden.
- 7. Zu erfahren, ob Braunstein allein die Würkung des Magneten auf Eisen hindern könne, wurden gleiche Theile graues Roheisen, das der Magnet stark zog, und Braunstein, von Klapperudd & Stunden vor starkem Gebläse gehalten. Das Eisen war zu einem harten, vor dem Hammer spröden Knopf geschmolzen; es war im Brusche weiß und dicht, und der Magnet zog kein Stäubchen dessel=

roth=

gierig
, und
it hers
emlich
ing in
t man
ig mit
Dieser
Sos
mit
das
unen

Bår= amm Kar= hielt, haf=

fen, nen es che

ing the nd m

us en [=

desselben; als es aber stark geglühet ward, zog er es fast so stark, als vor der Verschung. — Ein andermal gab diese Mischung in etwas geringerer Hike mehrere Eisen= körner, um die sich der Magnet nicht kummerte, und die halbschmeidig waren. Zohrspan von grauem Rohei= sen 15 Cent. und Magnesia von Skidberg 51Cent. in einem neuen Tiegel, wollten für sich im Windofen nicht schmelzen; als aber Gestübe zugesetzt ward, erfolgte eine Art Aufwellen, und in 1 Stunde ein reiner Fluß. König mog 15% Centner, und da dieses Robeisen, in eis nem Versuche einsam geschmolzen, 8 auf 100 verlohr, so hatte die Magnessa hier einen Zuwachs von ohngefehr 12 auf hundert gemacht. Ben viesem Eisen, welches im Bruche weiß war, und vom Magnet gezogen wurde, konnte man benm Schmelzen vor dem Blaserohr von der Magnesia wenig merken; aber in der unter dem Schmel= zen mit Borar und Salpeter entstandenen kolofoniumfarbes nen Schlacke spührte man sie sehr deutlich. — Schmic= desinter oder Glühspan 2 Cent., und Braunstein von Stidberg i Tent., wurden in starker Hike zu kleinen Kornern reduciret, die ich zu einem harten, etwas zähern Konige zusammenschmolz, welcher nach sicherer Berech= nung von der Magnesia 12 auf hundert Zuwachs erhalten hatte, die doch meist in der hieben entstandenen gelben Schlacke war. Merkwurdig schien mir, daß die kleinen Körner dieses braunsteinhaltigen Gisens, die der Magnet kaum merklich zog, diese Eigenschaft blos durch einige Hammerschläge ja oft burch einen, ber sie etwas platt machte, in vollem Maake wieder erlangten, welches ich ben mehrern Fällen beobachtet habe. In das Roheisen von Biorksichutte, aus vermischten Erzen geschmolzen, geht, wie Herr Scheele gefunden, 16 pro Cent Braunstein (b. 86. No. 1. 1.) Der Braunsteinhalt des Eisens aus Daland ist zwar noch nicht bestimmt, gewiß aber ist er größer, als in den vorhin angeführten Mischungen.

- 8. Dallandisch Roheisen im Tiegelumgeschmolzen, sließt quit und wird auch nach dem Ausgießen nicht vom Magnet gezogen.
- 9. Im Hammerherde hat sich das Braunsteinhaltisge Eisen auch zu quit und schneidend betragen, und nicht ohne Schwierigkeit durch Zusaß guter Frieschschlacke konnste es zum Frieschen und Urbergange zur Geschmeidigkeit gebracht werden. Das hievon erhaltene Stangeneisen war hart, ungleich und mit Stahl gemischt. Im Stahlhers de war es vorzüglich bequem zu Stahl zu werden. Uns dem Braunsteinhaltigen Eisenerz von Klapperudd kam, wie §. 91. bemerkt, im kleinen Blaseosen meist reiner Stahl, und schwerlich konnte weich Eisen erhalten werden.

Das merkwürdige Verhalten des Braunsteins gegen das Eisen scheint mir also darinn zu bestehen, daß er die Würkung des Magneten aufhebt, und das Eisen in Stahl verwandelt. Das lettere bestärkt sich besonders dadurch, daß der wegen seiner Gute berühmte Stahl aus Stener= mark, Karnten, Siegerland zc. aus weissem Eisenerze ober Stahlsteine erhalten wird, ber erweislich vielen Braunstein Es ist auch bekannt, daß wenn man aus solchen Erzen welch Eisen verlangt, man es benm Ubstechen in dunne Platten bilden muß, Die man denn stark glübet oder langsam röstet, wodurch wenigstens an der Oberflä= che der Braunsteinhalt weggeschaft wird, da denn eine ge= schmeidige Decke entsteht; die das Frieschen befördert. So fand ich es ben einer Scheibe von Daland, aus sehr hartem, sprodem Eisen, aus welchem sich der Magnet nichts machte. Us ich fie in einen Tiegel mit Kreibe, oben mit . ein wenig Galmen bedeckt und lutiret, '3 Stunden im Wind= ofen in gelinder Glubhige hielt, hatte sie eine dunne Decke von Glubspan, den der Magnet begierig zog, und barun= ter eine dunne biegsame Eisenhaut, inwendig aber war das Eisen noch eben so weiß, sprode und dem Magnet unfolgsam.

beste=

t vom

nhaltis
d nicht
e konns
idigkeit
fen war
ahlhers

teiner verden.

s gegen

g er die

g Stahl

adurch,

Stener=

ge ober

unstein

solchen

glühet berflå: ine ge: orbert.

chen in

is schr Lagnet ven mit

Wind= Decke

paruns r war

agnet

Auf welche Urt der Braunstein das Eisen hart und zu Stahl macht, ist schwer zu entscheiden. Es fommt entweder von dem eigenen Metalle des Braunsteins, oder von seiner Meigung, Phlogiston anzuziehen und zu erhalten, oder von benden Ursachen zugleich. Der Gebanke vom Unziehen überflüssigen Phlogistons erhält viel Stärke, so wohl durch des Zen. Scheeles angeführte Beweise, als auch durch die hier kurzlich angeführten Versuche. solch Eisen nicht vom Magnet gezogen wird (No. 2.); daß es so ungewöhnlich heftig vom Scheidewasser angegriffen a wird (No. 3.); daß es in Essig aufgelößt so viel schwarz Pulver deponiret (No. 5.); daß es durch Glühen, wo= durch Phlogiston ausgetrieben wird, dem Magnet folgt, (No. 6.); daß Braunstein, wenn er mit dem, für den Magnet vorzüglich anzüglichen Eisenzusammengeschmolzen wird, dieses Vermögen aufhebt, kann alles vom überfluf= Hieher gehört noch folgender sigen Phlogiston kommen. Versuch. Das reinste Magnesium, aus dem eisenfrenesten Braunsteine von Ceran, welches ich durch den Zrn. Zielm erhielt, bestand aus kleinen, weissen, blanken, sproden Körnern, die der Magnet auch nicht nach dem Glüben jog. Als aber diese Körner in Salpetersaure aufgelößt wurden, fällete Blutlauge aus der Solution, nebst eis nem weissen, auch blaues Pulver, welches im Glüben schwarz und denn so stark als rein Eisen vom Magnet ge= zogen ward. Von reinen Alkali wird der Praecipitat gelb und nach dem Rosten auch vom Magnet gezogen. Boden des Kolbens lagen alle Brocken des Magnesiums in ihrer ersten Größe und Form, aber in eine rostfarbne Mate= rie verwandelt, die durch die geringste Stohrung zu Pul= ver zersiel, und welches sich an der Lichtstamme des Blaserohrs schnell entzündete, rauchte, wie Ruß roch, wie Roble glübete und endlich, einer brenn= lichen Materie aus dem Pflanzenreiche ähnlich, vol-

litz verflog. Sollte man nicht aus diesem Versuche Un=

laß zu urtheilen finden, daß das Magnesium oder der

Braunsteinkonig seinem metallischen Theile nach aus Gifen

12 Eisen mit Braunstein und andern Metallen.

bestehe, welches aus dem Braunstein mit einer Urt eines gröbern Brennbaren überladen worden, das die Eigensschaft des Eisens vom Magnet gezogen zu werden verkleisden konnte, und welches vorzüglich die violette Farbe, die der Braunstein dem Glase ertheilt und sein vornehmstes Kennzeichen ist, zu befördern vermochte; übrigens aber viele Eigenschaften des Eisens gelassen hat. Ich will aber mein Urtheil verschieben, die der bisher noch wenig gekannete Braunstein näher untersucht worden, der auch eigentlich nicht hieher gehört.

Indessen dunkt es mir sehr wahrscheinlich, daß der Braunstein oder dessen Metall oft, wo nicht immer die Ursache der innern Verschiedenheit und des besondern Vershaltens unserer Eisenarten ist. Sollte nicht er unsers Dannemora-und mehrEisenarten Geneigtheit, guten Vrennsstahl zu geben verursachen? Wenigstens, haben die Hohensofenschlacken von Erzen aus Dannemora Unzeigen, von der Gegenwart des Vraunsteins; mehrerer Versuche zu gesichweigen.

S. 156. Eisen mit Braunstein und mehrern Metallen zugleich.

Aus dem Vorherigen ersiehet man, daß man Magnessium nicht fren vom Eisen erhalten kann, daher man es nicht erst zusesen darf, wenn man mit demselben und zugleich mit mehrern Metallen Schmelzversuche machen will, wos-

zu Rupfer am schicklichsten zu senn scheint.

viel englischem Braunsteine, der russigt und etwas eisens haltig war, mit Leinol und Kohlenstaub zu einem Klos gesmächt und in einem mit Gestübe und dünnem Thonbrene ausgesütterten Tiegel & Stunden vor starkem Gebläse ershalten. Das Kupfer hatte sich in etliche Körner zertheilt, war weiß, geschmeidig und mit 8 pro Cent vermehrt. Das weisse Kupfer ward drenmal auf gleiche Weise mit Zusatz ber Magnesia geschmolzen und jedesmal nahm das Geswicht zu, so daß es benm 4 ten Schmelzen am Gewicht 15 %

aufhundert gewonnen hatte. Es war noch geschmeidig und weiß, 10 lothigem Gilber ahnlich. Nach einigem Hammern brach es in 2 Theile, von welchem die untere Seite, ohn= gefehr die Hälfte noch Rupfer ähnlich geblieben, die obere Halfte aber vom Braunstein recht weiß geworden war. Es ward für sich und ohne Braunstein umgeschmolzen und erschien nun als ein gleichförmig weisses und noch geschmeidiges Metall. Nach dem Glühen konnte man es kale wie Messing hammern, warm aber brach es unter dem ham= mer bald. Seine eigene Schwere verhielt sich zur Schwe= re des Wassers, wie 8,363 zu 1,000, also war es etwas leichter als rein Aupfer. Aus dem feinsten Feilspan davon zog der Magnet nur einige geringe Staubchen. Scheidewasser aufgelößt fiel mit feuerfestem Alkaliein hells gruner, mit weiß gemischter Niederschlag, der calcinirt mit Emailleglas gemischt, und auf Pfeifenthon im Pro= bierofen geschmolzen, eine lichtblaue Emaille gab, welches vom Kupfer allein ungewöhnlich ist. In der Solution, Die grun war, sekten sich, ehe das Alkali dazu kam, klare und feine Braunsteineristallen zu Boben. Ein Stuck die= ses weissen reingefeilten Metalles ward mit Weinstein und rein Baffer, so wie man Gilber weiß siedet, gefocht; mo= ben der Weinstein das Magnesium der Oberstäche auflose= te und das Kupfer rein nachließ. Aus diesem Versuche findet man, daß man weiß Aupfer mit volliger Geschmei= digkeit und eben so gut als das s. 142. beschriebene chine= sische Pakfong auf diese Weise erhalten kann. Es gleicht auch darinn den Pakfong, daß es mit der Zeit an der Luft anläuft und dunkler wird, welches man doch durch eine gute Politur verhindern, und auch mit Kreide wegreiben kann. Das Schmelzen geschicht am sichersten in einem Tiegel mit Gestübe und in einem Grade der Hiße als bas Schmelzen erfordert.

2. Auch in ofnem Feuer ward in einem kleinen Ofen mit Gebläse das Zusammenschmelzen des Rupfers und Braunsteins auf und in Kohlen versucht. Das Kupfer aber erlitte zu vielen Abbrannd, und nahm zu wenig an

14 Eisen mit Braunstein und andern Metallen

Gewichte und Weisse zu. Allenfalls könnte man und mit Erwartung bessern Erfolgs Braunstein mit Kohstein, der gut gewendrostet worden, im Kupferofen niederschmel= Hiezu giebt ber folgende Versuch Unleitung.

- 2. Rupferasche oder zu Schlacke gebranntes Kus pfer 788 Pfund, und 394. Pfund Braunstein von Skide, bert, bende zerpulvert, mit leinol und Gestübe zur Masse gemacht, und diese im Liegel mit mehr Westus be in der farken Hike eines Windofens 1 Stunde erhalten, gab mehrere Körner, beren einige recht weiß, mit vielem Braunsteinmetall vergesellschaftet und geschmeibig waren. Undere Körner waren röthlich und wurden theils vor theils nach dem Glühen, besonders aber nach dem Hammern vom Magnet gezogen. Es ward versucht, alle Körner mit Borar und Weinstein zusammen zu schmelzen; es wurden aber wieder vielekorner und die weisse Farbe oder das Magnes sum, warzu einem großen Theil durch die Salze zerstöhrt. Das Eisen hatte auch den Unfang sich abzusondern gemacht; man bemerkte es als kleine harte Flinkern oder sogenannte Rieselkörner (Flintkorn) im Rupfer eingeschiossen, die benm Feilen Hinderniß machten.
- 4. Auf gleiche Weise wurden Schmiedesinter 2 Centner, Rupfer 1 Cent. und Magnessa von Skids berg 2 Centner zusammengeschmolzen Das gab eben solche, theils weisse Körner, die der Magnet nicht zog theils kupferfarbne, die ein wenig gezogen wurden. Auch das meiste Eisen aus dem Schmiedesinter war in die Mi= dung gegangen.
- 5. Eine Solution bes Rupfervitriols und des Braun= steins wurden gemischt und gemeinschaftlich mit festem Uls kali gefället, ben man mit & ftube nach ber g. 155. ges gebenen Beschreibung zu reduciren suchte. Diese Mischung gab aber keinen reinen, weissen Metallkonig, sondern nur eine zusammengebackt", schlackigt scheinende, dunkelgraue Maffe, an der die Feile einen metallischem Gisen abnli= chen Glanz zeigte, vom Magnet aber gar nicht gerühret

Wasse war zu viel Braunstein genommen. Die Masse ward mit Weinstein und weissem Fluße umgeschmolzen; das gab aber nur eine röthliche und etwas grünliche glashafte Schlacke, in der man keine Spur von Aupferstornern sinden konnte. Dieses Misglück kam wohl vorzüglich davon, daß der Niederschlag nach dem Aussüßen und Trocknen nur Fentner betrug. Dieses Verfahren weiß Aupfer zu erhalten, ist auch ohnehin zu kosibar.

Wegen der strengen Schmelzbarkeit des Braunstein= metalles, wären wohl Schmelzversuche mit demselben und andern unedlen Metallen vergeblich gewesen. Mit den

edlen verhält es sich vermuthlich wie Gisen allein.

S. 157. Vom Abscheiden des Braunsteins vom Eisen.

Zur Befrenung des Eisens vom Braunstein im Grossen scheint kein Mittel bequemer als der trockne Wett oder wie schon angeführt ist, eine gute und langsame Glühshise. Dieses ist in Stepermark ben dem dort sogenannten Floßidder stahlartigen und Braunsteinhaltigen Eisen üblich, wovon man in Jars Metallurgischen Reisen Machricht sindet. Dadurch wird ein großer Theil Braunsstein, wenigstens an der Oberstäche des Eisens zerstöhrt, weil er in der Calcinationshise verdrennlicher als Eisen ist, und mit und nach seiner Zerstöhrung friescht das Eisen besser oder geht zur weichen Schmelzung; doch ist dieses immer mit Unkosten und mit 1 dies 2 auf hundert mehr Absbrand verknüpft, als wenn der Floß zu Stahl geschmolzen wird, woben man auf dem Rohstahlherde nur 10 auf hundert Abgang rechnet.

Auf dem Grunde der schwerern Schmelzbarkeit des Braunsteins halt man in Stepermark dessen Einmischung ins Eisen zu einem Theil ab; wenn nehmlich ihr Floßofent ein paar Tage in starkem Gange ist und hart Floß ober weiß, sprodes, braunsteinhaltig Roheisen giebt, veranstein sen sie die Stellung der Form, und sehen mehr Erz und

weni=

weniger Kohlen auf, worauf sie weich floß oder mehr grau und weicher Roheisen erhalten. Dieses giebt geschmeistig Stangeneisen, und es scheint, daß weniger Braunsstein eingehen könne, der zum Einschmelzen stärkere Hiße, als diese Zustellung gewähret, erfordert. Deswegen versträgt der Floßosen diesen gelinden Gang, ohne Gefahr den Stellraum mit weichem Eisen zu versehen, nur 24. Stunden, da man denn wieder mit stärkerm Unlaßen des Gebläses und mehr Kohlen hart floß blasen muß. Dieses wird wohl auch die Ursache senn, daß Rännwerkshers de mit geringerer Hiße, aus braunsteinhaltigen Erzen, eher weich Eisen, als Hoheosen geben. Doch zeigt sich dieses nicht immer so.

Mehrere Umschmelzungen im Herbe, und die Cementation des braunsteinhaltigen Eisens mit absorbirenden Erden, Beinasche, Kreide u. s. f. mussen zur Erreichung des mehr genannten Endzwecks unsehlbar bentragen. Man sindet ja auch, daß der beste Stenermärksche Stahl auf diesem Wege endlich in das weiche Eisen verwandelt werden kann; welches man denn bennahe für braunsteinfren oder davon so wenig als möglich haltend rechnen kann; in so fern es fest steht, daß die Gegenwart des Braunsteins zur Stahlartung benträgt. Ich gestehe aber, daß diese Abscheidung des Braunsteins allemal für unvollkommen anzusehen ist.

Es ist auch nicht unversucht geblieben, durch Zersstöhrung des Eisens rein Braunsteinmetall oder Magnessium herauszubringen; doch ist auf diesem Wege noch nichts Vollkommenes, ausgerichtet. Was der Zerr Zergmeister Gahn als Entdecker des Magnesiums hiersinn gethan, hat er noch nicht öffentlich bekannt gemacht. Indessen darf ich einige der vornehmsten Versuche in diesser Sache nicht verschweigen.

nation mit Salmiak von seinen Erzen befrenet werden kann, wurden 8 Cent. fein zerriebener Braunstein von Alaps

Klapperudd mit eben so schwer Salmiak vermischt, und auf gewöhnliche Urt in einem Aludel mit starker Glubhige sublimiret. Hieben ging fluchtiger Galmiakgeist und der Salmiak sublimirte sich als gelbe Blumen. fer Proces ward 4mal wiederholt, daben ber Braunstein. das erste mal 1, das 2te und 3te weniger; und das 4te mal am wenigsten verlohr, so daß von 300 Pf. nur 36 Pf. als dunkelgrau Pulver, welches man reine Magnessa zu senn vermuthete, noch waren, denn die letzten klores hatten wenig Eisen, und der Magnet jog den Rest nicht. Als aber dieses Pulver mit Leinol und Kohlenstaub in starker Hike geschmolzen wurde, gab es viele kleine, blanke, placte Körner, die zwar ein gut Theil Magnesium enthiel= ten, aber doch vom Magnet gezogen wurden, und so war die Hofnung zu eisenfrenem Magnesium dahin.

2. In der Absicht viel Magnesium zu erhalten und zu versuchen, ob es nicht durch Niederschmelzen in Kohlen reiner erhalten werden konne, richtete ich vor dem Gebla= se einen kleinen Ofen, etwan 18 Zoll hoch, von 6 bis 8 Zoll im Durchmesser, und einem Schacht dem Hohenofen ähnlich, ein. In diesem Ofen schmolz ich mit Kohlen un= ter dem Blasen einer Stunde I Mark Braunstein von Klapperudmeder. Das Product aber war eine etwas schwerere, grungelbliche, trube Schlacke. Diese Schla= che lößte sich größestentheils in Scheidewasser, ohne zus gesetztes Phlogiston und ohne Warme, auf, und setzte am Boben einen gelben Eisenrost ab. Aus der Solution ward mit Weinsteinsalz ein weiß Pulver, welches wie. benm Braunstein gewöhnlich in der Calcination im Pros bierofen schwarz und vom Magnet nicht gezogen ward, auch mit Borar violett Glas gab. Als aber bieses schwarze Pulver mit Leinol zum Klumpen gemacht und mit Koh= lenstaub in einem Tiegel & Stunde der starken Hike des Geblases aufgesetzt wurde, hatte sich nicht. wie ich erwar= tete, ein König reduciret, sondern das Klumpchen war Schlacke, der ähnlich, von der es gekommen. Ulso war auch hier das reine Metall vergeblich gesucht worden.

3. Die Scheidung bes reinen Braunsteins von Gi= sen und diesen Erzen ward auch durch den natsen Wetzu suchen nicht unterlassen. Wie beswegen mit verschiebenen Eisenerzen verfahren, hat Zerr Zielm in den Abhand= lungen der Schwedischen Academie für 1778 beschrieben; er calcinirte nehmlich das Erz stark, entweder im Feuer für sich ober mit Hulfe ber Salpetersaure, und lößte es in dieser Saure mit Zusehung etwas Zuckers auf, da er denn aus der Solution weissen oder farbenlosen Braunstein fal= Dieser Zweck ward auch erhalten, len konnte u. s. w. wenn das recht stark calcinirte Gisenerz in destillirtem Essig gekocht wurde. Durch biesen Handgrif, den Br. Schee= le zuerst nußte, lößte sich der im Erze befindliche Braun= stein als in vegetabilischer Saure leichter, wie calsinirt Ei= sen im Essig, aut, und ward denn aus demselben mit feuerfestem Alkali, als ein farbenloses Pulver oder phlos gistisirter Braunstein, gefället. Diese Operationen gaben zwar immer Braunstein ober sichere Kennzeichen besselben: er war aber auch immer mit Eisen, von welchem sich, wie es auch calcinirt ist, etwas in der Salpeter = und Essigsqu= re mit aufgelößt, und benm Präcipitiren mit fällt. Das Unglück ist, daß alle bisher bekannte Auflösungsmittel bende Metalle solviren, und alle Niederschläge bende fäl= Die neuen Entbeckungen, die auf den Solutions= wegen täglich gemacht werben, lassen auch für bie genaue Scheidung des Eisens und Braunsteins hoffen. — Der Aehnlichkeit mit den erzählten Berfahrungsarten wegen will ich auch aus Bergmanns Abhandlung vom Pros bieren des Lisens auf dem nassen Wege (in Berg= manns kl. Phys. und Chym. Schriften 2. B. S. 465.) anführen, daß man die gemeinschaftliche Auflösung des Braunsteins und Gifens mit Blutlauge fällen und benn ben Niederschlag stark caleiniren soll. Daraus zieht benn starker Essig oder geschwächte und mit ein wenig Zucker versetzte Salpetersaure den Braunstein auf das Nachste vom Gisen fren.

4. Huch der Cristallisationsweg ist versucht, weil der Braunstein in mehreren Sauren und geschwinder ans schießt. Es ward bemnach braunsteinhaltig Daleisen in Vitriolsäure aufgelößt und zur Cristallisation bingestellt. Erst schoß reiner Eisenvitriol an, und so wie die Kristal= len erschienen, wurden sie herausgenommen; zuleßt erfolg= ten farbenlose Braunsteinkristallen in unbestimmten Ge= stalten; doch nicht so fren von Eisen, daß es nicht bluts lange zeigte. Ben Beobachtung der § 155. No. 4. an= geführten Umstände aber, mochte die möglichste Reinigs keit ierhalten werden konnen. Wie sich Braunstein zur Salpeter = und Salzsaure verhalte, ist schon angeführt, und es scheint deutlich, daß er sich auch hieben vom Eisen unterscheide, welches sich in diesen Sauren nicht mit sol= chen Erscheinungen auflößt, und auch nicht mit benselben Diese Eigenschaft des Braunsteins muß man anschießt. ebenfalls zu seiner Scheidung durch Auflosen, Abdunsten, Unschießen, wieder auflösen und wieder cristallisiren des Unschusses, wie benn Braunsteinvitriol vorgeschlagen, Db ich gleich gestehe, daß ich aus diesen Kristal= len nach ihrer Fällung nie Magnesium herausbringen kon= nen, so ist doch die würkliche Austosung in denselben nicht zu bezweifeln, und die ganze Schuld muß an der zu ge= ringen und unzureichenden Menge dieser Salze liegen.

S. 158. Von dem Verhalten des Eisens mit Mickel.

Mickel ist das neue Halbmetall, welches der vers storbene Bergmeister 21. J. Aronstedt zu rst endeckte, und von ihm in den Abhandlungen der Schwed. Akad. für 1751 und 1754 beschrieben, nachher aber vom Ritter Bekymann in einer besondern Abhandlung b. kl. Ph. u. Chym. Schriften 2. B. S. 267. 1c.) weiter untersucht ist. Alle Versuche stimmen barinn überein daß dieses Metall nicht weniger besonders ist und zum Gisen keine geringere Freundschaft hat, als das beschriebene Magnesium. Veson=

Besonders zeigt Bergmanns Abhandlung, daß man den Nickel mit denen dazu vorgeschlagenen Mitteln von Eisen nicht befrenen kann. Die Schwierigkeit eisenfrenen Nickel zu erhalten und der Mangel an einer hinlänglichen Menge desselben, machten, daß ich dessen Verhalten mit Eisen in ungleichen Verhältnissen nicht mit Sicherheit angeben kann. Dennoch sind einige Versuche mit demselben ge=

matht.

1. Aus 2 Cent. des Silber: und Mickelhaltigen Thons aus der Eisengrube Brattfors in Wärmeland, schmolz ich nach vorherigem Rösten auf gewöhnliche Weise mit schwarzem Fluße und Glas einen König 68 Pf. ober 34 auf hundert betragend, woben das Glas dunkelblaue Fars be hatte. Der König war weiß, etwas sprode, von kor= nigtem Bruche und kleine Brocken zog ber Magnet. Er ver= hielt sich in der Auflösung mit Scheidewasser wie Nickel, die Auflösung war nehmlich grun. Aber von der blauen Farbe des Glases und dem Anziehen vom Magnet schloß. man, daß er vom Kobolt und Eisen nicht fren sen. Wie er war, schmolz ich ihn mit gleich schwer Stahl zusammen, woben nur 5 auf hundert Verlust war. Der erhaltene. König war gleichförmig und unter dem Hammer so zahe, daß er sich ohne zu bersten, ziemlich plätten ließ. Bruche glich er lichtgrauem feinem Stahle und ber Magnet zog ihn als rein Eisen. Wegen des eingemischten Robol= tes läßt sich zwar nicht mit Sicherheit sagen, ob die Zähig= keit des Metalles vom Nickel oder Kobolte komme; jedoch giebt, wie wir f. 161. sehen werden, Robolt allein mit Eisen zusammengeschmolzen, einen sproden Regulus; daher der Mi= del die Ursache der Zähigkeitzu senn scheint, besonders da sein Verhalten in andern Versuchen damit übereinstimmt. We= niastens kann man für ausgemacht halten, daß ber Mickel bas Gisen nicht um die Geschmeidigkeit bringt. In ans bern Mischungen mit mehr ober weniger Ursenikfrenem Mickel könnte es sich doch wohl anders arten.

2. Von einem Kasselschen Koboltwerke erhielt ich eine brusigte, weisse, vermuthlich geschmolzene Metallmasse,

die man an dem grunen Beschlage für Mickel erkannte. Benm starken Rosten auf einem Scherben im Probierofen fand man, daß dieser Mickel, wie gewöhnlich viel Schwes felsäure und Ursenik enthielt, daher er auch 40 1 auf hundert am Gewichte verlohr; der erhaltene Kalk war grau grun und ward so wie vor, also auch nach bem Rosten nicht vom Magnet gezogen, obgleich aller Arsenik, der die Würkung des Magnets hindern konnen, ausgetrieben war. Der geröstete Nickel gab mit schwarzem Fluße und Glase einen König der 60 pro Cent betrug, woben der zu= fällig vorhandene Silberhalt an einer Feite in kleinen Kors nern gefunden wurde und sich leicht absondern ließ; vom Mickelkonig zog ber Magnet kleine Körner. Scheidewas= ser lößte den Mickel mit gruner Farbe auf und ließ etwas braunen Rest, der Eisenocher war. Aus der Solution ward der Mickel mit kaustischem Alkali lichtgrun und mit Bluts lauge theils gelbgrun, theils gelbbraun gefället; letterer ward unter dem Reiben auch grun; der Magnet zog ihn nach dem Glühen nicht. Borarglas färbte er violett und diese Farbe konnte man durch das lothröhr theils vertreis ben, theils erwecken, eben wie die Magnesiafarbe. Aus diesem Kalke erwartete ich eisenfrenen Nickel; aber durch Schinelzen mit schwarzem Fluße, Glas und Kohlenstaub gab er einen Konig, ben ber Magnet fast wie rein Gisen zog.

Das merkwürdige Werhalten des Nickels zum Gisen ist nach Bergmanns angeführter Abhandlung:

- a. Er zerstöhrt nicht nur nicht die Geschmeidigkeit des Eisens, sondern scheint sie zu befördern, denn wie benm Schmelzen mit Robolt angemerkt, macht er mit dem Eisen nach dem Schmelzen eine geschmeidige Masse, wels ches mit bem Gifen für sich nicht geschieht.
- b. Er scheint die Würkung des Magneten auf das Eisen nicht nur nicht zu hindern, sondern dazu benzutra= gen, daß die Mischung nach mehrern Umschmelzungen mit Schwefel, Roungen und Reductionen magnecisch, und nicht nur vom Magnet gezogen, sondern selbst wie Ma= 23 3

gnet

gnet wird, denn kleineausgehammerte Stücke ziehen sich un= tereinander und auch ander Eisen; wozu das Aushammern auf einem mit Stahle belegten Amboße viel bengetragen haben mag (h. 36. No. 4.).

- c. Die Mischung wird endlich im Feuer so schwer schmelzend, als geschmiedetes Eisen, zeigt aber dennoch im Feuer und mit Auflösungsmitteln die gewöhnlichen Eisgenschaften des Nickels.
- d. Benn Umschmelzen und Reduciren mit Fluße vers liehrt er von seinem Gewicht nicht. Er kann also ben sols chen Eisenproben zum Zusaße dienen, die sonst ihren rechten Halt schwerlich zu erkennen geben. Das vorhandene wenige und verbrennliche Eisen wird daben vom Nickel aufzgenommen und mit demselben wider die Zerstöhrung bewahzet. Aus der Zunahme des Gewichts des Nickels (welsches sich selbst gleich bleibt) kann man den Eisenhalt sinden.

Der Nickel ist übrigens mit dem Elsen so nahe ver= mandt, daß man ihn für ein verkleidetes oder modificirtes Eisen halten müßte, wenn er nicht folgende Eigenschaften härte: Er löset sich ohne alle Spur von Kupfer in Salveztersäure mit grüner Farbe auf.

Er giebt an der Luft eine grüne Verwitterung, in der Calcination grünen Kalk, auch grün Salz, welches sich in der Solution in Scheidewasser an dem Glasstöps sel zeigt. u. s. f.

Man fälle ihn mit jedem bekannten Mittel, so giebt er immer einen Kalk oder Metall, welches nach starkem Glühen oder der Reduction vom Magnet gezogen wird.

S. 159. Von dem Verhalten des Eisens mit Nickel und mehrern Metallen zugleich.

Wegen des ungewissen Eisenhaltes des Nickels, den man nicht ganz abschriden konnte, swich unnöthig dem Nickel Mickel mehr Eisen zuzuseßen. Wie er sich mit Kupfer und. Zinkverhält, ist schon §. 142. No. 3. 4. 3. gesagt, nehmlich, daß er eine weisse halbschmeidige Metallcomposition dem Chinesischen Pakkony ähnlich giebt.

- I. Lisen und Robolthaltiger Nickel aus dem Thon von Brattfors reduciret, mit einem gleichen Gewichete reinen Aupfers, mit einwenig schwarzem Fluße und Bozrar geschmolzen und ausgegossen, gab eine ziemlich weisse Metallcomposition, die gut floß und sich etwas schmieden, auch leicht feilen und poliren ließ. Kleine Späne derselben folgten dem Magnet.
- 2. Messing & Cent. und Mickel & als Pulver ge= mischt und ohne allen Zusaß in einem lutirten Tiegel I Stunde in der Probieresse vor dem Geblase gehalten, gab einen gleichförmigen König 73 Pf. schwer, der von aus sen Messing glich, inwendig aber dunkelgrau, feinkornigt, in rothlich schielend war. Er ließ sich etwas breit schla= gen, gut feilen, poliren und schaben; nach ber Politur, die gut aussiel, hatte er ohngefehr die Weisse 13 lothigen Silbers. Der Magnet jog ihn gar nicht, welches besto seltsamer war, da der Mickel selbst stark gezogen ward und Kupfer oder Messing den Magnet nicht zu hindern pfle= Ich kann nicht unangezeigt lassen, daß dieser Nickel aus einem schweren leberfarbenen, fast gediegenen Mickels erze in Kassel (bavon noch f. 160. No. 3.) geschmolzen worden. Zu Versuchen, wie weit bas Umschmelzen mit Soba die Geschmeidigkeit der weissen Metallcompositionen vermehren wurde, wie einige behaupten, brachte ich den König, ber 73 Pf. wog, mit reinem mineralischem Ulkali verselst, mit ein wenig schwarzem Fluße und Glase & Stunde vor das Geblase. Der Regulus war wie worher, nehm= lich halbschmeidig und nach dem Feilen sehr weiß, ward auch eben so wenig vom Magnet gezogen. Das entstan= bene schwarze Glas schien einen Abgang an Eisen zu be= merken; der König wog auch nur noch 68. Pf.

- Zupfer geschmolzen, gab einen dem vorigen ganz gleischen König, doch war er vor der Feile ein wenig härter und unter dem Hammer etwas spröder; der Magnet zog ihn ebenfalls gar nicht. Zum Schmelzen ward schwarzer Fluß, Soda und Kristallglas genommen. Die Schlacke ward hoch granatfarben, an dunnen Kanten durchscheisnend. Der Abgang betrug 5 Pf.
- 4. Die vorige Mischung ward mit 20 Pf. grauen Robeisens eben so zu einer reinen, gleichen Composition ge= schnolzen, die aus I Theil Nickel, I Theil Eisen und I Theil Rupfer bestand und nur einige pro Cent verlohren hatte; die Schlacke von eben dem Fluße war schwarz Glas. Diese Mischung war weisser als die benden vorigen, vol= lig wie 13 lothig Silber, auch stärker unter dem Hammer und ließ sich durch gelinde Schläge, ohne zu bersten, ziemlich ausschlagen. Der Magnet zog sie wie rein Eisen. ließ sich leicht, wie Messing feilen und nahm mit bem Po= lirstable und Polirpulver eine schöne Politur an. Bruche war sie stahldicht und also eine sehr nützliche Com= position von weissem und fast ganz schmeidigem Metalle. Mit mehr Zusatz von Kupfer kann sie noch ge= schmeidiger werden. Ein abnliches kommt &. 162. No. 3. Das Verhalten des Pakfong mit Schwefelleber. werden wir im folgenden g. No. 4. bemerken.

S. 160. Nom Scheiden des Mickels vom Eisen.

Hierinn kann ich mich blos auf die belobte Unterssychung des Nickels vom Irn. Bergmann berufen, aus der man sindet, daß man dieses sonderbare Metall von allen seinen Begleitern, Arsenik, Kobolt, und Schwesfelsaure rein scheiden, aber durch kein bisher erdenklich Mittel vom Eisen ganz befrenen kann, welches sich übersall durch den Magnet merklich macht. Das solgende scheint mir indessen werth angeführt zu werden:

1. Man vermuthet den Nickel wenigstens einigermas= sen rein in dem grunen Salze zu finden, welches sich von dessen Solution in Scheidewasser, auch durch fest einge= schliffene Glasstöpsel dringt, sich aussen an der Flasche kri= stallisiert und immer feucht ist. Dieses Salz hat die besons dere Eigenschaft; daß wenn man bessen Auflosung in Wasser auf rein politt Eisen tropfelt, ein messingfarbener Fleck entsteht; der entweder ein bloßes Unlaufen ober auch eine Fällung des Nickels auf Gisen ist; immer ohne erweisli= chem Rupferhalte. Aus dieser Auflösung fället Blutlauge einen aschgrauen Kalk ohne Zeichen von Berlinerblau. Dieser Kalk wird in starkem Gluben schwarz, Gisenschlacke abnlich und wird benn vom Magnet wie rein Gisen gezos gen; mit Borax giebt er grünlich Glas. Mit trocknem flüchtigem Alkali blauete sich die Solution des gedachten Salzes nicht, sondern ließ dadurch einen weissen Kalt fallen, ber ins Grünliche schielte, durch Glühen aschgrau und benn stark vom Magnet gezogen ward. Eben so verhielt sich die Fällung durch festes Alkali.

2. Uuf dem trocknen oder Schmelzwege suchte ich das Eisen von dem Kasselschen Mickel (g. 159. N. .2.) nach vorheriger Absonderung des Arseniks, Koboltes und ber Schwefelsäure, auf folgende Urt zu scheiben. des Hrn. Aronstedts Methode schmolz ich den Nickeltos nig mit Borar vor dem Blaserohr und trieb ihn wit star= Hieben merkte man, daß sich das Eisen mit fer Hike. fortspringenden Junken verschlackte. Als rauschenden, aber auf diese Art über 3 verbrannt und das Funkensprühen aufhörte; ward das Uebrige des Königs doch vom Magnet gezogen. Also glückte auch auf diesem Wege die Scheidung nicht; dennoch dunkt mir dieses fur Mickel, der weniger als dieser Eisen halt, das sicherste Verfahren. Das Verschlacken mit Borax geschieht am besten in einem ofnen Tiegel vor dem Geblase, woben ein kleiner Zusatz von Salpeter zur Beförderung der Zerstöhrung so wohl des Eisens, als des Koboltes nühlich senn möchte.

a. Als das halbgeröftete Nickelpulver nachgutem Glusten, um weiter zu zerpulvern, herausgezogen wurde, fanden sich unter dem Reibhammer einige unter dem Roften reducirete metallische Korner, die aufbewahret wurden.

b. Das Erz ward weiter, und so lange sich nur noch Rauch zeigte, geröstet. Es war nun von gelbgruner Fars be und hatte unter dem Rosten 23 4 auf hundert verlohren.

c. Ein Centner dieses gerösteten Erzes ward als eine Aupferprobe abgeblasen und gab einen König 50½ pro Cent, der sich auszuschneiden anfing. Er war weiß, in roth schiclend, weich vor der Feile und sprobe unter dem Hammer: in der Hige lief er Eisen gleich blau an; ward in großen Stücken start vom Magnet gezogen und schwärzte sich im Glühen.

d. Die unter bem Rosten reducirten Korner (a) waren würklich Mickelmetall. Der Magnet zog sie nicht. Mit Scheidewasser und auch mit Königswasser gaben sie grüne Solutionen, aus welchen fest Pstanzenalkali einem grünen Kalk fällete, der durch Rosten schwarz und denn wenig vom Magnet gezogen ward. Als man eine reine Zinkscheibe in die mit Basser verdunnete Ausschung mit Königswasser legte, seizte sich eine klare und weisse Galelert um den Zink, dom Eisen aber zeigte sich nichts. Das Källwasser blieb so grün als es war. Mit poslirtem Eisen konnte man auch keine Spur vom Kupfer entdecken.

- c. Das rohe ungeröstete Erz lösete sich in Königswasser mit vieler Heftigkeit und in großer Menge schmatagdgrun auf. In der Solution ließ sich keine Spur von Kupfer entdecken, und eben so wenig gaben Zink, Blutlauge, oder adstringirende Dinge Zeichen vom Eisen.
- f. Zerstossen Weinsteinsalz fällete aus dieser Solustion einen leichten lichtgrünen Kalk, der nach dem Trocksnen fast weiß war, unter dem Glühen stark Ursenik dunstete und eine schöne grüne Farbe erhielt. Für sich schmolz er vor dem Blaserohr nicht, auch zog ihn der Masgnet nicht. Über mit Borax geschmolzen, gab er braun in violett spielend Glas. Ich habe dieses nicht unanz gesührt lassen können, weil es Beweis ist, wie schwer sich der Eisenhalt im Nickel entdecken lasse, der gleichwohl in dem reducirten Metalle bedeutend zu senntschien.
- g. Um endlich das Aeußerste wegen der Abscheidung des Eisens vom Nickelkonig (c.) zu versuchen, schmolz ich ihn nach des Irn. Vergrath von Engeströme Methos des (Abhandl. der Schwed. Acad. für 1775.) mehrere mal mit Schwefelleber und nach Erfordern zugesetzem Sals peter; dadurch denn endlich mit vieler Mühe ein blanker König von sehr weisser Farbe, und ungemeiner Sprödigskeit erhalten ward, von welchem der Magnet kein Stäudschen zog. Ich glaubte nun die Absicht erreicht zu haben, und zu mehrerer Ueberzeugung schmolz ich ein wenig vom König zu einer Probe, die aber ganz und gar vom Magnet gezogen ward, und unter dem Schmelzen etwas Arsenik dunstete. Man muß also den Nickel für alle bisher beskannte Scheidemittel sür vom Etsen unscheidbar halten; wosern er anders nicht selbst magnetisch wird.
- 4. In der Absicht das Eisen vom Mickel zu scheiden, schmolz ich von dem rohen, unverarbeiteten chinesischen Pakkong 6½ loth auf vorbesagte Urt mit Schwefelleber und Salpeter, wodurch ½ loth oder näher 8 pro Cent reiner Nickel, in 2 Körnern oder 2 Schmelzen erhalten ward. Von einem dieser Körner zog der Magnet nichts,

so bald es aber mit Glasgalle umgeschmolzen ward, hob er fast das ganze Stuck. Das andere Korn dagegen hing sich ohne Umschmelzen ganz und gar an den Magnet. Aus dem Plackmal ließ sich etwas Rupfer, weich, geschmeidig und so fren vom Eisen, daß es der Magnet gar nicht rug= te. pracipitiren. Was daher vorhin von der Unscheidbars keit des Eisens vom Nickel gesagt worden, bestätigte sich auch durch diesen Versuch, der angestellt ward, weil das Eisen in diesem Pakfong in der kleinsten Menge zugesetzt war, und desto leichter zu scheiden senn sollte, welches nicht so erfolgte. Man kann übrigens von dem Verhalten des Mickels, Kupfers und Eisens in dieser Mischung ziemlich sicher urtheilen. Dieselbe soll auch ein wenig Kobolt ent= halten, wie schon f. 142. No. 3. angemerkt ist, der sich hier aber nicht zeigte, und auch nicht gesucht ward. ses Schmelzen mit Schwefelleber ist in Fällen, wie dieser vortheilhaft, besonders wenn das Verhältniß zwischen dem Auflöse = und Fällmittel näher erforscht senn wird, ohne welches die öftern Schmelzungen, ehe man sich daran ge= wöhnt, beschwerlich fallen.

6. 161. Von dem Verhalten des Eisens mit Rosboltspeise.

Das Roboltmetall ist unter den Halbmetallen in der Freundschaft zum Eisen nach dem Magnesium und Nischel, also das dritte. Es verbindet sich mit dem Eisen insnerlich, und in allen Verhältnissen; auch sindet man es selten, oder nie vom Eisen ganz fren. Lehmann (dessen Kadmiologie) und mehr Metallurgen haben daher lange behauptet, daß Kobolt nichts anders als eine Mischung von Kupfer, Eisen und Ursenik sen. Der selige Vergzrath Vrandt war der erste, der (in Actis upsal. Anni 1735.) gründlich zeigte, daß der Robolt ein würklich und eigen Zaldmetall sey, welches in der Folge durch die Ersahzung völlig bestätigt worden, besonders seitdem man den Vickel als ein besonder Halbmetall fennet, der besonders

in teutschen Bergwerken den Kobolt getreulich begleitet,

und die teutschen Chemisten so oft irre geführet hat.

Aus des Zen. Brandts Beschreibung des besons dern Kobolts, den man damals und noch jeko, doch sparsam in der Kupfergrube Riddarhütte brach. (Ab= handl. der Schwed. Acad. für 1746.) ersiehet man das Verhalten des Kobolts zum Gisen am allerbesten. ses Kobolterz fällt in sehr eisenschussigem Kupfererze klos= oder nierenweise und gleich von Farbe und Unsehen Urse= nikkies, halt aber keinen Ursenik, sondern nur Schwefel: säure, ohne so viel Phlogiston, daß es Schwefel werden konnte. — Als die Schwefelsaure durch Rosten mit Mu= he ausgetrieben worden, war der geröstete Robolt ganz schwarz, welches zeigte, daß es kein Ursenikkies war, der nach der Calcination immer rothes oder rostfarbnes Pulver Blos mit Rohlengestübe gab der Kalk vor dem starken Geblafe einer Schmiedeosse ein bem Roboltkonige ähnlich Metall. — Alls man den gerösteten Kobolt wie gewöhnlich auf Saflor mit Zusatz von Riesel und Alkali versuchte, erhielt man zwar gute blane Farbe, aber kein Konig fällete sich daben. — Mit Zusaße reducirender Mittel als schwarzem Fluß, gab er vor dem Gebläse der Probieresse ebenfalls keinen Metallkönig. — Blos mit Gestübe & Stunde vor dem Geblase der Probierkammer, erhielt ich feine Körner, die durch Waschen gesammlet werden musten, und die der Magnet zog, sich auch nachher in einigen Versuchen vor diesem Geblase nicht zusammen= schmelzen liessen. Vor einem starken Geblase aber in ei= nem starken Tiegel, mit bem gewöhnlichen Fluße fur Gis senproben schmolzen sie in & Stunde zu einem Korne zusams men, welches von den 50 eingewogenen Pfunden 43 Pf. wog. Dieses Korn ließ sich kalt zu dunnem Bleche ausschlagen, und nur zwischen Schraubestocken zerbrechen; im Bruche glich es fabenhaftem Eisen und eben so zog es auch der Magnet. — Die eine Halfte des Korns ließ sich mit Borar und Rieselmehl in 45 Minuten vor dem Geblase zu brennlichem Glase schmelzen. Die andere Hälfte schmolz mic

mit eben bem Fluße in einer Stunde, vor farkem Geblafe zu einem reinen Korne. Es war unter dem Hammer so geschmeidig als vorher, aber mehr strengflussig. Korn ward nun wieder mit eben so schwer Ursenit und Rie= sel, nebst doppelt so schwer Pottasche unter dem Blasen einer halben Stunde geschmolzen, und gab dem Glasfluße eine schone blaue Farbe, und ein klein Korn, welches der Magnet nicht zog. Aber wieder zerpulvert und mit eben dem Glassalze geschmolzen, gab ein eben so blaues Glas und ein ganz kleines Korn, welches der Magnet ebenfalls nicht zog. — Zum Beweise, baß vom Eisen ober Stahle blos mit Arsenik kein Sastor oder blaues Glas erhalten wurde, führt Brandt Versuche an. Er untersuchte auch benhieben erhaltenen arsenicalischen Eisenkonig. Derselbe gab nach der Calcination nicht schwarz, sondern braunlich Pul= ver, von welchem durch weiteres Schmelzen mit angeführs tem Glasfluße keine Zeichen einer blauen Farbe erhalten wurden.

Mus dem vorherigen Versuche kann man-schließen:

2. Daß dieses würklicher Kobolt war, der viel Eisen und wenig eigenen König hatte.

b. Daß viel Eisen doch nicht die Eigenschaft des Kosbolts, blau Glas zu geben, hindern oder verschlechtern kann.

c. Daß das Eisen nicht Roheisen, sondern würklich von der Beschaffenheit des Stangeneisens war, bestätigt sowohl die Geschmeidigkeit des Korns, als dessen Schwer-flussigkeit.

d. Daß auch der größeste Theil solch Eisen war, erssiehet man daraus, daß der Koboltkönig so leicht als Silsber schmelzt, aber so sprode ist, daß er zerpulvert werden kann; so hätte hier, wenn Koboltmetall den größesten Theil ausgemacht, das Zusammenschmelzen bender keine so sehr starke Hise erfordern, und auch das Product nicht so dehnbar ausfallen konnen.

- e. Daß sich bende Metalle durch Schmelzen leicht vereinigen und desto leichter, je mehr die Menge des Kosboltkönigs die Menge des Eisens übertrift.
- f. Daß das Koboltmetall die Würkung des Magnezten auf Eisen nicht hindert, und auch denn nicht, wenn sich ersteszu letzterm wie 3 zu 1 verhält.
- g. Daß das Stangeneisen gleiche Product, eher keisne blaue Farbe hervorbrachte, als dis Arsenik dazu kam, rühret von der verschlackenden Eigenschaft des Arseniks; öhne diese konnte der wenige Robolikonig in viel Eisen geswickelt, nicht zum Verschlacken kommen. Ausser dieser Eigenschaft des Arseniks trägt er zur blauen Farbe gar nichts ben, und ist dazu auch nicht nothig, welches man mit mehr Versuchen beweisen kann.
- h. Daß Koboltkönig und Eisen zusammengeschmelzen, auf keine bisher bekannte Urt von einander geschieden werden können, da sich bende in einerlen Auslösungsmitteln solviren und sich in der Metallisation und Vitrisication folgen.
- i. Daß ein kleiner Zusaß von der blauen Farbe des Koboltes, das schwarze Glas des Eisens blau farbt; so daß ein von eisenhaltigem Farbenkobolte gemachter Sastor sowohl aus Eisen, als aus Koboltkönig, bende zusammen verglaset besteht.
- k. Man kann auch daraus schließen, daß eine kleine Benmischung von Koboltkönig das Eisen nicht kaltbrüchig, sondern gut und zähe macht; dagegen Arsenik in metallisscher Form benm Eisen, im Bruche das Unsehen und die übrigen Eigenschaften der Kaltbrüchigkeit verursacht.

Diesen kurzen Auszug aus des Zeren Brandts merkwürdiger Untersuchung der Koboltart von Riddarhützte habe ich als den besten Aufschluß der Frage: vom Vershalten des Eisens mit Kobolte hier nicht auslassen können. Daß das häufige Eisen in diesem Erze geschmeidig erschien, kann wohl erstlich von der Abwesenheit des Arseniks, welschre

ches ben Kobolterzen etwas Seltenes ist, und denn von der fest anhangenden Schwefelsäure, die, wie an einem ans dern Orte gezeigt ist, die Eigenschaft, das sprödeste Eisen zur Geschmeidigkeit zu bringen, besitzt. Merkwürdig ist auch, daß das leichtschmelzende Koboltmetall nicht ohne das Schmelzen des schwerslüssigen Eisens reduciret und so davon geschieden werden konnte, welches bender große Verwandtschaft genugsam zeigt.

Um weiter zu versuchen, ob eine andere Art Kobolt im Zusammenschmelzen mit Eisen ein gleiches Berhalten zeigen würde, ward aus den Kupfererzen von Manns wiksgrubeseine Art glanziger Robolt, mit etwas Glimmer und Schwefelkies gemischt, ausgesucht. Er ward im Prodierofen geröstet, und als man Gestübe zuseste, gabsich Schwefel und Arsenik in demselben zu erkennen. Er

ward schwarz.

1. Von diesem gerösteten Erze $2\frac{1}{2}$ Cent. mit 4 Cent. schwarzen Flußes und 3 Cent. Glas, gab vor dem Gebläse in 20 Minuten einen spröden im Bruche weissen, grellen (härtsätt) Roheisen ähnlichen König, der 51 Pfund wog oder 20 auf hundert betrug. Das Glas war pecheschwarz, ohne alles Blaue, ob gleich dieser Kobolt mit gewöhnlichem Glassluß von Kieselmehl und Pottasche blau Glas gab.

- 2. Von diesem Metalle 75 Pfund und granulirs ten Stahls 25 Pfund mit schwarzem Fluße, etwas Glas und Gestübe zusammengeschmolzen, gab einen Konig 97 Pfund schwer; es hatte also nur 3 in hundert verlohren. Der König war etwas hart, weniger spröde als der vorige und im Bruche körnigt lichtgrau.
- 3. Zu 24 Pfund von diesem König No. 1. wurdent 8 Pfund Stahl gesetzt, und mit eben dem Fluß geschmolzen. Das runde Korn wog 32 Pfund, und hatte also keinen Abgang. Unter dem Hammer war es sehr spröde, im Bruche grobspiegelnd wie Wismuth. Das Glas hiezben war schwarzgrau, von etwas aber, das übergelaufen, hatte

der

ber Tiegel eine blaue Karbe befonmen. Diefer Regulus

ward wie ber vorige ftart vom Magnet gezogen.

Mus Diesem Berfuche findet man, daß Die Geschmeis bigfeit bes Gifens nicht immer vom Zusammenschmelzen mit Robolt zu erwarten ift, weil es hieben auf die mehres re ober geringere Reinigkeit bes Robolts antommt; bier mar eingemischter Arsenit bie Urfache ber Sprodiakeit. Indeffen fiehet man, daß wenn Die Befchmeidigkeit bieburch bewurtt merben foll, die Menge bes Gifens mehr als drenmal größer wie des Roboltes und lekterer fren von Urfenit fenn muß, und feine andere Benmischung als von Schwefelfaure haben barf. In Betracht, bag Robolt in feuchter Luft nicht weniger als Gifen, eriter mit einer liche ten, theils grunlichen, theils rothlichen Saut ober Ralt, lekteres vom Roft angegriffen wird, ift von Bermifchung benber Metalle fur Runfte und Sandwerter nichts Bortheilhaftes ju erwarten. Mehr find fie jedes für fich nuß= . lich , Robolt zu Zierrathen , Gifen zu unentbehrlichen Din-Daber es angelegener fie zu scheiben, als fie zu vers mischen.

4. Die Würfung bes Roboltulases auf Gifen au versuchen, murben einige Gifenringe mit Leim bestrichen, und benn in gerpulbert bunkelbraun Roboltglas ober Smalte gewälzt, und in Thon mit Westube gemischt, einer auten Schmelibige im Windofen ausgesetzt. Die Bibe war boch nicht fo ftart, bag die Ringe jufammenfchmolgen, wie ich zur Absicht hatte; bagegen aber waren sie in recht feinen, gaben Stahl verwandelt, und blant geblieben: Smalte ift also ein bienlicher Zusak zum Stahlharten feis ner Sachen, Die gabe bleiben follen, z. B. Urketten zc. nur muß man die Sachen in Geftube von Birtentoblen legen, und fark aufglüben.

5. 162. Das Verhalten bes Gifens mit Robolt und andern Metallen zugleich.

1. Lisenhaltiger Roboltkonig, ben ber Magnet ftark jog, I Theil, Meffing 2 Theile und Arfenik & Th. Minm. v. Gifen II. 3. 1chmolz schmolz leicht zu einer recht weissen, festen, harten und brüchigen Masse zusammen, die durch Schleifen und Po= liren einen hohen Spiegelglanz annahm, aber sich unter dem Feilen gleichsam körnte (h. 142. No. 4. 1.).

- 2. Bon demselben Roboltkönig ½ Centner und Spiesglaskönig i Cent., schnidz im Gestübe in eine gleiche förmige, sprede Mischung, die sich zerpulvern ließ und im Bruche schlackendicht und blauweiß war. Der Masgnet zog kein Stäubchen; das würklich vorhandene Eisen ward also vom Metalle des Spiesglases diesem Probierer verholen.
- 3. Eine andere Speise oder Roboltmetall vom Koboltwerk Rarlshaven in Kassel, die der Magnet nicht zog, ward mit einem gleichen Gewichte Messing zusams mengeschmolzen. Die Mischung ward weiß, spride, und den Feilstaub von derselben zog der Magnet; also war auch hier das Eisen nicht abwesend.

Hieraus ist nun klar, daß eisenhaltige Roboltspeise mit Rupfer und Zink oder Messing kein geschmeidig weiß Metall giebt, und hierinn nicht mit dem Mickel von gleicher Eigenschaft ist, welches gleichwohl einige behaupzten wollen.

S. 163. Vom Scheiden des Eisens vom Kobolte.

Aus dem, was von des Zerrn Brandts Versuschen int dem eisenhaltigen Kobolte von Riddarhütte angestühret ist, scheint wenig Hofnung Eisen und Kobolt auf dem trocknen Wege zu scheiden übrig zu senn. Man sollte zwar mennen, daß es durch Schmelzen mit Salzen, die das Eisen sehr verschlacken, Glasgalle, Salpeter und schmelzbarem Urinsalze geschehen könne; da aber der Kosbolt mit denselben eben so stark verglaset, so ist davon und auch vom Borar keine vollkommene Scheidung zu erwareten. Ir. Schosser (dessen Chem. Vorlesungen §. 325.) schosser (dessen Chem. Vorlesungen §. 325.)

schlägt zwar vor, es mit Schwefel zu thun; mir aber hat dieses nicht vollkommen glücken wollen. Man muß also sehen, wie weit sich dieses auf dem nassen Wege durch Auslösen und Fällen thun läßt, woben man folgendes merken kann:

a. Das reinste Robolterz von Helsingland aus ber Loekoboltst ube ward gehörig geröstet, und 1 Cent. davon mit schwarzem Fluße gesumolzen. Der König wog 45 Pfund. Er ward roh und geröstet vom Magnet gezzogen, und ist also sehr mit Eisen vermischt. Er giebt doch mit Scheidewasser, wie gewöhnlich, eine rothliche Solution, die durch das Verdünnen mit Wasser rosenzroth wird.

b. Aus dieser geschwächten Solution fället Blutlausge erst eine röthliche Wolke, die aber, wenn mehr Lauge dazu könnnt, grün wird. Sättigt man die Solution mit der Blutlauge, so wird der Niederschlag dunkelblau, und kast schwarz. Nein Alkali fället die Solution schwach violett. Dieses Berlinerblau ward in der Calcination schwarz, und denn vom Magnet wie rein Eisen gezogen; dennoch gab es mit Glassiuß eine schöne blaue Farbe.

Benm Calciniren bunftete Ursenit nicht merklich.

c. Mit festem Pstanzenalkali entstand gleich eine helle, denn bläuliche und endlich violette Wolke. Ließ man sich diese Präcipitationen ohne Stöhrung selzen, so sahe man zu unterst ein graugrün=, darüber ein hellblau-, über diesem Violett und zu oberst ein weiß Pulver. Ich son= derte alle, so viel ich konnte, von einander, und prüste sie besonders. Das unterste, welches ich für vorzüglich eisen= holtig hielt, ward in der Calcination schwarz, und schmolz vor dem Blaserohr unter Ursenikdunst leicht zu einer Schlazkenverle, die der Magnet starkzog, aber doch mit dem Glassluß schönes blaues Glas gab. Das übrige violette ward an der kuft schwärzlich und betrug sich völlig wie das vorige, doch spielte das Glas davon ein wenig ins Violette; es schien mir auch mehr Ursenik, als der übrige Satz zu haben.

- d. Diese Roboltsolution und eine Gisensolution auch in Scheidewasser, zu gleichen Theilen gemischt, ward von Pflanzenalkali rostfarben, ohne Zeichen von Kobolt, ob er gleich auch im Miederschlage war. Wenn zur Koboltsolu= tion nur der zwanzigste Theil Eisensolution gemischt wird, so zeigt der blasgelbe Niederschlag von Alkali doch das Eisen und der Kobolt mit seiner violetten Farbe zeigt sich gar Wenn also das Eisen seine Rostfarbe unter dent schönern rothlichen Mantel des Kobolts verbergen soll, so muffen bende von Matur sehr genau vereinigt und gegen ben Robolt nur wenig Eisen senn. Merkwürdig scheint mir, daß der rostfarbne Pracipitat von gleichen Theilen der Golutionen, dem Glase boch eine blaue Farbe ertheile, die vom Eisen nicht merklich schlechter gemacht worden.
- c. Da der Kobolt von allen bekannten Gäuren eben so, wo nicht heftiger und stärker als Eisen ober die andern ganzen und halben Metalle aufgelößt wird, so kann er auch mit keinem Metalle, es sep in metallischer Gestalt ober in Säuren aufgelößt, vollkommen gefället werden. Eben so wenig geht dieses mit den bekannten Mittelsalzen, wie Zr. Lehmann versucht, an. Hieben ist doch merks wurdig, daß wenn man die Solution des reinsten Spies= glaskonigs zur Solution des Robolts, sie sen in Scheide= wasser oder Königswasser, mischt, so erfolgt zwar keine Fällung; wenn man sie aber mit Wasser verdunnet, so fällt, wie bekannt der Spiesglaskonig als weiß Pulver, und mit ihm Robolt, welcher nach dem Abseihen die gan= ze Pracipitation rothlich farbt. Vor dem Blaserobr schmelzt er zu schwarzer Schlacke, die der Magnet gar nicht zieht, giebt aber schon blau Glas. Der Kobolt ist auf diese Urt ziemlich fren vom Eisen, welches im Fällwasser bleibt.
- f. Aus der Auflösung des Koboltes in Witriolsaure erhielt der Gr. Bergrath Lehmann durch gehörige Ab= dunstung hochrothe carminfarbne Cristallen, die auf das nachste vom Gisen fren waren, wenigstens mit Gallapfelnfeine

keine schwarze Farbe gaben. Die Vitriolsäure scheint also das Koboltmetall und bessen karbende Materie stärker, als des Eisens, wenn es in geringer Menge vorhanden ist, anzugreifen.

- g. Als Koboltsolution in Königswasser, mit Was fer verdunnet, und in dieselbe eine Zinkscheibe gelegt ward, grif sie das Menstruum stark an, und das Eisen fällete sich auf und um den Zink als ein schwarzest, schmukendes, leichtes Pulver. Mit Feilspan von Zink fällete sich bas Eisen, theils rostfarben, theils schwarz, mitzerfressenem Zinke ges mischt. Die abfiltrirte violette Solution gab nur mit Blutlau= ge keine Zeichen von Berlinerblau; sie war aber mit vielem Zinke beschmert, der durch Allkali zugleich mit dem Robolte als weisser ins Violette schielender Kalk fiel, von welchem der Zink nicht anders als durch die Calcination mit Gestübe geschieden werden konnte. Der meisse Kobolthaltige Zinks kalk ward ben der Calcination auf einem Scherben im Pro= bierofen in geringer Hiße hell, ben starker hochgrun und so schön, daß er zu Mahlerfarbe diente und mehr bes ständig und weniger gelblich als Grunspan war. Der grune Kalk ward mit Montanis Emailleglas gerieben, und zum Malen auf Kölnisch Thongeschirr oder Biscuit ge= braucht, daben er in der Schmelzhiße seine grune Farbe verlohr, und der Kobolt erschien mit seiner blauen Farbe, in mehr als gewöhnlich hohem Grade. Man sehe auch in den Abhandl. der Schwed. Arad. für 1780. im zten Quar= tal und hier weiterhin f. 183.
- h. Die vorgedachte bekannte Fällung des Eisens aus der Koboltsolution mit Zink, scheint indessen das leichteste und sicherste Scheidemittel zu sehn. Zr. Lehmann (dessen Cadmiologie S. 31.) sagt davon, daß als er in 1½ Unzen Koboltzsolution in Salzsäure gemacht, nur 20 Gran reinen Zink legte, ward er heftig angegriffen und das Eisen metallisch als schwarzer glänzender Grummet gefället. Er schied es von der rosensarbnen Solution durch Filtriren und fand, daß es 7 Gran betrug, auch vom Magneten als rein Eisen gezogen C3

- ward. Aus der abfiltrirten rothlichen Solution ward mitzer= flossenem Weinsteinsalze ein hoch rosenroth Pulver gefället, welches mit dem gewöhnlichen Glassluße das schönste blaue Glas gab.
- i. Dieses Mittel versuchte ich weiter, ben der Golu= tion des eisenhaltigen Robolts von Los in Scheidemasser. Nach der Verdunnung mit Wasser, ward ein Stud rein gefeilter Zink in dieselbe gelegt, der stark angegriffen wur= de, und da sich nach einigen Stunden nichts mehr auflö= sete, ward der Zink herausgenommen, den eine schwarze Rinde beoeckte, die Eisen senn sollte. Uber nach starkem Glüben zog ber Magnet kein Stäubchen bavon; und ba Dieses Pulver, welches im Gluben seine Schwärze behielt, mit dem Glassale geschmolzen ward, gab es schones blau= es Glas, und auch einen kleinen Koboltkonig. Es war also eher Kobolt als Eisen. Die absiltrirte Solution war bleichroth. Sie gab durch die Fällung ein Magma von eben der Farbe, welches zu einem großen Theil aus Zink Mach dem Trocknen erschien dieser Pacipitat bestand. schwarz, und ward stark vom Magnet gezogen, gab aber body im Schmelzen mit Borar schon blau Glas.
- k. Die Solution des Koboltes in Salzsäure wargrun, und betrug sich besser, denn der Zink fällete das meiste Eisen aus derselben. Aus der Solution des ungezrösteten arsenikalischen Koboltes in Königswasser konnte mit Ink wenig anders als Arsenik mit Eisen und Kobolt gemischt in Form eines weissen Pulvers gefället werden; dieses Pulver gab blaues Glas. Wie diese Scheidungs= art mit der Solution in Vitriolsäure besser zu gelingen scheint, ist ben g. angemerkt.
 - 1. Als die Fällung mit Feilspan von Zink versucht ward, schlug sich der Arsenik mitEisen und Kobolt beschmißt, als eine weisse Gallert nieder; die vor dem Blaserohre zu einerschwarzen Glasperle schmolz. Der unaufgelößte Zinkfeilsspan lag am Boden zusammengebackt und ward durch Aussglüßen zu graszrünem Kalk, Nickel sehr ähnlich; er konn=

gnet nicht. Mit Borar geschmolzen, auch zog ihn der Masgnet nicht. Mit Borar geschmolzen, gab er klares, ein wenig blauliches Glas. In Scheidewasser lößte er sich ohne Farbe auf, und Alkali fällete ihn aus demselben weiß. Aus allen ersiehet man, daß wenn die Abscheidung des Eisens vom Kobolte durch Zink gelingen soll, muß der Arsenik vorher durch die Calcination ausgetrieben und der Kobolt in Vitriolsäure aufgelößt werden.

- m. Aus der Kupfergrube ben Tunnabertz erhielt ich weissen, spiegelnden Glanzkobolt in vieleckigen Erisstallen, ber nach der Probe im rohen Erze 22½ in hundert Speise gab und mir eisenfreyer als der von Los schien. Aber nach starker Calcination und nachdem dadurch Arsenik und Schweselsäure bis 12 von hundert ausgetrieben worden, sahe man die Würkung des Magneten deutlich genug, doch schwächer als auf dem von los. Dieser calcinizte Kobolt mit schwarzem Fluße und Glase in starker Hiße eine gute Stunde geschmolzen, gab einen ganz weissen, dichten, spröden König; von welchem der Magnet große Stücke zog.
- n. Der rohe Kobolt lößte sich in Königswasser stark auf. Die rosenkarbne Solution gab durch langsames Abdunsten rubinrothe regelmäßige-rhomboische Cristalzlen, die Kobolt, Arsenik und Eisen enthielten.
- o. Eben dieser Kobolt calcinirt, gab mit Vitriolsäure eine rosenfardne Solution, in welcher sich nach starker Abstunstung am Boden und oben eine rothe Cristallrinde von Kobolt seste. Die nun concentrirte Vitriolsäure ließ sich ganz klar absondern, aus welcher man keinen Kobolt fälsten und durch Blutlauge geringe Zeichen vom Eisen finden konnte.
- p. Die rothe Sakrinde ward mit warm Wasser aufgelößt und abgedunstet, gab aber diesesmal keine regelmässi=
 ge Cristallen. In diese Austosung wurden Zinkseilspäne
 gelegt, die sich ohne Wärme langsam auslösten; dadurch
 seizte sich das Eisen als tostfarbner Ocher zu Boden und
 C4

ward durch Filtriren geschieden; hernach wurden Kobolt und Zink schwach violettfarben gefället.

J. 164. Won dem Verhalten des Eisens mit Arsenif.

Die vollkommene Kenntniß des Arseniks nach seinen Bestandtheilen und Verhalten gegen andere Körper haben wir besonders dem Hrn. Apotheker Scheele zu verdanken, dessenVersuche in den Abhandlungen der Schwed. Academie sür 1775. stehen. Hier will ich nur einige Versuche, die zur Erläuterung des Verhaltens des Eisens mit diesem besondern Halbmetalle dienen, ansühren. Sie b teossen vorzüglich den trocknen = oder Schmelzweg. Ben demselben bediente ich mich des Arsenikkalks oder weiseson Arseniks, theils allein und theils mit dem Alkali des Salpeters sigiret, in so sern er in der Hise und mit dem Eisen bald genug Phlogiston annimmt und metallisch wird.

- gisten ben verschiedenen Arten Eisen zu bemerken, bestrich ich mit sixem Arsenik, der zu zersließen ansing, ein Stück zähes und weiches Osmundseisen, eben solch Stück kaltbrüchig Eisen aus Sumpferz, welches kein kaltes Haltbrüchig Eisen aus Sumpferz, welches kein kaltes Hammern vertrug und auch ein Stück Lisendrath, der unter dem kalten Hämmern leicht spaltete. Alle 3 Stücke wurden mit seinem Schleistseinsand umschüttet in einer Ce-mentbüchse 2 Stunden in der starken Hiße eines Windsofens erhalten und gaben nach dem Erkalten folgendes zu bemerken:
- 2. Das zähe Lisen war mit einer schwarzen Schlastenrinde von Sand und Glühspan mit Hülfe des Arseniks und des denselben begleitenden Alkali zusammengeschmolzen. Unter dieser Ninde, die sich leicht absondern ließ, war das Eisen recht blank und rein und unter dem Hammer weicher als vorher. Es ließ sich kalt zu dunnen Blech ohzne zu bersten schmieden. Im Weißglühen dunstete es den unangenehmen Knoblauchgeruch des Arseniks. Es ließ

ließ sich roth = und weißwarm gut schmieden und ohne zu bersten biegen, es schien kast weicher als vorher. Nach dem Abkühlen war es noch eben so zähe und nahm auch vom Löschen im Wasser keine Härtung an. In starker Schweißhiße warf es theils weisse, theils rothe Funken, aber ohne Geräusch.

- b. Das eingelegte Drathende verhielt sich eben so und es schien mir besonders, daß es sich kalt ohne Brüche zu dunnem Bleche schmieden ließ, auch dichter war und sich nun unter dem Schmieden nicht spaltete.
- c. Das kaltbrüchige Lisen hatte eben solche glasigste Rinde, die sehr leicht absiel und unter welcher das Eissen silberblank war. Es ließ sich kalt etwas mehr als vorsher ohne Bersten schmieden. Weißwarm ließ es sich auch ziemlich schmieden; ben wenigerer oder rothwarmer Hise aber ward es flagigt und borst an allen Kanten; wie das zähe dunstete es Arsenik. Benm Löschen im Wasser nahm es keine Härtung, es schlug sich aber weiß und blank fast wie Stahl. Kalt war es nach dem Schmieden fast noch eben so spröde und im Bruche etwas grobkörnigter.

Hieraus findet man, daß das weiche und zähe Eisfen auf diese Art ohne Brennbares mit Arsenik behandelt, durch denselben nicht verschlimmert oder kaltbrüchig wird, sondern eher noch an Dichtigkeit gewinnet. Dagegen versbessert sich zwar das kaltbrüchige durch den Arsenik nicht; es wird aber doch nicht noch kaltbrüchiger, sondern bekömmt eher zugleich mit derselben eine rothbrüchige Art und wird auf diese Weise undrauchbarer als es blos und allein kaltsbrüchig war.

2. Zu sehen, wie sich das Eisen mit Arsenik in Glühschiße verhalte, wenn Brennliches dazu kömmt, wurden einnige Enden zäher Drath eben so mit sirem Arsenik bestrischen und mit Kohlengestübe in einen Tiegel gepackt und wohl lutiret in einem Windosen der stärkern Glühhiße eine Stun=

Stunde ausgesetzt. Nach dem Abkühlen hatten alle niedern Enden der Drathstücke den Unfang zu schmelzen ges
macht. Die entstandenen Klumpen hielten Ursenik und
dunsteten, als man sie wieder glühete, denselben stark von
sich. Nach diesem Glühen waren sie so ungeschmeidig als
Dioheisen. Unter dem Glühen seigerten kleine Eisenkörner
aus denselben. Der übrige Theil der Drathenden hatte
sich in seinen Stahl verwandelt, die dünnen Stücke durch
und durch, die dickern hatten in der Mitte einen Eisensprang behalten. Hieraus kann man schließen, was für
Uenderung in dem Verhalten des Eisens und Urseniks zugesetztes Gestübe machen kann.

3. Nach den Cementationsproben versuchte ich auch die Würkung stärkerer Schmelkhike. Es ward 1 Cent. Borspan von Robeisen mit. Gent. fixen Arsenik und ein wenig Gestübe gemischt, in einem Tiegel in die Esse geselft und & Stunde geblasen. Das Roheisen war zu größern und kleinern Körnern geschmolzen, deren einige sich sehr hart zeigten und sich etwas platt schlagen ließen. Undere waren sproder, im Bruche blauweiß wie Zink; at= le zog der Magnet wie rein Eisen. Vor dem Blaserohr verschlackten sie mit Vorax leicht zu schwarzem Glase, wos ben sie unter Arsenikdunst knitternde, weisse Funken mar= fen. Von diesem arsenikalischen Eisen calcinirten 21 Pf. in 6 Stunden im Probierofen zu schwarzem Pulver, wel= ches der Magnet nicht zog und 27 Pf. wog, also 28 1 auf hundert am Gewichte gewonnen hatte. Zu versuchen, ob der Ursenik die Farbe verändern konne, welche Eisen gewöhnlich dem Glase giebt, wurden 8 Pf. dieses schwar= zen calcinirten Eisenkalks mit 1 ½ Cent. Ernstallglas, ver= selst, mit Salpeter, Borar und weissem Fluße von jedem Eent. geschmolzen. Das Glas ward nur chrysolithfar= ben und von doppeltem Gewichte Eisenkalk ward es klar kolofoniumfarben ohne Spur von Blau, wie feinige auf Diese Urt erhalten zu können vorgeben. Nach & Jahr wa= ren die Eisenkörner an einem feuchten Ort vom Rost sehr anger

angegriffen; der Ursenik schützt also das Eisen auch nicht wider diese Schwachheit.

4. Das Verhalten bes Eisens mit Ursenik in der Sublimation zu bemerken, wurden 2 Cent. Borspan von Roheisen und eben so viel weissem cristallinischem Ursenit gemischt, in einer erbenen Tuttel mit einem gläser= nen Ulludel versehen, in der Probieresse ein paar Stunden, doch ohne Blasen erhalten. Nach dem Erkalten fand man, in der Mündung der Tuttel eine schwarzgraue sublimirte Rinde; im Alludel unten eine Bekleidung von zusammenge= backnen metallisch glänzenden Körnern von Ursenikkönig, oben ein fein schwarz metallisch Pulver, theils aus schwarz= braunen kleinen Cistallen, theils aus sehr feinen Me=> talikornen. Der Magnet wurkte auf keines dieser Pro= Von brandgelbem oder rothem Sublimate, den man erwarten muste, war in bem grauen (nödfatta) und wenig rothbruchigen Eisen etwa würklicher Schwefel ge= mesen, welches einige Metallurgen in solchem Eisen behaup: ten, war keine Spur. Das Nachbleibsel im Tuttel war schwarz und wog 273 Pf. und hatte also vom Arsenik 73 Pf. ober darüber behalten; benn es hatte sich auch ein Theil Eisen Das schwarze arsenicirte Eisen hatte dem gros= sesten Theil nach schmelzen wollen, und ward vom Magnet ziemlich gezogen. Eben genannte 273 Pf. des arsenicir= ten Eisens wurden mit 456 Pf. Alesenik zu einem König und mehrern Körnern geschmolzen; das Metall fiel sehr hart, sprode, und im Bruche wie Stahl. Der häufige Ursenik hatte die Würkung des Magneten nicht geschwächt, benn er zog wie benm Eisen vier kleine Augeln einer Kette ähnlich eine an der andern. Besonders war, daß der Ursenik hier auf das Eisen wie auf Wlen würkt, nehmlich das Körnen desselben benin Schmelzen befordert. — Auf bes schriebne Urt mochte Ursenikkönig in größester Menge und mit den geringsten Kosten erhalten werden konnen. feinste sublimirte Pulver und die Cristallkornchen in Schei= demasser aufgelößt, blaueten mit Blutlauge ein wenig und bestart=

bestärkten, daß wie ich sagte, auch etwas Eisen flüchtig und sublimirt geworden sen.

S. 165. Vom Eisen und Arsenik in Vermischung mit mehrern Metallen zugleich.

Wie sich Eisen und Arsenik zusammen mit den edlen Metallen Gold, Platina und Silber verhalten, ist nicht versucht, um so weniger, weil man hievon keine nüße liche Composition erwartete, da bekannt ist, daß der Arssenik diese Metalle sprode macht und verdirbt. — Mit Kupfer und mehr Metallen zugleich, als Jink und Jinu sind mehrere Versuche gemacht und im vorherigen (h. 142. No. 4. a, d, e, h, k. und h. 147. No. 1. und 11.) angezeigt. Wie weit der Arsenik hieben dienen könne, das Eisen mit diesen Metallen zu vereinigen, wird man aus eben diesen Versuchen sinden können, und auch wie man Eisen mit weissem Aupser oder einer Mischung aus Aupser und Arsenik löchen und übergießen kann (h, 143. No. 2.). Ueber dieses sind hier noch folgende versuchte Mischungen anzusühren:

1. Magnes arsenicalis, Lapis de tribus ober Pyrmason, der aus gleichen Theilen behutsam zusammengeschmol= zenem Ursenik, Spiesglas und Schwefel besteht i Cent. und Borspan von Roheisen 2 Cent., in einem Tiegel blos mit Zusätze bon Cristallglase geschmolzen, gab einen großen König und noch kleine Körner, die oben auf dem Glase lagen und zusammen 265 Pf. wogen. Die Könige waren alle sehr sprobe und wurden vom Magnet gezogen; im Bruche schienen sie feinem Stahle ahnlich. dem Glase lag eine schwarze, russigte, wasserblenartige Masse. Das Metall ward von Scheidewasser heftig und vorzüglich in der Warme aufgelößt, die Solution aber blieb milchtrübe ober grünlich. Der Schwefel schied sich wie schwarzer Schaum, ben starkem Kochen verschwand Die Solution sette nachher ein weiß Pulver, ward klar und gelblich. Dieses weisse Pulver bunstete im Gluben stark Arsenik, ward schwarz und benn vont Magnet

Magnet als Eisen gezogen. Aus der klaren Solution fäl= lete Pflanzenalkali gelben Eisenocher, der im Glühen schwarzbraun und denn nicht vom Magnet gezogen ward.

- 2. Ringe von Lisendrath mit Pulver von diesem Pyrmason bestreuet, in Thon mit Gestübe gemischt, gespackt, in starker weißwarmer Hisezusammengeschweist, so daß das Eisen an der Oberstäche zu sließen anfing. Diesse Lothung sprang nach wenigen Hammerschlägen von einsander, doch ertrug sie ein neues Glühen und Löschen im Wasser.
- 3. Merkwürdig war es, daß da andere Drathenden inwieser Cementation zu Stahl wurden, die mit Phrmasson bestreueten, zwar eine harte Rinde erhalten hatten, aber nicht stahlartig geworden waren und auch durch das Lösschen im Wasser keine Härtung annahmen.
- 4. Der vorgedachte Lisenkönig und Lapis de Tribus pulverisirt und im Probierosen calcinirt, dunstete stark von Ursenik, der auf diese Urt ganz davon geschieden ward. Das Pulver ward 10 auf 100 schwerer, schwarz und vont Magnet nicht gezogen. Dieses Pulver gab mit Emailleglas gute Glasur.
- 5. Lapis Pyrmason 150. Pf. und zerpulverten Stahl 25 Pf. wurden mit schwarzem Fluße und Glase in einem lutirten Tiegel vor dem Gebläse in 12 Minuten zu einem Könige geschmolzen, der nur 45 Pf. wog. Die pechschwarze Schlacke zeigte von viel verschlacktem Eisen, das her man sicher annehmen konnte, daß er etwas über die Hälfte aus Pyrmason bestand. Dieser König ward wenig vom Magnet gezogen, die ein Theil des Arseniks durch die Calcination mit Kohlenstaub ausgetrieben; er war murbe und spröde und schattete im Bruche lichtgrau.
- 6. Lisen r Theil, Bley 3 Theile und Arsenik 2 Theile mit Gestübe zusammengeschmolzen und ausgegossen. Nach deren Erkalten lag das Eisen in Körnern für sich mit eingeschlucktem Arsenik wie der Calcinationsdunst vor dem Blaserohre

46 Eisen mit Arsenik und niehr Metallen.

Wlaserohre zeigte, und von straligem Spiesglas abnlichen Gestüge. Das Blen ausserte keine Zeichen der Beschmistung weder mit Eisen noch Arsenik, und verhielt sich also eben so, als ben No. 8. vom Wismuth gesagt wird.

- 7. Das Verhalten mit Mckel und Robolt ist um so mehr bekannt, da bende selten oder nie ohne Schmischung von Ursenik gefunden werden, so daß man mehr durch ihre Scheidung als Vereinigung beschäftigt wird. In diesen Metallen kann der Ursenik das Eisen oft vor dem Magnet verhelen, welches an mehrern Stellen ansgesühret ist.
- 8. Zu versuchen, ob die Ungeneigtheit des Wismusthes sich nicht durch Arsenik heben lassen werde, wurde I Theise Eisen mit 4 Theisen Wismuth und 2 Theise veissen Arsenik blos mit Gestübe in starker Hise, in einem beschlagenen Tiegel geschmolzen. Benn Ausgießen sies die Mischung dunn, nach dem Erkalten aber lag das Sisen als ein Korn mitten im Wismuthe, von dem es leicht zertrennet werden konnte. Hieben ward solgendes bimerkt:
- a. Der Wismuth war im Aeussern nicht geändert, aber doch so vom Eisen beschmißt, daß der Magnet kleine Stäubchen von demselben zog.
- b. In Scheidewasser lößte sich dieser Wismuth hefstig mit grünlicher Farbe auf. Uls die Solution in hinslänglich Wasser gegossen ward, siel der gewöhnliche weisse Kalk nicht gleich, sondern nach etlichen Stunden sehte er sich in keinen, weissen und klaren Eristallen an dem Bosten und den Seiten des Glases,
- s. Die geringe Beschmitzung von Eisen blieb im Fällwasser, und zeigte sich durch Blutlauge.
 - d. Der gefällete Wismuth vor dem Blaserohr ges glühet reducirte sich auf Kohlen leicht, und dunstete nicht Arsenik. Auch konnte man benm Wismuthmetalle un=

ter dem Treiben in Hilze keine Beschmißung von Urse= nik merken.

- e. Das gebachte Eisenkorn war spröde und leicht zu zerpulvern. In Scheidewasser lößte es sich heftig mit brauner Farbe und schwarzen Grummet auf. Der Masignet zog es stark. Vor dem Blaserohr schmolz es leicht zu metallischem Korn, dunstete daben Arsenik, und gab in stärkerer Hiße Eisenfunken.
- f. Aus der Auflösung in Scheidewasser konnte Vi= triolöl keinen Vitriol fällen, welches die Gegenwart des Arseniks anzeigt (§. 166. No. 2. a.).
- g. Die Solution ließ durch die Verdünnung mit vielem Wasser keinen Wismuth fällen. Solchemnach hatte sich hier der Ursenik mit seinem nähern Freunde dem Eisen verbunden, und den Wismuth einsam gelassen.
- h. Mit sympathetischer Tinte (h. 166. No. 2. h.) ward auch Arsenik zugleich mit Eisen häusig gefället; wel= ches das Gesagte weiter beweiset.

S. 166. Wie das Eisen vom Arsenik befreyet werden kann.

1. Den Arsenik ohne Zerstöhrung des Eisens völlig von demselben zu befrenen, möchte kaum möglich seyn. Ist der Arsenik in einiger Menge benm Eisen, so verraucht zwar im Glühen ein gut Theil desselben mit dem bekannsten Knoblauchdunste, dieses geschieht aber nur ander Obersstädische, die hieben verschlackt wird, denn so lange noch mes tallisch Eisen da ist, bleibt auch Arsenik. Der sicherste Weg der Scheidung ist also das arsenikalische Eisen durch Calcination oder Solution in Schlacke oder Sasran zu verkehren, und denn in mittelmäßiger Glühhise, am bessten mit Zusase von Gestübe, Ruß, Leinöl oder Sägesspäne von Fichtenholz zu rösten. Der Arsenik wird denn zu einem Theil metallisch, und verstiegt von dem zerstörten Eisen

Eisen völlig, welches man denn reduciren kann, und ges wiß sicher vom Arsenik befrenet ist. Darauf gründet sich die Erfahrung, daß, wo man arsenikalische Eisenerze ohne Schaden zu Roheisen verblasen will, der Arsenik vorher durch ein gutes Rösten ausgetrieben werden muß, woben das vorhergegangene möglichste Zerkleinen der Erze nüßstich ist.

- 2. Auf dem nassen Wetze den Arsenik benm Eisen in einer gemeinschaftlichen Austosung in Salpetersäure theils zu entdecken, theils zu scheiden, sind verschiedene Bersuche gemacht, von welchen folgende als Anleitungen zur Erreichung dieses Zwecks anzuführen sind:
- a. Es ist bekannt, daß wenn man stark Vitriolol zu Eisen, in Scheidewasser aufgelößt, gießet, eine Hike mit starkem Rauche entsteht, und die Salpetersäure ausgetrie= ben wird, woben sich das Eisen mit der Vitriolsäure ver= einigt, und als ein fein, weiß Salz oder Vitriol zu Vo= den fällt. Ist aber ein erheblicher Theil Ursenik mit dem Eisen aufgelößt, so entsteht zwar eine milchhafte Trübung, aber keine Fällung des Eisenvitriols.
- b. Mischt man die Solution des reinen Spiesglas= königs in Salzsäure zur Solution des Eisens in Scheide= wasser, entsteht ein gelber Grummet, und unter dieser Farbe sett sich denn das Spiesglas zu Boden. Ist aber auch Arsenis in derselben Solution, so fället sich der Spies= glassönig nicht eher, als bis viel Wasser dazu kömmt, da denn eine mischigte Trübung erfolgt, aus welcher der Spiesglassönig sehr langsam und nach seiner bekannten Art weiß fällt.
- c. Salzsäure, die sonst nicht besondere Würkung auf den Arsenik hat, fället ihn ebenfalls aus der Salpestersäure.
- d. Ben dem Fällen einer sehr arsenikalischen Eisens solution in Salpetersäure mit Alkalien ist zu merken, daß wenn man den Arsenik behutsam dazu thut, der Arsenik

sich anfänglich durch die weisse Fällung zu erkennen giebt, die aber im Unfange balder vergeht; ben völliger Sättigung setzt er sich denn zu Voden, und über ihm das Eisen als ein sehr blasser Ocher. Durch Rochen dieses Kalkes in vielem Wasser kann man den meisten Ursenik auflösen, und ihn so von dem rostfarbenen Eisenocher befrenen.

- e. Eisen mit der Hälfte firen Arsenik geschmolzen, ward von Salzsäure unter Kochen mit hellgelber Farbe aufgelößt. Um Boden lag ein schwarzer Ruß ähnlicher Rost unaufgelößt. Dieser Rost gab vor dem Blaserohre viel Arsenikrauch, und ein klein Korn, das der Magnet start zog. Also konnte man auch hier nicht den Arsenik ohne Hülfe des Feuers völlig scheiden.
- f. Eben dieses arsenicirte Eisen ward gelinde in Vistriolsaure aufgelößt. Daben siel ein weiß Pulver, welsches sich an das Glas hing, und Ursenik oder allenfalls Ursenikvitriol war, der sich in der geschwächten Vitriolssaure nicht auslösen oder in der Auslösung nicht halten konnte, sondern sich nach und nach zu Voden setzte. Hieseurch also kann nicht nur die Gegenwart des Urseniks ents deckt, sondern auch verselbe bennahe völlig geschieden werden.
- g. Auch ben Jink kann man zum Scheiber benber Metalle empfehlen, ob er gleich dieses nicht so ganz volls kommen ausrichtet. Als ein Stud unaufgelößten Binks in eine Solution aus gleichen Theilen Eisen und Arfenik in Salpeterfaure gelegt ward, fallete sich das Gifen als ein blaßgelber Kalk, zunächst am Zinke und um den Eisenocher der Arsenik als ein weisser Gallert. In 24 Stunden war alles zu weissem gelblichem Gallert geworden, ber aus Gi= sen und Ursenik zugleich bestand. Man konnte also zwat bende Mctalle durch den Zink von ihrem gemeinschaftlichen Huflosungsmittel scheiben, in welchem nachher Blutlauge blos Zink fand; die Kalke bender aber zu scheiben, ließ sich nicht mit Genauigkeit bewerkstelligen. Durch Kochen mit Wasser lößte sich zwar ein gut Theil Ursenik auf, aber ber Minm. v. Gifen II. 33.

nachgebliebene Eisenkalk war doch noch sehr arsenikalisch. Das Calciniren im Feuer bleibt immer der sicherste Weg.

h. Besonders dünkt es mir, daß obgleich sympathe tische Tinte, aus Auripigment und ungelöschtem Kalke, wie gewöhnlich, bereitet, den Arsenik aus seiner Solution in Salpetersäure nicht zu fällen vermag, sie doch bende Metalle, wenn sie zugleich in dieser Säure aufgelößt sind, zusammen und ohne Ausbrausen den Arsenik weiß und das Eisen rostfarben fället. Dieses scheint zu erkennen zu geben daß der Arsenik in diesem Falle Phlogiston vom Eisen nimmt, welches sonst einsam mit diesem Fällmittel schwarzen Kalk vom Schwesel phlogistisitt giebt. Solchergesialt kann arssenikalisch Eisen in der Solution auch mit diesem Mittel beutlich zesunden werden.

S. 167. Verhalten des Eisens mit rohem Spies= glase und Spiesglaskönige.

Rein Mineral ist von den Chemisten mehr untersucht als das Spiesglas und bessen Regulus oder Halbmetall, besonders da die Alchemisten aus demselben die Tinctur zur Goldmacheren ziehen zu können glaubten, und die Alerzte von Untimonialmitteln gute Würkung in Krankheiten fan= Robes. Untimonium oder Spiesglas besteht aus einem eigenen-Halbmetalle, mit dem gemeinen Schwefel mineralisiret, und dadurch zu einer Art Rohstein (Skärsten) gemacht. Das Metall vom Schwefel zu befrenen. sind viele Wege; der leichteste ist, das rohe Untimonium mit Lisen zu schmelzen. Dieses hat unter allen Metallen die größeste Reigung zum Schwefel, und macht mit ihm Schlacke ober Robstein, daburch das Metall befrenet wird, welches seine metallische Gestalt annimmt. geschieden wird es-eisenschüssiger Spieoglaekonin (Regulus Antimonii martialis) genennet.

a. Die gewöhnliche Urt den Spiesglaskönig mit Eissen zu bereiten ist: man glühet geschmeidig Eisen in kleinen Stücken,

Studen Magel, Drathenben, Feilspan u. f. f. weißwarm, trägt denn das zerpulverte rohe Untimonium löffelweise barauf, und vermehrt die Hike, damit alles wohl fließe. Denn trägt man trocknen Salpeter löffelweise nach, um dadurch die Verschlackung des Eisens und die leichtere Ub= sonderung des Königs, oder rechter dieses umgekehrt, zu befordern. Das geschmolzene Guth gießt man denn in eis nen mit Fett beschwierten warmen Morfel oder Einguß, und klopft zur Beforderung des Senkens des Königs mit Den Konig trennet man bem Hammer an die Seiten. dem von den gelbbraunen oder schwarzen Schläcken, und reinigt ihn vom Eisen durch 2 oder 3 Umschmelzungen mit Galpeter. In bem Verhaltnisse des Gisens zum Spiesglase sind die Chemisten ungleich. Zerr Lemery erhielt von 16 Ungen Spiesglas und 8 Ungen Lisen. nach 3 Umschmelzungen, jedesmal mit 2 bis 3 Unzen Salpeter einen gestirnten Konig, ber 8 Ungen wog ober 50 pro Cent betrug. Ob hier gleich durch den Schwefel des Spiesglases und ben Salpeter das weisse Eisen verzehret und verschlackt wurde, so zog doch der Magnet das Pulver von diesem Könige, woraus folgt, daß zuviel Eisen ge= nommen, und der Regulus die Würkung des Magneten nicht zu hindern vermochte. Je mehr Eisen man nimmt, je größer wird der Regulus, desto martialischer ist er aber auch. Zr. Baume behauptet, daß auf 1 Pf. Untimo= nium 5 Ungen Gifen genommen werden muffen, und baß denn wenig Ueberschuß vom Schwefel nachgelassen werde, der in den Konig gehen konne.

b. Untimonium ward ohne Eisen langsam calcinirt, und der Schwefel ausgetrieben, den aber der Kalk mit doppelt so viel schwarzem Fluße, Cristallglase und Salz von jeden kreduciret. Der erhaltene König betrug 44 von hundert, und nach sichern Versuchen war dieses der rechte Metallhalt des Spiesglases. Hieraus scheint man schliessen zu können, daß in dem zu 50 pro Cent erhaltenen Könige des Zerrn Lemery nur 6 pro Cent Eisen gewessen, die der Magnet doch sinden konnte.

2 2

e. 集作的

- c. Wisenseilspan 4 loth wurden in einem Tiegelmit 2 toth rohen Spiesglases unter dem Blasen von 10 Mis nuten geschmolzen und als eine Stange gegossen, die 4 toth wog. Die Obersläche derselben war blank, im Bruche wie grauer Stahl und unter dem Hammer spröde. Sie besstand aus ohngesehr 3 Theilen Eisen und 1 Theil König und ward vom Magnet wie rein Eisen gezogen. Die Schlacke war schwarz glänzend und schied, sich leicht vom Metall. Hr. Vollet merkt an, daß diese Composition im Finstern mit Stahl gerieben, phosphorische Funken gezbe; meine Stange aber ließ sich dieses vom Reiben mit der Feile nicht merken.
- glaskönig in allerlen Verhältnissen durch Schmelzen ver einigen; da aber der Schwefel, der das Schmelzen des Eisens mit rohem Spiesglase erleichtert, hier nicht ist, so wird so starke Hike, als zum Schmelzen des Eisens selbst erfordert; sonst erhält man blos den Spiesglaskönig ein= sam. Hr. Baume erhielt aus Zusammenschmelzung ei= nes Theils geschmeidigen Eisens mit 2 Theilen Spiesglass könig eine sehr harte Composition, die sich unter dem Ham= mer wenig platten ließ und im Bruche kleine weisse Facet= ten zeigte. Ich fand ben dieser Zusammensekung Fol= gendes:
- e. Martialischer oder mit Lisen bereiteter Spies= glaskönig 25 Pf. zerkleint und Robeisen Bohrspan 25. Pf. wurden in einem lutirten Tiegel mit 3 Cent. schwarz zen Flußes, ½ Cent. Glas und ‡ Cent. Borar alles mit verskrachtem Salze bedeckt, 25 Minuten vor dem starkgesenden Gebläse der Probeesse erhalten. Der erhaltene König war rund und wog 44 Pf., hatte also 12 auf hundert durch Abbrennen verlohren, welches meist auf Rechnung des Eisens geschrieben werden konnte; dennoch zog der Magnet den König stark. Er war ziemlich hart, aber spröde. Der kleingeschlagene König lösete sich in Scheidewasser nur wenig und mit gelber Farbe auf; das meiste ward zu Cietrongele

trongelbem Pulver zerfressen, welches ausgesüßt und caleinirt ward, dadurch es eine graugelbe Farbe annahm. Nach Proben war es reiner Spiesglaskalk. Aus der gels ben klaren Solution fällete sixes Phanzenalkali lichten Ocher, der das aufgelößte und nun geschiedene Eisen war.

- f. Mit Lisen bereiteter Spiesglaskönig 150 Pf. und Stahlpulver 50 Pf. wurden auf vorbesagte Art mit schwarzem Fluße, Glase und Salz ohne Gestübe in starker Hiße, unter 15 Minuten Blasen geschmolzen und gaben einen König 186 Pf. schwer. Es waren also 14 Pf. verlohren, die wie die schwarze Schlacke merken ließ, vom Eisen zu senn schienen. Diese Mischung, die aus 3 Theis len Spieglaskönig und kaum 1 Theil Lisen bestand, war unter dem Hammer sprode und nicht hart; im Brusche weißgrau, matt, wie Roheisen, blättriger Tertur; ward aber nicht merklich vom Magnet gezogen, welches besonders schien.
- g. Der vorige Versuch ward blos mit dem Untersschiede, daß ich ein wenig Kohlengestübe zusetzte, wiesderholt. Der erhaltene König war fast nur halb so groß und wurde vom Magnet stark gezogen. Sollte hiesben nicht das Gestübe zum Magnetismus entweder durch die Erhaltung des Phlogisions vennu Eisen oder vermuthslicher dadurch, daß es die Versliegung des Spiesglaskönigs beförderte, bengetragen haben? das letztere bestärkt sich das durch, daß die vorherige Mischung s. die der Magnet nicht zog, nach dem Glühen stark von demselben gezogen ward. Vergleiche h. 38. No. 10.

§. 168. Eisen mit Spiesglaskönig und mehrerne Metallen zugleich.

Da ver reine Spiesglaskönig von Luft und Feuchtigs keiten nicht angegriffen wird, sondern seinen metallischen Glanz unverändert behält, so ist er für verschiedene Metallscompositionen, besonders für Reflexions und andere Spiestel ein nützlicher Zusaß. Um besten nußt er hiezu ohne D3

Zusaß von Eisen; da aber das Eisen diesem sproden Halb=
metalle næhr Stårke giebt, so mochte es für andere Sachent
doch wohl eine nühliche Versehung sehn. Wie sich der
Spiesglaskönig mit Lisen und Aupfer zugleich vershält, ist schon §. 142. No. 4. i. und daß er zum Vereini=
gungsbande zwischen Zinn und Lisen dient §. 147. No. 6.
7. und 11. angesühret.

- 2. Martialischer Spiesglaskönig, der 8 in 100 Eisen hielt i Theil mit 4 Theilen Jinn und ‡ Theil Kuspfer zusammengeschmolzen, gab hartes Zinn, welches gut in Formen floß, halbschmeidig war'und im Bruche feinem Stahl glich. Es ließ sich gut arbeiten und drechseln, vertrug aber kein stark Prechen.
- b. Zinn 3 ½ Loth, Messing und Martialischer Spiesglaskönig von jedem Loth gab für Dratharbeit noch ein nüglicher weiß Metall oder gehärtet Zinn. Ich gebe zu, daß die bekannte Zusammensekung aus 3 Theilen Inn und 2 Theilen Ink eben so gut und noch wohlfeiler ist; aber Mischungen ohne Eisen gehören nicht hieher.
- c. Als gleiche Theile Lisen und Spiesglaskönitz mit & Bley geschmolzen wurden, vereinigten sich die ben= ben erstern gut; das Blen aber war für sich und mit Spiesglaskönig wenig beschmikt, aber vom Eisen ganz fren.

Wie sich Lisen, Spiesglaskönig und Bley im Schriftgiessen zc. verhalte, siehet man im h. 152. Wie Spiesglaskönig zur Vereinigung des Bleyes und Lissens, wenn Rupfer dazu kömmt, benträgt, ist h. 142. No. 4. b. angeführt, und vom Lisen und Spiesglaskönig mit Robolt h. 162, Wismuth h. 171. und Jink h. 175. c. gehandelt.

§. 169. Wie Eisen und Spiesglaskönig geschieden werden.

1. Es ist schon angeführt, daß wenn Eisen in geringer Menge, so daß es der Magnet kaum rügt, im Spiesglaskonige

ist, es auf dem Schmelzwege ausgeschieden werde, wenn man es so oft und jedesmal mit Zusaße etwas trocknen Salpeters schmelzt, bis die erhaltene Schlacke eisenfren fällt. Ohne Vorsicht ben der Urbeit geht hieben viel Svies: glaskonig verlohren.

- 2. Sind bende Metalle in gleicher Menge, oder ist nur wenig Spiesglaskonig im Eisen, so muß man das Untimonium als fluchtig durch die Calcination austreiben. Hieben aber muß auch das Eisen in Kalk oder Safran ver= wandelt werden, weil es mit diesem Halbmetalle auf die Urt, als benm Ursenik angeführt, verbunden ist, nehms lich so lange das Eisen in metallischer Gestalt bleibt, konnen diese Halbmetalle nicht davon geschieden werden; mit bem Kalke des Eisens haben sie im Feuer keine Gemein= Eine Mischung aus gleichen Theilen Eisen und Spiesglaskönig schmelzt vor dem Blaserohr auf Kohlen mit zugesetzem Borar leicht, daben das Eisen bald ver= schlackt, und das Metall des Spiesglases scheidet sich von demselben ganz rein, als ein metallisch Korn, welches man gleich abkühlen muß, wenn es nicht in Rauch ver= schwinden soll.
- 3. In Unsehung ber vom Eisen wischiebenen Eigen= schaften des Metalles des Spiesglases auf dem nassen We= ge, als daß es sich in Salpetersaure nicht vollkommen auf= lößt, sondern nur zerfressen wird; daß es sich in Vitriol= saure nicht wohl und in Flußspathsaure gar nicht auflößt; daß es aus seiner Auflösung in Königswasser mit reinem Wasser gefällt werden kann, und in bergleichen kann man Diese Mischung auf mehrerlen Art scheiden. Wie man bas Eisen davon durch Scheidewasser scheiden konne, ist schon vorher angeführt.
- 4. Die S. 167. c. beschriebene Zusammenschmelzung aus 2 Theilen Eisen, und 1 Theil roben Spiesglase gab einen eisenreichen König, in den auch Schwefel gegangen Er ward in Königswasser mit gewöhnlicher Behut= samkeit aufgelößt, so nemlich, daß man ein Stuckchen nach D4.

bent

dem andern, so wie es sich nach und nach, ohne Warme solviren konnte, in das Menstruum warf. Hiedurch ward eis ne klare, schwefelgelbe Auflösung des Eisens und Spies= glases zugleich erhalten. Der in die Mischung unter dem Schmelzen gegangene Schwefel, schied sich hieben in kleis nen schwarzen schwimmenden Partikeln. Als die filtrirte Solution mit hinreichendem Wasser verdunnet mard, fiel das Spiesglasmetall als weisser Kalk, und das Eisen blieb aufgelößt; nachher ward es mit Alkali als branndgelber Ocher gefället. Auf diese Art dunkt mir, daß man die Scheidung bender am reinlichsten verrichten könne; den Spiesglaskalk suffet man denn gut aus, und den Gisens ocher glühet man nach dem Aussüßen. Mehrere Scheides wege, die sich auf die Kenntniß ber Verwandtschaft ber Metalle, und deren Verhalten in verschiedenen Austoses mitteln grunden, übergehe ich.

S. 170. Von dem Verhalten des Eisens mit Wismuth.

Im Schmelzen will sich der leichtstüssige Wismuth, der in so vielen Eigenschaften dem Blene gleicht, mit dem Eisen nicht gut zu einer gleichen Mischung bringen lassen. Brandt schmolz Theile Wismuth und 1 Theil Lisen zusammen; die Mischung glich Wismuth. Zenkel schmolz 3 Theile Wismuth mit 1 Theil Lisen; diese Misschung ward noch stark vom Magnet gezogen. Baume vermuthet, daß sich diese Metalle nicht vermischen lassen. Von meinen in dieser Sache gemachten Versuchen will ich das solzende anführen:

a. Robeisen und Wismuth gleiche Theile schmols zen mit Glasgalle und Kochsalz, zwar schon nach dem Blasen von 5 Minuten; aber der größeste Theil des Wiss muths lag vor sich und ein kleiner Theil desselben sag stecks

weise in dem undichten und sproben Gifen.

Borar, etwas Glas und Kochsalz geschmolzen, verhielt sich eben so,

e. Stahl

- e. Stahl I Theil, mit 3 Theilen Wismuth in einem beschlagenen Tiegel, blos mit Gestübe geschmolzen, misch= te sich nicht; der Stahl war zu kleinen geschmeidigen Klumpchen gestiescht, und der Wismuth lag für sich.
- d. Stahlpulver I Theil, und Wismuth 2 Theile, mit doppelt so viel schwarzem Fluße, etwas Glas und Koch= salz geschmolzen, gab eine gleiche, rothliche, Wismuth ähnliche Mischung und die Schlacke dunkelgrun Glas. Der Magnet zog das Metall in großen Stücken. Die Vereinigung war doch nicht genauer, als daß der Wismuth in schwacher Glühhise tropfenweise ausseigerte, und das Eisen als eine leere tarwe hinterließ.
- c. Eben diese Mischung ward mit eben so viel Fluße, aber mit Zusaß von etwas Gestübe versucht; der König siel nicht sogleich, sondern vom gefrieschten Eisen knotig, wozu der Kohlenstaub bengetragen zu haben schien. Das Glas siel eben so schwarzgrün. Die Metallmischung färbete benm Umschmelzen allemal das Glas grün; die Metalle aber vereinigten sich im Umschmelzen nicht genauer, wenn nicht wie vorhin gesagt, recht starke Hiße angewendet ward.

S. 171. Vom Eisen und Wismuth mit mehrern Metallen zugleich.

Wie sich Eisen mit Wismuth in der Mischung mit andern Metallen verhalten, zeigen einige benm Zinn h. 147. No. 3, 4 und 7 angeführte Versuche. Man sieht daraus die Ungeneigtheit des Wismuths zur Vereinigung mit Eisen, welches er gern ganz fahren läßt, so bald ein ander Metall, zu welchem Wismuth oder Eisen nähere Verwandtschaft hat, vorhanden ist, Solch Metall wird denn durch die Dazukunft des Wismuths zur Vereinisgung mit dem Eisen ungeneigt, wie gem es sich auch allein mit demselben verband, wie man aus dem angeführten Ersempel mit Zinn ersehen kann. Wie sich Arsenik ben dieser Misempel mit Zinn ersehen kann. Wie sich Arsenik ben dieser Mise

D 5

schung

schung verhält, siehet man aus h. 165. No. 8, er vereinigt sich nehmlich mit dem Eisen und läßt den Wismuth für sich.

Lisen 25 Pfund, Spiesglaskönig 50 Pfund, und Wismuth 50 Pfund, schmolz mit Kohlenstaub dunn und ließ sich gut ausgiessen. Der König war spröde und unsgleich. Oben lag das Eisen mit Spiesglaskönig zu einem stahldichten Metalle vereinigt und ward vom Magnet gezogen. Wismuth lag darunter, hing mit dem gedachten Metalle festzusammen, war aber vom Eisen und Spiesglasskönig gleich fren, wie der Magnet und auch die Auslösung und Fällung zeigte.

S. 172. Von Bedeckung des Eisens mit Wismuth.

Zerr Meumann führt in seiner Medicinischen Ches mie, in dem Kapitel vom Wismuthe eine Urt Versilbe= rung von Wismuth auf Lisen an. Man soll Umal= gama von Wismuth und Quecksilber machen, das Eisen vamit bestreichen, und das Quecksilber über Feuer abraus chen lassen, dadurch denn der Wismuth recht fest am Ei= sen haften wurde. Wer das Verhalten des Quecksilbers zum Eisen nur einigermassen kennet, wird ohne Versuche vorher sehen, daß das Umalgama von Wismuth oder ans bern Metallen auf Eisen nicht haftet. Wenn man das Eisen vorher mit einer Aupferhaut überzieht, wie &. §. 131. 132. gelehret worden, haftet zwar das Umalgama mit Hülfe des Quikwassers; wenn aber das Quecksilber wic ben dem Vergulden über Feuer abgeraucht wird, so liegt der Wismuth auf dem Gisen als ein grauer Kalk, ber leicht abgewischt werden kann. Ausser dem Golde haftet auch kein Amalgama auf Eisen, ober anderm Metalle, welches nach dem Verrauchen des Quecksilbers, mit metallischem Glanze erscheint.

Tropfelt man Wismuthsolution mit Scheidewasser gemacht, in viel Wasser, so fällt der Wismuthkalk, wie bekannt, in weissen, glänzenden Schuppen. Legt man rein Eisen in die Solution, so fällt der Wismuth schwarz wie Ruß auf dasselbe. Ein einzigmal resiscirte sich der Wismuth an einigen Stellen des Eisens, als blanke Verssilberung. Über diese Versilberung überall gleich zu erhalten, hat auf alle disher versuchte Urten, weder auf blossen Eisen, noch wenn es mit einer Aupferhaut überzogen worden, glücken wollen. Zinn wird zwar durch zugessetzen Wismuth härter, aber auch wie bekannt spröder, und in diesem Vetrachte ist der Wismuth benm Verzinnen des Eisens von keiner guten Würkung.

§. 173. Vom Scheiden des Eisens vom Wismuth.

Da sich Wismuth schwerlich mit Eisen verbindet, so ist er auch leicht abzuscheiden. Es ist schon angemerkt, daß auf dem trocknen Wege eine Mischung aus Eisen und Wismuth auf Feuer, besonders mit harzigen Wesen, als fettem Kienholze ze. unterhalten, in mäßiger Glühhiße den Wismuth tropfenweise fahren, und das Eisen als eine Larve zurück läßt. Eben so seigert sich auch dieses unter allen am leichtesten schmelzende Metall aus den Eisenerzen, und allen Metallen, die nur in starker Glühhiße schmelzen. Durch solche Seigerung bringt man in teutzschen Bergwerken den Wismuth aus den Kobolterzen, wos ben der Kobolt mit Eisen, und den vorhandenen Benarzten, in den sogenannten Wismuthgraupen nachhleibt, woraus denn Smalte geschmolzen wird.

Auf dem nassen Wege loset sich die zusammengeschmolzene Mischung von Eisen und Wismuth in Scheidewasser mit Heftigkeit auf. Tröpfelt man diese Solution in Wasser, oder mischt sie mit Wasser, so fällt der Wismuth als weiß glimmernd Pulver, das als Magisterium Wismuthi bekannt ist, zu Boden; das Eisen aber bleibt im Fällwasser. Rein Wasser läßt jedoch immer noch etwas Wismuth int-Fällwasser benm Eisen; wendet man aber zugleich etwas

Salzsäure ober in Wasser aufgelößt Kochsalz an, so ist die völlige Fällung sicherer. Ohne Verdunnung der Golution in Wasser, fället Salzsäure ben Wismuth nicht. Das Eisen wird aus dem Fällwasser mit Alkali ohne Aufwallen rostfarben niedergeschlagen. Legt man rein Eisen in eine Wismuthsolution und verdunnet sie benn mit Wasser, so fällt zwar wie gesagt, burch die nahere Unziehung der Saus re zum Wasser als zum Wismuthkalk ein Theil beffelben weiß, das übrige aber pracipitirt sich als ein schwarzer Schlamm auf das Gisen, und mischt sich mit dem eigenen Ocher des Eisens. Bende geben nach dem Aussüssen und Trocknen mit Gunumiwasser gerieben, bem besten dinesi= schen Tusche wenig nach; nur haftet Diese Farbe nicht so fest auf dem Papiere, und läßt sich mit nassen Fingern leicht verwischen.

§. 174. Vom Eisen und Zink in der Zusammen= schmelzung.

Die Metallurgen sind wegen der Vereinigung bes Eisens und Zinkes durch Schmelzen, ungleicher Meinung. Zentel (Pyritologie S. 414.) sagt: daß Eisen und Zink einen silbergleichen, aber harten König geben, den der Magnet stark ziehez- sagt aber nichts von der Proportion zwischen benden und der Art der Vereinigung. Rramer behaup= tet auch, daß dieses thunlich sen, wenn man das Eisen vorher im Tiegel bis zum Schmelzgrade glühe und denn den Zink zuseke. Brandt außert sich dagegen (Abhandl. der Schwed. Acad. für 1751.) daß ver Zink von der stren= gen Hilze, die das Schmelzen des Eisens erfordere, verbrenne, und also bende Metalle gar nicht zusammenge=. schmolzen werden konnten. Mehrerer Schriftsteller, die die= se Vereinigung behaupten, ober für unmöglich halten, zu geschweigen.

Die Matur vereinigt bende Metalle oft, in dem weis sen achner =, ungerschen = und polnischen Galmeye, beson= ders in den allgemein bekannten Blenden, häusige Schwefelsäure bas Band der Vereinigung zu sennt

scheint.

scheint. Durch Kunst aber will es mit dieser Vereinigung nicht fort, am wenigsten durch Schwefel, der das Eisen einsam angreift und den Zink läßt. Ben Lüttich und mehr Orten, besonders wo die sogenannten Stahlgrapen gegossen werden, sind zinkhaltige erdartige Lisenerze, aus welchen benm Schmelzen im Hohenosen deutliche Zinkblumen sublimiren. Es ist aber noch unabgemacht, ob dieses harte Eisen, weil es weiß und sprode ist, würklich zinkhaltig sen, welches Zr. Geh. R. Gerhard glaubt, und es für die Ursache der Kaltbrüchigkeit hält. Dieses wäre wider Zenkels Versuch, nach welchem man vermuthen sollte, daß das Eisen vom Zinke eher zähelals kaltbrüchig werde. Ich habe indessen zur Erforschung des Vershaltens des Eisens mit Zink verschiedene Versuche gemacht, und unter denselben auch folgende:

- 1. Verschiedene Arten Roheisen und Stangeneissen, auch Stahl wurden im Tiegel mit Inkblumen, die sich in Messingwerken sublimiren, theils in weissen, sogenammten Ungerschen Galmen gepackt, und benm Stahlebrennen 12 bis 14 Tage cementiret. Das Roheisen ward, wenn es in dünnen Scheisen und grell (härdsatt) war, geschmeidig; der Stahl verlohr seine Härte, und das gessichmeidige Eisen ward noch weicher, wie auch schon h. 73. III. angemerkt ist. Der Galmen, in welchem der Magnet vorher kaum Spuren von Eisen fand, ward num fast als reiner Eisenseilspan gezogen.
- 2. Wenn man den Jink als Metall auf glühend Eisen trägt, geräth er gleich in Flamme und verzehrt sich unter Prasseln völlig. Es ward daher die Vereinisgung bender Metalle in Kalkform, und die Reduction der Kalke versucht.
- 3. Rothen Galmey, der sehr eisenhaltig schien, aber doch nicht vom Magnet gezogen ward, machte ich mit teinol und wenig Kohlenstaub zu einem Klumpen, der int einem beschlagenen Tiegel & Stunde vor das Gebläse kam. Der Galmen ward nicht metallisch, sondern zu schwarzem Pulver,

Pulver, das der Magnet stark zog, aber keine Zeichen von Zink äußerte. Der vorgedachte im Stahlofen gebrannte eisenhaltige ungersche Galmen No. 1. eben so behandelt, gab einen undichten Eisenkönig, der 42 pro Cent betrug, für der Feile weich, sprode und von schwachem Zusammen= hange war. In Scheidewasser aufgelößt gelatinirte er von eingemischter Benart. Aus der klaren Solution fällete Ulkali einen mehr als gewöhnlich rothen Kalk, der unter dem Glüben mit Gestübe durch eine blaugrüne Flamme Zeichen von Zink gab.

- 4. Zu erforschen, ob nicht Eisen und Zink durch res ducirende Flüsse zusammen ausgeschmolzen werdenkönnten, nahm man sehr zinkhaltigen und rostigen englischen Galsmey, der in vorhergegangner Calcination 35 ½ auf hunsdert verlohren hatte, mit gewöhnlichem Eisensluße fürs Gebläse. Es gab aber nur einen kleinen König der 2 pro Cent betrug, und oben auf dem grüngelben Glase lag. Der Magnet zog ihn schwach und Vitrlossäure lößte ihn nicht auf; dieses that Scheidewasser zum Theil, das ben das nachbleibende zinnoberroth war, welches mit blosssem Eisen nicht so geschieht. Dieses rothe Nachbleibsel färbte vor dem Blaserohr Borarglas nicht, sondern versschwand und schien der Rest der Grundmaterie des Zinks zu sehn.
- 5. In Betracht der Beständigkeit der Zinkblumen in geschloßnem Feuer wurde feiner Roheisenbohrspan mit $\frac{1}{4}$ Inkblumen in einem mit einem Deckel verschlossen men Tiegel in die Hiße eines Windosens, wie sie das Schmelzen des Roheisens erfordert, gebracht. Nach mehr als einer Stunde aber war das Roheisen ungeschmolzen und die Späne so weich, daß sie sich sehr dunn ausschlagen ließen. Us ich Kohlengestübe zusetzte, schmolz das Roheisen und konnte ausgegossen werden; es war nun für den Hammer hart, für die Feile aber ziemlich weich, ließ sich etwas platten und war im Bruch weiß, wie umgeschmolzen Roheisen gewöhnlich.

Aus diesen und mehr nicht angeführten Bersuchen merkt man, daß der Zink das Eisen eher weich als sprode macht; ob aber etwas Zink im Schmelzen ins Eisen gegansgen, war schwer zu entdecken.

S. 175. Vom Eisen und Zink mit mehr Metallen zugleich.

- 2. Aus dem, was h. 142. vom Zusammenschnielzen des Kupfers mit Eisen und mehr Metallen gesagt ist, sind det man, daß wenn Iink und Kupfer vorher vereinigt waren, auch das Lisen mit demselben zu einem kleinen Theile in eine gleiche Mischung gehen könne, weil Eisen und Zink mit dem Kupfer gleich verwandt sind. Eine Zussammensehung aus 2 Theilen Rupfer und 1 Theil Iink, zusammen 14½ toth wurde mit noch 3 toth Iink und kloth Roheisenbohrspan geschmolzen und ausgegossen. Die Masse war aussen hochgelb, ward durch Feilen blaß und lief denn an der kuftwieder gelb an. Der Magnetzog sie stark und die gelbe Farbe und der Zuwachs des Gewichtes zeigten vom ausgenommenen Zink. Sie war doch weniger geschmeidig als Messing und wollte nicht mehr Eisen aufznehmen, welches sich in kleine Frieschen wieder abschled.
- b. Jinn und Jink gleiche Theile in einer gleichen Mischung mit & Roheisenbohrspan geschmolzen, bewürkte, daß ein großer Theil Zink verbrannte und die Mischung ein hartes und geschmeidiges Zinn ward, in welchem der Magnet kein Eisen entdeckte; sondern es schien, als wenn die Gegenwart des Zinks das Zinn zur Aufnahme des Eissens ungeschickt gemacht habe.
- c. Vorhin ist angemerkt, daß der Spiesglaskönig in gewissen Fällen zum Vereinigungsmittel zwischen Eisen und Blen dienen könne u. s. f. Ich versuchte daher zuerst Ink mit Spiesglaskönig mit Lisen gemacht zusamsmen zu schmelzen, in Hosmung diese Mischung nachher mit Eisen zu vereinigen. Ben dem ersten Schmelzen verbrann= te Zink mit Prasseln und ein gut Theil schied sich als Blu-

men oder als ein weisser Kalk ab. Doch hielt der nachges bliebene König ein gut Theil Zink. Bon bemfelben zers fraß Scheidewasser den Spiesglaskonig, der Zink aber ward aufgelößt und nachher mit mildem Alkali gefället. Die Mischung von Spiesglaskönig und Zink ward auf Robeisenbohrspan, ber in einem Tiegel roth glubete ge= seket, mit Gestübe bedeckt und die Hike bis zum guten Rluße der Materie vermehrt. Nach dem Ausgießen fand man sie in viele Korner vertheilt, von welchen einige vom Magnet gezogen wurden. Der größeste König war sehr sprode und im Bruche fabenhaft wie Alabastrit. Der Ma= anet rubrte kein Staubchen besselben. Dennoch bestand Diese Mischung aus den dren Metallen gemeinschaftlich, wie Auflösungen und Fällungen beutlich zeigten, obgleich noch ein großer Theil Eisen im Gestübe ungeschmolzen lag.

d. Mit weissem Arsenik will sich der Zink noch we= niger mischen. Ein Theil Zink lag besonders und der Urs senik hatte sich mit dessen Kalk zu einer klaren, glasigten Masterie vereinigt, die die Salpetersäure nicht angreisen wollte.

e. Zink mit Arsenikkönig ließ sich gar nicht zusam= menschmelzen, sondern der Arzenik sublimirte sich theils schwarz Mulver aussen auf die überbliebenen Zinkreste. Sol= chemnach scheint der Arsenik gar nicht zum Vereinigungs= mittel zwischen Zink und Eisen dienen zu können; auch hat man keinen Anlaß von einer solchen Zusammensetzung ei= nigen Nutzen zu hossen.

S. 176. Vom Abscheiden des Eisens vom Zink.

Obgleich Eisen und Zink, wie vorhin gesagt, schwerlich zusammengeschmolzen werden können, so sindet man sie doch oft und leicht in Aussosungen in Säuren ben einander. Der weisse Zinkvitriol oder Galizenstein der Apotheker enthält ein gut Theil Eisen, welches sich aus der Solution in Wasser, wenn sie lange an einem warmen Ort steht,
nach und nach scheidet, indem sich das Eisen als Ocher zu
Boden sist. Diese Scheidung wird durch öfteres Auskochett,

chen, Filtriren, Cristallisiren und burch ben Zusaß neuen Zinks befördert. Diese Absanderung geschieht nicht immer · vollkommen und es bleibt oft etwas merkliches vom Eisen in der Austösung des Zinkst, welches die Blutlauge, so wie in allem Galikenstein, burch Berlinerblau rügt. man zur Auflösung des eisenhaltigen Zinkvitriols, so lange Blutlauge gießt, als Berlinerblau fällt, so erhält man das weisse Eisen als grünlichblau Berlinerblau vom Zinke abzesondert, der meist völlig im Fällwasser aufgelößt bleibt, und daraus mit reinem Alkali als weisser Kalk niederge= schlagen wird, wenn man nur vorher ein wenig Vitriol= Dieser Kalk ist aber boch nicht völlig von faure zusekt. Eisenfregen Zinkvitriol muß man also von Eisen fren. reinem Zinke durch Auflösung in Witriolfaure und Eristalliss Ben diesen und ahnlichen Versuchen, ben ren bereiten. welchen es auf die Entdeckung der mindesten Spur des Eisens ankömmt, muß man sich zuförderst wegen der Bluts lauge (f. 202.) versichern, die immer eine Portion Ber= linerblau aufgelößt enthält, welches, wenn es sich nieder= schlägt, mit Unrecht auf Rechnung des Zinkvitriols geschrieben würde. Dieserwegen muß man die Blutlauge entweder nach Br. Prof. Winterls Methode auf= kochen (in Osterreichers lateinisch. Dissertat von den Wassern in Ofen, teutsch. in Pfingsten Magazin für Upotheker 1c.) oder mit ein wenig eisenfrener Saure vers setzen, welche das in der Blutlauge aufgelößte Berliner: blau fället.

S. 177. Wom Werzinken des Gisens.

Des Zerrn Malouin Abhandlung vom Zinne und Zinke (Pariser Abh. für 1742) enthält viele Versuche zur Untersuchung des Zinks. Vom Verzinken aber führet er nur kurzlich an: "daß wenn der Zink auf der Oberstäche "des Eisens haften soll, das Eisen recht rein und denn mit "Salmiaksolution gebeizet senn muß. Man taucht es "denn in schmelzenden Zink, und zieht es gleich wieder "heraus. Auf diese Weise, sagte er, erhält man einen Kinm. v. Eisen II. B.

"weissen Ueberzug des Eisens, der fester als die Berzin= nung zu halten scheint., Die Sache war schon vor des Zerrn Malouins Abhandlung bekannt, und scheint in . vielen Fallen, besonders für kleine Sachen, Pferdege= schirre und andere Beschläge, Sporen, Schnallen zc. die einer stärkern Mußung, als die Verzinnung erträgt, unterworfen sind, sehr nüglich, denn der Zink haftet sehr fest am Gifen, widersteht der Abnußung vielmal langer als Zinn, und hat nicht die Unbequemlichkeit des 216= schmukens und des üblen Geruchs des Zinnes. Berginken ist aber die Unbequemlichkeit, daß er sich nicht so dunn und so gleich auftragen läßt, sondern daß dessen Unebenheiten durch Feile oder Bimstein weggenommen werden mussen. Zu Kochgeschirre ist er auch allein zu theuer und unschicklich, weil man dessen Oberstäche nicht mit fetten ober harzigen Dingen wider das Abbrennen schüßen kann, da sie die Hiße, die das Schmelzen des Zinks erfordert, nicht ertragen konnen. Ben angestellten Wersuchen habe ich gefunden, daß der Zink auf blankenr Eisen auch ohne Salmiak, der in dieser Hike bald ver= fliegt, gut haftet. Hieben ist auch anzumerken, daß wenn ber Zink auf dem blanken Gisen recht fest sigen soll, lette= res so lange im Zinke bleiben muß, bis es mit demselben einerlen, nehmlich die Schmelzhiße des Zinks angenom= men habe.

S. 178. Von den neuen entdeckten metallischen Substanzen, nebst Anmerkungen ben Vermischung des Eisens mit andern Metallen und deren eigenthümlichen Schwere.

Ausser den vierzehn bisher bekannten Metallen, mit welchen das Eisen im Vorherigen versucht wurde, ist man in den letzten Jahren auf die Spur einiger Mineralien gestommen, die nach allem Ansehn die Grundmaterien neuer und besonderer Metalle enthalten. Deren Schwere, Versundgen Gläser zu färben, und auch deren Neigung sich durch

durch Blutlauge fällen zu lassen, sind Eigenschaften, die nur Metallen zukommen, und die metallische Natur dieser Substanzen schon genug barzuthun scheinen, welche ausser allen Zweifel gesetzt senn wird, wenn man sie für sich ober mit andern Metallen wird reduciren ober sie zu dem metallischen Glanz und Unsehen der übrigen wird stringen kon-Der unzureichende Vorrath an diesen Substanzen hat michtgehindert deren Verhalten mit Gifen zu versuchen, welches hier ber eigentliche Gegenstand ift. Ich will da= ' her doch das wenige, was ich hinzufügen können, und mir von den Versuchen anderer zur Kenntniß gekommen, bier anführen.

1. Für bas erste ist bas Halbmetall zu halten, wel= ches aus der mit Wasser verdunneten Auflösung des kalt= bruchigen Eisens in Vitriolfaure niederfällt, und sich leicht, blos mit aufgestreuetem Borar in der Grube einer Kohle, in der man es in einem Tiegel fürs Geblase bringt, redus ciren läßt. Hievon bat ber Ritter Bergmann in seiner Ubhandlung Analyses Ferri &. 76. (4to Ups. 1781) Mach= richt gegeben. Fast um eben die Zeit machte auch ber Gr. Zofapotheker Meyer in Stettin seine damit angestellten Reductionsversuche bekannt. *) Daß eine metallische Materie die Ursache der Kaltbruchigkeit senn konne, habe ich (f. 121. No. 2.) für wahrscheinlich angesehen, und denke weiterhin mehr nachzuspüren, was für Eigenschaf= ten solch Eisen erhält, wenn dieses neue Halbmetall davon geschieden worden, und wie sich gutes Eisen, wenn es ba= mit versett worden, bezeigen wird.

2. Jm

*) Meyers Versuche mit dem Eisen in Schriften der Berlin. Gesellsch. Maturforscheuder Freunde 1. B. 8. 1780. Deffen Bersuche mit ber im Gugeisen entbeckten weiffen mes tallischen Erbe. Ebendas. im 2. B. G. 334.

Deffen Berfuche zur nahern Renntnig des Waffereisens (Hydrosiderum) eines neuen Metalles. Chendas. 3. 3. S. 380 2c. Aus diesen Untersuchungen erhellet, bag Meyer diese metallische Erde, oder sein sogenannt Wassereisen vor

Bergmann entbecft hat. D. U.

68 Neuerlich entdeckte metallische Substanzen.

2. Im f. 62. No. 4. ist etwas von der Molybdena und dem aus derselben gebrachten Salbmetall, Molyb. denum angeführet. Die Zusammenschmelzung desselben mit Eisen versuchte Br. Zielm auf die Weise, daß er derbe Molybdena von Bispberg durch Rösten auf das ge= naueste vom Schwefel schied. Von diesen gelben Blus men wurden 29½ Eg mit 128 Eß Borspan von grauen Robeisen ohne weitern Zusaß in einem lutirten Tiegel E Das Roheisen war Stunde in Schmelzfeuer erhalten. zwar geschmolzen, es hatte aber oben drusige Zacken, die ber Magnet zog und nach Feilstrichen blank erschienen. Der übrige König verhielt sich eben so, und alles mog 138% UB. Es schien, daß das Phlogiston des Roheisens nicht zur Reduction aller Molybbenaerde zugereicht und ihm hiedurch einige Geschmeidigkeit und Weiche mitgetheilt Die Mischung ward mit schwarzem Fluße, Glase und Borar in eben so langer Zeit umgeschmolzen, und gab ein halbschmeidig Korn, im Bruche weiß, würflich glim= mernd, besonders aussen, wo es sich auch leicht feilen ließ. Nach einer neuen gleichen Umschmelzung ging die Tertur ganz burch, das Korn aber war nicht weiter geschmolzen; sondern behielt sseine vorige Gestalt unverändert; es mog nun fast 120 Uß. Scheibewasser ließ von demselben viel Molybbenaerde unaufgelößt. Aus der Auflösung in Vi= triolsäure, die unter häusigen Schaumperlen geschahe, fiel durch angemessenen Zusaß von Alkali anfänglich Eisen; die darüberstehende Solution ward nachher blaulicht, so wie die von Molybdena in Vitriolfaure zu senn pflegt. Hierinn scheint sich Molybbena von dem unter No. 1. an= geführten noch namenlosen Metalle, *) welches die Ur= sache der Raltbruchigkeit des Gisens senn mochte, zu unter= scheiben; ausserdem aber ists möglich, daß mehrere beson= dere Metalle diese Würkung auf Gisen haben konnen. Aber poir

^{*)} Meyer, der Entdecker besselben nennet es Wassereisen Hydrosiderum Schrift. d. Berl Naturf. 3. B. S. 380. und der Ritter Bergmann Siderum. D. U.

von allen diesen wird uns die Zukunft näher unterrichten; hier wird h. 247. noch etwas davon vorkommen.

3. Die britte metallische Grunderde ist die, welche in Vereinigung mit Kalk in den sogenannten Schwerstein (Tungsten) eingeht, und die Hr. Scheele (Ubhandl. ber Schwed. Ukad.) zu scheiden lehret. Diese Erde hat die unter No. 1. angeführten Eigenschaften, welche allen Me= tallen überhaupt zukommen; wie Arsenif und Molybdena ist sie von säuerlicher Matur (h. 248.). Bisher aber ist noch kein Regulus aus derselben zu bringen gewesen; auch habe ich, und vorzüglich aus Mangel an Schwerstein, die einzige Substanz in die, so viel bisher wissend, diese Erde würklich eingeht, ihre Zusammenschmelzung mit Eisen und andern Metallen noch nicht versuchen können. Der Hut= tenherr Rothof hat in dieser Absicht viele Versuche ge= macht, deren Unführung ich bis zu einer andern Gelegen= heit verschieben muß. Wir wollen uns indessen, damit der Metalle nicht zu viel werden, zum Schlusse dieser Ub= theilung anschicken, um so mehr, da man sagt, daß noch mehrere Metalle auf der Spur sind; wovon in der 10ten Abtheilung noch etwas angeführt werden kann.

Die Absicht mit den in dieser Abtheilung angesühreten Versuchen war, das Verhalten des Eisens mit andern Metallen und die Freundschaft zu denselben auf dem Schmelzwege kennen zu lernen; sichere Kennzeichen der Gegenwart derselben benm Eisen anweisen und ihre Absscheidung angeben zu können; zu sehen, ob einige nüßliche Metallmischungen für Künste und Handwerket gefunden werden könnten, und ob durch Zusehung des Eisens gute Würkungen zur Verbesserung erhalten werden möchten, oder auch ob das Eisen durch tegiren mit andern Metallen für gewisse Absschen nüßlicher, als es für sich allein ist, gemacht, und ob es durch Bedeckung mit andern edlern Metallen in seinem Werthe erhöhet und wieder die es besgleitende Vergänglichkeit bewahret werden könne. Jeder Kenner wird sinden, daß wenn so weit reichende Ubsichten

69

70 Neuerlich entdeckte metallische Substanzen.

mit einiger Vollkommenheit ausgeführet werden solten, das Verhalten des Eisenszu einem Metalle eine viel weitläuftisgere Abhandlung erfordert hätte, als ich im Vorherigen allen widmen können, denn ich hätte alsdenn alle bekannte und abweichende Eisenarten und mit jeder alle mögliche Vermischungen in verschiedenen Feuergraden durchgehen, und alle erdenkliche Scheidemethoden erdenken müssen, welsches eine endlose Arbeit erfordert hätte; besonders da die Schwerstüssigkeit des Eisens, dieses theils beschwerlicher, theils kostdarer und weitläuftiger macht, als es Zeit und Raum in einer kurzen Geschichte des Verhaltens des Lisens vorzüglich in Rücksicht auf Erläuterungen

für Künstler verstatteten.

Von den nähern Verwandtschaftsgraden des Wisens mit andern Metallen, oder wie es sich leichter oder schwerer mit benselben vereinigt, haben mehrere Chemi= sten, besonders aber der Br. Prof. und Ritter Berg= mann (bessen Abhandl. de Attractionibus electiuis in Nov. Act. Upsal. Vol. II.) grundlich gehandelt. Sr. Bergs mann redet von den Metallen in der Folge der Stärke der Attraction ober Affinität derselben zum Eisen, also erst vom Mickel, denn Robolt, hierauf Arsenik, Rupfer, Magnesium, Gold, Silber, Jinn, Spiesglas, Platina, Wismuth, Bley und zulet Quecksilber. Dieses stimmt auch auf bas genaueste mitz ben Erfahruns gen in meinen angeführten Versuchen überein; es möchte wohl auch die rechte Stuffenfolge senn!, worüber ich doch nicht mit Sicherheit zu urtheilen wage, ba ich nicht unter= richtet bin, wie andere Chemisten die Affinität des Eisens zu andern Metallen auf bem Schmelzwege gefunden haben. Meine Versuche auf dem Schwelzwege mochten wohl auch zur sichern Festsetzung der Verwandtschaftsgrade nicht reis then, so viel ich aber baraus schliesse, so gehört Magnes sium als am öftersten benm Gisen voran, benn folgen nach der Neihe Mickel, Robolt, Arsenik, Gold, Antis monium, Platina, Aupfer, Jinn, Silber, Wise muth, Bley, Jink und Quecksilber, wo nicht bie bep=

benden lettern von aller Gemeinschaft mit dem Eisen aus: zuschliessen sind. Es ist aber ein Unterschied, ob man Ei= sen mit einem andern Metalle allein, oder mit mehrern zugleich zusammenschmelzt und man muß auch daraus nicht eine vorzügliche Uffinität schliessen, daß ein Metall das an= dere in natürlichen Mischungen immer begleitet, und sich schwerlich von demselben scheiben läßt, denn es ist bekannt, daß sich nicht einmal alle Eisenarten in der Reduction benm Zusammenschmelzen verschiedener Erze im hohen Ofen, und im Frieschen vereinigen, und so ists nicht zu verwundern, wenn sich gewisse Gisenarten mit größern ober geringern Mengen anderer Metalle zusammenschmelzen lassen, als es mit andern Eisenarten statt hat. Ungleiche Feuergrabe, verschiedene Zusäße, und mehr ober weniger Reinigkeit der andern Metalle befordern einen ungleichen Ausschlag. Mir z. V. wollte bas Zusammenschmelzen des Eisens und Tinks nicht anders, als ich gesagt, glücken, beswegen aber will ich die Möglichkeit dieser Vereinigung, die andere be= haupten, nicht leugnen. Allenfalls können gewisse Eisen, ober Zinkarten senn, Die Spuren der Mittel enthalten, welche diese Vereinigung befordern. Die Mischung des Zinks mit Magnesium, Nickel, Kobolt, Kupfer zc., Die bisweilen heimliche Begleiter des Zinks, und in diesen Verhältnissen noch nicht genug untersucht sind, konnen durch mehr Verwandtschaft zum Eisen wohl etwas ausrichs ten. Die verschiedenen Zinkarten konnen auch verschiedene verborgene Benmischungen haben, welches sich aus der ungleichen eigenthumlichen Schwere fast vermuthen läßt. Der Schwedische Zink, dessen ich mich zu diesen Ber= suchen bediente, war aus Schwedischer Blende bestil= lirt, der leichteste und vermuthlich der reinste unter allen. Den Goslarischen hält man allgemein für reiner als ben ostindischen Tutanego, der der schwerste ist.

Zerr Baume fand, daß sich Jink und Bley we= der in gleichen Theilen, noch 1 Theil Zink, und 2 Theil Blen, zu einer gleichen Masse zusammenschmelzen lassen. Mir bagegen schmolzen gleiche Theile schwedischen Zinks und

Blen

72 Reuerlich entdeckte metallische Substangen.

Blene leicht und quikkussig, die Mischung war gleichforsmig, im Bruche grobäugig, bläulichweiß, und dem Tustanego überaus ähnlich, doch etwas spröder; zwen Theile Jink und I Theil Bley, schmolzen auch leicht zusammen; das Product war etwas spröder als das vorige. Vier Th. Jink mit I Theil Bley gab auch eine gleiche, und ziemslich zähe Mischung von keinglimmrigem Bruche. — Ich sühre dieses blos an, daß man die ungleiche Würkung versschiedenen Zinks sehe, denn in Zr. Baume sehe ich kein Mißtrauen.

Auf dem nassen Wege können z. B. Eisen und Zink in einer Austösung zusammen senn. Durch Fällmittel ershielt ich keine reine Scheidung, und so lange keine besondere Austöse und Fällmittel für jedes dieser Metalle bekannt sind, ist wol auch keine reine Scheidung zu erwarten. — Das sicherste Kennzeichen der Vereinigung bender ist wol, wenn man den mit Alkali gefälleten Eisenocher, auf einer Kohle für das Blaserohr nimmt. Auch ausser der blauen Zinkstamme kann sich der Zinkzerstreuen, man bemerkt ihn aber an den weissen Blumen, die sich an die Kohlen legen, die, wenn man die Flammenspisse darauf richtet, einen blansken phosphorischen Schein geben, welches der Kalk ander rer Metalle nicht thut.

Die Kenntniß der Verwandtschaft des Eisens mit ans bern Metallen ist sowol benn Schnielzwesen, als für manscherlen Metallcompositionen für Künstler, benn Löthen ic. von bedeutendem Nußen. Ich habe auf diesen Nußen Rücksicht genommen, gestehe aber, daß sehr viel, was Zeit und Raum nicht erlaubten, rückständig geblieben ist.

Wegen der eigenthümlichen Schwere der vorhin beschriebenen Compositionen, will ich meine hydrostatischen Versuche mittheilen, die von andern nicht so genau bemerkt sind. Dem Leser sen überlassen, Anmerkungen und Schlüssse zu machen, wenn die specisike Schwere der Zusammen=sehungen anders war, als sie nach Verechnung der Bestandtheile sehn würde. Die Gründe dieser Verechnuns

gen findet man in Scheffers Chemischen Vorlesungen und den daselbst eitirten Schriften. Das muß ich noch anmerken, daß die Metallmischungen nach den eingewoge= nen Theilen angegeben worden, die boch selten ganz und gar in die Composition gehen.

A. Lisen mit Rupfer und mehr Metallen.

Eigenth. Schwere.

```
Eisen 20 Theile, Rupfer 1 Th. 7467. §. 141. No. 1.
                          7640. 0. 141. 2. 2.
                   1
     5
                     2. 7666. 0. 141. 2 6.
                   I
                   8
                         9256. 9. 141. 3
                  16 =
                         8304. \0.141. = 9.
                         8602.
                  20 =
                                9.141. : 8.
                  4 Untimonium 1 Th. 8271.
     I
                                0. 142. = 4. i.
                   8 Ursenik 3 Theil, 8301.
         Messing 16, Wismuth 4, Zinn 4, 8777.
     1 weiß Kupfer 1, Zinn 1; = = =
                                        8039.
```

B. Lisen mit Jinn und mehr Metallen.

```
Eisen 10 Zinn 1
                                §. 146. 148. 1.
               • = = = 7889.
               = = = = 7814.
                                §. 146.
     IO
            3
                         7624.
                                Ø. 146. =
            5
                        = 7374.
                                 §. 146. = 7.
           IO
                                 §. 146. = 4.
                         7353.
                         7491. $. 146. $ 8.
      I $ 10
             1 Antimonium 1 7415. §. 147. = 6.
             5 Ursenik = 14 7126. §. 147. 11.
      1 Theil, Zinn 6 Theil, Arsenik 1 Theil, 7721.
                                    147. No. 1.
           10 Wismuth 1 7154. §. 147. = 12.
           16 Messing = 7180. §. 147. = 9.
           16 Bint 8 = 7129. §. 147. = 8.
           10Zinf 10Untimonium 1:7019. §. 147. 10.
           12 Wismuth 1 Antimonium 1= 7483. §.
                                   147. = 7.
                                      C. Lisen
                    E 5
```

74 Neuerlich entdeckte metallische Substanzen.

Lisen mit Bley und mehr Metallen. Eisen mit Spiesglaskonig I Theil, Blen 4 Theil, Mes= fing \(\frac{1}{4} \) 9657. \(\frac{1}{5} \) 152. \(\frac{1}{5} \) Eisen 1 Theil, Blen 20 Theil, Spiesglas 1½ Theil, Zinn 2 Theil, Messing \frac{1}{4} 9733. s. 152. = \cdot 3. Eisen 5 Theil, Blen 25 Theil, Untimonium II Theil, 8096. 152. D. Lisen mit Magnesium und mehr Metallen. Eisen 3 Theil, Magnessa 1 Theil, 7722. Ø. 155. Eisen 2 = Magnessa 1 Theil, 7495. Q. 155. Dallandisch strahligt Roheisen 7613. Q. 155. stahldichtes = = 7777. 0. 155. Eisen 1 = Magnesia 4 = Rupfer 6 = 8165. §. 142. 4. Eisen und Magnessa 3 Theil, Kupfer 20 Theil, 8363. 1. 156. Der reinste Braunsteinkonig 6850. Bergm. 3 Opusc, Chem. Vol. II. E. Lisen und Mickel. Eisenhaltiger Nickel = mit Rupfer in gleichem Gewichte 7918. 156. = 1 Theil, Messing 2 Theil, 159. Lisen mit Robolt und mehr Metallen. Eisenhalt, Kobolt und Messing gleiche Eh. 7847. J. 162.3. Messing 2 = 1 7044. und gleich. Gew. Rupfer = G. Lisen mit Antimonium und andern Metallen. Eisen 2 Theil, roh Spiesglas 1 Theil, 6885. §. 167. 3. Spiesglaskonig mit Gifen 2, Kobolt 1, 7372. Dito, bito mit Zink 6230. Siebende

Siebende Abtheilung. Von den Farben des Eisens.

S. 179. Von den Eisenfarben überhaupt.

Im Mineralreiche, oder richtiger in der ganzen Natur zeigt sich kein Körper mit so manchen verschiedenen Farben als das Eisen, besonders wenn es von der Natur oder durch Kunst im Feuer oder mit austösenden Mitteln zerstöhret oder zerlegt wird. Es giebt auch keine Farbe, die man nicht vom Eisen bereiten kann, obgleich nicht als le von der Höhe, wie sie sich aus andern Metallen oder aus dem organischen Naturreiche darstellen lassen. Schon aus dem, was 4te Abtheilung vom Anlaufen und in der 8ten Abtheilung von den verschiedenen Farben der Aussösungen und Niederschläge gesagt worden, sindet man dieses zum Theil.

Berr D. Arcet (Mem. fur l'action d'un sen violent) bestärkt, was schon Hr. Marggraf vor ihm bewiesen, daß der Lapis Lazuli nehmlich seine schone, hohe blaue Farbe blos vom Eisen habe. Er sagt (S. 78.) "Die "genauesten, mit dem tiefsten Machbenken veranstalteten "Bersuche zeigen uns das Eisen als die rechte Grundma» "terie der meisten, selbst der schonsten Farben des Mine= "ralreichs täglich. Es ist baber fast sicher, daß die Matur " die Schönheiten, mit welchen sie das Gewächsreich zies "ret, dem Eisen zu danken haben werde. " Ich will nicht behaupten, daß bas Eisen in allen Pflanzen die Urfache ber grunen Farbe der Blatter und ber übrigen ber Blumen, so wie der rothen Farbe des Blutes sen, gewiß aber ist, daß man im Blute und allen untersuchten Gewächsen Lisen gefunden hat, und daß man vom Lisen blaue, rothe und gelbe, als die dren bekannten Hauptfarben, die für sich selbst bestehen und von welchen die übrigen entste= Die Sache verdient hier hen konnen, zu erhalten weiß. einer nahern Unführung.

Die gewöhnliche Farbe des Lisens von dem Auslösen desselben in Säuren durch Hülfe der Luft ist die gelbe

gelbe Rostfarbe, von ofner Calcinationshiße die rothe braune, von Schmelzhiße in glasigte Form gebracht ober durch Glasmaterie mehr zertheilt die schwarzbraune und grune. Es sind auch diese Farben, an welchen man die Gegenwart des Eisens in der Calcination der Schmelzung und Solution entheckt, wenn es vorher unter andern Farben verborgen war. Wo biese Farben nicht erschienen, oder mo die Farben durch gelinde Calcinationshiße verschwinden, vermuthet man mit Grunde, daß die Farben von etwas fluch= tigerm und gemeiniglich vom Brennbaren allein kamen; wie= wohl doch aus dem folgenden erhellen wird, daß dieses sei= ne Ausnahmen habe und daß auch die Farbe des Eisens in starke Hike vergänglich ist. Lisen von weisser Farbe ober ungefärbte Lisenerde ist am seltensten, aber auch diese ist in der Matur vorhanden, oder kann durch Kunst produciret werden; wie wir weiterhin sehen konnen.

Wo man alle Farben der Hohenofenschlacken von versschiedenen Eisenerzen auf Nechnung des Eisens schreiben darf, so sind auch diese mancherlen z. B. von Dürrsteinerzen, die Blutsteinartig sind, fallen sie hochblau in verschiedenen Graden, von Quiksteinen oder leichtsüssigen Erzen meistens grün, auch schönschmaragd und chrysolithefarben, vom Dannemoraerz halbdurchscheinend schwesfelgelb. Mehrentheils fallen sie weiß oder grau, wenn der Ofen Aufgaben (i krässelag) forbert; sie gleichen denn bisweilen seinem Porcellain, man muß sie aber alsbentr nicht immer sur eisenhaltig annehmen. Schwarze Schlaschen zeigen zugleich vom ungleichen Gange des Ofens. Die übrigen rothen Farben sind für diese Hisezusstücktig. Hies von wird im Folgenden noch etwas gesagtwerden können.

S. 180. Von der natürlichen Schwärze des Eisens.

Eigentlich ist wohl Schwarz in sich selbst keine Farsbe, sondern besteht blos in dem Unverniogen gefärbte Lichtstrahlen zu reslectiren. Da aber das Eisen in allen Schwärzen meistens den Haupttheil ausmacht und allgesmein

mein ben denselben angetroffen wird, wird mir hievon zuerst etwas zu sagen vergönnet senn. Im Mineralreiche has
ben viele Substanzen die schwarze Farbe vom Eisen. Ich
will hier nicht die vielen, besonders schwedischen schwars
zen reichen Lisenerze, die schwarze Guhr geben und
im Calciniren schwarz bleiben und denn fast ganz vom
Magnet gezogen werden, sondern einige mehr zwendeutige
Substanzen ansühren.

- 1. Schwarzer Granat von Swappawari in Lapp= land.
- 2. Schwarzer Schörk ober Basalt von Nya Kopperberg, Utö. Frankreich ze. des schwarzgrauen Basaltes von Irland, Island, Sachsen ze. zu geschweigen.
- 3. Schwarze Zornblende, die doch rothe Gurgiebt.
 - 4. Schwarzer Dachschiefer von mehr Orten.
- 5. Schwarzer Serpentin von Torrakeberg in Hallefors 1c.
- 6. Probierstein, Lapis Lydius ober unser schwedischer Trapp von Salberg, Ost und West Silberberge u. m. D. Dieses ist der achte Probierstein von hochschwarzer Farbe, der mit Scheidewasser nicht brauset und keine stärskere Politur annimmt, als daß daran geriebene Metalle deutsliche Striche hinterlassen. Dan muß ihn nicht mit schwarzem Marmor verwechseln, der keine Mineralsäuren versträgt, also zur Untersuchung eines Goldstriches nicht taugslich ist.
- 7. Das schwarze, spiegelnde Lisenerz von Gryt= hutte. Alle vorhergehenden werden im Rösten rothbraun und dennzu einem kleinen Theile vom Magnet gezogen, wos durch sie ihren Eisenhalt zu erkennen geben.
- 8. Schwarze Magnesia von England, Westgothland, Dalland ze. Sie kömmt meistens zu schwar=
 zem Pulver verwittert und die Hände schmußend vor. Nach
 neuern

neuern Versuchen enthält sie zwar ihr eigen Metall, dem aber unbeschadet kann die schwarze Farbe doch zum Theil von Eisen kommen, denn sie wird in ofner Calcination braun und denn ein wenig vom Magnet gezogen. Im verschlossenen Feuer giebt sie durch langes Cementiren grün Glas, welches vom Eisen zeugt (h. 73. XVII.) Man lesse von ihr des Hr. Scheele Abhandlung in den Schriften der Schwed. Acad. der Wissensch, für 1774. Alle übrisgen schwarzen Erden und Steine, die im Feuer die Farsbe verliehren oder weiß werden, schwarzer Thon, schwarzer Marmor, schwarzer Riesel, Steinkohselen, Brandschiefer, Kohlen, Gagath zc. haben ihre Schwärze von etwas Brennlichem oder Bergsette, welches in starter Hise versliegt.

9. Schwarz Wasserbley oder Molybdena aus den Kohlengruben ben Kiswyk in Kumberland in England, wo man es Rillow auch Wadd nen= net, kann, ob es gleich mehr grau als schwarz ist, boch zu den Substanzen, die die Schwärze zum Theil vom Eisen haben, gezählet werden. Im folgenden wird ge= zeigt werden, wie man Eisen durch Kunst cher schwärzlichen Wasserblen abnlichen Substanz zubereiten konne, woraus man (wenn man die Molybbena jeso nicht besser kennete) schließen sollte, daß die natürliche Molybdena auf die Art entstanden und Eisen zur Grunds materie, doch mit einiger Veränderung in der Entstehung und durch Mischung und Zusammensetzung mit andern Materien habe. Eine besondere flüchtige Molybbena von Mortshütte im Bergrevier Linde giebt mit Wein= steinsalz geschmolzen, eine Urt Schwefelleber, aus welcher man, wenn man sie mit Wasser kocht, durch Scheibe= wasser ein kohlschwarz Pulver gefället wird, welches aus wenig Eisen und viel Schwefel besteht. Daß aber bas Eisen in dieser und andern Wasserblenarten kein nothwen= diger, sondern nur zufälliger Bestandtheil ist, hat Zert Scheele in seinen Abhandlungen von der Molybbena in der

den Schrift: der Schwed. Academie für 1778. und 1779

gezeigt.

10. Schwarze Lawa, oder glasige Schlacke, wels che unter der Benennung Ascensionsachat bekannt, und ein Product voriger Bulkane auf der Uscensionsinsul ist. Sie ist dieser mehr oder weniger ähnlich ben allen noch ober langst erloschenen Bulkanen, brennenden, sollte als ein Product des Feuers nicht zu den natürlichen schwarzen Farben des Eisens gerechnet werden. Man fin= det in diesen kawen bisweilen grune Eristallen, dem na= turlichen Bergschörl ganz ahnlich, welche ben Gelehrten kummervolles Nachbenken, wie so regelmäßige Eristallen in einer mit so heftiger Sige geschmolzenen Schlacke senn konn= ten, verursacht haben. Uber ben hohen Ofen, besonders die granatbergartige Durrsteinerze schmelzen, fieht man ofters, . daß die Schlacke selbst in zufälligen leeren Höhlen oder Rau= men, unter bem Erkalten in schörlähnlichen, vierseitigen, langen, rhomboischen, schönen Eristallen anschießt. ists benn kein Wunder, wenn eben bas in ben Schlacken der Bulkane geschieht.

11. Die schwarze, eisenhaltige Kalkerde auf dem schwarzbergschen Stahlstein ben Westsilberberg ist hier auch anzuführen. Ihre Farbe kommt doch meistens vom

Braunstein.

S. 181. Von bereiteter schwarzer Eisenfarbe.

Es ist bekannt und auch schon h. 179. gesagt, daß sich das Eisen in der Zerstöhrung, ben der die Luft, dessen Wrennliches zerstreuen kann, rothlich, rostfarben zeigt. Wenn man aber das Phlogiston hieben zum Theil erhaleten, oder nachher wieder zuseßen kann, so entsteht die schwarze Farbe, welche Lisenmohr (aethiops martialis) genennet wird. Er kann, wie der mineralische Mohr aus Quecksilber kalt und warm gemacht werden.

1. Kalt, oder ohne Feuer bereitete ihn Zerr Le= mery auf die Art, daß er reine Stahl= oder Eisenfeila späne mit reinem Wasser übergoß, und etliche Wochen ste=

hen

hen ließ. Dadurch werden die Feilspäne meist zu schwarzem Pulver oder Mohr. Man sehe auch Maquers chemisch Wörterbuch Urt. Lisenmohr. Er dient indes

fen nur in ber Medicin.

2. Wenn man gewisse Arten Roheisen, besonders die schwarzgrauen und gezwungenen (Nödsatte) in starken Sauren auflößt, bleibt ein schwarzer Rost, der Hande und Papier, wie Wasserblen besudelt. (§. §. 217. 231.) Eisen in Vitriolsaure aufgelößt, setzt ein schwarz Pulver ab, welches meistens aus Schwefel und Eisen besteht. Wenn man zur Auflösung des Eisenvitriols in Wasser etwas Königswasser thut und benn die Solution mit Weins steinsalz in Wasser aufgelößt fället, so erhält man einen gelben Eisenkalk, ber nach dem Trocknen wieder an der Luft seucht und nach und nach schwarz und auch hart, mit glanzendem Bruche, einigem Sumpferz ahnlich wirb. Wenn man Eisenrost, ber durch Salzlacke gemacht worben, in Wasser, in welchem etwas Rochsalz aufgeloset worden, kocht, so erhalt man eben solchen schwarzen **些isentalt**.

3. Wenn man Stahl, besonders Brennstahl, in weniger Scheidewasser, oder ander Austosungsmittel legt, als zur Solution erforderlich ist, oder wenn man Scheisdewasser auf denselben streicht, und es also nur zu einem Theil aufgelößt werden kann, so läßt die Solution einen schwarzen Saß fallen, der durch Zutritt der Luft rostfareben wird. Schlägt man aber Wasser dazu, und abstrashiret die Feuchtigkeit in einer Retorte, so kann die schwars

ze Sarbe erhalten werben.

4. Lisenmohr wird sonst auf folgende Art gemacht: Man fället in Wasser aufgelößten Eisenvitriol mit Wein= steinsalz, und kocht das entstandene vitriolisirte Alkali aus dem gefallenen Ocher mit Wasser. Nach dem Trocknerz in einer Retorte tränkt man den Ocher mit Olivenöl ein, und zieht es ab. Geschieht das Trocknen und Abbrennenz des Oelestin einem öfnen Gesäß, so bekömmt man nur einen gelden Ocher. Man kann auch den schwarzen Nie=

der=

derschlag aus aufgelößten Eisenvitriol durch die Infusion der Gallapfel für einen Mohr halten; er ist mit einges trockneter Tinte einerlen, und zum Mahlen nüßlich.

- 5. Wenn man vorzüglich Roheisen mit Thon beschlägt und in braunrother Hike halt, wird es zu schwar= zem Onlver, welches man in Warme oder Hike gemach= ten Lisenmobr (Actiops martialis calide factus) nennen kann. Es ist bereits g. 56. angeführt, daß Eisen durch verschiedene Grade der Caleinationshike, und nachdem es sein Phlogiston mehr oder weniger zerstreuet; eine sehwar= ze, braune, rothbraune, violette und rothe Sarbe annehmen kann. Im h. 56. No. 10. ist besonders der Erhaltung einer schwarzen dem Wasserblene ähnlichen Sarbe gebacht. Befrenet man biesen Mohr durch Schlam= . men von den kleinen Gisentheilchen, und reibt ihn mit ein wenig Leinwasser und Zucker ab, so giebt er einen sehr schönen, schwarzen Tusch, der sehr verdunnt auf stahl= grau ober blaulich stößt und ben chinesischen Tusch beson= ders darinn übertrift, daß er benm Bertreiben keine schar= fe Kante oder Kontur macht, und an Luft und Sonne bauerhafter ist. Wegen der Aehnlichkeit mit Molybbena versuchte ich auch Bleystiste theils mit Leinwasser, theils nach teutscher Urt mit Zusaß von Harz und ein wenig Wachs davon zu machen. Es ging, sie machten aber schwärzere Striche wie die verkauflichen. Mit Vernstein= ober guten Leinolfirniß auf Gifen gestrichen, giebt er eine schwarze glänzende Farbe, besonders für Dochblech dien= lich. Wie solche Wasserblenschwärze auf mehrere Urt vom Stahl und geschmeidigem Eisen in Cementationshike entsteht, ist s. s. 62. 73. IX. angemerkt. Zu grober Mahleren aber kommt diese Farbe zu theuer, es sen benn, daß man sie in Feuerarbeiten benläufig gewinnen konne. Sie wird noch in diesem &. No. 6. k. vorkommen.
- 6. Durch die verschiedne Fällung aufgelößten Eisens erhält man auch eine schwarze Sarbe, als:

- 2. Schmelzt man Eisen mit Schwefelleber, so wird es völlig aufgelößt und an der Luft ein schwarzer Brey, der doch benm Trocknen die gewöhnliche Rostfarbe annimmt.
- b. Eisen mit Schwefel und Kalk geschmolzen, giebt auch nach dem Auslösen und Fällen eine schwarze Farbe.
- c. Wenn man in eine wohlgesättigte Eisensolution in Scheidewasser, Schwefelleber in Wasser aufgelößt tröspfelt, wird es erst mineralgrun, von mehrern aber fällt das Eisen mit dem Eisen als eine weiche schwarze Masterie.
- d. Tropfelt man Eisen in Vitriolsäure aufgelößt in sedachte Schwefelleberlauge, so wird die Mischung erst grasgrün, nachher aber weiß Lac Sulphuris abnlich. Schlägt man in Wasser aufgelößte Pottasche hiezu, so fällt das Eisen mit vielem Schwefel ganz schwarz zu Boden.
- e. Mit Ochsengalle läuft Eisensolution erst weiß zus sammen, wird aber in der Wärme schwarz und giebt einen starken Moschusgeruch.
- f. Aus Alaunschiefer ward ein wohlriechend Phlege ma, welches mit Sauren brauste, destilliret. Es fällete Eisen schwarz und dieser Präcipitat ward im Feuer grau.
- g. Eisen in geschwächter Vitriolsäure aufgelößt, ward davon erst als weiß Pulver niedergeschlagen, dieses nahmerst eine schwärzliche, und denn an der Luft eine Rostfarzbe an.
- h. Wenn man Eisenvitriol von Eisen und Vitriol= ol gemacht, auflößt, mit Pottasche fället und das Fäll= wasser in einer Retorte also unter abgehaltener Luft abzieht, so wird es zu-schwarzem Pulver, welches vom Eisen ist.
- i. Fället man Eisen in Scheidewasser aufgelößt mit sirem Ursenik, so wird der Präcipitat in der Calcinationsschwarz.

k. In einem Briefe an den Hr. Roux in einem me= dicinischen Journal ist folgende gute Methode zur Erhaltung eines schwarzen Lisenkrokus. Man befrenet den Tods tenkopf von der Destillation des Vitriolols durch Auslaus gen mit warmem Wasser von aller Saure und reibt ihn denn mit doppeltem Gewichte reinen verfrachten Salzes auf eis mer Gisenplatte zusammen. Biemit fullet man einen dun= nen Flintenlauf, verschließt ihn oben mit Thonmasse und halt denn benselben vier Stunden in Kohlen in gleicher Der nachher herausgenommene Krokus ist schwarz. Man zerreibt ihn mit Wasser und zieht auch die überflussege Salzigkeit aus. Er behalt seine schwarze Farbe im Feuer am längsten. — Wenn man den Destillationsrest bon Salzsäure mit Vitriol ausgetrieben und ohne Aussus= sung und ohne Zusatz von Salz eben so glühet, so wird er eben so schwarz.

Mehr solche schwarze Fällungen des Eisens kommen §. §. 217. 248. vor. Ben denselben ist überhaupt zu merken, daß das Eisen, wenn es sich mit brennlichem Wessen vereinigen kann, wozu es große Neigung hat, immer schwarz fällt. Der Gebrauch martialischer Wässer macht schwarze Auswürfe, weil das Eisen in den Eingeweiden öligte Theile sindet. Solche Schwärzen sind mehrentheils in der tuft oder im Feuer slüchtig und lassen das Eisen rostsfarben zurück — Auf diese Weise erhält man schwarze Eisenfarbe, wenn man Roheisen in Scheidewasser solviet, mit Weinsteinsalz fället und den Niederschlag in starkem Weinessig kocht. Das Eisen zieht das Brennbare aus dem Essig und wird Tusch ähnlich, auch läßt es sich als Tusch anwenden. Der aus Vitriolsäure gefällete Eisenstalt wird mit Essig nicht schwarz.

S. 182. Von der schwarzen Farbe vom Eisen in Glasflussen.

Daß decomponirtes Eisen als Rost, Eisenschlacken, das meiste präcipitirte und calcinirte Eisen, Eisenerze, und eisenhaltige Erd = und Steinarten in Schlacke oder dem F2.

Glassebmelzen eine stärkere oder schwärzere schwarze Farbe geben, ist bekannt genug, so daß man aus erhaltenen schwarzen Schlacken ziemlich sicher auf die Gegenwart des Eisens schließt; doch nuß man es nicht umkehren, denn man sin= det auch Eisen in glasiger Form von andern Farben. Wenn die schwarze Farbe stark senn soll, so muß das Eisen in ei= nizer Menge und das Glas in dicken Stücken senn, denn in dunnem Glase scheint die schwarze Farbe braun. Es ist auch nothig, daß es nicht lange im Feuer gehalten werde, denn die schwarze Farbe ist nicht seuerbeständig, sondern bezieht sich, wie, vom Eisensafran gesagt ist, auf de Brennliche und je mehr davon vorhanden, je stärkere Schwärze; so wie dieses aber versliegt, wird sie heller, denn ruße braun, russigt grün, olivensarben und endlich grün.

In Teutschland bedient man sich an einigen Orten zu schwarzen Glasstussen des Knopfsteins (von seinem Ge= brauch zum Glase für schwarze Knöpfe benannt) welches eine leichtschmelzende Eisenbinde oder Trappart der schwedis schen f. 180. 6. als Probierstein beschriebenen abnlich ist. Den Fluß zu schwarzen Knöpfen habe ich besonders mit bem in Ziegelsteinform brechenden Trapp von Wasser Silf= berg, wo man ihn Tegelsköl nennet, versucht. Er wird zwar in Glubhige roth und benn vom Magnet gezogen, in stärkerer Hike aber zu schwarzem, leichtschmelzendem Glase, welches für Glasflussein nothiger Umstand ist. Sest man ein wenig calcinirten Braunstein zu, wird bas Glas noch leichtschmelzender und zum Gießen und Unneh= men der Formen noch geschickter. Der Schwedische Um= bra, Eisengranaten u. a. m. geben auch für sich leichtflus= sige rußfarbne Glaser. Rleine Eisenbrocken schmolzen mit gleichen Theilen Gips und Flußspath, leicht, dunn, ohne Blasen; das Glas fraß sich durch den Tiegel. sieht hieraus, daß Gips und Flußspath zusammen, die leichtflussigste bekannte Steinmischung, mit etwas Eisen= feile zu schwarzen Glasflussen für Anopfe, Armbans der. der u. d. gl. am dienlichsten sind; wegen des Schneidens oder Fressens im Tiegel aber muß man etwas Kieselmehl zusehen, oder auch den guiken Glassatz aus 4 Theilen Gips, 2 Theilen Flußspath und 1 Theil Quarz wählen, damit Kiesel oder Quarz das Fressen des Tiegels hindere. Zu dieser Mischung & Bohrspan von Roheisen genommen, gab recht schwarzes und an den Kanten undurchsichtiges Glas. Das Eisen wird hier von der Vitriolsäure des Gipses angegriffen und verschlackt, woben man das Fortzehn nes Flußspates im stehenden Rauche bemerkt. Nimmt man aber Eisenschlacke, so erhält man nicht schwarz, sonzen nur weißgelb Glas, denn die Säure kann nur auf rein metallisch Eisen würken.

Es ist bekannt, daß die blaue Farbe die Weiße erhöhet und das Gelbe benimmt. Eben so ists auch mit der schwar= zen Farbe, welche eigentlich eine aufs meiste erhöhete dun= kelbsaue zu senn scheint: die gelbe und braune Farbe, zu welchem das Sisen incliniret, werden nehmlich durch blau weggenommen und so die Schwärze erhöhet. Hievon auch im folgenden s. von der Emaille.

Schwarz Glas kann man auch nach dem vom Unston Veri, in seiner Glasmacherkunst Kap. 51. und 52. beschriebenen Compositionen machen, nehmlich

1. Man mischt fein zerpulvert Bouteillengsas 20 toth. Mennig oder Blenglatte 3 toth, Braunstein I toth, calcinirten mit Schwefel bereiteten und mit gleichem Theil Schmiedesinter gemischten Lisensafran 4 toth, blaue Snialte 4 toth.

Man schmelzet es im Tiegel, halt es aber nicht langer als die das Glas rein und dicht wird, in der Hise, doch kann man es nicht wohl anders als im Glasofen schmelzen, wenn das Glas genußet werden soll. Man bekommt auch ohne Magnesia und Smalte schwarz Glas, gegen das Tageslicht gehalten, scheint es aber rußbraun und in langer

Dennoch scheint es die Farbe, daher man lieber bende zusekt. Dennoch scheint es in dunnen Kanten Rußgrun, welches ein größer Gewicht von Eisensafran oder Blutstein verbessert. Braunstein allein macht auch, wenn er reichlich zugesetzt wird, Glassüsse für Korallen ze. brauchbar, in dunnen Kanten aber scheint es gemeiniglich rothbraun. Um besten wird es, wenn man blaue oder anders gefärdte Glasbrocken, wie in Glashütten gewöhnlich, zusetzt. Die Magnesia macht hieben das Glas leichtschmelzender und geschickt, die Gestalten von den Formen anzunehmen; zu 15 Theilen ist I Theil Magnesia, besonders wenn sie an Eisen reich ist, zum Schwarzfärben hinreichend. Zum Mahlen und zur Emaille taugt jedoch dieses Glas nicht, denn im dunnern Unstriche geht die Schwärze verlohren und scheint unrein.

- 2. Schwarz Glas erhält man zwar mit jedem Eisenz safran, am besten aber mit den gefälleten Kalken aus aufsgelößtem Eisen z. B. Man nehme Eisenkalk aus Scheides wasser mit Pottasche gefällt und denn rothbraun calcinirt. I Theil und mische ihn mit einem Glasstuße aus 4 Theilen Kieselmehl, 2 Theilen Pottasche, 1 Theil Salpeter, ‡Bostar, es ward in starker Schmelzhiße pechschwarz Glas. Eben so, wenn man 1 Theil Eisenrost mit 4 Theilen des gesdachten Glassaßes schmelzt. Mit wenigerm Eisen wird das Glas weniger schwarz.
- 3. Eine Mischung aus 4 Theilen, des im folgenden &. beschriebenen Glasslusses, mit & Theil Blutstein und To rohen Kobolt im Tiegel geschmolzen, gab ein sehr schwarzzes, auch in den kleinsten Faden undurchsichtiges Glas, leichtslüssig für Formen, dicht und vermuthlich unter allem das beste. Es nahm eine gute Politur an, war aber in der Nusung nicht hart.
- 4. Wier Theile eben des Glassfusses mit i Theil roher oder ungebrannter Magnesia und is des Glases No. 3. gab ein im Stücke recht schwarzes, dichtes, leichtstüssiges Glas; feine Jaden von demselben schieleten aber in rothsbraum.

braun. Mehr Versuche, die weniger glückten, verdienen keiner Anführung.

§. 183. Von schwarzer Emaille oder Glasirung mit Eisen.

In dicken Studen merkte man ben denen im vorigen f. angeführten schwarzen Flussen keine verborgene braune oder grünliche Farbe; diese zeigt sich aber bald, wenn man mit demselben Steingeschirre als mit einer dünnen Haut besecht, oder estzu schwarzen Mahlerenen auf Fajance, acht. Porcellain oder andere emaillirte Sachen nutzen will; wo= zu eine hohe, der chinesischen Tusch ahnliche Schwärze ers fordert wird. Das altmodische Porcellain mit eingebrannsten Tuschmahlerenen beweiset, daß diese Kunst in China lange bekannt gewesen ist. In einigen Europäischen Porsecllainsabriken besitzen einige Meister dieses Geheimniß, bes

wahren es aber als ein Kunststuck.

Um also selbst schwarzes Emaillettlas zu finden, machte ich viel Versuche, beren Erzählung weitläuftig und überflussig senn murde. 3ch setzte mehrerlen Flussen, allerlen Kalke von geschmeibigem Gisen, Stahle, und Robeisen durch Calcination, Zerfressung, Solution und Fällung bereitet zu, konnte aber mit Gifen allein, nur sels ten eine vollkomnine Schwärze erhalten. Wenn ich denn auch endlich durch einen zartschmelzenden Zusäß in schnel= ler und gelinder Hiße eine schwarze Mahleren erhielt, so fiel boch dieselbe, besonders wenn sie dunn aufgetragen, in langerer und starkerer Hige ins Rußbraunc, Olivens farbne, Rothbraune oder Grunliche. Dieses ließ sich nicht anders, als durch Versetzung des Eisenkalks mit Robolt verhindern, der ein blau, feuerfest Glas giebt. — Bu den Versuchen wurden die Compositionen mit Wasser gerieben, und benn bamit auf gebrannte Stucke von weiß sem Porcellainthon gemablen, die benn in den aufgeheize ten Probierofen kamen, bis die Glasur schmolz. gesetzte Glasfluß bestand aus 3 Theilen Mennig ober Silber= glatte, mit I Theil Rieselmehl, ju klarem Glase geschmol= zen. Dieses ward zu grober Topferwaare genußet. Ein weit dienlicher Emailleglas zu feinerer Maleren aber wers de ich h.h. 190. 195. aus Montamy's Tractate vom Linailliren anführen. Einige wenige Versuche vom bessern Erfolge scheinen mir doch angezeigt zu werden verstienen.

- nahm ich sein zerpulverten, auf einer eisernen Platte geriebenen, und wohl auch abgeschleimten calcinirten Blut=
 stein, rieb ihn mit eben so schwer Robolt, und 120 Th.
 des vorgedachten Glases mit Wasser zu einem dunnen Brene, strich benselben auf gebrannte Töpferwaare, und brannte diese im Töpferosen. Die Glasur war, wo sie den Thon etwas diet bedeckt hatte, eine ziemlich schwarze und blanke Glasur; in Maleren oder seinen Strichen aber siel sie bläulich. Als wohlseil ist sie für schwarze Dachziez gel recht dienlich. Zu diesem Zwecke muß man das Zusamzmenreiden auf einer Töpfermühle verrichten lassen; je seiznergerieden, je gleichere Farbe und Bedeckung.
 - 2. Den Kobolt zu sparen und zu verhindern, daß dessen blaue Farbe nicht durchscheinen möge, schmolz ich robes Kobolterz mit z eisenreichen Schwefelkies zu Rohesstein, der allein mit Glassluß eine schwarze Farbe, die doch etwas auf Blau stieß, gab.
 - 3. Durch einen reichlichern Zusaß des angeführten Glasstusses, ward zwar die Glasur leichtstüssig und glänzend, in starker Hiße aber merkte man, daß die vom Eizsen zu erwartende schwarze Farbe zu einem großen. Theile vom Blenglase verstöhret ward. Ich machte also Mischunzen mit wenigerm Glasstuße, nehmlich:

Eisensafran der J. 9. No. 4. beschrieben ist 8 Theile, Koboltrobstein Theile, und Glassluß 2 Theile.

Es erhielt eine schone schwarze Farbe, erforderte aber, daß es dick aufgetragen ward.

4. Eisen

- 4. Eisensafran von calcinirtem Eisenfeil; mit einem gleichen Gewichte calcinirtem Eisenroste gemischt 16 Th. Roboltrobstein 2 Theile, und Glassluß = 1 Th. gab auch in feinen Strichen eine schwarze, Tusch abnliche Farbe, die ohne sich zu ändern, starkes Brennen vertrug; sie blieb aber matt, wie auch fast alle schwarze Malerenen, auf Glasur zu senn pflegen.
- 5. Unter allen Urten des Eisensafrans schien mir der calcinirte Lisenrost zur schwarzen Glasur am dien-lichsten. Ich nahm also:

Gebrannten Eisenrost = 3 Theile, Koboltrohstein von Ritterhutte = 2 Theile, und Glassluß = = 2 Theil,

Die feinste Mahleren auf Porcellainthon blieb in gelinder Hiße wie Tusch schwarz; in sehr starker Hiße aber sielen die feinen Striche in braun.

- 6. Der J. J. 155. 211. d. 230. 6. 7. angeführte weiße Eisenkalk, aus mit Zucker phlogistisirter Salpeter= säure durch Urinsalz ist im höchsten Grade leichtflussig und giebt für sich schwarz Glas, daher ich ihn mit Io blauer Smalte vermischt auf Porzellain strich. Er gab eine schöne schwarze Farbe, die die Hiße des Probierofens eine Stunde ohne Veränderung aushielt. Dieses war zu erwarten, denn da durch bas mit Phlogiston gesättigte Schei= dewasser die Zerstöhrung des Phlogistons des Eisens vermindert ward, konnte die schwarze Farbe desto stärker Die Bereitung dieses Kalks aber ist für andere Mahleren, als feines Emailliren zu theuer, wozu eine so leichte und zarte Schmelzung nothig ist. Merkwürdig schien mir, daß ber Roboltrobstein, der mit Ralt und Gips geschmolzen, und benn mit Gifensafran gerieben worden, in einem gewissen Grade ber Hike eine rothliche Farbe, der, welche die Magnesia allein giebt, ziemlich abnlich, zeigte.
- 7. In Porcellainfabriken soll man nach mir knitges theilter Nachricht, zu der sogenannten Tuschmahleren, auf ächt

acht Porcellain und Fajance folgende Mischung, die ich auch versucht habe, gebrauchen:

Stark gebrannte englische Mag	gnesia	2	40 Theile,
Cascinirter Kobolt =	=	5	5 Theile,
ben vorgedachten Glassluß		4	10 Theile,
Geschlemmten Blutstein	2	4	3 Theile.

Diese wohlgemischten Ingredienzien werden wohl calcinirt und auf einem Mahlerstein, mit Lein, oder Ruß= ol zu einer feinen Buchbruckerschwärze abnlichen Farbe, Wenn man auf Porcellain einen Kupferstich gerieben. abdrucken will, nußt man zur gravirten Platte, statt ber gewohnlichen Schwärze diese Farbe. Der Abdruck ges schieht auf Papier, welches mit venedischer Seife gut und gleichformig gerieben worden. Diesen Abdruck macht man benn naß und legt und bruckt ihn fest und gleich auf. das bereits mit Emaillegrund bedeckte Porcellain, wor= auf die frische Farbe gleich haftet, und das Papier ohne Dieselbe abgenommen werden kann. Das Geschirr kommt nun in die gelinde Hiße eines kleinen Brennofens, wos durch alle feinen Striche fest und so nett, als sie auf dem Papiere standen, einbrennen, nur muß man die Zeit, da die Hiße zu enden ist, genau beobachten. — Je stärker der Braunstein im ofnen Feuer calcinirt ist, je dunkler und der schwarzen Farbe näher fällt die Mahleren.- Man hat mir auch berichtet, daß Braunstein allein, blos mit blauen Roboltglase oder Smalte mit Del gerieben, auf besagte Art zur Tuschmahleren genußet werden konne, nur musse die Hike nicht langer dauern, als die Befestigung der Farbe auf der Glasur erfordere.

8. Zit erfahren, ob eisenfrener Braunstein allein eine schwarze Farbe geben wurde, zog ich aus dem nach h. 59. No. 4. f. eilf Tage im Stahlofen zu grüner Farbe gebrannten Braunsteine, in welchem das Eisen zu kleinen Schuppen reduciret worden, mit dem Magnet alles Eisen. Hierauf mischte ich ihn mit gleichem Gewichte von dem bes schriebenen Glase. Auf trocknen Porzellainthon gemahe

let,

set, gab er noch eine schwarze Farbe; auf Glasur siel er schwarzbraun, und wo er dunn aufgetragen, ins Rothliche. Eben diese eisenfrene Magnesia schwiolz mit einem andern Fluße von Salpeter, Vorar und Kieselmehl dunner, und gab auf gebranntem Thone eine schwarzgraue, auf Glasur aber eine Lilafarbe. Dieses zeigt, daß das Eisen zur schwarzen Farbe benträgt, und daß von Magnesia, die vollkommen vom Eisen befrenet, keine schwarze Farbe zu erwarten senn möchte.

- 9. Dieses weiter zu untersuchen, caleinirte ich weiß=
 strahlicht Roheisen aus braunsteinhaltigem Erze von Dal=
 land. Das Pulver ward hiedurch wider Gewohnheit
 schwarz, und wog 22 auf 100 mehr. Ich kochte es in
 starkem Essig um, wo möglich die Magnesia dädurch ab=
 zusondern. Der Rest war noch eben so schwarz, und
 ward stark vom Magnet gezogen. Fein gerieben und mit
 einem aus 4 Theisen Cristallglase, 2½ Theisen Borar und 5
 Theisen Salpeter geschmolzenem Emailleglase gemischt, gab
 dieser Rest auf gewöhnlicher Fajance und auch auf trocknem
 Viscuite eine schone schwarze auf grau oder blau stoßende
 Farbe, dem besten Tusche ähnlich. Vermuthlich ist sol=
 cher Kalk von braunsteinartigem Eisen die beste Materie
 zur Tuschmaleren auf Emaille.
- 10. Dieser Safran aus dem braunsteinigen Roheiz sen ward durch Scheidewasser, in welchem etwas Zucker aufgelößt und also phlogististret war, solvirt und durch Trocknen und die Calcination schwarz. Das Pulver war zwar recht schwarz, mit zuleßt genanntem Glase aber gab es, etwas stark aufgetragen, ungleiche, theils schwarze, rothe oder violette Farbe, welches die Gegenwart des Braunsteins zeigte. Als das Eisen aus dieser Solution mit Soda gefället ward, gab der Kalk eine mehr rothliche Farbe.
- aller. Emaillefarben, nach der Weise der Topfer, die sie mit Wasser reiben, da sie sich denn zu Boden seizen, verz suchte

suchte ich eine weniger dunne Materie. Ich nahm Kiesselseuchtigkeit von Glase aus 4 Theilen Weinsteinsalz und 1 Theil Eristallglas durch Zersließen bereitet und eben so viel von genanntem Glasslusse mit Roboltrobstein, geschlemmtem Blutsteine und nur hingegen die Hälfte englischem Braunsteine. Mit dieser in einem Glasmörssel wohl zusammengeriebenen Nischung ward auf gebrannsten Porzellainthon gemahlt. Die Farbe war nach dem Vrennen auch in feinen Strichen recht schwarz. Diese Kieselseuchtigkeit scheint zu allerlen Emaillemahleren mit verschiedenen Farben ein nüßlicherer Zusatz als das meist gebräuchliche Wasser oder Lavendelol.

12. Ein neuerlich in Holland erschienen Buch vom Glasmahlen hat zur schwarzen Farbe folgende Vorsschrift:

Calcinirter Zammerschlag und Rupferasche von jedem 1½ Theile, Saflor oder Smalte 2 Theile und Bleyasche 8 Theile mit Gummiwasser zusammengerieben. Hiemit auf Glas gemahlen, giebt, wenn man genau ben Punct für die Unterbrechung der Hiße, das ist, wenn die Scheibe weich zu werden anfängt, trift, eine gute schware ze Farbe; in stärkerer Hike aber verschwinder diese Schmärze mehr als die vorigen. Mit einiger Veränderung nehmlich Blutstein 4 Theile, Rupferasche 2 Theile, Sastor 2 The.le und Bleyasche oder Mennig 5 Theile, siel die Farbe recht schwarz. Das Verfahren des vordem ge= bräuchlichen Mahlens der Fenstergläser ist folgendes: Man legt oder packt die bemahlten Scheiben in eine eiserne Pfanne mit zerstoßenen Austerschalen schichtweise, und glühet sie in einem Ofen behutsam auf. Die Bebeckung mit Kalk hindert das geschwinde Verfliegen der Farben, man muß aber genau merken, wenn das Glas weich zu werden anfängt, da man denn die Hiße geschwinde ver= mindert, oder den Einsaß im Ruhlofen abkühlen läßt. Dieses nicht zu verfehlen, setzt man eine Glasscheibe zur Probe

Probe oder zum Nachsehen mit ein. Diese Glasmahleren ist für einen Kenner der Emaillefarben ganz simpel.

Mehrere Eisenkalke, besonders Kolkotar, sind, und fast mit gleichen Erfolgen, versucht worden, daher. ich glaube, daß der Schmiedesinter ober Glubspan der Kleinschmiede ben weniger feinen Mahlerenen alle muhsam bereiteten Ralke vertreiben kann; nur muß man den Gluh= span vorher stark calciniren, weil er sonst wie der Braun= stein unter dem Schmelzen schaumigt wird. Um schwers sten findet man eine schwarze Farbe für die Ofenkacheln, weil der Grund von weissem Blene der schwarzem Farbe hinderlich , und für die schwarze Emaillefarbe zersich= rend ist, welches auch Blen= und Zinnkalk jeder für sich thun. Weiß Biey besteht aus 4 Theilen Blen und i Th. Ainn zusammen zu Usche calciniret, und benn zu Glase ge-Der vorhin gedachte im verschlossenem Feuer zur grunen Farbe calcinirte Braunstein gab mit Glasfluß auf trocknem Pfeifenthon und auch auf achtem Porzellain, eine schwarze, auf dem weissen Blengrunde der Defner aber nur eine schwarzbraune Farbe. Uls man statt des Blenglases etwas Salpeter und Vorax zum Fluße setzte, ward die Farbe schwarz, grau auf weißgebrannten Por= zellainthon und schon blaurothlich auf dem weissen Blens grunbe.

Unter den angeführten Versuchen war No. 4. für weissen Blengrund oder auf weisse Kacheln am besten, auch hielt er im Vrennen der Töpfer, in welchem Emaillesarben, die in schnellerer aber gelinderer Hiße gut sind, verz darben, am meisten aus. Daß die Mischung No. 4. aus 16 Theilen Eisenkalk gegen 1 Theil Glassluß ohne Verzlust der Schwärze längere Hiße verträgt, kömmt wohl vorzüglich von der Menge des Eisens gegen den Glassluß, und davon sind auch die Zeichnungen so matt oder ohne Glanz. Seßet man so viel Fluß, besonders von Blenzglasse zu, daß die Farbe dunne sließt und glänzt, so kann man ziemlich sicher die Veränderung der schwarzen Farbe

Des Eisens in die braune, olivenfarbne und endlich ihr Verschwinden erwarten. Es ist also eine Hauptregel ben den schwarzen Emaillefarben von Eisen, daß man ihnen nicht mehr Glassluß zusetzt, als nur eben zu deren Bestestigung erforderlich ist. Von der schönsten schwarzen Farbe für Emaille kann man meine Abhandlung von einer grünen Farbe aus Robolt in den Schriften der Schwed. Ukademie für 1781 lesen. In Webers Chesmischen Magazin sir Aerzte, Chemisten und Künsteler 2. Th. 8. St. sind mehrere Schmelzempositionen sürschwarze und andere Farben, wohin ich die Leser, da ich das Buch nur noch kaum gesehen, blos verweisen kann.

§. 184. Von der schwarzen Schlacke von Gisen.

Es ist allgemein bekannt und theils schon angemerkt, daß das Eisen im Anfange des Schmelzens schwarze Schlacke giebt, und daß diese Farbe in starkerer Sike allmählig verschwindet. Im Hohenofen kommt das Eisen= erz ungefehr in der halben Hohe zum Schmelzen, und dann erscheint es schwarz. Benn es in den Kohlen wei= ter herunter geht, burch mehr Hike bunner fließt, und das Eisen sich reduciret und aus der Schlacke scheidet, so geht die schwarze Farbe verlohren. Wird mehr Erz auf= gegeben, als die Hiße ber Kohlen bezwingen kann, so geht das Eisen ungeschmolzen in seiner schwarzen Farbe und ohne Scheidung nieder. Eben dieses geschieht auch benm Schmelzen schweflichter ober vitriolischer Erze, wo sie nicht vorher durch Rosten von ihrer Saure befrenet sind, benn diese halten das Eisen auch, in der größesten Schmelzhike Benm Kupferschmelzen wird, wenn viel aufgeloßt. Schwefel zugegen, bas Eisen in der geringen Hiße zu kauter schwarzer leichtflussiger Schlacke. Dieses sucht man benm Rupferschmelzen, damit das Kupfer für sich blos mit Schwefel so viel möglich abgesondert den Rohstein ma= Was der Kupferschmelzer verlangt, nehm= chen moge. lich schwarze Schlacke, das muß der Hoheofner verhins Je blasser ober weislicher also die Eisenschlacker fallen, fallen, je sicherer ist man, daß die Hike im Ofen stark war, und daß sich das Eisen von seiner Schlacke wohl ges schieden haben.

S. 185. Vom schwarzen Thongeschire.

Durch die Zumischung der Eisenschlacken, des Rosstes der Eisenkalkes zu Thon, kann man letztern durch so starkes Brennen in verschlossenen Kisten, daß das Eisen zu verglasen ankängt, schwarz färben. Mit unsern leichtschmelzenden Thonarten will dieses nicht gehen, dennt behandelt man sie mit Eisen in osnem Feuer, so werden sie nur ziegelroth, und vermehrt man die Hise dis zum Schwarzwerden, so schwelzt auch der Thon und wird zersstöhrt, welches man schon vermuthen konnte, da Eisen in gewissen Zumischungen auch feuerfesten Thon schwelzend macht. Ih will doch einige hierin mit seuerfestem Thone gemachte Versuche ansühren.

- vertem Zammerschlage zur Masse, und diese zu einem Gefäße gebildet, ward in Kohlenfeuer aussen roth, inwen= dig schwarz, und schmolz in stärkerer Hiße zu schwarzer, glänzender Schlacke.
- 2. Colnischer Thon 4 Theile, Streusand 3 Th. und Schmiedesinter 1 Theil zur Masse gemacht, vershielt sich fast eben so, nur ward die Schlacke schwarzbraun, schaumigt und hart.
- 3. Eine Masse aus gleichen Theisen rohen und gez brannten Colnischen Thons und Vitriolerde betrug sich eben so.
- 4. Roher und gebrannter Colnischer Thon gleiche Theile, und ‡ Braunstein von Cera gab in stars kem Feuer, schwarze schaumige Schlacke.
- 5. Roher und gebrannter Colnischer Thon und Galmey gleiche Theile, wurden erst weiß, denn gelblich und in starker Hiße zu bräunlicher Schlacke, die der Ma-

gnet in kleinen Kornchen zog. Es schien mir merkwurdig, daß sich das Eisen im Galmen nicht schwarz zeigen konnte.

- 6. Gleiche Theile von rohem colnischem Thone und Lisensafran zu einem Gefäße geformt, ward in starker Hise schwarz, ohne zu schmelzen. Mit Blenglas überstrichen, ward die Farbe gelbbraun. Mit einer Glasur von 3 Theilen Silberglätte, und 1 Theil Kieselmehl überstrichen, ward es im Brennen glänzend schwarz, dem ensglischen schwarzen Porcellain ganz ähnlich.
- 7. Zwen Theile colnischer Thon und 1 Theil Li= senkalk verhielten sich fast eben so, doch schmolz die Masse in 25 Minuten im Windosen zu schwarzer Schlacke.
- 8. Colnischer Thon, und wohl calcinirtes smoland bisches Sumpferz gleiche Theile zur Masse, und diese zu einem Gefäß gemacht, ward in starker Hike in = und ause wendig schwarz, und schmolz erst nach is stundigem Geblässe und im Windosen nach is Stunde zu schwarzer Schlasse. Den dem leichten Zugange zu Sumpferz, wurde man also mittelst desselben aus gutem Thone, am vortheils haftesten schwarzes Thongeschirr bereiten können.

Die schwarze, oder schwarzbraune Farbe des Topfer= geschirres ist eben keine Schönheit, da es aber durch den Zusatz von Gisenmaterie mehr Festigkeit, Feuchtigkeiten einzuschließen, und mehr Starke eine schnelle Abwechses lung der Hike, und auch Stoße zu ertragen gewinnet, so verdient es einer nähern Untersuchung. In England macht man nach Jars in Northumberland unter andern ordinai= ren Zeugen, auch ein blaues Porcellain und davon Theekannen ze., die man ohne Gefahr zum Wassersieden gebrauchen kann. Sie bedienen sich eines braunen, feuerfesten, eisenschüssigen Thones, und kneten 60 Th. desselben mit I Theil fein pulverisirten schwarzen Braun= stein zusammen. Der Thon ist sandreich, und bedarf also bes ben allem englischen irdenen Geschirre üblichen Zu= sakes des Kieselmehles nicht. Die Magnesia seket man zu, weil sie in starkem Feuer dunner fließt, gle der Thon unb

und also dessen Partikeln zusammen leimt. Ein Theil diesses Geräthes wird auch mit einem schwarzen Glastrsstruß, zu welchem Braunstein kömmt, überzogen, da es denn sehr glänzt. England hat eine ansehnliche Fabrike, für Waaren von künstlichem schwarzem Thone, Zierrathen, Brustbildern, Münzabdrücken, Pettschaften, Schreibeszeugen, von ungemeiner Sauberkeit, und fast von der Härte des Flintglases.

Aus den vorherigen Versuchen, über Verfertigung schwarzen Thongeräthes kann man schliessen:

- a. Benn Mangel solchen Thons, der selbst Eisen genug enthält, kann man dienliche Eisenerbe zusetzen, der Thon selbst aber muß keuerkest senn.
- b. Daß ein feuerfester Thon viel Eisenerde enthalten kann, ohne dadurch leichtschmelzend zu werden, wenn nur diese Eisenerde vorher durch Brennen oder Rost, und darauf erfolgtes Calciniren vom brennlichen Wesen, so viel es sichs thun ließ, befrenet worden.
- c. Daß sich die Eisenerde nicht vor Näherung der Schmelzhiße mit schwarzer Farbe zeigt.
- d. Daß zur Erlangung der schwarzen Farbe, Kohslen = oder Flammenfeuer nicht geradezu auf die Geschirre würken muß, sondern daß sie in verschlossenem Feuer gesbrannt zu werden erfordern.

S. 186. Von der Schwärze des Eisens im Färben.

Im vorigen habe ich von der Schwärze, die das Lisen auf dem trocknen oder Schmelzwege mitcheilt gehandelt; nun bringt mich die Ordnung auf die Schwärze vom Lisen auf dem nassen Wege oder die Särberey, auf Pappier, Wolle, Seide, keinen, Holz, Knochen und Horn, durch Ueberstreichen, Kochen und Beizen.

Seitdem bekannt ist, daß Eisen in allerlen Säuren bis zur Sättigung aufgelößt und mit Infusionen oder Absuden von abstringent schmeckenden Vegetabilien eine mehr oder weniger dunkle schwarze, blaue oder braune Farbe giebt, fehlte es nicht an Unleitung in Färberenen die besten Auf= lösungen und dienlichsten zusammenziehenden Substanzen 促isenvitriol ward für verlangte Farben anzuwenden. hiezu am bequemsten gefunden; in einigen Fällen fand die Auflösung des Eisens in vegetabilischen Säuren, Effig ze. ben Vorzug. Unter vielen abstringirenden Din= gen, Gallapfeln, Eichenrinde und Holz, Erlenkalichen, Mehlbeerstrauch, grunen Wallnußschalen, Sumach u. s. f. haben die Gälläpfel, besonders die kleinen schwarzblauen sevantischen, die die großen weislichen drenfach über= Reibt man ein tein Glas mit treffen, den Vorzug. Galläpfelpulver und füllet es, wenn bas übrige Pulver ausgeschüttet, mit Wasser, so wird es, wo nur ein Tropfen Vitriol oder aufgelößt Eisen in demselben ist, violett.

Hr. Lewis führet in seiner Abhandlung von den schwarzen garben an, daß wenn man eine starke Galläpfelinfusion in eine mit vielem Wasser verdünnete Vitriol= solution tropfele, so erscheine nach der Reinigkeit des Wafsers eine blaue oder Purpurwolke. Tropfelt man sie in recht rein oder destillirt, oder in Regenwasser, Essig, der mit Wasser verdinnet worden, so entsteht immer eine blaue Farbe; ist aber das Wasser mit etwas Alkalischem oder Kalkhaftem nur im geringsten beschmußt, so fällt die Farbe ins Violette, so lange nur wenig Infusion dazu Sind aber die Vitriolsolution und Gallapfelin= fusion stark, oder kommen sie in einiger Menge zusammen, wird alles schwarz, ohne daß man diesen kleinen Unterschied bemerken kann, der aber wieder sichtbar wird, wenn man recht viel Wasserzuschlägt, dadurch die blaue oder Purpur= farbe wieder hergestellt wird. Steht eine solche verdunnete schwarze Mischung ruhig, so läßt sie einen schwarzen Saß fallen, welches in einem ofnen Geschirre weit geschwinder, als in einem verschlossener geschieht. Der schwarze pulverige Sas

Saß behält nach dem Trocknen seine Schwärze an der Luft sehr lange. In rothwarmer Hiße glimmete er, ohne Flamme ward er rostbraum und vom Magnet gezogen der dem schwarzen Pulver nichts anhatte. Das schwarze Pulsber lößte sich mit Vitriolöls digeriret bis auf einen weissen Nost auf. Fires Alkali hatte ihm wenig an. Eine Gallsäpfeltinctur mit Alkali gab mit Vitriolsolution eine schwarzsbraume Farbe.

Aus dem Vorherigen findet man, daß das schwarze nus Eisentheilchen besteht, die das besondere öligte Wesen ber Ubstringentien anzogen und gleichsam in basselbe ges wickelt wider die Luft geschüßt werden, ohne welches sie bald rosten murben; eben so, als es benm Eisenocher &. 181. zugeht, der durch bloßes Wasser entstand. scheint also dieses schwarze Pulver in Eigenschaften und Entstehung mit bem Berlinerblau sehr überein zu kom= men, in welchem das Eisen von bem feinen oligten Wesen ber Blutlauge mider alle Ungriffe der Sauren geschüßt wird. In den frischen Saften adstringenter Gewächse loset sich auch etwas rein Eisen auf und giebt eine schwarze oder Purpurfarbe z. B. wenn man frische Eicheln zerschneis bet, wird das Wasser schwarz. Solte bieses nicht bestäs tigen, daß das Eisen eine eigne Saure habe die sich mit bem abstringenten Saft vereinige und zur Auflösung und Schwärze bentrage? Oderglaublicher, sind bende Theile in solchen Gewächsen?

§. 187. Von der schwarzen Schreibetinte.

Es ist sattsam bekannt, daß Eisen benm Järben der Seide, Wolle und teinewand ein Hauptingredienz ist, und daß es auf Papier von eben dem Nußen sen, werden wernigstens Schreiber, die ohne Eisenvitriol keine Ichwarze Linte zu machen wissen, nicht leugnen, daßer ich Canepazii gelehrtes und weitläuftiges Werk de Atramentis cojnscunque generis nicht eben als Zeugniß anzuführen nothig habe. Ich gebe jedoch zu, daß man auch opne Eisen diem

ziemlich gute schwarze Tinte machen könne z. B. wenn man zu dem Absude von Brasilienholz eine starke Solution von Pottasche gießet. Doch hat die Schwärze von Eisen einen merklichen Borzug. Wie Eisen allein oder ohne Zuzsaß die schwärzeste Tinte oder Tusch zum Mahlen auf Pappier geben kann, ist schon h. 183. No. 7 gesagt, wenn es nehmlich durch Würkung des Feuers und Reibens in die kleinsten Partikeln vertheilt wird und überstüssig Brennliches behält und man denn mittelst etwas Leimhastem, Hausblase, Gumni oder Zucker dessen Sinken im Wasser ver-

hindert.

Mit Bereitung der Tinte hat es fast eine gleiche Bewandniß. Sie besteht aus Lisenvitriol, Gallapfeln und Gummi. Eine Eigenschaft des Eisenvitriols ist, daß er in viel Wasser ausgelößt in der Maaße, als sich die flüchtige Saure und das Wasser zerstreuen ober rechter, als die Luft das Phlogiston aus dem fast in metallischer Form in der Vitriolsaure aufgelößtem Gisen zieht, das Eisen als Ocher fallen läßt. Wenn nun eine abstringirende Materie aus dem Gewächsreiche, Gallapfel zc. dazu kommt, so ziehen die Eisentheilchen gleich das öligte Brennliche ober resinose der Galläpfel, welches mittelst des vegetabilischen Saftes im Wasser auflöslich ist, an, und zeigen sich erst mit licht=, denn dunkelblauer Farbe, die nach und nach zur völligen Schwärze erhöhet wird, welches man ben auf= merksamer Bereitung der Tinte leicht beobachten kann. Steht die Vermischung der Eisensolution und Gallapfel= infusion mit vielem Wasser verdunnet einige Zeit ruhig, so setzt sich das Eisen mit den angenommenen Theilchen. von den Galläpfeln als eine Urt Eisenmohr zu Boden, der in der Calcination, die sein fluchtig Brennbares zerstreuet, rostfarben und endlich roth wird. Die Schwärze schwimmenb zu erhalten, muß man das Wasser schleimigt machen, ober ihm so viel Consistenz geben, daß die Schwärze nicht sin= ken kann. Die Chinesen nehmen in dieser Absicht zum Tusch Fischleim, dadurch auch die Farbe fester am Pa= piere hangt. Tuschauslösung aber wird wegen bes anima= lischen.

lischen Leims, wenn sie steht, stinkend, daher wir besser und

mit gleicher Würkung zur Tinte Gummi nehmen.

Je mehr Eisenvitriol gegen die Gallapfel, je schwars zere Tinte im Unfange; je eher aber verfliegt auch bas har= zige der Gallapfel und hinterläßt auf dem Papier ben Eisenocher erst braun, denn gelb und zulekt ganz blaß und kaum leserlich. Je mehr Gallapfel, je weniger Schwärze im Unfange; je dauernder ist sie aber auch. Ausser dem rechten Verhältniße muß auch weder zu viel noch zu wenig Wasser genommen werden. Eine Tinte aus 3 loth Galls äpfeln, 1 Loth Lisenvitriol und 40 Loth Wasser ist gut und dauernd; nimmt man nur 10 loth Wasser, so wird Die Tinte weit beständiger und bleibender. Daß man zugleich mit Wasser auch Essig nimmt, ist nüßlich, denn die oligte Saure des Effige tragt zur Schukung des Eisens wider bie Rostfarbe und zum stärkern Ausziehen der Gallapfelben. Mit Brantwein aber schadet man der Tinte, er kann den Vitriol nicht auflosen, macht die Farbe mehr ins Biolette und die Tin= te mehr durchschlagend. Das Gummi erhält nicht blos die Schwärze schwimmend, sondern befordert ihre Erhaltung, in= bem es die Ausdunstung hindert und verhütet auch das Durch= schlagen auf Papier; man nimmt also so viel davon, daß nur nicht das Fließen der Tinte aus der Feder gehindert wird, da denn auch die Schrift so gut als vom Zucker glanzt, der in mehrerer Absicht schädlich ist.

Hr. Lewis, der seine Versuche nach dessen Abhand= lung von den schwarzen Farben 15 Jahre fortsetzte, fand

unter allen Tintproben folgende die beste:

Lewantische Galläpfel und Brasilienholz von jestem 3 Unzen zerpulvere man und ziehe sie mit etwas Essig durch Digestion oder gelindes Kochen aus. Denn wird 1 Unze Lisenvitriol und zugleich so viel heiß Wasser dazu gethan, daß alles etwan I Maas ausmacht. Der Vitriol muß frisch, grün und nicht verwittert senn. Hiez zu kommt denn etwan eine Unze Gummi. In den ersten acht Tagen muß man die Tinte oft umschütteln, und nicht fest zudecken, denn die Luft erhöhet die Schwärze. Ends

lidy

lich wirft man noch einige grobzerstoßne Gallapfel und ein Stückchen Lisen in die Tinte, wodurch sie sich noch bese ser erhält. Den Vorschlag Schreibepapier mit Gallapfelinfusion einzutränken. kann ich nicht übergehen. Die Erfahrung hat gezeigt, daß auf solchem Papier die Schrift weit schwärzer und bleibender fällt. Das Papier wird zwar ein wenig gelblich, wo aber die Dauer des Geschriebenen die Hauptsache ist, wird man sich hierüber wegsehen. Die Schreiberen mit klarer Vitriolsolution in Wasser oder Essig auf Pappier, mit zerpulverten Gallapfeln abgerieben, die sich augenscheinlich in schwarze Schrift vermandelt, ist mehr zum Vergnügen als zum Nußen.

Es ist bekannt, daß Vitriol», Salpeter», Salz- und Zitronensäure, besonders das Salz der Oxalis Acctosella Lin. die Schwärze der Tinte wegnehmen, indem sie das Vrennliche von den Galläpfeln verzehren. Wenn aber diese Säuren mit Eisen gesättigt sind, geden sie mit Gallsäpfeln selbst Tinte. Eine gesättigte Eisensolution in Salzssäure gab mir mit einer starten Galläpfelinsusion bläulich schwarze Tinte. Die Auslösungen des Eisens in vegetabilischen Säuren geden alle schlechte Tinten. Wenn die Schwärze der Tinte durch eine Mineralsäure meggenommen wird, so kann man sie gleich und ehe die Säure alles Vrennbare zerstöhret hat, durch aufgelößt Weinsteinsalz wieder herstellen.

5. 188. Von der schwarzen Farbe auf Wolle und andern Sachen.

I. Auf Wolle.

Da Eisen der Grund der Schwärze in den Färberenen, so wie in der Tinte ist, kann ich diese Anwendung desselben nicht übergehen, ob ich gleich in einer Aunst, die in mehstern hundert Jahren sehr durchgearbeitet ist, nur anderer Erfahrungen anzuführen vermag. Hr. Lewis (Abhands lung von den schwarzen Farben) scheint mir hierinn der gründlichste Schriftsteller. Die Materialien zum Schwarze

"Mehle

Schwarzfarben sind, wie für die Tinte, Eisenvitriol und Gallapfel; nur die Anwendung ist nach den Umständen anders.

Man beschuldigt das Eisen, daß es in Mineralsäu= ren aufgelößt oder der Vitriol wollene Zeuge sprobe und bruchig mache; Hr. Lewis aber fand durch viele Versu= che, daß wenn man ohngefehr so viel Gallapfel als Vitriol anwendet, keine Ehung geschieht. Dieser Vorwurf kommt mehr daher, weil man meistens in andern Farben migrathene Zeuge schwarz farbt. Koffebraun erfordert mehr Vitriol als Schwarz, und. Scharlach sogar viel Scheidewasser und werden nicht für murbe gehalten. Um wollene Zeugeschwarz zu erhalten, muß man sie nicht mit Vitriol und Galläpfeln zugleich färben, sondern das Zeug erst ein paar Stunden mit Vitriol und benn mit den Gallapfeln sieden, da es denn meistens recht schwarz wird. Kocht man es erst mit Gallapfeln und benn mit Vitriol, so wird die Fars Wenn man 100 Pf. Waare erst mit & be nußbraun. Pf. Weinstein und 16 Pf. grunem Vitriol 2 Stunden focht, spult, und denn eben so lange mit Mehlbeerstrauchs bruhe (Arduins Uva ursi L.) siedet, so erhalt maneine fast vollschwarze Farbe.

Eine gute schwarze Farbe zu erhalten, ist doch erfor= derlich, daß das wollne Zeug vorher blau und je dunkler, desto besser gefärbt werde. Die beste und wohlfeilste Schwarzfarbung scheint mir Hr. Scheffer (deff. Chem. Vorlesungen K. 4.) gegeben zu haben. ., Man kocht 100 3, Pf. mittelmäßig blau gefärbt wollen Zeug 2 Sturtden mit 3, 8 Pf. Weinstein und 16 Pf. grunem Vitriol, so daß sich " der Weinstein erst auflose, denn der Vitriol in die to-,, chende Bruhe und endlich das Zeug hinein gethan wer= Der Weinstein soll das Unlegen des Ochers vom " Vitriol hindern; wurden bende Salze zugleich hinein ge= "legt, kame der Weinstein ben dem leicht auflöslichen Bi= Schlieslich spult man bas Zeug, bis kein "ttiole zu spat. "vitriolischer Geschmack mehr zu spuren ist, und kocht es "tenn 2 Stunden in einem Absude oder Extraction, die aus **3** 4

Mehlbeerstrauch gezogen worden. Der Ritter Zergmann setzt hinzu, daß die schwarze Farbe noch höher erhalten werde, wenn man 100 Pf. Zeug mit 8 Pf Weinstein, 16 Pf. Vitriol, 2 Pf. Grünspan und 10 Pf. blau=oder braun Brasilienholz gründet und denn in der Brühe von Mehlbeerstrauch siedet. Mehr hievon und auch von dem Schwarzfärben.

11. Der Seide, Leinewand, Baumwolle, Züthe zc. kann man ben vorhin genannten Chemisten lesen. Der Ritter v. Linne erzehlt in seiner Schonischen Reise, wie die Schonischen Bauern schwarz färben.

III. Auf Leder.

Zum Lederschwärzen übergießen die Gerber alt rostig Eisen mit Wasser, damit es noch mehr roste, und lassen es unter öfzerm Umrühren etliche Wochen stehen. Mit dieser rostigen Brühe kochen sie in einem eisernen Grapen so viel Mehlbeerstrauch, als sich untertauchen läßt, etliche Stunden und streichen sie denn auf das Leder. Diese Eissensolution wird je älter, desto besser und solte ein Jahr gesstanden haben. Statt Wasser kann man auch sauer Bier, verdorben Getränk oder Essig nehmen, weil es stärker aufslest. Man schabt auch dieweilen den Rostschlamm vom Eisen.

Diese Urt Eisensolution ist auch für Leinewand und Baumwolle sehr nüßlich, die darinn gebeizt gelb und wenn sie darauf in Grapp gekocht, ohne weiteres Zuthunschwarz werden. Diese Schwärze hält im Waschen mit Seisse auf Leinewand und Baumwolle besser, als alle andre schwarzze Farben. Kocht man in Eisenwasser gebeizte Leinewand in einem mit Essig gemachten Ubsude aus Galläpfeln, so wird sie zwar schwarz, verliehrt die Schwärze aber im Waschen mit Seisse und erscheint violett ober braun. Noch unbeständiger ist die schwarze Farbe, wenn man es erst in Galläpfelabsude kocht und denn mit Vitriol siedet.

IV. Huf Zolz.

Auf allerlen Zolzarten, besonders auf Apfel = und Birnbaum, auch Erlen erhalt man eine völlig gute Schwärze, wenn man es zuerst in ber Warme mit einem ftarken wenig mit Alaune bereitetem Decocte von blauem Bras filien - ober Kampechenholze, einigemal überstreicht. Denn überstreicht man es 3 oder 4 mal mit einem warmen, mit Essig oder sauern Biere gemachten Absude von Gallavfeln und läßt es zwischen jedem Unstriche trocknen Endlich überstreicht man es eben so oft mit der vorgedachten Eisensolu= tion oder einer von Eisenfeil und Essig durch Rochen eis gends gemachten und mit Essig völlig gefättigten Solution. Eine schöne, und ziemlich beständige schwarze Farbe auf Holz erhält man auch wenn man es blos 3 bis 4 mahl mit dem mit Effig gemachten Gallapfelabsude bestreicht, jes desmal über Feuer trocknet und benn eben so oft mit der angeführten Eisensolution überstreicht. Besonders für harte Hölzer habe ich folgende Schwärze vorzüglich gefun= ben: man bestreiche bas nach gedachter Art mit Gallapfel= absud eingetrankte Holz mit einer vollig gefättigten Golution des Kolkotars von Pitriol in Salzsäure; ist aber die Saure noch so wenig vorspringend, so nimmt sie alle Schwär= ze weg:

Messerhefte und andre kleine holzerne Sachen bei= zet man am besten, wenn man sie zugleich mit Bras silienholz, von welchem I Loth auf ein Maas Wasser und wenig Maun genommen, ein ober 2 Stunden in einem Pupfernen Ressel kocht. Man siedet sie denn in einem eis sernen Grapen mit Vitriol ober Kupferrauche, von wels chen 2 loth auf ein Maas genommen worden, dadurch bem Holze eine tiefer eingedrungene Schwärze, als durch Unstrei= Nach meinen gemachten Versuchen chen ertheilt wird. scheint mir die Schwärze noch stärker, wenn man bas Holz vorher durch gelindes Kochen in einer mit Wasser gemach= ten Alaunauflösung beizet, benn aber in einer Brasiliens holzbrühe mit ein wenig Gallapfeln und endlich in der ge= **3** 5 bach=

dachten Vitriolsolution, oder noch besser in der Austösung der Eisenfeile in Essig kocht, oder mit letzterm auch nur warm überstreicht. Besonders kann Apfelbaumholz auf diese Weise zu Zoll tief gebeizet werden. Durch Reiben mit einem mit weißen Wachs bestrichenen Lederlappen, oder mit Leinol und Kohlenstaub, erhält es ben Glanz, und gleicht Ebenholz. Wenn man das Holz erst mit Eisensozlution und denn mit Galläpfeldecoct kocht, wird es auch, aber nicht so tief schwarz.

V. Auf Knochen und Zorn.

Anochen kann man eben so wie Holz schwärzen. Man muß sie aber nothwendig vorher und so lange in Ulaunsolustion kochen, die sie aussen etwas weich werden. Denn legt man sie in die angeführte Brühe, von blau Brasstienholz mit Galläpfeln, oder überstreicht sie auch nur einigemal in der Wärme mit derselben, so daß sie zwischen jedem Unstriche trocknen, wornach man es eben, wie das Holz mit der angezeigten wohl gesättigten Eisensolution in Essig überstreicht, welches in der Wärme mehrmal wiedershohlet werden muß.

Irechseln folgende Methode, Elsenbein oder davon gemachte Sachen zu schwärzen an: man beizet zuerst die Knochen in einer lauge aus I Maas Wasser, 4 loth Pottsasche, 3 loth Galläpsel, und I loth Ursenik, und überstreicht sie denn mit einer starken Eisensolution in Essig. Dieses geht, doch scheint mir die Farbe weniger beständig, als die vorige. Weil, wie angemerkt die Schwärze des Eisens vom laugensalze ins Violette gezogen wird, solltelman von der Pottasche keine gute Schwärze erwarten; da aber Pottasche mit Ulaun und Brasiliendecoct selbst eine ziemsliche Schwärze giebt, so ist der Process um desto weniger ungereimt, da das laugensalz auf animalische Substanzen, von so erweichender Krast ist. Es scheint mir aber nös

nothig, daß man die Brasilienspäne, anstatt oder zugleich

mit ben Gallapfeln nuge.

Jum Schwärzen des Jorns ist folgende Brühe und Beize nüßlich: man koche bloth vom besten Lisenvitriol, 5 loth Braunspan, 6 loth Gallapfel, 2 loth Spansgrün verdeckt in 1 Maas Wasser 2 oder 3 Stunden geslinde, und thue gegen das Ende des Kochens 5 loth Pottsasche dazu. In diese, in die Wärme gestellte Brühe legt man das Horn, oder überstreicht es auch etlichemal mit derselben; denn reibt man es mit einem geölten lederslappen. Etwas besser fällt die Farbe aus, wenn man das Horn vorher einige Tage in kaustische Lauge von 2 Thellen Pottasche, und 1 Theil ungelöschtem Kalk legt, und denn in gedachter Brühe von Gallapfeln, Brasilienholz und Vitriol kocht.

S. 189. Von der natürlichen rothen Farbe vom Eisen.

Die rothe, gelbe und blaue Farbe, halt man für die Haupt=, oder für sich bestehenden Farben, aus deren Vermischung die braune, violette und grüne Farbe, mit allen ihren Schattirungen entstehen. Die rothe Farbe vom Lisen ist meist nur trocken, und zum Anstriche mit Oelsirniß, oder Wasser, oder zu Emaille dienlich.

Im Mineralreich sind hochrothe Farben vom Eisen stammend selten; desto häufiger aber macht es die schleche tern rothen, rothbraunen, rothlichen und braunen Farben, und die meisten Steine, Erden und Erze haben die rothe

Farbe vom Gifen. Benspiele sind:

1. Rothe Kalkerde ober Mulm auf Gottland und Deland.

2. Rother Flönkalkstein mit Meeresbrut auf Des lund u. m. O. Rother Kalkstein ben Hellefors halt 10 in 100 Eisen. Die rothen Abern und Flecke im Marmor, sind von Marmor oder Hornblende und halten Eisenerde.

108 Maturliche rothe Farbe vom Eisen.

- 3. Englisch braunroth, braußt mit Scheidewasser und giebt eine schaumige Schlacke, die der Magnet zieht. Sie gehört zu den kalkigen Eisenerden. Eine nicus nigrothe Erde erhielt ich aus Sheldon Moor in Derbyssire.
- 4. Rother polnischer Galmey hat auch Kalk zur Grunderde, und halt 12 in 100 Eisen.
- 5. Kothe Kreide wird zu den Thonarten gezehlt. Im Feuer wird sie hart, schwarz und für den Magnet anzüglich. In starker Cementationshiße mit Kohlenstaube seigert das Eisen gleichsam und bis 18 von hundert aus derselben, in Schwelzhiße aber giebt sie für sich allein schwarz, dicht Glas. Die meiste rothe Kreide ist von dem Kühltonnenschlamme (Swalkarsslam) der Alaunswerke, einige aber auch natürlich; in Schweden der sogenannte Dalekarlische Blutskein Schweden hat auch rothe natürliche Erden im Norra Verzschlag ze.
- 6. Rother Bolus. 2. Gemeiner Bolus eine rothe Thonart, die im Feuer hart und schwarz wird, und dadurch Eisen zeigt, ob er gleich weder vor noch nach dem Brennen vom Magnet gezogen wird.
- b. Urmenischer Volus blaßroth, dem vorigen ähnlich.
- c. Rothe Siegelerde ist mergelhaft, wird im Feuer dunkel und denn vom Magnet gezogen, endlich aber schwarze Schlacke.
- 7. Umbra ist zwar braun, gehört aber boch zu den Abarten der rothen Erden. Schweden hat ihn in Norsberg als verwitterten eisenschüssigen Kalk unter der Dameerde auf Kalkstein. Im schnellen gelinden Glühen wird er dunkelroth, länger calcinirt schwarz und denn ganz vom Magnet gezogen, und vor dem Gebläse im verdecketen Tiegel zu russchwarzem, dichtem, reinem Glase. Mit Scheidewasser brauset er nicht, nach dem Rösten aber läßt sich sein Eisen aussösen.

8. Sinos

8. Sinopel in ungerschen Goldgruben, wo man diese taube Bergart sur guldisch halt. Er gleicht dem rothen schwedischen Bergkiesel (Petrosilex) am meisten; giebt mit Stahl Junken, wird im Rösten dunkelbraun, schmelzt in starker Hise zu schwarzer, schaumiger Schlacke und gab 10 in 100 Eisen. Der in Schweden allgemeine Bergkiesel und der zinnoberrothe Jaspis aus Wermeland.

Aus den schönen Versuchen des Zeren Quist (Schwed. Abhandl. sut 1768) erkennet man, daß die ächten rothen Steine die und mit dem Rubin, die im Schmelzen grün, und Granaten, die schwarz Glas geben, die Farben wohl vom Eisen haben möchten.

- 9. Der durch Schwere und Schwerstüssigkeit merkwürdige rothliche Schwerstein aus Bastnäs ben Ridbarhütte hält über 30 in 100 Eisen. Kronstedt in Schwed. Ubhandl. für 1751.
- 10. Die rothen eisenhaltigen Zorngestein & Glim= mer & und Talkarten halten 12 bis 15 in 100 Eisen und schmelzen ziemlich leicht zu schaumigem Glase.
- 11. Rothe Lisengranaten halten überhaupt 9 bis 10 in 100 Eisen, und schmelzen ziemlich leicht zu schaus miger Schlacke. Vom rothen Quarze und Quarzeris stallen rothem Feldspathe u. a. hat Hr. d'Arcet bewiesen, daß sie Eisen halten.
- 12. Unter den verschiedenen rothen Lisenerzen sind einige, besonders in Frankreich und England zin= noberroth.
- 13. Alutsteinarten entstanden von verhärteter ro= ther Erde und Kreide oder von Schwefelkies durch Aus= dunstung oder innere Erhikung, wodurch sie nach und nach decomponiret wurden, ihren Schwefel verloren, da sich denn der entstandene rothe Ocher versteinte. Einige halten nach Tiegelproben 70 bis 80 in 100 Eisen, ob

sie gleich vor dem Rösten nicht vom Magnet gezogen werden.

14. Rothe Stauberde oder Mulm ist nichts ans bers als rother eisenschüssiger Staub = odec Gießsand (Mor) und an vielen Orten. Vernuthlich entstand er von vistriolischer Eisenerde, die durch Waldseuer roth gebrannt wurde, wovon er Spuren zeigt.

Aus bem Vorherigen ersiehet man baß man bie rothe Gifenfarbe in kalkigen, thonigten und kiescligten Berg= arten, so wie in reichen Erzen, findet. Alle entstanden durch eine Eisenauflösung (mehrentheils in Vitriolfäure) und der Grad der Farbe vom mehr oder weniger zerstörten Brennbaren. In gelinder Calcination werden sie dunkler oder heller, nachdem sie vorher von der Natur mehr oder weniger calciniret worden. Man hat auch 'allen Unlaß zu glauben, daß alle rothe Steine, Erze und Mineralien, die in gelinder Glubhiße ihre rothe Farbe behalten, ver= ändern ober verlieren, dieselbe vom Eisen und mehr oder wenigerem feinem, firem Phlogiston haben. Nach eiges nen und anderer Erfahrungen kann man den Rubin, Bar= neol, Rarfunkel, rothen Achat, rothe und vios lette Serpentinarten, Glußspath, rothlichen Zeo= lith, zinnoberroth Rupferglas, Roboltblüte, Roth= gulden u. a. hieher rechnen. Das Rothguldenerz möchten einige ausnehmen wollen, Zerr Bergrath Zenkel aber hat gefunden, daß wenn man es langsam und bis zur völligen Zerstreuung bes Arseniks rostet, das Machbleibende vom Magnet gezogen werde; daher man benm Nachmachen dieses Erzes sowohl Eisen als Ursenik nehmen muß.

Das muß man gleichwohl merken, welches auch h.
194. von Unwendung der Glosslusse zum Emailliren anges
führt ist, daß die Farben des Eisens in der Hige, wenn
sie sehr auseinander gebracht, und das Phlogiston des Eisens, auf welchem die farbende Eigenschaft zu beruhen
scheint, leicht genug zerstöhret werden. Unter den Sub-

ftan=

stanzen, die die Farben des Eisens im Feuer vertreiben, sind Arsenik, Bleyglas, Jinnkalk, Flußspath und Braunstein die bekanntesten. Solchemnach ists möglich, daß auch solche Steine ihre Farbe vom Eisen haben, die im Glühen weiß werden, da aber ist der Eisenhalt sehr geringe. Indessen möchte es an einem andern Orte näher untersucht zu werden verdienen, wie Eisen in Glasslüssen so gut als ganz farbenlos werden, eine gewisse Menge Phlogiston einsaugen, oder auch alles Phlogiston verliez ren kann.

5. 190. Von bereiteten rothen Farben vom Eisen durch die Calcination.

Aus dem, was §. 56. von der Würkung des Feuers auf das Eisen gesagt ist, wird man sehen können, daß alle Eisen= und Stahlarten blos durch die Calcinationszhise erst zur schwarzen, denn violetten und endlich zur dunklern oder helleren rothen Farbe gebracht werden können; alles nachdem sie kürzer oder länger in der Hise bleisben, die Luft mehr oder weniger Zugang hat, und das Eisen selbst verschieden ist. Roheisen, welches ein ganz Jahr in braunrother Glühhise, zu der die Luft Zutritt hatte, gehalten ward, verwandelte sich in sehr lichtrothen Arokus. Feilspäne von weichem Eisen werden ebenfalls durch die Calcination dunkelroth, besonders wenn sich das Eisen rothbrüchig artete. Es ist daher ein sicher Zeichen von weichem Eisen, wenn es unter dem Schmieden zu Stangen, Nägeln u. s. f. aussen eine Röthe zeigt.

Mehrere Eisenarten wurden als Feilspan in der gewöhnlichen Probierofenhise in 8 bis 9 Stunden unter fleistigem Rühren calcinirt, konnten aber nicht höher als bis zur violetten oder auch röthlichen Farbe gebracht werden, als:

1. Grau Roheisen ward hiedurch dunkelbraun ins Rothliche.

112 Rothe Farbe aus aufgelößtem Eisen.

- 2. Stahl mit der Hälfte Schwefel zusammengeschmolzen ward mehr violettrothich.
- 3. Eisenkalk durch Vitriolol zerfressen dunkelroth wie Drachenblut.
 - 4. Sammerschlacke mehr violett.
 - 5. Lisenmohr (f. 57. No. 10.) eben so.
- 6. Lisenrost schön violett. Um schicklichsten zu Oel= und Wasserfarben.
- 7. Lisen mit andern Metallen zusammenge=
 - a. Lapis Pyrmason meist schwarz ins Rothliche.
- b. Dren Theile Jinn, und 1 Theil Lisen lichts rothlich.
- e. Lisen, Jinn und Spiesglaskönig wurden zu kossebraunem Ralke. Eben so gleiche Theile Spiess glaskönig und Lisen.

S. 191. Von der rothen Farbe aus aufgelößtem Eisen.

Eisen bringt man am geschwindesten zu einer schönen rosthen Farbe, wenn man Feilspan durch Vitriolöl austösen von der Vistriolsäure befrenet, und das zu weißem Pulver gebrachte Eisen calciniret; oder wenn man unter der Calcination öfters Vitriolöl darauf gießt. Eisenrost giebt ebenfalls durch die Calcination in kurzer Zeit eine ziemliche schöne rothe Farbe.

I. Der grüne Eisenvitriol wird auch durch starkes Brennen roth. Man erhält ihn am leichtesten aus dent Nachbleibsel von der Destillation des Vitriolöles unter der Benennung Colcotar Vitrioli. Wenn man diesen Colecotar in ofner Hise unter Umrühren weiter calcinirt, und die nachgebliebene Säure durch Kochen mit Wasser völlig auszieht, denn aber das Feine vom Groben durch Schlememen scheidet, so erhält man eine schöne rothe Farbe zum Mahe

Mahlen und Poliren nühlich; vorzüglich ist sie zu den Streich= riemen für Scheermesser gut, weil sie feiner als andere Polirpulver ist.

Jie gemeine rothe Farbe zum Unstreichen ber Häuser, ist das Nachbleibsel der Destillation der Schwesfelliese. Dieses Nachbleibsel besteht aus Eisenerde, Bergsart und Vitriolsäure. Wenn es lange an der Luft liegt, zieht es Nässe an, die Vitriolsäure kann dadurch Eisen auslösen, und giebt Viriol, den man ausziehen kann. Der gebrannte Kies zerfällt in einigen Jahren theils zu gelber, theils zu röthlicher Erde, die man in Schlammssumpfen und Graben von der groben Vergart saeitet. Die gelbliche Erde wird denn in besondern Ocsen mit Flamsmenseuer calcinirt, und dadurch rothe Farbe, die nach Verschiedenheit des Schlemmens und Calcinirens heller oder dunkler fällt (§. 221.)

Wenn man die gelbe Kieserde mit Fleiß schlemmt und langsam unter fleißigem Rühren, damit sie nicht zusams mensintern, mit braunrother Hike calcinirt, erhält man eine schöne Farbe, wenn man nur auf den Zeitpunct, da sie am schönsten ist, durch oft genommene Proben acht hat. Hält die Hike zu lange an, wird die Farbe dunkel; zustars

ke Hilse macht Klumpchen mit schwarzen Kernen.

Unter den Schwefelkiesen sind einige mehr vitriolisch und verwittern an der Luft von selbst zu gelber Erde, bessonders wenn sie mit Feuersetzen gewonnen worden, wie man dieses an den 50 und mehr jährigen Rieshausen ben alten Aupfergruben siehet. Wenn man die feinste Erde durch Schlemmen absondert und wie gesagt calcinirt, so erhält man diese Farbe mit wenig Mühe.

3. In Allaunwerken erhält man in den Kühlfässern (Swalkaren) einen gelben Schlamm, der sich aus der Alstaunlauge deponiret und Rühltonnenschlamm (Swalkarsslam) genennet wird. Er giebt durch das Brennen eine schöne Farbe, von der man durch Schlemmen die rothe Kreide macht. Ueberhaupt kann man sagen, daß man Rinm. v. Eisen II. B.

von allen hellen und dunklen gelben Ochern, die von Eisfen kommen, wie ben Sauerbrunnen, wo man Kollerfarsbe sindet, durch Calciniren bessere oder schlechtere rothe Farbe erhalten kann, welches man durch das Glühen sols

cher Ocher im Tiegel leicht findet.

Alle reine Schwefeltiese geben auch ohne die vorbesschriebene Vereitung rothe Farbe, wenn man sie blos zerspulvert und unter Umrühren calcinirt; je mehr sie blos aus Schwefel und Eisen bestehen, je bessere Farbe. Ist Kuspfer in denselben, so calciniren sie sich nach dessen Menge braun oder schwarz; daher je schwärzer der Aupferkies vom Rösten im Probierosen wird, je mehr Kupfer kann man hossen.

S. 192. Moch von der rothen Farbe von Ochern.

Aus dem Vorherigen siehet man, daß alles reine oder metallische Eisen in der Calcinationshiße schwarz, braun, Violett oder heller oder dunkler roth wird, nachdem die Luft Zutritt ben der Arbeit hat oder abgehalten wird, und das, Glühen länger oder kürzer währet. Durch verstärkte Hiße dunkelt die rothe Farbe zurrothbraunen, braunen und endlich benm Schmelzgrade zur schwarzen, worauf der Eisenkalk zu Glase oder Schlacke wird. Man kann also mit ziemlicher Sicherheit schließen, daß in allen Erd zund Bergarten, und Erzen von lichten Farben, wenn sie im gelinz den Calciniren erst schwarz und denn roth werden, Eisen in metallischer Form mit seinem Phlogiston vereinigt sen; sie zeigen sich denn auch dem Magnet geneigt.

Unders verhält es sich mit den Eisenkalken, die durch Ausstösung in der Luft, Wasser oder Säuren entstehen und denn durch Austrocknen oder Fällen eine erdigte Gestalt annehmen, rein, oder mit andern Erden vermischt sind und als Rostoder Ocher vorkommen. Fast alle diese verrathen ihren Eisenhalt durch die rothe Farbe, die sie im Brennen annehmen und die durch vermehrte Hise dunkler, schwärzlich, grün oder gelb wird und endlich, wenn sie in starken glasig= ten Materien sehr vertheilt ist, ganzlich verschwindet, wie theils angeführet worden, theils noch weiter vorkommt.

S. 193. Versuche mit rothen Eisenkalken.

Aus dem was f. 181. und 190. vom Auflösen und Fallen des Eisens gesagt worden, kann man ersehen, daß Eisen aus seinen sauren oder salzigen Auflösungen mit verschies benen Farben gefället werdenkann, alles nachdem das Falls mittel mehr oder weniger Phlogiston theils besitt, theils erhält, oder das Menstrumm verschieden ist. Wenn das feste Laugensalz mit brennlichem Wesen völlig gesättigt ist z. B. in der Schwefelleber, fället es das Eisen ganz schwarz. Mit wenigerm, aber reinerm Phlogiston z. B. in der Blutlauge, wird es der schwarzen Farbe nahe, oder hochblau; mit noch wenigerm Phlogiston grun und mit dem allerwe= nigsten Phlogiston oder reinem Alkali rothgelb, nach der Berschiedenheit der Umstände bunkler oder heller. Diese Farben werden in Glubbige mehr oder weniger roth. Da diese Kenntniß Aufschluß, besonders ben Glasstuffen geben kann, so scheint mir die Unzeige einiger Calcinations= alle im Probierofen in Scherben verrichtet versuche, nuklich.

- 1. Eisen in Scheidewasser aufgelößt, mit Pottasche als gelber Ocher gefällt, gab in gelinder Calcination eine gute Umbrafarbe, in stärkerer ward es rothbraun und endlich ziemlich hochroth; die schönste von allen.
- 2. Eben dieser Ocher mit Rochsalz calcinirt, denn aus= gelaugt und geschlemmet gab eine schöne rothlichviolette Farbe.
- . 3. Eisen mit Salpeter verpuft, ward nach bem Brennen wie rein Eisen Dunkellilla.
- 4. Eisenocher aus der Solution in Scheidewasser mit Soda gefället, ward schon dunkelroth.
- 5. Eisen in Vitriolsäure mit Zusatz von ein wenig Queck= filber aufgelößt und mit Soda gefället, gab eine recht Hothe

rothe Feuerfarbe, die sich ins branndgelbezog und zu den feinsten Wasserfarben genußt werden konnte.

- 6. Eisen in Salzsäure aufgelößt und mit sirem Salz miak gefället, ward durch gelindes Glühen eine feine rosthe Farbe für Emaille und Wassermahleren.
- 7. Eisen in Vitriolsäure aufgelößt und mit sirem Sals miak gefället, ward von der Kalkerde desselben, die mit siel blastothlich.
- geiste gefället, ward außbraun.
- 9. Grau Roheisen mit Salpeter betonirt, in Wasser aufgelößt und durch die Luft gefället, ward rothbraun oder mordore.
- 10. Eisen in Königswasser aufgelößt, etwas sirer Salmiak zugesetzt und zur Trockne abstrahiret, gab eine ahn= siche Mordorefarbe.
- geschmolzen, gab dem Salze sleckweise eine schöne rothe Farbe. Als das Salz in Wasser aufgelößt ward, deponirte es gelben Ocher, der im Brennen auch roth ward.
- 12. Blauer Eisenocher oder Berlinerblau giebt nach einer etwas starken Calcination eine röthliche, sich ins Brandgelbe ziehende Farbe.
- 13. Eisen in Königswasser solvirt, giebt durch Fälslung mit aufgelößter Pottasche einen rothbraumen Ocher. Unter dem Fällen entsteht eine hochrothe Farbe, die sich doch in dem gefälleten Pulver nicht so schön erhält. Instessen läßt sich aus diesem und dem vorherigen schliessen, daß Kochsalz und Salmiak in allen Fällen mehr als andre Säuren zur Erhöhung der rothen Farbe bentragen. Diesses erfährt man auch, wenn man Eisenfeile durch Salmiak in Rost verwandelt und diesen Rost denn calcinirt; denn man

man erhält einen schönen dunkelrothen Krokus, der in der Schmelzhiße benm Emailliren Stand hält.

- 14. Eisenfeilewird in der mit Wasser gemachten Solution des nach Vorschrift der Stockholmschen Pharmacope bereiteten wesentlichen Weinsteinsalzes (Sal essent. Tartari) unter starkem Kochen nur zu weissem Blenweiß ahnlichem Kalke corrodiret, der unter mäßigem Glühen mit Flammenseuer eine schöne hohe Feuerfarbe annimmt, welche besonders zum Mahlen als Wasserfarbe unter allen aus Eisen bereiteten die dienlichste und festeste ist. Dieser weisse Kalk ist mit Weinsteinsäure so stark beladen, daß er sich an der Lichtstamme entzündet und denn für sich als Torf fortbrennet und benm Erlöschen diese schöne Farbe als Usche hinterläßt.
- 15. Folgende Kalke von verschiedenen Eisen und Stahlarten mit verschiedenen Fällmitteln gemacht, zeigten nach der Calcination im Probierofen folgende Veränderuns gen der Farben.
- a. Stahl in Vitriolsäure aufgelößt und mit Weinsteinsalz gefället, ward in der Calcination rothbraun. Mit Weinsteinsalz, das mit Luftsäure gesättigt war, gefället, ward es schlechter roth. Mit kaustischem Wali gefället, duns kelroth.
- b. Kaltbrüchig Eisen in Vitriolsäure aufgelößt und mit Weinsteinsalz gefället, gab rothe Feuerfarbe. Mit Alkali, welches mit Luftsäure gesättigt worden, dunkle Ochssenblutfarbe. Mit kaustischem Alkali gefället, hellere Ochsenblutfarbe:
- c. Roheisen in Flußspathsäure aufgelößt und mit kaustischem Laugensalz gefället, ward im Calciniren im Scherbel feuerfarben. Mit Weinsteinsalz gefällt Zim=metfarben. Mit mineralischem Alkali gefället, rußbraun, Mit fatiscirendem Urinsalze gefället, strohyelb. Mit Kalkwasser gefället, ward es recht weiß mit blauen Flekzen und leicht schmelzend.

Mehr geringere Veränderungen der rothen Farbe in der Calcination der Eisenocher anzusühren, halte ich für überslüssig, besonders da davon im solgenden h. und in der achten Abtheilung von Auflösung des Lisens in Säue

ren noch etwas vorkommt.

Aus dem angeführten erkennet man indessen, daß die genannten und ähnlich gefälleten Eisenkalke im Brennen eine rothe Farbe von verschiedenen Graden geben. Nichts desto weniger brennen doch einige solcher Kalke nicht roth z. B. Eisen in Flußspathsäure aufgelößt und mit Alkali gefället, wird anfänglich zwar grünlich, denn aber gelb und hat nach dem Brennen eine unreine grüne Farbe, wovon mehr h. 236. Eben die schmuzig grüne Farbe, gab auch dieser Kalk im Glasschmelzen benm Emailliren; da er aber nicht vollkommen ausgesüßt war, konnte es auch von vorshandenem Alkali kommen.

Die Zammerschmiede = oder Frieschschlacke in Flußspathsäure aufgelößt, ward vom Alkali theils grünlich, theils weiß gefället. Die Präcipitate wurden ohnausge= süßt im gelinden Glühen theils weiß, theils schön röthlich violett. In stärkerm Feuer schmolzen sie leicht und die Farbe verschwand; wahrscheinlich kam die röthliche Farbe vom Braunsteine in der Frieschschlacke und der weiße Kalk von dem erdartigen darinn. — Eisenfeil mit zerstossenm Weinsteinsalze digeriret, erschien nach der Calcination Russigen in osner Luft zog sich die Farbe in einigen Tasgen ins Rothbraune.

S. 194. Vom rothen Glase und Emaillefarbe vom Eisen.

Durch Zusaß des Eisens rothes Glas oder rothen Glassluß zu erhalten, ist eine delikate Operation, die selsten glückt. Unton Nevi giebt zwar in seiner Glasmascherkunst dazu eine Vorschrift, da aber ausser dem mit Schwesel bereiteten Eisensafran auch calcinirtes Aupser dazutömmt, so möchte wohl das Eisen an der rothen Farbe nicht viel Untheil haben. Es erfordert auch große Uchtsamkeit,

wenn man von Rupfcrasche und Schlacke eine rothe Farbe erhalten will, denn Rupfer giebt zwar in schnellem Schmils zen lackrothe, trube Schlacke, die sich aber in Glasstuffen bald in Grun verkehret. Noch flüchtiger ist die rothe Fars be des Eisens, sobald sie in Vitrificationshike kommt. Es kann indes senn, daß man durch genaue Aufmerksamkeit auf den rechten Zeitpunct und wenn die Glasmasse im Of. n eine ziemliche Menge ausmacht, die rothe Farbe des Eisens erhalten könne, ob es mir gleich nicht glücken wollte, sons bern ber schone rothe Eisenkrokus gab mir bald grunli= chen Chrysolith, bald eine rußbraune Farbe. big ist Runkels Unmerkung ben Neri rother Glascompos sition: das rothe Glas soll die Eigenschaft haben, daß wenn man es zerpulvert, es in Emaillefarben nicht roth, sondern gelb erscheint; wenn man es aber über brennendem Birkenreisig halte, werde es von schöner durchsichtigen ro= then Farbe; welches Emaillirern naber bekannt ist.

Mehrere Schriftsteller ruhmen die Bereitung des Eisensafrans mit Rochsalz, als zum Figiren ber rother Farbe sehr nothig. Ich kann auch aus eigener Erfahrung bezeugen, daß das Salz zur Erhöhung und Erhaltung den rothen Farbe in geringer Hike ober benm Emailliren, von guter Würkung ist; in Glasfluffen aber hat die Farbe mit Salz gar nicht figiret werden konnen. Wahr ist es zwar und auch schon angeführt, daß Eisenkalk mit Salz allein geschmolzen, dem Salze in starker Hitze eine schone rothe Farbe mittheilt, die auch bisweilen ben Eisenproben am Salze bemerkt wird. Diese Farbe aber kann man nicht in die Glasslusse bringen, wo nicht auf die Urt, daß man den rothen Eisensafran in sehr leichtflussig Glas so einrüh= ret;, daß er als zart Pulver und ohne langsames Schmels zen das Glas farbt. Durch Versuche habe ich gefunden, daß in solchem Salze vom Eisen gar nichts aufgeloset, son= bern daß es nur als rother Crocus eingeschlossen war, der benm Auflosen zu Boben ging.

Zur Figirung oder Erhaltung der rothen Eisenfarge schreibt Hr. Montamy in seiner Abhandlung vom Emails iren

120 Roth Glas und Emaille vom Eisen.

liren vor, daß man das Eisen aus dessen Solution int Scheidemasser mit Alcali fällen, und den Kalk mit Salz dis zur rothen Farbe calciniren, denn aber das Salz mit warmem Wasser wieder auswaschen soll. Aber ben der pünctlichsten Befolgung seiner Vorschrift, fand ich die rozthe Farbe in starker Hikz, bendes in Glas = und Emailles farben slächtig; auch habe ich ben vielen Versuchen bemerkt, daß wo das Salz zur Erhaltung der rothen Farbe etwas bentragen soll, man es nicht völlig auslaugen muß. Zur Antderfung der rothen Farbe sind auch Salpeter und Vorragen soll, Blenglas aber als die Farbe zerstehrend zu de meiden; wovon noch gegen das Ende dieses h. etwas vorkönimt.

- 1. Eisensafran mit Soda aus Scheidewasser gefället, und mit Kochsalz und ein wenig Borop gemischt, gab eine schöne rothbraune Farbe, die sich trocken genug hielt. Mit ein wenig Blenglas versetzt, glasirte sie sich ein wenig beseser. Die Farbe aber blieb, wo sie etwas dick aufgestrichen bräunlich. In sehr starker und anhaltender Hitze verging die rothe Farbe, und eine branndgelbe erschien statt ihrer.
- 2. Dunkelrother Eisensafran von grauem Roheisen durch Calcination im Probierofen mit zugethanem Vitriol= ol bereitet, mit Blenglas, Kochsalz und Vorar gerieben, gab in schneller Hiße eine rothbraune Glasur, die in siar= kerer, längerer Hiße olivenfarben warb.
- 3. Eisen in Salzsäure aufgelößt, braußte zwar mit firem Salmiak ein wenig, schlug sich aber nicht recht nieder, sont ern war nach etlichen Tagen gleichsam brenhaft. Dies se Mischung gab durch Eintrocknen und Calciniren einen dunkelrothen Crocus, und dieser mit gewöhnlichem Glasssluße (h. 183.) auf gebranntem Thone oder Biscuit ben hurstiger Hiße, und wenn man gut acht gab, eine sehr schone zinnoberrothe Emaille. Unf der Topferglasur vom Blensglase aber, und unter dem Brennen etlicher Tage, war diese Farbe wie mehr andere vergänglich.

- 4. Eisen in Vitriolöl aufgelößt, fällete sich durch firen Salmiak, zugleich mit dessen Kalk, weiß mit rothen Punczten vom Eisen. Nach der Calcination war der Kalk steisthe farben. Diese Farbe behielt er in leichtschmelzendem Emails lestusse mit Vorar und Urinsalz. Kam aber Blengtas dazu, so glasirte sich die Farbe nicht und verging.
- 5. Eisenkalk aus Scheidewasser mit Pottasche gefälzlet, mit Kochsalz calcinirt, und dieses mit warm Wasser wohl ausgewaschen, (völlig wie es Zr. Montamy in seiner Emaillirkunst vorschreibt), gab nach gehörigem Schlemmen einen feinen dunkelrothen Crocus, in welchem die Farbe nach der Beschreibung sigiret senn soll.
- 2. Mitleichtstüssigem Glassalze aus 4Theilen Eristellglas, 2 Theilen Pottasche, 1 Theil Salpeter, und ‡ Borar bes stand diese Farbe auf gebranntem Porcellainthon in der Probierofenhiße; durch Ueberstreichen mit Blenglas aber verlohr sich die Farbe.
- b. Auf Topferglasur oder Weißblen gemahlt, siel die Farbe röthlich violett.
- c. Mit einer Glasur aus 3 Theilen Glätte, und I Theil Rieselmehl, auf gebranntem Thone gemahlt, glasirte. sich zwar, ward aber umbrabraun.
- d. Als zu der Mischung a. ein wenig Kochsalz und mehr Borarigesetzt ward, erschien die Farbe schöner und hielt in der Hitze des Prodierosens, hielt sich aber trocken und wollte nicht sliessen oder glänzen. Indes bestätigt dieses, was ich vorhin sagte, daß die vollkommene Ausslaugung des Salzes, zur Erhaltung der rothen Farbe in der Hitze mehr schadet, als hilft.
- 6. Eisensafran durch Detonation der Eisenseile mit Salpeter bereitet, und denn zur Röthe calcinirt, glasirte sich mit dem Glassluße No. 5. 2. auf gebranntem Thone nicht, hielt aber in starker Hise und ward bräunlich vio-lett. Durch Zusaß des siren Arseniks verging diese, so

wie alle andere rothe Farben in der Schmelzhiße, ob ste.

gleich nicht glasirten.

Unter den vorigen und verschiedenen andern rothen -Gisenkalken, hat in Emaille keiner eine schonere Farbe ge= geben, als der unter No. 3, welcher mit firem Salmiak aus Salzsäure gefället war. Da man nun mit bemfelben viele hellere und dunklere Grade der rothen Farbe durch mehr ober weniger Glasfluß, und die angewendete Hiße erhalten kann, so scheint er mir allein für das Mahlen auf Emaille und Porcellain, wo man die Hige maßigen und regie= ren kann, hinreichend. Die Unwendung der rothen Farben vom Eisen Golben. a., kann man ausführlich aus Monianiy Traité des Couleurs en Emaille und in Description des Arts im

Abschnitt von den Porcellainfabriken ersehen.

Die übrigen rothen Eisenkalke, Rolcotar und an= dere verhielten sich im Feuer viel schlechter, und mehr fluch= Moch etwas von den Farben der Eisenkalke auf Emaillen, kommt in der gten Abthell, von den Auflösungen Hier will ich aus des Irn. Montamy sehr umständlichen Beschreibung, die Bereitung des Eisensafrans für die rothe Scharlachfarbe, die den Emaillirern so sehr nothig, besonders zum Mahlen des Feuers und der Ange= sichter ist, in einem kurzen Auszuge mittheilen. Man bereitet sich reinen Eisenvitriol als die gewöhnliche auf die Weise: Man loset ben reinsten Gisen oder Stahlfeilspan in Vitriolsaure (aus Vitriolol mit Wasser verbunnet) auf, und giebt der Gaure so viel Eisen, als sie kochend aufnehe men kann. Die von dem übrigen Gifen abgeneigte klare Solution schießt in ber Kalte in grunen Eristallen an, bie man erst an der Luft gelinde, benn aber in der Wärme starker und zum Zerfallen, in Pulver trocknet. Die= ses erhißt man unter einer Muffel nach und nach unter be= ständigem Ruhren mit einem eisernen Haken, bis es als Die schönste rothe Farbe erscheint. Diese zerreibt man in tinem Glasmorfel und lauget mit ofters erneuertem mar= mem Wasser alle Vitriolsaure aus. Die wieder getrocknete Farbe vermischt man mit boppeltem Gewichte, gereinigten und

und wohl verprasselten Kochsalzes, calcinirt es von neuem unter der Mussel unter beständigem Umrühren, doch nicht so stark, daß die Farbe dunkler wird. Denn wird sie mit warmem Wasser 3 bis 4 mal ausgewaschen, damit das meiste Salz abgesondert werde. Wenn man sie darnach trocknet, so ist sie zum Gebrauche fertig. Eine Hauptsache ben dem Processist die möglichste Sorge für Reinlichkeit, damit nicht das ges

ringste Fremde bazu komme.

Durch das mineralische Alcali des Galzes, welches sich mit wenigen nachgebliebenen Vitriolsäuren vom Rol= cotar vereinigt, wird die Farbe mehr feuerfest, so baß sie glasiren kann, ohne zu verschwinden, welches sonst ge= schieht. Goll dieses aber glücken, so nuß man sich auch des Grn. Montamy Emailleflusses (und nicht des Blens glases) bedienen. Diesen Fluß macht man von leicht= schmelzendem, fein pulverisirtem Glase, wozu gar kein Blen gekommen, am besten von dunnen Barometerröhren. Von diesem möglichst reinlich in einem Uchat= oder Glasmörsel geriebenem Glaspulver 4 Drachma, calcinirten Borax 2 Drachma 12 Gran, vom reinsten Salpeter 4 Drach= ma 24 Gran, alles in einem Glasmörsel zusammengeries ben. Dieses Pulver stellet man in einem geraumigen, mit Brianzoner Kreibe, ober Blant d' Espagne ausgeries benen hessischen Tiegel wohl verdeckt an Kohlen, und rückt ihn immer näher bis zum vollendeten Brausen und zum Glühen, woben durch gutes Zudecken, das Entzünden des Salpeters sorgfältig zu verhuten ist. Man bedeckt den Tiegel mit demselben Deckel noch besser, und stellet ihn im Porcellainofen in starker Hike, damit das Glas die ganze Zeit des Brennens des Porcellains oder Topfergeschirres schmelze.

Dieser Glassluß ist der dienlichste Zusaß für Emailles farben, welche reinlich und recht fein zerrieben werden. Wom Glaspulver mischt man 3 oder 4 Theile, mit 1 Th. Farbe und reibt es nach der Weise der Emaillirer mit Lavens delöl, oder nach meinen Versuchen mit Kieselseuchtigkeit an. Wenn manzu diesem Glassluße 1 Drachma Salpeter mehr nimmt,

nimmt, und 8 Gran Arsenik zusekt, so wird er noch leichts fluffiger, man hat aber bemerkt, daß der Ursenik die Far= ben zur Flüchtigkeit disponiret. Fast besser ists solch Ba= rometerglas zu nehmen, zu welchem Braunstein genom= men, welches sich durch die dunkelrothe Farbe, die die Glasmaterie benm ersten Brennen zur Fritta zeigt. habe auch versucht, dieses Glas für sich vor dem kleinen Gebläse zu schmelzen, da es denn eben so klar und noch leichtschmelzender, als das in der strongen Hike des Por= Mit einem kleinen Zusaß cellainofens getrieben wurde. von Wismuthglas wird es noch dunnflussiger. Nimmt man statt des bereiteten Bitriols den verkäuflichen Rol= kotar und verfährt eben so, so wird die Farbe mehr rothe braun. Calcinirt man feine Gisenfeile mit doppelt Galz, fo erhalt man eine dunkelbraune Roffefarbe.

Aus eigener Erfahrung habe ich doch gefunden, daß ber vorhin beschriebene Eisenkalk mit firem Salmiak berei= tet, die hochste rothe Farbe giebt. Loset man Kolkotar in Konigswasser aus Scheidemasser und Rochsalz auf, fället ihn mit mineralischem Alkali, süßet den Kalk aus und caleiniret ihn, so erhalt man ohne Umwege einen solchen recht schönen Crocus für Emaillemahleren. Mit noch wenigern Kosten und Mühe erhielt ich eine eben so gute Emaillefarbe, als ich Eisenfeile mit starkem Salmiakwas= ser hinstellete, das Eisen dadurch in Rost verwandelte, und dieses unter der Muffel calcinirte. Ich bin sehr ge= neigt mit Runkeln zu glauben, daß ein urinoses Salz zu den fraftigsten Mitteln, die Farbe der Metalle hervorzu= bringen, gehöre, und kann mich nicht enthalten einen in seinem Laboratorium Chemicum S. 166. angeführten Bersuch herzuseken. "Wenn man in warmer Salpeter= nsaure so viel Salmiak, als er halten kann, aufloset, und " bie Solution in die Kalte stellet, so schießt, wenn alles "recht gemacht worden, der Salmiak in feinen Stralen "an, deren Spisen von rothen Rugelchen roth tingiret Man muß aber merken, daß wo ein fluchtig

Wom besten Gisen für rothe Emaille. . 125

Salz die Farben aufbeckt, sie im Feuer nicht so beständig senn können. Indessen kann man aus diesen und den vor: herigen Versuchen schließen, wie viel Salpeter, Urinsalz, Soda und Rochsalz zur Hervorbringung der Farben bens tragen. Aus Kunkels Versuch sollte man schließen, daß Salpetersäure die rothe Farbe auch da, wo nichts Metal= lisches zugegen, hervorbringen konne. Wer weiß aber. ob nicht sein Salpeterspiritus etwas Martialisches enthielt, welches benm Scheidewasser immer der Fall ist. Zenkeln kommt aus Scheidewasser und Uringeist eine schone Umethnstfarbe; aber sein Scheidemasser konnte wohl auch Eisentheilchen enthalten. Wenigstens habe ich ges funden, daß das gemeine Scheidemasser Vitriolol und Witriolspiritus mit Blutlauge blaulich werden, und bas durch Eisentheilchen zeigen; von der Blutlauge kam dies ses nicht, denn sie gab mit reiner rauchender Salpeter= faure keine Spur von Blaue.

S. 195. Von dem besten Eisen für rothe Emaille.

Ausserdem, daß die Art der Bereitung der Eisenkal=
ke zur Erhöhung und Erhaltung der Farben viel benträgt,
wie das vorige zeigt, habe ich auch erforschen wollen, ob
nicht die Verschiedenheit des Eisens selbst zur geringern
oder höhern Röthe etwas bentrage. Zu dem Ende lößte ich
folgende 4 ungleiche Eisenarten in Vitriolsäure aus I Theil
Vitriolöl und 3 Theile Wasser auf.

- 1. Kaltbrüchig Stangeneisen aus Smolandis
- 2. Gutes, zähes Stangeneisen aus Dürrs
- 3. Weißstrahligt, grelles (hardsatt.) Roheisen, aus braunsteinhaltigen Erzen in Daland.
- 4. Dunkelgrau, sehr gezwungen (nodsatt.) Roheisen von gutem, aber etwas rothbrüchigem Erze.

weniger als schön. Aus den wegen schwarzen Thonges räthes angeführten Versuchen h. 185. sindet man, daß die Thonarten durch zugesetzte Eisenkalke in mäßigem Brennen zwar roth wurden, aber nicht über eine starke Ziegelfarbe kamen. Ein einzigmal ward weiser kölnischer Thon mit Eisenkalk, der sich von einer übersättigten Eisensolution in Salpetersäure selbst gefället hatte, fast zinz nobervoth. Das davon gebildete Gefäß aber war nur aussen so, im Bruche gelb und benm Glasuren verging die rothe Farbe im Brennen, welches den gemeinen ziesgelrothen Gefäßen nicht begegnet.

Die Topfer können das gemeine Guth mit artiger ziegelfarbener Mahlercy zieren, wenn sie es mit weissen kölnischen Thon stark übertünchen, und in den Thon die Figuren kraßen, denn aber alles überglasuren, da denn die vom weissen Thon entblösten Stellen die röthlichen Fisguren sind. Wo die Natur Thon mit Ocher oder Thonsocher liefert, wie in England, bedarf es schönes rothes Geschirr zu erhalten, keine andere Kunst, als der Töpfersarbeit.

S. 197. Won der gelben Farbe vom Gisen.

Es ist schon angemerkt, daß die gelbe und Rostfarbe benm Eisen die gemeinste sen. Sie ist immer der Unfang der rothen, die durch natürliche innere Erhisung oder auch durch Feuer hervorgebracht wird. Die so allgemeine Vistriolsäure ist die vornehmste Ursache der gelben Farbe; sie köset das Eisen auf oder zerfrist es, woben die Eisenerde mit gelber Farbe nachbleibt. Die eigene Säure des Eissens zugleich mit der Luftsäure können hiezu auch bisweilen mit würken.

In einigen Gegenden, auch in Schweden, wo Eisenbinden und Vitriolkiese häusig sind, sindet man kaum einen Stein ohne Roststecke; noch mehr ist dieses, wo ganze Gänge aus verwitterten Kiesen bestehen. Der häussige gelbe Ocher ben reichen Mineralquellen mochte bisweis

len durch Lustsäure dargestellt senn, die im Wasser ist, die Aussossung des Eisens im Wasser, wenn es durch eisens haltige Bergklüfte fliest, befördert, da es sich denn an der Lust dexoniret. — Die häusigen Sees und Sumpferze von schlechter gelber und gelbbrauner Farbe scheinen ähnlichen Ursprungs. Zerr Baume sagt in seiner Mineralogie, daß einige Ocher 60 in 100 rothbrüchig Eisen geben. So reich sind die schwedischen nicht, und gewöhnlich geben sie kaltbrüchig Eisen. So häusig auch die gelbe Farbe vom Eisen in Schweden ist, so sparsam haben wir sie von der Schönheit der fremden Röllerfare de, des hellen und braunen Ochers u. s. f. Ben Falun 2c. sindet man gelbe Erde von verwitterten Riesen, von der Braunroth gebrannt wird, gelb aber nicht schön ist.

Kaum wird ein Reich schönere und zum Mahlen tauglichere gelbe Ocher, als England, haben. Oxfort findet man unter einigen Lagen von eisenschussigem Sandsteine und blaulichem Thone eine & Ellen machtige Ocher= lage Er ist theils schon brandgelb, weich oder Thon= ocher, theils blaßgelb, erhartet ober Steinocher. Thonocher brauft nicht mit Scheidewasser; in gelinder Hise erhartet er, und wird rothbraun, in starker schwarz-- braun und ist in der stärksten weißwarmen Sige kaum jum Schmelzen zu bringen. Der Magnet zieht ihn benn. Der Steinocher knittert im Jeuer wie Rochsalz; mit Borax kann man ihn gar nicht zum Schmelzen bringen. Der Eisenhalt befordert also nicht immer das Schmelzen, wie man sonst allgemein glaubt. — Alle gelbe Ochern, bie ich prufen konnen, waren sich in ben Grundmaterien gleich ; alle bestanden aus Thon, dem Eisenkalk eingemischt war. Der Thon war nicht immer so schwer schmelzend als der Bisher habe ich noch keinen gelben Ocher von englische. kalkiger Matur angetroffen. Alle schwedischen, gelben und braunen Seeerze enthalten Thon von leichtflussiger Urt.

1. Neapelgelb vom Besuv ist eine murbe, streubig anzufühlende, locherige, Stein = ober Erdart, die sich von den gewöhnlichen gelben Ochern darinn unterscheis det, daß sie im Jeuer, selbst in starker Schmelzhiße, ihre gelbe Farbe behalt, daher sie eine bimssteinartige gelbe Lawa, beren Farbe sich durch das lange Liegen in der Erde verbessert haben mag, zu senn scheint. Ihren Gisenhalt findet man, wenn man sie pulvert und mit Bitrioffaure bigeriret, die Golution mit Wasser verdunnet und Berli= nerblau zugießt, dadurch eine schöne blaue Farbe entsteht. Daß bas Feuer burch und mit Eisen solche gelbe Farbe bars stellen könne, sehen wir ben Dannemora, wo einige Er= ze, wenn man sie dem Ofen zu häufig aufgiebt, nebst gruner, auch dichte schwefelgelbe Schlacken geben, die boch zum Theil von dem in den Erzen befindlichen Blen= glanze kommen konnen. In Roßlagen ben Lossa ist ein grauer Seethon, ber burch Brennen gelbe, ben hollandi= schen Klinkern ähnliche Ziegel giebt. Eine andere unter der Benennung Teapelgelb gebräuchliche Farbe giebt Emaillirern und Topfern eine ziemlich feuerfeste, zitron= gelbe Farbe. Sie ist eine kunstliche Zusammensekung aus weissem Spiesglaskalke (Antimon, diaphoret), Blenweiß, Allaun und Salmiak, die zusammen calciniret werden. Es hat die Farbe vom Spiesglase und gehört also nicht hieher.

2. Italienischer gelber Ocher ist eine schöne gelbe, thonigte Farbe, die im Feuer, wie gewöhnlich gelbe Eis senerden, roth wird. Zert Montamy sagt von ihr, daß wenn man sie mit doppeltem Gewichte Rochsalz wohl verschlossen in starke Cementationshiße bringe, sich das Eisen als Körner reducire und die übrige Erbe blaßgelb

werde.

3. Gilbe ober gelbe Gahr ist ein wahrer Eisens vermuthlich von verwittertem und fortgeschlemmtem . other, In den kleinen Rluften ber Gilbergruben halt fie Ries. bisweilen Gilber, daher sie einige Mineralogen unter die Gilbererze zählen.

Minm. v. Eisen II. B.

4. Gelber untgerscher und achener Galmey ist sehr eisenhaltig, und scheint davon seine Farbe zu haben. Es giebt aber auch, vorzüglich in England, Zinkerz, glassiger Form, von gelbgrüner Farbe, welches kaum eine Spur vom Eisen hat.

Das Eisen ist so häusig die Ursache der gelben Farbe im Mineralreich, daß man diese Farbe für eine Unzeige des Eissens halten möchte; da diese Farbe aber auch von Spiessglas, Wismuth, Blen, Silber und Zink kommen kann, so kann man ohne Prüfung nicht gewiß sagen, ob die gels be Farbe vom Eisen oder einem andern Metalle ist.

S. 198. Von Bereitung der gelben Farben vom Eisen.

Der an so vielen Orten häusig vorhandene natürliche gelbe Ocher hat verursacht, daß man sich wenig bemühet, diese Farbe vom Eisen zu machen. Der natürliche Ocher wird für Mahler blos durch Schlemmen verbessert, und vom Sande und andern Benmischungen geschieden. Man weicht ihn im Wasser auf und zapft, wenn sich das Grosbe Fremde gesetzet, den zarten gelben Schlamm in andere Gesäße, in welchem er sich seizet, und denn getrocknet wird.

Durch gelindes Brennen im Calcinirofen, kann man seine Farbe sehr verschieden verändern, und selbst bis zur rothen treiben, wovon im Vorigen. Guter Ocher, den Mahler für geltend halten, muß weder Sand noch Salz enthalten, sich mit Leimwasser und Del gebrauchen lassen, und sich vom Dele, nicht sehr verdunkeln. Von bereiteten gelben Farben will ich noch folgende merken:

a. Der in Allaunwerken fallende gelbe Kichlfässer=
schlamm (Swalkars slam), den man so wie er ist, ohne
ihn vorher roth zu brennen, zum Anstrich der Häuser ge=
brauchen kann. Für Mahler muß er durch Kochen im
Wasser von aller Salzigkeit befrenet werden.

- b. Feinere gelbe Farben muß man absichtlich und ihrer selbst wegen, durch Austosung des Eisens in Säuren und Fällen mit alcalischen Salzen bereiten, wovon h. 234. und in der achten Abtheilung mehr. Die gefälleten gelben Ochern sind nach dem Austose= und Fällmittel und dem weniger oder mehr vorhandenen Phlogiston des Me= talles von verschiedenen! Schattirungen. Eine hohe branndsgelbe Farbe erhielt ich durch Austosung des Eisensafrans in Salzsäure und dessen Fällung mit Weinsteinsalze; der Niederschlag war nach dem Aussüssen zum Mahlen recht dienlich.
- c. Eisen in Essig aufgelößt, fället sich mit der Zeit von selbst als gelbbrauner, Umbra ähnlicher Ocher. Aus der Solution in Scheidewasser oder der Aussosung des Vistriols in Wasser fällt es, nachdem die Solutionen mehr oder weniger gesättigt waren, mehr oder weniger hells oder dunkelgelb.
- d. Eine der schönsten branndgelben Lisenfarben, habe ich aus der Austosung des Eisens in Vitriolsäure, zu welcher ein wenig Quecksilbersolution in Scheidewasser gesmischt worden, durch ungeläuterte Soda in Wasser aufgestößt erhalten. Der gefallene Ocher war zwar anfänglich grün, nach dem Auslaugen des Salzes aber, und einem ganz gelinden Glühen im Scherbel unter der Mussel, ward er zur schönen Feuersarbe oder wie Rönigsgelb.
- gellgelben Ocher, wenn man in eine Eisenfolution in Scheis dewasser mit Salmiak gesättigt, oder in Königswasser, welche mit Iofachem Wasser geschwächt worden, so viel Alaunlegt, als darinn aufgelöset werden kann, und denn die Solution mit Alcalischer Lauge, am besten von Soda fället. Nach dem Brausen kann man den gesammten Schlamm in einen Filtrirbeutel schütten, und durch nach und nach zugegossen warm Wasser vom Salze befrehen. Der Sisenocher wird hier durch die mitgefallene Alaunerde vers mehret, und alles ist eine feine, schöne hellgelbe, dauere Ja

132 Gelbe Eisenfarbe auf Glas und Emaille.

hafte Farbe, auch für feine Mahleren nicht zu theuer. Eis ne wohlfeilere, aber auch schlechtere gelbe Farbe erhält man wenn man feingesiebten weissen gelöschten Kalk zu einer starken Aussosung des Eisenvitriols mischt und alles trocknet. Wie man gelbe Farbe aus aufgelößtem Vitriole für Steinhäuser erhält, wissen alle Maurer.

- f. Huch vom Roheisen mit Salpeter detoniret, ward feiner, branndgelber Ocher erhalten. Aber
- g. Die schönste schwefelgelbe Farbe erhält man burch Fällung der Eisenvitriolsolution mit Zuckersäure (h. 239.). Diese Farbe gleicht Gummi gut, und kann mit Zuckerwasser und eben so mit Delsirniß gerieben, zu den feinsten Wasser- und Delmahlerenen gebraucht werden.

S. 199. Von der gelben Farbe des Eisens auf Glas und Emaille.

In Unleitung dessen, was vorhin von den naturli= chen, im Feuer hervorgebrachten gelben Farben des Gi= sens, vom Meapelgelb, der gelben Schlacke, dem urauen Seethon, der im Brennen gelb wird, und auch in der Schmelzhike gelbe Schlacken giebt, u. s. f. ange= merkt worden, sollte man wohl nach eigenem Gefallen gel= be Gläser blos mit Zusaße von Eisen zu erfinden sich zu= trauen. In Kunkels Tractat von der Hollandischen Glas sirkunst findet man fast in allen Recepten Gifen als Saf= ran, Rost ober Schmiedeschlacke oder Schleifsteinschlamm; da aber auch Spiesglas dazu kommt, welches allein gelb Glas geben kann, so ist dem Gifen die Farbe nicht allein zuzuschreiben. Ein Recept, das folgende nehmlich, ist ohne Spiesglas: Riesel 16 Theile, nach einem gewissen Maas gerechnet, Lisenfeil I Theil, und Glatte 24 Theile, die wie gewöhnlich zusammengeschmolzen werden. Statt Eisenfeil nahm ich reinen Schmiedesinter ober Glub= Das gelbe Glas ist zum Glasiren gemeiner Topfer= Frenlich giebt Glätte allein schon gelb maare tauglich. Glas, die gelbe Farbe aber wird durch das Eisen sehr er= höhet,

höhet, ob sie gleich von demselben ohne Blenglätte schwer=

lich erhalten werden kann.

Aus den angeführten Benspielen vom Vulkanischen Neapelgelb und gewissen Thonarten, die gelbe Schlacken geben, scheint zu folgen, daß man solch Glas ohne Bien erhalten könne; ich habe aber nicht Gelegenheit zu unterssuchen gehabt, ob nicht Blen darinn sen Die gelbe Hosheofenschlacke von Dannemorischen Erzen, hielt nach meisnen Versuchen zin hundert Blen, und 2 in 100 Eien, auch ein gut Theil Braunstein, den auch nebst Eisen zr.

Zielm in dem gedachten Seethone fand.

Mach meiner Erfahrung giebt ber gelbe Ralt, der aus der Solution des Eisens in Scheidemasser gefället mar, wenn man ihn mit Kochsalz calcinirt, in einem gewissen Grade der Hike eine schone branndgelbe Farbe; aber mit Zusaß von reinem leichtflussigem Glase, nebst Borar und Salpeter, ward er roth. Ein rußgelber italianischer Ocher, der mit Sauren ein wenig brausete, ward im Brennen wie gewöhnlich roth; als er aber mit doppeltem Gewichte Kochsalz in starker Hiße geschmolzen wurde, re= ducirte sich das Eisen in Körnern, und das erdigte mard blasgelb Glas. Den Emaillirern wird die gelbe Farbe des Eisens wenig nußen, besonders da sie zu ihren Flussen kein Blenglas nehmen. Man kann auch schönere gelbe Farben von Spiesglas, auch Silber und Wismuth bereiten. Ein bis zu dunkelroth calzinirter Gisensafran mit fixem Salmi= at gefället und eingekocht, benn aber mit dem gewöhnlichen Topferglasfluße, von Blenglas und Rieselmehl, auf ge= brannten Thon getragen, gab eine rothliche Glasur mit hochgelben Flecken. Eben dieser Eisenfafran 1 Theil, in einem neuen Tiegel mit 12 Theilen Fluß, aus 4 Theilen Rie= selmehl, 2 Theilen Pottasche, 1 Theil Galpeter, und 3 Bos rar geschmolzen, gab klares, vollig farbenloses Glas. Ein anderer Crocus aus Eisenfeil calcinirt I Theil, mit 12 Theilen eben gedachten Flusses geschmolzen, gab oliven= farben oder grungelb Glas. Hieraus ersiehet man, daß die gelbe Farbe vom Eisen-hervorzubringen das Blenglas 33 herr=

herrschend, und die Hilze nicht stärker, als in gewöhnlischen Töpferofen senn darf. Die Töpfer nußen auch zur schlechtern gelben Glasur, blos feinen Schniedesinter mit Wlenasche vermischt.

S. 200. Vom Eisengelb in der Färberen.

Die gelbe Farbe vom Eisen würde vorzüglich für Leinewand sehr nützlich senn, da sie weder durch Seise wegzgenommen, noch durch die Sonne ausgebleicht wird, wenn es nur möglich wäre, die Nostfarbe zur Schönheit der gelben Farben aus dem Gewächsreiche zu bringen. Ich will doch vom Färben der Baumwolle und Leinewand mit Anwendung des Eisens aus des Zrn. Schessers Chemischen Vorlesingen folgendes auführen:

Man kocht das Zeug zuerst ½ Stunde mit Seisenswasser und druckt es aus. Denn legt man es in eine kalste Aussolung des Eisenvitriols, etwan 12 Stunden und trocknet es. Nun taucht und spühlt man es in reinem Wasser, welches über lebendigem Kalke kocht, bis zur verlangsten gelben Farbe, welches etwan ‡ Stunde erfordert, nimmt es heraus, und druckt es aus. Hiernach legt man es in eine Vitriolsolution, bis es ganz grün wird, hängt es auf, läßt es trocknen, und spült es wohl. Die Farbe ist wie Rosksecke, also nicht schon, hält aber gegen Säusren, Sonne und Wasschen.

Zum Versuche färbte ich etwas Leinewand in einer Eisensolution in Essig gelb; die Farbe war schmuzitz. In warmem Absude von Galläpfeln ward die Leinewand ganz schwarz; denn in Seiswasser gewaschen, ward sie dunkelviolett und beständig. Dieses nun in Pottasch= lauge gespühlt, veränderte die Farbe in ziemlich schön Rof= febraun.

Diese gelbe Eisenfarbe wird vorzüglich benm Kattun= drucken genußt, wie aber, weiß ich nicht genau. Aus meinen Versuchen weiß ich doch, daß wenn man Nessel= tuch oder Leinewand mit Eisenvitriol in Wasser aufgelößt, und

und mit arabischem Gummi zur Consistenz bes Druckerfirs nisses gebracht, druckt und bas gedruckte Zeug nach dem Trocknen in kaustischer Seifensiederlange mascht, die ges druckten Figuren branndgelb erscheinen, und Sonne und allerlen Waschen aushalten. Vermuthlich haben die meisten, wo nicht alle Druckerfarben ihren Grund im Gifen.

S. 201. Von der natürlichen blauen Farbe vom Gifen.

Maturliche blaue Farben wom Eisen sind zwar seltes ner, als rothe und gelbe, aber doch in mehrern Erden und Samen.

- 1. Blauer Eisenocher, den die neuern Mineralos gen narürfich Werlinerblau nennen. Er wird gemeinigs lich in Thon gefunden, &. B. in Finnland, Schonen, Up= land, ben Weissenfels in Sachsen, Schneeberg, Eckarts= berg. S. a. Wallerii Mineralsystem.
- 2. In einem braumen Corfe in Borgo lehn in Finns land sind häusige kleine blaue Lisenochernester ze. In bem Thonschlamme, ber ben Enköping aus bem Geeboden gebaggert wird, fand ich eben solche blaue Flecke, meistens als Füllungen, der von verfaulten Begetabilien entstande= Im Thone kann durch Eisen in Vitriolsäure nen Höhlen. aufgelößt, durch die Fettigkeit von den verfaulten Begeta= bilien und etwas mineralischem Alcali, dieser Ocher barge= stellt werden, ohngefehr auf die Urt als man das Erlan= ger Blau macht.
- 3. Die bekannte blaue hessische Wisenerde ist ein grauer Thon mit eingesprengten blauen Flecken. zieht der Magnet nicht roh, aber nach der Calcination, in der sie braun wird, stark. In starkerer Hiße schmelzen sie leicht zu schwärzlicher Schlacke, und losen sich in Scheis demasser zu einem großen Theile gelb auf. Br. Sage führt in seiner Mineralogie auch ein natürlich Berlis nerblau aus Schottland an, welches sich in Salzsäure 34

ganz

136 Maturliche blaue Farben vom Eisen.

ganz auflößt und braunen Ocher fallen läßt. — Aehn= liche Ochererde ist auch ben Peutniz in Schlessen und mehr von Zr. Sage angeführten Orten.

- 4. Von Zr. Bergrath v. Engeström habe ich eine schöne blaue Erde aus den Irkukkischen, wo man sie am Baikalsee (in Daurien, ben Bargusin, in thonig= ten Flußufern in weissen Restern, die an der Enft und auchim Baffer blau werden (Georgi Reisen in Rußland G. 113. 114. 119.) findet. Sie ist Berlinerblaue an Farbe un= gemein ähnlich, leicht zerreiblich. Der Magnet zieht sie roh nicht. Vor dem Blaserohr schmelzt sie leicht zu metallahn= lichen Körnern, die eine Urt Robstein sind, welches be= sonders ist. Diese zieht der Magnet. In Scheibewasser und Salzsäure loset sich diese blaue Erde leicht auf, worinn sie sich von kunstlichem Berlinerblaue unterscheidet, welches durch Mineralsäuren erhöhet wird. Aus benden Auflos sungen wird, wenn sie mit Wasser verdunnet worden, schon Berlinerolau gefället, und dadurch die Gegenwart reinen Eisens entbeckt.
 - 5. Lapis Lazuli, den man für ein Kupfererz, hielt, hat nach des Irn. Macquers gründlichen Versuchen die schöne blaue Farbe allein vom Eisen. Er ist also eine Ziers de dieses Metalles und darin von andern blauen Erdarten verschieden, daß er seine schöne blaue Farbe auch in gelins dem Glühen behält. Er besteht übrigens aus Kalkerde, Flußspat und Quarz. Mit Säuren gelatinirt er wie Zeoelith, zu welchem er auch von einigen Mineralogen gerechs net wird.
 - 6. Blauliche Eisenerze und das schön blau und violett angelaufene Erz von Grangerde, gehören, weil sie nur blau angelaufen sind, nicht eigentlich hieher.
 - 7. Ben dem Mangel sicherer Versuche wage ich nicht blauen Quarz und Rieselarten bis und mit dem reche ten Saphire zu den Steinen, die die blaue Farbe vom Eisen haben, zu rechnen, ob es gleich nach der Unalogie mit

mit Lasurstein wahrscheinlicher ist, als daß sie vom Kupfer kommen sollte.

- 8. Blauen Kalk hat man 2 Meilen von Upfala ben einem groben Marmor. Der Marmor selbst ist grüns steckigt, und wird im Brennen schwarz, einzele Stellen aber ziemlich schön schmaltblau. Der schwarz und blauge=brannte enthalten Eisen und etwas Braunstein, der zu der blauen Farbe viel bentragen möchte. Slözkalk mit blauzen Aldern von Eisenerde ist in Nerike behm Alaunschiefer ben Catorp. Un den Genuesischen Küsten bricht auch blauer Marmor vom Eisen gefärbt, den die Franzosen bleu turquin nennen.
- 9. Der blaue Steinmergel ben Meßra Silfberg, giebt in der Destillation Schwefel oder Vitriolsäure, und ist sehr feuerbeständig. Mit Eisenstuße gab er nach & stünzdigem Blasen 13 in 100 Eisen 4 Blen und sichere Zeichen von Zink.

S. 202. Von Bereitung blauer Farben vom Eisen.

1. Berliner Blau.

Diese schöne blaue Farbe ward um 1710. in Berlin und wie es heißt, von dem berühmten Dippel ersunden, und lange geheim gehalten; jesso aber sindet man den Proceß in allen Themien, dahin ich verweisen könnte, wenn dieses gefallende Product nicht auch ben den Eigenschaften des Eisens Erläuterung gebe. Ich will also eine oft ges prüste Bereitung desselben, wie sie auch Ir. Baume in seiner Erperimentalchemie hat, mittheilen.

Ben dem ganzen Procese kömmt alles auf eine phlos gististete alcalische Lauge, und auf eine Eisensolution, vorzüglich in Vitriolsäure an. Die Bereitung der Laus ge geschieht auf folgende Weise: Man zerpulvere und missche gleiche Theile weissen Weinstein oder Weinsteinerisstallen und geläuterten Salpeter, trage sie lösselweise in einen glühenden Tiegel, und lasse sie verpussen. Denn

3 5

ver:

vermehre man die Hise bis zum dunnen Fluße der Masse, gieße sie auf eine Steinplatte, zerpulvere sie und mische 1 Pfund derselben mit eben so schwer getrocknetem Thier= blute. Diese Mischung wird in einem geräumigen Tiegel, bis fast alle Flamme und Rauch aufhört, gelinde calcinirt, denn aber das Feuer schnell bis zur Erscheinung einer blauen Flamme und dem lichtrothen Glüben oder dem halben wachsähnlichen Schmelzen vermehrt. Man nimmt ben Tiegel aus dem Feuer, läßt ihr bedeckt etwas abkühlen, trägt aber die Mischung noch warm in einem glasirten Topf mit 5 bis 6 Maaß Wasser. Nachher scheidet man die Lauge von dem schwarzen unaufgelößten Roste durch Filtriren, und gießt, damit im Roste keine Lauge bleibe, noch ein paar Maaß Wasser darauf, und niescht diese. schwächere zur ersten Lauge. Diese nun fertige phlogisti= firte Lauge wird Blutlauge genennet.

Zu der angegebenen Menge Blutlauge löset man G Unzen reinen Lisenvitriol und 8 Unzen römischen Allaum zusammen in so viel warm Wasser, als dazu ers forderlich ist, auf, und damit das Eisen nicht falle, tropfelt man 20 bis 30 Tropfen Vitriolsäure in die Sos

lution.

In diese klare Auflösung gießet man von der lau= warmen Blutlauge erst etwas, woben ein stark Brausen entsteht, und benn alles. Man rührt die Mischung mit Fleiß, oder gießt sie auch und recht oft aus einem Gefäß Denn läßt man sich den blaugrauen Praci= ins andere. pitat seken, filtrirt das Wasser ab, und gießt auf dem im Topf nachbleibenden Schlamm unter beständigem Umrüh= ren von 2 bis 3 Ungen Salzsäure, wodurch der Mieder= schlag zur hochblauen Farbe gelangt. Man süßt ihn durch öfteres Uebergießen mit recht reinem Wasser völlig aus, und trocknet ihn; nun heißt er Werlinerblau. ner andern Bereitung, zu der ich 5 loth trocken Blut. 5 Loth Weinsteinsalz, 5 Loth Alaun und 3 Loth Vi= triol nahm, erhielt ich 2 loth sehr dunkel und schön Berr Schesser behauptet, daß man Berlinerblau. mehr

mehr Verlinerblau erhalte, wenn man statt Weinsteinsalz Alikantisch Sodasalz nehme, die schon für sich aus der Vis

triolaustösung etwas Eisen blau fället.

Die Seifensteder machen ihre kaustische Lauge von Allikantsoda mit frischem ungelöschtem Kalke und Wasser, und kochen sie in eisernen Grapen so lange, bis ein Glas, welches 8 Loth Wasser fasset, mit Lauge gefüllt, ir Loth einnimmt. Diese Lauge hat von dem kohligten Wesen der Soda so viel Phlogiston aufgenommen, daß sie alles Eissen aus Vitriolsolution blau, wiewohl von schlechterer Farbe fället.

Daß der Niederschlag erst grünlich erscheint, kommt vom Alkali, welches von dem Brennbaren in der Blut= lauge nicht gesättigt worden, und kann verhindert werden, wenn man im Schmelzen des Alkali mit Blute stärkere Hike giebt, oder es einrichtet, daß in der Vitriolsolution die Saure herscht. Zum Erhöhen der Farbe sind Galz= und Vitriolsaure gleich; bende nehmen die Gelbe weg. Daß die Soda würklich etwas Verlinerhlau enthält, fin= bet man, wenn man cristallisirte Goba in Essig auflost, und fast damit sättigt, da denn eine schone blaue Farbe erscheint, die jedoch in der Hike der Abdunstung zu einer braunen Wolke wird. Mit der Blutlauge erhält man Berlinerblau, in welcher Saure es auch aufgelößt ist. Maun nimmt man wegen der Vermehrung der Farbe, denn seine Erde fällt mit nieder und trankt sich mit der Farbe ein; je mehr man also Alaun nimmt, je blassere Farbe.

Sättigt man die Blutlauge mit irgend einer Säure behutsam, und mischt von diesem Salzliquore etwas zur Vitriolsolution, so fällt gleich hochblau Verlinerblau, das nach Zaume keiner Erhöhung durch Säuren bedarf. Nußt man die Blutlauge blos zur Entdeckung des Eisens in einer Austösung, so ist diese Sättigung mit Säure nicht nothig, denn wenn die Solution nur etwas vorspringende Säure hat, so entdeckt sich das Eisen doch durch die blaue Farbe (§. 176.)

II.

II. Erlanger Blau.

Eine geringere blaue Farbe, die Brlanger Blau genennet wird, erhält man, wenn man altkäntische Soda mit i reinen Ruß (statt des getrockneten Blutes) in einem Tiegel schmelzt und denn, als die Blutlauge, auslaugt. Die erhaltene phlogistisirte grünliche kauge fället das Eisen aus aufgelößtem Bitriole ebenfalls, doch in geringerer Menge und Schönheit blau. Schmelzt man Pottasche mit Kohlenstaub, so fället die Lauge davon das Eisen schwarz.

Wie durch Blutlauge Eisenerze auf dem nassen Wesge probiret werden, wird ben der Austösung des Eisens in Säuren J. 225, vorkommen. Das beschriebene Berlinerblau wird durch die stärkste Vitriol= und Salzsäure nicht decomponiret; stüchtig und kestes Laugensalz aber zerzstöhren es, indem sie demselben das Brennbare, von dem eigentlich die blaue Farbe kömmt, nehmen, und Eisenzund Allaunerde mit brauner Farbe nachlassen. Dadurch erhält man also ohne Blut die beste Blutlauge, von deren Bereitung weiterhin benm Probiren des Eisens auf dem nassen Wege. Man lese doch in Macquers allgemeinen Begriffen der Chemie den Artikel Berlinersblau.

Aus allen Versuchen scheint mir zu folgen, daß die blaue Farbe des Eisens von der Vereinigung desselben mit dienlichem brennlichem Wesen aus dem Thier=, Pstanzen= oder Mineralreiche unter dem Niederschlage entstehe. Ich lasse jedoch die Gedanken der neuern Chemisten in ihrem Werthe, daß sich nehmlich eine mineralische Säure in der Blutlauge mit dem Eisen vereinige, und zur Schönheit und Dauer der Farbe gegen Lust und andere Säuren benstrage. Daß aber das Alkali vereint mit Vennlichem aus dem Gewächsreiche das Eisen ebenfalls blau fällen kann, siehet man am Belanger Blau, und sindet es auch aus Folgendem:

- 2. Eine scharfe Seifensiederlauge aus 3 Theilen Ulikantischer Soda und 1 Th. lebendigem Kalke fället das Eisen aus aufgelößtem Vitriole blau; doch wird der Niesderschlag unter dem Trocknen an der Luft meistens rostsarsben. Fället man eine Solution aus gleichen Theilen Vistriol und Alaun damit, und laugt den Präcipitat gleich aus, so zeigt er sich mit schöner mineralgrüner Farbe, wird aber auch unter dem Trocknen gelblich.
- b. Kochsalz, schwarzer Fluß, ein wenig Kohlengesstübe und Glasgalle mit Schmiedeschlacken in starker Hiße zusammengeschmolzen, und die schwarze Masse mit Wasser ausgezogen, gab eine Lauge, die allein mit Säuren bläuslich ward, und doch das Eisen aus der Vitriolsolution blaugrun niederschlug; es rostete aber auch an der Luft. Eben so verhält sich die Lauge von Glasgalle blos mit Rußgeschmolzen.
- c. Gleiche Würkung mit eben dem Fehler hat auch die lauge aus für sich geschmolzener Soda. Eben so verzhält sich auch die lauge von Pottasche mit Ruß geschmolzen. Das Nachbleibsel hievon, welches die Usche des Russes ist, die unter dem Schmelzen tingiret geworden, zeigt sich nach dem Trocknen mit dunkelblauer, unreiner Farbe.
- d. Aus der Auflösung in Essig fället die Seifenssez derlauge 2. das Eisen erst blau. Diese Farbe wird aber, wie die aus der Vitriolsolution, grun und denn rost= farben.
- e. Zum sichersten Beweise, daß Eisen auch ohne Blutlauge blau gefället werden könne, dient folgender Versuch: wenn man die schwarzen Schlacken und das schwarze Kochsalz von Eisenproben mit Wässer auslaugt, und zu dieser Lauge Scheidemasser tröpfelt, so erhält man richtig Berlinerblau, welches benm Trocknen nicht gelb wird. Mehr ähnliche Benspiele übergehe ich. Von der Molybdend aus einer Kupfergrube im Vergrevir Linde führt Zr. Scheele einen artigen Versuch an (Abhandl.

ver Schwed. Alkad. für 1778). Sie fliegt im Glüßen unter dem Zutritt der Luft fast gänzlich als gelbe Blumen davon. Diese lösen sich im kochenden Wasser auf (§. 247.); legt man in deren Solution in Wasser ein wenig Eisenfeil, und thut etliche Tropfen Salzsäure dazu, so entsteht eine schöne blaue Farbe, die man als Tinte nußen kann. Sie seizet sich aber nicht, und vergeht nach und nach, besonders wenn zu viel Eisen oder etwas Scheide= wasser dazu kömmit.

Ben Bereitung der schwarzen Tinte aus Eisenvitriol und Galläpfeln wird die Tinctur erst violett, denn blau und endlich schwarz. Tropfelt man Eisensolution in alten, starken Franzbrantwein, entsteht auch eine blaue Farbe aus eben den Ursachen; das Phlogiston des Brantweins nehmlich vereinigt sich mit ben Eisentheilchen; die Farbe aber ist nicht beständig und vergeht auch gleich von zu viel Eisensolution. Zu blauer Tinte und Zeichnungen habe ich die aus Vorarsaure ober Sedativsalz gefällete Eisensolu= tion, nach der Aussüßung mit Wasser, mit Zucker = oder Gummiwasser, am schönsten gefunden. Eisenhaltiger Braunstein von Daland mit Galpeter betoniret und ge= schmolzen, gab eine hochblaue Lauge, die sich in verschlosse= nem Gefäße etliche Tage hielt, in einem ofnen aber karme= finroth ward, welches vom Braunsteine kam; die blaue Karbe schien dem Eisen zu gehören, da sie verging, als Dieses wie gelbsicher Ocher fiel.

S. 203. Von Bereitung des Ultramarins von Lapis Lazuli.

Die Bereitung dieser theuren Farbe aus dem h. 201.
5. beschriebenen Lasurstein, steht zwar in vielen Kunst=
buchern, aber theils mit narrischen und schädlichen Proze=
buren. Der Ehre des Eisens wegen will ich sie kurz
anführen.

Sehr schöner, hochblauer, von Bergart frener Lapis Lazuli ist selbst Ultramarinfarbe. Man zerreibt die schönichonsten blauen Stuckchen solchen Steins auf einem Reibstein von Adat ober Glas mit Zuckermasser recht fein, und wascht denn mie reinem kochendem Wasser das Zuckerwasfer, den Schmuß und bas etwanige Weiße von ber Bergart durch ofteres Uebergießen aus; die Farbe aber noch reiner zu erhalten, mascht man sie mit recht reiner, klaren Pott= aschenlauge, und süßt sie nachher aus. Die Farbe ist nun sehr zart, schon und für Wassers und Delmahleren nüßs Mehrentheils aber sist das schone Blaue-im Lasur= steine nur fleckweise in weißer Zeolith : oder Kalkart, und kann nicht rein ausgeklopft werden. Man hat die Farbe von der weißen Bergart durch mancherlen Handgriffe zu scheiden gesucht, unter welchen ich zu folgenden Vertrauen habe: Man reibe das ausgeklopfte Blaue mit dem anhan= genden Weißen mit einem Firnig von leinol und Harz recht fein, und gieße kochend Wasser barauf, da sich denn nach gehörigem Umrühren und nachheriger Ruhe die blaue Farbe als schwerer zu Boden seigen, die weiße, leichtere Bergart aber in dem klebrigen Firniß hangen bleiben wird. Die Farbe wascht man denn mit einem reinen Wasser und trocknet sie.

Was h. 201. von der kalkigen oder zeolithartigen Natur des kasursteins gesagt ist, macht begreislich, daß er sich in allen Säuren auslöset. Man kann daher die nicht ungewöhnliche Verfälschung des Ultramarins durch Smalzte, durch Salpeter- oder jede andere scharfe Säure entsdecken, denn die Smalte bleibt von demselben unaufgelößt. Hieraus folgt auch, daß man ben der Vereitung der Farebe keine Säuren anwenden darf, wie einige Kunstbücher vorschreiben; doch läßt sich destillirter Essig bisweilen und mit-gehöriger Vorsicht anwenden, da er die weiße Kalkzerde geschwinder als die Farbe auslößt, und diese erhöhet.

S. 204. Nom blauen Glase vom Eisen.

Zu erforschen, wie man Glasslüsse durch Eisen blau tingiren könne, scheint nicht sehr nothig, da wir durch den bekann= bekannten Kobolt ein hochgefarbtes und fehr feuerfestes blaues Glas haben. Biele aber behaupten:

- 1. Der Robolt sen nichts anders als mit Arsenik innig verbunden Gisen, und von demselben komme die blaue Farbe.
- 2. Daß der Gr. Bergrath Zenkel von schmalkalder Stahl oder Eisen durch Cementation mit Arsenik blau Glas produciret habe.
- 3. Daß blaue Schlacken ben hohen Defen vorkommen, und daß Bouteillenglas durch Glühen oder Cementiren blau werden könne. Es verdient daher überlegt zu werden, ob die blaue Farbe allein vom Eisen komme oder nicht.

Was den Kobolt betrift, so ist vom Irn. Brandt und nach ihm von andern Chemisten bewiesen, daß er ein eigen Halbmetall sen, und auch ohne Eisen und Arsenik eine in der stärksten Hige dauernde blaue Farbe gebe, das gegen die Eisenfarben in derselben stüchtig sind. Aus folgendem Versuche wird man sehen, in wie weit vom Eisen allein eine blaue Farbe zu erwarten ist.

a. Zerr Zenkel glaubte mit andern Chemisten, daß man ohne Robolt kein blau Glas erhalten könne, bis es ihm einmal glückte, mit Eisen Glas schön blau zu färben. Er calcinurte i Quentlein fein geseilten stepermärker Stahl unter einer Mussel im Prodierosen ohne Umrühren, bis er, statt der Purpursarbe, violett erschien. Hievon rieb er i Gran in einem Glasmörsel mit Quentlein vom weissessen in einem Glasmörsel mit Quentlein vom weissessen meinem wohlbedeckten Tiegel in die stärkste Hike des Windssessen. Nach dem'Abkühlen fand er das klareste sapphirsblaue Glas. Er gesteht, daß ihm der Versuch behm Wiederholen nicht immer geglückt sen, sondern bald schwärzlich, bald farbenloses Glas gegeben habe, welches vom ungleichen Grade der Hike kam, der sich schwer imz mer gleich tressen läst. Ich habe diesen merkwürdigen

Bersuch zwenmal mit der größesten Genauigkeit nachges macht, und das erstemal ein chrysolithsarben, das andere mal ein oben farbenlos klar Glas erhalten, in welchem aber unten ein saphirblauer Fleck war, daher ich mich sehr freuete, so glücklich als Zenkel in seinem ersten Versuch gewesen zu senn; aber benm nähern Untersuchen entdeckte ich ein ganz klein Aupferkorn, von welchem die blaue Farzbe gleichsam wie Stralen auslief. Das Aupfer mußte ben aller Vorsicht doch in der Feile gesessen haben. Sollte wohl so etwas dem aufmerksamen Zenkel begegner senn? Da der stehermärksche Stahl von dem braunsteinhaltigen Stahlstein oder Pflinz erhalten wird, so kann vielleicht Vraunskein mit seiner violetten und das Eisen mit seiner rußgrünen Farbe durch einen gerade getrossenen Grad der Hibe diese Farbenerscheinung verursacht haben.

- b. Zerr Zenkel führt ben einer andern Gelegenheit an, daß wenn man Eisenfeil mit Arsenik im verschlossenen Gefäß langsam calcinire, man dadurch blau Glas produsciren könne. Ich habe dieses auf mehrerlen Art versucht, aber nur ein Rauchtopas ähnlich Glas erhalten. Auf Emaille gab dieses arsenicirte Eisen eine rußbraune Farbe. Eisenmohr (h. 181.) mit Arsenik calcinirt, gab mik Emailleglas auf Fajance eine ziemlich schöne, schwarze Tuschfarbe. Eisenhaltiger Braunstein mit Arsenik calcinirt, veränderte dadurch seine gewöhnliche rothliche, vios lette Farbe nicht.
- c. Von des Zerrn Scheele in den Abhandlungen der Schwed. Akademie für 1778 beschriebenen flüchtigen Molybdena gab, die ben der Calcination im Scherbel, zugleich mit etwas nachgebliebener Eisenerde, unter Emaileleglas in der Hiße des Probierofens, eine blaufleckigte Emaille.
- d. Der dritte Grund für die Möglichkeit mit Eisen blau Glas zu produciren, scheinet mir die oft recht schön= Rinm. v. Eisen II. B.

blaue, glasigte Zohenosenschlacke von grauglimmernsten Durrsteinerz aus Norberg, Uto zo. die man nicht wohl anders als auf Rechnung des Eisens setzen kann. Diese Schlacken fallen benm Umschmelzen grun. Vom Scheidewasser werden sie in der Wärme aufgelößt, und mit Alkali rostfarben niedergeschlagen. Der unaufgelößte Rost war eine graue Kieselerde, die mit Borar und ein wenig Salpeter Zeichen vom Braunsteinshalt gab, der auch zur der Farbe bentragen mochte.

- e. Grune Hoheofenschlacke und auch halbklar duns kelgrun Glas von Bouteillen (zu welchen bisweilen Hohe= ofenschlacken init Usche und Sand genommen werden,) wurden mit ungebranntem Gips in einem Tiegel gepackt, einige Stunden in lichtrothem Glubhiße gebracht. dem Kühlen war das Glas ganz undurchscheinlich, von schöner lichtblauer Farbe, mattem Turkis ähnlich. war unter bem Hammer weit starker, und gab, mit. Stahl Fener. Im Bruche glänzte es überall mit schöner blauer Es vertrug den schnellen Wechsel der Kälte und Hike ohne zu springen. Eben bieses Glas in Gips gepackt, und 24 Stunden im Topferofen erhalten, mard dem vori= gen in allem gleich. Als solch grun Glas in Gips gepackt, in einem verschlossenen Tiegel 13 Tage im Stahlofen ce= mentiret wurde, zeigte es aussen eine schwarzblaue Haut, inwendig aber war es lichtgelb, gleichsam aus zwen Lagent bestehend, die aus stehenden Fasern Alabastrit ähnlich bes Standen. Zeit und Grad ber Glubhige konnen also Farbe und Tertur veranbern.
- f. Ein einzig mal siel grau Roheisen in Flußspathsäuzre aufgelößt und mit Kalkwasser gefället grunlich, und dies ser Kalk ward nach gelindem Glühen blaussekigt. Die blaue Farbe scheint mir von dem Eisen, das der Kalk aus dem Kalkwasser ben seiner eigenen Fällung mit nahm, und zugleich von der Flußspathsäure zu kommen.

Robeisen eisenhaltig geworden, in starker Schmelzhike mit Knochenasche eine sehr schone Seladonfarbe annahm, ist h. 73. V. angemerkt, und scheint auch zum Beweise zu dienen, daß das Eisen, wenn es allein im Glase in ziems lither Menge aufgelößt ist, wenigstens eine ins Blaue schielende hohe Farbe geben kann.

Weitere Untersuchung schien mir überstüssig da der Kobolt den Gebrauch des Eisens zu blauen Emailien oder Glasslüssen überstüssig macht. Die Verwandlung des grünen Glases durch die Cementation in Gips, zu blauem und feuerfestem Glase aber könnte durch Nachdenken wohl noch von bedeutendem Nußen werden. Man kann von dieser Sache Reaumurs Ubhandlungen in den Schriften der Pariser Ukademie sur 1727, 1729 und 1739, auch Lewis Versuche, Glasgeräthe in Porzellain zu verwanzelen, nachlesen.

J. 205. Vom Blauen des Eisens in der Färberen.

Das h. 202. beschriebene Berlinerblau kann moht als eine Erdfarbe nicht zum Färben seidener, wollener, leinener und baumwollener Zeuge dienen, weil dieses Tinc=turen oder aufgelößte Säste vorausseht. Zum Drucken der Zeuge wird Berlinerblau, mit Firnis abgerieben, gesbraucht, welches aber mehr zur Mahleren als Färberen gehört. Man ist indessen darauf gefallen, das Berliners blau, ehe es sich als Erde seht und indem es sich nieders schlägt, auf Zeuge niederschlagen zu lassen, und sie so zu färben. Vermuthlich bedienen sich auch die Kattundruscher dieses Versahrens. Da es aber geheim gehalten wird, so kann ich nur einige kleine selbstgemachte Versuche in dieser Sache ansühren.

a. Druck ober Zeichnungen von Eisensolution in Essig, mit Gummiwasser zur schicklichen Dicke angemacht und R 2 mit Blutlauge bestrichen, ward, wenn die gelbe Eisens farbe noch naß, blau, wenn sie aber schon trocken, nur blau gerandet.

- b. Leinewand in eine klare Eisenvitriolsolution, in der zur Verhinderung des Fallens des Eisens als Ocher etwas Vitriolsäure gethan, eingetaucht, hatte nach dem Trocksnen keine Farbe. Hierauf mit Blutlauge gedruckt, ward erst gelb, und nach dem Trocknen schwärzlich; denn nach dem Spühlen im Wasser erst grün, nach stärkerm Spühslen aber schön blau, ohne über die Druckgrenzen zu gehen. Durch starkes Waschen mit Seife blieb die Farbe, schielte aber etwas ins Grünliche. Von Sodalauge ward sie gelb, und von kaustischer völlig vertilgt; die Zeichnung aber blieb gelb nach, und konnte nur mit Scheidewasser oder andern scharfen Säuren weggeschaft werden.
- vorgedachte klare Vitriolselution getaucht, ward erst grün, aber nach dem Trocknen violett, und als es in rein Wasser gespühlt wurde, schön blau. Auch in Seiswasser hielt die blaue Farbe, nur ward sie etwas blasser.
- A. Leinewand in Blutlauge getancht, und nach dem Trocknen mit Vitriolsolution bedruckt, gab hochblaue Zeich= nungen, die aber bald blaßgelb wurden. Benm Spühslen in Wasser erschien die blaue Farbe wieder, und verstrug nachher auch das Waschen mit Seife. Als man die in Blutlauge gebeizte Leinewand mit Schreibetinte bedruck= te, wurden die Figuren auch blau.

Diese Versuche werden reichen, die Möglichkeit des Mußens des Eisens zur blauen Farbe, insonderheit zum Drucken der Leinewand und des Kattuns zu zeigen. Der Versuch b., in welchem das Drucken mit Blutlauge geschieht, den man mit etwas Gummi die nothige Consistenz geben kann, scheint am anwendbarsten. Es konten indessen vielleicht schon bessere Proceduren in Fabriken gebräuchlich sein, die nicht so allgemein bekannt werden. Was von Leinewand gesagt, gelingt immer viel leichter. auf Baumwolle.

6. 206. Von der natürlichen grünen Farbe des Eisens.

Da wir im Vorherigen gesehen, daß die nelbe und blane Farbe als Hauptfarben in der Matur benm Eisen häusig volkommen, so kann auch die grüne Sarbe, als von diesen entstehend, nicht selten senn. Vielleicht kommt alle grune Farbe im Gewächsreich vom Gisen, welches alls gemein in demselben bemerkt wird, und das Grune der Gewächse verwandelt sich auch fast wie die grune Farbe pom Eisen. Weiterhin werden wir sehen, daß die Auf= lösungen des Eisens in Säuren erst grun sind, und auch von Alkali mit einem gewissen Theil Phlogiston geschwän= gert, grun fallen, ber Kalk aber, wenn die Luft das Phlos giston zerstreuet, gelb wird. Fast so sind machsende Blat= ter grun, und werden benm Verwelken gelb. — Doch hier habe ich nur die grunen Substanzen des Mineralreichs. anzuführen, die diese Farbe vom Eisen haben. demselben zeigt sich nur bas Rupfer in gruner Kleidung. Nickel giebt zwar auch als Metall und Erz grune Solu= tionen und Beschläge, und auch vom Braunffein erhält man durch Calcination und Schmelzen die grune Farbe; ba aber bendes, Mickel und Braunstein, nicht ganz fren von Eisen erhalten werden konnen, so ist ungewiß, ob nicht ihre grune Farbe vom Eisen kommt. Unter denen vom Gifen grun gefärbten Erden und Steine find folgende Die bekanntesten:

1. Grune Erde, Terre verte. Unter bieser Be= nennung wird zwar oft ein Kupferrost verkauft, die wahre aber ist eine grune thonigte Bisener de, halt an der tuft, und wird von Mahlern vorzüglich zu Wasserfarben ge= braucht. Man hat-sie in Italien, vielen Orten Teutsch= lands und auch Schweden fehlt sie nicht, ob sie gleich biss her aus Unwissenheit nicht im Gebrauche ist. Sie ist, in Mord=

150 - Maturliche grune Farbe vom Eisen.

Mordbergschen Eisengruben, in Drusensöchern mit Erisstallen und viel andern Orten. Bisweilen ist der Thon mit Kalk gemischt, und die Farbe immer von Eisen. Mit Wasser verdünnet, riecht sie nach Thon, im Calciniren wird sie kossebraun oder mehr roth, und denn vom Masgnet gezogen. Durch Aussosien und Fällen sindet man kein ander Metall in derselben als Eisen.

- 2. Unter den Rieseln hat der Smarayd'die grüne Farbe vom Eisen, weswegen ich in Ermangelung eigener Versuche die vom Ritter Bergmann angestellten in Act. upsal. novis Vol. III. anführen muß. Türkois aber hat die Farbe vom Kupfer.
- 2. Schörl und Schörlbergarten, grüner und grüns gelber Farbe, halten 10 bis 15 in 100 Eisen. Den klazren Brasilianischen Turmalin habe ich zwar in dieser Ubssicht nicht versucht; wegen seiner Gleichheit mit Schörlerisstallen und dem zenlonischen und throlischen Turmalin, in welchen Bergmann (Ubh. der Schwed. Ukad. für 1779). 6 bis 9 in 100 Eisen fand, wird er seine schöne grüne Farbe gewiß auch vom Eisen haben.
 - 4. Grüner Rußspath nach des Zerrn Scheele Versuchen.
 - 5. Grune Serpentinarten haben imme Gifen.
 - 6. Grüne Kalkarten sind seltener, denn den Marsmor, der von eingestreutem grünem Schörl No. 3. steckigt ist, kann man nicht hieher zehlen. Im Flößkalke habe ich doch grüne Striche von Eisen gefärbt gefunden, welches kein Wunder ist, da Schesser bemerkt hat, daß Eisen, in Salzsäure aufgelößt, durch Kalkwässer grün gefärbt wird.
 - 7. Chrysopras vom Zeren Lehmann in den Schriften der Berliner Akademie untersucht; soll nicht härter als Flußspath, und möchte wohl Smaragdmut=ter senn. Man sindet ihn in kalkschüssiger grüner Erde. No. 1., und da man weder Kupfer noch ander Metall in dent=

demselben entdecken können, so hat er gewiß seine Farbe

J. 207. Von Bereitung grüner Farben aus Eisen.

- I. Man sollte glauben, daß grüne Mahlerfarbe vom Eisen eben so leicht, als Berlinerblau bereitet werden ton= ne, mir ist aber kein Proces dazu bekannt. Grüne Nie= derschläge aus squren Eisensplutionen mit Alcalien kommen zwar täglich vor, da sie aber auf dem Phlogiston beruhen, so vergehen sie nach Abneigung des Fällwassers durch die Würkung der Luft und werden rostfarben. Zu einiger Erhaltung des Grünen kann man folgendes merken:
- a. Die Fällung muß mit phlogistisirtem Alcali als mit Lauge von gemeiner Pottasche, oder ungereinigter Soda geschehen.
 - b. Man muß so wenig Alcali anwenden, daß es nur kaum zur Sättigung und Fällung reicht; es muß auch so wenig kuftsäure enthalten, daß kein Aufbrausen entsteht.
 - c. Die Solution muß mit geschwächter Vitriolsäure in Digestionswärme, am besten in einer Retorte, deren Halsspisse in Wasser gebogen worden, geschehen. Sobald die Unssösung vorben, und die entzündliche Luft herüberges gagen ist, nimmt man die Vorlage weg.
 - d. Nach dem Fällen muß man das Fällwasser bald abneigen, und den Kalk mit reinem Wasser hurtig aussüken, denn aber die Nässe in einer Retorte die zur Trockne abziehen.

Mit alledem erhält man both keine schöne, brauchbarte grüne Farbe, denn immer kömmt die Rostfarbe nach. Etwas besser wird der Kalk, wenn man Eisenvitriol und den bekannten Tartarus tartarisatus zu gleichem Gewichte mischt, gemeinschaftlich auslößt und gelinde bis zur Trockne abdunstet, woben denn der von Zeit zu Zeit kallende gelbe Ocher abgeschieden werden muß, wovon auch noch §. 238.

Man

May siehet wohl, daß die grune Farbe unter dem Fällen auf die Urt entsteht, daß das Phlogiston nicht allen Nies derschlag blau machen kann, und der blau gewordene, und der gelbgebliebene machen die grune Farbe.

- 2. Das Eisen zeigt besonders in folgenden Auflösun= gen eine grune, doch nur trübe und vergängliche Farbe:
- a. Uns der Solution in Salzsäure mit Kalkwasser gefället §. 233. 6.
- b. Aus der Auflösung, die der Salpeter unter der Detonation macht &. 253. 1. e. 2. b.
- c. Aus der Auflösung in Vitriolsäure, besonders, wenn es braunsteinigt ist.
- d. Uns der Solution in Essig, wenn man Ursenike säure zuschlägt.
- c. Uns der Golution in Flußspathsäure mit Pottasche lauge. Es hält bis zur Glübhiße, ist aber wegen der schlechten Farbe unbrauchbar h. 236. a. g.
- f. Aus der Solution in Vitriolsäure mit einem kleisnen Zusaße von Quecksilberaustösung in Salpetersäure mit Lauge von ungeläuterter Sodagefället. Alle diese Niedersichläge werden an der Luft rostfarben und in Glübsiße roth.
- g. Eisenfeil blos von Arseniksäure zerfressen, giebt ein hellgrun Pulver, welches die Farbe bis zum Glühen behalt, h. 237. g.
- h. Eisen wird auch aus aufgelößtem grünem Vitriol mit der lauge grün gefället, die man von dem mit Eisensfeil detonirten und alcaleszirten Salpeter erhält. Eben so, wenn man es aus der Mischung des Vitriols mit dem Tartaro tartarisato mit Alcali niederschlägt, 1. d. und s. 238,
- 3. Eine ganz beständige grüne Jarbe erhält man weit leichter, wenn man Berlinerblau mit brandgelben Ocher

Ocher auf einem Reibsteine mit Essig, der die Farbe erhöbet, abreibt. Der beste Ocher hiezu ist der ben den gelben Farsben s. 198. angeführte, aus Salzsäure gefällete. Durch mehr oder weniger Ocher wird die Farbe heller oder dunkster. Für Oelfarbe reibe man sie erst mit Terpentinol und denn mit keinolssirniß. Sie hälf an der Luft und im Sonnenscheine weit besser als Spangrun.

4. Der §. 180. 8. angeführte eisenhaltige Braun=
stein von Klapperud in Daland, wird in langsamer Calci=
nation im verschlossenen Tiegel unter einem ganzen Stahl=
brennen grün, der grünen Erde §. 206. 1. ähnlich und ist
eine dauernde Farbe. Die grüne Farbe könnnt wohl vor=
züglich vom Eisen, denn Braunstein allein wird schwarz,

weiß und im Glase erscheint er violett.

5. Merkwürdig dünkt mir, daß der rothe Kalkstein von Derbstire §. 189. 3. in Scheidewasser aufgelößt, mit Blutlauge einen grünen Niederschlag gab, der auch nach dem Trocknen grün blieb.

S. 208. Von grünen Glasslüssen und Emaillen von Eisen.

Die allgemeinste Farbe ber Glasslusse von wenig Eisen ist die grune. Man siehet dieses ben Hohenofen, besonders die Quiksteinerze mit Kalkzuschlägen schmelzen; bie grunen Schlacken sind oft unnachahmlich grun. Grun Bouteillenglas ist das gemeinste. Man kann aber die grune Farbe im Glase vom Eisen nicht so hoch treiben als Meri ertheilt die schönen Smaragdflusse mit Kupfer. indessen in seiner Glasmacherkunst einige Vorschriften zu grunen Glassäßen mit Eisensafran allein tingiret. Sie haben den Fehler, daß sie viel Blenglas, welches die Eis senfarben zerstöhrt halten. Ich habe sie mit Fleiß wider= hohlt; von wenig Safran erhielten sie fast keine und von vielem eine braune oder Kolofonienfarbe. Um besten sie= len die Farben

1. Wenn man 1 Theil Eisen, 2 Theile Wismuth, und einen Fluß von 2 Theilen Cristallglases, 2 Theilen K 5, schwar=

1

schwarzen Flußes, und & Rohlenstaub zusammenschmelzt. Das Metall geht zu Boden und das Glas darüber ist schön dunkelgrun. Noch schöner wird das Glas wenn man den erhaltenen König blos mit doppelt so viel Eristallglas schmelzt. Als ich das dunkelgrune Glas, blos mit zugesehstem Cristallglase, in der Absicht es blasser zu haben, um= schmolz, ward es Kolosonienfarben.

- 2. Ein Theil Eisen, mit & Theil siren Arsenik und Glas nebst ein wenig Kohlengestübe geschmolzen, gab auch dunkelgrun Glas und dieses grun Pulver, welches der Magnet merklich zog. Nach dem Umschmelzen mit Eristallglase glich'es schlechtem Bouteillenglase.
- 3. Nach dem Versuch No. 1. in welchem sich die gelbliche Wismuthfarbe mit bem Gifen ins Grune zieht, glaubte ich, daß etwas blaues die Farbe erhöhen wurde. Ich nahm Kieselmehl 2 Centner, Mennig 6 Centner, Gis sensafran aus Essig gefället & Centner, Wismuthkalk & Pfund, und calcinirten Kobolt nur 4 Pfund. Es schmolz in einem Tiegel vor dem Geblase in 10 Minuten zu duns nem, leichtfülfigem, etwas mildtrübem Glase, welches nur auf dunnen Kanten in Blau schielte. Feingerieben gab es auf gebranntem Thone ein glasigtglänzend, durchsichtig Mineralgrun und läßt sich also in Fällen, wo keine stärke= re als Schmelzhike vorkommt, zum Emailliren anwens den. Mit diesem Glase kann man auch Gisenblech, wenn es nur recht fren von Glubspan ist, schwarz glasiren oder emailliren; hat aber das Blech Glühspan, so springt die Glasur ab.
- 4. Der eisenhaltige Blutstein, welcher durch die Calseination grün wird (h. 207. 4.), schmelzt in Kohlen in ofnem Feuer oft zu ziemlich schwem grünem Glase.

§. 209. Vom Grünen des Eisens in der Farberen.

Im Vorhergehenden vom Blauen des Eisens insder Färberen &. 205. b. sindet man, daß Leinewand in Vitriol= triolsolution geheizt, von Blutlange erst grün und nur nach dem Spülen blau erscheint. Man erkennet hieraus die Möglichkeit des Grünfärbens mit Eisen, woben es auf die Befestigung der so schnell entstehenden und vergehenden Farbe ankömmt. Mir ist nicht bekannt, wie sich dieses wohl mit Vortheil machen liesse. Ob das bekannte **ersie neralgrün** auf Eisen beruhet, muß ich, da dessen Bezreitung noch geheim gehalten wird, dahin gestellt senntassen.

S. 210. Vom Eisen unter der weissen Farbe im Mineralreiche:

Aus dem Vorherigen sollte man vermuthen, daß das Eisen immer in schwarzer, rother, gelber, blauer oder grüsner Farbe erschiene; daher es nützlich senn wird, vor Enstigung dieses Abschnittes es auch ungefärbt oder weiß aufzusuchen. Natürliche, meist karbenlose Eisenarten sind z. B.

- 1. Weißmergelartig Lisenerz von Kent in Ensgland, wo man es in den Mergelgruben in Enlindrischen Brocken, von Härte des Kalksteins sehr schwer, aussen weislich, inwendig bräunlich sindet. Säuren lösen es nicht auf. In der Calcination verliehrt es 31 in 100, wird dunkelbraun und vom Magnet gezogen. Mit gewöhnlischem Eisensluße, gab es 47 in 100 sprödes Eisen. Ein anderer ähnlicher aber nicht chlindrischer Eisenthon aus England, gab 51 in 100 Eisen.
- 2. Gelblichweisser Lisenthon aus den Stellgruben ben Meßra Silfberg, der 40 in 100 Eisen halt, und in den Schwed. Abhandl. für 1755. beschrieben ist.
- 3. Lisenblüthe von Stevermark, auch in Schwes den ben Nordberke und Meßra Silfberg. Sie ist weissem Moose und andern Vegetationen ähnlicher Tropsstein, gemöhnlich von Kalkwasser in Drüsenhölen entstanden, und aus Kalkerde bestehend; von Meßra Silfberg aber habe ich weisse halbklare Eisenblüte aus Hölen mit verwitterten Kiesen

erhalten, die im Glühen schwarz und denn vom Magnet gezogen wurden.

- 4. Weiß Eisenerz, Stahlstein oder Pflinz in Stenermark, wird weiß gefördert, aber an der kuft und im Feuer gelb, braup und denn schwarz. Der reichste halt 40 in 100. Von demselben kann man Bergmanns Abhandl. vom weissen Eisen = oder Stahlerze (dess. kl. Ph. u. Chem. Werke 2. B. S. 214.) lesen.
- 5. Weisser Kalks oder Leimstein ben Upsala, und im Kirchspiel Nordberke. Er wird im Feuer schwarz, ver= liehrt im Wasser und fester Luft 20. 30. bis 40. in hundert und hält 10 bis 15 in 100 Eisen.
- 6. Weisse pyramidenförmige Spatcristallen oder sogenannte Schweinezähne, waren sonst in den Dannemorischen Eisengruben häusig. Sie haben eine weisse Kinde, die im Feuer schwarz, und denn vom Magnet gezogen wird. Der innere weisse Kalkspath hat auch oft Eisen.
- 7. Sogenanntes weisses Jinnerz ober weißgelbe zinnhaltige Lisengranaten aus dem Kirchspiel Dannes mora zc. halten oft 20 in 100 und darüber Eisen. Das vordem sogenannte weisse Zinnerz ist oft nichts anders, als Schwerstein, wovon schon h. 178. 3. etwas gestagtist.

J. 211. Von der weissen Farbe vom Eisen durch Zubereitung.

Ben Betrachtung der Auflösung des Essens in Sauren h. 217:248. werden wir das Eisen öfters in weisset Gestalt sehen, wovon ich hier nur folgendes nennen will.

- 3. Starkes Vitriolol zerfrißt Eisen zu weissem Pul= ver, welches an der kuft rostgelb wird. Eben so wird-Vitriol und vorzüglich an der Sonne getrocknet weiß, in stärkerer Wärme gelb, in Hise roth.
- b. In Arkeniksaure lößt sich Eisen kochend farbens los auf; fällt denn, nach und nach als weisser Kalk von selbst,

se aber wird er schmarz, und schmelzt vor dem Blaserohr zu einer Glasperle, die der Magnet nicht zieht. Aus der klaren, neuen Solution des Eisens in dieser Säure wird es auch von allen Alcalien weiß gefället.

- c. In Weinsteinsäure in Wasser aufgelößt, löset sich das Eisen kochend auf, fällt aber zum Theil mit der Weinsteinsäure zugleich als recht weisser Kalk, der nach dem Trocknen nach langer Zeit gelb wird. Er brennet im Feuer mitWeinsteingeruche und wird durch zu einer schösnen rothen Mahlerfarde. Auch aus der klaren Solution fällen mineralisch Alcali und Schwefelleber das Eisen ebensfalls weiß.
- d. Das fatescirende Urinsalz oder Sal perlatum und besonders das davon bereitete Sal Microcosmieum in Wasser aufgelößt, fället das Eisen aus Salpetersaure als weiß Pulver.
- e. Der vorhin h. 193. angeführte weisse Präcipitat aus. der Eisensolution in Flußspathsäure, ist um so merk-würdiger, da er an der kuft und im starken Trocknen seine Kreideweisse Farbe behält, in starker Hiße mit Emaillesluß aber eine rothe Farbe giebt. Uebrigens werden alle vorsgenannte Präcipitate in Calcinationshiße gelbroth oder schwarz. Uls weiß können sie auch weder zum Färben, noch andern Zwecken dienen, daher wir uns mit deren weitläuftigeren Beschreibung nicht aushalten wollen.

Unter den weissen Fällungen vom Eisen hätte ich die weisse Lisenerde, die Zerr Zimmermann (Istes Stück seiner Bergakademie) als Sediment aus einer in Königswasser ganz langsam gemachten Eisensolution ershielt, nicht übergehen sollen (h. 234.) Da aber das Verhalten und die Eigenschaften dieser Erde nicht so deutslich ausgeführt sind, daß man sicher senn kann, ob sie allein vom Eisen ist oder nicht, und ich diesen Versuch nicht nachgemacht habe, so wage ich nicht darauf etwas zu bauen.

Von der Amiant abnlichen weissen, Materie, die Zerr Grignon Amiant de Fer nennet und durch die Würfung des Feuers von Eisen hervorgebracht wird, ist

schon &. 62. No. 5. das hieher gehörige gesagt.

Man kann auch aus dem schwarzen Wasserbley gleichen Rost von der Auflösung des Roheisens in Vitriol= faure und aus abnlichen Resten durch Calcination eine weisse Erde, die 3 bis 4 von 100 beträgt, darstellen (f. 121.11.). Da aber 100 Pfund Eisen nur etwan 6 Pfund solcher Wasserblen gleichen Materie enthalten, und 100 Pfund derfelben nur etwan 4 Pfund weisse Erde geben, fo beträgt diese Erde im Gisen kaum & pro Cent. Diese Erde in Bersuchen theils als Quarzerde und theils als Wasserblen befunden wird, und burch Brennliches nicht zu Eisen reduciret werden kann, fo scheint fie zum größesten oder boch zu einigen Theilen als im Gisen fremd ober nur zufällig eingeschlossen und nicht die wahre Erde des Eisens zu)senn, besonders da man sie von geschmeidi=. gem Stangeneisen ober umgeschmolzenem Robeisen in noch geringerer Menge erhalt. Durch die Calcination bekommt man vom Eisen immer nur rothe Ralke.

Die vorhin angeführten weissen Eisengestalten kamen alle durch Eristallisation oder Pracipitation zum Vorschein, und enthielten also viel Eristallisationswasser oder Nässe, die die Weisse verursachten; sie wurden aber gelb, roth oder schwarz, sobald diese Feuchtigkeit ausgetrieben ward. Le möchte also nicht so ganz sicher bewiesen werden können, das Lisen sur sich weisse Farbe geben.

Fann.

Achte Abtheilung. Von Auflösung des Eisens.

S. 212. Von verschiedenen Auflösungkarten überhaupt.

Die Verwandlung dieses Metalles aus einen sestenr in einen stussigen Körper, oder eine solche Unterbrechung des Zusammenhanges seiner Theile, daß sie sich mit and erni stussigen Materien genau vereinigen können. Solchem= nach kann die Austösung geschehen entweder auf dem trock= nen Wege; durch Schmelzen im Feuer und Mischung mit andern Metallen, womit wir uns in der 4ten, 5ten und 6ten Abtheilung unterhalten hoben, oder auf dem nassen Wege in allerleh stussigen Körpern, welches uns in dieser Abtheilung beschäftigen soll.

Practisch zeigen sich die Auflösungen in ungleichen Würkungen.

- a. Die eigentliche Solution, in der die ganze Sub= stanz des Eisens in der hinreichenden Menge einer Flussig= keit wie Salz im Wasser aufgelößt wird.
- b. Das Rosten ober Corrodiren, wenn das Eissen von einem kleinen Theile einer Feuchtigkeit angefressen und in Rost ober in erdähnlichem Ocher zerfressenwird.
- c. Das Beizen, wenn die Absicht blos ist, die Obers fläche des Eisens durch ein fressend Mittel von Glühspan zu befrenen, wovon s. s. 15. No. 1. und 242. etwas ans geführt ist.
- d. Das Egen, welches die Art des Beizens ist, da die Oberstäche des Eisens nur an einzelen Stellen in Figusten, zc. eingefressen oder vertieft wird. §. 229.

Eisen wird fast in allen Flussigkeiten, nur nicht gleich leicht und vollkommen oder auch ohne chemische Handgriffe aufgelößt. Die bekannten Säuren der dren Naturreiche

sind indessen dessen vornehmste Auflosemittel; in dens selben geschieht denn die Auflösung des Eisens nach deren Werschiedenheit geschwinder oder langsamer, häusiger oder geringer, mehr oder weniger vollkommen. Es ist die Art ber Sauren, sich mit dem im Eisen häusigen Brennlichem zu vereinigen, wovon es kommt, daß der Kalk des Eisens auf diese Weise calcinirt oder seines Phlogistons beraubt; aus den meisten Sauren niederfällt, besonders wenn die Luft Zutritt hat; nachher kann er in einer gleichen Menge Saure nicht wieder aufgelost werden. Bierauf beruhet auch die besondere Eigenschaft des Eisens, daß man des= sen Auflösungsmittel fast nie mit bemselben sättigen kann, sondern daß es immer als schwarz braun oder weiß Pulver niederfällt, wovon weiter hinmehr. Das Menstruum be= halt aber ofters die Eigenschaft immerfort, mehr metallisch Gifen aufzulosen.

Von den Austösungen des Eisens und anderer Mestalle und Mineralien in Säuren, besonders von den ben Solutionen und Fällungen vorkommenden Verwandsschaftsgraden hat der Ritter Bergmann in seiner Abschandlung Disquisitio de Attractionidus electivis (in Act. Nov. Upsal. Vol. II.) disher am vollständigsten gehansdelt. Für mich ist die Anführung der Versuche, die in der Aurübung von der größesten Anwendung sind, hinslänglich. Im Folgenden werde ich also nur die verschiedenen Auslösungsarten in Rücksicht auf Künste und Handwerker durchlaufen und mit der unvollkommensten Auslösung des

Eisens in Rost als der bekanntesten anfangen.

S. 213. Vom Verhalten des Eisens an der Luft.

In trockner und warmer Luft wird Eisen nicht anges griffen, sondern bleibt blank in derselben (h. 17.). Wechsfelt aber Wärme und Kälte, oder enthält die Luft Nässe, so wird geschliffen Eisen bald in einzelen Puncten, in unssichtbaren Vertiefungen von einem bräunlichen Rostpuncte angegriffen, der sich als ein unordentlicher Stern oder eisne Art der Eristallisation rundum ausbreitet. Solchems

nad)

nach wird das Eisen überall in dem Maas, als die Luft dessen Phlogiston an sich zieht, mit einem pulverigen aufzgeschwollenen Roste bedeckt oder zerfressen; eben soals es sich im Feuer durch Verlust des Phlogistons in rothen, pulvezrigen, braunen Kalk verkehret. Der anfangs pulverige Rost dackt oder kittet sich in der Folge zu einem kesten Körper zusammen, wie wir an Sumpf= und See=, auch einigen Vlutsteinerzen sehen. In dieser Verwandlung bes sitzt das Eisen eine bindende, oder leimende Kraft, wo= durch andere harte Körper, besonders Steinarten verbunz

den werden; wovon weiterhin noch etwas.

In den Apotheken ist der Eisenrost vorzüglich unter der Benennung Crocus martis aperiens bekannt und soll ant heilsamsten sein, wenn man Eisen oder Stahlfeile bem Thaue aussetzt und so zerstöhren läßt. Das Eisen behält hie= ben noch etwas Phlogiston und wird noch ziemlich stark vom Magnet gezogen; in der weitern Calcination bes Gis sens zerstreuet es sich aber besto leichter; ber Rost wird benn bunfelroth und dem Crocus martis adstringens abnlich ---Bestreicht man rostig Gisen mit aufgelostem Alkali, so wird der erhärtete Roft nach etlichen Tagen murber und kann leichter weggenommen werden (f. 7.). Aus der Ei= genschaft bes Rostes in Alkali erweicht zu werden und baß er gleichsam als Cristallisation entsteht, scheint, daß er von einer durch Raffe in fressende Würksamkeit gesetzten Saure komme. Ob aber diese Saure im Eisen ist oder aus ber Luft sich an dasselbe hängt, ist noch nicht so abgemacht. Es ist zwar bekannt, daß die gemeine Luft Luftsäure ents halt und daß diese mit Wasser vereinigt, Gifen aufzulosen vermag; da wir aber g. 216. sehen werden, daß die tuft* saure allein in einer Flasche in der blos blank und gefeilt Eisen ist, basselbe gar nicht mit Roste angreifft, so hat wahrscheinlich diese Saure nicht allein am Rosten schuld. Es scheint sich also, so wie durch andere Grunde also auch durch das Rosten zu bestätigen, daß das Eisen, so wie mehr unedle Metalle in sich selbst eine eigene Säure ents halte, die durch die Auflösung von der Nässe der Luft zur 3cr= Minm. v. Gifen II. B.

Zerstöhrung wirksam wird; besonders da Gisen mehr, als

jedes andere Metall zum Rosten geneigt ist.

Indes bezeugen doch alle Versuche, daß ohne feuchste kuft kein Eisen rostet, eben so als angemerkt ist, daß wo die kuft nicht zukömmt, das Eis n unverbrennlich ist. Hierauf beruht alles was vorhin von Bewahrung des Eissens wider Rost durch andere Metalle, Firnisse odee Emails len gesagt ist. Besonders ist, daß wenn man den Rost wegreibt, diese Stellen eher als das übrige Eisen wieder rosten, welches zu bestärken scheint, daß im Roste würkslich eine vom Eisen abgeschiedene Säure sen, die Nässe wie

Rolfotar anzieht.

Ob gleich die reine kuft nicht auf die Oberstäche des Eusens wurckt, so könnte doch wohl das Eisen, wenn man ihm im Feilspane die größeste Oberstäche giebt, die kuft verzändern oder vermindern. Ich machte daher folgenden Versuch. In der Wärme von 10 Gr. unter dem Frierspuncte schüttete ich 2 koch Bohrspan von Roheisen in eine trockne Retorte und bog deren Schnabel in einer Vorlage unter Wasser, damit kein kuftwechsel statt habe. In verzingerter Wärme stieg das Wasser merklich höher in den Retortenhals und nachher stieg es auch in der Wärme. Ven der Oefnung der Retorte nach etlichen Tagen erlosch eine in den Hals gestochene brennende Kerze gleich, wozu die enge Oefnung oder eine verdordne kuft Ursache senn muste.

§. 214. Berfuche über bas Sintern mit Gifen.

Nach der kurzen Betrachtung der Zerstöhrung des Eisens durch den Rost wollen wir nun sehen, ob sich aus der Eigenschaft des Rostes, daß er zusammen kittet und ein teim für andere harte Substanzen wird, nicht Nußen ziehen lasse? Wie es mit diesen Erhärtungen zugeht, sin= det man theils ben verschiedenen Schriftstellern, theils sieht man es auch täglich ben Kanonengießerenen, wo der vor= dem verworfene Bohrspan an der frenen Luft bald zu Roste ward oder sich zu Steinsliesen erhärtete, die äußerlich Roste

Roheisen, inwendig aber schwarzbraunem Blutsteine gleis chen sund Sand, Steine, Späne, Kolen, einschliessen und zusammenbacken. Mischt man den Bohrspan mit et= was Kalk zu Cement, so giebt er für Bretzerdächer die sicherste und stärkste Bedeckung, wo anders nicht der Ei= senrost auch die Eigenschaft hat, daß er nach der Kitterung etwan wieder zerstöhret wird, welches ich bisher nicht mit Sicherheit beobachten können.

Das Verhalten des Eisens im Zusammenkitten oder Sintern durch Rosten, für sich oder in andern Vermischuns gen zu bemerken, habe ich folgende Versuche angestellt, von welchen die sechs ersten gleich lange, nemlich ein Jahr

in besondern Glafern standen.

- schmeidigem Eisen ward in einem ofnen Kölbchen mit Waster befeuchtet in ein ungeheißtes Zimmer gestellt und durch nachgetröpfelt neu Wasser immer feucht erhalten Es rosstete erst stellenweise und denn alles zu einem Körnigen, aussen rostfarbnen, inwendig schwarzen Klumpen, hing am Glase und hatte 8 auf 100 am Gewicht gewonnen durch die Calcination im Probirosen ward es 23½ auf 100 schwerer.
- 2. Ein Cent. solcher Feilspan statt Wasser mit aufges löstem kestem Alcali in einem balb warmen, bald kalten Zimmer eben so behandelt, war nach i Jahr nicht gerosstet, vielmehr war der Rost dadurch eher verhindert worsden. Das Gewicht war vom Alcali mit 10 auf 100 versmehrt. Nach der Calcination betrug es 133 Pf., war erst Nußgrün und ward denn rothbraun. Durch Kochen mit Wasser merkte man nicht, daß Alcali aufgelöst worden.
- 3. Ein Cent. von diesem Feilspane eben so mit Weins geist behandelt, war nach I Jahr noch eben so blank wie vorhin.
- 4. Ein Cent. dieses Seilspans mit aufgelöstem Sals miak naß erhalten, backte in 4 Monath zu einem braunglans

glänzenden, harten, Blutstein ähnlichen Kuchen zusammen, der am Glase sehr kest hing. Us er nun mit Wasser keucht erhalten ward, löste er sich in 1 Monath vom Glase. Nach 10 Monath ward er ganz mürbe, zerstel leicht und wog 148 Pf. Nach dem Auslaugen und starken Glühen wog der dunkelrothe Kalk noch 128 Pf.

- Salmiake und Lisig 3 Monat befeuchtet, ward braun, nicht hart. Denn hielt ich ihn mit bloßem Lisig naß, davon er zusammen backte. Nun ward er mit Wasser feucht erhalten und zerstel. Er hatte am Gewicht 77 auf 100 gewonnen. Nach der Calcination wog der röthlich= violette Kalk 134 Pf.
- 6. Von diesem Seilspan und Shwefel, von jestem 1 Centner zusammengerieben und mit Wasser befeuchstet, wird warm und nach 6 Monat No. 4 ähnlich; nach andern 6 Monaten war es härter, Blutstein ähnlich, zeigste aber nicht, daß ein Aufbrausen vorgegangen. Es wog nun 254 Pf. und der dunkelrothe Kalk nach der Calcination 133 Pf.
- 7. Lisenseilspan & Pf. Civilgewicht auf einem Brette mit aufgelöstem Rochsalze befeuchtet, war nach 8 Tagen rostig und backte zusammen. Als es weiter seucht erhalten ward, erhärtete es sich in 3 Wochen noch mehr und hatte gelbe Tropsen ausgeklemmt, die stiptisch schmecketen und aufgelöstes Ulkali vom Kochsalz zugleich mit Ersen waren (h. 255.) Die Kitterung änderte sich in einem Jahre nicht. Ich versuchte, ob sich das Salz, wie einige behaupten verändert habe, und zog es kochend mit Wasser aus. Das erhaltene Salz enthielt keine Spur von Eisen. Ich kochte auch etwas von diesem gekitterten Feilspan in starker Salzlake. Unter dem Kochen entstand ein Aufsschaumen, der rothgelbe Kalk ward schwarz, die Salzlake aber hatte nicht das geringste Eisen aufgelöst.
- 8. Feiner Bohrspan von Roheisen mit Lisenvis triol in Wasser aufgelöst befeuchtet, backte anfänglich zus sam=

sammen, war aber nach 4 Monat zu Rostpulver zerkallen und gab beim Auslaugen reinen Vitriot und im Calciniren schwarzen Kalke. ber auch mit Zusaße vom Kolenstaube nicht nach-Schwefel roch.

- 9. Feiner Roheisenbohrspan mit Aupfervitriol in Wasser aufgelöst befeuchtet ward warm und das Aupfer legte sich auf das Eisen, welches zusammenhackte. Ben wiederholtem Befeuchten nach acht Tagen entstand wieder Wärme. In 4 Monat war es ein rostig Pulver, aus welchem Wasser kochend etwas Eisen zog.
- 10. Bohrspan mit Alaunsolution ward nicht warm, roch aber schwefelhaft und gab nach 4 Monat ein rozig Pulver, aus welchem Wasser Eisenvitriol zog.
- vard nur braun rostfarben Pulver.
- erhalten ward vorzüglich hart und preßte gelbe alcalische Tropfen, denen vom Kochsalz No. 7 ähnlich aus. Beim wiederholten Befeuchten ward es noch härter und zeigte auf der Oberfläche' außer den gelben Tropfen auch Ernstallen. Hier zeigte sich ebenfalls, daß sich etwas Alcali von der Säure des Salpeters befrenet, indem sich dieselbe mit dem Eisen oder bessen Phlogiston vereinigt.
 - 13. Bohrspan mit einer Solution von Rochsalz und Alaun zugleich befeuchtet und in einem hölzernen Ges fäß an die ofne Luft gestellt, ward nach ein paar Tagen warm und als nachher viel Regen darauf siel, brausete es auf, zersprengte die hölzerne Form und ward unten und oben hart, in der Mitte aber nur zu pulverigem Roste.
 - span und 1 Theil Ziegelmehl mit einer Mischung aus Salz und Alaunwasser befeuchtet und in einem hölzers nen Gefäß in die frene Luft gestellt, ward unter dem Feucheten so heiß, daß es die Hand kaum leiden konnte; nach Zagen war es schon ziemlich hart, nach 8 Tagen hatte es

als Zeichen einiger Gährung Borsten, war aber so hart, daß man es kaum mit dem Grabstichel bohren konnte. Im Glühen ward es murbe, zersiel aber nicht.

- Is. Zwen Theile Bohrspan und 1 Theil Gothländischer Kalk eben so mit Salz- und Alaunwasser befeuchtet, ward nicht warm, und ohne zu schwellen, oder sich zusammen zu ziehen, recht hart, und übertraf noch das vorige, ward auch im Calciniren weniger murbe. Mit dieser Mischung, als mit Maurerzement, ein Stück Sandstein und Ziegel verbunden, waren nach 14 Tagen so sest, daß sie mit den Händen nicht getrennet werden konnten.
- sand gemischter Thon gleiche Theile mit der vorgedachs ten gemischten Salzsolution durchgearbeitet, ward so hart als No. 15., und im Brennen, sohne Risse erhalten zu haben, noch härter.
- 17. Lisenseilspan 1 Theil und gebrannter Gips 2 Theile mit Wasser durchgearbeitet, gab ein rostsarben stark Cement, welches nach einem Jahre noch härter geworden war. Im starken Glühen roch es nach Schwesel wie Kies, ward schwarz, zersiel aber nicht. Mit ungebranntem Gips ward die Mischung nicht so hart. Lisenrost und Kalk mit Salzwasser gab keine starke Kitterung.
- 18. Bohrspan und Sandsteinpulver rosteten mit Salzlake bald zusammen, wurden aber nicht härter, als gewöhnlicher Maurercement.
- 19. Gleiche Theile, Bohrspan und Ralk, mit Pechol zusammengearbeitet. und mit diesem Kitt Koheissenstücken verbunden, hielten nach etlichen Wochen sest zusammen. Aber dieser Kitt ist nicht dauerhaft, denn das Del wird vom Wasser ausgelaugt, zerstreuet sich ander Luft und verörennt im Feuer, dadurch denn der Kitt zerfällt.

20. Seine

brannten Alaun i Loth mit wohlgeschlagenem Erweiß zu Kitt gemacht, ward recht hart und band Eisenbrocken sest zusammen, hatte aber die Zerstöhrlichkeit des vorigen. Ueberhaupt kann man merken, daß Flussigkeiten aus dem Pflanzen= und Thierreiche keine dauernde Kitte mit Eisen geben können. Der bekannte Steinkitt von Thon, Kalk, Ziegelmehl und Hammerschlag, gieht ander Luft und in der Nässe ebenfalls Beweise der Unbeständigkeit.

Wie sich Zammerschmiedeschlacke statt des Eisens in Vermischung unter Kalk und glasigtem Sande verhalsten, ist in der Preisschrift vom Jahr 1766 auf die Frage wegen guter Zietzel ohne Vrennen angeführt. Man sieht daraus, daß solche reichere Schlacke noch so viel von der metallischen Eigenschaft des Eisens hat, daß sie rostet, und also zu Cementen, für welche gefeilt Eisen oder Bohrspan zu theuer sind, genußet werden kann. Dren Theile Sauerkalk, 2 Theile Sand und 1 Theil Frischschlacke sein gepocht, und als Maurercement durchgearbeitet, geben eine dauernde Bedeckung hölzerner Häuser.

Aus den vorhergehenden Versuchen lassen sich folgende

Schlüße ziehen:

a. Unter allen Salzen giebt die Salpetersolution die dauerhafteste Eisenrostkitterung, die zur Zusammenfüsgung gegossenen Eisens genützt werden kann.

b. Feiner Bohrspan vom Roheisen und Feilsspan vom geschmeidigen Lisen sind hiezu gleich.

c. Gebrannter Gips, hiernachst Ralk und Ziegelmehl sind für das Eisen die dienlichsten Zusätze für Steinkitt.

d. Einige Kitterungen sind anfangs hart, zerfallen aber mit der Zeit.

e. Die Vitriolsolution trägt zur Kitterung nichts ben.

f. Weins

- f. Weintgeist ist eines der besten Mittel polirt Eisen wider Rost zu bewahren.
- g. Rein Alkali löset Eisen in der Digestion gar nicht auf, wie einige Chemisten behaupten.
- h. Diese Kitterungen erfordern eine nur mäßige Uns feuchtung mit Sachen, die das Rosten befördern, aber nicht zu stark auflösen.

i. Das Lisen muß hiezu ganz oder zum Theil me= tallisch senn; vom Eisenocher oder aufgelößtem Eisen läßt

sich keine harte Kittung erwarten.

Aus Erfahrung ist bekannt, daß der Schleifsteinsschlamm aus Sandstein und Eisentheilchen, wenn er nicht an der Luft gelegen, in nasser Witterung zum Berapsen der Häuser sehr dauerhaft ist, weil die Luftnäße das Eisen noch mehr auslößt, und zum Erhärten mit Sande oder Kalke, den man auch zusehen kann, benträgt. Vom Vistriol und Thon ist solche harte Kitterung nicht zu erwarten, da der Thon selbst zerfällt, und der Ocher des Vitrioles zu dieser Würkung nicht metallisch genug ist.

S. 215. Von dem Verhalten des Eisens im Wasser.

Da die Würkung der nassen Luft auf das Eisen beskannt und auch h. 213. angeführet ist, so kann man schliefsen, daß das Wasser selbst auf das Eisen nicht ohne Würskung senn werde. Diese Würkung ist doch nach dem Zustritt der frenen Luft und der Menge der Luftsäure im Wasser verschieden. Man hat Eisen, welches in blauen Thone verschieden. Man hat Eisen, welches in blauen Thone Ioo Jahre unter Wasser gelegen, recht blank geblieben. Folgende Versuche werden die Würkung des Wassers auf das Eisen näher zeigen:

I. Lisenfeilspan ward in einem ofnen Glase mit Fluswasser 8 Monat hingestellt. Was nicht gesunken, war rostig und das am Boden theils schwarz oder Lisen= mohr auf dem nassen Wege, doch mit ein wenig Rost be= deckt, Dulver an die kuft kam, rostete es. Das abgeneigte Wasser gab durch gegenwürkende Dinge keine Spur vom Eisen oder Säure. Man kann also nicht sagen, daß alles Wasser an ofner kuft Eisen, oder wenigstens nicht jedes Eisen auslöset. Aber immer corrodirt das Wasser das Eisen nach dem Maaße seiner kuftsäure, die das Phlogiston anzieht und das Metall gewissermaßen decomponiret. Daß das Eisen hiedurch zu seinem Pulver verwandelt wird, welches der Magnet noch so stark als rein Metall zieht, scheint von der eigenen Säure des Eisens zu kommen, die das schwarze metallische Pulver noch nicht übergiebt. Der folgende Versuch kann dieses bestätigen:

- 2. Neuer Bohrspan von grauem Roheisen ward in einem Glase mit Flußwasser übergossen, und dieses wohl verstopft einige Monate in ein mäßig warm Zimmer gesetzt, auch oft umgeschüttelt. Hieben ward bemerkt:
- a. Daß ben jedem Schütteln Luftblasen entstanden, die wieder vergingen, so daß man deutlich bemerkte, daß das Eisen die Luft gab, und wieder verschluckte.
- b. Benm Defnen des Pfropfes entzündete sich die herausfahrende Luft mit einem kleinen Knall; sie war theils im Wasser, theils im Feilspan gewesen.
- c. Ein Theil Bohrspan war zu Eisenmohr ge-
- d. Das Wasser gab keine sichere Zeichen von
- e. Das Wasser aber zeigte doch durch Galläpfel= .
 tinctur, Blutlauge zc. eine Spur vom Eisen; es konnte aber vielleicht in demselben schwimmen.

Eben dieser Versuch ward auch mit Feilspan von Stahle und weichem Eisen gemacht; bezoe gaben auch eine

eine entzündliche Luft, das Wasser aber zeigte schwächere Spuren vom Eisen.

Dieses bestätigt, daß das Eisen eine Luft enthält, die vom Wasser zugleich mit einem Theile des Brennlichen ausgetrieben wird; daß die eigene Säure des Eisens würkslich etwas metallisches auslöse, aber doch mit der metallischen Erde so verbunden bleibt, daß man sie nicht besonsders zeigen kann; daß das graue Roheisen mehr Phlogisston und Säure als geschmeidig Eisen haben muß, und davon im Wasser auslöslicher ist.

- 4. Zu sinden, ob die Luftsäure an den Erscheis nungen im vorigen Versuche Untheil habe, wiederholte ich ihn mit wohlgekochtem Wasser, welches seine Luftsäure verlohren. Der Erfolg war eben der. Auch destillirt Wasser zeigte keinen Unterschied.
- 5. Eben den Bohrspan stellte ich mit Kalkwasser in einer wohl verstopften Flasche vier Monat ans Fenster. Es erschienen wenig Luftblasen. Das Wasser zeigte aber durch Blutlauge mit eisenfrener Säure von Verlinerblau gereinigt eine Eisenspur. Das Wasser war noch Kalkwasser, und ließ den Kalk durch Luftsäure fallen.
- 6. Feilspan, von geschmiedetem kaltbrüchigem Eisen, verhielt sich mit Kalkwasser wie No. 5., nur fand ich kein Eisen im Wasser und so auch keine Luftsäure im Eisen.
- 7. Zu versuchen, ob man in den Eisenschlacken Luste säure sinden könne, übergoß ich zerpulverte Schlacke mit starkem Vitriolspiritus, und sammlete die ausgehende Lust in vorgeschlagenem Kalkwasser. Es lößte sich zwar etwas ohne Wärme auf, das Kalkwasser aber veränderte sich nicht merklich. Nach angewendeter Wärme sahe man zwar weisse Partikeln im Kalkwasser, es war aber unges wiß, ob sie durch aus den Schlacken getriebene Lustsäure entstanden. Die gesammlete Lust war nicht entzündlich, wie

wie die aus metallischem Eisen und Bitriolsaute, sondern nur gemeine Luft, und betrug sehr wenig.

9. 216. Von dem Verhalten des Eisens mit Luftsäure.

Daß Luftsäure allein und ohne Wasser dem Eisen nichts anhabe, und wie wenig rein Wasser allein vom Eisen auslöse, haben wir vorhin h. h. 213. 215. gesehen. Dagegen ist die Austösung des Eisens in Luftsäure mit Wasser vereinigt desto merklicher. Der Ritter Bergsmann hat zwar an mehrern Stellen seiner Schriften hies von sehr gründlich gehandelt; aber die Ordnung erfordert doch, daß wir hier von mehrern wegen dieser Auslösung des Eisens gemachten Versuchen einige ansühren.

In Wasser, welches auf gewöhnliche Weise mit Luftsäure, aus Kreide mit Vitriolsäure getrieben, gesät= tigt, hing ich blanken Eisenfeilspan in Leinewand gebunden, und stellte auch einen blank gefeilten Gisendrath so in das= selbe, daß der obere Theil trocken blieb. Die Flasche ward wohl verkorkt zwen Monat in ein Zimmer gestellt. Benm Defnen war das Wasser klar und farbenlos, und roch und schmeckte ein wenig stiptisch, starckem Marzial= wasser ähnlich. Von trocknem flüchtigem Alkali ward cs weißtrübe und denn die Wolke rostfarben, auch entstand eine violfarbige Haut. Andere Reagentien zeigten auch Eisen, welches hernach auch von selbst als Ocher aus bem Basser fiel. Das Verhalten mit Blutlauge war besons Sie fällete bas Eisen erst weiß, benn ward es grunlich, hierauf blau und nach etlichen Tagen sahe man im Niederschlage Lagen, die unterste weiß, die zwente helle, die dritte dunkelblau und die oberste rostfarben; nach etlichen Tagen ward auch bie weisse Schichte blau. --Kalkwasser, aufgelößtes gemeines und auch kaustisches Al= fali fälleten bas Eisen grun; nachher wurden die Nieder= schläge, wie gewöhnlich, rostfarben. Blensolution in Essigsäure fällete es gleich als gelben Ocher. — Der Eis sen=

sendrath hatte sich unter Wasser mit einem schwarzen Schlamme oder Eisenmohr bedeckt, der an der Luft die Rostfarbe annahm, und unter welchem das Eisen blanks gefressen erschien. Der Feilspan war ein schwarzer Klumspen, und auch die Leinewand hatte eine schwarze Beize.

In einem trocknen ofnen Glase, in welches bestänstig kuftsäure getrieben wurde, blieb blank Eisen und Feilspan ohne Rost, doch hatte der Feilspan kuftsäure aufgenommen, die Säuren und Hise austreiben konnten. Diesses thut auch der Feilspan an gemeiner kuft, daher man ihn, wo er von kuftsäure fren senn soll, jedesmal frich seislen oder wohlverschlossen bewahren muß. §. 240. 4.

Ju wissen, ob nicht auch die Luftsäure unter der Auflösung des Eisens entzündliche Luft absondere, that ich
in eine Maasbouteille über i Pfund mit Luftsäure gesättigt Wasser, und hing mit Wasser angeseuchteten Eisenseilspan so darüber, daß er vom Wasser nicht berühret ward. Als die wohlverstopfte Flasche in einem Wohnzimmer 2 Monat gestanden, absorbirte ein Theil der Luft über dem Wasser Kalkwasser; nach der Absonderung dieser siren Luft ließ sich die übrige entzünden, und brannte lichtblau. Die gemeine Luft daben verursachte, wie gewöhnlich, ein klein Geräusch. Sicher zu senn, daß die Luftsäure und nicht das Wasser die brennende Luft abscheide, dürste man den Versuch, statt mit Luftsäuren= Wasser, nur mit ge= meinem Wasser wiederhohlen. Diesen Versuch machte ich nicht; der folgende aber kann ihn ersehen

In eine mit Luftsäure gefüllte Flasche ward hurtig neuer Bohrspan geschüttet, und fest verkorkt. So stand die Flasche mehrere Monat, worüber Frost eintrat. Benm Defnen enthielt die Bouteille nur verdorbne Luft. Daß sich einige Luftsäure vor Eintritt der Kälte in den Bohr= span gezogen, ist wahrscheinlich, weil die äußere Luft benm Defnen mit Geräusch in die Flasche drang, und diese Ber= Verminderung der Luft schien vom Verschlucken der festen Luft durch den Bohrspan zu kommen.

S. 217. Von dem Verhalten des Eisens mit Vitriolsäure.

- fenfeilspan nur einen Theil an, der als weiß Pulver siel, und Vitriol war. Als 5 loth rein Wasser zugesetzt wurzden, erfolgte Hike, Rauch und starke Aussosung, doch blieb noch Eisen nach, und das weisse Pulver vermehrte sich. Von zugemischten andern 5 loth Wasser erfolgte endlich die völlige Aussosung mit Hike, und die Solution gab grüne Vitrioleristallen. Sie hatte vorstehende Säuzre, und erforderte viel Alkali, ehe die Fällung des Eisens erfolgte, welches in Form eines weissen Pulvers geschahe, das erst schwarz und denn rostsarben ward, also noch vorsprinzgende Säure hatte. Eisen erfordert also ohngesehr essach Witriolol zur Solution und dieses 10 sach Wasser zur Versteinung.
- 2. Zu erforschen, wie sich mehr Eisenarten in der Auflösung mit Vitriolsäure betrügen, wie viel der Eisenstalk nach dem Aussüßen und Calciniren am Gewichte zus nehmen werde, und auch die verschiedene Farben dieser Kalke in Mischung mit Emailleglas (h. 195.) zu sinden, machte ich folgende Versuche.
- A. Feilspan von Smolendischem kaltbrüchigem Wisen aus Sumpferzen 24 Probierpfund wurden in 4 Centner Vitriolsaure aus 1 Theil Vitriols und 3 Theile Wasser in Wärme aufgelößt, woben ein schwarz Pulver, das der Magnet nicht zog, nachblied. Die gelbliche Sozlution gab durch Fällen mit reiner Sodasolution einen blauen Eisenkalk, der bald weiß, denn grünlich, nach dem Auslaugen aber umbrabraun ward, und 44 Pfund wog. Durch Calcination im Scherbel, im Probierosen, ward er mordoresarben, und wog 33 Pfund, hatte also am Gewichte $37\frac{1}{2}$ auf 100 gewonnen (§, 647.) Diesser

174 Ungleiche Fällungen d. Gisens aus Vitriolfäure.

ser rothe Kalk gab mit zkachem Emailleglase des Zerrn Montamy auf gebranntem Pfeisenthon in mäßiger Hiße die schönste rothe Feuerfarbe ohne Glanz; in strenger Schmelzhiße aber ward er gelb und endlich farbenlos.

- b. Feilspan von weichem zähem Lisen eben so behandelt, gab durch Fällung mit Soda 48 Pfund Eissenkalk, der nach der Calcination 33 Pfund wog, rothslichviolett war und mit Emailleglas bleichroth erschien.
- c. 25 Pfund weiß Roheisen von braunsteinartigem Erze in Dalands ließ ben gleichem Verfahren einen wenig schwarzen Rost. Der mit Soda gefällete Kalk war rost=braun, und wog 55 Pfund; in der Calcination ward er dunkelbraun, wog 36 Pfund und gab schwarze in Violett schielende Farbe, wodurch sich der Braunstein merken ließ.
- d. 25 Pfund Bohrspan von grauem Roheisen gab ben ähnlicher Aussosung einen sehr heslichen Geruch, und ließ viel schwarzen Schlamm nach. Der Niederschlag mit Soda war grün, ward unter dem Trocknen rothbraun, durch Calcination rothlichviolett und auf Emaille bleiche roth. Als man den Kalk mit der vom Scheele beschriebenen Molybdena mischte, erschien er auf Emaille blauslich, woraus zu kolgen scheint, daß Erze, die im Hohensosen blaue Schlacke geben, Molybdena enthalten, besonders da bekannt ist, daß diese Erze eisengrau und blutsteinsartig sind, und, wo sie nur etwas zu reichlich aufgegeben werden, grau Roheisen mit viel Wasserblen gleichem Glimmer geben, und man auch gefunden, daß Wasserzblen mit Salpeter betoniret, dem Alkali eine hochblaue Farbe mittheilt.

§. 218. Von der Fällung mehrerer Eisenarten aus Vitriolsäure.

Die Fällung verschiedener Eisenarten mit verschiedes nen alcalischen Salzen und die Vermehrung des Gewichs tes der gefälleten Kalke zu erforschen, wurden folgende gleiche

Ungleiche Fällungen d. Gisens aus Witriolfäure. 175

gleiche Mengen Eisen = und Stahlfeilspan in Vitriolsäure in Digestionswärme gefället, und die Kalke in gleicher Wärme auf Sherbeln ohne Glühen getrocknet.

- 1. Solution des zähen Lisens.
- 2. Mit reinem Alcali oder weissem Fluß gefället, gewann am Gewicht. 68 auf 100.
 - b. Mit diesem Alcali mit Luftsäure fast gesättigt
 - e. Mit kaustischem Alcali Zuwachs 32 auf 100.
 - 2. Solution des kaltbrüchigen Stangeneisens von Smolandischem Sumpferz.
 - 2. Mit reinem Alcali gefället, gewann 64 in 100.
 - d. Mit luftsattem Alçali
 - e. Mit Raustischem e = 42.
 - 3. Auflösung des rothbrüchigen Stangeneis
 - 2. Mit reinem Alcali = 53.
 - b. Mit Luftsattem = = = 104.
 - c. Mit Raustischem = = 32.
 - 4. Solution des Brennstahles.
 - a. Mit reinem Alcali = = 49.
 - b. Mit Luftsattem = = = 104.
 - c. Mit Raustischem = = = 32.

Benm Auflösen blieb von No. 1. kaum i pro Cent. von No. 2. 2=, von No. 3. 1 und von No. 4. 3 pro Cent. schwarzer Rest unaufgelößt, wovon schon §. 121. No. 4. geredet ist.

Aus der vermehrten Schwere der Kalke (f. 64.) kann man schliessen.

a. Daß das kaustische Alcali als das reinste und fren von Luftsäure den kleinsten und sich gleichsten Zuwachs, 32 auf auf 100 nehmlich giebt, welches dem Zuwachs durch die blosse Calcination im Feuer mittelst Austreibung des Phlosgistons am gleichsten kommt.

b. Daß das gewöhnliche Alcali aus gleichen Theilen Salpeter und Weinstein durch Detonation bereitet, mehr Zuwachs giebt, scheint von der meist kieselhaften Erde, die es aufgelößt enthält, zu kommen. Auch möchte wohl etz

was Luftsäure barinn' senn.

bennahe völlig gesättigt, so viel Zuwachs erhalten wird, ist der Vereinigung der Luftsäure mit dem Eisenkalke für so viel es mehr wie von gemeinem Alcali beträgt, zuzuschreisben, welches ungefähr 50 auf 100 ausmacht, und grössestentheils für Luftsäure, doch auch etwas für Fällwasser gezrechnet werden kann. Zr. Zergmann hat gefunden, daß z. B. Eisenkalk mit kaustischem Alcali gefället, nach dem simpeln Trocknen 80 auf 100 mehr wiegt, und dieser Kalk im Glühen 40 verliehrt, welches blos Wasser war, daß sich schwer ganz vollkommen austreiben läßt. Man kann hievon auch in den Schriften der Schwed. Acad. für 1780. S. 282. zc. nachlesen.

Ben diesen Austosungen ward gleich starke Säure in einerlen Gewicht genommen, und benm Fällen die Sätztigung nicht überschritten, auch wurden die Kalke auf gleische Art ausgesüßt. Der Magnet zog den Kalk vom Eissen I. c. am stärksten, den Kalk von 2 kaum merklich, vom rothbrüchigen No. 3. und dem Stahle 4 wurden die Kalke

am meisten gezogen.

S. 219. Vom Beizen der Eisenarten in Vitriols

Zu wissen, welche Lisenart die Vitriolsäure am geschwindesten und stärksten angreift, nahm ich in Form oder Aussenstäche und Schwere möglichst gleiche Stücke nehmlich:

- a. Weich und zäh Osmundseisen = 47 Pf.
- b. Sprodes kaltbrüchiges, grobglimmerndes Stangeneisen. 7 7 40 Pf.
 - . c. Harten ungehärteten Brennstahl = 40 Pf.
- d. Kaltbrüchig, aber umgeschmolzen und in eine Form gegossen, Roheisen von weissem Bruche 36% Pf.
- e. Raltbrüchiggran Roheisen von eben dem Erze wie es aus dem Ofen gekommen = 58½ Pf.

Ille wurden in einem Kolben mit hinlanglicher Vistriolsäure übergossen und bemerkt, daß die Säure das Eisen in folgender Ordnung angrif: am ersten und stärksten das Eisen b. denn c., nach diesem a. nun c. und endlich d. Ulses in der Sommerwärme von 18 Gr. Fahrenheitschen Maaßes 24 Stunden gestanden, die Säure abgegossen, das Eisen abgespült und getrocknet war, wog das

- a. Osmundseisen noch 43 Pfund. Es hatte vers lohren = * = 8½ in 100.
 - b. Kaltbruchiggeschmiedetes 16 Pfund 60 auf 100.
 - c. Brennstahl. = $37\frac{1}{2}$ Pfund $6\frac{1}{4}$
 - d. Kaltbrüchig weiß Roheisen 35% 2%
 - e. = grau Poheisen 45 = 22½

Das Osmundseisen awar an den weichen Stellen weiß, an den härtern dunkelgrau. Das kaltbrüchige geschmiedete b. schwarzgrau und überall gleich vermindert. Der Stahl c. war gleich und dunkelgrau. Das weisse Roheisen d. war noch so blank wie vorher. Das graue Roheisen war schwarz, uneben.

Zu sehen, ob diese Verschiedenheit in der weitern Auflösung bleiben wurde, übergoß ich eben die Stücke mit schwächerer Vitriolsäure. Nach 24 Stunden

•	wog	neuer Berluft	ber gange, Verluft
a. Osmundseisen	23章邓f.	41 auf 100.	49½ auf 100
b. Kaltbrüchig Eisen	I	372 = =	972 = =
c. Stahl = =	18 .=	487 = =	55 . =
d. Weiß Roheisen	34 =	$4\frac{1}{6} = 3$	65 = =
e. Grau Robeisen	$19\frac{7}{8} =$	437 ==	66# = •

Aus diesen Beizversuchen lassen sich folgende Un= merkungen ziehen.

- 1. Daß man die innere Verschiedenheit der weichen und harten Stellen des Eisens durch Vitriolsäure eben so als durch Salpetersäure entdecken kann, wovon auch noch §. 228.
- 2. Wenn es ausgemacht ist, daß die Säuren vorzuglich das Phlogiston angreifen, so sieht man hieraus, daß das kaltbruchige Eisen eher mehr als weniger Phlogisson, wie das weiche hat.
- 3. Daß der Angrif der Säure sich nicht nur auf die Menge des Phlogistons, sondern auch auf die Härte des Cisens bezieht, wie der Unterschied zwischen dem simplen Roheisen e. und dem umgegossenen d. zeigt.
- 4. Daß kaltbrüchig Eisen im zwenten Beizen weni=. ger verlohr, mußte wohl von seinem geringen Umfange kommen.
- 5. Daß kaltbrüchig und ungleich hart Eisen zum Da= maseiren nicht taugt.
- 6. Im kaltbrüchigen Eisen vom Sumpferz waren weiche Striche, welche zeigen, daß sich kalts und roths. brüchig Eisen im Schmelzen nicht genau vereinigen.
- 7. Daß für Zementwerke in Kupfergruben das kalts brüchige geschmiedete und hiernächst das mit viel Kohlen geschmolzene Roheisen am besten.
- 8. Robeisen aber, im Wasser granuliret, also mög= sichst hart gemacht, ist dazu am wenigsten geschickt.

Won dem Beizen des Eisens zur Reinigung der Dberfläche ist schon &. &. 15. 150. etwas gesagt, auch kommt dieses noch &. &. 229. 242. wieder vor.

S. 220. Won der entzundlichen Luft aus dem in Wie triolsäure aufgelösten Gisen.

: Es ist bekannt, daß vom Eisen unter der Auflösung in Vitriolfaure ein dem Lisen eigener übler Geruch ents steht und daß am Lichte entzündliche Dampfe aufsteigen! Berr Zielm hat diesen Versuch mit mehr, als bisher ges brauchlicher Genauigkeit gemacht, wovon ich folgendes an=

führen will.

- 1. In ein mit einem Pfropfen versehenes Zuckerglas, in welchem eine 3 Zoll lange Varometerröhre gestochen wor= den, schüttete er Bohrspan von Roheisen und goß Vi= triolsäure darauf. Die durch die Röhre dringenden Duns ste ließen sich leicht entzunden, welches mit einem kleinem Knall geschahe; als man aber in das Glas gemeine Luft blies, und wieder licht an die Rohre brachte, ward der Anall so stark, daß das. Glas, doch ohne zu brechen in die Höhe sprang, auch ward der Pfropfenabgeworfen. Machte man ben Versuch in einer Flasche mit engem Halse und ein= geselzter Glasrohre, so brennten die Dunste etliche Miny= ten sanft, einem Licht gleich und wenn man das Menstrus um vom Eisen gegossen, ohne Geräusch; blies man aber Luft hinein, - so entstand auch ein Anall.
- 2. Seilspan von geschmiedetem Eisen verhält sich eben so, nur brennt die Flamme langer.
- Roheisen mit wenig Kohlen geschmolzen und Stahl betrugen sich auch nicht anders.
- 4. Zu versuchen, wie viel entzündliche Luft in jeder Eisenart sen, bediente ich mich eines zur Sammlung der firen Luft üblichen Upparates. Von jeder Eisenart schut= . tete ich 50 Probierpfund in eine mit einem Stopfel verse= Im Stopsel war eine gebogene Rohre. hene Flasche. Auf das Eisen wurden 300 Pfund Vitriolsäure gegossen M 2

und denn auf die gebogene Rohre eine mit Wasser gefülleste umgekehrte Flasche gerichtet. Diese Flasche stand mit ihrer Defnung in einem Gefäß mit Wasser unter Wasser; die Flasche mit der Eisensolution aber in einer warmen Kapelle. Die Luft ging nun aus der Solution durch die Rohre in den Hals der umgekehrten Wasserslasche, durch das Wasser und drückte so viel Wasser als sie Raum einzahm aus derselben. Hiedurch fand ich folgendes:

- a. Zähre geschmeidiges Eisen gab 37½ geometri=
 sche Cubiczoll Luft, die sich am Licht entzündete und stille mit
 grünlicher, oder wenn sie lange über Wasser gestanden, mit
 röthlicher Flamme brannte. Der schwarze, unaufgelöste Rest betrug 1½ von Hundert.
- b. Grau Roheisen gab 44 Cubiczoll solcher Luft. Der Wasserblen ähnliche Rest betrug 13 von 100.
- und brannte blaugrun. Der Rest etwan 3 auf 100.
- d. Stahlgab 30 Cubiczoll Luft, die grunlich brannte. Der Rest kaum 2 von 100.

Nach dem Abbrennen der Luft, (woben sie oft auslöschte und wieder angezündet werden mußte) blieb noch
etwas entzündliche Luft in der Flasche, welche, wenn man
mit einem dünnen Wachslichte hinein suhr, sich entzündete. Wenn man eine Flasche, deren Luft verbrannt,
ohne daß jedoch eine brennende Kerze in dieselbe gebracht
worden, in Kalkwasser legte, trübte es sich von Luftsäure.
Besonders geschahe dieses mit dem Bohrspan von Roheisen, der lange an der Luft gelegen und wie §. 216. bemerkt,
viele Luftsäure verschlucken können. Daß aber auch Luftsäure als ein Bestandtheil gleichsam wie Wasserblen ins Eisen
gehen könne, erkennet man aus §. 253. und niehr Stellen.

5. Zr. Schrele hat in seinem Tractat von der Anst und dem Zeuer h. 96. tiessinnig erklärt, daß diese entzündliche Luft als Product unter der Operation der Aufslösung entstehe und nicht vorher im Metall sen und daß sie sich von dem befreneten Phlogiston und der Feuermaterie

ober_

oder Hike erzeuge. Die Vitriolsäure halte sich hieben mehr an die Erde des Eisens. Die Beweise hievon sind Erfahstungen, die entzündliche luft aus mehrern Metallen, selbst Erden, mit mehrern Säuren darzustellen. Das Eisen diese luft mit allen Säuren, nur die Salpeter und Ursenisser ausgenommen, giebt, wird man fast in jedem hieser Ubtheilung sinden. Die angesührten Versuche mit Vitriolsäure geben indeß ein Mittel, den Unterschied der Menge des Phlogistons und der Hike in jeder Eisenart zu sinden. Der Ritter Vergmann giebt (dessen Dissertat, de däuersa phlogist in Metallis quantitate 1780) einen andern Weg an, die Menge des Phlogistons in den Metalslen zu sinden, der bisher noch nicht auf verschiedene Urten des Eisens angewendet ist.

6. Zv. Bergmann giebt jedoch in seiner schönen Streitschrift Analysis korri. 1781. Ups. 4. die Menge der aus verschiedenen Eisenarten in den Solutionen erhaltenen entzündlichen Luft an, woraus man auf die Menge des. Phlogistons in jeder schließen kann. Sein Upparat ist im Grunde der No. 4. beschriebene, nur verbessert; die Ubleitungsröhre ist eingeschlissen — Der Raum verstattet mir nur die Ansührung der Resultate seiner Versuche mit Vitriol und Salzsäure, woraus eine Mittelzahl mit bensgesehten Decimalen für jede Eisenart die Zahl der geomes trischen Zolle der erhaltenen Luft zeigt.

A. In Vitriolsäure aufgelöst.

Oersuche.	Œ	ntzů C	ndlid) Geom.	golle
10 mit eben so viel guten Stangeneise	ena	rten	50.	10
2 mit kaltbruchigem Stangeneisen	1	•	50.	50
3 mit kaltbruchigem Roheisen =	,	3	49.	33
1 mit rothbrüchigem Stangeneisen	2	=	48.	=
7 mit so viel Stahiarten = = =	5	= .	46.	£
9 mit Roheisenarten = = =	•	a .	41.	61
1 mit gediegenem Sibirischen Gifen .	5	3	36.	9
\mathfrak{M}_3		. *	·H	3. In

B. In Salzfaure.

Versuche.			Luft	
10 mit eben ben guten Stangeneis	enarten		om. 49.	
2 mit bemselben kaltbruchigen St			_	E
I mit demselben kaltbruchigen Ro	_			
7 mit benselben Stahlarten =				
10 mit denselben Roheisenarten			42.	15
I mit Sihirischem Eisen = =			49.	

Die Ungleichheit zwischen diesen und meinen Versuschen No. 4. liegt vorzüglich an der ungleichen Eintheilung des Centnergewichts. Man rechnet gemeiniglich 1 Cent=ner für ½ Loth und so hat oder besteht er aus 69½ UK; so rechnet Berginann in seinen Schriften. Einige rechnen. den Centner zu 100 UK und so thue ich. Nach der ersten Eintheilung will ich meine Versuche No. 4. und zugleich eis nige vom Fr. Zielm in seinem dem Vergcollegium 1779 übergebenen Tagebuch von Erforschung der Bestand=theile des Eisens ansühren. Man sindet daß 1 Cent. oder 69½ UK geben.

	6	Entzundliche Luft.		
			jeom.	Boll:
Zähes Stangeneisen No. 4. a. =	=	3	51.	84.
Kaltbrüchig Stangeneisen No. 4. c.	3	#	51.	15.
Rothbruchig Stangeneisen = =	3	=	51.	28.
Rothbruchig Roheisen = = =	5	=	49.	77-
Stahl No. 4. d. = = = = =	*	=	-1	47.
Underer Stahl = = = = =				
Feilenstahl = = = = = =	-	ź	53.	91
Roheisen mit vielen Kohlen geschr				
No. 4. b. = = = =				-
= = 1 mit wenig Kohlen = -		-	_	•
Braunsteinhaltig Noheisen von Dale	and	=	42.	85.
Man kann also von Versuchen n	rit r	erso	hicben	en Ei=

senarten mit verschiedenen Gerathschaften angestellt, nicht

mehr

mehr Uebereinstimmung erwarten. Der Abweichung des Robeisens von eingeschluckter Luftsaure ist schon &. 216. und in tiesem No. 4. gedacht; man muß sie daher wenigstens

auf 49 herunter seken.

Der Schluß von allem ist wohl ungezwungen, daß Stangeneisen das meiste, Stahl weniger und Rohs eisen das wenigste Phlogiston enthält. Dieses streitet mit der oft wiederholten Bihauptung, baß Stangeneisen das wenigste und Roheisen das meiste Phlogiston enthält. Wenn man aber auch, so weit man es bisher weiß, die Menge der entzündlichen Luft für einen Beweis der Menge des Phlogistons nimmt und bem Stangeneisen eine größere Menge rein. Phlogiston zugesteht; solläßt sich der Gedanke vom meisten Phlogiston im Robeisen meines Dunkens doch noch behaupten. Im Robeisen ist weniger Hitze (Calor specificus), als im Stangeneisen (f. 227.), welches die Menge der entzundlichen Luft verringern kann. Auch ist im Roh= eisen und im Stahle eine gewisse Wasserblenart, ohne bie es nicht Robeisen senn kann, und für ein grobestreducirendes Phlogiston zu halten ist, auch dessen Stelle, wenn erste= res fehlt, vertreten kann. Eine weitere Fortsetzung dieser Betrachtung gehöret nicht hieher.

S. 221. Bon Bereitung des Eisenvitriols.

Im vorhergehenden ist schon bemerkt; daß man aus der Auflösung des Eisens in Vitriolfaure fristallisirten Vi= triol erhält und dieser ist fren von allen Beimischungen, al= so der reinste, aber auch für den häufigen Gebrauch bieses Productes zu theuer, daher man den Vitriol aus Schwefel = und Bitriolhaltigen Erzen wohlfeiler zu bereiten mit Erfolg versucht hat.

Das gemeine Erz für Vitriol ist Schwefelkies, ber vorher gebrannt werden muß. In Schweden beint in teutschen und andern Bi= Schwefelwert Dylta, triolwerken treibt man aus den Riefen erst den Schwefel durch Destillation und stürzt ben ausgebrannten Ries auf Haufen unter frenem Himmel, ba denn die Bitriolsaure

M 4

aus der Luft Maffe anzieht und das Eisen unter Erhikung nach und nach aufloset und als Vitriol auswittert. daß oft die leeren Raume zwischen den zusammengebacke= nen Klumpen mit Kristallinischem. Vitriol erfüllet sind. Den verwitterten Kies bringt man benn in die Rohlaugfasser, zieht den Vitriol mit Wasser aus und sammlet die Solution in größern Bottigen, aus welchen man sie nach und nach-in blevernen Pfannen, bis auf den Halt von ohngefehr 20 Vitriol in 100 Wasser einkocht oder abdun= Die Lauge wird denn in die Kühltonnen (Swalkar) gezapft, in welchen sich der überflussige Schlamm als Mach wenig Stunden zapft man die Lauge Odjer seket. aus den Kühltonnen in die Cristallistrkasser, in welchen der Vitriol in etlichen Tagen am Boben, den Seiten und an eingelegten Stocken ze. anschießt.

Den Vitriol durch völlige Sättigung der Säure mit Eisen zu vermehren, hängt man in Onlta die Stücke von den zerbrochenen gegossenen Schwefelretorten in die Siedespfanne, wovon sich ein Theil Eisen auflößt. Die Uusslaugung geschieht ausser Landes vortheilhafter mit kochensdem Wasser. Die Lauge über dem angeschossenen Vitriol in den Wachs oder Eristallisationsfässern, welche nicht mehr anschießen will, wird in den Nutterlaugbrunnen gesammslet und nach und nach benm Sieden wieder in die Pfanne gebracht.

Benm Schweselwerk in Oplta in Nerike ist folgenster Siedeprocest bewährt befunden: Von den mehrjährisgen Hausen der ausgebrannten, meist zu gelber Erde verwitterten Kiese laugt man die Lagen, in welchen der Vistriol am häusigsten und theils in Klumpen ausgewachsen aus. Zum Auslaugen sind 4 Rohlaugpfannen von Blen, jede 4\frac{2}{4} Ellen lang, 1\frac{1}{2} Ellen breit und eben so tief, auch 9 Schifpund schwer. Man läßt in jeder derselzben im Vitriolhause etwan 12 Tonnen Wasser zum Kochen bringen, schüttet 4 Schubkarren reiche Vitriolerde in jede und läßt sie kochend ausziehen. Man zapst denn die sogenannte

nannte Rohlauge in die Rohlaugefässer, darinn sie den gröbsten Schlamm oder Ocher abseigen. Aus denselsben wird die Lauge mittelst Pumpen in die 4 vorbeschriebenen in allem gleiche Starkpfannen gebracht; in dieselben wird alt Eisen gehangen und wenn die Lauge von angezeigter Stärke, wird sie durch Rinnen in die sogenannten Bingen oder in Erdgruben gezimmerte Kasten, deren jeder die känsge zwener Pfannen hält, geleitet, in welchen sie, in 12. dis 14 Tagen an die Seiten und hineingelegte Stöcke ansschießt. Jede Wachsbinge giebt jedesmal 5 dis 6 Schifspfund Vitriol.

In Goslar siedet man von Rupferrauch Vitriol. So nennet man die salzreiche Masse, welche in den Aupfersgruben des Rammelsbergs, in welchem das Gewinnen nit Fenersetzen geschieht, von Kies und weichen Erzen durch starke vitriolische Wässer zusammensintert und mit Schläsgel und Keilen, bisweilen wohl auch mit Sprengen ausgebrochen wird. Solche reiche Pitriolwasser hat auch die Falunsche Grube in Daland, wo in einigen Urbeitssorten der Vitriol häusig anschießt, Wände und Sole beschest und blos durch Ausschlag zu gereinigt zu werden bes

barf.

Un verschiedenen Orten giebt es Riesarten; theils als Gange in Bergen, theils in Mieren, Ballen, Klo-Ben ze. vorzüglich in Kalkbergen und Alaunschiefern, wel= che ohne vorhergegangenes Brennen, blos dadurch, daß sie einige Zeit an ofner Luft liegen, in Gahrung gerathen, sich erhißen, zerfallen und reinen Vitriol auswittern; wos von man in Mineralsammlungen nicht selten unangenehme Beweise findet. Wenn von solchen Riesen viel beneinander liegen, wird die Hiße oft so stark, daß man in dun= keln Machten ein Gluben und Flammen bemerkt; in welchem Fall das Eisen sein meistes Phlogiston verlohren hat und zur Auflösung in Vitriolsäure und folglich zum Bi= triolgeben ungeschickt ist; ist aber die Erhikung nur massig oder wird sie gedampft, so geben diese Riese ohne meis teres Brennen, durch blosses Auslaugen Vitriol. Das Rosten M 5

Nösten der harten Kiese geschieht die Verwitterung zu bestördern, dadurch, daß die Vitriolsäure von dem häusigen Phlogiston des Schwesels befrenet und zugleich durch die Hitze so concentriret wird, daß sie zur Austösung des Eisens desto heftiger Luft und Nässe anziehen möge, ohne welches teine Verwitterung oder Austösung des Eisens geschehen kann. — Ven Geyer in Obersachsen röstet man den Kies blos des Vitriols wegen und ohne den Schwesel vorher auszutreiben. Man zieht denn den Vitriol nach angesihrster Art aus, brennet den Kies wieder, laugt ihn abermal aus und wiederholt bendes 3 bis 4 mal. Ven Kremenitz macht man den Vitriol aus einem vitriolischen Steinmergel, ohne Vrennen durch blosses Auslaugen.

Daß die Lauge zum Unschiessen reich genug ist, erkennet man durch Wiegen, oder tropfelt sie auf ein Brett, auf
welchem sie gleich erstarren muß, oder wirft auch Vitriolkristallen in dieselbe, die sich nicht mehr darinn austösen
müsten. — Aus dem gelben Schlamm oder Ocher der
Kühltonnen brennet man in besondern Calcinirösen das
Vraupvoth; eine bekannte rothe Farbe. In Dylta
macht man auch viel rothe Farbe durch Schlämmen verwitterter Kiese. Den seinern Schlamm bildet man der Gemächlichkeit des Rührens wegen zu Klößen und calcinirt sie
in einem Dsen blos durch die Hiße, die benm Treiben des
Schwesels sonst verlohren ginge; die Kugeln behalten aber
oft schlüters bekanntem Züttenwerke mehr Nach-

Ben dieser Bereitung nuß die Reinigkeit des Vistriols auf der Reinigkeit seiner Erze beruhen, und er kann leicht mit Aupfer oder Jink verunreinigt senn, wovon ben chemischen Unwendungen, die Genausgkeit erfordern, in der Medicin, Färberen zc. Nachtheil entstehet. Häufig und ziemlich wohlseit macht man reinen Eisenvitriol, wenn man Eisenseil und Bohrspan aus Stückgießerenen mit gleich schwere Schwesel mischt und in einem geräumigen Gefäße stehen läßt. Die entstehende Gährung und Hike bämpft

dampft man durch etwas Wasser und setzt denn die Misschung der ofnen Luft einige Monathe aus, worauf man den Vitriol auszieht. Den allerreinsten Vitriol erhält man nach h. 217. durch Auslösung des Eisens in reiner Vitriols säure.

Rupfer im Lisenvitriol entbeckt man gleich, wenn man mit nassem Vitriol blank Gisen reibt, welches sich, wo Rupfer ift, gleich überkupfert. Den Zink barinn zu finden, lose man den Vitriolauf, falle ihn mit Alkali vollig, suße den Kalk aus und mische ihn getrocknet mit eben so viel Rohlenstaub. Go schütte man ihn in einem Tiegel, lege ein eben so schwer Kupferblech barauf, lasse es im Wind= ofen langsam glubend werden und vermehre benn die Sige, damit das Kupfer zum Schmelzen komme. War Zink, so zeigt er sich in der Hiße mit blauer Flamme und im Kupfer durch Vermehrung des Gewichtes und die gelbe Farbe des Metalles! War Robolt oder Nickel im Kalke, so wird das Kupfer weiß. Magnestum entdeckt sich, wenn man den Kalk mit Vorar und Salpeter vor dem Blaserohre schmelzt durch die violette Farbe. In Farberenen halt man einen kleinen Rupfertheil im Eisenvitriol nüßlich, benn reiner Eisenvitriol, wie der von Dylta, hat zu viel Eris stallisationsmasser und vorspringende Saure, die, wo man nicht viel Vitriol nimmt, der aber die Waare sprobe macht, der schwarzen Farbe einen fahlen Schein verursacht. Ben kupferschüssigem Vitriol bagegen ist die Uebersatsfäure mit Kupfer gesättigt, auch halt er weniger Wasser und kann folglich und zum Vortheil der Farbe in geringerer Menge genommen werden.

S. 222. Von den allgemeinen Eigenschaften und dem Nutzen des Eisenvitriols.

2. Eisen in Vitrielsäure aufgelößt schiest in grünen, verschobenen Vierecken an. 100 Pf. saubern Eisenvitriel enthielten 55 Pf. Cristallisationswasser, 20 Pf. Säuste und der wohl calcinirte Krocus oder Colcotar wog 25 Pf. Un ofner luft, besonders im Sonnenscheinezerfällt er zu weissen

188 Eigenschaft und Mutzen des Eisenvitriols.

weissem Pulver von stiptischem Geschmacke; in stärkerer Wär= me wird er gelb, in Glühhige voth oder zu Kolkotar.

- b. Laugt man die im Kolkotar noch vorhandene Salzigkeit völlig aus, so erhält man einen weissen Vitriok aus Vitriokfaure mit mehr dephlogistisirtem Eisen, der wie grüner Vitriol mit Blutlauge, eine blaue, mit Galläpfeln eine schwarze Farbe giebt.
- c. Mischt man diesen Kelkotar nach starkem Auslausgen mit doppelt so schwer Kochsalz, packt es in einen Flinstenlauf oder Tiegel und stellet es einem 4 bis 5 stündigen starken Glühen aus, so sindet man ein schwarz Pulver, welches sich nach dem Auslaugen gegen den Magnet und Auslösemittel wie rein Eisen verhält; durch Reiben in eisnem eisernen Mörsel erscheint es als reiner Lisenmohr in der Medicin, Emaillemaleren ze nüßlich (§. 181.)
- d. In 15 Graben Wärme Fahrenheitschen Maaßes erfordert Vitriol zur Auflösung wenigstens ein sechsfaches Gewicht Wasser; in kochender Hike ist kaum ein doppelt Gewicht nothig. Die Solution schmeckt zusammenziehend, süßlich. Jemehr Phlogiston im Vitriol, je gruner ist er. und so wie er es verliehrt, wird er erst blaß, benn weiß= Eben so zeigt die grune Farbe der Solution in Wasfer Phlogiston, sie giebt denn auch im Augenblicke des Nies derschlags mit Alkali ein blaugrun Pracipitat. cher die Solution, je weniger Phlogiston; ist sie aber gelb ober braun, so ist das Eisen hochst dephlogististret und fallt mit Ocherfarbe, die auch die andern Miederschläge im Trocknen an ber Luft annehmen. Kaustisch Alkali giebt einen schwarzen, luftsattes einen braunen Miederschlag. Der letzte ist schwer auflöslich und erfordert durchaus Wasser mit vorspringender Luftsaure. Trocknet man den gefälle: ten Eisenkalk hurtig, so wird er vom Magnet gezogen und loset sich in Gauren leicht auf, giebt aber baben keine ent= zündliche Luft; je langsamer er trocknet, je weniger kum= mert sich der Magnet um ihn und je schwerer loset er sich In Rrells Chemischen Journal 1 Theil S. 125.

- e. In der Destillation aus einer Retorte giebt der Eisenvitriol ein unschmackhaft, unnühres Wasser, daher man ihn lieber in ofnem Feuer in einem eisernen Grapen und damit er sich nicht an das Gefäß hange, unter sleises sigem Umrühren calcinirt.
 - f. Den grauen calcinirten Bitriol bestillirt man benn. aus einer eisernen Retorte mit vorgelegtem Ballon erst mit gelinder Hike, ben welcher ber so genannte Vitriolspiri= tus übergeht, benn mit starkerer, bis zur Weißwarme ge= triebenen Hike, die die starkere Saure in bligter Confistenz unter der Benennung des Vitriolols austreibt. Daaber solch Vitriolol zu theuer kommt, so haben die Chemisten erfunden, es aus Schmefel durch Deconation mit Salpe= ter wohlfeiler zu machen. Dieses ist besonders in England und Holland gebräuchlich und vom Hrn. Baume in fei= ner Experimentalchemie 1 B. beschrieben. - Das beste Verfahren soll folgendes senn: eine Mischung aus 16 Unzen Schwefel, I Unze Salpeter und I Unze Kohlen-Rube, werden toffelweise in eine eiserne glühende Tubulatretorte mit vorgelegtem Ballon, in welchem wenig Die in Dunsten übergehende. Wasser, getragen. Saure

190 Eigenschaft und Mußen des Eisenvitriols.

Saure vereinigt sich mit dem Wasser und kann in einer gläsernen Retorte rectificiret werden.

- g. Man hält bafür, baß bie Vitriolsäure die Mestalle nach den Verwandtschaftsgeseßen in folgender Ordnung auflöset:
 - 1. Zink am stärksten von allen.
 - 2. Magnesium ober Braunsteinmetall.
 - 3. Zisen in metallischer Form.
 - 4. Bley unter gewissen Handgriffen.
 - 5. Jinn in concentrirter Bitriolfaure.
 - 6. Robolt mit rosenrother Farbe.
 - 7. Rupfer.
 - 8. Mickel, vorzüglich in Kalkform.
 - 9. Alesenik am liebsten in Ralkform.
 - 10. Wismuth, unter gewisser. Handgriffen.
 - 11. Quecksilber.
 - 12. Spiesglaskonig über gelindem Feuer.
 - 13. Silber mit Kunst.
 - 14. Gold und 15. Platina gar nicht.

Hieraus kann man erkennen, daß Jink und Mas gnestum ausgenommen alle Metalle aus dieser Säure durch Eisen in metallischer Form gefället werden können. Dieses geschieht auch mit deren Auslösungen in andern Säuren, welche zu den Metallen ein eben solch oder doch nur so wenig abweichendes Verhalten haben, daß man es bisher nicht sicher angeben können. Dagegen ist die Neis gung der Metalle zu den Säuren sehr verschieden von der Neigung der Säuren zu den Metallen und kast für jedes Metall besonders und ihm eigen. Da man aber schwerlich vermeiden kann, daß nicht ben solchen Fällungen ein gut Theil Eisen zugleich mit falle; so kann man auf diesem Wege schwerlich einen reinen Niederschlag erhalten. 11ez brigens halten sich einige Metalle mit dem Eisen in den Auslösungsmitteln ohne sich zu fällen, zugleich aufgelößt, Magnesium, Kobolt, Vickel und Arsenik nehmlich, wovon benm Verhalten des Eisens gegen andere Metalle in der sten Abtheilung mehr gesagt ist.

h. Der Nugen des in Vitriolsäure aufgelößten Eisfens, oder des Kisenvitriols ist so ausgebreitet, daß des sondere Bücher davon handeln, ohne einmal auf Chemisstengrillen Rücksicht zu nehmen. Die Medicin nußet ihn unzerstöhrt und calcinirt; die Vitriolsäure ist im vistriolisirten Weinstein, Wundersalz, Alaun. — Die Ches mie und Metallurgie gebrauchen ihn oft, zum Goldscheiden auf dem nassen und trocknen Wege (h. 128.) u. s.f. Kunkel nennet den Vitriol den Schlüssel der Metalle. — Färber, Zutmacher, Gerber, Schreiber und andere Handthierungen können ihn garnicht entbehren. Von der Natur, den Kennzeichen, Eigenschaften und Nußen des Vitriols und dessen Säure lese man auch Schessers Ches mische Vorlesiungen.

S. 223. Vom Fällen des Eisens aus der Vitriols fäure.

In des Ritter Bergmanns gerühmten Abhands lung de Attractione electiva in Nov. Act. Upsal. sindet man auch von den Präcipitationszusätzen des Eisens mit alcalischen Salzen, Säuren, Erden und Metallen, es geschehe durch einfache oder doppelte Verwandtschaft oder Anziehung, den deutlichsten Unterricht. Hier werde ich als so nur von dem was in der Practif am nöthigsten zu wissen, das Allgemeine kurz anführen.

A. Durch einfache Verwandtschaft.

1. Mit alcalischen Salzen, da die Säure sich mit vom Alcali verbindet, und das Eisen als Erde fallen läßt; wovon und von den daben vorkommenden verschiedenen Fars

ben im Vorherigen. Mit Alcali kann man das Eisen aus allen Säuren am vollkommensten fällen.

- 2. Mit andern Säuren, die mehr Verwandtschaft zum Eisen als Vitriolsäure haben, erfolgt auch einige Fällung, als:
- a. Tropfelt man Zuckersäure in aufgelößten Eisens vitriol, so vereinigt sie sich mit dem Eisen, und fällt mit demselben schon schwefelgelb. Der Kalk scheint mit Zucker ober Gummiwasser eine gute Mahlerfarbe zu senn. Im Glühen wird er roth, und benn stark vom Magnet gezogen. Von der ähnlichen Fällung durch die Säure des Sauerklees wird §. 246. etwas vorkommen.
- b. Mit Weinsteinsäure entsteht auch mit Eisen ein schwer austöslich Salz, welches als weiß Pulver zu Voben fällt. Dieses Pulver wird im Feuer schwarz, und denn etwas vom Magnet gezogen. Bisweilen bleibt es im Glüshen weiß, und wird denn nicht gezogen, welches von viesler Weinsteinsäure zu kommen scheint. Die Vereinigung des Eisens mit Weinsteinsäure cristallistret eher als mit Zuckersfäure, bisweilen erscheinen solche Eristallen von gelber Farsbe. Nach dem Zr. Rezius (Abhandl. der Schwed. Ucad. für 1770.) giebt eine Mischung von Weinsteinsäure mit vieler Solution des Eisens in Vitriolsäure schwer auslöslische schuppige Eristallen, die mit Blutlauge eher keine blaue Farbe zeigen, als dis Salpetersäure dazu kömmt.
- fället, als sie zu Vitriolsäure Uffinität haben; also erst mit Schwererden, benn Kreide und reinen Kalkerden, Bittersalzerde und endlich Thonerde, doch von letzterer nicht, so lange das Eisen in der Solution Phlogiston hat, oder metallisch ist, sondern wenn es sich, weil es dephlogisstlistet, nur kaum in der Vitriolsäure aufgelößt erhalten kann. Alle andere Metalle werden auch in der angeführzten Ordnung von den bekannten Säuren stärker als Thone erde attrahiret, welche also von allen metallischen Subsstanzen, die in vollkommenerem Zustande als die Kalksorn sind.

sind, gefället werden kann. Hievon kommt es, daß auch metallisch Eisen die Thonerbe aus Maunsolution fällen kann, wie schon f. 15. angemerkt ist. Nimmt man reine ober luftfrene Schwererde, so vereinigt sie sich mit ber Saus re und macht Schwerspath, der zugleich mit der Eisen= erde zu Boden fällt. Eben so geht es mit Ralkerde, nur ist es Gips, der mit bem Gisenkalk fällt. Mit Bite tersalzerde ober Magnesia entsteht Bittersalz, welches in hinreichendem Wasser aufgelößt bleibt, und bas Gisen fällt Enthalten diese Erden Luftsaure, so wird bas Eisen auch in Vereinigung mit einiger Luftsäure gefället, daben aber geschieht die Decomposition nach boppelten Bermandtschaftsgesehen, wovon im Folgenden. Es geht also an, das Eisen aus seinen Auflosungen in Sauren mit Schwererbe, Magnesia, Kreibe, Osterschalen und andern Kalkerden, die Luftsäure enthalten, zu fällen; es fällt als gelber Ocher. Die Thonerde ward mit der Vi= triolfaure Maun, der aufgelößt blieb, wenn das Gifen als lein als rostfarbner Kalk fällt.

Nach des Irn. Bergmanns Versuchen, wird die Schwererde von der Vitriossäure stärker, als sires Ulzkali, und Kalkerde und Magnesia stärker als slüchtig Ulzkali angezogen. Im reinen Zustande war die Folge der Verwandtschaft: Schwererde, sires Ulkali, Vatrum, Kalk, Magnesia und zuleht flüchtig Alkali. Ausser den Fällungen mit alkalischen Salzen geschehen die übrizgen niest unvollkommen, so daß ein gut Theil Eisen im Fällwasser bleibt. Kalkwasser fället auch Eisen, aber wegen des wenigen Kalkes in demselben nur wenig, und nicht ohne Gips.

4. Mit Metallen wird Eisen nur schwerlich und unvollkommen gefället, da es ausser Zink und Magnesium von der Vitriol = und andern Säuren am stärksten ausgegriffen wird. Obgleich diese Fällung durch doppelte Verwandtschaft geschieht, indem sich die Säuren mit der Erde der zugelegten Metalle verbinden, deren frengewors denes Phlogiston den aufgelößten metallischen Kalk anzieht,

Rinm. v. Eifen II. B.

194 Fällung des Eisens aus Vitriolsäure.

und also in metallischer Form fällt, so will ich dieses doch nach dem gemeinen Begrif ben den einzeln Fällmitteln an= führen und hier folgendes anmerken:

- a. Legt man reingefeilten Jink in eine Eisensolution mit Vitriolsäure, so lößt sich ein gut Theil Zink auf, und das Eisen legt sich um das unaufgelößte Stück als ein schwarzer Vren, der an der Luft oder durch die Zeit roste farben wird. Der Zink fället aber nicht alles Eisen. In wie weit man hiedurch Eisen von andern Metallen scheiden könne, ist schon §. 163. g. angeführet.
- b. Braunsteinmetall hat auch mehr Verwandtschaft zu Säuren, als Eisen, welches sich daher als gelber Ocher fället, wenn man Magnesium in dessen Solution in Vistriolsäure legt; doch geht diese Fällung langsam. Der mit Alkalt aus der Austosung in Salpetersäure gefällete und ausgesüßte weisse Braunsteinkalk hat, wenn man ihn in die Eisensolution legt, eben diese Würkung. Mitschwarzer Magnesia oder Braunsteinerz geht diese Fällung nicht wohl, wo man nicht etwas phlogistisches, d. B. Zucker zuseht. Der Eisenkalk fällt denn meistens roth.
 - grafs Versuchen, wenn man Eisenvitriol in einem kupfers nen Kessel kucht. Das Eisen fällt hier als gelber Ocher und die Säure lößt Kupfer auf, mit welchem sie auch Kupfervitriol giebt. (§. 145. 1.)
 - d. Man kann auch sagen, daß sich das Lisen allein fället, wenn man eine in der Wärme gemachte Solution in die Kälte bringt, in welcher Eisen mit Säure als Vitriol fällt. Auch auf die Weise, daß man der Säure immerfort Eisen zum Auslösen bietet, dagegen sie immer wieder den vorigen dephlogistisirten Eisenkalk fallen läßt.
- e. Aus einer mit viel Wasser geschwächten Auflösung des Eisens in Vitriolsäure fällt schon durch den Zutritt der Luft ein gut Theil Eisen als Ocher, und die erst grüne oder farben=

farbenlose Ausibsung wird gelbbraun. Diese Fällung kann man verhindern, wenn man zur Solution ein wenig Bitriolsäure setzt, und dadurch die Säure vorspringend macht; oder auch, wenn man die Solution zum Kochen bringt, und dadurch die Säure würksamer macht.

5. Zu den einzelen Fällmitteln zählt man auch dis auf das Weitere die adstringenten Pflanzensäfte von Eichenrinde, Erlenkäßchen, Thee ze. und besonders Gallsäpfeln, die mit Eisenvitriol schwarz werden, woben sich das Eisen mit etwas wenigen öligten der Gewächse vers. bunden, schwarz niederschlägt, wovon h. h. 186 = 188. von den schwarzen Lisenfarben mehr gesagt ist.

B. Durch gedoppelte Verwandtschaft.

- 6. Mit phlogistisirtem Alkali, oder Alkali, wels ther mit etwas animalischer Säure oder Brennbarem versbunden worden, geschieht die Fällung des Eisens zwar nach der verschiedenen Mischung des Fällmittels verschies den, aber immer durch doppelte Verwandtschaft, insdem sich der aufgelößte Eisenkalk mit der animalischen Säure oder dem Brennbaren verbindet und fällt, die Säure aber statt des Eisens das Alkali aufninmt. 3. B.
- a. Mit Blutlauge fällt Eisen als Berlinerblau, davon §. 202. Wie diese Fällung als Eisenprobe nußen kann, werden wir §. 225. sehen.
- b. Mittelst des Alkali und Russes fällt es als Ers langerblau (§. 202.)
- c. Mit einer starken Auflösung der Seife in Wasser, die man als eine Art eines phlogistisirten Alkali ansehen kann, erfolgt eine prompte Fällung auf die Art, daß das zur Eisensolution gegossene Seiswasser ein starkes Gerinne hervorbringt; da sich denn benm Umrühren der alkalische Theil der Seife mit der Säure der Eisensolution verbindet, der Eisenkalk äber in das Fett der Seife gewickelt, als gelber Erocus niederfällt. Dieser Niederschlag gleicht

M2 ciner

196 Fällung des Eisens aus Vitriolsäure.

einer Salbe, und streuct vor dem Blaserohre Eisenfunken. —

- d. Schwefelleber in Wasser solvirt, fället Eisensolution erst grün, und wenn mehr dazu kömmt, entsteht
 Schwefelmilch. Setzt man denn rein Alkali dazu, so
 fällt das Eisen mit dem Schwefel zugleich erst weiß, wird
 denn graugelb und in der Hitze schwarz. Nach dem Abzbrennen des Schwefels bleibt metallisch Eisen nach. Die Leber, welche man erhält, wenn man Schwerspath mit Alkali und Kohlenstaub glühet, fället das Eisen recht schwarz.
- e. Mit Ochsengalle gerinnet Eisensolution auch, und das Eisen fällt als ein gelblicher Bren, der in der Wärme schwärzlich wird, sehr nach Moschus riecht und nach dem Calciniren roth ist.
- 7. Wenn man die in Wasser gemachte Eisenvitriols solution mit der Solution eines neutralen oder Mittel= salzes vermischt, so entsteht eigentliche doppelte Verwandt= schaft. Die Frage baben ist: ob diese Mischungen würk= lich ihre Bestandtheile verwechseln oder nicht? In einigen Fällen ist die Antwort leicht, in den meisten schwer und erfordert Versuche, mit welchen ich den Unfang machte, mich aber bald überzeugte, daß mehrere Versuche mit et= wan 300 neutralen und Mittelfalzen auf bas Verhalten mit Eisenvitriol gerichtet, eine endlife Beschäftigung wer-Ausserdem kommen hieben viele Anomalien ben musse. und Fälle 3 = und 4facher Salzverbindungen vor. entstandenen Salze können sich auch einander auflösen, oder eines oder das andere können als schwer auflöslich fallen, oder aufgelößt bleiben. Wenn auch die Decomposition auf eine Weise nicht gehen will, muß man sie auf entgegenge= setzte Urt versuchen.*- Diese Unomalien, weit entfernt, die gefundenen Wahrheiten der Verwandtschaftslehre um= zuwerfen, grunden ihre Möglichkeit auf die Voneinander= sonderung der gemischten Salze und auf die Beschaffen= heit,

heit, in welche die Substanzen durch die Aussosungen

gerathen.

Aus diesen Ursachen habe ich mich auf diese besonders für die Verwandtschaftslehre so nüglichen Versuche nicht einlassen können. Zerr Zielm wollte mit Hilfe der vom Herrn Bergmann (in den Nov. Act. Vpfal. Vol. II.) mits getheilten Verwandtschaftstafel durch Berechnung finden, wenn und wo die Decomposition der gemischten Salze mittelst doppelter. Attraction statt habe ober möglich sen. Hiers über machten nachher Serr Bergmann und Gabn, jeder für sich, Unmerkungen, woraus fast dren verschie=... dene Berechnungsarten entstanden, deren Beschreibung weit von meinem Zweck senn wurde. Es schien nun, daß die doppelten Decompositionen überhaupt und die Ver= wechselungen des Vitriols insonderheit leicht auseinander zu seken wären. Aber diese gute Aussicht währete nicht lange, denn als ich würkliche Versuche machte, erfolgten keine Decompositionen, wo sie gleichwohl nach der Ausrechnung erfolgen sollten, und umgekehrt; ausserdem tra= ten Falle ein, in welchen die Verwechselung aus vorhin. angeführten Ursachen gar nicht glücken wollte.

In Betracht aller dieser Schwierigkeiten glaubte ich, daß es hier genug sen, wenn ich zu weitern Ausarbeituns gen dieser Materie, die eigentlich in dem speculativen Theile der Chemie gehört, Anlaß gebe. Inzwlschen könsnen in Vetref des Verhaltens des Lisenvitriols folgende

allgemeine Erinnerungen bemerkt werden.

A. Mit neutralen Salzen

oder Salzen aus völliger oder unvollkommener Verei=
nigung der dren alkalischen Salze mit den bekannten Säu=
ren. Mischt man Eisenvitriol, in Wasser aufgelößt, mit
der Solution eines Salzes mit Vitriolsäure, so entstehe
zwar keine Decomposition, es können aber mehrere Salze
zu Stande kommen, wie der Ritter Bergmann in sei=
ner gelobten Abhandlung von den Verwandtschaft
ten gezeiget hat. Von den übrigen neutralen Salzen

N 3

follte, stüchtig Alkali ausgenommen, Eisenvitriol becomponiret werden; aber mit Vikriol und Salpeter geschahe keine merkliche Verwechselung, denn bende Salze schossen durcheinander an; kein Zeichen von entstandenem vitriolistetem Alkali. Alehnliches möchte sich wohl mit mehr neutraplen und Mittelsalzen zutragen. Man kann auch diese Berechnungsarten gar nicht für sehlerfren halten, aber eine gröffere Vollkommenheit setzt eine ausgedehnte Kenntnis von der natürlichen anziehenden Kraft aller Dinge voraus, als man bisher erwerben können; indessen verursacht sie doch nur wenig Irrungen. Man sehe auch h. 230. No. 7. a.

Ben dieser Gelegenheit muß ich der Geneigtheit des Eisenvitriols, sich in der Cristallisation mit andern Salzen, die Vitriolsäure enthalten, zu vereinigen, erwähnen, wodurch drenerlen Salze werden.

- 3. B. a. Vitriolisirtes Alkaliund Eisenvitriol in als Ien Verhältnissen gemischt, geben ein brenfach Salz aus Pflanzenakali, Eisen und Vitriolsäure.
- b. Bittersalz, mit der Hälfte Eisenvitriol gemischt, können burch die Cristallisation auch nicht geschieden werden.
- c. Rupfer : und Lisenvitriol vermischen sich inallen Verhältnissen; eben so
 - d. Zinkvitriol und Eisenvitriol, aber

e. Wundersalz und auch Alaun mit Eisensolution in Vitriolsäure genisscht, cristallistren besonders, doch ist vorzüglich der Alaun vom Eisen beschmißet.

Man darf sich daher nicht wundern, daß man den Eisenvirriol oft mit Kupfer wie den Salzburgschen oder mit Kupfer und Zink, wie den Falunschen vermischt, antrift. Ven Untersuchungen wurde man mehr Aehnliches sinden.

B. Mit erdigten Mittelsalzen.

Sie bestehen aus Säuren mit Schwererde, Kalkerde, Magnesia oder Thonorde vereinigt, Kieselerde, als in Säuren unauslöslich, kömmt hier nicht in
Frage.

Frage. Die Säuren losen sich entweder nur schwer auf, oder die davon entstandenen Mittelsalze losen sich schwer im Wasser auf, so ist mit denselben die Verwechselung der Salze in Mischungen oft schwierig. Die meisten derselben müssen aber doch den Eisenvitriol verändern oder durch denselben verändert werden, dessen umständliche Unführung hier überstüssig sehn wurde.

C. Mit metallischen Mittelsalzen.

Wenn sich eine Saure bis zur Gattigung mit einer metallischen Erde vereinigt, so entsteht ein metallisch. Bon beinselben gilt in gewisser Maake alles, Mittelsalz. was von den vorigen Salzclassen gesagt ift. Es kömmt aber ben denselben eine neue Schwierigkeit vor, die nem= lich, daß man bisher durch keine Handgriffe gewisse Me= talle in gewissen Sauren anflosen konnen; daß einige me= tallische Solutionen nur mit großer Schwierigkeit erhalten werden, und daß sich sehr viele mit der Zeit von selbst ober blos durch Wechsel ber Kalte ober vom bloken Wasfer zerstöhren. Nichtsdestoweniger findet man durch Ausrechnungen, daß der Eisenvitriol fast von allen den Sale zen zerstöhret werden muß, die er nach eben den Gründen nicht verändern kann. Dieses näher zu erläutern kommen im folgenden &. Versuche vor, die in Vermischung der gemeinsten Metallsolutionen mit Eisenvitriol bestehen.

S. 224. Verhalten der Solution des Eisens in Vitriolsäure mit den Solutionen anderer Mestalle in Säuren.

Die Austosung des Eisens in Vitrioksäure kann von den Solutionen anderer Metalle in dieser Säure keine andere, als die § 223. A. ben ähnlichen Fällen angesührten leiden. Undere Säuren des Salpeters, Rochsalzes, Urseniko, Weinsteins, Essigs, Juckers, der Umeissen, des Flußspates u. m. mischen sich auch mit Vitriolssäure ohne Uttraction; doch so, daß einige schwächere von dieser stärkern süchtig gemacht werden können; welches

M 4

200 Eisenvitriol mit andern Metallsolutionen.

vorzüglich ben der Salzsäure merklich ist. Wenn Mes talle in einer dieser Sauren aufgelößt find, konnen einige burch Virriolsäure aus ihren. Auflösungsmitteln gefället werden, als Silber, Bley, Quecksilber und Wismuth, indem sich die Vitriolsaure mit den Metallen ver= bindet und mit denselben als schwer auflösliche Vitriole niederfällt, wodurch die Salpeterfäure fren wird, und zu einem guten Theil verfliegt. Einige Sauren aber entzies hen auch der Vitriolsäure das Eisen, und fällen es als cisenartige Mittelfalze, wie von der Weinstein = und Zucker= saure bereits &. 223. A. 2. angemerkt ist. Ist aber die Witriolsaure mit Eisen ganz gesättigt, so entsteht durch die Mischung mit andern metallichen Solutionen gemeiniglich eine Decomposition burch doppelte Verwandtschaft, so daß die Vitriossaure das Metall aus der Salpeter = oder einer andern Saure nimmt, die sich dagegen mit dem von der Wirriolfäure verlassenen Gisen vereinigt. Hievon ist zwar schon &. 223. B. 7. und C. etwas angeführt, man kann aber doch die folgenden Versuche Benspielweise merken:

- I. Das Gold in Königswasser aufgelößt, in einer Eisenvitriolsolution mit vorspringender Säure rein und mestallisch als ein schwarz Pulver fällt, ist h. 148. angeführt; es beruhet auf dem Grunde, daß das Gold phlogistisstet und dadurch ungeschickt wird, sich aufgelößt zu erhalten, um so mehr, da sich auch ein Theil der Salzsäure phlogistissen kann. Glaublich wird auch das Eisen in andern Säuren, selbst in der Luftsäure aufgelößt, das Gold fälzlen, welches aber doch verunreinigt werden möchte, da das Eisen aus solchen Säuren selbst soleicht fällt.
- 2. Fein Silber in Scheidewasser aufgelößt, grum: melte von der Eisensolution in Vitriolsäure, siel denn erst weiß und zeigte sich hernach in sehr zarten, theils auf dem-Wasser schwimmenden silberglänzenden Schuppen. Mischt man diesen Silberglimmer mit Gummiwasser, so kann man damit silberne Buchstaben schreiben, die besone ders auf schwarzem Grunde, schön aussehen, und auch benm

benm Verbrennen auf der Kohle des Papiers den Silbersschein behalten. Durch Reiben auf einem Stein aber verliehren sie den Glanz und werden grau Pulver.

Mach abgeseigter Silberfällung schlug ich von neuer Silbersolution etwas in das Fallwasser, welches dem vo-Hieraus schien mir wahrscheinlich, vigen gleich niederfiel. baß die Pracipitation des Silbers hier nicht durch vor= springende Vitriolsäure (sie war ohnehin möglichst mit Ei= sen gesättigt), sondern durch doppelte Verwandtschaft ge= schahe; die Vitriolsaure nehmlich vereinigte sich mit dem Gilber (zu einem Gilbervitriol), welches vom Eisen et= was Phlogiston angenommen, und badurch mit metalli= schem Glanze fallen konnte; Die Galpeterfaure bagegen nahm das Eisen, und hielt es im Fallwasser aufgelößt. Daß auch etwas Vitriolsäure benm Silber war, fandich, als ich es nach guter Aussussung vor dem Blaserohr mit Alkali schmotz und Salpetersäure darauf tropfelte, wodurch ein Lebergeruch entstand.

Dennoch war ben mehr Nachdenken bie metallische Fällung, nicht sowol durch doppelte Verwandtschaft, sons dern mehr durch das Phlogiston der Eisenvitriolsolution zu Stande gekommen; denn als ich statt der neugemachten Eisensolution in Wasser aufgelößten Eisenvitriol nahm, siel das Silber als weiß Pulver ohne metallischen Glanz.

3. Fein Jinn in Königswasser kalt, aber zur völzligen Sättigung aufgelößt, gab, als dieser Solution, ohne sie mit Wasser zu verdünnen, Eisensolution in Vitriolsäuzre zugemischt ward, einen weissen Niederschlag, der nach dem Aussüssen und Trocknen aus gelblichen und ganz weissen kleinen kubischen Eristallen bestand, die sich in kochenzdem Wasser gar nicht, in Säuren aber nur zum Theil aufzlösten. In gelinder Hise wurden die Eristallen braun und glänzten, als Zinngranaten oder Graupen. Vor dem Blaserohr schwolzen sie mit Alkali, gaben Zinnkörner, die der Magnet nicht zog, und rochen, wenn man auf die Schlacke Säure tropfelte wie Schwefelleber. Man konnz

N 5

202 Eisenvitriol mit andern Metallsolutionen.

te also nicht anders finden, als daß sich die Vitriolsäure mit dem Zinne in diesen unauslöslichen Eristallen vereinigt, das Königswasser das Eisen aufgenommen hatte, und daß folglich eine doppelte Decomposition vor sich gegangen, die auch nach der Ausrechnung statt hat. Die weissen Zinne eristallen lassen vermuthen, daß es weisse Zinngraupen giebt, und daß zu deren rothbräunlichen oder gewöhnlichen Zinngraupenfarbe blos ein gewisser Grad der Hiße erforzberlich ist.

- 4. Bley in Scheidewasser aufgelößt, ward von der Solution des Eisenvitrioles als weisser, pulverigter, schwer aussölicher Blenvitriol, nach dem benm Zinn No. 3. angeführten Grunde gefället. Nach der Berechnung ist eine doppelte Decomposition möglich. Bley in Esign aufgelößt, ward durch Eisenvitriol eben so gefället; da sich aber das Eisen nicht lange im Esig halten konnte, so siel es auch bald hernach wie gelber Rost. Der gefällte Bleyz vitriol hepatisirte mit Alkali auf Kohlen, und das Bley reducirte sich zu feinen Körnern, die der Magnet ein wenig zog.
- 5. Quecksilber in Scheidewasser aufgelößt, vereinigt sich geschwinde mit Vitriolsaure und, wird eine Urt Turpet, welches weiß fällt, und benn in ber Warme gelb wird. In Glubhise verflog bas Pulver bis auf ein wenig Staub, ben'der Magnet zog. In das vom Mie= derschlage absiltrirte Fallwasser, ward noch etwas Quecks silbersolution geschüttet, welches etwas dem vorigen abnlich gelb Pulver fällete. Rach ber Digestion einiger Tage fand ich in der Mischung eine Art Cristallisation aus halbrunden Rugeln von Größe halber Erbsen, halbklar, granatfar= ben, schwer, ziemlich hart, die, wie man durch das Ver= größerungsglas bemerkte, aus lauter kleinen Eriftallen be= standen. Bor dem Blaserohr prasselten sie und hinterlies= sen nach dem Gluben, auf Kohlen ein zinnoberroth Pul= Diese Cristallen scheinen ver, welches der Magnet zog. also aus dephlogistisirtem Vitriole und Mercurio nitrato zu

Eisenvitriol mit andern Metallsolutionen. 203

bestehen, um so mehr, da hier nach der Berechnung keine Decomposition vorgehen kann.

- 6. Wismuth in Scheidewasser aufgelößt, ward von Vitriolsolution als weiß Pulver gefället, welches nach dem Auslaugen und Trocknen zu gelbem Glase schmolz, in welchem man den Wismuth in kleinen Körnern reducirt sa= he; der Magnet zeigte in demselben keine Beschmisung mit Eisen. Nach der Ausrechnung ist hier eine Decomposition unmöglich; die Fällung geschahe blos durch mehr zugeschlagen Wasser.
- 7. Spiesglaskönig in Rönigswasser aufgelößt, fällete sich mit Eisenvitriol weiß, und so blieb auch der Niederschlag im Aussüßen und Trocknen; im Calciniren aber ward er gelb. Uebrigens verhielt er sich wie der vorsherige Niederschlag No. 6. Weder durch den Magnet, noch durch die Farbe des damit geschmolzenen Vorar zeigt sich Eisen. Gießt man Vitrtolsäure allein zu dieser Aufslung, als die Wasser dazu kömmt; dagegen der Wismuth aus seiner Solution ohne Wasser sallen läßt. Nach der Bestechnung hat hier keine Verwechselung statt:
- 8. Arsenik in Scheidewasser aufgelößt, vereinigste sich, wiewohl langsam, mit der Vitriolsäure und dem Eisen zu kleinen, weissen parallelipipedischen Eristallen, welche im Feuer wie Borar aufschaumten, gelblich wursden und denn zu schwarzer Schlacke schmolzen, die der Magnet sog. Hier schien also ein drenfach Salz entstansden zu senn; nach der Verechnung aber hat hier keine Descomposition statt.
 - 3. Aupfer in Salpetersäure aufgelößt, ward zwar von Eisensolution in Vitriolsäure nicht gefället und es ist auch nach der Ausrechnung keine doppelte Descomposition möglich, nach der Abdunstung aber fand man doch, daß das Aupfer mit der Vitriolsäure in blaue Erisstallen gegangen, die nach der Calcination vom Magnet gezogen wurden, aber mit Vorar geschmolzen, rothe Aus

204 Probiren des Eisens auf dem nassen Wege.

pferschlacke gaben. Es läßt also, als wenn die Vitriolsäure das Kupfer zu sich nahm, so bald das Eisen in der Wär= me gefallen war, und daß also nur eine einzelne Uttraction gewürket habe.

- 10. Zink in Scheidewasser aufgelößt, verhickt sich wie vom Kupfer gesagt ist, nur waren die Cristallen weiß und nach der Ausrechnung muß hier eine doppelte Decomposition eintreten.
- eben so Wel aufgelößtem Eisenvitriole gemischt, gab, neben dem fällenden Eisenocher, auch weisse Cristallen, aus Vistriolsäure und Magnesium, mit etwas Eisen vermischt. Die Salpetersäure dunstete hier, wie in den vorigen Bersuchen, allmählig fort. Da die Ausrechnung hierkeine würksliche Decomposition zuläßt; so muß es hier, wie benm Kuspfer No. 9. zugegangen senn.
- Ben der Mischung der Mickelsolution in Scheidewasser mit Eisenvitriol ist auch nach der Aus= rechnung keine Occomposition möglich, und das bestätigte der Versuch. Ob die Mischung gleich bis zu einiger Zäshigkeit abgedunstet ward, siel boch nur wenig Eisen, und es kounte durch Alkali grün gefärbt werden.
- 13. Völlig so verhielt sich die Solution des Robols tes in Scheidewasser.
- 14. Daß Platina in Königswasser aufgelößt, mit Eisenvitriol nicht gefället werden kann, ist bekanne und daß eine doppelte Decomposition durch doppelte Uffinität nicht statt hat, zeigt die Ausrechnung.

S. 225. Vom Probieren der Eisenerze durch Fällen auf dem nassen Wege.

Der Ritter Bergmann lehrt in einer, 1777 ausgesgebenen schwedischen Dissertation über das Probieren der Eisenerze auf dem nassen Wege (Uebers. in Bergsmanns kl. Phys. u. Chym. Werken von Tabot im 2. B.

Probieren des Eisens auf dem nassen Wege. 205

S. 465. u. f.) eine sichere Methode, das Eisen in seinen Erzen als Kalk und auch in metallischer Form in verschiedes nen Säuren aufzulösen, es aus den Auslösungen mit Alztalien zu fällen und aus dem Kalke die wahre Menge des Eisens oder den rechten Eisenhalt anzugeben. Diese Art der Probierkunst hat so viel Müßliches, ist in manchen Fällen so vorzüglich und gehört so sehr hieher, daß ich sie aus dieser kleinen Schrift im Auszuge mitzutheilen für nös

thig halte.

Zerr Berymann fand, daß Königewasser aus 1 Theil Scheidewasser und 2 Theilen Salzsäure das beste Menstruum sen, weil es bas Eisen sowol in metallischer= als Kalk = oder Ocherform aufloset. Man pulvert das Erz recht fein, wiegt es und übergießt es in einem Kolbchen mit dem Auflösemittel, so daß dasselbe etliche Finger hoch barüber steht, stellet es in Digestion und dekantiret es nach ein paar Tagen, digerirt es mit neuen Konigswasser, gießt es ab u. s. f. bis sich nichts mehr ausiößt. Ben Kieselar= tigen Bergarten ist stärkere Saure und wohl auch bas Ro= Der unausiösliche Rest wird ausgesüst und chen nothig. das Aussugmasser zur Golution gethan. Die Frage ist nun, wie der wahre Eisenhalt in der Solution zu finden?

Unter allen Mitteln das Eisen aus seiner Auflösung rein zu fällen, fand Br. Bergmann die Blutlauge oder die phlogistisirte alkalische Lauge aus Berlinerblau nach Mac= quere in seinem Chemischen Wörterbuch angegebenen Methode am sichersten, Wegen der Bereitung bes Verlinerblaues beziehe ich mich auf g. 202. Die Bereitung der Lauge ist folgende: Man mischt und zerpulvert gereis nigten Weinstein und reinen Salpeter gleiche Theile; trägt sie nach und nach in einen glühenden Tiegel und erhält so nach dem Verpuffen den weißen fluß. Ein loth von Diesem Fluße wird in einem Kolben mit 8 Ungen Wasser zum Rochen gebracht und denn nach und nach 4 Loth zer= rieben Berlinerblau bazu geschüttet. Der Sicherheit me= gen nimmt man mehr Berlinerblau, als die Gattigung ber Lauge erfordert oder decomponiren kann, daher ist der uns - auf-

206 Probieren des Eisens auf dem nassen Wege.

aufgelößte Rest nicht roth, sondern grünlich grau. Wenn alle Farbe im Kolben ist, kocht man es noch & Stunde ganz gelinde und setzt soviel Wasserzu, als abdunstet; endslich siltrirt man die Lauge und süßt den Rest mit so viel sies dendem Wasser aus, daß die siltrirte Lauge 12 Unzen besträgt. Auf diese Art wird sie immer gleich stark, welches in vielen Fällen Nußen hat.

Man verdünnet nun die Eisensolution mit viel Wassser und tröpfelt die Lauge in dieselbe, wovon gleich eine blaue Wolke entsteht, die sich sett. Man kährt damit fort, die sich alles gefället hat und sett eher etwas lauge mehr zu, weil das die Absonderung befördert. Wenn sich der blaue Niederschlag gesetzt hat, versucht man mit einigen Tropfen Lauge, ob alles Eisen gefället ist. Erfolgt noch Trübung, so fährt man mit Zutröpfeln der lauge sort. Man sondert den blauen Niederschlag mittelst eines gewosgenen Filtrirpapiers ab und süst ihn in demselben mit heise sem Wasser völlig aus; trocknet und wiegt ihn mit Abzug für das Filtrum.

Den rechten Eisenhalt bes Niederschlags zu finden, hat Hr. Bergmann burch viele Versuche ausgemacht; daß I Theil Eisen in Königswasser ober einer andern Gaure aufgelößt, fast genau 6 Theile Berlinerblau giebt. Gol= chemnach kann man, wenn alles Eisen aus einem Erz ge= borig ausgezogen , und benn mit Blutlauge gefället ist, daraus auf die Menge bes im Erze in metallischer Form vorhandenen Eisens, oder wie viel metallisch Eisen es ge= Wegen des in der Blutlauge in ben kann, schließen. Substanz aufgelößten Berlinerblaues muß man 4 pro Cent vom Pracipitate abziehen. Die Berechnung des Eisenhal= res geschieht am bequemften auf folgende Art. m. bezeiche ne die Zahl der Pfunde des geprüften Erzes, welches, wenn estreich ist, nicht gerade 100 senn durfen, da auch 20, 10 ja 5 Pf. reichen können. b Bezeichne die Zahl' der Pfunde des Berlinerblaues die von m erhalten worden; so findet man, daß die pro Cente des Erzes forrigirt 16 b

Probieren des Eisens auf dem nassen Wege. 207

find. Wenn man bafür in jedem Fall ben rechten Werth von b und m in allgemeinen Formeln ansetz, so erhält man ohne Umweg, was man sucht. Ware z. B. m== 16. und b. = 70, so ist das rechte p. C. $\frac{1479}{16}$ = 70 u. s. f. f. in jedem Falle, nehmlich: man multiplizirt mit der Zahl 16 das Gewicht des Berlinerblaues und dividirt das erhaltene Factum mit dem Gewichte bes Erzes. Wer mit den Grunben Bievon nicht bekannt ist, kann die Verechnung auch nach. ber gemeinen Arithmetik machen. In dem vorigen Erem= pel subtrahiret man 4 pro. Cent vom Berlinerblau, wels ches von 70 Pf. 24 Pf. macht. Der Rest oder 67 ? Pf. welches das korrigirte Gewicht des Berlinerblaues ist (6 mal größer, als es Eisen allein senn sollte) dividirt man mit 6, da benn der rechte Eisenhalt von 16 Pf. Erz herauskommt, welcher 11° ausmacht. Mun kann man bie pro Cente nach ber Regel de Tri leicht ausrechnen, benn wenn 16 Pf. Erz 11 7 Pfund Gisen geben, so erhalt man aus 100 Pf. Erz 70 Pf. oder pro Cent Eisen, welches Product mit dem der vorigen Berechnung gleich ift.

Durch etliche und zwanzig Proben bieser Urt mit verschiedenen Eisenerzen und eisenhaltigen Steinen, vers glichen mit Feuerproben eben biefer Gubstanzen, ift be= wiesen, daß der Halt durch die Fällmethode immer etwas höher und genauer herauskömmt und auch ben armen Gisen= steinen, die im Feuer kein sichtlich Korn geben, alles dars Mus eigenen Versuchen habe ich gefunden, daß man durch Genauigkeit im Arbeiten und Beobachten, wo= zu aber Geduld und Zeit gehört, auf biesem naffen Wege bisweilen ein wenig mehr, bisweilen eben so viel aber nie wenigere pro Cente als in Feuerproben erhält. Die Eisen= erze mussen auch (wie sie immer sind) in irgend einer Saure aufloslich senn, wozu man sie durch die Calcina= tion mit etwas Brennlichem geneigter machen kann. Ist' ausstösliche Erde im Erze und ber Solution, so wird sie von einer mit Fleis gemachten Blutlauge nicht gefället. Ist aber ein fremdes Metall zugegen, so muß man es vor-

208 Auflösung des Eisens in Salpetersäure.

her oder nachher abscheiden, wenn man den Eisenhalt rein haben will.

§. 226. Von der Auflösung des Eisens in Salpetersaure.

Salpetersäure ist das stärkste Menstruum für Eisen, und greift es am heftigsten und mit Erhisung an. Ist aber diese Säure auf das höchste concentriret, so hat sie dem Eisen nichts an.

den in einer Flasche mit 350 Pf. concentrirter Salpeterssäure übergossen, aber weder offen noch verkorkt angegrifsen. Uls ich die Hälfte Wasser zusetzte, entstand Brausen, Hise und der Kork wurde abgeworfen, doch erfolgte noch keine Aussösung. Alls mehr Wasser dazu kant, sing die Aussösung an und als so diel Wasser als Säure war, blieb nichts unaufgelößt, sondern alles war ein klarer, bräunlischer Liquor, der auch kein Eisen fallen ließ. Ben jeder Zumischung des Wassers entstand Wärme und Explosion die den Pfropsen in die Höhe schwellte, auch erschien ein brauner Rauch. Die Solution bestand also aus I Theil Eisen und Theilen geschwächter Salpetersäure.

2. Dren Centner gemein Scheidewasser wurden mit eben so viel Wasser verdünnet und denn in einer Flasche von Zeit zu Zeit etwas Eisenseil hineingeschüttet. Zwisschenher stand die Flasche an einem kalten Orte verstopft. Auf diese Weise wurden 20. Pf. Eisen ohne heftig Braussen und braunen Rauch aufgelößt; mehr Eisen konnte sich nicht solviren. Diese Solution bestand also aus 1 Theil Eisen und 30 Theilen geschwächter Salpetersäure und hielt sich klar. Unfänglich war sie grün, denn ward sie bräunslich ohne Ocher fallen zu lassen.

Bende Solutionen No. 1. und 2. wurden in einem Kolben in die Wärme gesetzt und mehr Eisen dazu geschütztet. Die Unslösung geschahe mit Ausbrausen und braunem Rauche und so wie sie geschahe, siel das vorher aufgelößte

Eisen nach und nach als brauner Ocher, bis entlich alles ein Bren ward. Dieses bestärkt, was allgemein bekannt. ist, daß nehmlich die Salpetersäure vorzüglich den phlozgistischen Theil der Metalle angreift und den erdigten nicht länger aufgelößterhalten kann, als er noch mit dem hiezu ersforderlichen Phlogiston versehen ist. Auf diese Art kann man aufgelößt Eisen mit andern metallischen Eisen fällen.

- 3. Wenn man eine solche übersättigte Eisensolytion in Salpetersaure aus einer Retorte abdestilliret, so geht erst Phlegma, benn Salpeterfaure mit braunem Rauche und ben stärkerm Feuer rauchende Salpeterfäure ober Spiritus sumans; eben so als dieses nach Baume mit ben aes fättigten Solutionen mehrerer ganzer Metalle geschieht. Der braune Rauch ist Salpetersaure mit ein wenig Phlogiston. Er ist also von ganz anderer Beschaffenheit, als die Luft= art von der Auflösung des Eisens in Vitriolsäure, die aus Phlogiston und Hige (f. 220.) besteht und entzündlich ist, welches diesem braunen von Salpetersaure gar nicht möglich ist. Die Salpetersäure ist so begierig nach bem Phlogiston des Eisens, daß keins nachbleibt, welches mit der Hilze die entzündliche Luft machen kann. Rocht man eine gesättigte Solution des Eisens in Salpetersaure zur Trodine ein, so zieht der Eisenkalt Masse an und zerfließt; verdunstet man aber solche Solution zur Honigdicke, mischt sie mit etwas Brennbarem und kocht sie benn zur Trockne ein, so entzündet sich die Masse ben so weniger Warme, als fast der Hand leidlich ist. Diese Erscheinung beruhet auch auf der Salpetersaure, die, wenn sie mit Phlogiston gesättigt ift, badurch in Feuer verwandelt wird, wovon Scheele in seinem Tractat von Luft und Jeuer &. 27. schreibt.
- 4. Verbrennt ober so stark calcinirt Eisen, daß es der Magnet nicht mehr zieht, wird von Salpetersäure nicht angegriffen. Sättigt man aber diese Säure vorher mit Phlogiston, durch die Destillation über Braunstein oder Eisenmohr oder löset man nur Zucker darinn auf, so Rinm. v. Eisen II. V.

210 Menge der Hitze in verschied. Eisenarten.

loset sie Eisenkalke zu einem Theil auf. In phlogistisirter Salpetersäure erscheint auch ben allmähliger Austösung des Eisens der braune Rauch nicht. Von Austösung der Eissenschlacken sowol in Salpeter s, als andern Säuren ist schon d. 68. gehandelt.

S. 227. Wonder Mengeder Hitze in den Auflösungen verschiedener Eisenarten.

Die starke Wärme, welche entsteht, wenn man Eisenfeilspan in einiger Menge in Salpetersäure schüttet, kömmt von der im Lisen befindlichen Zize, die hieben in Freiheit gesetzet wird. Diese Hise ist zwar ben allen Austösungen des Eisens in Säuren kennbar, am stärksten aber in der mit Salpetersäure, wovon nach dem vorigen h. die Ursache ist, daß diese Säure das Phlogiston des Metalles heftig anzicht, daher in dieser Austösung keine entzündliche Luft entstehen, sondern blos die Hise fren und in Würksamkeit gesetzt werden kann.

A. Die ungleiche Menge ber Hike in den §. 220. No. 4. und 6. angeführten Eisensorten zu versuchen, mach= te ich diese Proben in einem Glase mit Wasser, in welches ich einen Kolben zu den Proben und einen Thermometer nach Schwedischem Maas, so daß dessen Augel den Kolben berührte, stellere. Zu jedem Versuch legte ich 50 Pf. Probiergewicht Eisenfeilspan in den Kolben und wenn der Thermometer auf dem Frierpuncte stand, wurden 6 Sent= ner Scheidewasser auf einmal über das Eisen gegossen, wos von wie gewöhnlich ein heftig Aufwallen und ein brauner Rauch nebst Hike entstand, die das Quecksilber zu folgens den Höhen über den Frierpunct trieb:

- 1. Jähes und weiches Lisen bis = 30 Gr.
- 2. Kaltbrüchig geschmiedetes Lisen brausete so heftig, daß es aus dem Kolben stieg. = 49
 - 3. Rothbrüchig Stangeneisen = 38 =
 - 4. Rothbrüchig Roheisen. = = 26 =

5. Brenny

Menge der Hitze in verschied. Eisenarten. 211

- 5. Brennstahl so heftig wie No. 2. = 47 Gr.
- 6. Stahl von alten Feilen. = 3. = 33 =
- 7. Grau gezwungen (nodsatt) Roheisen 17 =
- 8. Weisses grelles (hardsatt) Roheisen. 23 =
- 9. Roheisen von Daland. = = = 25 =

Man findet hieraus, wo mehr oder weniger Hiße ist, fann aber doch die absolute Menge derselben darnach nicht bestimmen. Sollte man aus diesen Versuchen die Men= ge des Phlogistons nach der Menge der Hike in jeder Eis senart schäßen durfen, so hatte das kaltbruchige Eisen No. 2. und der Stahl No. 5. das meiste, welches auch mit mehrern : Bersuchen und bem f. 220. angeführten Um= stande, daß man von kaltbruchigem Eisen so viel, wo nicht mehr entzündliche Luft erhält. Daß das Robeisen No. 7. so wenig Hike zeigt, kann davon kommen, daß es wurklich an derselben arm, oder auch dessen feineres Brennbare von groberm umgeben ist, und; also von der Salpetersäure nicht so angegriffen werden kann. Uebrigens geht es auch dem Robeisen wie dem Stahle; es bedeckt sich anfänglich mit bem Wasserblene ahnlichem Brennbaren, welches von der Salpetersäure nicht angegriffen wird.

B. Aus diesen Versuchen folgt indessen, daß im Rohseisen die wenigste, im Stahle mehr und im Stangeneisen die meiste Hiße sen, womit auch des Ritter Bergmannssersuche (Dist. Analysis serri) einstimmen, nach welchen die Grenzen der Hiße im Roheisen 10 bis 26, des Stahles von 37 bis 57, und des Stangeneisens 61 bis 68 über den

Frierpunct sind. Die Mittelzahl von

Bersuchen

- 5 mit guten Stangeneisenarten war 64,40. Gr.
- 2, mit kaltbruchigem Stangeneisen 64,50.
- 1 mit solchem Lisen mit Kalkgeschmolzen 73.
- 1 mit kaltbrüchigem Roheisen = 21.
- 5 mit Stahlarten = = = = 49,40.
- 8 mit Roheisenarten = = = = 18.

Das

212 Auflösung verschied. Eisens in Salpetersäure.

Das Sibirische Eisen lößte sich zu langsam auf, als daß es auf den Thermometer bedeutend würken können. Zu jedem Versuche ward Eent. Eisenfeil und so viel von einerlen Scheidewasser, als zur Austosung nothig, genommen. Die Rugel des Thermometers stand unmittelbar in der Auslösung. Diese Versuche bestärken, was vorher von der Menge der Hiße in jeder Eisenart gesagt ist.

C. Noch über dieses alles hat der Ritter Bergmann versucht, die Menge des Phlogistons in verschiedenen Eissenarten durch Sättigung der phlogistisirten sauren Luft, (aer nitrosus) die ben der Aussosung des Eisens in Scheisdewasser erhalten wird, zu bestimmen. Die Anstalt dazu war die h. 220. No. 6. beschriebene. Stangeneisen gab 28 bis 30, graues Roheisen von Hällefors 33, und weisse grelle Roheisenarten 26 bis 30 geometrische Kusbitzoll Salpeterluft.

S. 228. Von der Auflösung verschiedener Eisenarsten in Salpetersäure.

Aus dem h. 226. wird man finden, daß die Menge des Eisens, welches die Salpetersäure auslösen kann, auf deren Beschaffenheit ankömmt. Um weiter zu sehen, ob in der Menge den verschiedenen Eisenarten in einerlen Salpetersäure ein Unterschied sehn wurde, und ob man davon auf die Menge des in jeder Art vorhandenen Phlozgistons schliessen könne, werden folgende Versuche gezunacht.

1. 45 Pfund Feilspan von Brennstahl erforderten zur Auslösung ohne Wärme 500 Pfund gewöhnlich Scheisdewasser welches ausser ein wenig schwarzen Pulvers nichts fallen ließ. Undere 500 Pfund lößten in der Wärme 75 Pfund auf. Die Solution ward dunkelbraun und kalt, vom häusig fallenden Ocher brenhaft. Kalt war also zur Aussösung des Stahles ein 11½ sach, warm nur etwas über ein 6 sach Gewicht Scheidewasser erforderlich.

Auflösung verschied. Eisens in Salpetersäure. 213

- 2. 21 Pfund Feilspan, von kaltbrüchigem Stans geneisen erforderten 200 Pfund ober ein 9 fach. Gewicht, warm nur ein 8 faches Scheidewasser. Die kalte Solus tion war bräunlich mit wenig schwarzem Sake; die warme ließ nachher Ocher fallen.
- 3. 35 Pfund Grau, und weich Robeisen in kleis nen Stücken lößte sich kalt in 200 Pfund Scheidewasser nicht sehr, in wenig Wärme aber ganz auf. Die Solution war klar, gelb, Del ähnlich. Dieses Roheisen erforderte also zur Auslösung ein 5% faches Gewicht Scheidewasser. Alls nur noch 1 Pfund Eisen zugesetzt ward, siel Ocher.
- 4. 24 Pfund weisses, sprodes Robeisen vom bessen Dannemorischen Erze erforderten 200 Pfund; also ein 8 fach Gewicht Scheidewasser.
- 5. 22 Pfund Feilspan von schmeidigem Lisen, lößten sich kalt in 200 Pfund, oder in etwas über einem 9 fachen Gewichte Scheidewassersauf.
- 6. Das Verhalten mehrerer Eisenarten ben der Auf, lösung zugleich zu bemerken, wurden von folgenden Sorten ungefehr gleichformige Stucke, in einem Kolben mit hinreichendem Scheidewasser übergossen, nehmlich ein Stuck
 - a. Weiches, zähes, geschmiedetes Lisen 28% Pf.
 - b. Raltbrüchiges Stangeneisen = 28 ½
 - c. Grau, feinkörnig Robeisen = = 44
 - d. Weiß Roheisen : : : : = 29 4
 - c. Ungehärteter seiner Brennstahl = 21 4
 - f. Weicher Gerbstahl : : 20 7

Uls der Kolben 2 Stunden in der Wärme gestanden," war die Solution braun, und hatte viel Ocher fallen lassen.

Das Eisen 2. und b. und der Stahl f. waren allein ganz aufgelößt. Das Roheisen c. hatte 27 = , und d. 34½ der Brennstahl c. aber 80 auf 100 verlohren.

D 3.

214 Auflösung verschied. Eisens in Salpetersaure.

7. Den Unterschied zwischen weichem Eisen und Stahle zu sehen, übergoß ich ein Stück weich Wonnundsseisen und ein Stück ungegerbten Schmelzstahl in einem Zuckerglase mit Scheidewasser und stellete es in gelinde Wärme. Nach etlichen Stunden war das Eisen uneben, von tiesern und höhern Striemen, und hatte 87 von 100 verlohren. Der Stahl war mit einer schwarzen Haut besteidet, die sich nicht abwaschen ließ, und hatte nur 32 auf 100 verlohren. Der Saß im Glase war rothbrauner und auch schwarzer Eisenkalk.

Aus diesen Versuchen lassen sich folgende Anmer= kungen ziehen:

- a. Das weichere rohe und geschmiedete Eisen wird von der Salpetersäure mehr als Stahl und hart Roheisen, besonders wenn sie benm Schmelzen durch Wasser abgestühlt sind, angegriffen. Dieses ist dem ahnlich, was s. 219. vom Eten mit Vitriolsäure gesagt ward.
- b. Da bekanntlich die Salpetersäure das Phlogiston der Metalle am begierigsten angreift, und aus vorigen Versuchen erhellet, daß Stahl und Roheisen mehr Phlosgiston als weich Eisen enthalten, so sollten die erstern am meisten aufgelöst werden. Die Würkung ist aber umgeskehrt. Eben die Menge Phlogiston macht, daß die Säuzre bald davon gesättigt wird und die gröbere und zugleich weniger dephlogistisite Eisenerde als schwarz Pulver abssehet, welches die Oberstäche des Eisens bedeckt und den weitern Ungrif der Säure, der im phlogistisiten Stande ohnehin schwächer ist, erschweret.
- c. Die langsamere Auslösung des Roheisens in Stücken gegen die als Feilspan, kömmt besonders von der Wasserblen abnlichen Substanz auf der Oberstäche der Stücke, die den Angrifhindert.
- d. Man kann zwar die Menge des Brennbaren im Eisen durch diese Aussosungen nicht genau sinden, aber doch aus der Farbe der Solution auf viel und wenig Brennsliches

liches schließen. Die dunkelsten oder ber schwarzen nähes sten Farben zeugen von dem meisten Phlogiston und um= gekehrt.

8. Ein bunn Stuck grau Robeisen, welches unter schneller Abkühlung eine harte, weißliche Rinde gemacht hatte, ward von schwachem Scheidewasser stark angegrifs fen, boch nicht ganz aufgeloft. Die Haut mar geblieben, darunter war schwarze Wasserblen abnliche Materie und in ber Mitte noch unaufgelost Gifen. Daß man biese Schwar: ze auch in der Auflösung mit Bitriolfaure erhält und daß sie in vielen Stucken dem Wasserblene gleicht, ist &. 217. angeführet. Man erhalt aber diese Substanz auch von allem Roheisen, wie die Prufung des Roheisens aus 12 verschiedenen Erzen auswies, wovon ich hier nur das Allgemeine anführen will. Roheisen von Quikstein, und et was rothbruchigen Erzen und bas kaltbruchige Erz von Grange geben diese Materie nicht, vom Robeisen aus Durr= stein=, und Blutsteinartigen Erzen erhalt man sie immer. Sehr weißes grelles Roheisen von Dannemorischen Erzen und einiges graues Robeisen lassen benm Auflosen einen ge= ringen, weißen, Quarzsande abnlichen Rest, ber anch Sand, in die Zwischenraume des Eisens eingeschlossen zu senn scheint. Einige Arten weißes, grelles und auch umgeschmolzen Roheisen, ließen sich, wenn man das Scheidewasser nicht schonte, sondern es oft erneuerte, ohne Machbleibsel auflosen.

S. 229. Vom Beizen und Exen des Eisens und Stahles.

Unter Beizen versteht man, wenn die ganze Oberstäche des Eisens oder Stahles durch Säuren anges griffen wird (h. 150.) oder auch wenn man Urbeit aus gemischtem Eisen dem Angrif der Säuren ausseht und durch dunklere oder hellere Farben den Farben und weichen Theil desselben unterscheidet. Æzen nennet man, wenn man auf der Oberstäche durch scharfe oder Ehwasser Zeichnungen

216 Beizen und Etzen, des Eisens und Stahls.

oder Figuren einsenkt und das übrige hoch und blank läßt, oder auch umgekehrt, wo die Figuren blank und erhaben bleiben, der Grund zwischen denselben aber weg oder niedrig gebeizet wird, welches man eigentlich Damas ciren nennet.

1. Wom Beizen damascirter Arbeiten.

Die rechte Damascirung oder Mischung harter und weicher Eisen = und Stahlarten (g. 23.), wird bekanntlich vorzüglich ben Schießgewehr und Degenklingen angewen= Es war in alten Zeiten vorzüglich in der Turken, und wahrscheinlich um Damaskus bekannt, wird aber jeko auch an andern Orten gemacht. Nach bem Schleis fen und Poliren ist solche Waare überall gleich blau und läßt keine Farbe, an welcher man das harte und weiche Eisen unterscheiden kann, bis es von Ehwasser angegrif= fen wird, daben die Salpeterfaure, besonders wenn sie mit etwan halb so viel Wasser geschwächt wird, vorzüglich nußet. Von der ungleichen Würkung dieser Gaure auf verschiedene Eisenarten ist zwar schon S. 228. gerebet; weiterer Erläuterung wegen aber will ich auch folgende Ver= suche kurglich anführen.

- 1. Vier polirte Scheiben von verschiedenem Eisen, wurden mit so viel Scheidewasser, (welches mit doppeltem Gewichte gemeinen Wassers verdünnet worden) bestrichen, als auf den Flächen stehen konnte. Als siezeine Nacht gestanden, sahe man:
- 2. auf einer Scheibe von Dannemorischem Lisen helle und dunklere Striemen. Die hellen, welche weich Eisen zeigten, wurden vom Abspülen grünlich und unter dem Trocknen bräunlich. Die dunklern schattirten mehr schaazbraun.
- b. Auf harrem Rohstahl ward die Oberstäche schwärzlich mit lichtern Schattirungen.
- c. Kaltbrüchig Eisen hatte grüne Flecke, die nach einigen Stunden rostfarben wurden. Das Eisen darunter war weiß, blank, matt, mit schwärzlichen Striemen.

d. Stahl

Beizen und Egen des Eisens und Stahls. 217

d. Stahl durch Aboucirung in Galmen von Robeissen gemacht, der eine hohe Politur annahm, ward im Beizen einfärbig Aschgrau.

2. Die Beizungen auf mehr bekannten Eisenarten zu bemerken, lies ich eine Stange aus A. gemeinem Stangeneisen, B. Brennstahl, C. diche tem Stangeneisen D. Rohstahl und E. Osmundseisen zusammenwellen und stellte den Stangen in Scheideswasser mit doppelt Wasser geschwächt. Alle 5 Eisenarten unterschieden sich durch ihre eigenen Schattirungen, das Stangeneisen A. C. war weiß und grau, der Brennstahl B. dunkel. Der Rohstahl D. schwarzgrau, das Osmunds=

eisen E. silberweiß.

Die Stange ward geglühet, gedrehet, breit gesichmiedet und wieder in das Scheidewasser gebracht. Die Schattirungen waren alle eben so, aber in Schneckenlisnien, wie gewöhnliche Damastirung —. Zur Uusdeschung der Damastirung ist das Einsenken ins Scheidewasser ser nicht nothig, sondern es ist hinreichend, wenn man es so die als es ohne Ublausen darauf stehen kann, aufstreicht; auch kann man es nach ein paar Minuten abspüslen und trocknen. Die Schattirungen der dunklern Stahlsund lichtern Eisenfarben hatten harte Kanten und waren nicht gut vertrieben, welches dem Auge nicht schön dunkte. Es wurden daher mehrere Säuren und Eswasser versucht, um das beste wählen zu können, wovon solsgendes angesührt zu werden verdient.

- a. Salzsäure mar von keiner nühlichen Würkung.
- b. Vitriolsäure etzte zwar in der Wärme stark, gab aber schwächere Schattirungen, weil es den Stahl nicht so schwarz als mit Salpetersäure machte.
- c. Oegetabilische Säuren, Weinessig, Wein= steinsäure, Zitronensaft u. a. matteten zwar die Oberstäche, brachten aber keine Damascirung hervor.

218 Beizeit und Etzen des Eisens und Stahls.

- d. Vetzetabilische Sauren mit Mittelsalzen, Alaun, Salmiak und Kochsalz zeigten auch keine sonderli= che Würkung. Die Sauren verstogen und das Eisen ward zum Kosten geneigt.
- e. Quecksilbersublimat und ein wenig Alaun in Essig aufgelöst, zeigte die Abern des Eisens und Stahls recht deutlich; aber das Quecksilber und die Alaunerde fälleten sich zugleich auf das Eisen.
- f. Wenn man Silbersolution in Scheibewasser mit 20 fachem Wasser verdünnet, mit Kupfer oder in einem kupfernen Gefäß fället; so erhält man ein Fällwasser, welches zum Damasciren und andern Etzungen dienlich ist, besonders wenn man demselben ein wenig Kochsalz oder Salmiak zusetzet.
- g. In Unleitung dieses machte ich ein Ehwasser aus 13 Pf. reinem Wasser, 2 loth Scheidewasser, 1 loth Rupfervitriol und ein Loth Salmiak. Es machte einen gefallend schattirten Damast und schien mir, wo kein ties fes Einfressen verlangt wird, unter allen das Beste. Man muß die Arbeit aber in gelinder Zimmerwärme einige Stunden, oder so lange, bis der Damast deutlich auf= gedeckt ist, im Exwasser untertauchen. Das Beizgefäß muß sich also in seiner Form barnach richten und ist von Holze, glasurtem Thone, oder noch besser von Rupfer, in welchem das Wasser am langsten wirksam bleibt, weil die vorsprins gende Saure von Zeit zu Zeit etwas Rupfer ausibst und sich, was hievon auf das Eisen gefallen, ersetzet. Es ist merkwurdig, daß die Sauren bas Eisen mehr angreifen, wenn vorher ein ander Metall, besonders Rupfer in denselben aufgelöst ift. Der zugesetzte Salmiak macht die Salpeter= saure zu Konigswaffer, welches am geschicktesten ist, das Eisen aufzulosen, wenn es in einem gewissen Grade vers brannt ware und da man in allen Linien zwischen verschie= denen Eisenarten vom Wällen eine Art einer willkührlichen Verglasung bemerkt, so werden hiedurch die schlangen= fors

Beizen und Etzen des Eisens und Stahls. 219

formigen Striche besto deutlicher; welches eigentlich ist, was man verlangt.

Ben dem Beizen der Flintenläufe versteht sich von felbst, daß man die Mundung und das Zundloch mit Kork und Wachs wohl verschließen muß. Undere Stellen des Eisens, die nicht angegriffen werben sollen, kann man auch mit Wachs oder Firnis bedecken, wovon bald (11.) noch etwas vorkommen wird. Ist das Elwasser zu schwach, karn man. ce mit etwas Scheibemasser scharfen, ist es zu stark, so schwächt man es mit etwas reinem Wasser. Da bessen Würkung auf dem Grade der War= me, ber Starke, ber Art des Eisens und mehr Umstans den beruhet, so kann man die Menge eines jeden Bestandtheils besselben nicht genau angeben, sondern man muß mit kleinen Sachen Proben machen. — Die Urbeis ter besitzen zum Theil eingebildete Geheimnisse von Ets wässern mit Essig, Zitronensaft, Alaun, Kochsalz, Fes beralaun u. d. gl., die ich aber überflussig, theils auch ungereimt gefunden habe; was soll hier der Federalaun, der unauflöslicher Umiant ober eine Urt Selenit ist.

Wenn die bamascirten Arbeiten die gefallende Beis ze erhalten, muß man sie gleich in reinem kaltem Wasser abspulen, in der Warme trocknen und mit einem Leines. wandlappen, und denn mit einem ausserst feinen Polirs pulver, am besten mit feinem, burch Kammertuch gesieb= tem Cristallglase behutsam abreiben, bamit das gefallene Kupfer wegkomme, und die blanken Figuren oder die wei= den Eisenränder desto weisser werden. Verlangt man einen Moschusteruch der damascirten Klingen, welches ben den Urbeiten der Alten gebräuchlich war, so reibe und lose man den Moschus mit Zuckerwasser in gelinder War= me auf, bestreiche die Klinge damit, trodine sie in der Warme und reibe sie benn mit einer Mandel. Auf diese Weise setz sich die Moschussolution in die feinsten Da= mastrißen als ein fast unsichtbarer Rost, ber Geruch bleibt beständig und ist benm Ausziehen der Klinge

220 Beizen und Etzen des Eisens und Stahls.

aus der Scheide recht merklich, manchen Masen aber zuwider.

Ausser bem, was die angeführten Versuche zur Ver= vollkommung der damascirten Schmiedearbeit benzutragen vermögen, konnen sie auch zur Kenntniß und Beurtheis lung der innern Beschaffenheit der Eisen= und Stahlarten nüklich senn, wozu geschwächt Scheibe= oder Königswasser Es ist bekannt, daß das weichste Gisen von allein reicht. der Etzung am stärksten angegriffen wird, und badurch die weisseste silberscheinende garbe erhält, und daß biese Farbe genau mit den Graden der zunehmenden oder mehrern Harte zur dunklern, von der silberweissen blan= ken nehmlich zur matten silbergrauen, lichtgrauen, grauen, dunkelgrauen, schwarzgrauen und endlich schwarzen, die das harteste Stahl bemerkt, zunimmt. Das gleichförmigste Eisen und Stahl zeigt nach bem Beis zen die gleicheste Farbe, ungleich ober gemischt ist, welches hellere und dunklere, und tiefer ober flächer geeßte Ränder oder Stellen zeigt, wie benm meisten Eisen der Fall ist. Wo erhabene Puncte bleiben, hat man sogenannte Rieselkor= ner zu fürchten. Eine sehr schimmernde blanke Farbe be= merkt gemeiniglich kaltbruchig ober robes Gisen. zu Ende laufenden kleinen scharfen Striemen schließt man auf Sähinkeit. Die Undichtigkeit aussert sich am deutliche sten durch schwarze Striemen. Erfahrung lehrt noch mehr Unterschiede und Kennzeichen. Für einen guten Gi= sens und Stahlarbeiter ware also eine kleine Sammlung von gebeizten Probetafeln der verschiedenen Eisen= und Stahlarten nichts weniger als unnuk, da er nach diesen Proben vergleichen und urtheilen konnte. Man muß aber auch hieben den allgemein bekannten Umstand, daß das Eisen einer Stange nicht an allen' Stellen von ganz gleicher Beschaffenheit ist, nicht ausstem Gedachtniße lassen.

Ben damascirten Arbeiten ist auch zu merken, daß sich zwar der Damast nach dem Beizen und Abspüssen mit Wasser, wie gesagt, verhält, daß nehmlich die härstern

tern Ränder oder Striemen von dunklerer Farbe als die weichen sind. Wenn man aber die Arbeit mit starkent Polirpulver stark reibt, oder auch sehr abnußet, verlieren die harten Ränder als etwas höher, wie die weichen, ob es gleich das Auge kaum merkt, die dunkle Farbe, und könsnen blanker, als das mehr angefressene weiche Eisen, welsches zugleich weniger glatt und geneigter eine etwas schnußige oder roslige Oberstäche anzunehmen ist, erscheiznen; in welchem Falle man die blanken Stellen, Striezmen oder Flecke unrecht für die weichsten halten würde.

II. Vom Egen.

Das Ezen oder Einsenken der Figuren ze. dadurch, daß man Eisen oder ander Metall mit einer Wachshaut bedeckt, in und durch diese mit dem Grabstichel auf has Metall, Figuren ze. zeichnet oder einreist, und diese durch das Uebergießen mit Scheidewasser einfressen läßt, ist zu bekannt als daß ich es beschreiben sollte; doch will ich ben diesem sunpeln Essen einen andern Efgrund empfehlen.

Man schmelze 1 loth weiß Wachs und mische r Loth Asphalt, und Mastir und Rolosonium von jebein Tloth, alle zu Pulver gerieben, darunter; wenn alles in gelinder Wärme geschmolzen, gieße man es in lau Wasser und bilde eine Rolle baraus. Mit dieser reibt man': denn warm Eisen, und bedeckt es badurch mit dem ver= langten Ekgrunde. Weil aber bald tiefere Ehungen, die in der Warme gemacht werden muffen, bald die Vergul= dung der Eksiguren und folglich eine Hike, in welcher das Quecksilberamalgama verrauchen kann, erfordere wird, so ist auch ein stärkerer Ebgrund nothig. Der beste und einfachste besteht blos aus wohlgekochtem Leinölfirniße ober altem, zähem Leinote. Rein geschliffen und von allent Schmuße frenes Eisen oder Stahl wird bis zum Unlaufen mit gelber oder violetter Farbe erwärmt, und der Firnis mit einem Baumwollkumpchen gleich aufgestrichen; aber über Kohlen abgeraucht oder stark getrocknet. In diesen glänzenden Lack graviret man die Figuren, ohne daß

daß er abspringt oder sich auch zähe zeigt. Wenn Stellen mit dem Grunde nachzuhelfen sind, so muß es nicht cher geschehen, als dis der erste Unstrich ganz ausgetrocknet ist.

Auf den nun fertigen Eßgrund zeichnet man die Fizguren erst mit Blenstift, und grabt sie denn mit der Ras diernadel oder feinem Stahlgriffel so ein, daß das Mertall überall entblost und die Zeichnung blank scheint. Die Verguldung der Eßung erfordert stärkere und tiefere Stris

che der Zeichnungen. —

Wenn die vollendete Zeichnung mit einer gelinden Burste gereinigt ist, legt man sie in das in einem glasirten oder kupfernen Gefäße besindliche und in gelinder Wärme stehende Etwasser, so daß sie davon bedeckt wird. Ist die Etung so tief als man verlangt, nimmt man das Stuck heraus, und putzet es mit einer Burste in kaltem Wasser, wodurch alles Kupfer und der Ocher weggenommen wird, woben man den Etzgrund ja nicht verletzen darf, und trocknet es in der Wärme ab, damit sich ja kein Rost anlegen könne. Vom Vergulden sehe man h.

V. 130 = 133.

Die Ehwasser zum Vergulden konnen verschieden senn, doch sind die vielen Recepte der Kunstbucher meist untauglich. Bloßes geschwächtes Scheidewasser wurkt ge= schwinde, führt aber zwen Ungemächlichkeiten mit sich: erst läßt es gern Ocher, der der Verguldung hinderlich ist, und denn beizet es an ben Kanten am tiefften, und macht einen Rücken, der zwar nicht benm Damaseiren, aber benm Wergulben schadet; doch wird benden badurch, daß man ein wenig Kupfer darinn auflost, meist abgeholfen. Das vorhin empfohlene Fallwasser vom Silber (f.) ober Die daselbst ertheilte Composition (g.) kann also von gu= tem Nuken senn, nur wurft es etwas langsamer. Weil aber boch dem Ocher ben der Salpetersäure nicht ganz ge= wehret werden kann, habe ich Vitriolsäure mit Rupfer oder eigentliche folgende Zusammensetzung am nützlichsten befunden :

Rein

Rein Wasser 20 loth, Alaun 1½ loth, Kupservitriol 4 loth und Vitriolspiritus 4 loth, in der

Warme aufgelößt.

Dieses Ehwasser macht in ein paar Stunden eine mäßig=tiefe Gravirung, woben das Kupfer in reinen blanken häutchen fällt, die sich ohne Schwierigkeit vom Eisen sondern, welches darunter blanker als von Salpetcrssaure erscheint. Fällt die Kupferhaut nicht ab, so lasse man nur die Arbeit noch etwas im Ehwasser. — Nach dem Gebrauche muß man das Ehwasser in einer gläsernen Flasche ausbewahren. Ist der Ehgrund zu stark oder die zur schwarzen Farbe eingebrannt, muß man ihn wegschleisfen, oder mit seinem Glaspulver abreiben. Ein weniger stark Einfressen kann durch eine warme starke kaussige von lebendigem Kalke und Alkali entblößt und denn die kause in warmem Wasser und durch die Krahbürste wegsgerieben werden.

III. Vom Damastzeichnen.

So nennet man die Zeichnungen auf polirt Eisen oder Stahl, mit Delfarbe gemacht und dadurch geschüßet, daß sie vom Exwasser nicht angegrissen werden, sondern nach Abreibung der Farben in dem niedriger gebeizten, matten Grunde höher und blank stehen. Sind sie von Meistershand, so sehen sie schön aus und vertragen die Nukung. Zeichnet man Laubwerk und Schlangenzuge ächter Dasmascirung ähnlich, so nennet man es falsche Damastzeichen nung, die bisweilen auf Klingen gebraucht wird.

Zu diesen Zeichnungen bedient man sich einer Farbe aus Bleyweiß mit Nuß=oder Terpentinol fein gerieben, mit welcher man, was nicht vom Eswasser angegrissen werden soll, mittelst eines seinen Pinsels bedeckt. Man kann sich zwar des vorhin (II.) gedachten Eswassers be= dienen, da es aber sehr stark ist, so verdient ein gelinde= res den Vorzug. Ein solches erhält man aus Weinessig To Unzen, Salmiak 1½ toth, blauem Rupservitriole ½ toth, welches in der Kälte in 2, in der Wärme aber

in I Stunde zu würken und einen reinen, matten, ein wenig gesenkten Boden zu hinterlassen psiegt. Noch geslinder wird es von Psig I Pf., Spangrün I toth, Salmiak z toth und Ortriolspiritus ktoth in einem erdenen oder gläsernen Gefäße aufgekocht und in einer Flasche aufbewahret. Noch besser ists, wenn man statt Essig Citronensaft nimmt, weil diese Säure dem Eisen eine weissere, mehr silberblanke Farbe verursacht. In solch Ehwasser taucht man die Arbeit in der Wärme einige Stunden, dis die Oberstäche die verlangte Mattigkeit erhält, worauf man sie herausnimmt und in warmem Wasser absspühlt; die Farbenzeichnung nimmt man denn mit Pottaschslauge weg, wäscht die Stellen mit Seiswasser und reibt sie mit seiner Zinnasche blank.

Ben dieser Exung ereignet sich, was vorhin gesagt, daß weich Lisen in derselben weiß und hartes oder Stahl grau, auch wenn es sehr hart, schwarz erscheint und der Schönheit schadet. Ausserdem aber, daß man für Damastzeichnungen möglichst gleiches und recht hartes oder in der Obersläche gehärtetes Eisen zu wählen sucht, so giebt auch, wie wir h. 241. sehen werden, Salpetersäure mit Citronensaft vermischt die weisseste und gleichste Exung. — Mehrmal gebrauchtes Exwasser verliehrt seine Stärke, daher man von den angeführten Ingredienzien, besonders vom Grünspane und der Vitriolsäure, die durch Fällung des Kupfers und Ausschung des Eisens am ersten schwach werden, etwas dazusest.

S. 230. Vom Fällen des Eisens aus der Salpetersäure.

Ueberhaupt geht es hieben, wie bereits ben der Fällung aus der Vitriolsäure h. 223. angeführt ist;

I. Mit alkalischen Salzen,

ohne Phlogiston oder andern fremden Einmischungen fällt es gelbbraun, oder rothgelb, welches zeigt, daß die= fe Säure das Phlogiston mehr, als die Vitriolsäure ab= geschies

geschieden hat, weil es aus derselben grun fällt. Von dem Unterschiede der Farben von verschiedenen Eisenarten gilt das h. 190=193. gesagte auch hier. Weiter kann man hier noch merken:

- a. Durch Kalk oder starkes Glühen kaustisch oder Luftleer gemachtes Alkali in kochendem, also luftleerem Wasser aufgelöset, fället diese Solution ohne Brausen.
- b. Mit der Aussosung des mit Luftsaure versehes nen Alkali, geschieht die Fällung mit Ausbrausen. In benden Fällen giebt das Fällwasser reinen Salpeter.
- c. Durch mineralisch Alkali oder gereinigte Soda fällt das Eisen aus der geschwächten Solution unter einigem Aufwallen gelb und das Fällwasser giebt kubischen Salpeter.
- d. Tropfelt man in diese nicht geschwächte Eisensoluzion aufgelößtes mineralisches oder vegetabilisches nicht kaustisches Alkali, so lößt sich das gefallene Eisen benm Umrühren mittelst der Luftsäure im Alkali wieder auf. Diesser rothbraune, klare Liquor ist Stahls Lisentinctur. Stellet man von dieser vierfachen Salzmischung etwas in einem Weinglase in ein warm Zimmer, so erhält man an den Seiten eine aufschießende Vegetation, die Arborescentia martis genennet wird, und aus wiederhergestelltem Salzpeter, aus reinem Alkali, aus Alkali mit Luftsäure und Alzfali mit Eisen besteht. Durch Verdünnung mit Wasser fallt das Eisen als Ocher.
- e. Mit flüchtigem Alkali ober Salmiakspiritus fällete sich das Eisen auch rostfarben. Zerflossen flüchtig Alkali fällete ungeschwächte Eisensolution, lößte aber den Niederschlag nachher, wie sires Alkali wieder auf.

2. Mit alkalischen Salzen mit andern Materien vereinigt.

2. Blutlauge fället das Eisen aus der Salpetersäute und allen Säuren blau h. 223. No. 6. Mineralisch Al-Rinm. v. Eisen II. B. P. fali

226 Fällung des Eisens aus Salpetersäure.

kali mit Ruß vereinigt, thut eben dieses, die Farbe istaber nicht beständig.

- b. Flüchtig Alkali mit etwas Harzigem aus Alaun= schiefer destillirt, fällete das Eisen schwarz.
- c. Seifenwasser fällete es wie aus Vitriolsäure &. 223. No. 6. als einen gelbbraunen Schlamm.
- d. Mit Ochsengalle ward es weiß gefället, roch nach Moschus, ward schwärzlich und im Glühen roth.
- e. Von einigen Tropfen Schwefellebersolution ers folgte eine grüne, von mehrern eine schwärzliche Fällung, die aus Eisen und Schwefel zugleich bestand. Diese Fällung ward mit der Zeit von selbst, von etwas zugeseszter Salpeters oder Salzsäure aber gleich weißlich. In der Calcination brannte der Miederschlag als Schwefel und den nachbleibenden braunen Safran zog der Magnet als Eissenfeilspan.
- f. Liquor vini probatorius aus kaustischer Lauge, Schwefel, Arsenik und Auripigment, gab ohne Ausbrausen einen gelblichen Niederschlag aus den Bestandtheilen des Liquors und wenig Eisen, denn das meiste blieb in der Salpetersäure aufgelößt.
- g. Wenn man Riesclfeuchtigkeit in die Solution des Eisens tropfelt, erstarrete jeder Tropfen als schaumisger, ocherfardner Quarz und zeigte eine kunstliche Steinsschaffung.
- h. Baumol in eine gefättigte Auflösung gemischt, macht mit dem Ocher eine Art Salbe. Mic destillirten Delen erfolgt diese Fällung nicht.

Ulle Fällungen mit alkalischen Salzen erhalten, nach= dem dieselben niehr oder weniger kaustisch sind, einen grössern oder geringern Zuwachs des Gewichts durch die Luftsäure. Her Bertzmann erhielt von 100 Theilen aufgelößtem Ei= sen mit kaustischem Alkali 198 Theile trocknen Präcipitat, von andern 100 Theilen eben dieses Eisens aber durch Luft= sattes sattes Alkali 260 Theile. Von dem Unterschiede, der hies rin mit der Solution des Eisens in Vitriolsaure vorkömmt, ist schon §. 218 geredet. Unter allen haben mineralisch Alskali und Blutlauge in allen Ausschlägen der Fällungen die meiste Gleichheit gezeigt, daher besonders letztere zu Eisensproben auf dem nassen Wege am dienlichsten befunden worden.

3. Unter den Sauren

fällen oder scheiden Zuckers, Weinsteine=, Vitriol=, und Salzsäure das Eisen aus der Salpetersäure, nach den Regeln der einzelen Verwandtschaft h. 233. f.

4. Reine Erdarten

scheiden das Eisen von der Salpetersäure auf eben die Weis se und in eben der Ordnung, wie ben der Fällung aus der Vitriolsäure J. 223. No. 3. angeführet ist.

5. Mit Gallapfel, und andern adstringenten Decocten

schwärzet diese, wie alle anderen Eisensolutionen in Säuren.

6. Sinkund Magnesium

scheiden das Eisen eben so aus der Salpeter: als Vitriols säure h. 223. No. 4. Es fällt als Ocher; weil es zur mestallischen Gestalt, in der es fallen sollte, nicht genug Phlogiston behalten oder annehmen kann.

7. Wegen der doppelten Decompositionen

oder der Mischung dieser Solution mit aufgelößten neutralent oder Mittelsalzen gilt das vorhin angeführte ebenfalls, doch will ich noch einige Benspiele zur Erläuterung des h. 223. A. 7. gesagten, kurzanführen.

a. Als vitriolisirtes Alkali oder Tartarns Vitriolatus mit etwas vorspringender Saure (damit das Eisen desto besser aufgenommen werden könnte.,) mit der Solution des Eisens in Salpetersaure vermische P2 ward,

228 Fällung des Eisens aus Salpetersäure.

ward, schoß nach der Abdunstung richtiger nadelförmiger, detonirender Salpeter, zugleich mit Eisenvitriol von weifs ser Farbe, der dephlogistisirtes Eisen zu erkennen gab, an. Hier ging eine Decomposition durch doppelte Verwandtsschaft vor. Die Vitriolsäure vereinigte sich mit dem Eisen und gab den Vitriol, die Salpetersäure dagegen mit dem Pflanzenalkali und gab den Salpeter. Dieses bestärkt, was an angesührtem Orte gesagt ward: daß nehmlich, wenn man Eisenvitriol und Salpeter vermischt, keine Decomposition möglich ist, sondern daß man diese Salze in der Eristallisation blos wechselseitig beschmißt, sonst aber uns verändert erhält.

- b. Sal microcosmicus ober Urinsalz aus mineralischem und flüchtigem Alkali und Phosphorussäure fället das Eis sen aus der Salpetersaure, so wie aus mehrern, wenn es häufig angewendet wird, weiß. Eben das thut auch die Auflösung des fatescirten Urinsalzes ohne Aufwallen. Bende Fällungen scheinen auf einer doppelten Verwandtschaft zu beruhen und hier ein drenfach Salz zu entstehen: weisse Niederschlag blieb auch nach bem Aussüßen und Trocknen weiß, und schmolz vor bem Blaserohr leicht zu ei= ner schwarzen Glasperle. Der Magnet hatte bem Kalk In gelinder Calcinations nach bem Rosten nichts an. hike ward er gelb, mit schwarzen geschmolzenen Körnchen. Scheidemasser lößte ihn leicht auf. Mit einem gleichen Theile Glasfluß und Blenglas gab er rothe Emaille. — Dieser weisse Kalk war auch in heißem Wasser auflöslich, also kein bloßer metallischer Kalk, sondern ein schwer auflöslich Salz aus Phosphorussäure und Eisenerde. Dasich aber ein Niederschlag aus der Eisenauflösung in Phos= phorussäure, mit wenig Wasser verdunnt, nicht so leicht auflößte, so konnte hier wohl etwas Alkali im Spiele sein, welches nicht untersucht ward.
- c. Frischer Urin fällete das Eisen weiß, aber nicht häufig. Dieser Kalk ward nach dem Aussüßen an der

der luft rothbraun, schmolz vor dem Blaserohre schwarz und ward vom Magnet gezogen.

§. 231. Von Auflösung des Eisens in Salzsäure.

Salzsäure löset Eisen und Stahl zwar nicht ohne Hike und Vewegung, doch nicht so aufschäumend als Salspetersäure auf. Die Solution ist erst grün, wird im Kochen gelb und grünlich denn; sie riecht nach Knoblauch oder Arsenik. Der aufsteigende Dunst ist entzündliche Luft, der von Vitriolsäure und Eisen gleich, doch scheint sie in etwas größerer Menge zu senn, welches auch mit dem Begriffe von Entstehung dieser Luft und der Menge des Phlogistous in der Salzsäure übereinstimmt.

- 1. 25 Theile oder Aß Bohrspan von grauem Roheisen wurden in 150 Theile mit wenig Wasser vers dünnter Salzsäure in der Wärme aufgelößt.
- a. Die entstandene kuft ward wie h. 220 No. 4. gefangen und betrug 9 geometrische Aubiczoll Sie ließ sich
 anzunden; brannte mit Flamme und verpufte vom Zutritt gemeiner kuft.
- b. Eben so verhielt sich Feilspan von schmeidigent Wisen. Die Luft ward nicht gemessen. In benden Vet= suchen fand man in dem Wasser, durch welches die Luft passerete einige Salzsäure. Man sehe auch §. 220. 6. B.
- vasserblenartig Pulver, dessen & 228. 8. gedacht ist. Der Hr. Zofapotheker Meyer fand in Fortsetzung seiner §. 77. 12. gedachter Versuche nit Eisen auch dieses Nachbleibsel, besonders von der Auslösung in Vitriolsäusre wasserblenartig und des Hrn. Zielms und Verymanns Versuche (des erstern in seinem §. 220. 6. angeführten Tagebuche, des letztern in Analysis serri) stimmen ebensfalls damit überein. Hievon auch noch in der 10ten Abstheilung. Jede Eisenaussösung in Salzsäure, läßt nach eisniger Zeit gelben Eisenocher fallen.

- d. 15. Theile Salzsäure wurden von 1 Theil Ens glischen Stahls völlig gesättigt und die Solution bräunlich.
- c. Smalkalder Stahl lößte sich schwer auf. Die Solution war erst weiß, ward im Rochen grun und ließ ein grunlich Sediment fallen, welches an der Luft rostfarben ward.
- ftrichen, macht grune, auf weichem Ehfen aber schwarze Flecke, welches von mehr oder weniger phlogistisirten Ocher kömmt. Man sindet auch in der Auslösung des weißen, sonderlich Braunsteinhaltigen Roheisens in Scheisbemasser, wenn sie vhne Wärme geschieht, öfters am Boschen eine ölartige grune Substanz, die sich benm Umschützteln mit der übrigen Solution mischt und sie gelb macht.
- 2. Verbranntes Eisen oder schwarze Lisenschlacke lößt sich in dieser Säure nur schwach auf. Uls ich aber einige Stücklein gut Eisen zulegte, sing die Schlacke an, sich viel stärker aufzulösen; dagegen das eingelegte gesschmiedete Eisen wenig angegriffen ward. Uebrigens ist allgemein bekannt, daß die Salzsäure unter den Säuren die Eisenkalke am meisten und besten auflöset, wovon s. 68. etwas angesührt ist. Vorzüglich würksam ist sie, wenn sie mit etwas Scheidewasser vermischt wird s. 225. 234.

S. 232. Vom Beizen des Eisens in . Salzsäure.

Zu erfahren, welche Eisenarten in der Salzsäure blosdurch Beizen am mehten angegriffen wurden, legte ich folzgende abgewogene, so viel sichs thun ließ, zu gleicher Obersstäche gebrachte Stücke in eine hinreichende Menge Salzsäure, in welcher sie erst 24 Stunden in der Kälte lagen und denn etliche Stunden einer Digestion ausgescht wurden.

- a. Weiches, zähes, gegerbtes Lisen. 601 26.
- b. Feiner, ungeharteter Brennstahl , 69 =

c. Rale=

- c. Raltbrüchig Stangeneisen von Gränze / = 542
- d. Grau, weich Roheisen . 62 ,
- c, Kaltbrüchig, weiß umges, schmolzen Robeisen, welches sprode und hart war s = 43½ =
- f. Grau kaltbrüchig Roheisen 53
- g. Etwas rothbrüchig, umges schmolzen, aber noch graues Roheisen = \$ 47
- Die Salzsäure würkte auf diese gefeilten Stücke in der Kälte anfänglich mit weißem Schaume; es erfolgte ein weißer Niederschlag, der in der Wärme gelb ward. Uls sich nichts mehr solviren wollte, wurden die Eisenstücke absgewaschen, und getrocknet.
- 1. Das Lisena war weiß, matt und hatteetwas über 1 pro Cent verlohren.
- 2. Der Brennstahl b war außen schwarz und hatte nur ein wenig mehr verlohren.
- 3. Das kaltbrüchige Lisen c war fast so weiß als das zähe a, aber mehr gerostet und hatte 4 von 100 verslohren.
- 4. Das Roheisen d. war in der Mitte schwarz und an den Kanten weiß. Es hatte 24 auf 100 Abgang.
- 5. Das kaltbrüchige c. war so blank als vorher und hatte unter allen am wenigsten, nehmlich kaum x pro Cent verlohren.
- 6. Das graue kaltbrüchige f. aber mißte 16 von 100.
- 7. Das umgeschmolzene Roheisen g hatte 15 von 100 verlohren.

232 Fällung des Eisens aus Salzsäure.

Daß das weiße umgegossene Roheisen No. 5. c. so wenig aufgelößtward, kam von der starken Härtung und dem schnellen Abkühlen benm Gießen in die Form. Die 4 ersten Nummern wurden von neuen in eben solche Salzsfäure, ohne Digestion gelegt.

- 1. Das weiche 2. hatte nur in allem 10 von 100.
- 2. Der Brennstahl b. fast 4 von 100.
- 3. Das kaltbrüchige Lisen c. über 14 und
- 4. Das graue Roheisen d. über 48 von 100 ver= lohren.

Daß der Brennstahl in der letzten Beizung so wenig verlohr, scheint von der schwarzen Wasserblenähnlichen Haut der ersten Beize zu kommen, die die neue Salzsäure am Angrif in der Kälte hinderte. Uebrigens ist dieser versschiedene Abgang verschiedener Eisenarten im Beizen recht merkwürdig und scheint mit dem vorhandenen gröbern oder feinern Phlogiston im Verhältniße zu stehen.

S. 233. Vom Fallen des Eisens aus Salzfäure.

Die §. 231 1. angeführten Eisensolutionen zeigten in den Fällungen folgendes:

- a. Mit weißem Fluße fällete sich das Eisen erst weiß, ward denn grun und hierauf Rost, der benzu Trocknen an der Luft eine rothliche Farbe annahm.
- b. Mit kaustischer Lauge siel es unrein grun, ward dunkler und denn an der kuft rothgelb.
- c. Mit Pottaschlauge entstand ein Brausen mit rothem Schaume; der Niederschlag verhielt sich wie a.
- d Mit mineralischem Alkali war die Fällung erst weiß und erfolgte ohne Aufbrausen; sie ward denn dunkels grün, und rostete an der kuft.
- e. Mit Seifwasser siel das Eisen als weißer Schlamn, der nach und nach gelber ward.

- f. Zucker, Weinstein und Vitriolsäure bestomponiren diese Eisensolution; Salpetersäure aber thut es nicht nur nicht, sondern trägt zum stärkern Angrif des Eisens von der Salzsäure ben, indem sie die Salzsäusre behölogistissiet, die in diesem Zustande zum Eisen eine stärkere Anziehung, als die Salpetersäure hat. Aus diesser Ursache steht auch in des Irn. Bergmanns Verswandtschaftstadelle in Absicht des Eisens Salzsäure vor Salpetersäure.
- g. Reine Erden fällen Eisen auf eben die Weise, aus der Salzsäure, wie ben den vorhergehenden Auslösunz gen gesagt ist. Eben dieses gilt auch von den Metallen, Adstringentien und der Blutlauge.
- h. Mit der Weinprobelauge (Liq. vini probat.) fällt das Eisen mit dem Schwefel grun und der Arsenik mit dem Kalke weiß.
- i. Mit schmelzbarem Urinfalz ist die Fällung wie aus der Salpetersäure weißgrau.

Uebrigens habe ich wegen der doppelten Decomposition der Eisenauslösung in Salzsäure keine Versuche gemacht und finde auch nicht nothig, die anzuführen, welche nach Ausrechnungen vorgehen sollten oder nicht.

k. Als ich zur Austosung des Eisens in Salzsäure Phosphorussäure that, und die Mischung langsam, fast die zur Trockne abrauchte, wuchsen in derselben dunkelzgrüne Ernstallen, die im Feuer erst weiß, in stärkerer Histe blaulich und in Schmelzhise zu einem schwarzen Eisenstlumpen, den der Magnet zog, wurden. Auf der Kohle ging ben gelindem Blasen erst ein dicker saurer Nauch fort, und disweilen zeigte sich eine gefärdte Flamme, wie vom Phosphorus. Man darf aber hieraus keine stärkere Verzwandtschaft der Phosphorussäure zum Eisen schließen, als die Salzsäure hat, die es der Salpeters und Arseniksäure entzieht, welche aber bende die Phosphorussäure ausschließen. Es ging hier so zu: als die Salzsäure in der Wärs

P 5

234 Auflösung des Eisens in Königswasser.

me verdunstet war, vereinigte sich die Urinsaure mit dem Ei-

sen, woraus vorgedachte Ernstallen entstanden.

Ueberhaupt fallen alle Niederschlage des Eisens aus Salzsäure mehr gefallend zitrongelb, als aus Salpeter= säure und sind daher zum Rothmahlen auf Emaille schicks licher, wovon schon §. 194. gehandelt ist.

§. 234. Von Auflösung des Eisens in Königswasser.

Rönigswasser aus Scheibewasser mit & Salmiak bereitet, ist für das metallische Eisen und noch mehr für dessen Kalke ein stark Menstruum. Wie es würkt, ist von neuern Chemisten erforscht, und auch in diesem Werke an mehr Orten angesührt, wovon ich vornehmlich h. 233. f. ansühren will. Weich Eisen giebt in der Kälte mit Königswasser eine gelbe, Stahl, aber, oder auch wenn Wärme angewendet wird, schwärzliche Ausschungen. Gestsieht die Ausschung in der Kälte recht langsam und mit nach und nach zugeworfenen Eisenbrocken, so erhält man ein weiß Sediment.

Zerr Jimmermann sagt in seiner Untersuchung der Lisenerde in seiner Sächsischen Bernakademie, von Auflösung des Eisens in Konigswasser: wenn man Eisenfeilspan langsam in Königswasser, welches in Digestion steht, einträgt, so geschieht die Auflösung ohne Auf= brausen. Mach völliger Sättigung eines Pfundes Königs= masser, aber mit 3 Loth Feilspan, entstand ein starkes 2luf= Hieben setzte sich Ocher sehr kest an das Glas. Mach dem Aufbrausen ward die Solution mit dem 4ten Theile Wasser verdunnet und filtriret, davon 2 Loth welß= gelbe Erde, die mit der Zeit an der Luft rostete, im Geis gepappier blieben. Der Magnet zog sie nur nach vorheri= ger Calcination mit Kohlenstaube. Die Solution war gelb, verdunstete nach und nach, und wenn man sie mit ein wenig Waffer verdunnete, merkte man einen Safran= geruch. In 2 Jahren hatten sich nach und nach von einer weissen

weissen Erde 2 Loth sehr fest an den Boden gesetzt. Schabe daß Zerr Zimmermann diese Erde nicht weiter unter= suchte; doch scheint er sie für Thonerde, die er die Grund= erbe des Eisens zu senn vermuthet, zu halten. Ohne den Wersuch zu wiederhohlen, kann man mit demselben nicht mehr erflaren.

Won Eisenkalken suchte ich folgende aufzulösen:

1. Rolfotar aus einer Eisensolution in Vitriolfau= re durch Eintrocknen und Calciniren zur rothen Farbe bes reitet, ward erst in Scheidewasser gelegt und nicht ange= griffen; auch noch als bas Scheidewasser burch zugesetzten Salmiak zu Königswasser gemacht worden, blieb alles in der Kalte ruhig. Sobald aber der Kolben warm ward, geschahe die Auflösung mit Schaumen, doch ohne sichtlis chem Rauche. Auf diese Weise wurde ein Theil Kolkotar in 4 Theilen Konigswasser in etlichen Stunden aufgelößt, woben ein wenig weisses, und noch weniger schwarzbraun Pulver am Boden lag.

2. Sammerschmiedeschlacke von dren verschiedes nen Eisenarten, murden auch in Konigswaffer aufgelößt.

Won ihrem Verhalten sehe man f. 68.

Ben der Auflösung des Lisenfeilspanes in Königs= wasser aus Scheidewasser und Salzspiritus bereitet, ent= steht ein Dunst, ber burch Wasser getrieben, und wie Luftsäure in einer Flasche gesammlet, an der Lichtstamme entzündlich ist, und mit bazu gekommener gemeiner Luft etwas knallet. Je mehr Salzsäure im Königswasser, je mehr entzündliche Luft aus dem Eisen und umgekehrt. Dieses Verhalten kommt auch mit ben Eigenschaften ber Säuren und mit ihren Würkungen ben Auflosung des Gi= sens überein. Solch Konigswasser in verschiedenen Pro= portionen gemischt, mochte zur nahern Untersuchung bes phlogistischem Theiles des Eisens nühlich senn.

S. 235. Von Auflösung des Gisens in Flußspathsäure.

Der zr. Apotheker Scheele hat in den Schrif= ten der Schwed, Ucad, für 1771. gezeigt, wie man diese:

236 Auflösung des Eisens in Flußspathsäure.

Saure aus Flußspath, mittelst der Vitriolsaure, durch Dezcomposition erhalten könne, und führet daselbst auch das Vershalten der Flußspathsäure mit Salzen und Metallen an. Wegen des Eisens hat er angemerkt: daß es von derselben heftig angegriffen wird; daß die aufsteigenden Dünste entzündlich sind; daß die Solution wie Eisenvitriol schmeckt; daß sie unter der Abdünstung gelatiniret und nicht in Cristallen geht, aber nach völligem Eintrocknen als eine harte Masse erscheint. Mit Vitriolsäure und auch durch Hiße allein, kann die Flußspathsäure vom Eisen getrieben werzden, welches denn als rother Ocher nachbleibt. Auch Eissenocher wird von dieser Säure aufgelößt; die Ausschungsschmeckt wie Ulaun, und geht nicht in Eristallen. Alle Allfalien fällen das Eisen aus diesen Aussösungen.

Seitdem sind weitere Versuche hiemit angestellt, von

welchen ich die folgenden anführen will.

1. Ein Theil reiner Eisenfeilspan lößte sich in 80 Theilen schwarzer Flußspathsäure mit starker Bewegung auf, woben die aufsteigenden Dunste entzundlich waren. Es sette fich ein weisser Schlamm, der nach Prüfung aus Gisen und Rieselerde, mittelft der Flußspathsäure vereinigt bestand; diese ließ sich von zugesetztem Scheidemasser mit Salzgeist= geruche austreiben. Die Flußspathsäure konnte mit Eisent kaum gefättigt werden, denn immer wellete sie von mehr zugesetztem Eisen, und wenn man auch die Auflösung in der Warme machte, so schien die Saure doch herrschend, und mehr concentrirt ober geschärft.' Durch Kochen fiel das Eisen häufig, und der Miederschlag ward an der Luft Man erhielt zwar keine Cristallen, allein nach 2 Jahren fand man in einer mit einem eingeschliffenen Stopfel versehenen Flasche, klare, gleichsam salzartige Schuppen. Die Säure für sich hat die Eigenschaft, nicht nur die Fla= schen mit der Zeit aufzulosen, sondern auch durch gut einge= sette Glaspfropfen zu dringen, und sich um dieselbe als eis ne steinharte Rinde zu feben. Das erste war hier nicht, wohl aber das lette geschehen; der Kranz um den Stop= sel war rostfarben. Wie auch die Saure herrscht, so fals

len doch alkalische Salze das Eisen aus derselben sehr leicht und ohne Brausen.

- 2. Grau Roheisen 1 Theil, lößte sich in 50 Theiz len Flußspathsäure eben wie das geschmiedete Eisen auf. Das abgesetzte Residuum betrug 12 des Eisens, ward in starker Hike weisser und weder vor, noch nach dem Glüshen vom Magnet gezogen, gab dem Borarglase im Schmelzen keine Farbe, lößte sich in Vitriolsäure und in Salzsäure nicht auf, zeigte aber damit gekocht, durch Blutlauge eine Eisenspur.
- 3. Lisensafran durch Calcination 12½ Pf., ward von 300 Pf. Flußspathsäure erst lebhaft angegriffen, aber bald ruhig. Die Solution war farbenlos mit herrschender Säure. Im Rochen hatte sich diese Säure, die in der Hise so leicht davon geht, wenig vermindert, und durch den Eisenkalk gleichsam sigiret; eben so, als es ben der Nectification der Säure durch zugelegten Flußspath geht.
- 4. Schwere Frieschschlacke ward von schwacher Flußspathsäure in Digestionswarme stark angegriffen. Die decantirte Saure gab durch Fällung mit Alkali weissen Kalk. Von dem unaufgelößten Ueberbleibsel lößte neue Saure dis auf einen grauen erdigten Rest alles auf; wähzend der Solution siel beständig weisser Kalk, der im Trocknen violett scheinend ward; vermuthlich vom Braunsstein in der Schlacke.

Ben Auflösung des reinen Eisens blied oft ein grauer Riest, der im Glühen gelb, und denn vom Magnet gezogen ward. Er bestand aus Eisen mit ein wenig Kieselzerde. Rein Eisen erfordert 80 fach so viel Flußspathsäusrezur Auslösung. Diese Säure mit seuerfestem Pstanzenzalfali gesättigt, gab benm Abdunsten keine Spur von viztriolisirten Alkali, auch hepatisirte die Säure mit Alkali vers

238 Fällung des Eisens aus Flußspathsäure.

versetzt auf Kohlen nicht und war also von Vitriolsäute ganz fren.

S. 236. Vom Fällen des Eisens aus Flußspathe

Alle angeführten Solutionen zeigten gegen alkalische Salze und andere Fällmittel völlig einerlen Verhalten, nehmlich:

- mehr oder wenigerer Rieselerde, die die Saure zugleich fällete, lichtbraun und nach dem Trocknen weiß, oder erst weiß, denn unreingrun, und endlich rostfarben, oder auch grun, denn rostfarben und hernach wieder, doch schmußig grun.
- b. Mit kaustischem Alkali siel es gelbgrun, und ward im Feuer weiß mit Rostslecken.
- und ward im Feuer rostfarben, es enthielt ein wenig Kiesselerbe.
- d. Mit flüchtigem Alkali ward die Fällung gelb='
 grün und im Feuer wie von c.
- e. Ausser allen im Vorigen genannten Säuren konnten auch Arsenik=, Urin=, und Sauerkleesäure bem Flußspathe das Eisen nehmen, welche daher auf der Verwandtschaftstabelle für Eisen hinter allen diesen stehet.
- Alkerde, Schwererde, und Mattnessa ober Zittersalzerde haben in dieser Folge mehr Freundschaft zur Flußspathsäure als alle alkalischen Salze, und fällen als das Eisen desto eher, da sie die Alkalien von der Verseinigung mit dieser Säure ausschliessen. Der Thon aber verhält sich mit Flußspathsäure wie ben den genannten. Säuren angeführt ist.

- g. Mit Kalkwasser siel weiß Pulver, welches wies der hergestellter Flußspath war. Endlich siel Eisen hells grün, die Farbe aber verschwand unter der weissen. Die ganze Fällung war sehr leichtschmelzend und blieb in Emaille weiß mit blauen Flecken.
- h. Mit Blutlauge, Adstringentien und Metals len geschieht die Fällung, wie ben den beschriebenen Solutionen angemerkt, und wie gewöhnlich ist.
- i. Mit schmelzbarem Zarnsalze erhält man einen weissen Niederschlag, wie von andern Säuren. Nach dem Aussüßen und Glühen ward er rostfarben, und etwas vom Magnet gezogen.

Alle diese Fällungen geschahen, wie herrschend auch die Säure war, hurtig, gleichsam käsigt, ohne Aufsbrausen.

S. 237. Von Auflösung des Eisens in Arseniksäure und dessen Fällung aus derselben.

Br. Scheele hat (Schriften der Schwed. Acad. für 1777.) zuerst entdeckt und bewiesen, daß der weisse Ausenik blos aus einer eigenen Säure mit einem (keagu= lirenden) Phlogiston verbunden bestehe, auch gezeigt, wie man diese Saure durch Decomposition mittelft des Konigs= wassers oder Braunsteins erhalten könne, und wie sie sich zu andern Körpern verhalte. Auch deren Verhalten mit Bisen in verschiedenen Fällen führet er daselbst an, als: daß Eisen von derselben in der Digestion angegriffen wird, und daß die ganze Solution bisweilen an ofner Luft als cis ne Gallert gestehet, welches sie in verschlossenen Gläsern nicht thut; daß das Eisen aus derfelben mit Weinsteinals kali weißgrünlich gefället, und ber Niederschlag in Glühhiße rothlich werde, daß wenn man I Theil Eisenfeilspan mit 4 Theilen Arfeniksaure aus einer Retorte bestilliret, zus lett eine Gelbstentzundung erfolget, woben sich der weisse Ursenik sowol als sein König sublimiret; daß der Arsenik das Eisen aus keinen andern mineralischen Säuren fals

Auflösung des Eisens in Arseniksaure.

fället, aber das Eisen aus Essig dunkelgrun niederschlägt, und daß arsenikalische Mittelsalze alle Eisensolutionen fal= Diese Pracipitate werden in starker Hike unter Ursenikbunste zu schwarzer Schlacke, und nach Austreibung des Arseniks durch Calcination mit Kohlenstaube vom Ma= gnet gezogen.

Ich habe nicht Gelegenheit gehabt, diese merkwurdis gen, erläuternden Versuche zu wiederhohlen, oder durch erhebliche Versuche zu vernichren; doch kann ich folgen=

bes hinzufügen:

- 2. Als Arseniksaure in 8 fachem Wasser aufgeloßt war, konnten 150 Theile solcher Saure in Digestions= warme mit I Theil Eisen gesättigt werden. Die Golu= tion war klar, ungefärbt, setzte aber nach und nach alles Eisen als weissen Schleim ab, ber zu schwarzer Schlacke mit runden Körnern schmolz, die doch der Magnet nicht eher jog, als bis der größeste Theil des Urseniks ausge= trieben war.
- b. Grau Roheisen 1 Theil; ward in 400 Thei= Ien Saure aufgelößt. Das feine Robeisen, welches nicht aufgelößt ward, hatte eine grune Jarbe.
- c. Aus einer neuerlich gemachten Solution ward bas Eisen mit kaustischem vegetabilischem mineralischem und flüchtigem Alkali mehrentheils gleich gefället; ans fänglich war es graulichweiß, bisweilen auch grunlich, mit der Zeit ward es rothlich und immer enthielt es ein gut Theil Ursenik. Eben so würkte auch Sal Perlatum, Fällung mit Kalkwasser war ganz weiß und blieb es nach dem Trocknen. Mit Abstringentien ward die Golution schwarzgrau. Alle diese Miederschläge wurden nach dem Aussüßen und Glühen weißgrau ins Grünliche, welches doch verging. In stärkerer Hike wurden sie schwarzgrau, und benn vom Magnet gezogen. Der Niederschlag vom Harnperlsalz ward gelbgrun.

d. Lisensafran ward von Arseniksäure sehr schwach, doch nicht ohne alles Aufwellen aufgelößt. Mit Blut-

lauge

Auflösung des Eisens in Weinsteinsäure. 241 lauge zeigt sich das Eisen, wie in allen Säuren, wit blauer Farbe.

- c. In der Neigung zum Eisen folgt die Arseniksäure gleich nach der Salpetersäure.
- f. Die grüne Fällung des Eisens aus Essig mit Urafeniksäure, kann zwar nach dem Aussüßen mit warmem Wasser als Wassersarbe von Mahlern gebraucht werden, weil sie an der Luft besteht; in der Wärme aber wird sie lichtgrau. Diese grüne Farbe wird schon vor dem Glühen stark vom Magnet gezogen.
 - g. Was vom Eisenkeilspan von Arseniksäure nicht aufgelößt wurde, war grünlich mit untermischten weissen Schuppen. Ein Theil war zerkressen Eisen, welches in Calcinationshiße rothbraun wurde, ein anderer Theil das gegen war mehr aufgelößter Eisenkalk, der unter der Calcisnation nach stehender Säure roch, grünlich ward, und als man Kohlenstaub zuselzte, richtigen Arsenik gab. Mit des Zeren Montamys Emailleglas geschmolzen, gab er röthliche Emaille. Das calcinirte Pulver ward stark vom Magnet gezogen:

Von der Austösung des Eisens in Arseniksäure kömmt keine entzündliche Luft, denn diese Säure absorbiret das Vrennliche, welches zu dieser Luft erforderlich ist, begiezig, und wird mit demselben zu weissem Arsenik. Die ben dieser Austösung entstehende Hise ist nicht gemessen.

S. 238. Von Auflösung des Eisens in Weinsteins fäure und der Fällung aus derselben.

Weinsteinsäure oder das nach der neuen Stockhols mer Pharmocopie bereitete wesentliche Weinsteinsalz in Wasser zu dessen vollen Sättigung aufgelößt, grif Eisensfeilspan in der Kälte wenig an, lößte ihn aber in gelinder Digestion ziemlich auf, und gab damit kuft, die sich von der Lichtstamme entzündete. Als man nachher die Wärme bis zum Kochen vermehrte, ward alles im Kolben milchssinm. v. Eisen II. B.

242 Auflösung des Eisens in Weinsteinsäure.

weiß und endlich bick. Man verdunnete es mit mehr Wasser, decantirte die Solution von dem übrigen Feilspan, der so blank, wie vorher war, und schied den weissen Nie= berschlag durchs Filtrum, woben folgendes bemerkt ward:

- 1. Die klare Auflösung war farbenlos und schmeckte ein wenig stiptisch oder tintenhaft.
 - · a. Weinsteinsalz fällete sie gelb,
 - b. Kaustisch Alkali erst grau, benn gelb,
 - c. Mineralisch Alkali weiß,
 - d. Flüchtig Alkali auch weiß,
- e. Blutlauge blau; mit Adstringentien ward sie. schwarz.
- f. Mit Schwefelleber fällete sich der Schwefel mit dem Gifen weiß.
- g. Unter den Sauren ist ausser der Juckersäure keine bekannt, die der Weinsteinsaure das Eisen nehmen kann. Wie Weinsteinsaure der Vitriolsaure das Eisen entzieht, ist schon f. 223. 2. b. angeführt; diese Vereinigung hat mehr Meigung zum Cristallisiren, als die aus Zuckersäure und Gisen.
- h. Zur Kalkerde, Schwererde und weisser Ma= unesia hat die Weinsteinsaure stärkere Unziehung, als zu Ulkalien, woraus sich die Präcipitationsordnung ergiebt. Thon and Metalle bleiben immer ben ihrer schon erwehnten Rangordnung.
- i. Alle neutrale und Mittelsalze, die Wein= steinsaure enthalten, konnen mit jeder Eisensolution durch doppelte Uffinitat decomponiret werden, wo man nicht Eisen, in Zuckersäure aufgetößt, ausnehmen muß. Wenn man also Eisenvitriol und Tactarum tartarifatum. bende in Wasser aufgelößt, zu gleichen Theilen mischt, so erhält man nach dem Abdunsten eine salinische Masse, die

aus Tartaro Vitriolato und Ferro tatarisato besteht; und wenn man denn das Fällwasser für sich selbst abraucht, so schießt Tartarus Vitriolatus und Eisen, in Weinsteinsäure aufgelößt, darinn an; letzteres mit gelber Farbe s. 223. 7.

- 2. Die weisse Fällung schien aus Eisen und Weinssteinsaure mit allem ihrem Vrennharen zu bestehen, wos von ein schwer aussöslich Salz ward. Sie war häusig, recht weiß, und wurde nach dem Trocknen nur etwas gelbzlich; sie ließ sich, wie Thon, in Rollen bilden, und brannste vor dem Blaserohre mit Weinsteingeruch; ließ sich auch am Lichte entzünden; ward erst schwarz und nach starker Hike gab sie schwarz Glas. In Schmelzshike gab sie schwarz Glas. In Emaille wollte die rothe Farbe nicht stehen.
- 3. Gereinigter Weinstein, in Wasser aufgelößt, hate te dem Eisenkalke nichts Merklickes an; durch Kochen aber ward die Aussossung trübe, und endlich wie Vren, eben wie mit der Weinsteinsäure. Der weisse Satz glich dem wiederhergestellten Cremor Tartari mit Eisen, welches sich durch die rothe Farbe merklich machte. Die klare Soluztion enthielt so wenig Eisen, daß man es kann durch Vlutlauge sinden konnte. Der Eisenfeilspan hatte hieben z auf 100 verlohren.
- 4. Durch Kochen mit weissem Weinsteine wird noch weniger vom Eisen aufgelößt. Was vom Eisen mit Weinssteine fällt, wird im Calciniren roth und von Magnet gezogen.
 - 5. Loset man wesentliche Weinsteinsaure in Essig bis zu dessen Sättigung auf, und kocht in dieser Solution Eisen, so erhält man eine braune Aussosung, die kein weiß Sediment setzet. In derschlossenen Gefäßen läßt sie in Jahr und Tage auch nichts Merkliches fallen: Alkali fälzlet aus derselben ein gelbgrun Pulver häusig, welches theils Cremor Tartari, theils Eisenerde senn mochte.

1 2

Schlägt

Auflösung des Gisens in Zuckersäure.

Schlägt man überflussig Alkali zu, so loset sich alles wieder auf, und thut man benn Scheidewasser hiezu, so entsteht ein weisser Rauch und Scheidewassergeruch, die Solution aber erhält eine klare braune Farbe. Der gefallene Kalt wird im Trocknen gelbrostfarben, und verhalt sich übrigens wie der vorhergehende.

§. 239. Von Auflösung des Eisens in Zuckersäure und der Fällung aus derselben.

Der Ritter Bergmann lehret in einer eige= nen Abhandlung (de Acido Sachari in Opusc. Chem. Phys. Vol. 1.) aus Zucker diese Saure barzustellen, und beschreibt ihr Verhalten mit Galzen, Erben und Metal= Ien, woben auch das Eisen nicht vergessen ist, nehmlich: daß das Lisen von dieser Saure mit einigem Aufwallen angegriffen werde, welches vom abscheidenden Phlogiston komme. Die Solution schmecke zusammenziehend süßlich, und gebe, wenn sie in der Warme gemacht sen, und be= sonders, wenn sie denn in einer verschlossenen Flasche fiehe, grungelbe, prismatische Eristallen, die etwas vorspringen= de Säure hätten und an der Luft nicht fatescirten. Im Centner dieses Salzes waren 55 Theile Saure-und 45 Theile Eisen. Triebe man die Saure durch Hike aus, so bliebe eine rostige Masse. Eisenkalk wird auch in die= ser Säure aufgelößt, und läßt nach dem Abdunsten gelb Pulver; eben solches, als man aus Eisenvitriol durch Zuckersäure fällen kann, und als man ben Bereitung ber Zuckersäure erhält, wenn die Galpetersäure etwas Eisen enthielt. Im Wasser zeigt sich dieses Pulver unaustöslich, im Rochen aber sondert sich doch etwas Ocher ab, der auf= gelößt senn mußte. So weit Zerr Bergmann.

Es sind zwar mehrere Versuche in Absicht bes Vers haltens des Eisens mit dieser Saure gemacht, die jedoch blos das angeführte bestätigen. Mur dieses kann ich dazu fügen: Macht man die Solution in kochender Warme, so wird sie unklar und das Eisen scheidet sich als ein weisser

Rall,

Kalk, fast wie ben der Weinsteinsäure angemerkt ist, und eben so kann man in dem klaren Liquor kein Eisen weiter spüren. Was vom Feilspane nicht aufgelößt worden, war nach dem Abwaschen und Trocknen ein grau Pulzver, aber doch rein Eisen. Unter dem Austden kann man mit dieser Säure auch enzündliche Luft produciren. Eisenkalt aus Königswasser mit Pflanzenalkali gefället, und nicht calcinirt, lößte sich in der Zuckersäure häusig, ohne Auswallen und Wärme auf. Aus dieser Soluztion fällete Blutlauge Berlinerblau. Durch Abdunzstung gab sie keine Cristallen, sondern ward ein schmies rig, rostfarben Magma, welches sich im Wasser auf= lößte.

Um merkwürdigsten hieben scheint mir, daß wenn man Eisensolution in Vitriolsäure mit Zuckersäure fälzlet, der Niederschlag eine schöne Citronenfarbe erhält, die nach Versuchen zur Mahleren nüslich ist, deren ich auch schon h. 223. No. 2. a. gedachte. Im Glühen wird dieser Kalt roth, die Farbe ist aber wegen ihrer Flüchtig="teit zu Emaille unbrauchbar, wie dieses mit allen Eisenkalzten, aus vegetabilischen Säuren gefället, der Fall ist.

Alk wird aber nachher gelblich. Daß die Zuckersäure unter allen Säuren das Eisen am stärksten anzieht, ist schon §. 223. bemerkt. Ihr Verhalten nut Erden und Metallen, auch andern Fällmitteln, ist wie mit der Weinsteinsäure §. 238. I. h. i., daher auch alle neutrale und Mittelsätze, welche Zuckersäure enthalten, andere Eisenssolutionen decomponiren mussen.

§, 240. Von Auflösung des Eisens in Essig und der Fällung aus demselben.

Eisenfeilspan lößt sich in Weinessig in Digestionss wärne häusig und bis zur Sättigung der Säure auf. Die Solution schmeckt stiptisch, und wenn sie in einem mit kestem Glasstöpfel versehenem Glase steht, so verwandelt sie

246 Auflösung des Eisens in Essigfäure.

sammengebackenen rothlich =, gelb und braunen Ocher, dem Stumpferze ungemein ähnlich. Die noch übrige Solution verdünnete ich mit 10 sachem Wasser, womit sie braun und klar blieb; nach einiger Zeit aber ward sie dicker, seste Ocher und erstarrete endlich ganz und gar. Wüßte man nicht, wie einen großen Raum schwämmige Fällungen einnehmen, so würde man sich über die Menge des Ochers verwundern; doch verdient er nähere Untersuchung.

72 Uß. Drathbrocken wurden mit etwan 2 Unzen Weinessig in einer wohl verschlossenen Flasche ein Jahr ben Seite gestellt, da sich viel Schlamm gesetzt hatte. Als die Flasche in Digestion kam, ward der Essig klar, aber nachher in der Kälte trübe. Es hatten sich nur 2½ Uß Eisen aufgelößt. Eisenfeilspan lößte sich in starkem, de= stillirtem Weinessig in starker Digestionswarme haufig auf. Die gesammleten Dunste waren entzundlich. Bekanntlich werden die Gewächssäuren in starker Hige ger= stöhret, so daß man von ihnen meistens nur Luftfäure und Wenn nun Eisen in solchen Säuren gute Luft erhält. mit Hulfe der Warme aufgelößt wird, so kann dieses ge= schehen und die entzündliche Luft mit diesen Luftarten ge= mischt werden. — Die Solution des Eisens bedeckte sich unter der Auflösung mit einem braunlichen zusammenge= backenen Ocher, als mit einem Deckel, und das ging tag= lich fort. Der durch sich selbst gefallene Ocher ward ges trocknet schwach, gut calcinirt, aber sehr stark vom Ma= gnet gezogen. In gelinder Glubhiße giebt er eine schone, Mahlern nügliche rothe Farbe, durch weißwarmes Glu= hen wird er schwarz.

Die Solution des Eisens in Essigsäure ward durch-Pflanzenalkali grün gefället, der Niederschlag aber wurde bald rostfarben. Eben so verhielten sich mineralisch und auch flüchtig Alkali. Es geht übrigens mit den Fällmitz teln der Eisenaustösung in Essig auf die gewöhnliche Weise, nur die Ordnung zwischen den Erden und alkalischen Salz fauren etwas verschieden. Dir Esig zieht sie in dieser Folge an: Schwererde, feuerfest Pflanzenalkali, mineralisch Alkali, Kalkerde, Bittersalzerde und zulest stücktig Alkali; welches eben so ist, als ben den mineralischen Säuren angemerkt ward.

S. 241. Vom Eisen in Citronsaure aufgelößt und daraus gefället.

In Citronensaft lößte sich Eisen leicht und mit Absonderung entzündlicher Luft ohne Wärme auf. Durch Digestion ward die Solution stärker und dunkler, und schmeckte stiptisch. Sie hielt sich einige Wochen, nachher aber ward sie selbst in einer verschlossenen Flasche trübe, schwarz und dick, machte aber keinen Saß.

Rein gefeiltes Eisen ward, als es in dieser Saure lag, silberweiß, und ohne daß sich weichere oder hartere Stellen unterschieden, gebeizet. Durch ein wenig zugessetzte Vitriolsäure ward die Beizung stärker, aber auch dunkler und einfärbig. Eitronensaft mit & Scheidewasser geschärft, beizte das eingelegte Eisen in Digestionswärme in & Stunde recht weiß und blank; woben jedoch die härstern Striemen etwas dunkler erschienen, und undichte Stellen zu kennen waren. Zu Eswasser für Damascirunsgen ist also die Anwendung dieser Säure nüslich.

Die ersten Tropsen einer kaustischen Lauge macheten in der Aussching des Eisers in Citronensaft eine schwarzegrüne Fällung; die folgenden thaten nicht nur nichts, sonedern der Niederschlag lößte sich sogar wieder auf. Pottsaschlauge gab keinen geschiedenen Kalk, sondern machete die Solution nur trübe und schwärzlich. Die Mischung mit Uebersas von Ulkali gab durch Abrauchen eine schwarze, harte Masse, die sich wieder in Wasser auslößte. — Das Schleifnige und Deligte im Citronsaste scheinen die Hindernisse einer reinen Fällung zu sehn. Uebrigens würzen alle andere Fällmittel wie §. 238. ben der Weinstein=

saure angeführt ist, und die mehrere oder menigere Resnigkeit der Citronsaure es verstattet.

S. 242. Von Auflösung des Eisens in Holzessig und der Fällung daraus.

Um diese Saure zu erhalten destillirte ich 40 loth trockne Birkenspäne aus einem eisernen Kolben mit Helm und Vorlage mit zunehmender Hike, doch so daß der Kolsben nicht roth glühete. Es ging erst Phlegma in Tropfen, denn Phlegma und Del in dickem Rauche. Als auch dieses aufhörte, wog die Kohle 8½ loth, das Phlegma 3 loth, das Oel 4 loth; das übrige war theils nicht zu sammlen, theils zerstreuet.

In den sauren Liquor legte ich ein klein, mit Glüssspan bedecktes Blech, stellte es eine Nacht in gelinde Digesstion und fand denn den Glühspan wohl abgebeizet, und das Blech rein und blank, so daß es nur abgespühlt wers

ben durfte.

Diese Birkensaure rectissierte ich in einer gläsernen. Retorte. Sie ging klar, bräunlich, sauer schmeckend und init brennslichen Geruch über. In die rectissierte Säure legte ich Eisenseilspäne, die schon kalt ziemlich und durch Wärme noch mehr angegriffen wurden. Es schwamm Rost ober Ocher auf der Solution. Die siltrirte Solution ward bald nachher bläulichgrünlich, ließ Ocher fallen und wurde und blied denn klar, ward aber von olivensarben ben braun.

Aus berselben fällete kaustisch Alkali rothbraunen Ocher. Pottaschlauge fällete erst etwas, nachher aber lößte sich der Niederschlag durch ihre Luftsäure wieder auf. Blutlauge gab Berlinerblau, welches sich langsam setzte. Baumwollenzeug in dieser Austösung gebeizt und denn in Galläpfeldekott getaucht, ward recht schwarz. Diese Sisensolution scheint also für Färberenen, hesonders sür schwarz Lederwerk nützlich, da ihr dligtes Wesen es nicht wie von Vitriolsäure sprode werden läßt. Uebrigens gewähret diese

diese Säure den schon angeführten Nußen benm Eisenbeis zen und kann auch durch Einrichtung der Theerofen weit wohlfeiler als die Beize von Getreide erhalten werden (§. 15.).

S. 243. Von Auflösung des Eisens in Ameisensäure und Fällung aus derselben.

Diese Saure erhält man nach des Irn. Ufzelius Vorschrift (Dist. de Acido Formicarum 4. Ups. 1777.) von rothen Ameisen, die man im Jul. in kaltem Wasser sammlet und in heissem iddtet. Dieses heisse Wasser siltrieret, destilliret und rectificiret man denn aus einer Retorte, woben schwache Saure übergeht, stärkere aber als ein brauncr Liquor in der Retorte nachbleibt:

In der stärkern Säure lößte sich Eisenfeilspan ohne Wärme mit Schaumen auf, woben entzündliche Luft ersichen. Us Feilspan in die überdestillirte Säure geschüttet ward, blieb siesungefärbt, schmeckte aber ein wenig sinptisch und auf der Oberstäche zeigte sich eine Ocherhaut, die vom Schütteln siel. Diese Rosthaut erschien auch in einer verschlossenen Flasche. Zugleich siel etwas Eisen schwefels

farben.

Pflanzen = und mineralisch Alkali, flüchtig Alkali und die Lauge zur Weinprobe fälleten das Gifen aus dieser Go= lution erst weiß, denn ward es grun und hierauf rostfar= Mit den übrigen Fallmitteln verhalt sich diese Go= lution wie die mit Essig (f. 240.). . Ausser der Essig=, Borar = , und Luftsaure konnen alle übrigen Sauren bas Eisen von der Umeisensäure und zwar in dieser Folge scheis den: Citronenfaure, die nachst der Umeisensaure zum Gisen Attraction hat; Flußspathsäure, Sauerkleesäure, und benn Urinsaure, worauf die stärkern Sauren in der mehrmable angeführten Ordnung folgen. Ben allen diesen Freund= schaftsgraden nimmt man das Eisen in metallischer Form an; denn ausserdem, daß die Sauren zu bessen Kalken meniger Neigung haben, mochte auch wohl die Verwandt= 2 5 schafte: 250 Auflösung des Eisens in Phosphorussäure.

schaftsfolge ben denselben anders als mit dem metallischen Eisen senn.

S. 244. Von Auflösung des Eisens in Phosphorus : oder Urinsäure und dessen Fällung daraus.

Diese Saure bereitet man nach des Zrn. Bergmei=
ster Gahns Vorschrift durch Austösunggebrannten Hirschhorns oder der feinen Beinasche in Salpetersäure und durch Abscheidung der Kalkerde mittelst der Vitriolsäure; wor=
nach denn die Salpetersäure durch starke Hitze ausgetrieben
und mit Zusatz von Kohlenstaub würklicher Harnphospho=
rus erhalten wird *).

Alls man Eisenfeilspan in die flussige Saure vor Abtreibung der Salpetersaure legte, machte sich die lettere in Gestalt rother Dampfe bavon. Ben Auflosung bes Feilspans in gereinigter Phosphorussaure ward die ausgetriebe= ne tuft in einer Flasche gesammlet; sie ließ sich anzunden und brannte mit grunlicher Flamme, wie Phosphorus gewöhnlich thut. Da diese Saure sehr stark war ober wenig Wasser enthielt, so selte sie auch in der Kalte viel weiß Salz ab, welches aus Gisen mit Urinfaure vereinigt, be= stand; in Ermangelung des Wassers aber konnte die Go: lution nicht ordentlich anschießen, welches sie nach bes zrn. Marggrafe Versuchen vermag und wovon auch f. 233. k. Benspiele sind. Wenn man die nachgebliebene klare Solution gelinde abdunstet, so erscheinen kleine, grune Ernstallen darinn, im andern Falle wird sie zu einer brau= nen, dicken und zulest weißlichen, harten, im Wasser auf= löslichen Masse. Die selbst gefallene weisse Eisenerde schmolz vor dem Blaserohre ziemlich leicht zu einer schwar= zen Glasperle, die der Magnet ichwer zog. Die Fällung war schon vorher ein wenig grünlich und eben so der nicht auf=

^{*)} Nähere Nachricht hievon und Versuche anderer Chemistent über die Phosphorussäure findet man an mehr Stellen des Chem. Journals und der neuesten Entdeckungen in der Cheinie, beyde vom Irn. Bergrath Crell.

Auflösung des Gisens in Phosphorussäure. 251

aufgelößte Eisenfeilspan in der Oberfläche. Diese Farbe bestand nicht in der Glübhisse und beruhete also auf einem . gewissen Grade der Dephlogististrung, die die Säure auf

der Oberstäche des Eisens angerichtet hatte.

Mit Pflanzenalkali oder weissem Fluße siel das Eisen aus der Solution mit rother Farbe, die in gelinder Calcienation hoch und schön ward. Mit flüchtigem Alkali war die Fällung erst milchweiß, ward denn grünlich und endlich rostfarben. Eben so mit mineralischem Alkali. Es ist zu bemerken, daß diese Solution mit der Säure vor Scheidung der Salpetersäure gemacht war. Schmelzbar Harnsalz machte eine weisse Fällung, die die Farbe nicht änderte. Dieser Niederschlag scheint die Entstehung eines drenfachen Salzes anzuzeigen, wovon s. 230. 7. b. gesagt ward: Uebrigens verhält sich die Phosphorussäure gegen Erden und Alkalien wie die Weinsteinsäure und folgt in ihrer Utstraction zum Eisen der Arseniksäure, woraus man die Ordsnung der Fällmittel beurtheilen kann.

Das Verhalten dieser Saure benm Zeizen und Erzen zu versuchen, stellte ich einen Eisenzain mit einem Enste in dieselbe, der nach 24 Stunden über der Saure gerositet, in derselben aber mässig gebeizet war. Man unterschied die weichern und hartern Stellen durch lichtere und dunklez re Farbe und vorher unsichtliche Undichtigkeiten wiesen sich mit schwarzen Strichen. Zr. Marggraf, der diese Saure vom schmelzbaren Urinsalz bereitete, beschreibt auch deren Verhalten gegen Eisen sowol auf dem trocknen, als nas

sen Wege (best. Ch. Schriften S. 89. u. 91.

Ausser den benden angesührten Säuren aus dem Thierreiche, der Ameisen-und Phosphorussäure nemlich, kann auch bekanntlich Eisen in saurer Milch so weit aufsgelößt werden, daß sie mit Adstringentien schwärzet und zum Schwarzbeizen des Leders nüßlich gebraucht werden kann (h. 150.). Milchsäure wird in der Folge so viel merkwürdiger senn, da Zr. Scheele (Abhandl. d. Schwed. Akad. für 1780.) gelehret, sie rein zu erhalten. Er fand auch,

auch, daß sie Eisen mit brauner Farbe auflößt und daben

auch entzündliche Luft giebt.

Die vom Zrn. Bergrath Crell in seinem Chemis schen Journal (1 Th. S. 60. u. den folg. Th.) beschriebe= ne Jettsäure aus Talg (f. 222. 4.) habe ich noch nicht - auf Eisen versuchen können.

S. 245. Vom Gisen in Boraxsaure aufges lößt und aus derselben gefället.

Borapfaure ober Sedativsalz in Wasser aufges lößt, solviret auch in der Warme ein wenig Gifen. Eisen aber fällt aus dieser Auflösung an ofner Luft als roth= gelber Ocher; benn die Saure ist entweder zu schwach es zu halten, oder es entsteht auch eine so schwer auflösliche Berbindung, daß sie zu Boben fällt. Unter ber Unflo: sung erhalt man auch entzundliche Luft. Das wenige Auf= gelößte fället Pottaschlauge weiß, und dieses Pulver bleibt so und wird auch ein wenig vom Magnet gezogen. Undere Alkalien fällen es rostfarben; daher hier die Weisse von Erde in die Pottasche kommen mag. Der braune Eisens ocher, welcher aus der Eisensolution in Essig fällt, lößt sich in Borarsaure etwas stärker und mit gelber Farbe auf, und fällt benn von Alkali mit Rostfarbe. Ausser Luftsäu= re, die schwächere Attraction zeigt, können alle andere Sauren ber Vorarfaure bas Gifen nehmen.

Wenn man Borar in Wasser auslößt und den Ueber= schuß seines Alkali mit Borarsaure sättigt (wozu etwas mehr als das vom Borax genommene Gewichte nothig ist) und benn diese neutrale Vorapsolution mit eben so viel Ei= senvitriol in Wasser aufgelößt, mischt; so erfolgt eine dops pelte Decomposition, indem sich die Borarsaure mit dem Elsen vereinigt und als ein schwer auflöslich Salz nieders fällt; die Bitriolfaure aber mit bem mineralischen Alkali Wundersalz macht, welches sich im Fallwasser aufgelößt Auf diese Weise erhalt man bas Gisen am leich= testen in Borarsaure aufgelost, welches auch mit verschies benen

denen andern Metallen angeht, wie Zr. Bergmannt gründlich gezeigt hat. S. Nov. Act. Upsal. Vol. II. p. 210.

§. 246. Vom Eisen in Sauerkleesalz aufgelößt und baraus gefället.

Sauerkleesalz ist zwar schon selbst ein säuerlich wes sentlich Galz aus Oxalis Acetosella Linn.; ba aber die Gau= re in bemselben, so wie im Weinstein mit etwas vegetabis lischem Ulkali, und vieler mucilaginoser Feuchtigkeit aus der Pflanze so verbunden ist, daß sie nicht sehr auf das Eisen wurken kann, so muß man die Saure vorher aus: wickeln und fren machen, wozu Gr. Scheele folgenden Weg gefunden hat. Man loset bas Sauerkleefalz in marmem Wasser auf, und sättigt dessen weniger vorspringende Saure mit fluchtigem Alkali. Zu bieser Auflösung mischt man eine Solution der Schwerspatherde in Salpe= tersaure. Mittelst einer doppelten Verwandtschaft vereis nigt sich die Salpetersäure mit dem Alkali des Sauerklee= salzes und die Saure des Sauerkleesalzes mit der Schwererde und fällt mit derselben als ein schwer auflöslich, Salz oder Pulver inieder, die Salpe= tersäure mit dem Alkali aber halt sich im Wasser aufgelößt. Dieses Wasser neiget man ab, und süßt bas Pulver eini= gemal mit warm Wasser aus. Endlich übergießt man es mit Kalkwasser, und thut etwas starken Vitriolspiritus dazu, der sich an die Schwererde macht, wodurch die Saus erfleesaure ausgetrieben, und als fren in bem barüber steben= den Wasser gefangen wird, welches klar bleibt, und recht saus er schmeckt. Sicher zu senn, daß diese Sauerkleesaure von keis ner Vitriolsäure beschmißt sen, ward sie auf Schwefelleber mit Ulfali und Kohlenstaub versucht, und unschuldig befunden.

Diese so-bereitete Sauerkleesaure goß ich über Eisensfeilspan, der ohne fremde Wärme gleich angegriffen ward, woben sich feine Bläschen zeigten. Bald nachher ward die Solution weiß, und ließ weiß Pulver fallen. Nach 24 Stunden war die Säure gesättigt, und schmeckte eissenhaft abstringent. Das durchs Filtrum abgesonderte

meiffe

254 Auflösung des Eisens in Sauerkleefäure.

Weisse Pulver, glich dem durch Weinsteinsäure erhaltenen. Vor dem Blaserohr-ward es auf Kohlen schwarz, und vom Magnet gezogen. Aus der abgeseigten klaren Solution ward das Eisen mit alkalischen Salzen weiß gefället; der Niederschlag ward aber bald grün und denn rostfarben. Das Fällwasser mit Weinsteinsalz genau gesättigt, war klar, so bald aber mehr Sauerkleesäure dazu kam, ward sie grünlich und gab denn würklich wiederhergestellt Sauer: kleesalz.

Um die Würkung der Sauerkleesaure im Auflösen und Weizen verschiedener Eisenarten vergleichen zu können, wurs den folgende mit derselben in einem Kolben in Digestion gestellt.

Gran gezwungen (Nödsatt) Roheisen. Es versohr durch die Aussosung am Gewicht = 10 von 100

Kaltbrüchig Stangeneisen = = 14

dartes, umgeschmolzenes Roheisen 4
oder in der Proportion als ben den vorigen Sauren anges merkt ist. Die benim Auslösen aussteigende und gesammle=
te kuft, ließ sich anzünden und brannte mit Geräusch, weil
sie ausser der entzündlichen auch aus gemeiner kuft bestand.
Die Solution hielt sich in einem verschlossenen Glase lange
klar, setzte aber doch nach und nach alles Eisen als rothen
Ocher ab. In der Verwandtschaft zum Eisen ist die Sauerkleesäure die achte in der Ordnung, und folgt also nach
der Phosphorussäure. Gegen Erden verhält sie sich als
Weinsteinsäure; am stärksten nehmlich zieht sie Kalkerde
an, denn folgt Schwererde, nun weisse Magnesia und ends
lich die alkalischen Salze in der gewöhnlichen Ordnung.

Löset man Sauerkleesalz in Wasser mit Hülfe ber Wärme auf, und mischt die Solution mit eben so viel aufsgelößtem Eisenvitriol, so fällt bald nachher ein Salz, welsches aus Eisen, mit Sauerkleesäure vereinigt besteht, und nach dem Trocknen schön citrongelb ist, dem ganz gleich, welches Zuckersäure aus Eisenvitriol fället (h. 223. 2. 2.) und auch von eben solchem Verhalten. Einige Chemisten halten

Auflösung d. Gisens in d. Saure d. Molybdena. 255

halten Sauerklee = und Zuckersäure für einerlen oder doch nahe verwandt; keines von benden aber ist bisher erwiesen. Indessen ging hier eine doppelte Decomposition vor und andere mögen ausmachen, ob daben die Sauerkleesaure in Zuckersäure verwandelt ward, oder nicht.

S. 247. Von dem Verhalten des Eisens mit der Saure der Molybdena.

Das grosschuppige Wasserbley oder Bleverz von Bitsberg in Tuna und aus der Kupfergrube ben Marts: hutte in Schweden, ist von vielen Mineralogen und Chemisten, und besonders auch vom gen Bergmeister Quift auf mehrere Urt untersucht, ohne daß sie die wahren Be= standtheile dieses besondern Minerals sicher angeben kon-Endlich bewies zr. Scheele in den Schriften der Schwed. Akad. für 1778, daß es aus einer eigenen, im Wasser auflöslichen Erbe ober erdartigen Säure mit Schwefel mineralisirt bestehet. Ernennet diese Urt eigent= lich Molybdena, zum Unterschiede der mehr allgemeinen Art des Wasserblenes, die er unter der bekannten Benen= nung Plumbago in den Schriften gedachter Ukademiefür 1779. untersucht hat. Der eine Bestandtheil seiner Molybdeng, die auflösliche Erde nehmlich, nennet er Acidum Molybdenae, weil sie sich in Wasser aufgelößt durch= aus als Saure beträgt. Wie man diese Saure sowol auf dem nassen, als trocknen Wege erhält, hat Br. Schreele am angeführten Orte ebenfalls beschrieben. Saure auch mit Feilspänen unedler Metalle versucht, und gefunden, daß sie auch hier einige Würkungen aussert.

In Unleitung dieser Versuche wurden weisse Blumen, welche sich aus der Molybdena unter der Calcination im Scherben sublimiren und würklich solche Erde oder 170= Iybdensäure sind, mit Wasser gekocht und zur Veförde= rung der Auslösung ein wenig Pflanzenalkali zugesetzt. In dieser Solution ward Eisenfeilspan gekocht, und dadurch zu gelbem Ocher zerfressen, aber nicht merklich aufgelößt. Im Boden des Kolbens, wo das Eisen gelegen, war ein

10

blauer

256 Berhalten des Eisens mit Schwersteinsaure.

blauer Fleck. Uls neu Eisen in die Solution gelegt, und einige Tropfen Salzsäure dazu gethan ward, entstand eine hochblaue Farbe, die als Tinte eine schöne blaue Schrift gab (h. 202. e.), welche sich aber in kurzer Zeit in Grün veränderte. Uuf blank Eisen gestrichen, ward die Solution gleich blau, und hinterließ einen rothen, grünen und blauen Fleck, von welchen der grüne der schönste war. Rochte man die Molybbenerde allein in Wasserund that Eisenfeile dazu, so entstand eine, doch schwache blaueFarbe. Durch zuge= setzte Salpetersäure verging die Farbe in einigen Tagen.

Um leichtesten verschaft man sich die Molybdenerde nach des Irn. Scheele Unweisung, wenn man die seinsgeschabte Molybdena in einem Scherben legt, und auf diessen einen andern miteiner kurzen Röhre durchbohrten klebt, denn aber zum Glühen bringt. Daben geht die Schwesfelsäure fort, und die Molybdenerde bleibt nach; man muß sich aber hüten, daß sie nicht durch zu starke, oder zu langsame Hike an den Scherben schmelzt. Den Unlaß diese Säure für metallisch zu halten, habe ich h. 178. 2. angeführt, und könnte wohl noch weiterhin mehr gezeigt werden.

S. 248. Von dem Verhalten des Eisens mit Schwersteinsäure: nebst allgemeinen Ersinnerungen ben den Eisensolutionen in Säuren.

Der so genannte Schwerstein (Tungsten Eisenkalk wit unbekannten Erdarten vereinigt. Kronstedt. Min. von Brünnich §. 208. Min. Ferri lapidea gravissinia Wall. Sp. 337.) ist durch seine besondere, das Wasser fünssach übertressende, den leichtern Metallen nahe kommenden Schwere, wegen einer metallischen, besonders einer Lissenerde lange in Verdacht. Ungestellte Reductionspersusche aber, die Zr. Kronstedt (Schrift. der Schwed. Ukad. für 1751.) und auch ich (Schrift. dieser Ukad. für 1754.) anstellten, entsprachen dieser Vermuthung bei weitem nicht. Er ruhete nun, die ihn der Zr. Scheele

Apotheker in Rieping, wieder vornahm, und in den Schrifzten der Schwed. Akademie für 1780 durch Versuche bezwieß, daß der Schwerstein verzüglich aus einer eigenen Saure, mit Kalkerde verbunden bestehe, und daß zufällig ein wenig Eisenerde und auch etwas Kieselerde in seine Zussammensehung gehe. Diese Entdeckung habe ich hier nicht übergehen dürsen, theils damit man die rechte Urssache der Schwere einsehe, welches die Schwersteinsaure ist, deren eigenthümliche Schwere die Schwere des Wassers mehr als 4 fach übertrift, theils weil wir auch dadurch ein neues Menstruum, in welchem Eisen aufgelöst werden könnte, erhalten.

Durch Digestion mit einer ber bekannten Mineral= fauren scheidet man die Kalkerde leicht von der Schwer= steinsaure, die als ein zitrongelbes Pulver niederfällt, und ihre säuerliche Matur auf alle Urt merken läßt. Saure greift zwar das Eisen geradezu in keiner Form sons berlich an; ist es aber vorher in einer andern Gaure, &. B. in Vitriolsaure, aufgelößt, und man tropfelt Sthwers steinsaure in diese Auflosung, so fallt die Gisenerde in Vers einigung mit der Schwersteinsaure als weiß Pulver nie= Mischt man Schwersteinsaure mit. Salzsaure, und legt Gifen, Zink oder Zinn in dieses Menstruum, so entsteht eine blaue Farbe, welche auch, wie der Ritter Bergmann in den Ammerkungen zu des Zerrn Scheele Abhandlung anzeigt, die Schwersteinfaure ben Glasflusfen mittheilt. Hierin ist die Schwersteinsaure der Mo= Inbbensäure sehr ähnlich, in andern Verhaltnissen aber unterscheiden sich bende hinlanglich.

Die färbende Eigenschaft dieser Säuren ist sehr merkwurdig, und macht sie nicht nur wegen ihrer metallischen Matur verdächtig (h. 178. 1 = 3.), sondern erklärt auch die blaue Farbe einiger Schlacken, die man dem Eisen zuschrieb, ohne sie mit demselben hervorbringen zu können. Sie können auch in vielen Fällen nüßlich senn, wovon ich mich aber disher noch nicht durch eigene Versuche unter-

richten können.

258 Auflösung des Gisens in Schwersteinsaure.

In den vorherigen Versuchen wegen der Austösung des Eisens in Sauren haben wir uns an die von dem Zerrn Vergmann mitgetheilte Affinitätstabelle gehalten, nur daß wir von Wasser und Luftsäure als den allgemeinssten Aussösungsmitteln zuerst redeten. Damit man aber die Freundschaftsfolge der Säuren benm Eisen mit einem mal übersehe, so will ich sie hier aus dieser Tabelle ansühzen, von den schwächsten anfangen, und zu den stärksten, oder die die größeste Attraction zum Eisen haben, fortsschreiten. Die Ordnung ist diese.

1. Luftsaure.

3. Essigsäure.

5. Citronensaure.

7. Sauerkleesaure.

9. Arseniksaure.

11. Salzsäure.

13. Weinsteinsäure.

2, Borarsaure.

4. Umeisensäure.

6. Slußspathsäure.

8. Urinsäure.

10. Salpetersäure.

12. Vitriolsäure.

14. Zuckersäure.

Ausser diesen ist nun noch Molybden = und Schwers
steinsäure, sür welche noch keine gewisse Verwandtschafts=
ordnung ausgemacht ist; das gilt auch von der phlogisti=
sirten Vitriol= und Salpetersäure und von der des
phlogistisirten Salzsäure. Nimmt man noch Königs=
vasser, die Zettsäure (h. 244.) und Milchsäute (h.
244.) dazu, so hat man eine ganze Schaar Säuren, die
alle über das Eisen her sind.

Die weitere Fortsetzung der Versuche der Eisenaustössungen in Säuren wurde man mit Recht für zu weitläufztig halten; besonders in Betref der Pflanzensäuren, die in verschiedenen Pflanzen, Früchten ze. immer etwas versschieden sind, und welches in die pharmacevtische Chemie gehört. Schwedenborg in seinem großen Werke de Ferro und das Dictionaire des Arts in dem Abschnitt vom Lisen haben viel solcher Aussösungen. Darunter sind doch nicht die folgenden drens und vierfachen Salzemischungen, welche Eisen halten und die ich nach dem Ritter Bergmann herselze.

a. Mischet man gleiche Theile wohlgesättigte Eisen= und Quecksibersolutionen, bende in Essig gemacht, so schießen dars inn schneeahnliche Cristallen an, welche aus Eisen, Queckssiber und Essigsaure bestehen. Dieses sind Reislers

geheim gehaltene Pillen.

b. Mischt man Pflanzenalkali mit Weinsteinsaure gesättigt (Tartarus tartarisatus) mit Eisensolution in eben dieser Saure, so erhält man ein drenfach, schwarz, im Wasser aussolich, aber die Eristallisation verweigerndes Salz, welches man Stahlkugel nennet. Es ist auch bekannt, daß fast alle Metalle von Weinstein aufgelößt drenfache Salze geben, aber nur Quecksilber, Blen, Zinn, und Wismuth gehen als drenfache Salze in Eristallen. Siesen in Königswasser aufgelößt, giebt kein drenfach Salz, sondern es ist nur in der Salzsäure aufgelößt, in welcher Vereinigung es weniger als in der Salpetersäure allein des phlogistisirt ist.

c. Den Salzrubin oder rothe Eristallen soll man nach dem Zeugniß der Chemisten erhalten, wenn man Scheidewasser mit Salmiak sättigt. Hält aber das Scheis dewasser kein Eisen, so werden die Eristallen nie roth; nach dem Maaße aber, daß es Eisen hält, orangeroth , rothslich oder ganz roth. Dieses Salz besteht also aus Eisen, slichtigem Alkali, Salpeter = und Salzsäure S. a. h. 194.

S. 249. Von der Auflösung des Eisens in Alfali.

1. Ben den Eisenkitterungen h. 214. 2. ist schon vom festen Pflanzenalkali in Luftnässe in zerstossener Form angemerkt, daß es dem Feilspan von geschmeidigen Eisen in der Zeit eines Jahres nichts anhaben konnte, sondern es vielemehr wider Luft und Rost schüßte. Hieraus folgt, daß das Ulkali das Eisen auf dem nassen Wege nicht geradezu auslösen kann.

2. Der bekannteste Weg, Eisen in Alkali aufzulösen, ist, daß man zu einer nicht recht gesättigten Solution des Eisens in Salpetersäure, starke alkalische Lauge, in solcher

Menge, daß das Alkali herschend wird, thut, dadurch sich erst etwas Eisen fället, nachher aber wieder auslößt und zu Stahls Eisentinetur (h. 230. 1. d.) wird. In kurzer Zeit fällt aber das meiste Eisen, so wie sich die Luftsäure des Alskali, durch welche die Auslösung vorzüglich geschahe, zersstreuet, als Ocher; doch bleibt etwas Eisen in dieser Tinctur.

- 3. Zr. Marygraf fand durch Versuche, daß die Kalke von Gold, Silber, Zink und Wismuth von Blutzlauge aufgelößt wurden. Mit gefällten Eisenkalken, wollte es gar nicht gelingen. Wenn man aber zu einer klaren Eisensolution in Salpetersäure, die nicht mit Wasser verdünnet worden, Blutlauge tropfelt und das Glas hieben oft schüttelt, so bekommt man eine blaue Tinctur, die wenn man sie nachher mit Wasser verdünnet, durchs Filtrum geht und in niehrern Wochen nichts fallen läßt.
- 4. Zu sehen, ob nicht durch Schmelzen und Zersfließen Eisen im Alkali aufgelößt werden konnte, schmolz ich 6 Theile Pottasche, 2 Theile Kieselmehl und 1 Theil Eisenrost in einem geräumigen Tiegel, in welchem es sehr aufwallete, zu leberfarbenem Glase, welches zerpulvert in 3
 Tagen zu einem dicken Liquor über braunem Pulver zersloß.
 Der mit viel Wasser verdünnete Liquor ward mit Blutlauge blau. Mit Scheidewasser braußte er kaum, gelatinirte
 aber ein wenig und ward nun nach dazu gekommener Säure mit Blutlauge noch stärker blau. Mit dem sogenannten
 Ralkoel gestand der Liquor gleich und ward je länger desto
 härter. Nit Arsenik in Scheidewasser gerann er zu weißem
 Brene, der aus Kiesel und Arsenik bestand.

Diese Solution ward mit der Zeit klar, gelbbraun, und setzte einen Theil des Eisens und ein schwarz Pulver ab. Nach einem Jahre war der Liquor ganz eingetrocknet. Das Nachbleibsel war eine Kolophoniumfarbne harte Subssianz, die vor dem Blaserohr zu schwarzlichem Glase schmolz — und aus Alkali, Kiesel und etwas Eisen bestand.

- 5. Detonirt man Salpeter mit Lisen und laus get das nachbleibende aus, so ist die Lauge anfänglich röthlich, wird denn gelblich und endlich fällt das Eisen rostfarben. Das Eisen war nicht aufgelößt, sondern nur als seines in dem Liquor schwimmendes Pulver, und was etwap aufgelößt senn mochte, konnte es wegen der Lustssäure oder der nachgebliebenen phlogistisirten Salpetersäure senn und so etwas möchte wohl ben mehr alkalischen Austösungen des Eisens vorkommen. Zr. Bergmann konnte nach einer Anmerkung in Schessers Chemischen Vorlesungen in kaustischer Lauge keine andere Austösung des Eisens als die mit Galläpfeln gemachte Fällung auslössen, die Galläpfelsind aber ihrer rechten Natur nach noch unbekannt.
- 6. Glasgalle, wie sie in Eisenproben häusig gesbraucht wird, macht Schlacken, die mit Wasser ausgezosgen, durch Blutlauge aufgelößt Eisen zeigen Glasgalle ist aber nichts weniger, als rein Alkali. In der starken Hise der Eisenproben alkaleseirt bisweilen das Kochsalz und wird röthlich; dieses scheint vom aufgelößten Eisen zu sen; zieht man das Salz aber mit Wasser aus, so fällt alles Eisen als Erocus nieder.
- 7. Schwefelleber aus gleichen Theilen Alkali und Schwefel mit Eisenbrocken geschniolzen, gab eine schwarze Schlacke. Die daraus durch Auskochen erhaltene Lauge war ein aufgelößtes vitriollsirtes Alkali aus dem genomemen Alkali und der Säure des Schwefels. Sie hatte so viel Eisen aufgelößt, daß es mit Salpetersäure daraus gefället werden konnte. Dieses war aber auch keine alkastische Solution, sondern Bestätigung, daß rein Alkali allein dem Eisen nicht viel anhat, womit auch Zr. Bergmannt einstimmt.
- 9. Daß auch reine alkalische Salze auf dem trockenen Wege metallisch Eisen, oder wo die Eisenerde zu Phlogiston gelangen kann, nicht auslöset, ist aus den tägs R 3 lichen

lichen Versuchen ber Probirer mit alkalischen Flussen, so bekannt, daß es keiner weitern Bestätigung bedarf.

9. Mit reinen flüchtigen alkalischen Salzen kam auch keine bessere Austosung des Eisens oder seiner Kalke zu Stande. Aupfer in diesem Alkali aufgelößt, kann mit Eisen nicht gefället werden. Wenn man aber eine Eissensolution in Scheidewasser mit kaustischem flüchtigem Alkali ((Spir. Salis. Arm. c. Calceviva) oder auch mit einer starz ken Auslösung des gemeinen flüchtigen Alkali übersetzte, so erfolgt, wie benm feuerkesten Alkali eine vollkommene Auflösung des Eisens mit rothgelber Farbe. An ofner kuft aber verläßt das flüchtige Alkali das Eisen bald, welches als brauner Ocher zu Boden fällt, das stüchtige Alkali aber legt sich mit Sa petersäure verbunden über dem Liquor an die Seiten des Glases als Nitrum stammans.

10. Aus dem h. 214. 7. 12. angeführten Versuchen von dem Kittern oder Zusammenrosten des Eisens mit Salpeter und Kochsalz siehet man, daß diese Salze durch Hülfe des Eisens und der dazu gekommenen Feuchtigkeit unter dem Rosten einigermaaßen decomponiret wurden und daß die Tropfen auf dem Rost alkalisch waren, und Eisen aufgelößt enthielten, da sie mit Salpetersäure brauseten und daben Ocher fallen ließen. Uber auch diese Auslösung scheint nicht ohne Bentritt einer fremden Säure zu stande gekommen zu senn.

J. 250. Von dem Verhalten des Eisens mit Weingeist.

Aus den, was h. 214. No. 3. vom Verhalten des Eisens gegen Weingeist angeführet ist, erkennet man sattsam, daß der Weingeist wegen seines feinen Deles das Eissen mehr wider Luft und Rost bewahre, als es auslöse. Ich übergoß dennoch Eisenfeil mit Weingeist und stellte die Probe wohl verstopft den Scite. Uls ich nach einigen Tagen die Flasche öfnete und mit einem brennenden Kiensstädichen in die Nündung suhr, entzündete sich die Luft über

über dem Weingeiste mit blauer Flamme und einiger Verspuffung, welches einige Auslösung, und dadurch entstans dene entzündbare luft zu erkennen zu geben schien; aber in eis ner andern Flasche mit Weingeiste ohne Eisen erfolgte eben dieses. — Ben Vermischung der Eisenkustösungen in versschiedenen Säuren mit Weingeist kann man folgendes merken.

- a. Lisensolutionen in Scheidewasser, Könitzse wasser, Salzsäure, Weinsteinsäure, Lsitz, Zuckers und Ameisen= auch Flußspathsäure mischten sich mit Weingeist ohne Trübung und wurden auch mit Blutlauge blau. Das Eisen kann sich also mit Hülfe dieser Säuren in Weingeist aufgelößt erhalten; mit den folgenden aber war einiges hieben anders.
- b. Eisen in Vitriolsäure aufgelößt; grummelt vom Weingeiste gleich und fällt in Ermangelung des So-lutionswassers, welches der Weingeist verschluckt als weiß Vulver. In dem Liquor über demselben zeigt doch Blut-lauge noch etwas Eisen.
- eiste als eine persfarbne cristallinische Salzmasse, zugleich mit der Phosphorsäure und im Weingeiste, darüber zeigt Blutlauge noch etwas Eisen, denn sie wird damit blau und nachher rußgrün. Das gefallene Salz wird in Glühzhise zu rothem =, in stärkerer Hise zu schwarzem Kalke.—Wegen der lichtgelben Farbe der Flamme könnte diese Mischung in der Feuerwerkeren taugen. Wenn man eine Eisensolution in Scheidewasser mit so viel Weingeiste, als sie verträgt, mischt, brennet sie mit rother Flamme und wenn siezur Hälfte abgebrannt ist, so sprühet sie Funken.
- d. Die Solution in Citronensäure grummelt mit Weingeiste gleich und fällt als ein grauer Schlamm, der aus Eisen = Eitronenschleim und Säure besteht. Der Lisquor darüber aber wird noch mit Blutlauge blau und denn gelb.

264 Werhalten des Eisens mit Delen.

- e. Die Solution des Lisens in Weinsteinsäure und auch die in Lsigsäure grummelt auch mit Weingeiste und fällt als gelblicher Schleim.
- s. Die Solution in Sauerkleesäure milcht von Weingeist. Das Eisen fällt mit der Säure, weil der Weingeist das Solutionswasser verschluckt hat, weiß cristallinisch. Dieses Pulver ward in der Calcination roth.

Die Pharmakopien lehren mehr Arten Eisen in Weingeist aufgelößt zu erhalten, von welchen ich nur Tinctura Martis Ludowici nach dem Boerhave anführen will. Man kockt i Theil Eisenvitriol und 4 Theile Weinstein mit 20 Theilen Wasser zum Brene ein, den Bren digeriret man mit 12 fachem Weingeiste kochend 24 Stunden, und filtriret benn eine rothe Tinctur ab. Wenn man biese Tinctur zur Hälfte abdestilliret, so soll ber Rest Cristollen geben, die wieder in Weingeist aufgelößt, die mahre Von anderer Beschaffenheit ist die vom Tinctur find. Grafen Garaye (bessen Chymia hydraulica) beschriebene Quinta essentia mineralis. Man macht Eisen = und Rus pfervitriol mit Wasser zu einem Teige. Wenn die Hiße aufhört, stellt man ihn in ben Reller, feuchtet ihn an, trocknet und pulvert ihn, macht ihn wieder feucht und wie= berhohlt dieses mehrmal. Endlich macht man eine So= lution mit Wasser von demselben, die nichts anders, als Eisenvitriol, aber denselben so dephlogistisirt enthält, daß. man ihn nicht cristallisiren kann. Ich habe dieses nur bes herrlichen Mamens wegen anführen wollen.

Uebrigens überlasse ich den Aerzten, ob es nicht für ihre Absicht reicht, Eisensolutionen in Weinstein soder ans dern Säuren blos mit Weingeiste zu mischen.

S. 25t. Von dem Verhalten des Eisens mit Delen.

Man glaubt von allen Fetten und Delen aus dem Pflanzen = und Thierreiche, daß sie das Eisen nicht nur nicht nicht angreisen, sondern es vielmehr wider den Angrif der Luft und Säure schüßen. Da aber in der Ranzigkeit die fette Säure entwickelt wird, so könnten sie doch wohl int diesem Zustande das Eisen rostend machen, und mit Hülfe des Reibens auslösen. Ich rede hier von den gepreßten Delen ze. denn destillirte, Theer ze. haben oft frene Säure, die man mit Wasser labsondern kann, daher sie begreislich metallisch Eisen aufzulösen im Stande sind.

Mischt man eine Eisensolution in mineralischer Saure mit Baumol ober einem andern Fett, so entsteht, wie schon s. 230. bemerkt ist, eine unvollkommene Fällung, indem die Säure das Del angreift, und damit zu einer Urt Salbe gerinnet, dadurch ein Theil des Eisens als Ocher fällt. Man kann aber diese Mischung für keine

Auflösung des Eisens in Del halten.

S. 252. Von Auflösung des Gisens mit Schwefel.

Man kann sagen, daß Eisen auf dem nassen Wege von Schwefel aufgelößt wird, wenn man von benden gleiche Theile oder wenigstens 1 Theil Eisen, und 2 Theile Schwefel, mit Wasser zu einem Teige macht, und hievon eine kleine Portion in ein offen Glas legt, da denn eine Erhißung und nach derselben eine Kitterung der Masse zu einer Urt Blutstein erfolgt, wovon schon h. 214. No. 6. etwas gesagt ist. Eine größere Masse, die in Brand geräth, kittert nicht zusammen. Zur Erweckung der Hisse und Bewürkung der Ausschung ist auch der Zutritt der frenen Luft nöthig. In einer sest verschlossenen Flasche erfolgt keine Hisse.

Zr. Baume mischte 100 Pf. Eisenfeilspan und eben so viel zerpulverten Schwefel mit Wasser zu einer steisen Masse, die er in einen eisernen Grapen packte. Nach 5 oder 6 Stunden stand etwas Wasser über der Masse, und schmeckte vitriolisch. Wieder nach 5 Stunden schwoll sie etwas, ward warm, verdunstete Wasser, und erhielt Vorsten. Zehem Stunden nachher hatte Bise, metallischer Geruch und das Ausdünsten so starkstugenommen.

3 5

daß der Dunst von siedendem Wasser nicht stärker aufsteigen können; der Eisengeruch war unerträglich. Als das meis ste Wasser verdünstet war, fing die Materie Feuer, wos ben der metallische Geruch mit dem von flüchtigem Schwes felgeiste verbunden war. Die ausgebrochene Flamme stieg bis i Fuß hoch, dauerte aber nur 2 bis 3 Minuten. Die Materie war nachher rothglühend. Der Brand und die Hike dauerten noch 40 Stunden, aber keine Flamme er= schien weiter. In dieser Hitze vereinigt sich die Schwes felsaure mit bem Eisen und giebt durch nachheriges Auslaugen Vitriol. — Zr. Baume sagt, daß wenn man die nachbleibende Materie so lange calcinirt, bis sich keine Flamme mehr zeigt, eine schwarze Erde nachbleibe, die sich nicht in Sauren auflose, und nicht vom Magnet gezogen werde. Wie es mit diesem Versuche im Kleinen geht, kann man b. 181. 6. nachsehen.

Zr. Zaume hat alle Erscheinungen erklärt, welches ich des Raumes wegen weglasse. Artiger und mit mehr gründlichen Beweisen erklärt Zr. Scheele (dess. Abhandl. von Luft und Seuer h. 35.) die Sache dadurch, daß er diese Zize einzig und allein der Vereinigung des Phlogistons im Lisen mit der Feuerluft zuschreibt. Wie ! auf diese Art seuerspeiende Berge und Erdbeben entstehen können, haben mehrere Schriftsteller gezeigt.

Um dieses Phonomen naher, und aus eigener Ers fahrung kennen zu lernen, machte ich den Versuch im Klei= nen mit verschiedenen Eisenarten.

a, Zwen Theile Borspan von grauem Roheisen, und 1 Theil Schwesel mit Wasser zu einem Ball gesmacht, ward in einem ofnen Glase nach 1 Stunde heiß, rauschend und borst. Er zersiel und war inwendig recht schwarz. Das Ueberbleibsel ward von neuem mit eben so viel Schwessel und Wasser zu einem Ball geformt, dessen entstandes ne Hiße das Glas zersprengte. Das Nachbleibsel war dunkelbraun, murbe.

- b. Ein Ball aus 2 Theilen Feilspan von schmeidiz gem Lisen, und 1 Theil Schwefel mit Wasser gemacht, ward eben so heiß, und blieb es etliche Stunden länger. Der Rest war schwarz. Ben neuer Mischung mit Schwefel und Wasser entstand keine erneuerte Hiße.
- c. Dreif Theile pulverisirter Schmiedesinter; den der Magnet stark zog, und 2 Theile Schwefel, eben so mit Wasser zum Ball gemacht; erzeugte weder Hiße noch andere Veränderung, welches angemerkt zu werden vers dient.

Hieraus scheint zu folgen, daß diese Würkung nur mit metallischem Eisen statt hat, und daßschoheisen mehr Brennbares enthält, als es in der ersten Mischung absonstern kann. — Von Auflösiung des Lisens mit Schwesel auf dem trocknen Wege oder durch Schmelzgen zu einer Art Rohstein, ist bereits h. 78. 4. gehandelt und gezeigt, daß weißwarm Eisen von einem daran gehaltenen Stücke Schwesel zu Tropsen schmelzt, und daß bessonders Stahl mit Schwesel in einem Tiegel geschmolzen und der Rest talcinirt, das beste Polirpulver sür Stahlsarbeit ist (h. 94.). Wer mehr Erklärung des Verhalztens des Eisens mit Schwesel im Schmelzen verlangt, sinz det sie in des Irn, Scheele eben angeführten Tractat.

§. 253. Eisen mit Salpeter.

Salpeter, so wie alle neutrale saturate Salze, können auf dem nassen Wege oder mit Wasser aufgelößt, keine vollkommene Eisenaussossung bewürken, sondern nur dessen Kittern oder Zusammenrosten in der ofnen Luft befordern, woben wie §. 214. bemerkt, eine Urt der Decomposition des Salzes vorgeht.

Auf dem trocknen Wetze oder in Schmelzhike erseignet sich etwas ähnliches; die Säure wird fren, greift das Phlogiston des Eisens an, zerstöhrt also vessen Zussammensekung, verstiegt und hinterläßt dem seuerfestennachgebliebenen Alkali mehrentheils dephlogistisirte Eisenserde.

erde, womit sich das Eisen auch nicht vollkommen auflösen kann (s. 249.). Wie es hieben zugeht, und wie sich verschiedene Eisenarten und einige Erze in verschieden versanstalteten Detonationen mit Salpeter betragen, werde ich hier nun kurz anführen.

- 20heisen 4 Cent. wurden nach und nach in Salpeter, der in einem ofnen, geräumigen Tiegel floß, getragen.
- a. Man merkte hieben ein Geräusch, ein Aufwallen und leuchtende Funken.
- b. Als aller Bohrspan eingetragen und die Hiße vers mehret ward, faßte die Mischung gleichsam auf einmal Feuer und betonirte.
- c. Das Nachgebliebne war grünlich, zerstoß an der Luft, und theilte dem Wasser eine rothe Farbe mit. In einigen Tagen war die rothe Farbe fort, und das Eisen war als brandgelber Ocher gefallen, den der Magnet nicht zog.
- d. Die Lauge war stark alkalisch, und von ein wenig aufgelößtem Eisen gelblich; dieses fällete die Zeit und auch Salpetersäure.
- e. Der weisse Bohrspan aber war unaufgeloßt und mes tallisch.
- 2. Stahlfeilspan 2½ Theil, wurden auf gleiche Weise in 4 Theile Salpeter getragen. Die Funken waren mehr roth.
- 2. Es entstand kein solch Aufwallen, und die Detonation erfolgte nur, als der Salpeter schon sehr alkalescirk hatte.

b. Vor der Detonation war der schon alkalescirte Salpeter schön grun.

c. Die Auftösung war roth, die Farbe verging aber, und nach einigen Stunden sahe man einen braunen Eisen, ocher, den ber Magnet zu einem großen Theile zog.

d. Die

- d. Die Lauge war recht kaustisch und deponirte benm Abs rauchen weislichen Thon vom Tiegel, auch schoß in der Kälte etwas undecomponirter Salpeter an.
- 3. Zeilspan von kaltbrüchigem Lisen aus Smo= land (von Sumpferz) eben so in Salpeter getragen, mach= te ben jedem Nachtrage eine helle Flamme über die ganze Oberstäche. Neuer Beweisvon häusigem und reinem Phlos giston in kaltbrüchigem Eisen. Das Verhalten nach der Detonation war wie benm Roheisen.
- 4. Lisenfeilspan mit Salpeter vermischt, lösselweise in einen glühenden Tiegel getragen, detonirte eben so. Die lauge hatte auch eine vergängliche Kermesinfarbe. Der seine Ocher aus dieser lauge wird Crocus martis Zwoolferi genennet; man erhält ihn in geringem Gewichte, weil die Dephlogististrung des Eisens nicht gleichförmig, und für jedes Theilchen hinlänglich geschehen konnte. Indes verschwindet hieben kein Eisen, wie einige zu behaupten scheinen.
- 5. Zu wissen, was für Luft ben der Detonation ausgetrieben wurde, trieb ich eine Mischung aus & Theilen Sals
 peter und I Theil Bohrspan von Roheisen aus einer
 erdenen Retorte mit vorgebundener Blase, die bald aufges
 trieben ward, und Luftsäure, die Kalkwasser trübte zc. aus
 dem Eisen und reine oder gute Luft aus dem-Salpeter
 enthielt. In einer Detonation in einer Glasröhre ging
 die gute Luft erst, unter der Detonation selbst aber feste
 Luft oder Luftsäure. Ben verschsiedenen Versuchen war
 dieses bis auf die Menge der Luft gleich.
- 6. Lisenhaltiger Braunstein aus Daland, mit 2 Theilen Salpeter geschmolzen, lößte sich darinn zum Theil mit blauer Farbe auf, die in etlichen Tagen fast rosenroth geworden war, und es in verschlossener Flasche lange blieb. Die Lauge ging klar und ungefärbt durchs Filtrum und setzte röthlichen Ocher ab, der vom Magnet gezogen ward. Im Ocher sand man auch Braunstein.

Die Lauge braußte mit Scheidewasser nur wenig.

7. Diese

7. Diese Detonationsversuche wurden auch mit versschiedenen blutsteinartigen, roth = und kaltbrüchigen Erzen, auch smit solchen, die der Magnet am stärksten zog, angestellt. Man bemerkte aber keine rechte Detonastion, sondern nur mehr oder weniger Funken und mehr oder weniger Luftsäure in der Blase. Die Erze scheinen also ungleich viel Brennbares, mit ungleich viel Luftsäure verbunden, zu besitzen, welches eine der vornehmsten Ursachen ihrer Verschiedenheit im Schmelzen senn möchte.

Die Eigenschaft des Eisens mit Salpeter, mit her= umspringenden Junken zu detoniren, macht den Jeuerwer= kern den Eisenfeilspan in Luftfeuern nüßlich; er giebt ihnen sprühende Flammen in Luftbechern, Naketten u. d. gl. Die zur Trockne abgedunstete Eisensolution in Salpeter=

. saure detoniret mit Salpeter nicht.

S. 254. Von dem Verhalten des Eisens mit Salmiak.

Aus dem was f. 214. 4. 5. von den Sinterungen bes Eisens mit neutralen Salzen gesagt ist, wird man finden, daß das Eisen auf dem nassen Wege vorzüglich durch Salmiak angegriffen und damit zu Roste werde, aus wels chem kochend Wasser ein wenig Eisen, doch nicht vollkom= mener auflößt, als daß es nach einiger Ruhe wieder als feiner, Crocus herausfällt. Der Zerr Graf Garaye arbeitete sehr in ber Maceration mit Wasser und Galzen (dessen hydraulische Chemie) und vergaß auch Eisen mit Von benden gleiche Theile mit Wasser Salmiaf nicht. gerieben, ward heiß und zerstreuete flüchtig Alkali. Nach! 7 bis 8maliger Wiederhohlung des nassen Reibens, Trocks mens an der Sonne oder am Feuer und Zerfließens im Keller, decantirte er das lette Wasser, und das Magma röstete er über Feuer, bis es zu rauchen anfing, ba er es denn in einer wohl verschlossenen Flasche aufbewahrte. Dieses ist nun ein Salz, welches beliquescirt, sich in Beingeist mit gelber Farbe auflößt, Wasser branndgelb, rothen Wein violett, Cider citrongelb, weissen Wein gran färbt,

färbt, und sich in allen diesen Behikeln auslößt. Aus der frischen Auslösung in Weingeist wird das Eisen mit Gallsäpfeltinctur hochblau. Hiedurch ist also der Salmiak des componiret, und Eisen und Salzsäure zu einem metallissschen Mittelsalz vereinigt. — Feilspan mit Wasser gerieben, und dieses, so bald es sinptisch schmeckt, abgeneigt, giebt ein gelbes, sehr bitteres Salz.

Auf dem trocknen Wege oder durch Sublimation würkt der Salmiak auch auf das Eisen, wie folgende Verssuche zeigen:

- 1. Fein zerpulvert grau Roheisen 100 Pf. mit 200 Pf. Salmiak in einem Kolben, der mit Helm und Vorlage versehen in einem Tiegel mit Sande ins Feuer gessetzt ward, gab folgendes:
- a. Gegen den Grad des Glühens ging gewöhnlicher und ben etwas mehr Hike schärferer Salmiakgeist.
 - b. Im Kolben sammleten sich unterdessen 50 Pfund gewöhnliche schwefelgelbe Eisenblumen ober Ens martis.
 - c. Der Rest im Tiegel war ein schwarzer, mürber Klumpen, 24 Pfund schwer; also waren 76 von 100 Eisen hiedurch verslüchtigt.
 - d. Durch Kochen mit Wasser gab das Nachbleibsel eine Lauge, die etwas Salzsäure und flüchtig Alkali, in welchem etwas Lisen aufgelößt, enthielten.
 - e. Dieser Rest von 24 Pfund Nachbleibsel warb von neuem mit 48 Pfund Salmiak sublimiret, und gab die vorigen Producte, nur war das slüchtige Alkali nicht so merklich.
 - f. Der Rest wog nun 19 Pfund ober nach dem eins gewogenen Eisen so viel pro Cent. Der Magnet zog ihn schwach; stärker aber nach dem ofnen Glühen.
 - g. Im Kolben hatte sich kein Sublimat gesammlet, auch ward diesesmal kein Helm aufgesetzt.

h. Das in der ersten Sublimation erhaltene Ens martis b. war zu einem Theile in Wasser auslöslich, gelblich, von abstringentem Geschmacke und ward mit Blutlauge blau. Durch Abdunstung ließ es viel rothlichen Crocus fallen, und der tiquor gab theils kubisch Kochsalz, theils Salmiak. Fest Alkali trieb das Flüchtige aus, und fallete Eisenerbe.

Man findet hieraus, daß der Salmiak das Eisen aufgelößt zu halten vermag, daß er sich mit demselben des componiret, und daß das Eisen fast ganz und gar vom Salmiak flüchtig gemacht werden kann.

2. Lisenkalk von calcinirtem Feilspan mit dops pelt so viel Salmiak gemischt, in einer Retorte eingelegt, gab erst stücktigen Salmiakgeist und denn elastische Luft vom slüchtigen Alkali, dem der Eisenkalk das Phlogiston entzogen hatte. Diese Luft in einer Blase gefangen, roch nach slüchtigem Alkali, löschte ein Licht aus u. s. f. Das Nachbleibsel ward vom Magnet sehr wenig gezogen, zog einige Nässe aus der Luft an, lößte sich in Wasser auf, gab mit Blutlauge häusig Berlinerblau u. s. f. Diese Destilstation ward, weil die Retorte zu früh brach, nicht ganz vollendet.

Aus dem Versuche No. 1. sindet man, daß das Eisen mit Salmiak auch inzeinem verschlossenen Gefäße so stüchtig gemacht werden kann, daß blos in zwen Sublimationen Zeisen als gelbe Vlumen aufstiegen, welche denn wieder in der geringsten Glühhiße als ein weisser Rauch verslogen. Und da dieses nach dem zwenten Versuche auch, obgleich im geringern Grade, vom Eisenkalke gilt, so ists kein Wunder, daß man von den Sees und Sumpfserzen, die etwas slüchtig alkalisch Salz enthalten (h. 65.), in großen Schmelzungen nur einige und 20 pro Cent Eisen erhält, ob sie gleich blos aus Eisenrost bestehen (h. h. 65.), der sich schon durch starke Glühhiße mit Kohlenstaub reduciren läßt. Den so starken Verlust dieser und ähnlischer Erze zu verhlndern, scheint mir am sichersten, daß man

man sie vor dem Schmelzen mit Kohlenschutt und Staub in gemauerten Roststadeln stark calcinire, woben das stüchtige Salz allein versliegt. Denn schmelze man sie auf Rennwerksherden, oder noch besser nach teutscher Urt, indienlichen kleinen Gestübherden znit Kalk beschickt. wosdurch das allenfalls noch vorhandene alkalische Salz ausgetrieben oder angezogen wird, und mit dem Kalk eine Urt eines siren Salmiaks macht, der die Sublimation des Eisens hindert, und das Schmelzen und die Geschmeidigskeit aber besördert.

S. 255. Von dem Verhalten des Eisens mit Kochsalz.

- 1. Da Rochsalz ein gesättigtes, neutrales Salz ist, und seine benden Bestandtheile mehr Verwandtschaft zu einander als zu Metallen haben, so ist nicht zu erwarten, daß die Salzsäure 'das mineralische Alkali fahren lassen und sich an das Eisen hangen wird, welches auch mit Ei= senfeile, Kochsalz und Wasser in einer vollen verschlosses nen Flasche nicht geschieht. Ben ben Sinterungen &. 214. 7. aber haben wir gesehen, daß sich Kochsalz mit Eisen an ofner Luft zum Theil decomponiren kann, so daß sich das Matron in Tropfen von der Saure scheibet, und sich mit der allgemeinen Luftsäure vereinigt, dagegen die Salzfäure Eisen aufnahm, bende Salze sich aber beschmiße ten und gleichsam ein vierfach zusammengesektes Galz machten. Diesen Umstand hat auch der verdiente Graf Garave in seiner Chemia Hydraulica bemerkt. Ben cinem Verfahren, wie mit dem Salmiak (b. 254.), fand Ich filtrirte aufgelößt Rochsalz so er eben den Erfolg. oft über Eisenfeilspan; daß es zuletzt eintrocknete, und ob= gleich die nachherige Auslaugung klar und farbenlos war, enthielt sie doch ein gut Theil Eisen aufgelößt, denn
- 2. Sie schmeckte styptisch, und gab mit Blutlauge Berlinerblau.
 - b. Pflanzenalkali fällete grunlichen Ocher.

- c. Sie ward mit Gallapfeltinctur schwarz.
- d. Rupfer in Salmiak aufgelößt; fällete das Eisen als Ocher und das Rupfer blieb aufgelößt.
 - c. Sie fällete Silbersolution als Hornsilber.
- f. Lackmustinctur ward davon, wie von Säuten, röthlich.

Hieraus kann man schließen, daß das Salz mit dem-Eisen einige Decomposition eingegangen, so daß dessen Saure Eisen auslößte, und sein Alkali fren ward; ein Theil Salz aber blieb unverändert.

Daß solche Decomposition des Kochsalzes mit metal= lischem Eisen wurklich statt haben kann, und daß die an= genommenen Verwandtschaftsgesetze wegen der Luft und des Phlogistons des Eisens ben diesen und ähnlichen Vorfällen Ausnahme leiden, hat Herr Scheele in den Abhandlungen der Schwed. Akademie für 1779 durch merks würdige Versuche erwiesen. Sie sind von dem, was ich ben den Sinterungen angemerkt, etwas abgehend, vers muthlich weil meine Proben in trockner Luft und des Herrn Schoeles im Keller gemacht wurden, in welchem das mis neralische Alkali effloresciren und die Saure das Eisen auf= lösen konnte. — Aus des Herrn Meyers Bemerkung (Abhandl. der Schwed. Akad. für 1743.), wegen der Roheisenkugeln, die in einer Kanone mehrere Jahre auf dem Meergrunde lagen, und in eine Art Blenerz perman= delt waren, kann man nichts anders schließen, als daß das Seewasser wegen abgehaltener Luft nicht als Salze, sondern nur als gemeines Wasser auf das Eisen wurken Konnen, welches bekanntlich das Eisen in Lisenmohr ver= wandelt; der Mohr aber verhält sich in mehr Fällen als Wasserblen, womit auch das Eisen selbst, besonders das mit Kohlen gezwungene (nödfatte) graue Robeisen bes Dieser Versuch stimmt also in allen Theilen schmiket ist. mit den g. 214. 7. 13. angeführten und mehrern andern überein.

2. Auf dem trocknen Wege schmelzt Kochsalz, wie schon &. &. 29. No. 3. 59. No. 4. 2. j. gezeigt, mit Eisen und Stahl im verschlossenen Jeuer, wenn ce bas schmelzende Mctall völlig bedeckt, ohne es in der stärksten Dike anzugreifen; kommt aber Luft dazu, oder bestreicht man das Eisen mit Salz und glühet es in ofnem Berde, so wird die Salzsäure, fren und loset bas Gisen zu einigen Theilen auf. Es wird noch f. s. 270. 279. Gelegenheit. senn zu zeigen, daß Salz als Zusaß zum Stahlbrennen nach des Herrn Reaumurs Vorsahrift blos durch Ver= mehrung der Hike benträgt und badurch das Stahlbren= nen beschleunigt; aber auch das Uebel nach sich zieht, daß da die Salzsäure hieben in die Zwischenraumchen des Eis sens bringt, solcher Stahl mehr zum Rösten geneigt wird. Wegen der Würkung des Kochsalzes auf Colcotar in pers schlossertem Gefäß, weise ich auf h. 181. 5. zurück; ber Colcotar wird dadurch zu einer schwarzen Farbe oder einer Urt Gifenmohr.

§. 256. Vom Eisen mit firem Salmiak oder mit Ralkol.

Sixer Salmiak ist ein erdigt Mittelsalz, welches aus 2 Theilen Kalk und 1 Theil Salmiak zusammenge=schmolzen wird, und aus Salzsäure mit Kalk vereint bessteht. Es zersließt von den Feuchtigkeiten der Luft zur Oelconsistenz und heist davon, ohne andere Uehnlichkeit mit Delen, Kalkol. Wie sich dieses Salz auf dem trocknen Wege oder, in Schmelzhiße mitEisen und Stahle in Ubsicht der Reinigung deren Obersläche und auch bennt Härten verhält, ist schon & §. 16. s., 29. 3., 270. V. 6, 280. l. 8. 11. 4. angesührt.

Auf dem nassen Wetze ward Eisenfeilspan mit Kalks ol digeriret, ohne merklich angegriffen zu werden; nach dem Eintrocknen der Feuchtigkeit aber rostete der Feilspan und sinterte etwas zusammen, woben ich anmerke, daß dieser Most die Lichtstamme schon violett oder roth färbt,

und daher ben Lustfeuern für diese Feuerfarbe nüßlich senn mochte. *Eisenrost durch Wasser entstanden, lößte sich im Ralkole auch kochend nicht auf. Das Ralkol auf blank Eisen gestrichen und über Feuer eingetrochnet, grif das Eisen weder trocken, noch als es nachher tuft= nasse anzog, an. Ich bemerkte, daß die mit Kalkole bestrichenen Stellen nachher im Feuer nicht blau anlies Ob übrigens dieses Salz wie Salmiak und Koch= salz durch Mischung mit Feilspan und Wasser becompo= niret werden kann, erfordert noch weitere Bersuche; doch ist dieses wahrscheinlich. — Eben so verhält es sich mit Salpetersaure, in welcher Kreibe zur Gattigung aufgelößt ist. Ueberhaupt konnen Gauren, wenn sie mit solchen Erden ober andern Materien gesättigt find, zu welchen sie mehr Reigung als zu den Metallen haben, bas Eisen nicht angreifen.

Das Berhalten mehrerer Mittelsalze zum Eisen, ist theils schon an mehrern Orten dieses Werks bemerkt, und einiges kömmt noch vor. Allgemein kann man hier noch merken, daß die Würkung aller Mittelsalze auf das Eisen entweder von vorspringender Säure oder von ihrer größern Neigung zum Eisen als zu ihrer Basis, sie mag Erde oder Metall senn, oder auch von doppelter Uttraction kömmt. Von jedem dieser Fälle ist in dieser Abtheilung an mehr Stellen das

Möthige gesagt worden.

Meunte Abtheilung.

Vom Stahle.

S. 257. Beschreibung des Stahles und dessen Unterschied vom Eisen.

Illes Lisen, welches wenn es rothwarm glühet, durch das schnelle Löschen im kalten Wasser härter wird, nennet man Stahl. Dieses einzige Kenn=

Rennzeichen reicht Stahl vom weichsten Eisen zu unterscheis ben, welches eben so geglühet und gelöfcht, nicht merklich hare ter wird, sondern sich nachher noch fast eben so leicht biegen und warm undkalt hammern und feilen laßt. Gobald das Eisen durch Glüben und schnelles kaltes Loschen in einem merklichen Grade unbiegsamer, sproder und harter wird, so ist es schon stahlartig, und dieses geht so vom weichsten eisens haften Stahl, mit welchem man kaum weich Holz hauen kann, durch alle Stuffen zu der Harte, ben welcher es Glas schneidet und dem Porphyr widersteht — Das kaltbruchige Eisen wird zwar auch nach dem Harten sprode, nimmt aber keine größere Harte an, ben der es auch schon bruchig Stahl bagegen muß vor bem Harten kalt und warm fast so geschmeidig als Eisen senn, und diese Ges schmeidigkeit durch neues Glüben noch dem Harten wieder · erhalten; doch ist es nach dem Grade seiner Harte mehr oder weniger zähe. — Der Stahl, der im Ablos schen nach dem geringsten Grade der Zize die groß seste Zärte annimmt und in und nach dem Zärten die größeste Stärke behält, verdient der Beste ge= nannt zu werden.

Wie zureichend auch dieses Kennzeichen des Stahles ist, sowird dennoch nothig senn, daß wir alle eigenthümlische Kennzeichen und Eigenschaften des Eisens kurzlich durchgehen, um zu sehen, warum sich Stahl noch weiter vom Eisen unterscheidet.

- 1. Nach dem Seinpoliren erscheint der Stahl mit weisserem, lichtgrauerm Glanze, der nicht ins Blaue schielt wie Eisen. Er nimmt auch eine höhere Politur an, je nachdem er härter oder dichter ist, welches an einem polirten Stuck, das aus Stahl und Eisen zusammengewel= let ist, leicht erkannt wird, und woben ein etwas geübtes Auge die Grade der Härte sicher unterscheidet.
- 2. Im Bruche zeigt ber harteste noch nicht polirte Stahl ein körnigt, matt schimmernd Gefüge. Nach bem Hammern ben ber gelindesten Wärme zeigt er bas feinste

Korn von weißgrauer Farbe; je feiner und gleicher Korn im Bruch und Farbe, desto härterer und besserer Stahl. Je gröver sich ein und derselbe gehärtete Stahl zeigt, je heißer er gehärtet und je weniger Stärke und Härte hat er. Stränge und Blätter und blaue, weisse und glimmernde Körner sind Zeichen des Eisenst im Stahle. Aber in unbändigem Staple bemerkt man einen weißgelben blinz kernden ober stinkernden Zruch.

- Die Farbe des Stahles entdeckt man auf der Oberfläche wie benm Eisen durch Beizen in Säuren; er erscheint je härter desto dunkelgrauer. Auf dem trocknen Wege im Härten schlagt er sich nicht rein und weißetelb als Eisen, welches hieben gern seinen schwarzen Sühsspan, wenn er dunn ist, behält; wo sich daher auf gesthärtztem Stahle schwarze Striemen zeigen, da ist er weich und eisenhast.
- 4. Stahl wird weniger von feuchter Luft ans tegriffen und ist nicht so geneigt zum Rosten, als Eisen. Man bewahret ihn wider Rost wie das Eisen.
- 5. Ueberhaupt hat er mehr eigenthumliche Schwere als Eisen, welches vorher gezeigt ist.
- 6. Er kann durch Härten und Bearbeitung zu weit größerer Spanns oder Federkraft als Eisen gebracht werden (§. §. 30. 31. 32.).
- 7. Durch Härten erhält er nebst der Härte auch einen merklich stärkern Klang als. Eisen, welches man an den Triangeln wandernder Bergleute und den Glockensspielen von aufgehangenen Stahltafeln verschiedener Gröfse und Härte siehet. Vom Klange des Roheisens in den folgenden Abtheilung.
- 8. Im keinpolirenzeigt er überhaupt mehr Dichtigkeit als Eisen.
- 9. Er wird nicht so stark als weich Eisen vom Magnet gezogen. Er nimmt auch magnetische Eigenschafs

schaften langsamer an, behålt sie aber länger; daher man Stahl zu Compagnabeln und kunstlichen Magneten an= wendet (§. §. 41 — 43.).

- 10. Durch Zämmern und Reiben wird er stärker magnetisch als Eisen, welches man ben lange genutzten Meisseln und Feilen bemerkt. Hierinn zeigen verschiesbene Stahlarten einen Unterschied.
- 11. In der Wärme dehnt sich Stahl mehr als Eisen aus (s. 44.) aber
- 12. Durch Zärten oder Löschen im Wasser behält er beynahe die angenommene Ausdehnung oder zieht sich dadurch sehr wenig zusammen; dagegen sich Eisen zu dem Raume, den es vor dem Glühen einnahm, zusammenzieht (h. 45.).
- 13. Stahlglübet eher und schmelzt mit geringes rer Zize als geschmiedetes Eisen, welches ohne zugesetz tem Kohlenstaube schwerlich zum Schmelzen gebracht wer's den kann, wodurch es aberzu Stahl und denn zu Roheisen wird (§. §. 77. 78. u. f.).
- 14. Er kann durch gewisse Handgriffe geschmolzen und gegossen werden und doch geschmeidig bleiben, wels ches mit weichem Eisen viel schwerer hergeht (§. §. 46.76. 77. No. 6. 123. 124. 271. No. 10.).
- 15. Polirter Stahl läuft in der Wärme eher und mit höhern Farben an, als Eisen (§. 49.).
- 16. In der Calcinationshiße verliert er weniger im Abbrennen, als weich Eisen in eben der Hiße und eben der Zeit (§. 57.). Ben der Calcination schwebt eine licht= blaue Flamme, über dem Stahle (§. §. 56. No. 10. 273. No. 2. 275.) mit und ohne Schwefelgeruch (§. 268. No. 4.).
- 17. Der Glühspan oder Hammerschlag vom Stahle ist härter und schärfer als vom Eisen, also zu Polirpul= ver dienlicher (§. 9. No. 4. 57. No. 7.).

Unterschied des Stahls und Eisens.

- 18. In Kohlen vor dem Gebläse schweißet er ben weißwarmer Hike mit vothen aber meniger umhersprudeln= den Funken als Eisen. In Schmelzhike verbrennet er auch geschwinder und muß in derselben kurch Wellsand sorgsfältiger als Eisen in Ucht genommen werden, wenn er nicht unter dem Hammer zerfallen soll, wozu er je harter, desto geneigter ist. Wenn man eine Eisenschmelze aus dem Hammerh roe nimmt, sieht man das breandare Wesen so entzündet daß es mit deutlicher Flamme brennet; ben einer Stahlschmelze bemerkt man dieses nicht, und die Farbe ist auch rother.
- 19. Durch viel Wällen und Umschmieden in star= ker aber langsamer Hiße wird Stahl zu Eisen; Brenn= stahl eher, Schmelzstahl später (h. h. 44. 72. 75. 277 No. 2.). Diese Verwandlung wird durch Zusätze beför= vert (h. h. 71. 73.).
- 20. In Rohlenstaub gepackt; starker Zize aus= Kesezt, bedeckt er sich mit einer Wasserbley ähnlichen Zaut (§. §. No. 1. 265. N. 2.). Durch öfteres Um= brennen wird er so sprode, als Roheisen (§. §. 77. No. 7. u. 12. 78. No. 1.).
- 21. Mit Wasser in einer verschlossenen Luft digeris ret, geben Stabl und Eisen entzündliche Luft; schein= bar giebt Eisen weniger (§. 215.).
- 22. Ben der Auflösung in Vitriolsäure giebt er etwas weniger entzündliche Lust als weich Eisen (§. 220.).
- 23. In Vitriols, Salpeters, und mehr Säuren wird Stahl zwar heftig angegriffen, lbset sich aber langssamer als Eisen auf; nach dem Beizen in diesen Säuren erscheint er, nachdem er weicher oder härter, heller oder schwärzlicher grau; Eisen aber weiß (§. §. 219. 228. 229.).

Gleichheit des Roheisens und Stahls. 281

- 24. Benm Auflösen in Säuren entsteht eine geringere Zitze als mit zähem=, und einesnoch schwächere als mitkaltbrüchigem Eisen (§. 227.).
- 25. Er erfordert zur völligen Auflösung mehr , Salpetersäure (f. 228. No. 5. 6.).
- 26. In der Kälte ist er verhältnismässig härter und sproder oder weniger geschmeidig als rein Eisen (§. 69.).

27. In der Detonation mit Salpeter giebt er

mehr Luftsäure, als geschmeidig Eisen (g. 253.).

Aus den hier zusammengezogenen Versuchen über die Eigenschaften des Stahles folgt überhaupt, daß er nur eine Abart des Lisens sey, die ihren Grund in einem etwas veränderten Verhältnisse der Bestandtheile haben muß und benm Eisen niehr als ben andern Metallen statt haben kann; daß er aber die Eigenschaft des Eisens, eine gleiche Geschmeidigkeit in Kälte und Wärme nehmlich nicht vollkommen besitzt. Hievon werden wir sicherer urztheilen können, wenn wir vorher die verschiedenen Processes, durch die Eisen zu Stahl wird, betrachtet haben.

S. 258. Von der Gleichheit des Roheisens mit Stahle.

Stahl ist vorzüglich vom Roheisen durch die Geschmeis digkeit verschieden, die dem Roheisen kalt und warm ganz fehlt; doch kommen bende in vielem überein, als:

- a. Roheisen nimmt nach dem Umschmelzen und Posliren eine eben so lichte, weisse Farke, als Stahl, an.
 - b. Bente laufen im Feuer gleich an.
- gnetisch.
- d. Nach dem Glühen wird es durch toschen in Wasser härter und besonders wenn man es geschmolzen in Wasser gießt.

282 Von der Stahlbereitung überhaupt.

- e. Es schmelzt leichter als Stahl und viel leichter als geschmiedetes Eisen.
- f, Gehartet giebt es mit Kieseln, doch etwas schwäscher als Stahl Funken.
- g. Es scheint, daß das Roheisen durch Digestion im Wasser eben so viel entzündliche Luft als Stahl giebt.
- h. Es setzt auch im Beizen mit Säuren ein schwarz. Sediment.
 - i. Es rostet an der Luft so langsam als Stahl.

k. Gegossen klingt es wie Stahl.

In Rucksicht dieser und mehrerer gleichen Eigenschafsten scheint es schwer zu sagen, ob Stahl mehr schmeidigem oder Roheisen gleiche? besonders da erwiesen ist, daß Roheisen, wie Stangeneisen ohne Umschmelzen in Stahl verwandelt werden kann, obgleich eine entgegengesetzte Masnipulation nothig ist. Es mochte also gar nicht ungereimt senn, den Stahl für eine Mittelsubstanzzwischen geschmies detem Eisen und Roheisen zu halten.

§. 259. Von der Stahlbereitung überhaupt.

In meiner gedruckten Abhandlung von Veredlung des Eisens und Stahls, habe ich im 12ten Kapitel die bekannten Stahlarten nach ihren Unterschieden kürzlich an= geführet, und dieses vorausgesett *) will ich hier nur von der

- kap om den gröfre Jern- och Stalförädlingen 8. Stockh. 1772. 368. S. meines Wissens in keiner teutschen Uebers setzung vorhanden ist, will ich die hieher gehörende Stelle S. 2431256. im Auszuge anführen. Es giebt eigentlich nur zwen Hauptarten, unter welche aller bekannte Stahl ges haret.
 - 1. Schmelzstahl, und 2. Brennstahl.
 - 1. Wom Schmelsstahl, der geradezu von Eisenerzen oder Robeisen, oder umgeschmolzenen Stangeneisen producirct wird, And mir folgende Urten bekannt:

2. Wolfs?

der rechten Zubereitung jeder Art so viel anführen, als zur Erläuterung der Einsicht in den rechten Grund der Stahlentstehung nothig ist. — Die Materie des Stahsles ist wie in der fünften Abtheilung in Absicht des Eisens gesagt, ebenfalls Lisenerz, Roheisen oder geschmeidig Lisen.

- der an einigen Orten Teutschlands mehrentheils zusällig aus dem ersten Schmelzen der Erze im Terrenfeuer, der Blaus semerarbeit oder in den sogenannten Bauerosen ethelten wird, wenn man sich das Eisen im Osen zu einer Schmelze frieschen oder zum Wolfe laufen läßt. Hieher gehört der Acier de grain, de motte ou de madragon, Blumpen oder Buchenstahl von Biecaja, welches wie Osmund nach dem Schmelzen ohngestreckt verkaust wird. Man muß mit dies sem Wolfsstahl den Wrak, oder Wolfestahl ben den Brenns stahlschmieden nicht verwechseln.
- b. Osmands, Sampferz: ober Blasestahl ist der uns reine Wolfsstahl, der vom Umschmelzen des Osmunds Sumpfs roheisend und Blaseeisens erhalten wird, wie dieses in Daland und Barelen, auch an einigen teutschen und spanischen Otten gebräuchlich ist.
- c. Rohstahl nennet man eigentlich allen geschmolzenen Stahl von Roheisen im ersten Schmelzen erhalten. Er wird unter einem schweren Hammer nur mit weniger Streckung zu kurzen, groben, vierkantigen Stücken geschlagen, erfors dert aber noch, ehe er als Rausmannswaare, oder in Fabristen genußet werden kann, rafinirk zu werden.
- d. Gerbestahl ober rafinirter Rohstahl, der durch Gers ben oder Zusammenwellen und Necken unter gewissen Hands griffen sur Fabriken in verschieden geformte Schamplunen bequemer gemacht worden. Hieher gehört vorzüglich der bekanns te Stepermärker, Smalkalder, Tyroler, und Solinger Stahl oder überhaupt der Teutsche, Ungersche und Millaner und auch der in Schweden in Grawandel, Wikmannshütte, Schishütte, Forsmark und Bekkafors bereitete Stahl.
- e. Lupstahl nennet man gemeiniglich solchen chmelsstahl, den man zusätig in den Hammerschmiedeherden der Teutschlichmies de durch Würkung des Gebläses erhält. Er schwimmet in kleinen Klumpen von wenig Psunden in der Schlacke über der Stangeneisenschmielze und wird Lupp genennet. Visweis

len ist es reiner Stahl, meistens aber Stahl mit Eisensträns gen. Man nennet ihn auch Sammerstahl, entweder weil er im Hammerherde erhalten, ober auch vorzüglich zum Bes legen oder Verstählen der Stangenhammer gebraucht wird. Hieher gehört auch die Rekerluppe (Rökarlupp) welches ein ne Schmelze ist, die in der Wallonschmiede unter dem Wärs men von 7 Stangen im Reckhetde als Ubfall erhalten wird, und meistens nur mit Stahle gemischtes Eisen giebt.

- f. Wallerstahl besteht aus ben ausgesuchten hatten Bros den vom Rohstahlschmelzen, die mit besondern Sandgriffen ins Eisen geschmolzen werden. Er besitzt die Eigenschaft, daß er auch ungehärtet sehr hart und zugleich stärker ale ander rer Stahl ist. Vorzüglich dient er zu den Zugeisen für Draths werke, da er verträgt, daß die Löcher kalt enge geschlagen wers den u. s. f.
- g. Mittelkornstahl nennet man ben Schmelzstahl, wels der mit so viel Eisen vermischt ist, daß man ihn durch Gers ben nicht ausarbeiten kann, sondern so wie er ist, zu Ackerges rathe, Sägenblättern und andern groben Waaren verbraus den muß. Er ist keine besondere, sondern nur eine Abart von schlechterm Schmelzstahl.

Die zweyte Sanptart ist:

- 2. Brennstahl, der von Stangeneisen durch Cementation bereitet wird. Der Materie nach kann er von so vieler Art seyn, als es Stangeneisen giebt, durch die Zubereitung aber bleibt kein so großer Unterschied. Man hat folgende Arten:
- a. Sartgebrannter Stahl, der die stärkte Hiße ausges standen, und durch erhobene Blasen auf der Oberstäche, weiße gelben, silberscheinenden Bruch, Sprödigkeit vor und nach dem Härten, und einen größern Grad der Härte kenntlich ist. Stahl, der in geringerer Hiße gestanden, und diese Eigenschaften in geringerm Grade besitzt, sollte Mittelbrenns stahl, und der im Bruche graue Flecke und dadurch Eisenschtränge zeigt, leichtgebrannter Stahl genennet werden.

b. Blases

Schmelzen oder Cementiren Stahl. Solchem= nach erscheint aller Stahl nur auf einem dieser benden Wege.

Man kann zwar aus allen Eisenerzen etwas Stahl bringen, der Stahl fällt aber nach Menge und Gute aus ver=

- b. Blasestahl ist ungereckter Vrennstahl, wie er aus dem Ofen kömmt. Er zeigt im Bruch unangenehme Zacken, und wird nicht allgemein verkauft, bis er zu
- c. Gerecktem Brennstahl durch Glühen und Schmieden gemacht worden, welches eine der gemeinsten Arten ist.
- d. Umgebrannter oder doppelt gebrannter Stahl, der zwenmal durch den Stahlosen gegangen, und zu einigen Anwendungen vorzüglich ist, aber nur auf Bestellung ges macht wird.
- e. Gebrannter Schmelzstahl ist zwar nicht sehr bekannt, aber zu gewissen Zwecken nothig. —
- f. Gußstahl, den die Englander Caststeel nennen, ist für einen rafinirten Brennstahl zu halten, da ihn die Ens glander von gewöhnlichem Brennstahle durch Schmelzen im Tiegel machen. —
- g. Wrakstahl ist Vrennstahl, der, weil er beym Recken undicht oder flaggig befunden wird, mit anderm Stahle zus sammengewellet und so zu Stangen geschmiedet wird, die guter Stahl sind.
- h. Gegerbter Brennstahl ist zwar im Handel nicht sehr gangbar, aber für Klingen, Uhrfedern vorzüglich.
- i. Tentscher Brennstahl, der auf die sogenannte teuts sche Weise mit Holzkohlen gebrannt worden.
- k. Englischer Brennstahl, der im Flammosen mit Steins tohlen gebrannt worden.
- 1. Schwedischer Brennstahl ward 1766. vom Hüttenherrn Robsam zuerst eingeführet. Er wird auch im Flammseuer aber nicht mit Steinkohlen, sondern mit Holz unterhalten, gemacht.
- m. Adoucirter Brennstahl, oder solcher Brennstahl, der nach Reaumurs Methode, durch Cementation mit Kalk im verschlossenen Tiegel, nur an der Aussenstäche in Stahl verwandelt worden; ein Verfahren, das bekannter zu seyn verdient, als es ist

perschiedenen sehr verschieden. In Stevermark, Smale kaiden, Massausiegen ze. giebt der Stahlstein oder Pflinz leichter und häufiger Stahl, als geschmeidig Ei= In &. 91. führte ich einen Persuch an, aus einem braunsteinhaltigen Gisenerze aus Daland in einem kleinen Dfen Eisen zu schmelzen, welches sich gar nicht wie Eisen= arten wellte, sondern Stahl, ober boch mit Stahl gemengs tes Eisen war. Schmolz man dieses Erz im Hohenofen, so war das Robeisen braunsteinhaltig; es war im Bruche Spiesglaskönig ahnlich, und gab auch im Hammerschmie= Deherde nur Stahl oder Stahlgemischtes Eisen und letztes res nur mit Muhe. Uehnlich Erz bricht ben Neukupfer= berg in der Schwartwifschen Grube. Zr. Zielm hat in den Schriften der Schwedischen Ukademie für 1778. Bersuche zu mehrern Entdeckungen solcher Erze, die fortzusiken sind, mitgetheilt und in Bergmanns Streitschrift von weissen Eisenerzen vom Jahr 1774. Cüberset in Bergmanns kl. Phys. u. Chym. Werken, 2 B. S. 214. u. f.) ist schon viel hieher gehörendes. Aus allem folgt, daß der Braunstein ben allen bisher bekannten Stahlerzen ein gewisser Begleiter ist, und daß meine altere Vermu= thung, daß eben der Braunstein das Eisen geneigt mache, als Stahl oder stahlartig Eisen zu erscheinen, nicht ohne Grund ist. Bisher ist aber noch nicht ausgemacht, ob ber Braunstein als Metall in den Stahl geht, (obgleich erweiß= lich in allen Roheisen von braunsteinigen Erzen immer ficher Braunstein ist), oder ob er blos durch seine starke Freundschaft zum Phlogiston macht, daß diese flüchtige Materie benm Eisen mehr figiret, und daher in der Schmelzhiße ausdauernder wird.

Die geringere oder häusigere Gegenwart des Braunsteins in den Eisenerzen, scheint also das sicherster Kennzeichen der Erze, in wiesern sie für Stahlerze zu halten, zu seichen Jn der Folgekönnten wohl auch noch sicherere Konnzeichen solcher Erze entdeckt werden. Indessen ist gewiß,
daß daß die Matur benm Stahle mehr thut, als die Kunst ver= mag, welches auch das Folgende zeigen wird.

§. 260. Vom Stahlschmelzen aus Erzen in Stuckofen.

Wie Stahl und zugleich Eisen im ersten Schmelzen · in Rennwerksherden auf die Weise erhalten werde, daß das Eisen nicht fluffig, sondern als eine Friesche ausgebracht werde und wie es in den Dalschen Bauerofen und im Lupp= feuer fast eben so geschehe, ist s. s. 90=92. 94 und 95 an= geführt. Richt viel anders ward vordem in Stepermark Stahl von Eisenerzen in den sogenannten Stückofen, die ben Dalschen Blaseofen sehr gleichen, doch etwas höher find, erhalten. Die Herren Schreber und Ferber geben das von in ihren Schriften nahere Machricht. Man bat big= se Ofen als weniger lohnend abgeschaft und bedient sich jeko der Gloß=oder auch Zobenofenzum Stahlschmelzen; Hier aber verdient der Stückofensschmelzproceß aufbe-

halten zu werden.

Der Ofen ward mit 17 bis 18 Körben Rohlen ges füllet und wenn er davon aufgeheizt war, wurden nach und nach und mit Kohlen eins ums andre 13 Kübel, jedes zu 130 Pf. gerechnet, Erzaufgegeben. Auf jedes Rübel, Erz trafen etwan 3 bis 4 Körbe Kohlen. Wenn alle 13 Ku= bel niedergegangen, so erschien alles ausgebrachte Eisen und Stahl als eine Friesche und mog mit der Maschschlas ke, etwan 23 Centner. Man nahm benn die Bolzen ab, zog den Klumpen mit eisernen Haken aus einem ge= öfneten Loch aus dem Ofen und hieb die Masse in zwen Stude (wovon der Ofen den Mamen erhalten). Der aussere Theil der Masse ber Graglak genennet wird, war Eisen und das Innere ober der Kern Materie des Weil nun der Ofen mit jeder Schmelze Stahles. ausging, so konnten wochentlich nur 7 Blasungen ge= schehen, die etwan, 160 Cent. Eisen und Stahl zusammen gaben.

Die Stucke ober halben Massen kamen nachher in eine Urt Schmelzberd, den gewöhnlichen für Stangeneisen und Stahl ahnlich. In denfelben glube.en fie meißwarm, und wurden denn unter bem Wasserhammer zusammenge= Schlagen, gewället und in mehr Stücke getheilt. Glüben ist eine Urt des Frieschens, in welchem sich der Stahl besser zu einer Schmelze sammlet, woben die Schlacke durch das Schlackenloch abgezapft wird. Hieben sondert sich auch ein gut Theil des umbersigenden Gisens in klei= nen Stücken und Frieschen und auch schon im Zerhauen ab, welches denn für sich allein geschmiedet wird. gerhauenen Stahlstucke merben in grobe Bierkante gereckt, durch Werfen in Wasser gehartet und in Stude zerschlagen, die nun Rauch = oder Raueisen genennet werden. Rohstahl, der nach dem Bruche in bessern und schlechtern getheilt wird, und unter dem Gerbestahlhammer, vollig wie Rohstahl, vom Roheisen geschmolzen rafiniret werden muß.

S. 1261. Von Bereitung des Stahles von Roheisen im Floßofen.

I. In Steyermark.

Als man fand, daß die vorbeschriebenen Stuckosen zu Kohlen= und Zeitspillend waren, vermied man deren Gebrauch, einzele Derter in Stepermark und Krain auszgenommen und führte in Stepermark und mehr Orten die sogenannten Floßosen ein, welche die Herren Ferber, Schreber, Jars, Stockenström u. a. genau beschriez ben haben.

Diese Ofen gleichen unsern Hohenofen in etwas, sind aber nur etwan 16 Fuß hoch und der Schacht ist inwendig tonnen oder eiförmig, blos, so wie auch der Tiegel, mit feuerfestem Thone ausgeschlagen. Das geröstete Erzwirdeben so wie den Hohenosen zu Roheisen geschmolzen und denn für Eisen und Stahl sortiret. Das mit viel Erzund wenig Kohlen geschmolzene (Härdsatt) nennen sie Weiche

Weichfloß, welches gemeiniglich uneben, undicht und loches rigt ist und zu Stangeneisen verwendet wird. Das Rob= eisen, welches auf Schwedischen Huttenwerken Nöcksatt genennet wird, ober im Berhaltniß zum Erz mit viel Roh= len geschmolzen worden, beißt in der Stenermark Zart. floß, auch sproder Floß; es ist dicht, im Bruche feinstrahs lig und spiegelnd, theils licht = theils schwarzgrau und wird insonderheit zum Stahl genommen. Mittelsorte ist weder Weich = noch Zartfloß. Das Roheisen hat die Korm von einem 4 bis 6 Fuß langen Blocke, der 5 bis 6 Cent= ner wiegt und Sloß genennet wird. Benm Ubstechen, wel= ches ohngefehr jede siebende Stunde geschieht, werden Gi= sen und Schlacken zugleich ausgelassen, und lettere burch

Wasser abgekühlt und mit Haken weggenommen.

Der Steyermarksche Stahlstein ist vom Sr. Schreber beschrieben und vom Ritter Bergmann in einer besondern schon oft angeführten Abhandlung von den weissen Eisenerzen (in Bergm. El. Phys. u. Chym. Werken 2. B.) genau untersucht. Die Art dieses Erges mit weniger Muhe guten Stahl als weich Gifen zu ge= ben, macht, baß die bortige Stahlbereitung bie simpels ste und vortheilhafteste ist. Der herd für die Stahl= schmiede ist zwar wie fur die Gisenschmiede mit Stellsteinen eingefaßt, aber von der Einrichtung für Rannschmiede oder eines Zerrenherdes. Man füllet ihn bis 2 oder 3 Boll unter der Form mit Kohlengestübe, welches mit Wasser so angefeuchtet worden, daß es sich fest schlagen Mitten vor der Form wird ber Herd selbst als eine halbe Kugel von etwan 12 Zoll im Durchmesser und 10 bis 12 Zoll tief ausgeschnitten. Die Form liegt 3 Zoll im Herde mit gewöhnlicher Defnung und inklinirt etwan 2 Grade. Die Balgentuten liegen etwas mehr als gewohnlich von der Formmundung, bamit bas Geblase trocken senn moge.

Das Zerren = ober Stahlschmelzen geschieht fürz= lich auf folgende Art: Wenn der Herd mit Rohlen erfüls let und das Feuer aufgegangen ist, legt man Stude vom poris Rinm. v. Gifen II. B.

vorigen Stahlschmelzen, die nun gereckt werden sollen, ins Reuer; über die Blasemand aber legt man kleine Stucke floß, damit sie unter dem Recken nach und nach nieders schmelzen, wozu auch etwas werfiges Schlacke mit aufge= In 4 Stunden ist eine Schmelze von etwan sest wird. 5 Schifpfund guten harten Stahls fertig. Den Stahl, welchen man unter bem Hammer weich und eisenhaft fin= bet, sondert man aus und verkauft ihn im Lande an Gen= senschmiede, zu Hammerstahl und anderer grober Manu= factur unter dem Mamen Mot. Den hartern schmie= det man nach dem Zerhauen der Schmelze in derselben Sike zu groben vierkantigen Rohstahl, der hieben gleich gehartet, in kurze Enden geschlagen, nach dem Gerbestahlhammer ge= führet, in 5 Sorten getheilt und auf gewöhnliche Urt gegarbt wird. Der feinste heist Scharsachstahl. Ben ben Zerrens herd konnen von 3 Schmieden vor 2 Herden und einem Hammer täglich in 15 Stunden 10 Centner Rohstahl ge= stellet werden; der Abbrand des Roheisens beträgt hieben 10 bis 12 von 100, Kohlen werden meistens weniger als für Stangeneisen erfordert. Dieses verliehrt 1 bis 2 auf 100 mehr Abbrand nimmt mehr Zeit weg und fällt also kostbarer; die Floße mussen erst aufgeglühet werden, ehe man sie zu geschmeibigem Gisen niederfrieschen kann und 3 Schmiede können täglich nicht über 9 Centner ausschmie= ben. — Des Hrn. Ferbers gedruckte und Hrn v. Stockens stroms geschriebene Nachricht, geben hierüber auch Ausfunft.

II. In Rärnten

sind die Floßosen ebenfalls eingeführet. Der Schnielzproceß gleicht auch dem stenermärkschen, nur wird in Kärnten mehr Genauigkeit benm Eisen = und Stahl= machen angewendet, vielleicht weil die zwar gleichkörmige= ren Erze mehr Kunst und Vorsicht erfordern, wenn sie guten Stahl geben sollen; vielleicht auch, weil der Kärnt= ner Stahl meistens nach Italien und andern Ländern geht, dage=

schmols

Dagegen der Stenermärksche meistens in den Erblanden und

deren Manufacturen verbraucht wird.

Benn Ausstechen des Roheisens wird es mit den Schlacken in eine in Sand gemachte runde Grube, einem Garherde ähnlich, gelassen. Wenn denn die daraussie= gende Schlacke abgezogen ist, wird die Oberstäche des Eizsens behutsam mit Wasser besprengt, und die erstarrete Oberstäche als eine Scheibe eben wie benn Varkupfer ge= rissen; die Oberstäche wird wieder abgekühlt und so ferner, dis alles Eisen in Scheiben gerissen worden. Eine solche Scheibe wird Blattel genennet, und ist von ½ bis 2 Zoll dick; je besser Eisen, je dunnere Blattel. Sie sind für das Stahlmachen.

Man läßt auch das Roheisen in Floßen von 5 Juß lang, 1 Fuß breit und 4 Zoll dick formen, und schmelzt es in besondern Stahlherden in 3 Stunden mit etwas Stahlsinter, oder reicher Schlacke. Wenn man nach dem Ausstechen die Schlacke abgenommen hat, kühlt man die Obersläche des Eisens, und reißt es, wie eben gesagt, in Scheiben. Um Voden aber sindet man eine mehr oder weniger gefrieschte Luppe, die mehr eisenartig und nicht so sprode ist, als die gerissenen Scheiben, die oft von dem Fall auf die Erde brechen. Diese Scheiben werden Stahlboden genennet, und sind schon so nahe gefriescht, daß sie sür sich allein geschmolzen, schon mit Eisen germischten Stahl geben würden.

Zum Stahlmachen bedienen sie sich eines etwas kleis nern Herdes, als der Stenermärksche. Er besteht aus 4 Seitensteinen, zwischen welchen der Herd aus nassen Gestübe auch einem Gar soder Rennwerksherde gleich ausgestundet geschlagen worden. — Man füllet ihn mit Kohslen, zundet sie an und läßt das Gebläse gehen. Erst setzt man die Stücke, welche vom vorigen Schmelzen nachsblieben, ein, und wenn sie niedergeschmolzen, so wird die vorhin erwehnte unterste eisenartige Masse zugleich mit eisnem Theile des über derselben gerissenen Stahlbodens auf die Blasewand, gesetzt. Wenn diese allmählig niederges

schmolzen, und ber Schmidt findet, daß sich alles zu einer eisenartigen Gule im Herbe gesetzt hat, so fist er von ben erstgebachten Blatteln, welche vor dem Floßofen erhalten wurden, und blos Robeisen mit Ueberfluß von brennlis chem Wesen sind, einen Theil auf. Hiedurch wird der eisenartigen Gule so viel Brennbares mitgetheilt, baß sie baburch gang, wie von einer Saure aufgelößt, und durch= aus in Stahl verwandelt wird. Findet man aber die Sule zu roh ober roheisenartig, so setzt man den Abfall vom vorigen Stahlschmelzen und die undichten roben En= den, welche benm Stahlrecken vorkommen, auf, dadurch sie sich benn gleich zu Stahl wendet. -- Zustarke Ubbrennung zu verhindern, sett man etwas Schlacke zu, und damit die Schlacke recht rein und dunnflussig werde, auch einige Stude weissen Quarz. Von Stahlboden und Blattel gehen ohngefehr gleiche Theile auf, ohne sie soll schwerlich guter Stahl zu erhalten senn; Abfall von voris gen Urbeiten ift bazu eben so nothig, und Riesel oder Quarz ist auch von guter Würkung.

Wenn man findet, daß in einem Herbe etwan 20 bis 30 Pfund als fertiger Stahl niedergeschmolzen, zieht man ihn heraus, schlägt ihn unter dem Wasserhammer zusammen, hauet ihn in 4 ober mehr Stucke, und schmie= det diese in eben dem Herde, mahrend das übrige ein= schmelzt, zu Stangen von 8 bis 9 Zoll lang, und im Wierkant 1 Zoll dick. Diese sind an einem Ende etwas bunner, tamit sie mit einer kleinern Zange gefaßt und in einem andern Herde zu Zainen von & Zoll unter kleinern Hammern gereckt werden konnen, woben man sie auch mit eben der Hise hartet. Man schäuert sie benn mit nassem Gestübe und Schlacke zusammengemischt, und packt sie endlich in 3 Fuß lange Kisten. Diese und mehr bestellte Stahlarten gehen meist nach Italien, und ein großer Theil über Triest und Milano nach der Turken, baber er ben uns unter dem Mamen des Milanostables bekannt Man hat ihn durch Brennstahl nachzuahmen gesucht; da dieser aber von ganz anderer Beschaffenheit als

Schwedischer Stahlproceß aus Roheisen. 293

der beschriebene Karntische Brennstahl ist, so kann er den Credit und Absatz auch nicht erhalten. — Ueberhaupt soll man in Karnten in Absicht der Gute nur zwen Stahl= sorten bereiten, diesen Milanostahl nehmlich und eine noch feinere, von welcher der Centner im Handel 3 bis 4 Gulden mehr kostet. Karntner Stahl wird überhaupt für harter, gleicher und besser, als der Stenermarksche gehal= Man erkennet diese Gute des Karnter Stahles schon auch baraus, daß er nach dem ersten Schmelzen ober als Rohstahl ohne Gerben schon Kaufmannswaare ist, der Stepermarksche aber ohne Gerben nicht geht; die Karntner Stahlfabriken halten indessen nur ihren besten Stahl als Robstahl verkäusich, den schlechtern aber schmelzen sie nach erzählter Urt um.

Mehrere Methoden Stahl durch Schmelzen von Roheisen zu bereiten, die im Lisas, Dauphine, Tyrol, Krain, Salzburg, Massausiegen u. m. D. üblich sind, findet man in Schwedenborgs großem Werke De Ferro, im Dictionaire des Arts u. m. a. Werken. Alle Berfah= rungsarten sind von den kurz beschriebenen Stenermarks schen und Karntenschen nicht wesentlich unterschieden. Hier verbietet auch der Raum weitlauftiger zu senn, und viele gedruckte Beschreibungen sind dazu fehlerhaft, also hinters gehend, benn aus Buchern, burch Bucher, ohne eigene Bekanntschaft mit den Werkstätten, zu lehren geht nicht. Dazu ist die genaueste Beschreibung des Verfahrens ohne Kenntniß der Stahlhandthierung zur Ausführung nicht hinreichend. — Ehe wir aber die Bereitung durch Schmelzen von Robeisen verlassen, will ich doch etwas fagen.

S. 262. Von der Schwedischen Methode aus Roheisen Stahl zu schmelzen.

. Mangel an Stahlstein oder andern reichen stahlarti= gen Erzen, mit welchen die genannten teutschen Derter versehen sind, hindert uns dieses Gewerbe so vortheilhaft als jene zu betreiben. Indessen sind doch in Schweden

E 3

294 Schwedischer Stahlproceffaus Roheisen.

verschiedene Werke auf Stuhlschmelzen von Robeisen an= gelegt worden, und ben allen wird die in Massausiegen übliche Werfahrungsart fast genau befolgt. Das Robeisen erhält zu dieser Absicht die Form kleiner ein bis 2 Zoll Dicker Platten; auch wählet man die ersten Abstiche eines angelassenen Hohenofens, wenn die Kohlen noch nicht die gange Menge Erze, Die sie schmelzen konnen (nödfatt), erhalten haben, und welches im Bruche lichtgrau, fein= körnig zu senn pflegt. Es muß auch im Wasser gehartet sonn, damit es allen Sand abschlage, der im Herde einen Rohgang verursacht. In meinem Tractat von Vers ediung des Lifens habe ich auch (Rap. 2. h. 5.) ans geführt: daß Robeisen von gemischten Erzen selten zu Stahl tauge, und daß solche Quiksteinerze, die ohne Vermischung verschmolzen werden können, wie ben Bits= berg, Persberg ze. das beste Raheisen für diese Absicht geben. Daß das Robeisen gar nicht kaltbruchig senn burfe, wohl aber sich ein wenig zur Rothbrüchigkeit neigen könne, nur baß sie nicht von einem Kupfergehalt komme, auch nicht beträchtlich sen, baß die sogenannten Dürrstein oder Blutsteinartigen Erze von Norberg, Lombergze, für Stahl kein tauglich. Robeisen geben u. f. f.

nerk den Stahlschmieden gleichen in Baus und Mauerswerk den Stangeneisenhammerhütten. Der Schmelzherd aber ist in der Stahlhütte kleiner, nur halb so tief, von einer Bodens und 3 Seitenplatten, alle von gegossenem Eisen gebildet. Das Verhältniß der Theile ist zwar in einem ober andern Herde etwan & Zoll anders, meistens

aber folgendes:

Die Formwand wird perpendiculair und mit der obern Kante horizontell $5\frac{1}{2}$ dis $6\frac{1}{2}$ Zoll von der Vodenplat= te gestellet. — Die Form, welche gewöhnlich von Kupfer ist, wird 3 bis $3\frac{1}{2}$ Zoll mit etwas Inclination in den Herd gelegt. Vom innern Formmunde bis zur öbern Aschenwand beträgt die länge $8\frac{1}{2}$ dis 9 Zoll. Von der äussern Mündung der Form dis zur Zerdbrücke (Hürdspong) 22 dis 25 Zoll. Die Breite des Herdes

von der Form zur Blasewand 17 bis 20 Zoll. Die Tiefe von dem obern Rande der Herdbrücke zum Boden 13 bis 14 Zoll und von der öbern Kante der Blase und Uschwäns de gemeiniglich 12 Zoll. Die Formmundung bildet einen halben Zirkel & oder hochstens 1 Zoll hoch und 2 1 Zoll breit. Die Balge sind mehrentheils wie ben Stangenherden,

9 Fuß lang und an der Ruckgabel 4 Fuß breit.

Die Balgentuten liegen gemeiniglich 2 Zollvon ein= ander und 6 Zoll von der Formmundung; so daß der Wind den Seiten der Form folgt und an einigen Stellen an die öbere Lippe der Formmundung stößt, wovon er eine Richtung gegen den Boben erhält. Der Boden der Formmundung darf nicht über 1 Boll bick senn: kleinste Alenderung in der Mündung der Form macht im Schmelzen einen bedeutenden Unterschied; ist sie zu weit, so gehen mehr Rohlen als nothig sind auf und eine zu enge

Mundung macht einen langsamen und roben Gang.

Benm Schmelzen wird folgendes beobachtet: die Gange werden geglührt und unter dem Hammer in kleine= re und größere Brocken zerschlagen. Wenn sich der Herd die Nacht abgekühlt hat, reinigt man ihn des Morgens von unnüßer Schlacke und füllet ihn mit reinen Rohlen, legt Feuer in dieselben und läßt das Gebkäse an. Zum Anfange setzt man 1½ Schaufel Ambosschlacke auf und wenn sie niedergeschmolzen, wird & Schaufet oder etwan 20 Pf. Robeisenbrocken ben der obern Kante der Blases wand mitten gegen das Geblase auf die Kohlen gelegt und mit mehr Kohlen bedeckt. Ben jedem Auffaße des Eisens läßt man das Geblase anfangs ein wenig fachter gehen. Ein Stahlstück vom vorigen Schmelzen wird, um erwärmt zu werden über die Form gelegt. Unterdessen schmelzt bas aufgegebne Roheisen und legt sich mitten unter die Formzu einer sogenannten Sule. Was noch, besonders an der Hinterwand Robeisen ist, sucht man vor das Geblase zu Wenn der Schmidt mit dem Spieße erkennet, daß sich die Sule gelegt hat, selt er abermal eine Schaus fel oder etwas mehr Roheisenbrocken auf und alles geht £ 4

296 Schwedischer Stahlproces aus Roheisen.

wie ben der ersten Aufgabe. In einer Stunde wird 4 bis 5 mal oder rechter so oft Eisen aufzesetzt, als der Schmidt sindet, daß der vorige Aufsatz geschmolzen, sich gefriescht und zu Stahl gewendet hat und bis die Schmelze unter der Form so hoch angewachsen, daß die Schlacke in dieselbe steigen will. Unter dem Schmelzen werden die vier Stücke der vorigen Arbeit zu Stangen von 14 Zoll im Vierkannt geschmiedet, im Wasser gehärtet und so nach dem Gerbe-

stahlhammer geführet.

Durch eine solche Schmelzung guten Stahl, der we= . der mit viel Eisen vermischt und auch nicht unbandig, roh oder roheisenartig ist, zu stellen, wird ein erfahrner fleis siger, aufmerksamer Schmidt erfordert, der mit allen Un= zeigen des Verhaltens des Eisens und Stahles im Herde bekannt ist und ben bosen Anzeigen vorzubauen weiß. Dies se Schmiedebeschäftigung hat zwar ihre Regeln, die aber von einem ungeübten nicht befolgt werben konnen, ba es vorzüglich auf ein geübtes Auge und Handlage ankommt. Die Kunst besteht eigentlich barinn, baß man bas Robei= sen friesche oder zur Geschmeidigkeit bringe, ohne, daß es daben von seinem überflussigen Brennbaren so viel verliehret, daß es sich zu Eisen wendet; aber auch ohne daß es roh bleibt oder vom Brennbaren so viel behålt, daß es sich robeisenhaft beträgt. Die Stellung des Herdes, die Urs beitsmethode, das Aufsetzen des Eisens, der Schlacke und des Riesels, das Ubzapfen der Schlacke, der Gang des Weblases und bergl. m. alles zu seiner Zeit beobachtet, find die hiezu ben= tragenden Umstände, welche die Schmiede aus ungählba= ren blinden Versuchen und langer Uebung ohne Theorie er= lernet haben, obgleich hintennach alles mit einer gesunden Theorie sehr gut einstimmt.

Die allgemeinsten Kennzeichen sind:

2. Ist die Flamme im Herde sehr dick und gelblich, so geht es roh. Wird die Flamme weißlich, so fängt auch das Guth im Herde weiß zu werden und sich zum Friesschen zu wenden an.

Schwedischer Stahlproces aus Roheisen. 297

- b. Wenn bas Eisen im Herbe den Spieß beschuhet und noch sehr roth ist, so besitzt es noch seine Rohigkeit, der man nach den Umständen durch stärkeres Geblase abs helsen, und es zur Weisse und zum Frieschen bringen muß.
- c. Ist die Schlacke dunkelroth, so zeigt sie einen rohen, weisse Schlacke aber einen frieschen Gang and Läßt man die überstüssige Schlacke ab und setzt neue Friesche schlacke auf, so wird dadurch das Wenden des Guthes im Herde befördert. Ist die Schlacke dick, so hilft man ihr mit einem kleinen Zusatz von weissen Riesel oder Quarz.
- d. Geht alles gut, legt sich die Sule eben, hart und gleich auf den Boden und man fährt denn mit dem Spieß in dieselbe, so will er sich, als ober angezogen würs de darin befestigen und dieses ist das beste Kennzeichen des fertigen Stahls.
- e. Die Stahlschmelze fällt gemeiniglich am Boben harster und artet sich oben gern eisenhaft. Werkt man dieses, oder legen sich die Eisenfrieschen unter die Form, so hilft man ihnen mit Aufsähen und Niederschmelzen einiger Stücke Roheisen, die die Eisenfrieschen zum neuen Schmelzen oder zum Wenden zu Stahl bringen. Geht es dagegen zu roh oder ist der Stahl zu sehr roheisenartig und will sich nicht frieschen und sehen, so kann man ihm durch Zusah geschmiedeten Eisens, Stahlabgang und startes Blasen helsen. Mehr hievon wurde zu weitläuftig und dennoch unvollkommen senn.

Wenn in 5 bis 7 Stunden 120 bis 160 Pf. Roheisfen niedergeschmolzen worden und der Schmidt die Schmelze für fertig erkennet, wird sie auf gewöhnliche Urt ausgesbrochen, unter dem Hammer zusammengeschlagen, in 4 Stücke gehauen und wie schon gesagt, gereckt. Ein Schmidt mitzeinem Anecht können in einem Tage höchstens 2 Schmelzen besorgen, die Nacht darauf muß denn der Herd auszkihlen. Solchemnach wird ben einem Herde durch einen Schmidt mit seinem Anecht in einer Woche 7, 8 höchstens 9 Centner Rohstahl gestellet, den Cent. zu 6 Liespfund

25

und

298 Schwedischer Stahlproceß aus Roheisen.

und 12 Pf. (132. Pf.) Kramgewicht gerechnet. Auf I Cent. Stahl gehen auf das nachste gerechnet, 10 lies= pfund Roheisen aus guten Erzen und etwan 13 bis 14 Tonnen Kohlen. Durch Berechnungen hat man gefuns den, daß 46 Schifpfund Roheisen, 42 Schifpfund Roh= stahl mit 36 bis 40 Tonnen Kohlen auf jedes Schifpfund gerechnet, geben. Ist das Robeisen von der besten Art und aus stahlartigen Erzen und die Arbeit geht beim int Herde gut, so ist das Abbrennen berm Stahle nicht groß ser als ben Stangeneisen, nehmlich 23 von 100 und denn kann 1 Schifpfund Stahl mit 30 bis 38 Tonnen Holzs kohlen bestritten werden; ben weniger dienlichem Robei= sen aber steigt der Ubbrand bis 31 auch 33 auf 100. Ben dem Gerben des Rohstahles mit Steinkohlen beträgt der Abbrand etwan 20, mit Holzkohlen nicht leicht über 12 von 100. Man rechnet daher gluckliche und unglückliche Schmel= zungen im Durchschnitte genommen, daß zu I Cent. ober 132 Civilpfunden 340 solcher Pfunde Robeisen erfordert werden. Von englischen Steinkohlen erfordert bas Gerben eines Cent. wenigstens 3. von Holzkohlen 8 bis 9 Tonnen.

2. Un einem einzigen Orte in Schweben ben Wede= wog im Lindischen Bergrevier (Lindes Bergslag) beobach= tet man benm Stahlschmelzen ein etwas anderes Verfah= ren, das ich kürzlich anführen will.

Die Stahlschmiede hat 2 Kneishammer, unter bem großen etwan 2½ Cent. schwer, wird die Schmelze zusams mengeschlagen und zerhauen, unter dem kleinern geschieht das Gerben des Stahles. Die Herdmauer hat unter einem Schorsteine zwen Feuer; es kann also in beiden eins ums andere geschmolzen und gegerbt werden. Man hat das kleine Aneishammergeblisse mit 7 Juß langen Valgen im Gebrauche. Der Herd ist hoch über dem Jußboden, also auf trocknem Grunde. Der Boden ist grobglimmrisger, quarziger Sandstein, der 3 Wochen aushält. Die Form und Rückenwand sind von Roheisen. Die Stelslung des Herdes und die Form sind wie ben den vorbeschries benen.

Schwedischer Stahlproceß aus Roheisen. 299

benen. Ben der Rückenwand bildet der Herd einen hal= ben Cirkel dadurch, daß die Ecken an der Herdbrücke und Uschenwand ausgesetzt sind. Die Form ist weiter wie gez wöhnlich im Herde 4 bis $4\frac{1}{2}$ Zoll nehmlich, die Ticke von derselben beträgt 5 Zoll oder etwas mehr, Länge und Breis te sind kast gleich, nemlich 21 bis 24 Zoll.

Man veredelt hier Roheisen von Linde und Mora und halt das, welches aus weissen und grauen zugleich bes steht für das beste. Es wird kalt zerschlagen, in ziemlich großen Stucken aufgesetzt und wie gewöhnlich niedergeschmolzen. Das zu schnelle Sinken großer Stücke hindert man durch die Zange. — Man setzt etwan 12 Liespfund auf einmal auf, welches in 3 bis 4 Stunden zu einet Stahls friesche von etwan I Liespfund niederschmelzt, die man denn aufbricht und unter dem Hammer zusammenschlägt. Mach etwan 2 Stunden setzt man wieder Roheisen auf u. s. f. Man kann täglich in 8 ober 9 Stunden schwerlich mehr, als 4 solcher Schmelzen machen oder 4 Liespfund Stahl stellen, denn alsbenn erfordert der Herd Abkühlung. In diesem, so wie in andern Stahlherden ereignet sich bisweilen, daß Die Schlacke mit dem Eisen, so wie in Hammerschmiedher= den zu kochen anfängt. Der Stahlschmidt sorgt benn, daß es sich bald zur Sule lege, welches oft mit vieler Mus he erhalten wird, woben denn doch die Schmelze oben eis senartig und uneben zu fallen pflegt. Diesem hilft man denn durch Zusaß von etwas Roheisen, welches benm Mie= derschmelzen das Eisen wieder in Stahl verändert, da denn auch die Oberfläche flach und eben, so wie es senn muß, er= scheint.

Während des vorgedachten Schmelzens wird der Stahl der vorigen Schmelzung von denselben Schmieden in demselben Herde tzetzerbt, welches ben andern Stahls werken ungewöhnlich ist, die in besondern Herden und durch besondere Schmiede schmelzen und gerben. Wenn alles gut geht, so stellt ein Meister mit einem Kohlenjungen wöchents

lich 4½ bis 5 Cent. gegerbten Stahl von besseren und schlechteren Sorten. Die Hutte mit ber ganzen Einrich= tung und die Methode selbst ist unter allen die wohlfeilste. Besonders ist es, daß hier so kleine schwache Balgen zus reichen, bagegen erfolgt auch bas Frieschen langsamer und der Stahl selbst ist in Schweden nicht eben als der beste bekannt, welches aber auch mehr von einem hiezu unbes quemen Robeisen, als von dem Stahlprocese herrühren fann.

§. 263. Vom Luppenstahl.

Ben ben Stangeneisenhammern ereignet sich gewöhns lich, daß die Teutschschmiede kleine Frieschen von etlichen Pfunden erhalt, bie theils reiner, theils mit Gifen gemisch= ter Stahl sind, besonders wenn das Roheisen stahlartig ist. Solche Stahlfrieschen ober Luppen zeigen sich bisweilen nach vollendetem Recken, wenn die Schmiede bas niederges schmolzene Eisen und die Schlacke mit bem Spies zur Be= förderung des Rochens aufrühren, recht vor der Jorin wie schwimmend.

Man erkennet diese Stahlluppen an der rothern Farbe, gegen die weissere bes Eisens. Man nimmt sie heraus und wendet sie zum Belegen der Hämmer, und andern groben Sachen an, weswegen man sie auch Same merstahl zu nennen pflegt. Man kann aber diese Luppen auch im Herde lassen, da sie benn durch das übrige Eisen das überflussige Phlogiston, wovon sie Stahl waren, verliehren und geschmeidig Eisen werden.

Daß sich dieses so verhalt siehet man baran, unter dem Recken, ehe das niedergeschmolzene Robeisen aufgearbeitet, und in der Schlacke vertheilt wird, vom Schmiede mit dem Spieße oft kleine zusammengelaufene Gulen oder Frieschen bemerkt werden, die immer Stahl oder stahlartig sind, und die er bisweilen heraus nimmt, an ein Ende einer Stange schweißt, und so mit ausres

cfet,

cket, wie auch schon ben der Suluschmiede g. 103. an= gemerkt ist.

S. 264. Vom Gerben des Rohe und Messers stahles.

1. Vom Gerben des Rohstahles.

Ehe wir den geschmolzenen Rohstahl verlassen, wird noch von der zwenten Stahloperation, die auch eine * Urt des Schmelzens ist, und die man das Gerben (garfning) nennet, etwas zu sagen senn. Es ist bereits §. 261. Il. angemerkt, daß der beste teutsche Robstahl aus Karn= ten, gleich zu kleinen Stangen geschmiedet, und ohne Ger= ben zu einem großen Theile nach ber Turken verführet wird, wo man ihn zum Damasciren der Gewehre, und mehr Sachen, die ben uns unter den Waaren von Milano= stahl bekannt sind, verbraucht, und daß dieser Stahl von unserm Brennstahle sehr verschieden ist. mehrere Versuche hat man auch gefunden, daß zu Werk= zeugen, die viel Starke, aber eben keine Federkraft erfors bern, Bohrer, Steinmeissel, Schmiebehammer, gemei= ne Meissel u. s. f., der Roh = oder Rernstahl vorzüglis cher als alle andere Stahlarten ist. Da aber der meiste Rohstahl unter bem Schmieben etwas wild, und nach bem Barten furt feinere Arbeiten sprobe, auch meistens uns gleich und nicht ohne Gisenstränge ist, so wird die Vermeidung dieser Unvollkommenheiten und ein Zustand bes Stahles erfordert, in welchem er für Kleinschmiedearbeit zäher, elastischer und nach seiner innern Beschaffenheit sortiret werben kann, erfordert; und bieses ift es, mas durch das Gerben gewonnen werden soll.

Ohne das Stahltgerben mit allen Manipulationen genau zu beschreiben, wozu hier kein Raum ist, will ich nur kurz anführen, daß der grobe Rohstahl gemeiniglich in vierkantigen Stücken 1 30ll dick benm Rohstahlhammer rothwarm, in sließendem Wasser gelöscht, und denn in kurz zere Stücke zerschlagen werden muß, welches um so leiche

ter geschieht, da der harte und beste Stahl unter der Hars tung Querborsten bekömmt, und von schwachen Schläs gen ohne Klang abbricht, im entgegengesetzten Fall ist er eisenartig. Diese Enden stapelt man im Gerbeherde vor der Form kreuhmeise zu kleinen Haufen, von 6 bis 8 Lies= pfund (I bis 1 = Cent.) auf; überschüttet sie mit Kohlen und bringt sie durch das Geblase zur weißwarmen Hike. Man nimmt sie benn einzeln heraus, und schmiedet sie unter dem 12 bis 15 Liespfund schweren Gerbe = oder. Kneifhammer zu 2 Zoll breiten, & Zoll dicken Schienen, Die sogleich in rinnenden Wasser gehärtet werden. Schienen werden zu Stücken von 1 Juß lange zerbrochen, 12 bis 15 parallel gelegt, an einem Ende mit einer groffen Zange zusammengefaßt, und in dem nun leeren Gerbestahlherd zur weißwarmen Wellhiße gebracht, so daß sie an einem Ende zu schmelzen und zusammenzuhangen anfangen, wels ches man durch einen Handhammer befördert. bringt den Bundel nun unter dem Gerbehammer und schweißt das weiche Ende zu einemtStuck, denn wird der Bundel am geschweißten Ende mit der Zange gefaßt, das ges theilte Ende geglühet und eben so geschweißt, dadurch man benn aus dem Bundel ein bis 4 Fuß langes Stuck erhalt. Hat man zähen Stahl zur Absicht, so hauet man diese Schiene in der Mitte von einander, wickelt jede nach der breiten Seite auf, glubet bas Stuck und schmiedet es benn zu einem verlangten Schamplun; oder man biegt die Schiene auch mehrmal hin und her, und schmiedet oder wället die paralelen Theile zusammen; solchen Stahl nen= net man den 1, 2, 4, 8 mahl gegerbten Stahl.

Die vornehmste Wissenschaft des Gerbstahlschmiedes besteht in der sichern Kenntniß der innern Beschaffenheit des Stahles aus dem Bruche, wonach er sich benm Zussammenlegen zur Erreichung der Absichtrichtet. Für Insstrumentstahl z. B. sucht er die härtesten Schienen oder Ribben, vom gleichsten Korn im Bruche; sur Klinsgenstahl die mittelharten, ebenen, ohne zackige Kanten, für Messerstahl noch weichere, sür Tischgabeln, Lades

stocke, grobe Federn ic. noch weichere mit Eisenstränse gen zusammen u. s. f. Die äußern Ribben im Bündel läßt man meistens etwas dicker, auch können sie Eisenstränge vertragen die der Schmidt nach aussen gegen die Kohlen kehrt, dadurch sie verbrennen und verschwinden. Unter dem Wellen muß man aber das Verbrennen des Stahles durch aufgestreueten, trocknen, feingesiebten Thon mit Hammersschlag oder Glühspan vermischt, möglichst verhindern; sonst

bekommt der Stahl eine dunne Gifenhaut.

Wenn feine Eisenstränge in einer Ribbe so gewendet werden, daß sie gegen ober neben bartere Strange fom: men, so wird der Eisenstrang unter dem Wellen in Stahl verwandelt, und der hartere Stahl verliehrt seine Wildheit und wird nachgebender. Durch Gerben wird aller Stahl etwas weicher, der von stahlartigen Er= zen aber im Verhältniß am wenigsten. Kleinere Fehler und Unarten werden dadurch noch mehr verkleinert, vertheilt und unmerklicher, nur hute man sich fur der Ent= stehung größerer, der Undichtigkeit der Ribben nehmlich Die geringste kleine Defnung, Die benm im Wellen. Gerben nicht zusammenschmolz, wird benm Reckenin kleine Stängel eine lange Rige. Man muß sich daher benm Gerben der Birkenkohlen bedienen, die die durchdringend= stei Hike geben; auch sind Steinkohlen vorzüglich, weil sie auf 7 bis 9 Zoll hißen, dagegen die Hiße von Holz= kohlen nur 2 bis 4 Zoll reicht. — Ben einem Gerbestahlherbe kann man so vielen Stahl gerben, als 2 Rohstahl= herde schmelzen konnen. Mehr vom Gortiren des Gerbe= stahles und dem Aufwande der Materialien baben, findet man in den schon angeführten Schriftstellern und mei= nem Tractate vom Lisenveredeln.

II. Vom Gerben des Messerstahles.

Vor mehrern Jahren gab ich im Eisencontor einen Bericht über mancherlen Eisen = und Stahlfabriken ein, in welchem ich die Zurichtung von 30 Arten Gerbestahligu verschiedenem Gebrauche beschrieb, von welchen ich hier nur eine Art Messerstahl anführen will, die lange in En=

England unter dem Namen Butscherstahl ober wie man. ihn in Teutschland nennet, Krampstahl, als vorzüglich zu Tischmessern, die man von demselben gutschneidend, zähe, stark und doch in dunnen Blättern erhält, im Gebrauch ist. Dessen Bereitung war ein Geheimniß, bis endlich fast vor 40 Jahren der bekannte Messerschmide Engberg ben dem Stahlwerk Wedemog eben diese Stahls art zu machen einführte; bie Sache ist aber ziemlich in Bergessenheit gerathen, wovon es kommt, dag uniere . neuen Tischniesser recht oft ben altern weichen. Das Ger= ben dieser nücklichen Stahlart geschieht zwar mehrentheils auf die gewöhnliche Urt, das Geheimniß aber besteht bes sonders in rechter Nukung des härtern und weichern Stahles und im Einlegen eines Eisenstranges, an seine rechte Stelle in Form eines Drenecks, woben das Verfahren von Anfang bis Ende folgendes ist, welches eine Zeichs nung beutlicher macht.

A. Rohstahl wird zu Schienen ober Ribben 1 4 Zoll breit, & Zoll dick gereckt, in derselben Hise mit Wasser gehärtet, und in 3 Quartier ober 1½ Juß lange Enden gebrochen. Von denselben stapelt man 9 Stücke, (von welchen einige viel kürzer senn, und in die Mitte gelegk werden können), zusammen, so daß die 3 oder 4 feinsten und härtesten Schienen (nach dem Urtheile aus dem Bruche) unten und die weichern und schlechtern oben kommen.

B. Auf diese 9 Schienen legt man ein eben so lans ges Stuck zähes Eisen von 1½ Zoll im Vierkant, dessen Kanten etwas niedergeschlagen sind.

- C. Auf das Eisen werden 3 Stahlribben, die recht hart, aber weniger fein sind, gelegt. Hieraus entsteht nun ein Stahlbundel, wie ihn Figur 1. die Zeichnung zeigt. a. Die 9 erst gelegten Schienen, die den Unterstahl machen und in Messerklingen die Schneide geben;
 - b. Das Eisenstück in der Mitte und
- c. Das Harte oder Oberstahl, welches in den Rucken der Mosser kömmt.

D. Den

D. Den ganzen Bündel faßt man mit einer Zange, und führet ihn im Garherde unter das wie gewöhnlich gezmachte Steinkohlengewölde (wo Steinkohlen im Gebranch sind) und wenn der Bündel in Schmelzhike schweißwarm ist, überstreuet man ihn mit einer Mischung von trocknem Thone und Stahlsinter, nimmt ihn heraus und schlägt ihn mit einem Handhammer behutsam zusammen, giebt ihm denn wieder etwas Hike, worauf man den Bündel mit einer andern bequemen Zange, die die Ribben zusammen halt, fasset, und sie unter dem Wasserhammer am vordersten Ende zusammenschmiedet.

E. Auf gleiche Art wird denn das andere Ende geswärmt und gewellet; aus dem Ganzen wird denn eine Stange, 4 Fuß lang, 2 Zoll breit und 1½ Zoll dick, den man in zwen gleich lange Enden theilt und sie abkühslen läßt.

F. Weiter legt mankeinen Stahlbundel aus eilf Ribben, von Mittelstahl ohne Eisen in den Herd, und warmt, schweißt und reckt sie (gemeiniglich in zwen Hißen) eben so, auch theilt man sie in 2 Enden.

G. Jedes dieser letzten Stücke F. wird schweißwarm gemacht und in 2 Hitzen zur doppelten länge, und zur vorgedachten Breite gereckt und zur länge der vorigen Stangen abgehauen, doch haben sie nur halb so viel Dicke.

H. Zu einem der vorigen Stücke E, legt man um jede Seite eines dieser reinen Stahlstücke (G.), so daß es zusam= mengelegt die Gestalt von F. 2 erhält. Ben derselben bes merkt

a. Den Unterstahl, ber in die Schneide kommt,

b. Das Eisen, welches einen brenkantigen Strang

c. Den Oberstahl für den Rücken und

g. Die Seitenflucke.

Minen. v. Eisen II. B.

11

I. Diese

306 Stahl von Roheisen durch Brennen.

1. Diese 3 abgesondert zusammengelegten Stücke wels
let man nun in 2 oder 3 Hisen zusammen (eine Hise
für jedes Ende und bisweilen eine für die Mitte) und reckt
sie zu 3 groben Stangen, die jede weiter schweißwarm ges
macht und zu zwenen gestreckt werden, so daß hievon 6
und von der ganzen Masse 12 Stangen von 33 Zoll Breite,
Zoll Dicke und 6 bis 8 Fuß tänge werden. Sie wies
gen zusammen gewöhnlich etliche 70 Pf. — Benm Härs
ten und Abbrechen hat dieser Stahl ein Unsehen, welches
Fig. 3. in natürlicher Größe vorstellet, daben die Buchstas
ben die Stahlarten, wie sie ben H. angeführt, anzeigen.

In diesem Stahle rechnet man 1 Theil Eisen gegen 10 Theile Stahl. Die drenkantige ober herzformige Form des Eisens scheint merkwurdig und bavon zu kommen, daß da drenmal mehr Unterstahl als Oberstahl und dieser auch weicher ist, sich bas Eisen unter bem Schmieben mehr ba= hin geben und mit einer schorfen Kante ober Spike sich in den Unterstahl drücken muß, welches (als die größeste Masse) die Schmelzhiße am längsten behält und (als die weichste) den wenigsten Widerstand leistet. Die Seite des Eisens aber unter bem Oberstahl (als harter und eher erkaltend) muß sich unter den Hammerschlägen mehr platten und da es von bem Seitenstahl eingeklemmt ist, zwen Kanten bekommen. Vorgedachte 12 Stangen ober 70 bis 80 Pf. Krampstahl wurden von zwen teutschen Schmies ben in 6 Stunden fertig gemacht. Mur wenig Schmiebe verstehen diese Urbeit, daher es nicht überflussig senn wird, durch diese kurze Machricht die Kunst wider die Vergessen= heit zu verwahren.

5. 265. Von Verwandlung des Roheisens in Stahl durch Brennen oder Cementiren.

Im §. §. 73. 77. u. m. sind schon verschiedene Versuche angeführet, welche zeigen, wie Stahl durch Würkung des Feuers mit und ohne Zusak zu Eisen werden kann
und auch wie Eisen nach Verschiedenheit der Umstände auf

diesem Wege theils weicher, theils harter wird. In ber fünften Abtheilung ist angeführt, wie Roheisen auf diese Art ohne Umschmelzen in geschmeidig Eisen verwandelt worden. Es ist also noch übrig Versuche anzusühren, wie Roheisen durch bloßes, starkes Glüben oder Cementiren in Stahl verwandelt werden könne, und wie sich hieben die verschiedenen Zusäke verhalten, welches zur weitern Aufeklärung der Stahlbereitungen dienen kann. — Alle solzgende Versuche sind in verlutirten Tiegeln oder Thonladen, in welchen das Eisen in die genannten Materien gepackt lag, mehrentheils im Stahlosen unter einem ganzen Stahlbrens nen von 10 bis 14 Tagen, und einige auch in einem kleiznen Windossen, welches ich jedesmal anzeigen werde, angestellet.

1. Ohne Zusang.

Im f. h. 57.9. u. 89. r. ist von einer dunnen Robeis senscheibe gesagt, daß sie der Hiße in einem Ofen etliche Tage ausgesetzt, durchaus in Eisen verwandelt werden. Ben allen Glubversuchen in ofnem Feuer wird überhaupt genommen, die Oberflache des Eisens mit Glubspan start. bedeckt, barunter war eine weiche Eisenhaut, denn tiefer stahlartig Eisen, und im Mittelpunct Robeisen, wenn nehmlich das Eisen in einem dicken Stude gewesen ober es von der Hiße wegen mangelnder Zeit oder Starke nicht völlig verwandelt werden können. Wo Glühspan entsteht, kann man unter demfelben benm Robeisen weich Gifen, in einer dickern ober schwächern lage, nach ber Beschaffenheit des Robeisens zc., und der Starke bes Feuers gewiß erware ten. Ben Verwandlung des Eisens in Stahl sind also Mittel nothig, die ben Glubspan zu einem Theile abhalten und dadurch die weiche Eisenhaut verhindern.

Einige Stucke grau Robeisen in einem Liegel ohne Zusak, wohl verklebt, 12 Tage in den Stahlosen gesekt, hatte so wenig Glühspan gemacht, daß dieselbe das Phlosgiston der Oberstäche nicht erhalten konnte; dennoch war es außen gegen die Feile und den Hammer sehr weich, konnte

te aber doch warm nicht geschmiedet werben. Roheisen kann also durch langsam Glühen im verschlossenen Getäß im Stahlosen zwar und ohne großen Abbrand an der Oberstäche weich, aber auf diesem Wege nicht durchaus geschmeidig und in Stahl verkehret werden. In einem starken Windosen ward ein ander Stück Roheisen in einem leeren Tiegel zu einem Tropsen geschmolzen, der sich breit schlagen ließ und reiner seiner Stahl war; der ungesschmolzene, mit Schlacke umgebene Theil war weich und geschmeidig Sisen geworden.

2. In brennbaren Materien.

A. Ein Stuck rein geschlissen grau Roheisen & Zoll breit, & Zoll bick, stand in Kohlenstaub gepackt 11 Tage im Stahlosen.

2. Es hatte keinen Glühspan gemacht und das Gewicht Ipro Sent vermehrt; es war aber mit einer abschmu= genden Wasserblephaut bekleidet (h. 62. 5.) und der Grabstichel fand die Oberstäche weich.

b. Im Bruche war es schwarz und an iden Kanten feiner.

c. Es konnte weder warm noch kalt geschmiedet wer= ben, sondern war sehr sprode.

d. Durch Löschen im Wasser zeigte es sich in der

Mice etwas stahlhaft.

Feinere Roheisenzaine wurden zwar durch und durch zu Stahl, aber so sprode, daß sie unter dem Glühen nicht geschmiedet werden konnten.

- B. Ein Stück grau Roheisen ward in des Irn. von Reaumur Stahlbrennersalz aus Kohlengestübe, Ruß, Asche und Kochsalz gepackt und mit dem vorigen zugleich cementiret.
 - a. Es war im Bruche wenig anders als vorher.
 - b. Wor ber Feile weich.

- c. Bertrug fein kaltes hammern.
- d. Weißwarm bis zum Schweißen und Funkensprüsten erhikt und in Wasser gelöscht, ward es glashart; es bestand aber nur aus einer dunnen Ninde, mit schwarzer Eisenerde gefüllet.

e. Die Rinde war an einem Ort zu einem Klumpen geschmolzen, der sich glübend dunn ausschlagen ließ und sich nach dem Härten im Wasser als guter Stahl betrug.

Eine andere graue Roheisenart eben so cementiret, vertrug zwar kalt einiges rothwarm aber nicht das gerings ste Schmieden. Ohne Schmieden geglühet und in Wasser gelöscht, ward es an der Oberstäche weiß und so hart, daß keine Feile fassete. Im Bruche schien es kast so feinkörnig als Stahl, war aber dunkler, doch lichter als Roheisen.

Aus dem Vorherigen wird man sinden, daß weich Roheisen durch Cementation in brennbaren Materien, eben wie das geschmiedete Eisen, Stahl gleich, härter wird; da es, hieben aber zu keiner Geschmeidigkeit gelangt, so läßt sich schließen, daß eine Substanz, die schon vorher zu viel Phlogiston hatte, durch mehreres nicht verbessert werden kann, sondern ein entgegengesetztes Verfahren erfordert. Daher sind folgende Versuche mit solchen Erdarten, die das Phlogiston mehr absorbiren, als vermehren, eben so als §. 73. wegen Vermehrung der Weichheit des Eisens, angestellt worden.

3. In Beinasche.

Wegen des Lobes, das der Zr. von Reaumur der Zeinasche, als dem vornehmsten Zusaß zur Aduction des Roheisens blos auf der Oberstäche ertheilt, muste sie zuerst versucht werden.

A. Ein in Sand gegossen Stuck lichtgrau Roheisen von Ukers Kanonengiesseren, welches die Form einer Degenklinge hatte, wurde 14 Tage in reiner, weisser Beinasche gebrannt.

a. Es war nachher gegen die Feile weicher,

310 Stahl von Roheisen durch Brennen.

- b. Ließ sich kalt leicht und ganz bunn schmieben.
- c. Im Bruche war es feinblattrig.
- d. Nothwarm ließ es sich ohne Brechen gut schmieben. Es ließ sich auch mit feinem Sande wellen, und doch mit Behutsamkeit zu einem feinen Vierkant ohne Borsten recken.
- e. Rothwarm in kalt Wasser gehärtet und abges schlagen, war es recht feiner Stahl. Es hatte nur aussen eine dunne Eisenhaut, die von zu langsamer oder zu starker Hiße entstanden zu senn schien. Es ließ sich zu Grabsticheln auf Eisen ziemlich gut gebrauchen.
- f. Es erschien gefeilt dicht und nahm eine Politur, dem feinsten Gußstahle gleich, an.

B. In einer Mischung aus gleichen Theilen Beinasche und Kohlenstaub ward feingrau Roheisen eben so gebrannt. : Es ward nach dem Glühen und löschen in Wasser hart und glich im Bruche grobem Stahl, vertrug aber kein Schmie-

ben, sondern zerfiel unter bem hammer.

Eine andere Urt weiß Roheisen ward zwar zäher, und ter dem Hammer aber barst es bald. Solchergestalt scheint das Gestübe die abgezweckte Würkung der Beinasche zu hindern, welches man auch in den Stahlofen genug bemerkt, in welchen fast alles geschmiedete Eisen zu Stahl wird, der Zusaß sen auch, welcher er wolle. Mehrere Versuche mit der Mischung der Beinasche und Kohlenstaub haben ebenfals nicht Roheisen zu völlig geschmeidigem Stahle verwandeln können. Durch Bestreichen des Roheisens mit einem Vrene von Quecksilbersublimat ward es in Beinas sche schlichter und sproder. Durch Bestreichen mit sixem Salmiak konnte auf diesem Wege auch keine Verbesserung erhalten werden.

C. Um mich hievon weiter zu überzeugen, füllete ich eine Cementbuchse ober einen Thoncylinder zur halben Ho= he mit einer Mischung aus Beinasche und Kohlenstaub, setzte eine Stange von dem ben A. gebrauchten Roheisen hinein, sulte das übrige der Buchse mit reiner Beins,

a (d) E

Theil des Roheisens in der reinen Beinasche war kalt und warm geschmeidig, und die auf einen Eisenkern (da die Hitzen der kurzen Zeit das Eisen nicht ganz durchdringen können) in Stahl verändert. Der Theil in der Mischung mit Kohlen dagegen war wenig verändert Roheisen, nut hatte es unten zu schmelzen angefangen, und dieser Tropsen war geschmeidig weich Stahl.

- D. Ein ander Stuck Roheisen, welches vorher mit Zusaß der Zinkblumen abouciret worden, etwas gereckt, aber borstig war, ward im Windosen mit Beinasche cementiret und badurch sehr verbessert; man konnte es warm ohne Mühe schmieden, nahm eine beträchtliche Härte an, und glich im Bruche feinem Stahle. Nur hatte es eine Eisenhaut, die immer erfolgt, so bald sich ein Stück in der Mitte schon zu Stahl gewendet hat.
- E. Ein Stuck Roheisen, & Zoll dick, welches durch Umschmelzen hart und im Bruche weiß geworden, kam in Beinasche in sechsstündiges, stärkeres Windosenseuer. Es verlohr am Gewichte nur & pro Cent, und hatte in der Mitte einen Roheisenkern, war aber zur äussern Hälfte Stahl. Die Hise war also für ein so dickes Stück zu schwach gewesen.
- F. Roheisen im Reverberirofen umgeschmolzen 12 Zoll dick, im Bruche weiß, stand in Beinasche 11 Tage im Stahlosen, und konnte benn, doch mit Behutsamkeit, rothwarm dunn ausgeschmiedet werden, vertrug auch eis nige Schweißhiße, und war in seinen, harten Stahl verswandelt. Benm Reinschleisen aber zeigte es viele schwars ze undichte Puncte.
- G. In einem hessischen Tiegel wurde ein Stuck grau, mit überstüssigen Rohlen geschmolzenes Roheisen und ein ander Stuck weiß, mit wenig Kohlen geschmolzenes (Härdsatt) Roheisen in Beinasche gepackt, dren Stunsten in der Hike des Windosens erhalten. Das graue Rohe

Roheisen ließ sich kalt und noch besser warm mit der Zähigskeit des weichsten Eisens schmieden. Benm Schmieden und Löschen im Wasser nahm es an der Oberstäche keine Härtung an, und zeigte sich im Bruche als weich Eisen mit einem Kerne vom seinsten Stahle, der sich benm kalten Hämmern vom Eisen als von einer Schale absonderte. Das weisse Roheisen war noch weicher geworden, und ließ sich sehr dunn ausrecken. Es hatte ebenfalls in einer stahlen Eisenrinde einen Stahlkern. Glühspan und Absbrand waren nicht merklich, und die Beinasche, die im Stahlosen grau wird, hatte ihre Weisse behalten.

- H. Mehrere Roheisenarten wurden, um ihr Vers halten mit Beinasche zu merken, in Thonladen in dieselbe gepackt, und wohl verschlossen zu Tage im Stahlosen er= halten. Benn Defnen der Kasten ward folgendes be= merkt.
- geschmolzen und nachber im Tiegel umgeschmolzen Robeisen, das nur im Bruche weiß und & Zoll diek war, ließ sich nach der Cementation leicht feilen und kalt hammern; im Bruche glich es grobgeschmiedetem Stahle. Nothwarm ließ er sich leicht zu einem Zain schmieden. Braunroth geglühet und gelöscht, schlug es sich recht welß und ward glashart, zugleich aber auch etwas sprode, im Bruche seinem Stahlegleich, doch mit Anzeige eines ungesbrannten dunklern Kernes. Unter dem Schmieden spürte man einen seinen Schweselgeruch, der benm Brennstahle nicht eben ungewöhnlich ist.
- b. Eine $f_{\overline{s}}$ Zoll dicke Scheibe von eben diesem umgegossenen Roheisen war durchaus feiner Stahl ge- worden.
- c. Eine 3 Zoll dicke Platte von Roheisen das mit viel Kohlen geschmolzen, von Hellefors, welches schon vorher etwas abouciret worden, ward geschmeidig und durch und durchzu feinem Stahle.

- d. Ein dunner Scherben von eben diesem Roheisen, auch vorher adouciret, war durchaus Stahl, barst aber benm Schmieden.
- e. Ein rund gegossener Roheisenzain von Helkfors, ward ganz weich, ließ sich rothwarm wohl schmieden und war am Ende durch und durch Stahl, hatte aber in der Mitte undichte Striemen.
- f. Weiß Roheisen von Dannemora und Utderz in Form eines Messers, ließ sich gut schmieden und war durchaus Stahl, spaltete sich aber unter dem Schmieden, weil es von zwenerlen Erzen war.
- glimmerndem, hellgrauem, zähem Roheisen von kinda, standen mit Beinasche im Ofen in geringerer Hike. Sie waren sprode, im Bruche schwarz, mit weißglänzender Oberstäche, vor dem Hammer und der Feile weich, ließen sich aber rothwarm nur wenig schmieden, durch toschen im Wasser wurden sie wie Stahl gehärtet.
- h. Roheisen von Neukupferberg ließ sich kalt gut schmieden und mit Mühe abbrechen. Auch rothwarm ließ es sich gut schmieden, war vor Hammer und Feile weich, nach dem Härten in Wasser aber hart wie Stahl. Dieses Roheisen war also geneigter, Stahl zu werden, als das unter g. angeführte.
- i. Ein Stuck sprodes, hartes braunsteinartig Roh= eisen aus Daland, ward vor dem Cementiren nicht, nach= her aber ganz vom Magnet gezogen. Es war jedoch spro= de geblieben und hatte nur eine Eisenhaut gemacht. Von dem vielen Braunsteinmetalle war die Beinasche zunächst am Eisen grün.
- I. Aus dem angeführten siehet man, daß Roheisen ohne Schmelzen und ohne seine Form zu verändern, in eisnem schicklichen Grade der Hiße und mit Benhülfe der Beinasche in Stahl sowohl, als in geschmeidig Eisen verswandelt werden kann. Die Beinasche befördert als absors

u 5

birend

314 Stahl von Robeisen durch Brennen.

birend diese Verwandlung und hindert das Abbrennen. Hieben kann man auch noch merken:

- 2. Wenn sich die Beinasche fest ans Eisen gelegt hattes war es, wenigstens in der Oberstäcke, Stahl; lag sie los herum, so hatte sich eine Eisenhaut gemacht.
- b. Benm Schmieben in weißwarmer Hiße war immer ein Schwefelgeruch merklich, der deutlich zeigt, daß sich eine Säure im Eisen lösete und mit dem Phlogiston zu Schwefel vereinigte.
- c. Wenn das Roheisen zu reinem Stahle geworden und denn ausgeschmiedet ward, schlug es sich immer benm Härten mehr als gewöhnlich weiß, rein und blank.
- d. Ben ein wenig braunrothem Glühen nahm es vollkommene Härtung an.
- e. Es war doch etwas sproder als gewöhnlicher Stahl.
- f. Wenn das Roheisen weiß, mit wenig Kohlen geschmolzen und besonders umgeschmolzen war, gab es den besten Stahl, der auch zu Griffeln und Federmessern taugte, aber sproder und weniger beständig als Gußstahl war.
- g. Benm gewöhnlichen Stahlbrennen von Stangenseisen, verwandelt sich 1\frackzoll dickes Eisen zu Stahl, Roh= eisen will sich kaum ganz verwandeln, wenn es nur \frackzoll 30ll dick ist.
- h. Roheisen von ungleichen Erzen, gab ungleichen Stahl, der sich im Schmieden von einander son= derte.
- i. Roheisen in geschlossene Formen gegossen, in welchen es nicht krimpfen konnte, gab meist undichten Stahl.

4. Ju Ralt.

Er hat mit der Beinasche manches gleich, und soll ihr folgen:

A. In

- A. In gebranntem weissem Kalke wurden 2 Arten Roheisen in einer Thonlade im Flammfeuerofen für das Stahlbrennen auf die Stahlkisten, wo die Flamme am stärksten würkt, gestellet.
- a. Ein Stuck grau Roheisen von Dannemora, welsches etwan & Zoll dick war, hatte in 6 Tagen keinen Glühsspan gemacht. Vor der Feile war es weicher als geschmiesdetes Eisen, und vertrug ohne zu brechen starke Hammersschläge. Im Bruche war es in der Mitte schwärzlich, an der Oberstäche weiß. Nothwarm ließ es sich ziemlichschmieden. Rothwarm gehärtet, fand man es als reinen Stahl.
- b. Weisses, grelles Roheisen war dem vorigen meist gleich, hatte aber mehr Neigung zum Rosten. Rothwarm zersiel es unter dem Hammer.
- B. In gebranntem grauem Kalke wurde auf gleiche Art eingesetzt:
- 2. Ein Stuck weiß Roheisen, einer Bohne groß. Es ließ sich nach 11 Tagen zu dunnem Bleche schmieden; benm Härten war es nur in der Mitte Stahl.
- b. Weiß Roheisen, welches umgegossen, war zwar Stahl geworden, aber sehr undicht.
- c. Weiß Roheisen, welches vorher mit Beinasche gebrannt worden und sehr undicht war, erschien nun weich und ließ sich gut recken. Durch Löschen im Wasser ward es stark gehärtet und glich im Bruche feinem Stahle. —
- d. Dunne Zaine von grauem Roheisen aus Hellefors waren nur in der Oberstäche zu Stahl gewworden.
- von Dannemoraeisen, ward im Kalke harter, aber auch sprober.
 - C. Mit zerpulvertem rohem Kalksteine wurden ähnliche Versuche gemacht, die dren Roheisenarten aber blies

316 Stahl von Roheisen durch Brennen.

blieben sprode und wurden locherig. In einigen lochern waren weißgraue Blumen, Zinkblumen ahnlich, die sich aber nicht in Scheidewasser auflößten und nur der soges nannte Amiant du Fer zu senn schienen. Ueberhaupt trägt der Kalkstein etwas zur Verwandlung des Roheisens in gesschmeidiges, aber nicht in Stahl ben.

5. In Rreide.

Grau und weiß, mit viel und mit wenig Kohlen gesschmolzenes Roheisen von Dannemora, war nach 12 Tasben im Cementirofen an der Oberstäche mit einer Eisenrin- de bekleidet, Varunter war Stahl, aber in der Mitte nicht durchgebrannt. Von einem Stücke ließ sich doch eine Messerklinge machen.

6. In zerpulverten Eperschalen verhielt sich Roheisen wie in Kreide.

7. In ungebranntem Gips.

Hievon ist schon &. 61. No. 1. geredet, woraus man ersiehet, daß zwar die meisten Roheisenarten in demselben zu weichem Eisen werden, einige aber auch durch den von der Vitriolsäure des Gipses und dem Vrennlichen des Roheisens entstandenem Schwefel verdarben.

8. In Schwerspath fast völlig wie in Gips.

9. In weissem Seldspath

wurde ein Stuck weiß Roheisen 10 Tage gebrannt. Man fand es von dem Feldspathe umflossen, ohne Glühspan und Abbrand, in Stahl verwandelt. Der Feldspath mußte das überstüssige Brennliche des Eisens vor dem Schnielzen durchgelasen haben. Er ist ein nüßlich Verwahrungsmitztel wider den Abbrand.

10. In zerpulverten Rieselsteinen

wurde nur 3 Stunden in einem guten Windofen in star= kem Glühen erhalten:

A. Ein Stuck weiß Roheisen. Das Kieselmehl hatte stellenweise rothe Roststecke erhalten. Das Roheisen ließ sich dunn ausschmieden, und war, den noch nicht durchgebrannten Kern ausgenommen, oder etwan z seiner Stahl. —

Hieraus und aus dem vorigen siehet man, daß zur Verwandlung des Roheisens in Stahl blos Hiße zur Verminderung des Vrennlichen erforderlich ist, und daß der Zusaß nicht eben absorbirend senn darf, sondern nur das Abbrennen vermindern muß. Zusäße aber, welche die Ausdünstung des Phlogistons verhindern, werden zur Verwandlung des Noheisens in Stahl wohl wenig leissten. Hievon gewisser zu senn, machte ich folgenden Versuch:

B. Ein paar Scheiben feinkornig, grau, mit vielen Kohlen geschmolzen Roheisen, auf Sand gegossen & Zoll bick, wurden in pulverisirt, gemein grun Glas in einen hessischen Tiegel in den Windofen gestellt und 3 Stunden in gelinden, in der 4ten Stunde aber im ftarksten Reuer erhalten. Nach dem Abkühlen und Zerschlagen des Ties gels fand man das Robeisen in dem olivenfarben geflosse= nen Glase als einen reinen König niedergeschmolzen. war gegen Feile und Meissel so weich, als geschmeidig Eis sen, unter dem Hammer zwar auch weich, barst aber in Durch toschen im Wasser nahm er eine ben Kanten. ftarte Barte an, und zeigte fich im Bruche feinkornig, matt, weiß. Es war also noch würklich Robeisen, aber auf der Grenze zu einer Urt Gußstahl überzugehen, welches ge= schehen ware, wenn nicht das geflossene Glas das Phlos giston zurück gehalten hatte. — Dieser Versuch zeigt auch, daß wenn man grau, weich Robeisen, mit Erhals tung der Weichheit für Feile, Meissel und Drechselwerk umgiessen will, gemein, grun Glas ber beste Zusaß, ber alle

alle noch so tiefsinnig aufgespürte Zusäße weit übertrift, ist, benn es hindert die Verdunstung des Phlogistons und erhält die Weichheit. Man merke aber, daß hieben ein langsames Abkühlen erforderlich ist; denn wo man so adouscirt Eisen in eine, kalte Form gießt, so wird est hart, spröde und weiß. Um besten läßt man es im Glase erstalten.

11. In Sandfleinmehle.

Eine Rohelsenscheibe, die vorher im Kalke halb gesschmolzen und etwas gehammert war, ward in einer Thonslade in zerpulverten Gottländischen Sandstein gepackt, in den Stahlofen gesetzt. Der Sandstein brausete mit Säuren, nach dem Brennen aber nicht mehr. Das Roheisen ließ sich nun besser schmieden, und war zu feinen, aber nicht harten Stahl geworden.

12. In gebranntem, weissem, kölnischem Thone.

Ein Stuck weiß Roheisen von einem Grapen ward In diesem Thone 10 Tage in den Stahlosen gesetzt. Da= von ward es im Bruche lichtgrau und unter Hammer und Feile weich. Nach dem Loschen im Wasser war es durch und durch grober Stahl. Der Thon war schwarzgrau, zusammengesintert, aber nicht geschmolzen.

. 13. In weisser Magnesia,

Ward weiß Roheisen eben so behandelt, kalt und warm geschmeidig und zu weichem Stahle. Die Magnesia ward graulich und roch beym Austosen in Scheidewasser hepatisch.

14. In Alaunerde.

Sie war aus Alaun mit Alkali gefället und wohl nicht vollkommen ausgesüßt. Roheisen ward in berselben im Stahls ofen zwar zu Stahl, brach aber wie sehr rothbrüchig unter bem Schmieden leicht.

15. In Rühltonnenschlamme.

Der wie vorhin gesagt, aus Eisenocher und etwas Allaun ober dem Salze, welches gewöhnlich aus Kolkotar ers
halten wird, besteht. Als ein dunnes Stuck Roheisen mit
demselben bedeckt 12 Tage im Stahlofen gestanden, hatte
es eine weiche Eisenhaut und auch das ganze Stuck ließ sich
zu einem dunnen Zain ausschmieden. Braunroth gehärtet war es feiner weicher Stahl, mit einer Eisenhaut.

16. In gebrannten französischen Thone mit ZSchwefelkies gemischt

Ward ein umgeschmolzen Stück weiß Rohelsen $\frac{1}{2}$ 30ll dick in 12 Tagen im Stahlosen mit Rohstein umgeben, der sich durch Hammerschläge leicht absondern ließ. Das Eisen war gegen Feile und Hammer weich, im Bruche grau und körnig, warf benm lichtrothen Glühen runde Flunkern, ließ sich aber nicht schmieden. Es war ein grozber, nicht zu bearbeitender Stahl.

17. In gebranntem Thone 9 Theile und Alaun 1 Theil.

Ward weiß Roheisen in eben der Zeit im Stahlofen im Bruche schwarz, gegen Hammer und Feile weich, ließ sich rothwarm dunn ausschmieden, und war nach dem Abkühlen in Wasser ungleicher Stahl.

18. In unausgelaugter Birkenasche.

Steinkohlenkeuer geschmolzen, verlohr durch 12 tägige Cesmentation am Gewichte nichts und ließ sich kalt keilen und hämmern. Auch rothwarm vertrug es den Hammer. Nach dem Löschen war es keinerer und besserer Stahl als mit Kalk cementiret. Usche von Nadelholz verwandelte mur die Oberstäche des Roheisens in Stahl.

19. In Braunstein.

A. Lichtgrau Roheisen ein Stuck, welches & Zou Dick war, verlohr im Braunsteine in II Tagen im Stahle ofen

ofen am Gewichte nichts, war weich und im Bruche weiß und fein. Nothwarm ließ sich eine Federmesserklinge daruns schmieden, deren Schneide und Politur keine Fehler hatte. Der Braunstein ward grün und hing fest am Stahl. Braunstein von Cersand und Klapperudd verhielsten sich gleich. Schwarzgrau Roheisen siel in dieser Cementation schlechter aus.

B. Eben solch weiß Roheisen ward mit Braunstein von Klapperudd in einem Tiegel 4 Stunden in starkem Feuer erhalten. Das Roheisen ward zwar Stahlartig, hatte aber Glühspan und darunter eine Eisenhaut, auch betrug der Ibbrand 10 auf 100. Es ließ sich rothwarm schmieden, hatte aber doch einen Roheisenkern. Die Ursache, daß im Stahlosen kein Abbrand ist, wird man dem in demselben häusig schwebendem Phlogiston und der stärkern Hiße, die mehr reduciret als verschlackt, zuschreiben können.

20. In Galmey.

Es war solcher, wie unsere Messingwerke gebrauschen, aus Polnischem und Ungerschem nehmlich gesmischt, gebrannt und fein gemalen. In demselben ward das Eisen gepackt in einer Thonlade in den Stahlofen gesetzt.

a. Weiß Roheisen von einem Grapen & Zoll dick war nach 12 Tagen ohne Glühspan, weich und im Bruche zu Stahl gebranntem Stangeneisen ähnlich. Es ließ sich rothwarm schmieden und gab nach der Härtung einen guzten Grabstichel. Das übrige gab einen Knopf mit hoher Politur und auch ein Drathzugeisen.

b. Ein Stuck weiß Roheisen mit wenig Kohlen gesschimolzen von Norberg, & Zoll dick, ward weich, aber grösbe rer Stahl und behielt einen Roheisenkern. Der Galsmen hatte seine gelbröthliche Farbe in eine graue verändert, und ward nur, ob ihm gleich der Magnet vorher fast nichts an hatte, als Eisenfeilspan ganz gezogen, auch hatte er seisner Zinkhalt völlig verlohren.

- c. Grau Roheisen mit Ueberfluß von Kohlen gesschmolzen, eben so behandelt, verhielt sich noch so, nur hatte es eine Eisenhaut.
 - d. Mehr Versuche fielen ähnlich aus.

21. Wasserbley.

Der Hr. von Reaumur hat bereits in seinen 1722 herausgegebenen Zusätzen zu seiner Abhandlung vom Abousciren des Roheisens in vielen Versuchen die Würkung der Molybdena auf Roheisen durch die Cementation in versschlossenen Tiegeln gezeigt. Nur die Oberstäche wird weich und ein gewisser Feuergrad thut daben das meiste. Da er aber nicht anführet, in wie weit Roheisen dadurch mehr oder weniger zu Stahle oder geschmeidigem Eisen wird, so schiesen mir in dieser Absicht folgende Versuche nothig.

- A. Eine etwan 👍 Zoll dicke Scheibe Roheisen von lichtgrauem körnigem Bruche ward in einer Cementdos se in die Art zerpulvertes Wasserbley, die Hr. Scheele im 40 ten Bande der Schriften der Schwed. Acad. unter bem Namen Plumbago beschreibt, gepackt und ein paar Stunden im Windofen in so starker Sike erhalten, daß der feuerfeste Thon verglasete. Nach dem Erkalten im Ofen war das Wasserblen unverandert, das Gisen aber im Bruche großkörnigt, schwärzlich und Wasserblen ähnlich, ließ sich weder kalt noch warm hammern und war so murbe, daß Durch toschen ward es man es leicht zerpulvern konnte. auch nicht harter. Das Wasserblen hatte also die Wür= Kung ber Kohlen in hoherm Grade, und belastete bas Roh= eisen mit noch mehr Phlogiston. Man barf sich hierüber Desto weniger wundern, wie Hr. Scheele bewiesen, daß Wasserblen eine Urt mineralischen Schwefels aus Luftsaus re, vielem Phlogiston und zufällig eingemischter. Eiseners de ist.
- B. Mit dem vorigen ward auch kaltbrüchig Stansgeneisen mit Wasserblen auf dieselbe Urt eingesetzt, welches zu feinem, hartem Stahle, der sich mehr zur Roth = als Kalts Rinm, v. Eisen U. B. X brüchig=

322 Ursachen d. Vermandl, d. Roheisens in Stahl.

brüchigkeit neigte, eine ebene Oberfläche hatte und sich nach dem Abkühlen ohne Härten stark hämmern ließ. Hie= von auch §. 270.

S. 266. Von den Ursachen der Verwandlung des Roheisens in Stahl durch Schmelzen.

Die nächstvorhergehenden Versuche von der Stahl= werdung des Roheisens blos durch starke Glühhiße sind nur zur Erläuterung der Ursachen, warum Roheisen im Stahlherde eher Stahl als weich Eisen wird, angeführet. — Alle Versuche stimmem in folgenden überein:

- a. Daß dieses ein gewisser Grad der Hike allein bewurkt, wenn ihr das Roheisen in einem verschlossenen Gefäße oder mit solchen feuerfesten Dingen umgeben, die von allem Verdachte ihm etwas mitzutheilen, fren sind (§. 265, No. 10. 12.) ausgesetzt wird.
- b. Daß rein Roheisen, ohne daß grobe fremde Mate= rien davon geschieden, oder dazu kommen durfen, geschmei= dig werden kann. (3.4. 17.20.)
- c. Daß gröbere, feuerfeste Materien, als Kohlens staub das Roheisen spröder machen und es in-eine Urt Wasserblen verwandeln (2.21.).
 - d. Daß, wenn alle Ausdunstung des Roheisens durch umschmolzen Glas verhindert wird, es seine Roheisenart behält (10. B.).
 - c. Daß Zusaß von Schwefel oder Eisen wohl zur Weichheit oder zum Eisen-, aber nicht zum Stahlwerden bentragen (14. 17.)
- f. Daß Noheisen in einem geringern Grade der Hiße vorher zu Glühspan oder Schlacke, in einem starken oder der Schmelzhike aber mit wenig Abgang zu Stahl wird. Dadurch war der Zusaß des Galmenes (20.) so nühlich. Das Ausdünsten des häufigen Phlogistons des Zinksschien das Eisen im Anfange zu bewahren, die es ben stärzterer Hiße dieser Bewahrung nicht bedurfte.

Ursachen d. Verwandl. d. Roheisens in Stahl.

- g. Ben diesem Bersuche scheint mir auch die bes Zin= kes beraubte Galmenerde, die nun eine etwas mergelhafte Eisenerde ist, zum Absorbiren des Brennbaren benzutra= gen, weil die Erde hieben so reduciret, oder in dem Gra= de metallisch wird, daß sie der Magnet fast als reiner Reil= fpan zieht.
- h. Wenn bas Robeisen schon zu Stahl geworden, und die Hike stark genug ist, so schmelzt es zu einem stahlarti= gen Klumpen (3. C. E.); hat es aber schon eine Eisen= haut, so schmelzt dieselbe nicht, sondern bleibt als ein leer-Futteral ober Schaale nach.
- i. Aller durch Brennen von Robeisen erhaltener Stahl ist zwar fein und einer hohen Politur fähig; in feinem Schneidezeuge aber zeigt er sich auf ber Schneibe kornigt und in Grabsticheln und jeder starken Nukung, die nebst Barte Starte erfordert, bricht er. Es muß also vor beffent Gebrauche, eine Art des Schmelzens oder Frieschens und ein Durchschmieden vorhergehen, wodurch seine im Bren= nen gleichsam mehr entfernte Partikeln wieder sich naber gebracht werden. — Damit das Feuer das Roheisen völlig durchdringen könne, muß es in dunnen Scheiben senn (f. 265.3.).

k. Im Stahlherde geht es in der Hauptsache auf gleiche Weise. Das Roheisen muß in kleinen Stücken aufgegeben werden, und nach und nach alle Grade der

Hitze durchgehen u. s. f. G. S. S. 261 = 263.

1. Von vieler Schlacke und Abfalle benm Stahl= schmelzen, kann bas Guth bisweilen zu kochen beginnen, wie Eisen im Hammerherd, und in diesem Augenblicke ist Gefahr, daß sich der Stahl wieder zu Eisen wendet, wos ben sich die Schmiede durch den Gang des Geblases, Ab= zapfen der Schlacken u. s. f., wie bereits gesagt ist, hel= Mit alledem ist hielen der Stahl nichts anders als eine Eisenfriesche im Hammerherde, denn dieselbe besteht aus besserm und schlechterm Stahle, Gisen = und Roheisen= artigen Theilen in der Schlacke gemengt. Benm Stahle X 2

ift

324 Ursachen d. Verwandl. b. Roheisens in Stahl.

ist alles nur mehr zusammen und sich näher, welches seinen Grund in der geringern Menge, dem Gange des Gebläses und der übrigen Behandlung hat. — Hievon sowohl, als aus allen vorigen Versuchen über das Stahle

werden ohne Schmelzen kann man schliessen.

1. Daß, da Roheisen durch starke. Glühhiße sür sich, oder unschuldige Zusäße Stahl wird; so muß diese Verwandlung durch Verlust solcher stüchtigen Theile gesichehen, die die Hiße nach ihrer gewöhnlichen Würkung vermindern oder austreiben kann. Diese slüchtigen Theiste können, nach bisheriger Kenntniß, keine andere, als Phlogiston, Seuermaterie oder etwas Wasserbleysähnliches oder alle zugleich senn. Denn die eigene Lesdendtheil ist, am wenigsten slüchtig und wird hieben weder vermehrt noch vermindert, sondern nur von den slüchtigen

Theilen befrenet, und das Gisen baburch verandert.

Das Phlogiston ist allgemein für einen wesentll= chen Bestandtheil der Metalle, und also bes Robeisens, als eines Metalles angenommen. Es leugnet auch keiner, daß es im Jeuer, besonders unter dem Zutritte der Luft ausgetrieben werden kann. Im Vorherigen ist ebenfalls durch viele Versuche erwiesen, das sich das Phlogiston burch die Hike, schon vor dem Glüben abzusondern an= fangt, und daß dieses besto häufiger geschieht, je anhals tenber und eindringender die Warme ist. Benin Frieschen geht auch die Arbeit dahin, daß das Roheisen der Hilse in kleinen Portionen oder vermehrter Oberfläche ausgesetzt, und durch Zerstreuung des Phlogistons Lisen werden mos ge; ben der Stahlarbeit bagegen sorgt man, daß bennt ersten Schmelzen nicht mehr Phlogiston verlohren gehe, als daß es nur eben Geschmeidigkeit erhalte, da man es benn Stahl nennet. Schmelzt man Stahl so um, daß er wieder Phlogiston verlichret, so wird er geschmeidiger und heißt benti Lifen.

Ich muß hier, was sich aber auch selbst versteht, er = innern, daß mit bem so oft genannten Brennbaren oder

Phlogiston nicht das einfache elementarische Phlogiston einsam und in seiner Reinigkeit, sondern in Berhindung mit gröbern Partikeln, mit welchen es das, was man sonst seuernährende Materie nennet, und im Borherigen wasserbleyartig Wesen oder Plumbago benamet ward, gemeinet sen. Davon kömmt es, daß Phlogiston überhaupt genommen in einem Körper seuersester und schwerer auszutreiben, als in andern befunden wird; Wasserblen wird bekanntlich in verschlossener Hise nicht merklichzersichert, sondern erfordert freuen und anhaltenden Zutritt der Luft und die seinste Zertheilung der Substanzen, die es des Phlogistons berauben sollen. Daß so etwas Wasserblens artiges wirklich in alles Eisen, besonders im Roheisen und Stahl eingeht, sindet man an vielen Stellen des vorherzgehenden und auch weiterhin soll davon geredet werden.

Die Luftsäure, welche sich benm Verpuffen des Stables, und noch reichlicher bes Robeisens mit Salpeter zeigt, hat ihren einzigen Grund in dem Wasserblenartigen. angeführten Cementationsversuche und die Schmelistahl= processe aus Robeisen stimmen barin zusammen, baß man im Stahle von der Plumbago des Roheisens so viel nur möglich benbehalt. Man muß auch zugeben, daß nicht alles Robeisen hieran gleich reich ist. Hiervon kömmt es . ausser Zweifel, daß einiges Roheisen leicht zu Stahle und schwer zu weichem Gifen zu bringen ist, und umgekehrt. Br. Sielm hat gezeigt (f. 231.), baß bas graue, mit viel Kohlen geschmolzene (Nödsatte.) Roheisen, besonders von Durrsteinerzen bas meiste Wasserblenartige enthält: Es ist auch wahrscheinlich, daß ba das Braunsteinmetall nach der Auflösung in Säuren ein sehr brennbar Nach= bleibsel läßt (g. 155. 3.), welches vermuthlich Wasser= blepartig ist, das Magnesium auf diese Weise zu der Stahlartung des braunsteinhaltigen Robeisens benträgt.

Es ist möglich, daß die Zire oder Jeuermaterie (materia caloris) in der Cementations= und auch in der Schmelzhise eben so wohl in größerer Menge ins Rohei= £ 3

326 Urfachen d. Verwandl. d. Roheisens in Stahl.

sen gehen, als sich vermindern kann und g. 227. ward gefunden, daß der Stahl wirklich mehr Hike als Robei= sen, aber weniger als Stangeneisen besitzt. Es muß also ber Stahl, wenn er vom Robeisen gemacht wird, an Feu= ermaterie Awachs erhalten, aber ben der Vereitung von Stangeneisen davon verliehren. Da die entzundliche Luft sehr auf der Menge des reinen Phlagistons und der Feu= ermaterie beruhet, so behauptet auch der Stahl in dieser Absicht sehr mahrscheinlich die Mittelstelle zwischen Rohund Stangeneisen, welches auch Bersuche (f. 220.) zeis Es läßt übrigens, als wenn die Eisenerde erst eine gewisse Menge rein (reducirend) Phlogiston und Hike annimmt, und damit geschmeidig Eisen wird. Da es aber auch das Vermögen besitzt, sich mit einem gröbern Phlogiston, wie die Wasserbkenmaterie zu verbinden, so entsteht durch dessen größere ober geringere Menge Rohei= sen oder Stahl; glaublich vermindert sich nach diesem Berhaltniße das reine Phlogiston. Die Versuche scheinen hiemit übereinzustimmen.

2. Man kann den Stahl nicht anders, als ein wes niger rafinirtes Lisen ansehen, welches sich mehr dem Roh: als Stangenci en nähert, und-noch viel von dem besit, welches das Roheisen, um zu Stangen: oder gesschmeidigen Sisen zu werden, verliehren nuß. Eine et was größere Menge vom Phlogiston hat die Theilchen des Stahles mehr als des Sisens metallistret, daher ist es schwerer, dichter, stärker. — Roheisen mit mässig viezlen Phlogiston, doch mehrerem als im Stahle, wird durch Glühen und Löschen in kalkem Wasser härter als Stahl

Es scheint mir indessen deutlich genug gezeigt, daß die Verwandlung des Roheisens in Stahl vorzüg= lich in einer schicklichen Verminderung des Brenn= baren des erstern besteht, und daß es nicht sehr un= recht wäre, wenn man Stahl geschmeidig Roheisen nen= nete. Wenn wir §. §. 267 = 270. sehen werden, wie Stan=

Stangeneisen dadurch, daß man ihm zusetzt, was es verslehren, zu Stahle wird, so wird dieses mehr einleuchten. Dann wird sich auch beweisen lassen, daß das Eisen mehr Brennbares anzunehmen im Stande ist, als es zur vollskommnen Metallität, welches die Geschmeidigkeit ist, ersfordert.

§. 267. Stahl von Stangeneisen durch Schmelzen.

Im f. 81. ist von dem Schmelzen des Abgangeisens von Platten ze. zu Eisen ober Stahl gehandelt und ges sagt worden, daß es auf die Stellung des Herdes und' Schmelzmethode ankömmt, ob dieses Brockeisen, Robeisen ober Stahl geben soll. Es kann sich wider den Willen des Schmiedes ereignen, daß Eisen und auch Stahl im Herde zu Roheisen zurückgehen, besonders wenn Blech= schnikel, Feilspane und überhaupt kleiner Abgang in einem leeren Herbe geschmolzen werden. Aber durch zugesetzte Frieschschlacke und gröbere Eisenbrocken und mit der Manipulation, deren sich die Schmiede benm Frieschen bedienen, kann erhalten werden, daß sich bieses entstandene-Roheisen wieder zu Eisen oder Stahl oder einer Mischung von benden wendet, nachdem nehmlich das Guth mehr oder weniger Phlogiston einsaugen kann. Sest man eine schickliche Menge geschmeidig Eisen zu, so nimmt es von dem überfluffigen Phlogiston des Robeisens so viel an, daß bende zu einem gleichförmigen Stahle werden. Des= wegen nußt man auch benm Rohstahlschmelzen, Brockeis sen, wenn es zu roh geht, und sich das Roheisen nicht zu Stahle wenden will. — Was die Erfahrung hierin ges lehret, und was sich hieraus folgern läßt, will ich in den folgenden Punkten kurzlich anführen.

1. Ben den Wallonhammern ist es gewöhnlich, daß der Meister ben gewissen Vorfällen die Stangeneisenstums pfen und Kleinschmiedebröcken und Abgang niederschmelzt, welches zufällig recht guten, meistens aber ungleichen, mit Eisensträngen gemischten Stahl giebt, doch zum Bes

legen der Hämmer u. d. gl. bient.

328 Stahl von Stangeneisen durch Schmelzen.

2. Im Recherbe wird ebenfalls von 7 Luppen so viel Abfall gesammlet, daß davon eine kleine Schmelze entsteht, die man Reckerluppe nennet, und zufällig oftzum größesten Theil aus weichem Stahle oder mit stahlgemische tem Eisen besteht. Die Hurtigkeit der Wallonschmiede im Niederschmelzen und Ausarbeiten des Eisens oder auch ihr einfacherer Schmelzproceß muß verursachen, daß ihr Eisen überhaupt etwas härter, fester und stahlartiger als ben

den Teutschschmieden fällt.

3. In Drathzieherenen ist der Wellerstahl als eine besondere Stahlart bekannt, die zu den Drathscheiben, sur das Ziehen der seinsten Nummern gebraucht wird. Dieser Stahl wird von den rohen Frieschen oder geschmolzenen Roheisen, welches zufällig in den Ecken des Herdes liegen geblieben, oder nicht vor die Form gehoben worden, gewonnen, daher also ein Mittelding zwischen Roheisen und Stahl ist. Diese Brocken haben nicht Geschmeidigkeit genug, um allein versarbeitet zu werden, daher sie auch ost mit der Schlacke ausgeworsen, von klugen Drathziehern aber wieder gesucht werden, weil sie aus alter Erfahrung, davon den härtesssten Stahl zu bereiten, wissen. Der Proces ist kurzlich folgender:

Man schmiebet von recht breiten Eisenstangen eine Art ofner lade oder Trog, ohngefehr & Zoll tief, 5 bis 6 Zoll lang, und 3 Zoll breit, mit & Zoll dickem Boden, und eben so starken Seiten. Die sproben Rohfrieschen werden in kleine Stude geschmiebet, und neben einander so fest wie möglich in die Eisenlade gepackt, die an einem Ende an einer Eisenstange gewellet ift, und wenn sich nichts mehr in die Labe treiben läßt, so legt man sie in dem Aneifa hammerherd vor die Form. Man verniehrt die Hike bis das eingelegte Robeisen zu schweissen, oder teighaft zu wer= den beginnet, worunter man es mit trocknem Thone oder Wellsand wieder zu starken Abbrand schüßet. Man schlägt es mit dem Handhammer etwas jusammen, giebt ihm wie= der Schweißliße und das mehrmal, bis man findet, daß es recht dicht mit dem Eisen zusammengeschmolzen, da

man

Stahl von Stangeneisen durch Schmelzen. 329

man es denn unter dem Aneistsammer zu Scheiben von Z Zoll oder wenigerer Dicke, so wie es zu Zugscheiben für kleinern oder stärkern Drath erforderlich ist, ausschmiedet.

So crhalt man Scheiben, die an einer Seite aus etwas Eisen, an der andern aus viel Stahl bestehen, der die Eigenschaft hat, daß er ungehartet dem starken Reiben benm Drathziehen länger als gewöhnlich widerssteht und dessen löcher kalt mehr zusammengeschlagen werden können, ohne daß er merklich berstet oder weischer wird. Man schlägt die Löcher zuerst mit einem Spismeissel kalt oder rothwarm an der Eisenseite ein, und drillet sie denn durch den Stahl. — Dieser Proces bestätigt auch, was ich vorhin angesührt habe, daß ein undändiger, dem Roheisen nahekommender Stahl durch das Zusammenschmelzen mit Eisen moderiret wird. Von dem Stahle zu Zugscheiben für die seinen Klavierseiten und

Goldbrath ist g. g. 137. 148. 10. geredet.

4. Durch unvollkommenes Schmelzen ober blos burch starke, weißwarme Wellhiße wird Eisen an der Oberfläche Den Schmieden ist genug bekannt, daß auch zu Stahl. wenn man einen Eisenzain in ofnem Feuer, besonders in Steinkohlen vor dem Geblase so glubend macht, daß er Funken wirft, knittert und zu Schweissen anfängt, und ihn in diesem Zustande abtuhlen läßt, die Oberfläche nach der Stärke des Stängels schwächer ober dicker stahlartig befun= den wird. Aus dieser Ursache findet man auch die zusams mengeschweißten Stellen bes Eisens harter und sproder, wo sie nicht durch vorsichtige Unwendung leichtflussiger glasigter Materie wider die Hike, und unmittelbare Be= rührung der Kohlen geschützt morden. Diese Stahlver= wandlung bemerkt man auch benm Stangeneisen an den Stellen, wo die Stabe unter bem Hammer zusammenge= schweißt worden. Eine solche Stange bricht, wo bas Wellen nicht mit besonderer Vorsicht geschehen, im Pros bepfahl gemeiniglich in der Wellstelle, und dieser Bruch zeigt denn theils stahlartig kornigt, theils glimmrig sehr ge= brannt Eisen, obgleich das übrige Eisen der Stange, von . 3. 2 faven=

330 Stahl von Stangeneisen durch Schmelzen.

fadenhafter oder zackiger Textur senn kann. Eben dieses wird auch oft benm Ausschmieden des Eisens am Halse nahe am Klumpen oder Kolben bemerkt, auf den die His ke während der Erwärmung des Klumpens ben einiger Unachtsamkeit leicht zu stark würken kann.

- 5. Im §. 78. 9. ist angeführt, daß wenn man eine weiche Eisenstange in geschmolzen Roheisen so lange hålt, bis sie abzuschmelzen aufängt, sie eine Stahlhaut bekömmt, oder wo sie dunn ist, ganz zu Stahle wird, welches mit gleichem Erfolge, auch mit Stangeneisenbrocken in schmelzend Roheisen geworfen, versucht, ist. Zr. Perret hat auch in seinem Memoire surl'Acier den Vorschlag gethan, daß man Uckergeräthe, Pflugeisen, Eggenzähnel u. d. selstahlartig und für den Gebrauch stärker machen könne, wenn man sie nach dem Schmieden wellwarm machte, noch etwas schmiedete, und denn in Wasser härtete.
- 6. Ben Betrachtung ber Erfahrung bieser Würkung ber Hige findet man leicht, daß man durch Schmelzen ber Blechschnißeln, die als dunn nicht blos mit einer Stahl= haut bedeckt, sondern von dem Phlogiston und der Hike der Rohlen ganz durchdrungen werden konnen, geschwinde Stahl erhalt. Die Schmiede haben dahin zu sehen, daß sie das Schniß = und Brockwerk in diesem Zustande gleich zusammenwellen, damit es von der stahlmachenden Materie nicht zu viel bekomme und zu Robeisen werde; benn alsbenn haben sie neue Muhe es zu seiner geschmeidige= ren Eisenart zurückzutreiben, womit es auch leicht zu weit, und bis zu gediegenem Eisen gehen kann. — Hierauf beruhet, was ein Schmidt als etwas besonders zeigte, daß er nehmlich aus alten rostigen Rageln im Kleinschmiede= herde Stahl, der zu Messerklingen taugte, zu machen wuste. Der Rost ist hieben zwar nicht nothwendig, kannaber doch in sofern zum Stahlwerden bentragen, als er entwe= der auf dem Wege der Ehung schon die weichern Gisenstränge verzehrt hat, oder auch, daß er als murklicher Gi= sen=

senkalk zur mehrern Anziehung des brennlichen Wesens

benträgt.

7. Aus diesen Erfahrungen scheint zu folgen, daß die Hike allein Eisen in Stahl verändern konne. Es ist aber schon f. 73. XIX. bewiesen, daß ein dunnes Gisen= stängel in einer hermetisch versiegelten Glasrohre mit Rohlenstaub umgeben, in der stärksten Stahlofenhiße nicht zu Stahle wird, da man doch elementarisch Phlogiston und Hige nicht durch Glas ausschliessen kann. Erwegt man zugleich, daß zum Stahlwerden der unmittelbare Zutritt des Kohlenfeuers nothig ist, so scheint zu folgen, daß das geschmeibige Eisen, um zu Stahl zu werben, zugleich ein groberes Phlogiston mit einschlucken musse. Dieser Be= gleiter des Brennbaren ist vermuthlich die in den Kolben erweisliche contentrirte Luftsaure, welche in dieser Bers einigung oder als eine Art Wasserbley (welches nach Scheelens Untersuchung aus Luftsäure und Phlogiston besteht) mit Grunde als ein zum Stahlwerden bentragen= des Mittel in Verdacht ist, welches auch schon angemerkt Kann man aber bie Luftsäure in Bereinigung mit so viel Brennbarem als zum Wasserblen erfordert wird, für ein zum Stahlwerden dienlich Mittel anschen, so fins bet man die Ursache leicht, warum das Eisen in Glas ges schmolzen, nicht zu Stahl wird.

S. 268. Versuche über die Verwandlung geschmeischigen Eisens in Stahl, in Wellhitze.

1. Ein weicher Eisenzain von ½ Zoll im Vierkannt, der durch Glühen und löschen im Wasser keine Härtung annahm, ward spiß geschmiedet und denn in Kohlen im Wellfeuer die zum Funkenstreuen weiß geglühet, ohne daß man Sand aufgestreuet hatte. Er wurde schnell in kaltem Wasser abgekühlt, wornach er sich rein und weiß schlug. So weit die Wellhiße reichte, war er so hart, daß ihm die Feile nichts anhaben konnte. Im Bruche fand man ihn mit einer sproden Rinde bedeckt, inwendig aber war er ganz zähe.

332 Verwandl. geschmeibig. Gifens in Stahl.

- 2. Nach dem Abkühlen ward das gehärtete Ende von neuem geglühet, und etwas mehr ausgeschmiedet, auch ben mässiger Hiße gehärtet. Die Härte war zwar nicht ganz vergangen, doch aber geringer als vorher. Als es ½ Stunde langsam geglühet und ausgeschmiedet ward, verlohr es alle Härte, die auch durch töschen in Wasser nicht wieder erweckt werden konnte.
- 3. Eine dunnere weiche Eisenscheibe ward eben so ins Feuer gelegt, als sie aber zu schweissen anfing, ward sie mit zerpulvertem grunem Glase hinreichend bedeckt, welsches ich wiederholte, sobald sich nur Funken zeigten. Sie ward benn als das Glas noch sloß, etwas gehämmert und hurtig in Wasser gelöscht, dadurch sie sich recht rein und blank schlug. Unter der Feile schien sie harter als der vorhin gedachte ohne Sand und Glas geschmolzene Eisenzain. Die harte Stahlhaut war aber sprode und grobkornig. Diese Hartung schien mir aber mehr der Unfang zu Roheisen, als zum Stahlwerden und zeigt wie begierig das Brennliche von den Kohlen verschluckt wird, welches auch das umhergestossene Glas desto weniger zu hindern vermag, da dadurch die luft nicht überall abgehalsten werden kann.
- 4. Den besondern Umstand kann ich nicht undemerkt kassen, daß das auf diese Art hart gebrannte, geschweißte, und denn mehrmal geglühete und umgeschmiedete Eisen unter dem Schmieden ben rothwarmer Hike zulekt feinen, reinen Schwefelgeruch dunstete, obgleich das Eisen gar nicht roth=, auch nicht kaltbrüchig, sondern sehr gut war. Ich habe dieses mehrmal ben gutem, weichem Eisen, bessonders aber den Stahle wahrgenommen, wenn er den langsamer Glühhige etwas gedrannt und denn ben neuer Hike ausgewärmt und geschmiedet ward. Ist der Stahl hiesen zugleich überwärmt und verbrannt, so demerkt man auch den demselden ausser dem Schwefelgeruche daß er benm ersten Hammerschlage häusige Funken und kleine.

Körner herum wirft und dadurch zum Theil zerstöhret wird.

S. 269. Vom Stahlbrennen.

Machdem wir im vorherigen kurzlich gesehen, wie Gisen in sprober und auch geschmeibiger Form in Schmelzhiße zu Stahl werden kann, und wie das Robeisen diese Eigenschaft babutch erhalt, daß man ihm einen Theil bessen nimmt, wovon es zu sehr zu Stahl wird; scheint mir die Ordnung ju erfordern, daß ich auch zeige, wie das weiche Lisen durch Zusaß dessen, mas es von der Matur des Robeisens verlohr, ohne Schmelzen und ohne Verlust an Form und Gewicht, wieder Stahl und Robeisen werden konne. Dies se Kunst nennet man Stahlbrennen und besteht kürzlich darinn, daß bas Stangen = ober geschmeibige Gifen mit einer Feuernährenben, brennlichen Materie, in einem vers Schlossenen Feuerfesten Gefäße, welches die Würkung der aussen luft ausschließt, so lange in starker Schmelzhiße erhalten wird, bis es vom Brennbaren mehr aufgenommen, als es zur Geschmeidigkeit eines vollkommenen Metalles erfordert, oder bis es die Eigenschaft wieder erlangt, die es, wie wir im vorherigen bemerkt, durch Schmelzen und die Bearbeitung in der Hammerschmiede verlohren ober bis es Brennstahl wird.

Durch sehr viele Versuche ist endlich ausgemacht, daß der Zusaß ein solch Vrennbares senn musse, welches im verschlossenen Gefäße die Hiße am längsten, ohne zu versstiegen aushält, und daß hierin unsere Holkkohlen von nichtsübertrossen werden, die, so lange nicht luft oder luftzug dazu kommt die strengste und anhaltendste Hiße aushalten können. Nach dieser Entdeckung scheinen alle weistere Versuche mit verschiedenen Zusäßen unnötzig. Da man aber nicht eher vom besten Zusäße urtheilen kann, ehe alle andere brauchbare, wenn auch schlechtere versucht sind, und da verschiedene Zusäße verschiedene Ausschläge geben, die denn zur Kenntniß der Eigenschaften des Eisens Venzträge sind; so kann, die in dieser Sache gemachten merkz

würdigsten Versuche durchzugehen, nicht unnüß senn. Unter allen, die diese Sache untersucht haben, hat sich keis ner mehr Mühe gegeben, als der Zr. von Reaumur, wie sein schon vor 60 Jahren in Paris erschienenes Werk L'Art. de convertis le Fer forgeen acier Paris 1722 Ed. 2da. 1772., wo er die Sache in folgenden zwölf Abhand-lungen aussühret:

- 1. Erforscht die Ordnung zur Auffindung des diens lichsten Zusaßes zur Beförderung des Stahlbrennens und zeigt die am besten befundene Mischung an.
 - 2. Von Regulirung bes Feuers.
 - 3. Von Versuchen im Kleinen.
- 4. Von Einrichtung der Ofen zum Stahlbrennen im Großen.
- 5. Von der Ungleichheit der Eisenarten zur Vers wandlung in Stahl.
- 6. Von den Veränderungen, die beim Eisen unter dieser Verwandlung vorgehen.
 - 7. Wom Unterschiede zwischen Gisen und Stahl.
- 8. Von der Decomposition und Aduction des Stables.
- 9. Vergleichung des Schmelzstahles und Brenn=
 - 10. Von den Kennzeichen verschiedener Stahlarten.
 - 11. Von der Expansion des Stahles im Harten.
 - 12. Vom Härten und was daben anzumerken ist.

Die Unwendung auf Stahlbrennerenen im Großen aber kann hier um so eher übergangen werden, da es ein von Alters in Schweden betriebenes Gewerbe und in neuern Zeiten mit manchen neuen Entdeckungen bereichert und versbessert ist. Die spätern Schriftsteller vom Stahl haben mehrentheils den Zr. von Resumur abgeschrieben oder beurs

beurtheilt. Zr. Zoren folgt demselben in seinem Essays concerning Iron and Steel. London 1773: ebenfalls mei= stens, ob er ihm gleich in dem Zusaße zum Stahlbrennen von Salz, Ruß und Kohlengestübe nicht benflichtet, ba der Kohlenstaub allein die beste Würkung zeigt und zu dem berühmten Englischen Stahlbrennen ohne anderes genußet wird. In meinem mehrgenannten Tractate von den gröbern Lisen, und Stahlveredlungen habe ich be= sonders im 12ten bis 14ten Kapitel, das vornehmste von bem, was benm Gortiren und Bereiten des Stahles zu beobachten ist zc. anzuführen gesucht. Den neuen soges nannten Schwedischen Flammfeuerofen habe ich 1775 beschrieben, und die Beschreibung mit Zeichnungen erlautert dem Schwedischen Bergeollegium übergeben, dessen Wiederholung hier zu viel Raum einnehmen wurde. Es sind hier also blos nur noch die vorhin übergangenen oder Die Sache mehr erläuternden Versuche fürzlich nachzuholen.

S. 270. Versuche mit dem Cementiren des Stangeneisens in allerlen Materien.

Aus des Zen. von Reaumur Versuchen, Stan= geneisen mit einzelen oberigemischten Materien, in Tiegel gepackt, in starker Windofenhiße zu gluben, findet man:

- 1. Daß Lisen, mit Kalke, Beinasche und Gies= sande mehr weich als hart wird.
- 2. Mit Thone und ausgekaugter Holzasche wird es weniger weich.
- 3. Mit Gips schmolz es in starker Hike und in schwacher verbrannte es zu Schlacke.
 - 4. Mit Glase ward es etwas harter und blank.
- 5. Mit bem Safte von Lauch und andern Pflans zen zeigte sich, so wie auch mit Talg und Del keine Veranberung.
 - 6. Mit Salzen allein ward das Eisen sprode, aber nicht Stahl,

336 Versuche Stangeneisen zu cementiren.

- 7. Mit Seife ward es ungleich Stahl.
- 8. Mit Kohlengestübe, Ruße, gebrannten Schuhsolen und gebranntem Zorn, jedes für sich ans gewendet, ward es brüchiger Stahl.
- 9. Mit Taubenkothe erhielt er ben hartesten, aber auch unbandigen Stahl.
- 10. Mit Pferdeapfeln, Zünerkothe und unaus: Belaugter Asche jedes für sich genommen, ward es grober Stahl.
- 11. Rohlenstaub mit Sodesalz, Pottasche oder Natron gemischt, gab spröden, unbändigen Stahl.
- 12. Durch Borax unter Rohlenstaub gemischt, ward die Verwandlung in Stahl gehindert.
- 13. Mit Salmiak, Glasgalle, Vitriole, Alaun und schwarzem Fluße unter Rohlenstaub gemischt, ward es spröder Stahl, der unter dem Schmieden und im Feuer seine Härte bald verlohr.
- 14. Kohlengestübe mit Scheidewasser angeseuch= tet machte das Eisen zu nicht festem Stahle, bessen Härte benm ersten Härten meist verging, und der benm andern Umschmieden und Härten wieder zu Eisen ward.
- 15. Unter allen Salzen, die mit Kohlengestübe gemischt angewendet wurden, bewies sich keines schicklicher, als das gemeine Roch=oder Seesalz.
- 16. Durch Spiesglas, Arsenik und Schwesel einzeln mit Rohlenstaub gemischt, ward blos verdorben, unhandthierlich Eisen erhalten.
- 17. Mit Schwefelsäure und Rohlenstaube ward es zu unbändigem Stahle.
- 18. Nach vielen Versuchen fand der Fr. von Reaus innr endlich folgende Mischung am besten: Ruß 2 Theile, Aohlengestübe und Asche von jeden 1 Theil, Rochsalz Zbis Z. Der Stahl soll hiemit am hartesten gefallen senn; min=

Ruß und Rohlengestübe von jedem 1 Theil, Asche 2 Theile und Rochsalz 4. Die Asche soll die Sprödigsteit des Eisens modisieiren und Salz die völlige Brensnung beschleunigen; zu viel aber, den Stahl unter dem Schmieden berstend machen. Ein Pfund Eisen soll von diesem Salz 4 Loth erfordern.

In des Herrn Gadd Streitschrift: Om Järnets forwandling til Stål, welche 1766 in Abo erschieit, And Versuche mit mehrern Materien, da aber die schwas chen Eisenladen nicht die erforderliche Hike aushielten, übergehe ich sie. Ueber dieses sind auch §. 73. etliche zwanzig Cementationsversuche des Stangeneisens mit Erben und metallischen Kalken, obgleich in entgegenges setzter Absicht, die Weichheit des Eisens nehmlich zu be= fordern. Man wird daraus bemerken, daß eben die Ma= terien, mit welchen das Eisen in der Cementation im Windofen weicher ward, im Stahlofen von den in dem= felben herumschwebenden, feuernahrenden Theilchen, die burch das Klebwerk dringen, Stahl geben. In meiner Abhandlung vom Eisenveredeln habe ich §. 74. anges führt, wie sich verschiedene mit des Herrn von Reaus murs Zusäßen bereitete Stahlarten verhalten. will ich nun anzeigen, mas in dieser Sache seitbem gefun= ben ift.

I. Des Herrn von Reaumurs gelobter Cements sat No. 18. ward mit Eisen von Dannemora im Großen im Stahlosen nur mit dem Unterschiede versucht, daß man statt des pulverisirten Salzes Salzlake nahm. Das Eisen ward in der gewöhnlichen Zeit wohl durchgebrannt und zu gutem Stahle, man fand aber keinen merklichen Unterschied zwischen demselben und dem in dem gewöhnlischen Salze aus Kohlenstaub und Holzasche gebrannten. Die Ungelegenheit war daben, daß als der Stahl einige Zeit in einem seuchten Magazin lag, und nun ausgeschmies det werden sollte, er von den eingeschluckten Salztheitchen Rinn, v. Eisen II. Viel

viel Rost gemacht hatte, der bem Stahle benm Recken eine umangenehme rothliche Farbe mittheilte, welches eine feine, kaum merkliche Eisenhaut bedeutet, die verhindert, daß sich der Stahl im Harten blank schlägt, welches ihn zum Absake schlecht empfahl. Also ist der Gebrauch des Salzes wegen bes Preises und Schabens zu vermeiden, doch muß man zugeben, baß das Salz zur Harte des Eisens merks lich benträgt, wie die Versuche (V.) zeigen. Rußkann man nicht wohl in erforderlicher Menge erhalten, und er ist schlechter als Kohlenstaub, weil er unter dem Brennen nicht zusammen sinkt, wodurch schädliche Defnungen und Luftzug zwischen ben Stangen entstehen kann. Die Usche kann auch füglich wegbleiben, welches ben Schwedischen Brennofen mit gutem Erfolge versucht ist. Da aber die Usche zum Stahlwerden ein wenig benträgt, und bas Be= stube etwas fester macht, auch in etwas bessen schnelle Werzehrung durch etwanige Risse des Cementgerathes hinbert, so bleibe sie immer ein nothig Ingredienz. Reaumursche Stahlbrennsatz ist auch für kleine Versuche in Tiegeln als die Härte befördernd recht nüglich, boch hat dieser Stahl das Ueble, daß er im Anfange etwas wild ist, und unter der Bearbeitung im Feuer die Harte am geschwindesten verliert.

- II. Um durch kleine Versuche das Verhalten versschiedener Lisenarten im Stahlbrennen vergleichen zu können, machte ich eine Mischung aus 2 Theilen Ruß, I Theil Rohlengestübe, Fliste und Kochsalz, auch ein wenig schwarzen Sluß. In dieselbe wurden in zwen großen Tiegeln folgende Eisensorten gepackt, und 4 Stunden in der starken Hisse des Windosens, als so lange nehmlich nach einem Probezain zum völligen Stahlwerden Zeit erforderlich war, erhalten. Es zeigte sich folgendes:
- rein Eisen durchaus zu Stahl, der Rost hatte sich aber zu einer Eisenhaut reduciret, die den Stahl bedeckte. Der Rost hindert also das Stahlwerden zwar nicht, er wird aber

aber zur Eisenhaut, welches den Stahl unansehnlich macht.

- b. Ein mit einer starken Glühspanhaut bedeckter Nasgel ward ganz zu Stahl. Der Glühspan war auch, doch zu einem eisenhaften Stahl geworden, der mit dem innern Stahl im Glühen und Schmieden zusammen blieb.
- c. Ein ähnlicher Eisenzain, der vorher in Kalk adous eiret worden, also recht weich war, ward zu ungewöhnlich feinem, dichtem und gleichem Stahle, der sich ohne Bersten schmieden ließ, und nach dem Härten recht hart war.
- d. Ein ähnlicher Eisenzain, der vom Härten der Oberfläche eine dinne Stahlhaut hatte, ward wie c., doch etwas weicher.
- e. Ein in diesem Salze gebranntes Stahlstücklein, ward geschmiedet und zum andern mal gebrannt. Es zeigete keine aufgelaufene Blasen, war aber so unbändig, daß es nicht ohne die größeste Uchtsamkeit geschmiedet werden konnte.
- f. Ein kleiner vierkantiger Eisenzain, der erst zu Stahl gebrannt und denn durch die Cementation in Eisen= safran zu weichem Eisen geworden, ward nun wieder zu gutem Stahle.
- g. Von zwen gleichen Stucken zähen und weichen Eisens, ward eines mit Tischlerleim bestrichen und denn in einem Pulver, aus gleichen Theilen Gips und Flußspath, gewälzet; das andere aber blieb nackt. Das Bestrichene verlohr 8 auf 100; bende wurden zu gleich hartem Stahle.
- h. Von 2 etwas stahlartigen oder harten Eisenstänsgeln, ward eines mittelst Tischlerleims mit einer starken Rinde von zerpulvertem Vouteillenglase bedeckt; das andre aber nacht gelassen. Bende kamen zugleich in den Cementstiegel. Das Vedeckte war zu einem mit Glase fest bekleisdeten Klumpen geschmolzen, der nichts am Gewichte verslohren

340 Versuche Stangeneisen zu cementiren.

lohren hatte. Er war silberweiß und weicher, geschmei= diger, nach dem Ausschmieden aber der harteste und feinste Stahl.

- i. Ein Stückchen Brennstahl von Osterbreisen nahm am Gewichte weder zu noch ab, war sprobe und ward nach behutsamem Schmieden ben geringerm Grade der Wärme härter. Im Bruche war er feiner als vorher.
- am dienlichsten gegossene Roheisensachen durch Glühen zu adouciren. Da man aber wegen des greben Phlogistons das Abbrennen wie ben den Kohlen ziemlich verhindern kann, so scheint es zum Stahlbrennen dienlicher als zum Adouciren. Deswegen ward vor mehrern Jahren Stahl zu brennen folgendes versucht.
- a. In zerpulverte Ppsertiegel, die ohngefehr aus gleichen Theilen Wasserblen und Thon bestehen, wurden grobe Drathenden gepackt und in einem verklebten Tiegel im Windosen 4 Stunden im starken Glühen erhalten. Das Pulver blieb unverändert, der im Wasser gelöschte Drath ward hart, war aber nur aussen zu Stahl geworzben und hatte einen Eisenkern.
- b. Auf gleiche Art ward ein Stängel ½ Zoll breit, ½ Zoll dick in bloßem zerpulvertem Wasserblen cementiret. Das Eisen war kaltbrüchig Stangeneisen von Sumpferz und brach vom geringsten Schlage. Nach der Cementation war es ohne Glühspan, im Bruche Brennstahle gleich, mit einem kleinen Eisenkern. Benn Glühen ließ es sich zwar strecken, zeigte sich aber doch durch viele Borsten zur Rothbrüchigkeit neigend. Auch kalt ließ es sich ziemlich hämmern. Benn töschen nach braunwarmer Hise, schlug es sich blank und zeigte im Bruche seinen, harten Stahl mit einem kleinen Eisenkern. Das Wasserblen würkt also nicht nur wie Holzkohlen, sondern es thut mehr; es ertheilt dem kaltbrüchigen Eisen, nebst der Stahlwerz dung

dung auch einige Zähigkeit, welches die Kohlen nicht konnen, Gollte man das Stahlwerden, nebst der Starke und Zähigkeit nicht auf Rechnung ber phlogistisirten Luft= faure schreiben, die erweislich im Wasserblene ift?

- c. Zu sehen, ob nicht eben so guter Stahl in bem gewöhnlichen Sate von Kohlengestübe erhalten werde, pactte ich, nebst andern Eisen, auch von eben dem kaltbruchigen Eisen, einige Stangen 11 3oll breit, & 3oll bick in eine Stahlofenkiste. Rach 12 Tagen war bas zähe Eisen guter Stahl, bas kaltbruchige aber zu einem Theile halb geschmolzen und zusammen geschweißt, auch so sprode Nach dem Glüben, in welchem Grade der als Glas. Warme es auch geschahe, war es nicht zu bearbeiten, sondern zerfiel unter bem Hammer zu Körnern. bago scheint daher mehr phlogistisirte tuftsäure als Holzs tohlen zu enthalten, womit auch des Herrn Scheele Ver= suche mit diesem Mineral, verglichen mit herrn Zielms Bemerkung ben Holzkohlen (Schriften der Schwed. Akad. für 1779. und 1781.), einstimmen.
- d. Zu wissen, wie sich Wasserblen in starker Sike betragen werde, mischte ich gleiche Theile desselben und Feilspan von weichem Eisen in einen hessischen Tiegel, mit einem losen Deckel belegt, ber benn ein paar Stunden in der stärksten Hike eines Windofens erhalten ward. Der Feilspan war kornigt geschmolzen, ließ sich hammern und war wahrer Brennstahl. Das Wasserblen kann also zum Fluße für das so schwer zu schmelzende geschmeidige Eisen Dienen, welches bazu seine Geschmeidigkeit behielt, hat aber doch auch gefunden, daß geschmeidig Eisen in einem fest verschlossenen Tiegel oder mit Glas so umflossen, daß es kein Phlogiston mehr aufnehmen kann, in starker Hike mit Benbehaltung der Geschmeidigkeit schmelzet ((77. 6.).
 - IV. Ben allen übrigen Stahlbrennerversuchen, die nach Unleitung des Herrn von Reaumur mit denen von. ihm angeführten Materien angestellt wurden, mar ber Erfolg,

342 Versuche Stangeneisen zu cementiren.

Erfolg, wie er bereits kurz angezeigt ist. Wo nur in el= nem Zusah Phlogiston war, wurde besserer oder schlech= terer Stahl erhalten; mit Glase oder erdigten Materien, aber ohne erweislich Brennbarem blieb das Eisen, wie es war ober ward weicher. Mit mineralischen Fettigkeiten, die gewöhnlich Saure enthalten, dem Ruße von Alauns schiefer, Steinkohlen und von Bergfett, mard zwar Ei= sen zu Stahl, der aber sehr unbandig ausstel, und groß fen Abbrand erlitten hatte. Mit Kohlenstaube und alkalischen Salzen zusammen, mar kein merklicher Abbrand, der Stahl aber fiel zu sprode. Dagegen erhielt man in reinem Ges ftube von zerpulverten Birkenkohlen den besten Stahl ohne Abbrennen, oft mit 1 bis 1 pro Cent Vermehrung des Kohlen von andern Holzarten zeigten keinen Gewichts. andern Unterschied, als daß der Staub von Birkenkohlen nicht so geschwinde sank, oder von der Hike so bald verzehret ward.

- V. Unter den einzeln versuchten Salzen muß ich fürzlich nennen.
- Stucklein Eisen nur & Stunde gelegt, und zur weißmarmen Glühhiße gebracht wurde. Das nun in Wasser geslöschte Eisen war unter der Feile hart und hatte eine starke Stahlhaut oder Oberstächenhärtung. Es hatte aber auch g von 100 verlohren; das Salz war von dem zerfressenen Eisen röthlich.
- b. Fixer Salmiak aus 2 Theilen weissen Kalkes, und 1 Theil Salmiak, die wohl gemischt in einem Tiegel zu hellrother Hike gebracht wurden, dadurch die Mischung wie Wasser schmolz und nach dem Abkühlen hellgrünem klarem Glase gleich, welches an der Luft zu Kalköl zersloß. Unter dem Fließen ward ein Stück grobes und weiches Eissen, in das Salz gelegt, und nach & Stunde in Wasser gelöscht. Es zeigte sich ungewöhnlich blank und weiß wie Silber, und hatte eine dünne Stahlhaut von Glashärte. Die Weisse kam von dem Eten der Salzsäure mit dem Kalke

Kalke verbunden; dieses läßt sich wahrscheinlich im Fälsten anwenden, wo sich Stahl oder Eisen recht weiß und blank schlagen sollen, zu Feilen u. s. f. Hieben äussert sich aber die Unbequemlichkeit, daß sich die Salzsäure in die feinen Zwischenräume des Eisens setzt. aus der Luft Feuchtigkeiten anzicht, und die Silberweisse bald mit Rost bes sudelt, welches nicht ohne Mühe verhindert werden kann.

c. In Pottasche, die mit lichtrother Hiße schmolz, ward ein Nagel in & Stunde mit einer Stahlhaut über= zogen, oder erhielt eine Oberflächenhärtung. Eben so

verhielt es sich mit Sodasalz.

d. In schmelzender Glasgalle, die wie gewöhnlich viel vitriolisittes Weinsteinsalz enthielt, lag eine dunne Eisenschiene Estunde in vollem Glühen. Als sie hers ausgenommen und in Wasser gelöscht worden, war sie ohne merkliche Härtung blos mit Glühspan bedeckt.

e. In geschmolzenem Salpeter ward ein ahnlich Stuck Eisen in eben der Zeit merklich angefressen, und hatte 60 auf 100 verlohren, zeigte aber benm köschen keine Härtung.

Mus den angeführten Versuchen wegen ber Härtung des Eisens an der Oberfläche in geschmolzenen Salzen scheint zu folgen, daß Eisen ohne Brennliches Stahl werden Erwegt man aber, daß das Rochsalz nicht ohne Phlogiston ist, und daß es in der Pottasche, Soda und im fluchtigen Alkali des Salmiaks noch reichlicher ist, so kann dasselbe auf die Oberfläche des Eisens wurken. Berändernng scheint hier durch eine Urt ber Schmelzung, zu welcher diese Salze bentragen, zu geschehen, und die har= te Oberfläche nicht Robeisen, als Stahl zu senn; sie ist auch spröder als Stahl, und vergeht durch einige Glüs hungen. Eben so stheint mir die Stahlart des Eisens, die es im Schwerstein annimmt (f. 268.) mehr eine Robeis sen = als Stahlhaut zu senn. Es wird also wohl daben bleiben, daß geschmiedetes Eisen weder allein durch Hilze oder durch Salze in Staht und noch weniger in Roheisen ver=

344 Versuche Stangeneisen zu cementiren.

verwandelt werden könne. Man kann aber nicht in Ubrede senn, daß gewisse Salze mit Phlogiston vereinigt, das
Stahlbrennen befördern, und also in einigen Fällen nüße lich senn können, woben denn ein kleiner Zusatz von seuers
festen, alkalischen Salzen vorzüglich senn wird, weil es
auf das Eisen nicht auflösend würkt, also den Rost nicht
befördert, wie wir gesehen, daß saure und wegen dersels
ben auch schon neutrale Salze thun.

- VI. Endlich ward auch weich Lisen, welches sich im Loschen in Wasser nach dem Glühen nicht härtete, in Roheisenpulver oder Vohrspan aus der Hellesorstischen Stückgieseren cementiret. Das Glühen in einem Feuerzgrade im Windosen, in welchem das Roheisen nicht wohl schmelzen konnte, dauerte 3 Stunden. Nach dem Erkalzten der Cementbüchse im Ofen war der Bohrspan nur schwach und so, daß er zwischen den Fingern zerrieben werden konnte, zusammengesintert, auch hing er am Eissen nicht sehr fest; nur am untern Ende des Eisens, welsches die größeste Hise empfunden, waren Eisen und Bohrsspan etwas zusammengeschmolzen. Es zeigte sich übrigens folgendes:
- a. Eine Eisenschiene To Zoll dick, war oben fast nur Eisen, in der Mitte feiner Stahl, unten sprodes Roheisen, je nach dem Maaße der Hitze.
- b. Eine andere weiche, & Zoll dicke Eisenschiene war, wo man den Bohrspan abschabte, blank und rein. Nach mässigem Härten war sie an Stellen, die weder zu viel, noch zu wenig Hiße erhalten hatten, der feinste und gleichste Stahl.
 - c. Ein Eisendrath & Zoll im Durchmesser, stand recht in der Mitte des Tiegels, und ließ sich vom anhansgenden Bohrspane am besten reinigen, ließ sich kalt und warnt besser als vorher schmieden, und war nach dem Härten feiner, dichter Stahl, nur hatte er oben von zu geringer Hiße in der Mitte einen Eisenkern.

Hieraus ift nun beutlich, daß Gifen auch in Robeifen gu Stahl wird, und es bestärkt, was vorhin vom Stahlwerden gesagt, daß das Robeisen daben an seinem Brennba= ten verliehre, geschmeidig Eisen aber gewinnen muß, daß das Roheisen, besonders das graue mit viel Kohlen ges schmolzene, von dem stahlmachenden Brennbaren zu viel enthält u. s. f. Doch so lange nian Stahl auf andern Wegen zu erhalten weiß, wird dieser der lette bleiben, bes sonders weil es daben so schwer, als nothwendig ist, den techten Jeuergrad zu treffen.

§. 271. Von der Hitze, die zum Stahlbrennen erfordert wird.

Bieben wollen wir folgende Umstände punctweise merfen:

1. Vorher ist gezeigt, daß die Wurkung des Feuers und die Hike allein, Eisen nicht in Stahl verändern köns Indessen ist dieses doch das hiezu am meisten ben= tragende, wurkende Mittel. Das Gisen muß dadurch sehr ausgedehnet, und bessen Zwischenraumchen so geof= net werden, daß das von der Hike in Bewegung gesehte, und in einem Menstruum aufgelößte brennbare Wesen, in bieselben eingesogen werden kann. Dieses kann boch nicht schnell geschehen, sondern erfordert einige Zeit, die jum Grade der Hike, der Dicke des Eisens, der Lebhafs, tigkeit bes Phlogistons, und ber eigenen größern ober ge= ringern Meigung ober Unlage, dieses Brennliche um zu Stahl zu werben, aufzunehmen verhaltnißmäßig ift. Sie= mit gehet es fast eben so, als wenn man Gisen im ofnen Feuer ohne Bedeckung, die es wider die Luft schüßet, ver= Die Oberfläche bedeckt sich hieben im ersten Aus genblick des Glubens mit Glubspan, und das Phlogiston bun= stet benn je langer, besto langsamer, ober ohngefehr in einer kubischen Progression der Zeit in abnehmender Geschwins digkeit, gegen die lange von der Aussenflache des Eisens zu seinem Mittelpunct aus; so daß, wenn das Phlogiston

346 Erforderliche Hitze zum Stahlbrennen.

in's Stunden aus der Dicke einer Linie ausdunstet, oder das Eisen verbrennet, die andere Linie 8: die dritte 512 Stunden erfordert u. f. f., wie auch f. 158. No. 3. 5. Fast auf gleiche Urt geht es mit dem angeführet ist. Eintreten des Phlogistons ins Eisen. Die Oberstäche wird ben lichtrother Hike geschwinde in Stahl verwandelt; Die Geschwindigkeit bieser Veranderung aber nimmt je langer besto mehr ab. Es scheint aber doch, daß bas Eisen das Brennbare geschwinder aufnimmt, als es dasselbe fahren läßt; so daß wenn die Ausdunstung einer Kubischen Prox gression folgt, wahrscheinlich ist, daß die Unziehung nach den Quadraten der Zeit geschieht, nehmlich, wenn die Stahlhaut in den ersten 2 Stunden eine Linie dick wird, die andere 4 Stunden, die 3te 16s und die 4te 256 Stunden erfordert; wenn also eine Eisenstange 8 Linien dick ware, murde er nach bieser Berechnung zum vollen Stahlbrennen 10 Tage erfordern, welches auch mit der Erfahrung einstimmt. Indessen leidet diese Regel man= che Ausnahmen, als wenn durch stärkere Hise das Eisen dem Schmelzen nahe gebracht wird, in welchem Zustande es das Phlogiston am geschwindesten verschluckt. zwungener Hiße aber gewinnet man ben der Stahlwer= dungszeit nur wenig; doch hat man gefunden, daß eben das Eisen, welches im Stahlofen mit Holkkohlen zum Stahlwerden 10 bis 12 Tage erfordert, mit Holzstam= menfeuer unter mehr beschleunigter Hiße in 8 Tagen vollge= " brannt werben kann.

- 2. Erhält der Stahl im Brennen nicht hinreichende Hike und Zeit, so kann er wohl durch und durch gebrannt senn, es ist aber weicher Stahl zu feinen polirten Saschen, Tischgabeln, schlechtern Messenn u. d. gl. tauglich. Feilen dagegen, Grabstichel, Meisel u. s. f. erfordern sehr harten Stahl, der nicht ohne starkes Brennen oder Umbrennen des weichen Stahles erhalten werden kann.
- 3. Noch eine Ausnahme der Regel von der Brenns zeit ist, daß das Eisen, wenn es gegen den Schluß des Bran=

Brandes den hochsten Grad der Hike erreicht, geschwinz der Stahl wird, weil denn die Stahlart von allen vier Seiten gegen den Mittelpunct würkt und sich vereinigt. Ein Eisenstrang oder Kern, der sich in 2 oder 3 Tagen wenig verminderte, verschwand zuletzt bald.

- 4. Die Form ober Schamplun des Eisens trägt auch viel zum geschwindern Vollbrennen ben. Eine Stange von 2 Zoll Breite und Zoll Dicke, muß in Folge des gesagten, ohngesehr in dem vierten Theile der Zeit eher vollbrennen, als eine andere von eben der Schwere oder Menge der Materie, der 1 Zoll im Vierkant hielte. Es geht hiemit wie §. 58. 3. vom Abbrennen des Eisens gestagt, nemlich, daß die Würkung der Hike und die Versdunstung des Phlogistons zur Aussenstäche des Körpers verhältnismäßig sen, das Eintränken des Phlogistons meist nach eben dem Gesehe geschehe und das Eisen um so viel eher zu Stahl werde, als seine Oberstäche nach dem Maaße seiner Materie größer ist, oder je dunner das Eissen ist.
- 5. Wer durch das Einlegen dunnen Eisens in der Zeit des Stahlbrennens gewinnen will, hat folgende Uns gelegenheiten, die eintreten können, zu fürchten:
- a. Wenn eine dunne Stahlstange in Vierkant geschlagen werden soll, so weicht sie gern und giebt gesprengten Stahl.
- b. Daß der Stahl von seiner wohlgebrannten Stansge im Schmieden desto feiner wird, je mehr man ihn streckt; eine zartere Stahlstange zu eben dem Schamplun geschmiedet, verliehrt den Vortheil des Schmiedens und diesser Verbesserung.
- c. Man kann grober oder größer Eisen in größerer-Menge in eben die Stahlkiste legen, und also in eben der Zeit und mit eben dem Kohlenauswande brennen, als es mit kleinen Eisen, davon weniger in die Kiste geht, möglich ist.

348 Erforderliche Hitze zum Stahlbrennen.

d. Aus der Erfahrung ist bekannt, daß große Stücke in der Stahlkiste, wenn sie erst recht erhist sind, selbst zu einem stärkern Grade der Hiße bentragen, welches auch geschieht, wenn so wenig Gestübe oder Stahlcomposition, als nur möglich ist, zwischen die Eisenstücken gelegt wird.

brennens verlängert, ward gefunden, als ein Eisendrath zoll im Durchmesser in einem Thoncylinder 3 Zoll Durchmesser in Kohlenstaub gesetzt, in einer Stahlkiste zu Tage mit andern Eisen im Stahlosen blieb. Der Drath hatte nur eine schwache Stahlhaut, das übrisge Eisen aber war durchaus Stahl geworden, obgleich zwischen 2 Zoll dicken Stangen nur zu Zoll dick Gestübe kam. Da aber grobes Stangeneisen auch gröber gewürkt zu senn pstegt, so ist die Mittelstrasse die sicherste etwan 2 Zoll platt und Zoll oder etwas darüber dick.

7. In wie fern das Stahlbrennen durch starke Hise beschleunigt werden könne, sahe ich an einem Eisenstängel Zoll dick, das ich in einem engen Enlinder in Kohlen= staub in der heftigen Hise eines Windosens 2 Stunden ließ. Das Eisen war an der Oberstäche zu Tropfen ge= schmolzen und doch hatte das Stängel einen merklichen Eisenstern. Ein ähnliches Eisenstängel dagegen stand eben so eingevackt 6 Stunden in viel schwächerer Hise und mar durchaus Stahl. Was man also, wie zesagt, nicht durch Eislen erhalten kann, erhält man durch die erforderliche Zeit.

8. Die vornehmste Wissenschaft eines Stahlbrenners besteht also nicht blos darinn, daß er das Feuer überall und immer gleich zu erhalten weiß, sondern daß er auch die erforderlichen Feuergrade und die Zeit, da der Stahl vollgebrannt ist, kennet. Die englischen Stahlofen, die mit Steinkohlen: und die in neuern Zeiten eingeführten Flammsofen, die mit Holz geseuert werden, sind eingerichtet, daß man von Zeit zu Zeit Probenstangen herausziehen und auf gleiche Beschassenheit des übrigen Eisens sicher schliessen kann. Ben den gemeinen Stahlosen mit Holzkohlen ist hierauf nicht gesehen. Man kann zwar auch in denselben tleine

kleine Eisenstangen perpendicular in die Stahlkisten stellen und sie mit langen Zangen heraus nehmen, erfahrne Stahl= brenner glauben dieses aber nicht nothig zu haben; sondern das rechte Maas des Brennens aus andern und ausserst ge= heim gehaltenen Merkmalen abnehmen zu konnen. werden sie, besonders ben ihnen ungewöhnten Eisen, doch betrogen und ber Stahl fällt zu stark gebrannt, also hart und für Kleinschmiede miderspenstig, oder zu weich mit ei= nem Eisenkerne. Einige richten sich blos nach der Zeit und der Menge der aufgegangenen Kohlen, in dem ihnen bekannten Ofen. Alles dieses ist nicht recht sicher. Eines der zuverlässigsten Kennzeichen ist, wenn die Hiße so stark wird, daß die sogenannten Kastele oder Kisten weich zu werden anfängt. In dem Grade der Hise, in welchem feuerfester Thon eine glasigte Oberfläche erhält, wird gerade der Stahl vollgebrannt.

9. Ich habe es nicht als eine zuverlässige Regel gefunden, daß man mit schmächerer Sike in langerer Zeit auszurichten vermochte, was mit stärkerer Sike in kurzer Beit nicht erhalten werden kann, benn ben der schwächern muß bod) auch die Sike zu bem Grade fteigen, ben eine so starke Aufschwellung des Eisens erfordert, daß es von bem Phlogiston durchdrungen werben kann. Ein dunnes Eisenstängel, das in Rohlengestübe in 4 Stunden in der weißwarmen Hiße in einem Windofen ganz zu Stahl gebrannt werden konnte, ward in Gestübe gepackt in eben dem Windofen, ohne Luftzug in mässiger Glubhiße, in eben dieser Zeit weicher als vorher oder so wie es vom ges wöhnlichen Glüben bes Eisenszu erwarten mar. kann man, wie ich glaube, schließen, daß zum Stahlwer= ben des Gifens ein so starker Grad ber Bige, in bem das Gis sen schweißt oder wellet, immer nothwendig ist. Man muß aber boch auch zugeben, daß wenn zu den Zusäßen bie vorhin angeführten Salze nach Reaumurs Vorschrift genußet werden; das Stahlbrennen baburch merklich befordert wird und auch ein geringerer Grad der Hibe zu= reicht,

350 Erforderliche Hitze zum Stahlbrennen.

reicht, welches davon kommen mag, daß vielleicht die Salze eine größere innere Hiße und das Aufschwellen des Eisens vermehren, daher keine so heftige aussere Hiße nözthig ist. Man sieht in den Töpferofen, daß wenn-man unter dem vollen Glühen der Gefäße eine Hand voll Kochssalz in den Ofen wirft, sich dadurch die Hiße so vermehret, daß sich die Gefäße überglasen oder an der Obersläche zu einem Grade der Schmelzung gelangen, welches ohne diesses in eben dem Ofen nicht geschehen würde. Es ist aber besser, sich durch natürliche Hiße gutes Stahl zu verschafsen, als durch zugeselzte Salze schlechtern Stahl leichter zu erhalten.

10. Che ich die Würkung der Hiße auf den Stahl verlasse, muß ich doch kurzlich ber aussersten Hike geden= ken, die den Brennstahl als fliessend Metall barstellt, welches man in jede beliebige Form giessen, und benn durch ein einzeles Glühen und behutsames Schmieden zu den al= lerfeinsten Arbeiten nußen kann. Dieses ist der so bekanns te Gußstahl, welcher zur größesten Vollkommenheit und Feinheit unter allen, was Stahl heißt, gebracht ist. Der Brennstahl wird in feuerfesten Tiegeln in Zugs öfen, mit einem Zusatze, burch ben bessen harte Urt und Geschmeidigkeit benbehalten wird, und mit der größesten Hige, die man nur durch verkohlte Steinkohlen oder so ge= nannte Coacks verschaffen kann, geschmolzen und mehr ist von dieser Operation bisher überhaupt nicht bekannt. Wir können uns aber auch ben dieser Unkunde beruhigen, wir durch die ruhmliche Bemühung eines gelehrten schwe= bischen Bergmanns ihn auch in Schweben einzuführen wis= Etwas davon steht indessen auch schon in Jars metallurgischen Reisen ben Beschreibung der Sheffield= schen Fabrik in England. Des Vorzugs bes Gukstahles in Feine und Dichtigkeit ohngeachtet hat es doch auch für einige Fälle Ungemächlichkeiten, es zeigt sich im Feinpolis ren oft schattig oder ber weisse Grund wie gewolkt, weil es nicht überall gleich weich oder hart ift, und der gri feste Theil

Theil verträgt kaum oder gar nicht Schweißhiße, daher er nicht mit Eisen zusammengewellet werden kann. Mit Zwischenlegen andern gehärteten Stahles, pflegt man jestoch einigen Gußstahl mit Eisen zusammenwellen zu können. Hieben muß man den Stahl, mit einem Bren von Thon und Wasser, ehe man ihn ins Jeuer bringt, bedecken und sorgen, daß der Ueberzug nicht vor der Schweißhiße absfalle, Stellen aber, die nicht mit Thon überschmelzen, mit zerpulverten Glase oder Sande reichlich überstreuen (damit sich kein Glühspan bilde). Dieses Verfahren ist ben allem Stahlwellen erforderlich.

§. 272. Von dem zum Stahlbrennen dienlichen Eisen.

Aus vielen Versuchen mit verschiedenen Arten Stangeneisens hat man gefunden, bag bas Stangeneisen in der Fähigkeit eher oder später, besserer oder schlechterer Stahl zu werden, sehr verschieden ist. Man sehe hievon die mehr angeführten Reaumurischen Schriften und auch meine Abhandlung vom Lisenveredlen &. §. 5. 74. und 84. In England, wo man das Stahlbrennen mit der möglichsten Genauigkeit betreibt, ist die Wahl des Ei= sens eine Hauptsache. Eine vorzügliche Eigenschaft des selben ist, daß es unter dem Zubereiten durch das öftere Schmelzen, nicht zum bochsten Grade ber Weichheit ge= trieben senn moge, weil es dadurch alle Stahlart, die es vom Erze besiken konnte, verliehret. Darin und in der Beschaffenheit der Erze, ficheint auch der vorzüglichste Grund zu liegen, daß Eisen aus der Wallonschmiede, also nach einem simplern Procese bereitet, das meiste seiner natur= lichen Starte behalt, und überhaupt genommen ben, bartesten und festesten Stahl, der seine Barte und Starke unter der Bearbeitung am geschwindesten annimmt, und Aus dieser Ursache hat man am langsten behalt, giebt. auch in England kein Eisen zum Stahlmachen dienlicher als das Schwedische von Dannemora, wo Wallonschmie's de eingeführet ist, und das Roheisen von unvermischten, besone

352 Von dem zum Stahl dienlichen Eisen.

besonders den besten Dannemorischen Erzen geschmolzen wird.

Die Mischung mehrerer Erzekann verursachen , daß eine Stange an einem' Ende bald, ram andern spat Stahl werden wurde und solch Eisen wird zu diesem Zweck für völlig untauglich gehalten. Ein aufmerksamer und erfahrner Schwedischer Bergmann versicherte, daß 5 Tonnen weich Biskajer Gisen nach einem in England ges machten Versuch auch durch ein etliche Tage über die ge= wöhnliche Zeit fortgesetztes Brennen, kaum zur Halfte zu Stahl geworden und dieser noch dazu nur weich gewes sen sen. In einem ähnlichen Versuche mit sibirischen Ei= sen ward noch schlechterer Stahl erhalten. Das in Eng= land gewonnene Eisen ist auch zum Stahle untauglich bes funden worden, denn aufferdem, daß es langer im Stables ofen gehalten werden muß, ist oft eine Stange nur an eis nem Ende Stahl und am anderninoch Gifen und überhaupt hat biesem Stahle Starke und Festigkeit gefehlt. -- Die Rennzeichen, nach welchen sich die englischen Stahlmacher richten und die Eigenschaften, welche sie von dem dazu schicklichen Gisen fordern, sollen folgende senn.

- 1. Das Eisen soll im Bruche von dichten Gnistern voter Körnern, und nicht fadenhaft senn, weil letzteres längere Zeit erfordert, ehe es zu eben so gutem Stahle als dichtes Eisen wird und dieser Stahl doch nie gleich hart ist.
- 2. Je feiner und gleicher Korn im Bruch, destobes= ser Eisen und umgekehrt.
- 3. Das Stangeneisen, welches in der kurzesten Zeit zu Stahl brennet, ist das beste und noch mehr, wenn es
- 4. aus dem Ofen mit kleinen Blasen (blistars)
- 5. Einige Stahlbrenner setzen einen höhern Werth auf Stahl, der im Bruche vor dem Schmieden grob, als auf den, welcher gleich fein erscheint. Es ist auch bes merkt,

merkt, daß Eisen von Dannemora, welches in der Wals lonschmiede ausgearbeitet zum Stahl so vorzüglich ist, diesen Werth verliehret, wenn es in der Teutschschmiede in Stangen verwandelt worden; Denn, sagen die englisschen Schmiede von ihm, es sen seine Starke verbrannt, welches sie von allen fadenhaften Eisen behaupten, das den Stahlbrennern nicht gefällt.

Man soll in England das Eisen zum Stahle nicht weiter sortiren, als daß man das, welches benm Zerschlas gen als das dichteste und beste befunden wird, mit einem besondern Stempel zeichnet, damit man es zu feinen Urs beiten anwenden konne. Daß die Behandlung des Eis sens auf den Stahl Bezug habe, zeigt die über das Eisen von Dannemora gemachte Unmerkung; daben aber bleibe boch immer Eisen von stahlartigen Erzen vorzüglich. Stangeneisen von dem f. 259. angeführten braunstein= haltigen Eisenerz aus Dalland, welches sich im Stangen= herde sowohl als im Blaseofen mehr zu Stahle als weichem Eisen attet, giebt auch im Stahlofen guten und festen Man findet also hier, so wie in andern Brennstahl. Fällen, daß die Kunst etwas, die Natur aber mehr oder wenigstens mit ben geringsten Kosten thut. - Daß talte bruchige Eisen von Erd=, See= und Sumpferzen zu Stahle hochst untauglich ist; daß rothbruchig Gisen harten, aber unbändigen Stahl, daß weich und zähes Eisen leicht zu verarbeitenden, aber auch weichen Stahl giebt, daß das weiche, nicht feste und kurzzackige Eisen dazu gar nicht taugt, und daß überhaupt alle Fehler des Eisens bennt Stahlbrennen größer und merklicher werden, ist schon vors ber angemerkt.

§. 273. Anmerkungen über den Brennstahl.

1. Es ist allgemein bekannt, daß wenn man Eisen durch Brennen zu Stahle verwandelt, es auf der Obersfläche größere oder kleinere aufgelaufene Blasen bekömmt, weswegen es in Schweden Blasenstahl (Blässkil), in Vinn. v. Eisen II. B.

354 Anmerkungen über den Brennstahl.

England Blistersteel genennet wird. Man halt dieses für ein sicher Zeichen des Vollbrennens, es ist aber doch nicht ohne Ausnahme sicher. Eisen, dessen Bruch Zacken giebt und zähe und denn auch meistens undicht ist, giebt im Stahlbrennen große Blasen; fest, körnigt, steises und dichtes Eisen giebt nur kleine Blasen von Größe der. Hampstörner. Defnet man die Blasen kalt, so sindet man ihre innere Seite blank, und sie lassen sich auch ohne Schweißhise mit dem Stahle vereinigen. Defnet man sie glühend mit einem spisen Meissel, so fährt eine feine Flamme ohne merklichem Geruche heraus.

- 2. Wenn man ein dickes Stuck Brennstahl sehr glühend unter dem Aneishammer schmiedet, so bemerkt man eine blaue Flamme, oder sieht es mit einem blauen Dunste umgeben. Dieses ereignet sich auch, wenn man mehrere Stahlzaine zusammenschweist, in dem Grade der lichtrothen Hiße. Diese blaue Flamme gleicht der, welche aus ausgebrannten Virsen oder Erlenholzkohlen hervorztritt. Sie besteht aus dem seuernährenden Phlogiston und der Luftsäure, welches die einzigen erweislichen Dinge sind, die das Eisen aus dem Kohlenstaube im Vrennen aufnehmen kann. Diese blaue Flamme zeigt sich auch, wenn man Stahlseilspäne in einem Scherben im Prodiersosen calcinirt. (§. 257. 16.)
- 3. Die Stahlstangen nüssen sich, wenn man sie aus den Ofen nimmt, rein, blaulich oder blank, ohne Zeichen von Glühspan zeigen. Dieser ist ein sicher Zeichen von einer Eisenhaut, davon entstanden, daß das Gestübe das Eisen nicht sest genug bedeckte. Solcher Stahl ist zu Messerklingen und mehr Sachen nicht sehr dienlich: Ist die Eisenhaut nur nicht zu dicht, so läßt sie sich durch Wellhiße, unter welcher man den Stahl mit trocknem Thone oder Wellsande, mit etwas wenigem Kochsalze vers mischt, wohl bedecken muß, wegschaffen.

- 4. Wie Eisen unter bem Stahlbrennen nach und nach sein inneres Unsehen durch alle Gradationen der Hise und Momente ber Zeit verändert, hat der Herr von Reaumur in seiner 7ten Abhandlung genau, in einer ges fallenden Schreibart beschrieben, und durch Zeichnungen erläutert. Da aber die Veranderungen der Farbe und des Gewebes nicht wohl zu beschreiben sind, so will ich hier nur anzeigen, daß sowohl das zahe, zackige, als glim= merige und körnige Eisen im Stahle körnigt, mehr ober weniger grob, mehr ober weniger matt, weiß ober gelb= lichweiß erscheint, alles nachdem das Eisen loser oder fester war und mehr oder weniger gebrannt wurde. Je gröber, matter und weißgelber ber Bruch, und je mehr aufges schwollen und blasigt, je starker ist der Stahl gebrannt. Was im Brennen weniger matt ward und nachher ein festes Korn zeigte, mar von festem Eisen. Ist das Korn nach innen mehr blaulich glimmernd und nach aussen mehr matt, so hat ber Stahl sicher noch einen Eisenstrang oder Kern. Geschieht bas Härten ben lichtrother ober weißwarmer Hiße, so wird der feinste Stahl grobs fornigt.
- 5. Glühet man ein Stuck ungereckten Blasenstahl so lange, daß es sich mit Glühspan wohl bedeckt, läßt es ers kalten und bricht es denn ab, so sindet man im Bruche am Rande einen bläulichen, glimmrigen Rand um den innern matten, welcher zeigt, daß die Stahlart auszudunssten und in Eisen-überzugehen ansing.
- 6. Daß das Eisen unter dem Brennen aufschwellt, oder daß der neugebrannte Stahl länger und breiter als das Eisen, davon er ward, ist, erkennet man aus dem, was von den Blasen und entstandenen Undichtigkeiten gessagt ist. Der Herr von Reaumur fand, daß ein Stück Eisen von 5 Zoll lang als Stahl 1½ linie länger war. Dieses erfolgt aber nicht, wenn man vollgebrannten Stahl

3 2

alles

ausschmiedet und denn zum zwenten mal brennet. Er wird denn nicht länger, wirft keine Blasen. — Was aber der Stahl unter dem Brennen an Größe zunimmt, . verliert er unter dem Schmieden durch das dadurch bes würkte Zusammenpacken wieder.

7. Es ist schon §. §. 24. 29. angemerkt, daß der Stahl etwas mehr eigenthümliche Schwere als das Sisen hat und also dichter ist. In wie weit aber der Stahl durch das Brennen absolut schwerer wird, als das Sisen vor dem Brennen war, oder wie viel z. B. ein Sch stehn Gisen mehr wiegt, wenn es zu Stahl gebraunt worden, ist nicht sicher ausgemacht. Der Herr von Reaumur soll diesen Zuwachs zis gefunzten haben, und die Engländer ihn sür z pro Cent haben. In meinen Versuchen habe ich mehrentheils das Gewicht vor und nach dem Brennen gleich gefunzten, und wenn es im Stahle mehr betrug; so hatte er sich mit Glühspan bedeckt, wovon der Grund des Zuwachzses §. 64. angezeigt ist.

Es ist zwar erweislich., daß das brennliche Wes sen, welches vom Eisen unter dem Brennen vom Kohlenstaube eingeschluckt wird, einige Schwere Erwegt man aber, daß das Eisen mehrens theils einige nicht reducirte oder calcinirte Eisenerde in seinen Zwischenräumen eingeschlossen halt, die die Schwere vernichren, und daß diese Erde etwas an ihrer Schwere verliert, wenn sie in tieser Operation vom Phlogiston reduciret wird, so werden sich Zuwachs und Abnahme ziemlich die Wage halten. Mimmt man aber ein vollig metallisirtes Eisen an, welches im Stahlbrennen keinen Glubspan bekommt, so muß bas Gewichte mahrscheinlich zunehmen, da das Wasserblen ähnliche Wesen, welches vom Stable aufgenommen wird; schwe*

schwerer, das einzelne elemenkarische Phlogiston aber leichster als die Luft ist.

§. 274. Unmerkungen über das Stahlbrennen.

Won Einrichtung des Stahlofens habe ich etwas in meiner Abhandlung vom Lisenveredein gesagt *), 3 3 aber

- *) Da der Herr Versasser die Beschreibung des Schwedischen Stahlosens zo. voraussetzt, will ich die dieses betreffende Stelle aus seinem gedruckten Werkchen: Anledningar Til Kundskap om den grafre Jerm och Stalföradlingen 8. 1772 S. 318 330 mit Auslassung dessen, was nicht zur Structur und Einzrichtung des Osens gehört, hier übersetzen.
 - a. Eigentlich find nur 3 Materialien, die fich als Feurung in Brennstahlofen nugen lassen, Bolzkohlen, Bolz und Es sind zwar auch mit Torj und Torftohlen, Steinkohlen. aber nur übel abgelaufene Bersuche gemacht, weit die Bige unzulänglich war. - In Schweden sind Bolgkohlen die fast allgemeine Feurung zu diesem Zwecke und auch in so fern recht gut, als man damit den erforderlichen hochsten Grad der Hise erhalten kann; zur Unterhaltung einer gleichen und aberall gleich starken Hise im Ofen ist die fleisigste Nachsicht eines geschickten Brennmeisters nothig, zwar möglich, aber schwerlich zu bewerkstelligen. Ungleicher und übelgebrannter, zu sehr gebrannter und unbandiger Stahl, find oft Folgen schlechtgewählten Eisens, oft aber auch Fehler der ungleichen Hife benm Vrennen. Das kann zwar auch mit denen vom Beren Robsam 1767 erfundenen Defen, die statt mit Kohe Ien, mit Holz genahret werden, besonders im ersten Brennen in einem neuen Ofen der Kall seyn, beym wiederhohlten Ges brauch des Ofens aber, und besonders mit der von mir anges brachten Verbesserung mit 2 Feuerstellen für 3 Kisten, fällt ber Brand sehr gleich. Ich legte 50 Schispfund Eisen ein, und feuerte mit gleichen Theilen Birkens und Cannenholz, da ich Denn nach 7 Tagen gleichformigem Grennen recht gleichformis Diese Menge Stahl erforderte 16, hochs gen Stahl erhielt. stens 18 Klaftern, 9 Quartier oder 8 Fuß langes Solz. Jede Rlafter kann man hochstens 13 Tonnen Rohlen gleich schäffen, welches 4 Tonnen auf i Schifpsund beträgt. Beym gewöhns lichen Vrennen mit Kohlen geben 5, 6, bis 8 Schifpsund dars

358. Anmerkungen über das Stahlbrennen.

aber eine ausführlichere Beschreibung mit Zeichnungen an das Bergeollegium eingesendet. Man kann daraus ers sehen,

barauf. Ein geschickter Stahlbrenner weiß zwar wohl, auch mit 4 Tonnen Rohlen auf 1 Schifpfund auszukommen, ba man aber den Fiammenfeuerofen, wie ich schon 1770 gezeigt, so verhessern kann, daß man 75 Schispfund auf einmal brene net, und der Mittelaufwand bes Solges von mehr Brennun, gen 20 Klafter, folglich so viel Holz, als zu 3½ Tonnen Kohs ten erforderlich ware, beträgt, das niffliche und toftbare Robs lenbrengen vermindern, ein Drittel ter Brennzeit ersparet und völlig gleich gebrannter Stahl erhalten wird, so gebe ich mit Recht bem glammenfeuerofen vor bem Stahlofen den Bors jug. Das Stahlbrennen tann auch nach Bersuchen mit bloß sem Tannenholze ohne Birkenholz geschehen, boch dauert das mit ber Proces langer. Berlangt man fehr hartgebrannten, sproden und unbandigen Stahl, so bediene man sich der Rohs Tenosen. "Mit Steinkohlen kann man sicher guten Stahl brennen; wenn man fie aber aus England hohlen muß, fo ist diese Feuerung zu theuer, und wohlgewarteten Balbern werden Stahlhutten eben nicht fehr schwer fallen.

- b. Wie die Flammenscuerosen einzurichten, hat herr Robs sam, und wie sie durch eine hinzugefügte Mitteltiste zu vers bessern, so daß die Hitze eine doppelt stärkere und gleichere Wurkung aussert, habe ich beschrieben, und bende Beschreis bungen mit Zeichnungenserläutert, sind dem Eisenkontoir übergeben.
- c Eine'der größesten Schwierigkeiten ist, die Stahlkisten feuerfest zu machen, so daß sie weder schmelzen noch schwellen, einschrumpfen oder bersten. Die stärtste Materie dazu war bisher für schwedische Stahlhütten französischer Thon von Rouen. Der schwärzliche und graue ist der beste. Man ars beitet : Theil desselben mit 2 Theilen gebrannten, zerpulverten, seuerfesten Thons, am besten von vorigen Stahlkisten oder so genannten Eingerichte, durcheinander. Oder man nimmt auch zu dem französischen Thone etwas recht reinen Quarzsand oder zerpulverten Sandstein.
- d. Das größeste Ungemach kommt von dem Einschrums pfen neuer Ziegel, welches zwar durch den Quarzsand ziems lich, aber nicht ganz verhindert werden kann. Man mache die Thonmasse recht sest, lasse sie recht vollkommen austrocks

sehen, daß das Stahlbrennen in Schweden sowohl mit Holzkohlen, als Holze, zu einer Vollkommenheit gebracht 3 4 ist,

nen, schlage sie recht fest in die Formen und verschmiere denn die enistehenden Risse, wodurch die Risse in der Hisse gleiches sam zusammengeldter werden. In den folgenden Brennuns gen ist der Ofen immer besser als in der ersten.

- e. Man kann die Ofen auch von gehanenen Topfsteinen aufführen.
- f. Ben neuen Defen kann man die geraden Bande von Schlackenziegeln oder Schlacken in Ziegelform aufführen und dadurch den theuren französischen Thon ersparen, der doch zum Gewölbe, Kisten und Setzkeinen nothwendig ist.
- g. So wie der Stahlofen mit Fleiß wider alle Masse zu schüßen ist, so sind auch die Mauern von aussen zu unters stützen, daß sie die Sitze nicht auseinander treibe und schäde liche Risse mache. Auf Grushügeln kann man sie ziemlich tief eingraben; auch habe ich mit gutem Erfolge um den Ifen eine äussere Mauer geführet und den Zwischenraum mit Mauersande gefüllet, der gleich in alle Risse lief.
- h. Gemeiniglich legt man starte, gegossene Roheisen's fliesen unter die Stahlkisten; da fich aber das Eisen von der Wärme etwas expandiret, wodurch das darauf ruhende oft bis 30 Schispsund Eisen etwas aus seiner Lage gebracht wird, so ziehe ich einen nettgewölbten, durch gebogene eiserne Stans gen von unten gesicherten Boden vor.
- i. Ein Gewölbe, das sich von allen 4 Seiten zusammenk zieht und oben in der Mitte eine runde Oesnung von Ellen im Durchmesser läßt, die mit einem starken eisernen Ringe oder Krone versehen ist, habe ich ben großen Oesen bes ständiger und besser befunden, als die gewöhnlichen quer über den Osen gehenden Oesnungen, die auch unbequemer zu versschließen sind.
- k. Die Einrichtung der Flammenfeuerofen, Probestans gen herausnehmen zu konnen, verdient auch bey Kohlenofen getrossen zu werden, welches thunlich ist.
- 1. Der Gedanke, daß kleine Stahlösen vortheilhaster als große wären, weil man in denselben geschwinder und mit wes nigerm Aufwande an Rohlen, auch mit wenigerm Schaden bep

360 Anmerkungen über das Stahlbrennen.

- ist, daß wir darinn von Ausländern kaum etwas zu erlers nen haben. Um wenigsten läßt sich des Herrn von Reaumurs beschriebener Stahlofen nühlich einführen. Hier habe ich nur einige Unmerkungen, die die Stahls brenner zu beobächten haben, anzuführen.
- 1. Obgleich sein zerpulverte oder sein gepochte Birstenkohlen zur Verwandlung des Eisens in Stahl alleinehinreichend sind, so hat doch die Erfahrung gelehrt, daß wes gen vorhin angeführter Ursachen eine mäßige Venmischung von guter, neugebrannter Holzasche von großem Nuken ist. Das Gestübe nuß durch ein Orathsieb, welches höchsstens große Erbsen durchließe, laufen. Usche ist von Virken und wenn viel Wacholderstrauch zugleich gebrannt wird, am besten.
- 2. Die Stahlbrenner mischen 16 Tonnen Gestübe mit I Tonne Asche trocken, und nennen die Mischung. Brennmaterie. Auf 5 Schispfund Eisen, welches eins gelegt wird, rechnen sie eine Tonne Materic; wenn daher in 3 Kisten 80 Schispfund Eisen eingesetzt werden, so ersfordern dieselben 15 bis 16 Tonnen Gestübe und 1 Tonne Asche. Die Materie muß trocken oder doch nur sehr wenig feucht senn, weil der Ofen von zu viel Nässe Schasben ninmt.
- 3. Den Boben der Kiste bedeckt' man zuerst mit I Querhand hoch der gröbsten Brennmaterie recht gleich und hart. Denn legt man die Eisenstangen, auf die Kante gesetzt, schichtweise übereinander, so gleich wie möglich, so ein, daß zwischen der Kastenwand und den äussers

einem verunglückten Brande brennet, wird durch die Erfahs rung nicht unterstüßt. Frensich ist die Gefahr und der Vers lag geringer, aber durch einen Osen für 70 bis 80 Schiss pfund wird gegen einen sur 20 bis 40 Schispfund an Kosten und Tagewerken sehr ersparet. Unter einem erfahrnen Meis ster und ben Veobachtung alles Nothigen ist auch kein uns glücklicher Ausgang zu sürchten. äussersten Stangen i Zoll und zwischen den Stangen unters einander ½ Zoll Raum mit Materie ausgefüllet werdenkann, die denn mittelst eines eisernen oder hölzernen Spadels kest eingedruckt wird. Die Stangenschichten sind durch eine I Zoll dicke Lage Brennmaterie von einander gesondert und überhaupt gesorgt, daß sich die Stangen nicht unmittels dar berühren. Die Kiste wird nicht höher gefüllet, als daß oben ¼ Elle leer bleibt und dieser Raum wird mit Brennmaterie gefüllet und endlich 2 Quersinger hoch oder mehr mit der Usche vom vorigen Brande bedeckt.

4. Einmal gebrauchte Materie kann mit ineuer ver= mischt, wieder gebraucht werden; ein Brennen ums an=

dere aber muß man neue Materie nehmen.

5. Alle Rohenden der Eisenstangen mussen abgehauen werden und die Enden ein paar Zoll von den Gabeln entsfernt bleiben; diesen Raum packt man besonders mit grobsförnigem Kohlenstaube voll, der zum Vollbrennen der Ens

ben benträgt.

6. Ausser dem was schon von der Wahl des Eisen zu Stahl angemerkt ist, muß es weder rostig noch mit Glühs span bedeckt senn, weil diese sich in eine Eisenhaut verwans deln. Es ist daher nicht übel, daß man das Eisen kalt und unter aufgesprengtem Wasser unter dem Jammer etwas glätztet, wodurch der Glühspan weggenommen wird, nur muß man es nicht unter dem kalten Hammer bersten lassen, wos von undichter Stahl kömmt.

7. Die Sisenhaut auf dem Stahle kann entstehen, wenn der Stahlbrenner die Materie nicht gut um die Stangen packt, von ofnen Rissen in den Kistenwänden, vom Glühspan, oder wenn auf der obersten Lage das Gestübe wegbrennet und sie nicht aut mit Usche bedeckt ist; auch kann sie entstehen, wenn der Ofen benm Auslöschen nicht wohl zugedeckt oder wider Luftzug gesichert wird. Zieht man eine gebrannte Stahlstange rothwarm heraus und löscht sie nicht gleich in Wasser, so macht sie auch Glühspan und eine Sisenhaut. Soll solch sehlerhafter Stahl umgebrannt werden, so wäre am besten ihn vorher

3 5

362 Anmerkungen über das Stahlbrennen.

unter dem Stangenhammer unter aufgesprengten Wasser wie gewöhnlich zu ebenen.

- 8. Ben Defen für Holzkohlen ist zwar keine so un= unterbrochene Aufsicht auf das Feuer als ben denen für Holz ober Steinkohlen nothig; ist ber erste neuerlich ge= füllet, die Röhre voll und das Feuer im Gange, so hat der Stahlbrenner 2 bis 3 Stunden Rube; er muß aber doch stets zur Hand senn und sehen, daß der Ofen gleiche Hise habe, daß das Machfüllen der Kohlen zu rechter Zeit, gemeinlich jede 5te ober 6te Stunde geschehe, daß die Zug= locher stets rein und offen sind, daß die Kohlen in der Rohre nicht niedergehen, che sie warm ober im Brennen sind; daß die Hike so wie überall im Ofen, also auch bes sonders unten und oben gleich stark, und daß sie in den dren lezten Tagen oben am stärksten sen, welches dadurch erhalten wird, daß man die Röhre oder den Schacht mehr ledig halt, indem man große Rohlen barüber legt, welche die kleinen niederzugehen hindern.
- 9. Wenn die Hisse in ein ober der andern Rohre zu stark wird und die Kiste davon Schaden nehmen könnte, so muß man ihre Form oder ihr Zugloch auf 24 Stunden zumachen.
- 10. Wenn der Ofen zu der Hiße gekommen, daß man die Rastelle mit bem Stocker weich findet und aus Kennzeichen (zu welchen auch bie blaue Flamme, die sich oben in der Kiste zeigt, gehöret) das Wollbrennen des Stahles erkannt wird, so ist der Ofen zu loschen. sieht man dahin, daß das Abkühlen so bald als möglich erfolge, und die Materie auf den obersten Schichten nicht abbrenne. Zu dem Ende bringt man erst alle Kohlen von den Kisten und in die Röhren nieder, worauf wohls angefruchtete alte Brennmaterie auf die Risten geschaufelt und der kuftzug dadurch gehindert wird. Die Fliesen we rben durch herumgelegte Steine zugebeckt, auf welche alt Gestübe kommt. Sobald aber die Fliesen oben schwars je Flecke zeigen und ber Ofen nach einigen Tagen kaum mehr

mehr braunwarm erscheint, mussen die Formen ganz aufsgeschlagen und die Rohren gereinigt werden, damit sich alles bald abkühle, woben man auch die Fliesen zu einem Theil ofnen kann, da denn der Ofen nach 14 Tagen nicht heißer ist, als daß man den Stahl mit den Händen hers auszunehmen vermag.

- 11. Nach 5 ober 6tägigem Brennen pflegt man den Ofen etwan 12 Stunden kühlen zu lassen, damit die Hise das Eingerichte nicht so stark angreise; dieses muß aber nur im Nothfall geschehen, denn sobald die Hise des Ofens vermindert wird und kalte Kohlen in die Nöhren kommen, sind wohl 2 Tage nöthig, die unterbrochene und verlohrne Hise in dem Grade wieder herzustellen, wosdurch der Auswand an Kohlen vermehrt, die Brennmazterie verzehrt und der Stahl mit einer Eisenhaut bekleidet wird.
- 12. Ehe man die Stahlstangen zum Hammer sühz ret, mussen sie abgeschlagen werden. Geschieht dieses leicht und mit dumpfigen Laut, so erkennet man hieraus den vollen Brand. Vertragen sie aber harte Schläge und man sieht blauweisse, glimmernde Flecke im Bruche, so zeigt dieses einen Eisenstrang oder Kern an, da man sie denn vor dem Necken von neuen brennen muß. Das Vollbrennen dieses unvollkommen gebrannten Stahles erz fordert eben so starte Hisse und eine eben so lange Zeit, als rein Stangeneisen, der Stahl aber fällt gemeiniglich besser als in einem Brennen.

S. 275. Von den Bestandtheilen des Eisens und bes sonders des Stahles.

Da im Anfange dieser Abtheilung bereits gesagtward, daß Stahl nur eine Eisenart ist, so muß er auch mit dem Eisen einerlen Bestandtheile haben und der Unterschied wischen benden nur in einem verschiedenen Verhältniß dieser Theile gegen einander beruhen (h. 257.) Aus allen zusammengenommenen Versuchen, wegen der Darstellung

364 Bestandtheile des Eisens und Stahles.

bes Stahles aus Gisen durch ben Schmelz und Cemens tationsweg, oder der Zuruckbringung des Stahls zu Eis sen, kann man leicht schließen, baß Stahl nichts anders ift als Eisen, welches ausser Phlogistonund geuerma= terie oder Zize mehr Wasserbleymaterie, als das Eisen zur völligen Geschmeidigkeit erfordert, ent. Von der Menge des einzelen und reinesten Phlo= gistons im Stahle zeigt" die ganze vorhergegangeneillnter= suchung von den Rennzeichen des Eisens nach seinem auf sern Unsehen und Eigenschaften sowohl als nach seinem Berhalten mit andern Körpern im Jeuer, mit auflosen*. ben Mitteln in seiner Darstellung und in seiner Zerstöhrung. Die weissere, lichtere Farbe des Stahles, die größere eigenthumliche Schwere, weniger Hang jum Rosten u. m. scheint schon anzuzeigen, baß bessen Grundmaterie und Erde mehr und überflussig metallisch ist, wovon wir aus einem allgemeinen Grundsatze wissen, daß es die Würkung des brennlichen Wesens ist. Aus diesem Grunde möchte es auch kommen, daß die magnetische Kraft in den Stahl langsamer dringt, aber langer in demselben bleibt als benm Der Stahl kann burch Hulfe ber Cementation in brennlichen Materien, damit so überlastet und gehärtet werden, daß er nachher nur kaum eine magnetische Kraft annimmt.

Sind aber diese Kennzeichen der Gegenwart des Phlogistons zwendeutig, so sind sie desto deutlicher in dem Verhalten im Feuer und gegen auflösende Mittel. Schon ben den ersten Graden der Hise fängt das Phlogiston an auszudunsten und sich auf polirten Flächen mit Farben zuzeigen, welches benm Stahle ben wenigerer Hise, eher, stärker und von höhern Farben geschieht (§. 51.) In Calcinationsthise verbrennt Stahl langsamer oder verliehrt in einerlen Zeit und in einerlen Feuergrade durch Abbrennen weniger als Eisen. Es zeigt hieben eine blaue Flamme und kömmt eher zum Schnelzen als Eisen. Alles dieses wird, wo nicht jedes für sich (§. 220.), doch alles zusammengenommen von nichts anders, als von der größeren Menge des Brenn=

Brennbaren im Stahle als im Eisen hergeleitet werden konnen (f. 266.). Besonders wird aus des Hrn. Zielms Bersuchen einleuchtend, daß Wasserblen nicht nur Eisens kalkreducirt, sondern auch, daß es in größerer Menge zus gesetzt, bessen Schmelzung Stahl und Robeisen beforz bert (§ 296. 16.) womit auch ber §. 270 III. d. angeführ: te Versuch übereinstimmt. Daß Roheisen und Stahl weniger ober später als Eisen rosten, läßt sich auch durch die mehrere Menge der Wasserblenmaterie in diesen Eisenar= ten erklären (f. 228. 7. b.); denn Wasserblen kann nicht von Sauren und noch weniger von Luft oder Feuchtigkeit becomponiret werden. Eisen also, welches geschwinde rostet, nuß mit wenig Wasserblenmaterie und vielen reis nem Phlogiston verseben senn, welches die reine Luft mit Hulfe der Feuchtigkeit bald abzusondern vermag. Eigenschaft des rothbrüchigen Eisens am allergeschwindes sten zu rosten, nicht blos von der ihm benwohnenden Bis triolsäure herrührt, wie der Hr. Zofapotheker Meyer (h. 231) dadurch zu beweisen sucht, daß die Solution solchen Eisens in Scheidewasser durch Zumischung der Sos lution der Schwerspatherde oder des Blenes keine Spur von Vitriolsaure zeigt (welches auch mit demselben Erfolge vorher schon ben dem sehr rothbruchigen und fast halb ges schmeidigen Eisen von der Stückgießeren in Finspong beobs achtet ist), so gewinnet nicht nur des Hr. Zielms Gebanke, daß die Rothbruchigkeit in Gisen und Stahl von einer einwohnenden Hepatischen Luftart, die durch die Wasserblenmaterie in Vereinigung mit Phlogiston und Hike entsteht, herkommt, sondern der angenommene Sak wird auch dadurch bestärkt, daß die Menge reinen Phlo= gistons den Hang zu rosten befordert. Stahl wird leicht decomponirt oder wieder ins feinste Gifen zurückgebracht, wenn man ihn nur eine kurze Zeit in Eisensafran, Kreide ober einem andern absorbirenden Mittel, welches bas im Stahle vorhandene Wasserblen ähnliche brennliche Wesen begierig einsaugt oder kurzer, jum größesten Theil decom= poniret, calciniret (§. 71, 72, 73.)

366 Bestandtheile des Eisens und Stahles.

In der Auflösung in Vitriolsäure giebt Stahl etwas weniger entzündbare Luft, als weich Eisen (f. f. 220. 266.), welches zu beweisen scheint, daß der Stahl nicht mehr rein Phlogiston als geschmeidig Eisen enthält. Meigung der Salpetersaure ben Metallen den phlogistis schen Theil anzugreifen, die Heftigkeit, mit welcher ber Stahl in dieser Saure verzehrt wird, und daß sich dieselbe bald mildert, schwächt und von dem vielen Phlogiston des Stahles sättigt, scheint dem vorigen entgegen, welche streis tige Erfolge ich f. 227. zu vereinigen gesucht habe. End= lich wird auch diese ganze Abtheilung von Erhaltung bes Stahles aus rohen und geschmeidigen Eisen unleugbar beweisen, daß der Stahl bieses Phlogiston in größerer Menge, als geschmeidig Eisen besitze. — Wie es übris gens möglich ist, daß der Stahl mehr Zine, als das Eis fen enthalten kann, wird, wenn man die häufigere Ges genwart des Phlogistons im Stahle annimmt, feiner weits läuftigen Erklärung bedürfen, da nach des Hrn. Schees Ie überzeugenden Versuchen ausgemacht ist, daß die Hiße durch die Vereinigung des reinen Phlogistons mit der in den allgemeinen gemeinen luft vorhandenen Feuerluft ent= steht und daß die Hike als ein besonder Wesen, wo nicht in allen, doch den meisten Korpern als Bestandtheil, oder als die Zwischenräume einnehmend vorhanden, oder in der Zerstöhrung durch Hulfe der Feuerluft entstanden ist. Unter allen Umständen können wir also annehmen, daß die Hike sos wie in alle Metalle, also auch in Eisen und Stahl geht, aber im Robeisen, Stahle und geschmeidigem Eisen in ungleicher Menge ist (g. g. 227. 266.)

Jum weitern Beweise hierin will ich des Hrn. Schees Ie Erklärung des bekannten Experimentes mit Stahl und Kiesel Feuer hervorzubringen ansühren: "Sobald, sagt "Hr. Scheele, ein recht feiner Span mittelst des schars"sen Steines vom Stahl gerieben worden, kömmt zugleich "die eingeschlossene Hiße hervor, die zum Theil an dem "abgeriebenen Stahlspan hängt, wodurch das im Stahl "häusig vorhandene Phlogiston, das Vermögen erhält,

"sich mit der Fenerluft, die es gleich antrift zu ver-Hiedurch wird die Hiße noch mehr vermehrt , binben. und dadurch mehr Phlogiston entblößt, "Licht entsteht, oder die Stahlpartikeln angezundet wer-Alle diese Erscheinungen erfolgen in einem Augens "blick. Fällt nun der Funken auf einen feuerfangenden Rorper, so wird noch mehr Phlogiston gelöset, von ber Feuerluft angezogen und der Körper in Brand ges "sest. (Scheele Abhandlung von der Luft und dem. Zeuer §. 79. —). Es ist bekannt, daß die durch Feuersteine von weichem Gisen geriffne Spane keine zuns benden Funken sind. Entbeckt nicht auch dieses neben an= bern Grunden die größere Menge des Phlogistons und ber Hike im Stahle als im Eisen? oder kann man das Was serblenahnliche im Stahle von allem Untheil hievon aus= schließen? Dieses läßt sich mit allem, was vorher von der Menge ber entzündlichen Luft und dem Grade der Hike benm Stahle gesagt, sehr gut vereinigen, wo nicht völlig bes stärken, welches mit der Zeit wohl auch geschehen konnte. —

Daß das brennbare Wesen, welches vom Eisen unter dem Stahlbrennen eingeschluckt wird, nicht blos das ein= fache feine elementarische Phlogiston, sondern eine mehr zusammengesetzte feuernährende Materie ist, läßt sich auch daraus schließen, daß es durch kein hermetisch versiegelt Glas dringen kann (§. 73. XIX.), da boch das reinste Phlo= giston allein das Bermogen zu besigen scheint, metallische Ralte zu einigem Theile durch Glas reduciren zu konnen ober man sage lieber, daß die Eisenerde das reine Phlogiston in der Maake anzieht, daß sie dem Magnet anzüglich wird; wei= ter mochte es mit derselben in Glas eingeschlossen wohl nicht gehen. Das übrige Brennbare, welches ihr als Gisen, Stahl oder Roheisen zu erscheinen nothig ist, muß fie ungehindert aus reducirenden Materien erhalten. - Da nun bewiesen und angenommen ist, daß die Kohlen eine mit Phlogiston vereinigte Luftsäure ober eine Wasserblen artige Materie enthalten; so kann dieselbe nicht durch Glas geben oder sich ohne unmittelbare Berührung mit ber Gisenerbe

368 Bestandtheile des Eisens und Stahles.

senerde vereinigen. Daß aber diese Materie nach Beschafsenheit der Zeit, Umstände oder vorhandener Menge in das Eisen gest und einen Bestandtheil des Stahles aus; macht, ist zwar schon an mehr Orten dieses Werkes anz geführet; ich will es hier aber doch zurweitern Bestärkung kürzlich anführen.

- a. Mischt man Stahlfeilsvan mit doppelt so schwer trocknem Salpeter in einer Glasretorte, beren ofner Hals in Kalkwasser niedergebogen worden, so merkt man im Unfange, sobald die Warme zu wurken anfängt, eine Luftart, die das Kalkwasser nicht trübet und Seuerluft, von der Salpetersäure aus der angewendeten Hilse abge= sondert ist. Wenn aber die Stahlpartikeln glubend mer= den und mit dem Salpeter in Detonation gerathen, so wird das Ralkwasser von der aus dem Stahle gegangenen Luftsäure grünlich. Dieses geschieht mit allen Stahlarten, und obgleich nicht alle gleich viel Luft enthalten, so geben doch alle mehr, als weich Eisen. Daß diese Saure nicht im Stahle los eingemischtlist, siehet man baraus, daß sie sich weder mit Sauren noch Warme scheiden läßt, sondern nicht eher erscheint, als bis etwas zugeselzet wird, welches ihr das Phlogiston nimmt, eben so, als Br. Scheele vom Wasserblen bewiesen. Aus altem Feilspan kann man die feste Luft auch ohne Detonation treiben (g. 216.).
- ben lichtrother Hike unter dem Wasserhammer zusammen wellet, so bemerkt man um den Stahl eine kleine Utmos= phare von einem blauen leuchtenden Dampf, oder von ei= ner schwachen Flamme, der von eben ausgebrannten Bir= kenkohlen ganz gleich. Ben benden Substanzen hat diese blaue Flamme wahrscheinlich einerlen Ursache.
- c. Hiezu kann man auch den Umstand nehmen, daß wenn Stahl zum zwenten mal mit frischem Gestübe gesbrannt wird, man ihn bisweilen mit dem Brennbaren so überlastet sindet, daß er sich an der Oberstäche zu einer Art

Art Bafferblen verwandelt, welches eine mit diefem Plums

bago überlabene Gifenerbe ift.

Die metallische Grundmaterie ober Eisenerde im Stahleift nach allen Umftanden mit ber im Bar . und Robeis fen einerlen, ba in ben Stahlproceffen nichts, welches fie verandern tonnte, vorkommt. Die Gigenschaft, fich mit mehr ober weniger Phlogiston zu vereinigen und baburch gleich= fam als verschiedener Metalle zu erscheinen, wodurch bas Eisen vor allen andern im gemeinen leben nuklich wird. unterscheidet fie von allen andern metallischen Erden und Ralten. - Unter ben zufälligen Dingen im Gifen ift Braunstein und bessen metallischer Theile ober Mannes stum in vielen Gifenarten und nach verschiedenen Unleis tungen seine starte Unziehung bes Brennlichen ein bentras gend Mittel jum Stahlwerden. Alle andere Metalle Rupfer, Robolt, Nickel, Urfenit und auch andere 21: triossaure wurden, wenn sie, wie doch nicht zu vermuthen, im Eifen fenn follten, benin Stahlmachen schaden. Dies fes gilt auch von der metallischen Erde, Die Die Raltbruchiafeit befordert &. &. 178. No. 1. 296. No. 16., daber solche Erbe nicht jum Stahle taugt (&. d. 270. 111. c. 272.).

§. 276. Ursachen der Hartung des Stahles, und deren Kennzeichen.

Die Erklarung ber sonderbaren Erscheinung bennt Stable, durch die es fich vom Eisen unterscheibet, bag es nehmlich, wenn es zu einem gewissen Grabe erhift, und in einer talten, am beften in einer fluffigen Gubftang schnell abgefühlet wird, bavon eine bas Gifen übertreffende Barte erhalt, bat vielen Chemiften zu schaffen gemacht. Die behaupten, daß baben die Stahlpartiteln naber vereinigt murben, fagen boch erwas Begreifliches. Da fich aber der Stahl benm Glüben mehr als das Eifen ausdehnt, und benin Lofden menigstens 3 diefer Aufschwellung behalt (6. 44.), bas Eifen bagegen ben jo schneller Ublichtung wieder zu seinem Umfange vor dem Gluben verkleinert Dinm. v. Gifen II. 33.

wird, so passet diese Erklärung auch nicht. Wir wollen also sehen, ob nicht die Ursache hierzu in den vorhin erwies senen dazu gekommenen flüchtigen Theilen, dem überflüs sigen brennlichen Wesen, der Hiße und dem Phlogiston, die benm Stahle häufiger als benm Eisen sind, senn konne. Im Vorigen ist mit vielen Versuchen bestärkt, daß bas brennbare Wesen aus dem Rohlengestübe ze, den Stahl. weit leichter schmelzend, als Eisen macht; das Roheisen, melches hievon noch mehr besitzt, noch leichter schmelzt; daß der weichste, also an brennlichem armste Stahl zum Schmelzen die meiste Hike erfordert; daß der Stahl noch zu schwacher Wärme keine Härtung annimmt, sondern daß die Hike nach der Verschiedenheit des Stahles verschieden, für weichen Stahl stärker, für harten geringer senn muß, und endlich daß auch das weichste Eisen eine Urt der Har= tung erhält, wenu man es bis zum Schmelzgrade erglus het und schnell in Wasser löscht.

Wenn man allest diese Umstände, oder mit einem Worte, wenn man blos die leichtere Schmelzbarkeit des Stahles betrachtet, welche vom Phlogiston, Wasserblen= materie und Hiße kommen kann, so wird man es am bes greislichsten sinden, die Härtung hievon herzuleiten. Stahlpartikeln, die, wie inan finden kann, vielkantig sind, werden durch die Hise in der Expansion in ihrer Lage ets was gestöhret; sie kommen aussen zu einem geringen Gras de der Schmelzung, und hangen sich in der Stellung, in welcher sie sich befinden, an einander, welches stellenweise Kante an Kante senn kann, wodurch die Zwischenraume Erfolgt eine schnelle Abkühlung, so kons größer werden. nen sie sich nicht völlig wieder in ihre Lage zurückziehen, wos durch die Oberfläche etwas vermehret wird. Hieraus folgt, daß je größere Hiße der Stahl benm Loschen hat, je mehr sind seine Partikeln gestohret, und je kalter die Loschmates rie ist, je weniger Zusammenhang haben die Partikeln, ober je sproder ist der Stahl. Dagon kommt es, daß ein weißwarm geharteter Stahl unter der Beile meicher, als ein in mäßiger Hihr gehärteter ist, denn im ersten wer=

den die Theilchen leichter abgestossen, und können bisweisen unter dem Hammer zu Pulver gebracht werden; im letztern bleibt mehr feste Berbindung. Hieraus folgt auch die Regel: daß der Stahl von Natur der härteste ist, welcher zum Zärten durch Löschen die geringste Zine gebraucht, und daß die Zärtung die beste ist, bev der der Stahl nicht mehr geglühet wird, als die Zärtung erfordert, welches ben verschiedenen ein verschiedener Grad der Hise ist (§. §. 44. No. 11. und 45.)

So simpel diese Regel klingt, so schwer befolgt man sie mit Genauigkeit, so lange man für die Grade des Glüshens kein ander Maas, als die hellere oder dunklere Farzbe hat. Der schicklichste Glühgrad einer Stahlart kann für eine anderer völlig unbrauchdar senn. Die Grade der verzschiedenen Erpansion und die Erstarrung mit wenigerm oder mehrerm Zusammenziehen z., sind fast unzählbar, daher die Urbeiter sur Sachen, die große Genauigkeit in der Härte erfordern, fast mit jedem Stücke einen Versuch machen müssen.

Der Zr. von Reaumur empfiehlt folgende Barteprobe: Man welle einen Stahl : und einen Gifengain, jes den 4 bis 5 Boll lang zusammen, und haue ihn an der Gifenfeite bis an ben Stahl ein, Denn glube man ihn fo, bak bas eine Ende weißwarm , bas andere nur braunroth werbe, und harte benn bas gange Stud in taltem Waffer. Durch Reile und Zerbrechen wird man finden, welcher Grad ber Sike fur den Stahl gum Barten ber vortheil= hafteste ift. - Leichter und sicherer erhalt man seinen 3med, wenn man ein Studchen Stahl ben rothwarmer Bike fpik femiedet, und benn biefes Stuck fo glubet, daß bie Spike weißwarm wird, ber Stahl aber 2 bis 3 Boll hos ber nur taum fichtlich glubet, benn aber bas Grud lothe recht in kalt Baffer führet und vollig abkühlet. Bricht man es denn auf jedem halben Boll oder furger ab . fo fiebet man am Bruche bie vortheilhaftefte Warme, und fann Die Härte durch Feilen und Poliren aufs genaueste erfors

S. 277. Ammerkungen bennt Harten des Stahles.

Ich habe schon angeführet, daß die allgemeinste Resgel benm Stahlhärten ist: den Grad der Glühhise zu beobachten, mit welchem der Stahl im Kärten das feinste Korn, hinreichende Stärke und die verlangte Kärte ansnimmt. Was hieben weiter zu erinnern, will ich als Unmerkungen, in der Ordnung, als sie mir benfallen, ansführen.

- dem Glühspan fren senn, und zu dem Ende nach gelindenst Glühen, ohne oder mit aufgesprengtem Wasser, bis er zu erkalten anfängt, gehämmert werden, davon er am dichtessen wird. Hanmert man ihn ganz kalt, so erhält er im Härten leicht Brüche.
- 2. Das Gühen muß nicht zu langsam, in zu schwacher Glühhiße, sondern in raschem Feuer, vorzüglich von Birkenstohlen mit sachten Gebläse, und vorsichtiger Handlage geschesten. Schwach Feuer giebt Glühspan und darunter eine Eisenshaut. Benm Glühen wärmt man das dickere Ende zuserst, und bringt denn das dünnere ins Feuer, damit das ganze möglichst gleich, und im rechten Grade heiß werde. Zu viel Wärmen raubt die Stärke, die nur durch ein neuses Hammern zurückgebracht werden kann.
- 3. Die Glühhiße läßt sich nach ihren verschiedenen Graden zwar so schwer, als alle Stahlarten beschreis ben, für ungeübte aber unterscheidet man sie nach andern bekannten Farben. Die vosenvothe Farbe zu., welsche mehrentheils die höchste für Stahlhärten ist, kann sür weichere Gerbestahlarten die dienlichste senn; unreiser Ausschenfarbe ist für weniger harten=; halbreiser Riesschenröthe, für die härtesten Brennstahl= und Gußstahle arten. Von der vothbraumen Farbe veiser Kirschen

ist kaum Hartung zu erwarten. Uebung muß aber hieben erseben, mas ber Beschreibung abgeht.

- 4. Wenn sich der Stahl benm Harten im kalten Wasser weiß und blank schlägt, so ist er gewiß hart und zu Feilen, Meisseln, Bohrern zo. die eine körnige Schneisde vertragen, dienlich. Für feiner Schneidezeug, chirursgische Instrumente, Drechslers oder Tischlerwerkzeug u. d. gl. ist er schon zu körnigt und sprode. Für dergleichen muß er nicht mehr Hiße haben, als daß er sich kaum rein schlägt, und eine graue Farbe oder etwas Glühspan beshält.
- 5. Zum Härten ist auch der Zugang der luft erforderlich. Stahl in einem verschlossenen Eplinder geglühet, wird vom toschen nicht hart. Im luftleeren Raume gesschieht es auch nicht, Die Stahlarbeiter wissen, daß das Härten an der Oberstäche des Wassers, wo Wasser und tuft zugleich würken, am besten erfolgt. Zr. Perret schlägt vor, ihn in Wassersallen, den denen nasse tuft, und recht kalt Wasser würken, zu härten. Man muß den Stahl so langsam in kalt Wasser führen, als es nur ohne Verslust der Warmeausser Wasser geschehen kann, und ihn, das mit sich das Wasser nicht um ihn erwärme, in demselben bewegen.
- 6. Alles Harten in lauem ober warmem Wasser ist untauglich. Soll der Stahl in demselben doch hart wersden, muß er desto stärker glühen, wodurch er an Feinheit und Stärke verliehret. Das Härten in sehr kalter Winsterluft, und in eiskaltem Wasser ist auch schädlich, besonsders für Sachen, die Federkraft haben sollen, Klingen u. d., denn man kann Härtborsten und Sprödigkeit nicht vermeiden. Für Vergbohrer aber u. dergl. Sachen, die blos die äußerste Härte erfordern, ist die Härtung in Wasser, in welches Schnee gelegt worden, sehr dienlich.
- 7. Wenn man dunne Stahlarbeit, 3. V. Messerklingen mit der Zange nur so weit als sie roth sind, ins Aa 3 Wasser

Wasser führet, so ereignet sich oft, daß sich Hartborsten, besonders unter der Wasserstäche schlagen; wodurch denn fertige Messer ze: verdorben werden. Die Schuld liegt theils an gewissen Stahlarten, theils und meistens an ber ungleichen Ausdehnung in der Hise und dem unglei= chen Einlaufen im Loschen. — Zr. Perret schlägt in seinem Memoire sur l'Acier dieses zu verhüten vor, daß man die Stahlarbeit zum geringsten Grade ber Sarthike erwärme und benn in Thierfett tauche, benn soll man es zur erforderlichen Hiße glubend machen, und wie gewohns lich in Wasser löschen und harten. — Kurzer läßt man es benm Loschen oder Härten durch Eintauchen in Talg be= wenden, welches für manche Arbeiten, besonders für Schneidezeug, Sicheln, Sensen u. d. gl. Zähigkeit und Starke genug giebt. Wenn man Talg auf kalt Waffer gießt, und mit dem gehörig gewärmten Stahl durch bas Talg ins Wasser fährt, so werden bende Vortheile, Gi= cherheit für Vorsten und mehrere Harte zugleich erhals · ten.

Die Brüche auf den Schneiden der Sensen, Degenklingen u. d. gl. zu verhindern, zieht man diese Sachen glühend und schnell durch einen Bren von nassen Gestüsbe mit Schmiedesinter gemischt, und führet sie denn ins Wasser. Man kann die Brüche ben Stahlarbeit, die zwenmal im Wasser gehärtet wird, kaum vermeiden, mit Hülfe des Talges aber geht man sicher. Einige gepreßte Dele sind ben seiner Stahlarbeit von eben diesem Nußen, wie §. 31. ben Gelegenheit der Uhrfedern gesagt ist. Saschen aber über & Zoll dick, härten sich nicht genug in Del, wo sie nicht übertrieben heiß sind, und sehr viel Del genomsmen wird. Vom Kärten in künstlichen Kärtwassern, habe ich in meiner Abhandlung vom Eisenveredlen §. 70. das Nöthige angesührt *). Ueberhaupt ist es ausgemacht, daß

^{*)} Daselbst sagt der Hr. Verkasser: Ohne genaue Beobachtung der rechten Wärme des Stahledic,, ist alle Kunst zu härten vers

alles was kalt ist, hartet. Alemmt man eine dunne Stahlscheibe glühend in einen kalten Schraubestock, so wird sie gehartet, wie Zr. Perret anmerkt. Feine Drillen hartet man blos an der Lust oder vor dem Blasebalge, Turskische Sabel sollen auch nur im Lustzuge gehartet senn.

- 8. Alle Urten ber Einfalhartung ober Gluben in umgebenden brennbaren und salzartigen Materien (wovon 6. 6. 279, 280.), ift für alles Schneidezeng verwerflich. Das Brennbare und Salzartige kann nicht eher wurfen ober eindringen, als bis ber Stahl überwarm ober fo er= pandiret wird, baf er sprobeimit grobem Korn wird, welches fur Schärfe im Schmieden nicht taugt. Auf Diese Urt werben 3. B. viele Scheeren in Absicht bes Schnei= bens verdorben. Damit ber Meister bem, was ben ben Scheeren gewöhnlich von Gifen ift, eine bohere Politur geben fonne, unterwirft er die gange Scheere ber Auffenhartung (Sächürdning), wodurch zwar bas Eisen hart, Die Stahlichneibe aber verdorben wird, fich friegt u. f. f. Reilen aber tonnen mit gewissen Ginschränkungen, Die ich gleich anführen werbe, ben dieser Urt der hartung geminnen.
- 9. Unter ben Uebeln, die den Stahlarbeitern benm Härten beschwerlich fallen, ist eines der größesten, daß sich der Stahl nach einer Seite krümmet, oder welches noch ärger ist, sich windschief wirft. Dieses kann mehr Urfachen haben als:

Ma 4 a. Wenn

vergeblich. Mischt man rein Kohlengestibe in Basser, so wird ber Stahl nicht so sprobe. Salzige Zusätze, Kochsalz, Salveter, Salmiat, und alle Sauren machen das Basser tälter und befördern die Hartung, hinterlassen aber eine Neis gung zum Rösten. Der Hr. von Reaumur will Grabstis chel in Scheidewasser gehartet, denn aber gleich nachher in Basser getaucht haben. Unter gemeinen Bassern ist hartes besser als weiches. — Er beruft sich übrigens auf den Hrn. von Reaumur, Pohlhem und Laurens in den Schrift, der Schweb. Acad. für 1748:

376 Anmerkungen benm Stahlhärten.

- a. Wenn der Stahl an einer Seite oder Kante weischer als an den übrigen ist, oder wenn er heimliche Eisenzstränge hat.
- b. Wenn man den Stahl unter dem Schmieden zu sehr an einer Seite hämmert, so daß er bauchigt wird, welche Unebenheit im Härten gewiß wieder erscheint, wie sorgfältig er auch vorher gerichtet ist.
- c. Wenn der Stahl eine dunne und eine dicke Kante hat, wie ben großen Messern oder Hirschfängerklingen. Taucht man sie perpendicular in Wasser, so kühlet sich die Schneis de eher und wirft sich oft nach den Seiten. Man kann diesem Uebel nicht wohl anders als durch neues Glühen und Richten im Schmieden abhelsen. Dieses Hakenwersfen zu verhindern, hämmert man die Klinge ben geringer Hike, und mit gleichen Schlägen so, daß sie eine kaum merkliche Bucht bekömmt, da sich denn die Klinge benm Kärten gerade zieht. Benm Kärten muß man die Klinge horizontal mit dem Rücken zuerst und mit der Schneide zuletzt ins Wasser bringen. Alle gleich dicke Sachen und auch zwenschneidige Klingen dagegen muß man perpendicuslar ins Wasser tauchen.
- d. Wenn man die Schneide eines Messers ze. kalt stärker als den Rücken hämmert, so schlägt sich die erste im Härten windschief, welches sich nicht ohne Umschmieden verbessern läßt. Man muß also Wesserklingen gleichförzmig und nicht mit wenigerer, als mit rothbrauner Hise hammern.
- 10 Die mehr allgemeinen Buchten, die der Stahl im Härten an den Seiten zeigt, zu richten, ist weniger schwer. Ueberhaupt kann diese Richtung nicht ohne merkslichem Grade des Unlaufens geschehen (davon No. 11.). Wenn der Stahl hieben die höchste blaue Farbe angenomsmen, und noch warm ist, so kann man ihn durch Brechen mit Hammerschlägen zugleich, so wie es den Uhrkedern, Klingen u. d. gl. geschieht, richten, oder man streckt auch

die ausgetiefte Seite mittelft sehr gleicher Schläge mit einem besondern, mit scharfer Kante versehenen Hammer.

Auf folche Art tonnen alle Mefferklingen, Die kein ftarkeres, als goldgelbes ober hochstens rothes Unlaufen vertragen, gerichtet merden, welches auch ben Mefferschmieben bekannt ist. Herr Perret richtete nach dieser Methode 21 Zoll lange, 16 Linien breite und 6 Linien dicke Magnetstangen, ohne fie anlaufen zu laffen. Sieben ift . Die Vorsicht nothig, daß wenn man mit einem folchen scharfen hammer ober hate die ausgetiefte Stelle aushammert, die erhobene gegen ein schwer Stuck 300 gekehret fenn muß, weil sie sich sonst auch strecken murbe. Zinn thut, was das Blen leistet und zur Moth kann das Bammern auch auf bem weichsten Gifen geschehen. Der Stahl muß nicht gang talt, sondern wenigstens to warm fenn, daß man ihn kaum mit ben Banben anfaffen kann. Gerbestahl und auch Brennstahl aus Flammofen mit Holz ober Steinkohlen unterhalten, verträgt bas Bammern beffer, als ber immer fprodere Brennstahl mit Roblenfeuer gemacht. herr Derret hat auch angemerkt, daß wenn man 2 Stahlstangen an ben Enben mit Drath gusammens gebunden bartet, biefelben immer in der Mitte einige Li= nien von einander geben, weil die aussern Seiten fich eber als die innern barten.

Tt. Durch dienliches koschen im Wasser gewinnet der Stahl alle die Härte, der er fähig ist. Da aber die Härste immer von einiger Sprödigkeit begleitet wird, so muß man diesem durch ein neu Auswärmen, welches man Anslausen nennet, vorkommen, wovon bereits §. §. 48.52. so umständlich geredet ist, daß ich hier wenig hinzuzusügen habe. Die Bärme vermag durch ihre ausdehnende Kraft und durch die Bewegung des brennlichen Wesens, die im Härten start gespanneten Partikeln zu erschlassen. So lange der Stahl nicht wärmer ist, als daß er seine weisse, blanke Farbe behält, hat er an seiner Härte nicht merklich

24 5

Wärme nimmt die Härte ben wenigen in der Masse ab, als die s. 48. genannten Farben nach und nach erscheinen, nemlich Strohgelb, goldgelb, Karmes sinroth, Purpur = oder Rupserroth, Dunkelblau, Blaugrün, und endlich farbenlos oder weiß, matt mit verlohrnem Glanze, worauf Glübhiße folgt, wit wel=

cher alle Hartung verschwindet.

Diese Farben sind zwar für einen Artisten die sicher= sten Unzeigen der Ubnahme der Harte und Sprodigkeit, die er also ganz nach seinem Gefallen vermindern kann. Es in aber auch hiezu die Kenntniß der Art des Stähles und des Grades der Hike in welchem derselbe gehartet wor= ben zu wissen nothig. Beicher Stahl erfordert eine gerin= gere, harter eine höhere Unlauffarbe. Also ist auch hier Erfahrung ber erste Führer. — Viele Gadyen, Feuerstahle, Hammer, Mungstempel, Polirstahle, Bergs bobrer u. s. f. vertragen die Verminderung der Harte des Stahls im Unlaufen nicht. Was anlaufen soll, muß sich entweder im Harten rein und weiß geschlagen haben, ober mit Bimstein blant geschliffen senn. Das Anlaufen ges schieht gewöhnlich über einem Kohlenfeuer, oder auch und sichererzwischen dem Knistern einer groben glübend gemach= ten Gifenzange.

Die strohtzelbe Jarbe ist für Grabstichel, Stempel, Drechseleisen u. dgl. was wider Eisen, Stahl und

. Stein stehen soll.

Die goldgelbe Farbe für Schneibezeug, Scheermesser, chirurgische Instrumente u. s. f.

Die Rupferfarbe passet am besten für Tisch= und

Taschenmesser.

Violett nußt man meistens für starke Federn, die wenig Biegungen ausgesetzt sind.

Blau ist für Uhrfedern, Degenklingen u. bgl. wie

Insaufen, welches vorzüglich für die Schlagfebern der

Flins .

Flintenschlösser gebräuchlich ist. Wenn sie in Talg ober Rubfett gehärtet sind, bestreicht man sie mit eben bem Fett und halt sie über Kohlenseuer, bis das Fett zu brennen anfängt, welches mit dem Grade der Hike geschieht, die auf blankem Stahle Purpurfarbe herverbringt; wenn die Fettigkeit verbrannt ist, (wenn auf reinem Stahle die blaue Farbe erscheinen wurde), löscht man die Federn in Wasser. Der völligen Gleichheit des Unlaufens wegen wiederholt man die ganze Operation und auch das löschen zum andernmal, woben man die benm erstenmal vorzüglich gegen das Feuer gekehrte Seite nun aussen läßt.

Zum Stablkennen, Schmieden, Zarten, Anlaufent u. f. f. verdienen des Irn. von Reaumur berühmte Schriften, vorzüglich des Grn. Perret 1779. herausges gebenes schönes Memoire sur l'Acter nachgelesen zu werden.

§. 278. Bersuche mit dem Stahlharten in ungleicher Hipe.

Um ben Unterscheid mehrerer Stahlarten, den sie in Feinheit und Korn nach dem Glühen in verschiedener Hige und toschen im Wasser zeigen, zu sehen, stellte ich einige Bersuche an, von welchen ich nur vorläusig anzeige, daß ich daben den geringsten Grad der Hige dunkelroth, den höhern lichtroth und den härtsten, in welchem der Stahl zu wellen anfängt, weißwarm nenne.

1. Barter, unbandiger Brennstahl.

Mit Holzkohlen zubereitet.

- a. Dunkelroth gehartet schlug er sich auf ber Oberflache weiß und tein. Im Bruche war er feinkörnig, etwas glimmernd, weißgelb.
- b. Lichtroth, gehartet war er sproder mit Querbruden, von groberm, mehr glimmerndem Korne, aussen weniger blant.
- c. Weißwarm gehartet aussen schwarz und weiß ge, fleckt, mit grobem glimmerndem Korne, überall so spro-

be, daß er sich unter dem Hammer und im Morfel zerpulvern ließ.

2. Brennstahl.

Bon ungleichen, doch guten Gifenarten mit Solz-

- 2. Dunkelroth gehartet schlug er sich weiß. Er vertrug starkere Schlage, ehe er schreg abbrach, mar feisner, als No. 1., weißgrau, nicht glimmernb.
- b. Lichtroth gehartet mehr sprode, ein wenig gros ber, mit reiner Aussenstäche.
- c. Weißwarm gehartet hatte er schwarze Flecke, war weniger sprobe und feiner im Bruch als No. 1.
 - 3. Rohstahl oder ungegerbter Schmelzstahl. Von mehrern Urten Roheisen.
- a. Duntelroth gehartet schlug er sich wenig weiß. Bon groben, ungleichem Rorne, ftogt auf gelb, sprobe.
- b. Lichtroth schlug er sich reiner. Noch sproder und grob.
- c. Weißwarm gehartet schlug er sich nicht rein. So sprobe und so grob im Bruche als b.

4. Gegerbter Schmelsstahl.

Von mehrern Arten.

- 2. Dunkelroth gehartet vertrug er die starkken Schläge, ehe er brach. Im Bruche grau, von feinem, doch minder feinem Korne als Brennstahl. Un einer Kanste zeigte sich ein kleiner Eisenfaden.
- b. Lichtroth schlug er sich mehr rein und war gegen den Hammer etwas sproder. Im Bruche zeigte er seine Striemen vom Zusammenlegen der Stängel benm Gerben und ein gnisternd Korn, worinn er sich vom Brennstahle merklich unterscheidet, der überall gleich fein

ist. Der vorhin (a) bemerkte Eisenstrang war nun nicht mehr sichtbar.

c. Weißwarm gehartet war et meift schwarz, unter bem hammer sprode, boch weniger als Brennstahl. Im Bruche zeigten sich Lagen von grobschimmernden Körnern.

Alle Stahlsorten, die sich ben geringern Hißgraden weiß schligen, waren hart und widerstanden der Feile. Wenn sie aber in weißwarmer Hiße gehärtet und auf der Oberstäche schwarz waren, wurden sie von harten Feilen abgerieben und waren also weicher und spröder. Alle Brennstahlarten wurden im Bruche von weißwarmer Histe gröber und in dunkelrother Hiße feiner, als Gerbstahl in denselben Graden der Hiße gehärtet.

§. 279. Bon der Oberflächen : oder Insatz

Die Insaphartung ist die Urt bes Stahlbrennens, in welcher blos die Oberflache bes Gifens zu Stahl wird, welches ebenfalls burch das Umgeben mit Brennbarem, in verschlossenen Gefäßen, gewöhnlich von Gifenblech, in mäßiger rothwarmer Blubbike, zwischen frischen Kohlen ohne Geblase und Luftzug geschieht. - Alle Urten Gifen konnen auf diese Weise I oder 2 Stunden eine Stahlhaut pon Pergamentsbicke ober etwas barüber annehmen, wels ches in vielen Fallen, besonders, wenn Gifenarbeiten hoch poliret werden sollen, (wozu sich der weichere nicht schicken oder auch die Politur nicht halten, Stahl aber theils zu kostbar, theils schwer zu feilen senn wurde, u. f. f.) sehr nußlich wird. Diefe Oberflachen : ober Infathartung ift zwar allen Feinschmieden bekannt und fast jeder hat für die Materialien, in welchen das Gifen gehartet wird ein von feinem Meister erhaltenes besonderes Recept. 3ch muß aber boch ber Ordnung und bes Zusammenhanges wegen etwas bavon fagen.

Das Allgemeine biefer Hartungsart ift: man pade in einen Kasten von grobem Eisenblech so viel fertige, ge-

feilte

feilte und geschmirgelte Eisenarbeit als! hinein geht, über= schüttet sie mit dem Hartpulver, so daß sie sich untereinan= der nicht berühret, verschließt den Kasten mit einem Deckel und stellet ihn auf einen Herd, mit Steinen umsetzt ober in einen Ofen ohne Luftzug, umschuttet ihn mit großen ober doch nicht grusartigen Kohlen, gunbet fie an und halt ben Blechkaften i ober 2 Stuns ben in gleichem Glüben mit lichtrother Warme. Um wegen des Erfolges sicher zu senn, werden 2 Drathenden durch Löcher in den Härtkasten so gesteckt, daß ein Ende tief im Härtpulver, bas andere aber ausser dem Kasten Eines derselben nimmt man nach einer guten Stun= de heraus und löscht es schnell in kaltem Wasser. Schlägt sich ber Drath blank, ist er unter ber Feile hart, läßt er sich abbrechen und zeigt im Bruche einen körnigen Rand und in der Mitte einen geschmeidigen Eisenfaden, so ist die Hartung vollendet; im entstehenden Falle laßt man die Ri= ste noch im Feuer und untersucht nach Beschaffenheit der ersten Probe nad) 1, 1 ober 1 Stunden ben andern Pro= Mach vollendeter Hartung öfnet man die Lade, kraßt die Sachen heraus und loscht sie hurtig in Wasser. Burbe man die ganze lade in Wasser legen, konnte wegen der abgehaltenen Luft ze. keine Hartung erfolgen. Kommen die Sachen nicht hurtig ins Wasser, machen sie Glubspan und schlagen sich nicht rein. Das Blech ber Härtlade muß-nicht zu diet senn, damit sie nicht zu lange im Feuer bleiben durfe. Durch starkes und anhaltendes Feuer geht zwar die Verstählung tiefer, je sproder aber werden auch Wegen dieser Sprodigkeit und des groben die Sachen. Korns kann diese Hartung nie gebraucht werden, wo eine ' Schneide nothig ist. Biele Nähenadeln sind zerbrechlich, weil sie von Eisendrath, der so gehärtet worden, gemacht find; die Spigen springen leicht ab und die neuangeschliffe= nen sind benn nur Gisen, welches in der Mitte war.

Ein Härtpulver von der besten Urt muß folgende Ei= genschaften haben.

- a. Es muß in ber furgeffen Zeit und geringsten Glub-
- b. Unter dem Gluben die Oberfläche nicht angreis fen.
 - c. Nach bem Barten feinen Roft veranlaffen.
 - d. Eine reine flare Auffenflache geben.

Der Br. von Reaumur bat auch hierinn in seiner 12ten Abhandlung viele Versuche mit Salzen und andern Materialien gemacht. Nach bemfelben erhielt bas Eisen Die bartefte Auffenflache von einer Mischung aus Taubenkoth, Salmiak und Rochsalz mit Urin angefeuchtet. Durch den Salmiak wird frenlich die Zeit des Stahlmerbens sehr abgefürzt, besonders wenn er, wie vorhin ges fagt, mit Kalk figiret worben. Uber er und alle neutrale und Mittelfalze freffen die Oberflache bes Gifens etwas an und hinterlassen einen Sang jum Rosten: doch muffen sie bisweilen genommen werden. Das hiezu einzige unschad. liche Salz ift Alkali, reine Soda, und auch Salveter in fo fern er in Bermischung mit brennlichen Dingen fei= ne Saure bald verliehrt und nur das Alkali gurude lafte Alls eines ber besten Bartepulver habe ich folgendes gefunben.

Reine zerpulverte Birkenkohlen 4 Theile, harten Schorsteinruß Theile, verkohlte Lederlappen 1 Theil, gebrannten Taubenkoth 2 Theile, Salpeter & Doch können auch die beyden lektern Materien ohne Machtheil ausgelassen werden. Dieses Hartpulver kannzwar für alte Fälle dieser Art allein hinreichen, doch will ich im nächzsten h. einige Versuche anführen, durch die ich ausmachen wollen, ob nicht irgend etwas noch dieulicher sehn könne. Da der Bohrspan von Robeisen nach h. 270. VI. geschmictet Eisen in Stahl verwandelt, so ist der Bohrspan wahre

384 Versuche über das Oberflächenharten. -

scheinlich ein gut Insabhärtungsmittel, ob er gleich bazu noch nicht versucht ist.

5. 280. Bersuche über das Oberflachenharten.

I. Huf Lifen.

1. Zu sehen, wie das im vorigen & angeführte Hartpulver, sich mit brennlichen Dingen einsam verglichen, verhalten wurde, packte ich in einer Cementbuchse von seuerfestem Thone 2 reine Stücke weiches, zähes Eisen, jedes I 30ll dick in dieses Cementpulver, welches ich reichtich mit des Irn. Laureus Hartwasser aus 2 Maas Wasser, I Maas Zarn, 2 Loth Salpeter, 3 Loth Rochfils und 1 Loth Salmiak befeuchtet hatte.

2. In eine andere ähnliche Buchse wurden 2 solche

Gifenftucke in Geftube von Birtentohlen gepactt.

Bende Buchsen standen in einem Windofen ohne Qua etwan 5 Stunden in lichtrother Blubbike. bem Abkühlen ohne Bartung fand ich bas Gifen in benden Buchfen bis auf einen fleinen Gifenftrang burchaus in Stahl verwandelt. Die Dberflache des Gifens im Barts pulver war matter, schwarzblau, boch ohne Glubsvan: im Bestube mar fie blant, mit ihrer rechten Gifenfarbe. Benm Ausschmieden fand man bas erfte als gang feinen Stahl, ber in braunwarmer Site die großeste Bartung an= nahm und Glas schnitte. Das lettere ichien mir etwas grober, forderte gur Bartung ein wenig mehr Bige und war wenig weicherer Stahl. — Mehr folche Vergleichungs= versuche amiichen dem Insakharten in Bartpulver und bloffen Roblenstaube, zeigten alle einerlen Burfung, nehm= lich, baß bas Eifen in ben erften etwas barter, aber mehr buntel und mit flectiger Dberflache, im Geftube aber meis cher ward. In letterm erhielt es in ber Glubbige einer Stunde eine hinreichende und blanke Stahldecke. ber größern Barte, Die benm Feinpoliren wichtig ift, muß man doch dem Hartpulver ben Vorzug geben.

- 3. Das Härtpulver mit fein zerpulverten Kristallgla= se gemischt, gab nach is stündigem Glühen zwar eine gute Oberstächenhärtung, aber ofne blanke Aussenstäche.
- 4. Als aber das Eisen in Tischlerleim getaucht, in Cristallglas gewälzet und denn in dem Härtpulver cementiret ward, erfolgte keine geringere Härte und eine blanke Obersfläche.
- 5. Rein gefeiltes Eisen mit Leim bestrichen und mit einem Pulver aus gleichen Theilen Borar und Glas bestreuet, ward in einer gleichen Zeit wohl gehärtet, weiß und rein wie Silber; doch etwas weniger als mit Glase allein.
- 6. Eben dieses ward ben einer gleichen Behandlung von einem Pulver eines leichtslüssigen Glases aus 3 Theilen Pottasche und I Theil Rieselmehl erhalten. Wenn man das Eisen mit diesem zerstossenen Glase oder der Kieselseuchtigkeit bestrich, so erhielt es nach dem Häreten ebenfalls eine blanke Aussenstäche. Glaspulver mit etwas kölnischem Thone und Wasser als Vren auf Eisen gesstrichen, gab keine Härtung, die Oberstäche aber erschien blank und dieses benm Stahl mehr, als benm Eisen.
- 7. Eben dieses Hartpulver No. 1. statt Salpeter mit schwarzem Fluß gemacht, gab auch eine gute blanke harre Dbers flache. Einigrober, weicher Gisendrath mit teim bestrichen und in einem Pulver aus gleichen Theilen Hartpulver und firen Salmiat gewälzt, ohne Laben in ofnem Rohlfeuer gelinde ge= glühet, hierauf aber in Wasser geloscht, erhielt eine harte blanke Dberfläche. Diese Hartung ward ben kleinen von Drath ge= machten Bohrern mit dem besten Erfolge genußt. Schon S. S. 16. f. u. 270. V. 6. ist angeführt, daß Eisen in ge= schmolzenem firem Salmiak wohl geglühet und gelöscht, hart und silberblank wird, welches auch geschieht, wenn das Gisen in Leinwasser getaucht, in diesem Salze gewälzet, Denn geglühet und gelöscht wird. Firer Salmiat allein aber hinterläßt Meigung zum Noste; welches jedoch verhindert 266 Rinm. v. Gifen II. B. wird,

386 Versuche über das Oberflächenhärten.

wird, wenn man zu demselben doppelt so viel Härtpulver mischt.

- 8. Es ward also ein Härtpulver aus Ruß 12 Loth, gebrannten Zorns 8 Loth, schwarzen Flußes 10 Loth, fixen Salmiak 28 Loth genisscht. In demselben Eisen in Leinwasser getaucht, gewähret und unmittelbar in Kohlen behutsam geglühet und in Wasser gelöscht. Es gab eine gute Härtung mit blanker Obersläche auf Eisen und Stahl. Wäre die Urbeit von der Urt, daß sie in der Lade gebrannt zu werden erforderte, so packe man das nach eben augezzeigter Urt mit dem Härtpulver mit Kohlenstaub in die Lazbe. Man muß hieben das eingetauchte Eisen gleich am Feuer trocknen; sonst nimmt es Rost, der die Härtung hindert, an.
- 9. Der schwarze Fluß wird aus gleichen Theilen Salpeter und when Weinstein durch Detonation gesmacht. Dieses phlogistisirte Ukali hat auch die Eigenschaft, die Stahlhärtung sehr zu befördern, ohne Rost zu verursachen, ist aber allein ziemlich slüchtig. Ein Theil desselben mit 2 Theilen Rohlenstaub und & Salmiak giebt ein stark Härtepulver. Da aber das Eisen nicht recht blank siel, versuchte ich ein andermal das Eisen mit einem Brene von Thon, Glas und Wasser zu bestreichen, zu trocknen und denn in der Lade mit dem Härtpulver zu cementiren, da es denn hart, weiß und blank erschien. Auf diese Weise kann man, wenn man Salze in die Härtzpulver mischen will, sie in Absicht des Rostens unschädlich machen.
- 10. Ich bestrich Eisen mit teutscher Seife und brachste es ohne lade blos für sich in Rohlen zum Glühen, das durch das Eisen nach dem löschen etwas gehärtet war. Seife mit Härtpulver gemischt aber gab hinreichende Obersstächenhärtung, nur siel das Eisen nicht blank.

nit Bierhefen gemischt, auf eine Schiene von weichem Eisen gestrichen, getrocknet und denn für sich in Kohlen gestührt

glühet und gelöscht. Es schlug sich weiß, und hatte eine dunne Stahlhaut von hinreichender Härte. Auf gleiche Urt habe ich Raspen und Holzbohrer, ohne sie in die Härte lade zu bringen, in ofnem Feuer mit dem besten Erfolge geshärtet. Es ist auch versucht durch das Einlegen die Feielen und Schraubescheiben von Eisen in dieses Härtpulver in Laden zu cementiren und zu löschen, welche für weich Eisen und andere weiche Metalle hart genug wurden.

II. Auf Stahl.

Es ist schon J. 277. 8. angeführt, daß die Obers flächenhärtung auf Stahl selten von guter Würkung und für Schneidezeug durchaus schädlich ist. — Hr. Perret hat auch durch Versuche gefunden, daß diese Urt der Bartung für Magnetstangen, für welche sie von einigen für nothig gehalten wird, so schablich ist, daß auch so geharte= te Stahlstangen gar nicht magnetisch werben konnten. Man muß also solche Stangen blos so härten, daß man sie nach guter Hämmerung und bem Glüben im geringsten Grade der Hike in Wasser loscht. Feilen und Raspen find fast das einzige, ben welchen diese Hartung gut thut, Die auf ihre feinen Zähne wurken kann, ohne daß der Stahl viel über den Grad erhift werden darf, den er zu seiner Hartung erfordert. Das Hartpulver hindert hieben auch den Gluhspan, daher es sich unter dem Härten sehr reinigen kann; aufferdem schlagen die Sachen in Insalz harten nicht so wie im gemeinen Haken.

Bieben kann man merken :

re! Kunst nothig, als daß man die Feilen keine andeve! Kunst nothig, als daß man die Feilen bis zur Hise des blauen Unlaufens warm macht. Denn reibt man sie mit einem Zundel Kochsalz in Leinewand gebunden und in Wasser getaucht, so daß sie von dem abtrocknenden Salze einen weissen Ueberzug bekommen. So werden sie in Kohlen kaum dis zur braunrothen Farbe glühend gemacht. Man ninnnt denn die Feilen aus dem Feuer und reibt sie

an Horn, so daß sich von dem fettigen und koligten bes Horns etwas an die Feilen hangt. Die Feilen kommen nun wieder ins Feuer, woben man sorgt, daß sie zum gleis chen hellrothen oder Kirschrothen Glühen kommen. taucht man sie perpendikulär in gemein Wasser, in welchem man sie bewegt. Diese allgemeine Methode thut, wenn der Stahl gut ist, gute Würkung. Da aber die Feilen hier nicht eher mit etwas Brennlichem bedeckt werden, als bis sich schon Glubspan gemacht hat, so werden sie . schwarz und die Feilzähne bekommen nicht Starke genug. Won dem Salze, welches sich in alle Nigen setz, werben die Zähne auch sprode und die Feilen zum Rosten geneigt. Diesem hilft man doch ziemlich badurch ab, daß man die Feilen mit Gestübe und Wasser scheuert rein frakt, trocknet, mit einem Dellappen reibt und dieses über Feuer eintrocknen läßt.

2. In Betracht ber angeführten Eigenschaft bes Rochsalzes das Stahlbrennen und Insakhärten zu beschleunigen, hat es zwar benm Feilenharten seinen guten Mußen; man muß aber dem Rosten, welches dadurch befördert wird, auf die Weise vorkommen, daß das Brennliche zunächst ans Eisen und das Salz aussen kömmt. Härten der Feilen ist es auch am bequemsten, sich etwas klebenden und heftenden zu bedienen, damit nicht nothig sen, sie in die Lade zu legen. In dieser Absicht hat man versucht, das Härtpulver mit Leim, Seife, Leinol, - Ruhabfall und auch Bierhefen zu mischen und aufzutragen, woben die Hefen das bequemste Mittel waren. Alt verkohlt Leder mit eben so viel Ruß und mit hinlanglis then Hesen zum Brene gemacht, that gut. Feilen von gu= tem Brennstahle gehauen, in Diesen Bren getaucht, mit et= was Rochsalz bepubert und hurtig über dem Feuer getrocks net, denn in Kohlenfeuer zur Kirschenrothe oder bis zum Rauchen des Salzes geglühet, und endlich seiger in Wasser getaucht, hatten eine gute Hartung und reine Ober= flacise.

Bennahe auf diese Art soll man auch nach Hrn. Jars Metallurgischer Reise in Winlington » Miller und Schessielt in England Feilen harten. Wenn dieses Harsten mit vielen Feilen von der Mittelsorte auf einmal geschieht, werden sie nach dem Harten in rein Wasser gesworfen und denn mit einer scharfen Bürste und reinem Sande gekraßet und gereinigt. Man legt sie denn zur Verhinderung des Rosiens wieder in einen sehr dunnen Vren von schwachem Leimwasser und weissen Ihon, trocknet sie in der Wärme, dürstet sie rein, schmiret sie mittelst eines geölten Lappens etwas ein und wickelt sie in dienlich Papier. Das Kochsalz, welches hierzu genommen wird, muß vorsher in einem Tiegel verplaßen, dadurch es zugleich zu eisnem so feinen Pulver, als hiezu nothig, wird.

- 3. Einige Feilen von gutem dannemorischem Brennsstahle in eine Ausschlung des Rochsalzes in Wasser getaucht, hurtig getrocknet und nach dem Glühen in Wasser geslöscht, würden schwärzlich und kaum so hart, daß sie vor Eisen standen.
- 4. Eben solche Feilen mit Kalkol ober an ber Luft zerflossenem firen Salmiat bestrichen und in ber Warme getrocknet, hatten eine weisse Bebeckung. Gehörig geglus het und in Wasser geloscht, schlugen sie sich blank wie Gil= Gegen ungehärteten Stahl standen sie ohne sich zu . legen oder zu brechen. — Es wurden mehr Versuche mit bem unter 1. No. 8. dieses &. angeführten Hartepulver ge= macht, man konnte aber durch dasselbe nicht so blanke Aus senfläche und solche Harte, als durch dieses Salz allein er= halten. Es ist jedoch zu merken, daß die mit firem Gals miak geharteten Feilen im warmen Wasser mit Gleiß ges burftet und nach dem Trocknen in der Warme, mit Baum= ol befeuchtet und wider Rost bewahret werden mussen. -Der Feuergrad benm Harten ist auch genau zu beobachten: wird eine Jeile stärker geglühet, als es die Hartung des Stahles für sich erfordert, so schlägt sie Haken und vers 36 3 e liere

390 Was man unter Roheisen versteht.

liert alle Stärke und Härte zu bersten, welchem man durch Umhärten, wie fruchtlose Versuche zeigten, nicht wieder abhelfen kann.

Die Feilen nach dem Härten wider Rost zu bewahsten, bestreicht man sie mit der I. 6. sangeführten Rieselsfeuchtigkeit und trocknet sie in der Wärme ein, wornach man denn jeden der angeführten Brene, wie gesagt, nußen kann. Für eine große Feilenmanufactur möchte dieses Verfahren zu umständlich und zu theuer scheinen, ben einer genauen Härtung aber sind die Kosten das unbedeutendste.

Ich habe also kurzlich angeführt, durch welche Mitztel der Stahl die größeste Härte erhalten kann, womit ich nun diese Abtheilung schließe.

Zehnte Abtheilung.

Vom Roheisen.

§. 281. Was man unter Roheisen versteht.

Fisen in einem Zustande, in welchem es sich weder kalt noch warm schmieden oder strecken läßt, aber in starskem ofnem Feuer, ohne Zusaß schmelzt und sich so in jede beliedige Gestalt gießen läßt, nennet man Roheisen (Tackjern) oder auch gegossen Lisen. Es ist also nichts anderes, als sprodes Lisen, welches sich vom kaltbrüschigen Lisen darinn, daß es sich nicht warm, und vom rothbrüchigen, daß es sich nicht kalt hämmern läßt, unterscheidet und in diesem Zustande einem Halbmetalle gleicht. Man kann zwar auch geschmeidig Eisen in starker Hise, in verschlossenen Tiegeln schmelzen, es aber zu nüßzlichem

lichem Gebrauche zu gießen, ist bisher wenig bekannt. Wenn man Eisenerze im hohen Ofen unmittelbar mit Kohlen schichtet, so erhält man es in dieser starken Hiße und durch den Gebrauch des Gebläses in stüssiger Form. Man läßt es benm Ausstechen in größere oder kleinere Stücke (.Tackor) oder Gänze sließen, wovon es in Schweden überhaupt Stückeisen (.Tackjern), so wie einzele Stücke Galten (Galtar Schwane) oder Gänse (Goss.) Gänze benennet wird, und gemeiniglich vor der Vildung in Stangeneisen einer neuen Schmelzung unterworfen werz den muß.

Dieses veranlaßte die meisten Schriftsteller zu glau= ben, daß das Robeisen ein unrafinirt Metall mit ver= schiedenen zufälligen Benmischungen senn musse; sie nah= men in demselben unreducirte metallische Erde, einen groben Schwefel, eine fremde glasigte Erde ober Schlacke, etwas arsenikalisches oder halbmetallisches u. s. f., welches man fur die Ursache ber Sprobigkeit halten konnte, an, und meinten, daß dieses abgeschieden werden musse, ehe es seine Geschmeidigkeit erlangen konne. Undere glaubs ten, daß die Sprodigkeit vom mangelnden brennlichen Wes sen komme, welches ihm benm Frieschen zu Theil murde. Das Roheisen ward also mehrentheils wie eine Urt Roh= stein, dem vom Rupferschmelzen abnlich ober als ein noch unvollkommenes, mit Schlacke gemischtes Metall ange= sehen. — Da es aber bewiesen ist, das man aus den Erzen im ersten Schmelzen ein völlig geschmeidig Metall erhalten kann (f. f. 90. = 95); daß das Eisen im hohen Dfen im ersten Schmelzgrade reduciret ober aus dem Erze mit würklicher Geschmeibigkeit geschmolzen, und nur in der anhaltenden stärkern Hike und der Form naher zum Fluße gebracht wird (b. 88.); daß geschmeidig Eisen im neuen Umschmelzen durch Rohlen im Ofen oder Berde, oder mit zugesetztem Fluße, oder auch blos mit Kohlen= staube im Tiegel, wieder zu wahrem Roheisen wird (f. 81.); daß Robeisen blos durch langsames Glüben mit 2564 ober

ober ohne Zusätze geschmeidig wird (§. 89.); daß man im Roheisen weder würklichen groben Schwesel, noch uns reducirte und weit weniger unmetallische, fremde, glassigte Erde oder Schlacke, auch nicht einmal als Heterogen im Metall autgelößt antrift, sondern diese bisweilen nur in unbedeutender Menge in den Zwischenräumen des Eissens eingeschlossen senn kann; da dieses alles, sage ich, bereits durch Versuche abgemacht und erwiesen ist und im Folgenden noch mit mehr Versuchen bestärkt werden wird; so kann man daraus schließen, daß rein Roheisen nichts anders, als sprödes Lisen ist, und daß die Sprödigkeit. den Vrennbaren allein (§. §. 77., 78., 86.) oder von der Emmischung anderer Metalle (6te Abtheilung) koms men kann.

Eben bieses sinden wir auch ben andern ganzen Mes tallen. Gold z. B. wird sprobe fast als ein Halbmetall, blos wenn man es in eine kalte Form gießt, ober wenn es das geringste von Zinn = ober Blendunsten empfindet. -Mit Silber ist es eben so. — Lisen kann mehr oder weniger Phlogiston enthalten, welche Eigenschaft die ans bern Metalle nicht haben; ben dem Gifen aber nach bem Berhaltniße der Bestandtheile ben großen Unterschied, der sich zwischen Robeisen, Stahl und geschmeidigem Gisen findet, macht. Es ist 3. B. benm Stahlbrennen bekannt, daß das geschmeidige Eisen keines Schmels zens bedarf, um zu Robeisen zu werden, sondern daß bies ses durch ein starkes, anhaltentes Glüben mit Kohlen= staube in einem verbeckten Tiegel geschieht, baß es aber auch durch Glüben und Hämmern wieder geschmeidig wird. Robeisen bagegen erfordert blos ein langsam Glus hen ohne Zusaß von Kohlenstaub, um geschmeidig zu Daß die Kohlen ein grober brennbar Wesen werben. und ein feiner Phlogiston und ausserdem ein fest alkalisch Salz und etwas erdartiges enthalten, ist §. §. 266. 275. angeführt. Wie aber diese ungleichen Bestandtheile der Rohlen und des Feuers auf die größere ober geringere Ges schmei=

schmeidigkeit des Eisens wurken; oder wie ein so geringer Theil, z. B. von Wasserblenmaterie, den man durch Ver= . suche darinn antrift, ben dem Gifen so große Beranderuns gen hervorbringen kann, verstehe ich, so wie viel anderes nicht, und daher übernehme ich auch nicht, diese Erscheis nungen naher zu erklaren, als es im Vorherigen geschehen Das niuß angemerkt werben, baß auch gewisse an= ift. dere Materien, & B. Braunstein, wenn sie in den Gifens erzen sind, ein weisses, sehr sprodes Robeisen verursachen, ob man gleich bavon geschmeibig Stangeneisen bekommen kann. Das neue g. 178. 12. angeführte Halbmetall, von welchem Herr Zielm im Eisen aus Smolandischen Sumpf= erzen z pro Cent erhalten, muß hier auch genannt werden; wiewohl die Würkung von dessen Benmischung im Stangeneisen mehr als im Robeisen merklich ist.

Ich wage auch so wenig, als es mir hier auch unnothig scheint, in der Untersuchung dieser Sache weiter zu gehen, wie es im Vorherigen an vielen Orten geschehen, wo ich die bestätigenden Schriften angeführet, unter wels' chen ich abermals und besonders Bergmanns Analysis Ferri 4. 1781. (beff. Opusc. Phys. et Chem.) nenne, in welcher mit größester Genauigkeit und durch viele Versuche die schwere Frage von den Bestandtheilen des Roheis sens, Stahls und geschmeidigen Eisens, so weit es thunlich, beantwortet ift. Man findet hierinn also wei= tere Beweise, daß die im Eisen sowohl, als in andern Metallen vorhandenen Grundmaterien Phlogiston, Seuermaterie und metallische Erde sind, und daß das Eisen ausserbem in ungleicher Menge, zufällig, aber boch meistens Wasserbley oder Plumbago und Braunstein. (Magnestum), ausser andern seltenern Mineralen, als Ursenik, Jink, das kaltbrüchige Metall (Meyers Wassereisen) oder Schwefelsäure enthalten kann. Alle Können jedes nach seiner Urt zu den mannigfaltigen Veranderungen bentragen, die bas Gifen in Zähigkeit ober Sprodigkeit, Harte oder Weichheit, Leicht= oder Schwer= 236 5 flussigs

flussigkeit u. s. f. zeigt, in welchen Dingen ich den Leser hier und an mehr Stellen auf igenannte gründliche Abshandlung verweisen zu können wünsche, die als meine Kandschrift bereits fertig, und höhern Ortes abgegeben war, erschien, indessen doch unter dem Orucke durch die eifrige Bemühung des Herrn Zielm nach ihren vorzügslichsten Stellen genußet ist.

S. 282. Von den ungleichen Arten des Roheisens.

Der Unterschied beym Roheisen kann zufällig oder auch natürlich seyn; der erste von einer ungleichen Bereitung, die sich im äussern Ansehen, der Farbe und dem Korne im Bruche (h. 84.) zu erkennen giebt. Gewöhnlich theilet man die zufällig verschiedenen Roheisensarten in Schweden in zwen Hauptarten 1. in graues, (welches aus seinen Erzen mit überstüssigen Kohlen geschmolzen worden) oder gezwungenes (Nödsatz) und 2. in weisses, grelles (Hwit eller Härdsatt) welches mit so wenig Kohlen, als eben zureichtens, geschmolzen worden.

1. Graues oder gezwungenes Roheisen (Grätt eller Nödsatt Tackjern).

Wird erhalten, wenn man dem Hohenosen weniger Erz aufgiebt als die Kohlen schmelzen können. Auf diese Weise wird das Roheisen im Ansange jeden Ganges des Höhenosens oder eines Blasens, da man gegen die Kohlen gerechnet, nur sehr wenig Erz aufsehen kann, ehe die Mauer so vollkommen durchheiset, daß sie eine starke Schmelzhike mittheilt, gemeiniglich gezwungen oder grau. Die metallische Erde hat hieben den meisten Zugang zu dem Brennlichen der Kohlen, welches auch von ihr häusig verschluckt wird. — Die graue Farbe, welche solch Eisen im frischen Bruche zeigt, ist in verschiedenen verschieden oder abweichend, als:

- a. Schwarzgran von grobem Korne, welche aus schuppigen Partikeln zusammengesetzt scheint, die neben eins ander auf der Kante stehen und einen sternähnlichen oder zweigigen Schein geben. Dieses ist am meisten gezwungen (Nöchatt), weich unter dem Hammer, Meissel und der Feile, aber nicht fest und verträgt keine starke Nußung. Es besitzt Wasserbleyglimmer, den die Hohenösner Ries nennen (h. 62. 4. 5.) und ihnen zum Zeichen, daß der Ofen mehr Erz verträgt, dient.
- Bruch mit schuppigen Körnern, zeigt sich in dem schwarzsgrauen Roheisen, als etwas weniger, aber doch noch sehr mit Kohlen gezwungen, nachdem der Ofen mehr, aber doch nicht so viel Erz, als die Kohlen tragen können, ershalten hat. Das Korn zeigt sich indessen in der Maaße feiner und weisser, als es in dunnere Stude gegossen worden.
- c. So wie der Ofen heisser, und das Erz in eben dem Verhältniß gegen die Kohlen vermehret wird, wird auch das Roheisen von lichterer Farbe und schönerm Rorne, die es endlich im Bruche grobem Stahle gleicht; in welchen Zustande es noch zur Vearbeitung unter Meisesel, Feile und Drillbohr weich genug, und gemeiniglich gewaltsamen Angrissen zu widerstehen am stärksten, zu Kanonen zr. am schicklichsten ist. Es sließt dünner aus dem Ofen, wirft noch keine knitternden Funken, bleibt lange slüssig, und bequemt sich im Guße vorzüglich nach den Formen. Es wird von weisser, grüner oder blauer Schlacke begleitet, und hat wenig Zeichen des Glimmers, oder sogenannten Rieses a).
- d. Ben einiger Vermehrung der Hiße und des Erstes fangen sich in dem lichtgrauen Erze weisse Slecke, wie eingestreuet, zu zeigen an. In diesem Zustande ist das Eisen unter Meissel und Feile etwas härter, und wirft benm Ubstechen des Ofens feine, weisse, etwas knitternde Funken von der Oberstäche. Nach dem Erstarren in ofs

nen Formen halt sich die Oberstäche gemeiniglich eben, und oft etwas eingesunken; die Kanten aber sind scharf, wel= thes unter mehrern Anzeigen zu erkennen giebt, daß der Ofen etwas mehr Erz verträgt, besonders wenn die Schlasche etwas seinen Eisenglimmer zeigt.

c. Ben etwas stärkerer Erzaufgabe nimmt endlich die weisse Farbe die Oberhand, und die graue zeigt sich nur in kleinen Flecken ober Sternen wie eingestreuet. Bennt Erstarren sind die feinen, weissen Funken häufiger und mes der Eisenglimmer noch andere Zeichen des Erzforderns zeigen sich. Man halt nun das Eisen für gehörig beschaf= fen, und nennet es graufleckig ober auch wegen ber kleis nen blengrauen, Sagelkörnern abnlich scheinenden Glecken auf weissem Grunde hagelkornig. Die teutschen Ham= merschmiede halten es für ihren Herd am besten. Dieser Mischung des grauen und weissen Gisens ereignet sich bisweilen, daß es am Boden grau, und oben weiß ist, vermuthlich weil das Eisen an der Luft eber, als am San= de erstarret. Es ereignet sich wohl auch, daß sich mitten in der Ganz ein Strich von weissem Robeisen zwischen grauem zeigt, ba man es denn Liestreifig (Israndsjärn) nennet, Dieses geschieht vorzuglich, wenn verschiedene Erze ges schmolzen werden z. B., Erz rothbrüchiger Art, welches immer und auch mit wenig Rohlen allein, weiß und hart Eisen giebt, und gutes Durrsteinerz, welches bem Dfen in größerer Menge aufgegeben werden kann, und boch grau Eisen giebt, daß sich mit dem rothbruchigen weder im Sohenofen, noch im Frieschherde vollkommen mischt. Bie= von kommt es, daß eine Stange an einer Kante roth= bruchig, und an der andern fehlerlos senn kann. so vereinigt sich kalt- und rothbruchig', oder eines berselben und gutes Gisen nicht vollkommen.

2. Weisses, grelles Robeisen (Hardsatt Tackjern)

Wenn endlich nach 3 =, bis vierwöchentlichem Schmelz zen oder Blasen der Ofen die erforderliche Hiße angenom= men, und so viel Erz aufgegeben, als die Kohlen, ohne daß daß der Ofen durch die Flamme in der Form, oder durch die Schlacke Zeichen, daß er versetzt sen, giebt, schmelzen können, so fällt das Eisen gemeiniglich weiß, mit folgens den Abänderungen:

- a. Weiß mit unordentlichem Bruche, einem zerbroches nen Kase abnlich, daher es die Ofner auch Kalberkases eisen (Kalseskjärn) nennen, welches, wenn es zugleich ins Gelbliche fällt, oft ein Zeichen der Rothbrüchigkeit ist, bes sonders wenn es benm Ausstechen rothe Funken hoch wirft, benm Erstarren eine erhobene, undichte Oberstäche und benm Zerschlagen der Gänze Höhlen, die ander Luft leicht rosten u. s. f. zeigt.
 - b. Weiß, silberblank, ins Blaue schielend, giebt gemeiniglich nichts anders zu erkennen, als daß die Koh-len im reichen Maaße mit Erz beladen waren, woben es. doch von guter Urt senn kann.
- c. Weiß mit blanken flachen Flecken, die sich benm Zerschlagen oft keil= oder strahlenformig zeigen, welsches auch reichlich aufgegeben Erz, und ausserdem meisstens, wo nicht immer die Gegenwart des Braunsteins anzeigt. Dieses Eisen ist unter der Feile das härteste, und wird von derselben gar nicht angegriffen, auch zugleich auch das sprödeste; denn man sindet das Roheisen von Dannemora so grell und spröde, daß die Galten oder Gänze von drenkantiger Form und 6 bis 8 Zoll dick, von selbst wie Schlacke oder Glas zerspringen, wenn sie blos zu schnell aus der warmen Luft in die Kälte kommen. Zr. Zielm hat dieses ben braunsteinhaltigen Dahlerzen ebenfalls bemerkt.

§. 283. Anmerkungen und Versuche über verschies bene Roheisenarten.

Ben dem, was kurzlich von dem Verhalten des Rohe eisens in Absicht seiner Kennzeichen, durch die schwarze graue, dunkelgraue, lichtgraue, grobsternige, fein

feinkörnige, feinglimmrige, stahldichte, hagelfle= ckiqe, gemischte, weisse matte und weisse blanke Sar= be und Gefüge angeführt ist, muß ich noch anmerken, daß man damit das Ansehen zc. des Roheisens meinet, welches von einem, oder mehr gleichartigen, gemischtem Erzen, . blos durch das Verhältniß des Erzes zu den Kohlen und durch den verschiedenen Grad der Hike benm Schinelzen vers andert erscheint. Das Gifen mußt in große diche Stude, Galten ober Gangein Sandformen gegoffen und in benselben allein, ohne aufgesprengtes Wasser erkaltet und der Bruch vom gangen Stucke, und nicht von ber Kante senn. Dhne Beob= achtung dieser Umstände wurde das Urtheil über die bens den angegebenen Hauptunterschiede des Roheisens nur uns richtig ausfallen, und auch schon ben ben angezeigten Bes dingungen kommen Einschränkungen vor. Einige Erze geben ben sehr geringen Erzaufseten weiß und hart Gifen; andere vertragen das stärkste Aufsetzen, welches die Koh= len nur zu bezwingen vermögen, und geben boch grau, weich und nach dem Unsehen gezwungen Robeisen. Mehr rentheils geben alle Eisenarten benm Umschmelzen im Pfen oder Tiegel weiß Eisen. Das am meisten gezwuns gene, verändert sein inneres Unsehen durch alle Grade, des Meberganges von dunkelgrau zu ganz weiß, je nachdem es dunn gegossen, oder sich langsamer oder geschwins ber abfühlt.

Folgende Versuche scheinen hier angeführt zu werden

nuglich:

a. Wenn man graues wurklich gezwungenes Roheissen aus dem Hohenofen in einem von allen Seiten dichten, kalten, besonders eisernen Enlinder vom Durchmesser einisger Zolle gießt, und diese Walze durchbricht, so sindet man das Eisen im Mittelpunct grau, weich und grob, von demselben aber nach der Aussensläche durch alle Grade heller, feiner, härter und die Oberstäche selbst weiß und sehr hart. Ist das Eisen weiß und grell, so gleicht ein solcher Enlinder Spiesglaskonig mit Strahlen, die vom Mittelpuncte auslausen.

b. Gießt

- b. Gießt man grau gezwungen Roheisen in einen hohlen Cylinder von 6 bis 8 Zoll im Durchmesser, und läßt in der Mitte einen leeren Raum, von ein paar Zoll z. B. in einer Kanone, so daß der leere Raum von einer eingeschzten eisernen Walze entsteht; so sindet man im Bruche das Eisen zunächst dem Kerne, oder der Walze sein und stahls dicht. Dieses nimmt gradweise bis zur halben Dicke des Cylinders ab; von der Mitte aber nimmt die Härte und Feine dis zur Oberstäche wiederum gradweise zu, alles in dem Verhältniße als das Eisen gezwungen, der Cylinder dick, und der Kern und die Form kalt zwar.
- c. Wenn man das am meisten gezwungene und weische Eisen geschmolzen, tropfenweise in talt Wasser-falsten läßt, so werden die Tropfen hohl und so spröde, daß man sie zerpulvern tann, zugleich aber auch so hart, daß die Scherben Glas schneiben, und den härtesten Stahl an Härte übertreffen.
- d. Ein gleich Gewicht gezwungen grau (Nödsatt) Roheisen ward in 2 hessischen Tiegeln, in einem Windosen gesehet, und als das Eisen in benden schmolz, ließ man es in einem Tiegel mit Kohlen bedeckt erkalten; aus dem andern aber ward es in eine ofne Form von Roheisen gesgossen. Das ausgegossene Eisen & Joll dick, war aussen und im Bruche recht weiß, blank, sprode und hart; das im Tiegel erkaltete aber weich, unter dem Hammer zähe, im Bruche wie vor dem Schmelzen von körnigem Gesüge, aber lichtgrauer und feiner (§. 4.).

c. Gezwungenes graues Roheisen aus dem Hohens ofen, in dunne Stängel in Sandformen gegossen, ward weiß, hart und sprode, an der Stelle aber, wo das Eisen in die Form rann, war das Eisen weich und lichtgrau.

Alles zusammengenommen zeigt, daß Roheisen auch aus andern Ursachen als vom starken Erzaussehen oder von dem Härten ben einer geschwinden Abkühlung des geschmolzenen Eisens weiß und hart werden kann. — Hart oder stark aufgesetzt Roheisen aber blos von starkem Aufsetzen

des Erzes, oder auch von der natürlichen Unlage desselben, weiß, geht nicht so leicht zu weichem und der grauen Farbe über, sondern bleibt immer weiß, hart und mehr oder weniger sprode, es sen in dicken oder dünnen Stücken, und es kühle sich langsam oder geschwinde ab, wosern man es nicht mit Gestübe umschmelzt, wovon noch weiterhin. Im h. 4. ist schon auch der Farben des Roheisens im Bruche, an der Oberstäche und benm Poliren gedacht.

S. 284. In wie weit man vom Aussehen von den innern Eigenschaften des Roheisens urtheilen kann.

Aus dem vorigen &. wird man sehen, daß man mit gewifsen Einschränkungen aus bem Bruche des Roheisensgers. kennen konne, ob es auf bem hohen Ofen mit starkernt ober schwächerm Erzaufsetzen geschmolzen worden, wornach sich Hammerschmiede und Stahlmacher benm Stellen der Herde ze. richten können. In Warmeland ist deswegen verordnet, daß das nur eben erstarrte Robeisen in einem benm Teich angebrachten Sumpf mit abfließendem Wasser geloscht, und benn zerschlagen werde, bamit es Räufer und Schmiede beurtheilen konnen. Ben Hutten, die aus al= ten Erzgruben (odal grufwor!) und also immer einerlen Erz schmelzen, erlangt bas Auge auch ohne Zerschlagen ber Galten, blos vom außern Unsehen bald die Fertigkeit, die Behandlung des Roheisens benm Ausschmelzen nach auf= fern Zeichen zu beurtheilen. Ben Hutten aber, Die nicht immer gleiche, sondern verschiedene Erze burcheinander schmelzen und wo die Farbe im Bruche nicht sowohl vom Schmelzen als von den Erzen kommt, kann man von den Eigenschaften des Eisens, ob es reichlicher oder sparsamer mit Kohlen aufgesetzt; ob es im Herd roh oder leichtfries schend und am wenigsten, ob es kaltbruchig ausfallen wird, nur sehr unsicher urtheilen. Das rothbruchige Eisen kann man aus vorher angezeigren Kennzeichen nicht so leicht ver= fehlen, das Kaltbrüchige aber kann sich im Bruch wie gu=

Welche Erzez, grau, od. weiss. Roheis. bentragen. 401

tes Eisen, lichtgrau, fein, bisweilen Hagelsteckigt und ziemlich weich und stark zeigen und doch kaltbruchig Stansgeneisen geben.

Hieben möchte man fragen: welch Roheisen für das reinste zu halten sey? Vor Beantwortung dieser Frage, ist abzumachen, was man unter bem reinsten Robeisen versteht. Unter den Metallen halt man das für das reinste, welches das wenigste oder gar nichts Frems des besikt, und affo in seiner Urt die größeste eigenthums liche Schwere hat. Nach diesem Begriffe wird das weisse, Starkaufgesetzte Robeisen von Quiksteinerzen für das reinste zu halten senn, benn es besitzt überhaupt die größeste spes cifike Schwere (g. 24. 5.) und läßt benm Auflosen das wenigste oder nichts Fremdes oder Wasserblen (f. 228. 7.) nach; baber es am vollkommensten metallistret senn muß. Dieses bestätigt sich auch durch die Versuche wegen der Werwandlung des rohen in geschmeibiges Eisen durch lang= sames Glüben (f. f. 265., 292., 293.), woben das weisse, harte Gifen Beranderungen erleidet, die von bem grauen masserblenartigen nicht zu erhalten sind.

S. 285. Welche Erze zu grauem oder weissem Roheisen bentragen.

Im vorigen h. ist zwar schon gezeigt, daß die graue und weisse Farbe benm Roheisen bisweilen blos vom langssamen oder schnellen Abkühlen dunn gegossener Stücke kömmt. Da man aber sindet, daß Roheisen in Gänzen oder Galten von gewissen Erzen immer grau und von ansdern weiß, und auch denn weiß fällt, wenn man den Kohlen wenig mehr als die Hälfte des Erzes, welches sie schmelzen konnten, aufgesetzt hat, und daß die weisse Farsbe des Eisens den denselben weder durch langsames Abskühlen, noch auf andere Art verhindert werden kann; so folgt, daß der Grund dazu in der natürlichen Beschaffens heit der Erze liegen muß.

402 Welche Erzez. grau. vo. weiss. Roheis. bentragen.

In s. s. 277. 278. ist bereits angemerkt, daß bie Stablarten gehartet zu werben, einen ungleichen Grad der Glübhige erfordern, und daß benm Härten die vor> nehmste Kunst darinn besteht, durch ein geübtes Auge den geringsten Grad ber Hike, die jede Stahlart der anger messenen Hartung fähig macht, zu kennen. Das weich ste Stangeneisen z. B. nimmt in Schweißhiße Hartung an (f. 268.), weicher Stahl erfordert lichtrothe, hars ter Brennstahl rothe, und der harteste Güßstahl wes Eben so scheint es mit nigstens rothbraune Glubhige. dem Robeisen zu senn, das graue mit vielen Kohlen ges schmolzene, hartet sich im Wasser fast wie Stahl, das weisse dagegen hartet sich gegen und an der Sandform. Dieses könnnt meistens von den Erzen, aus welchen das Moheisen geschmolzen ist.

Man kann auch aus der Erfahrung, als eine allges meine Regel, annehmen, daß alle Erze, welche selbst ben schwacher Aufsetzung mit vielen Kohlen weiß Eisen gesten, oder veren Eisen auch ohne schnelle Abkühlung odek Hartung weiß fällt, zum Stahlmachen vorzüglich sind.

A. Erze, die geneigt sind welß Roheisen zu geben.

- a. Alle Quiksteine und besonders die weissen Lis senerze oder Stahlsteine, die nicht wenig Braunstein enthalten. Aronsteds Mineralogie h. 207, und Bergmann von den weissen Eisenerzen. (des. kl. Phys. und Chem. Werke.)
- b. Die etwas Kalk genau eingemischt ober steckweise eingestreuet enthalten, so daß sie wenig ober gar nicht mit Säuren brausen und in gelindem Rösten oder auch durch die Zeit an der Luft schwarz anlaufen, oder sichtlich Braune stein eingemischt haben.
 - c. Die Lisengranaten ober roth, braun oder gelb Granatgestein enthalten.

Ungleichheit des Roheisens im Gießen. 403

- d. Die viel grun Schörlgesteine (Skörlberg) enthalten.
- e. Rothbrüchitze und frieschende Arten, welche ohne sichtlichen Kies blos ein wenig Schweselsäure enthalzten, die im Rösten sur sich oder in starkem Glühen mit Kohlenstaube merklich wird; die an der Lust rosten; die in der Calcination am Gewichte mehr gewinnen als verliezren und denn schwächer als vorher vom Magnet gezogen werden, oder mit einem Worte: gemeiniglich alle Quikfesteine oder retractorische Lrze, die Kronstedt (Mieneral. §. 212. a.) ansührt.
- f. Robe und übelgeröstete Erze, die auch mehr Ungemach mit sich führen.

2. Grau Robeisen.

Geben alle Blutsteinartige ober sogenannte Dürresteinerze (Kronstedt Mineral. §. 203.). Sie haben die Eigenschaft, daß sie mit dienlichem Flusse ober Zuschläsgen im hohen Ofen den Kohlen in größerer Menge aufgesgeben werden können, und dennoch nicht leicht anders als graues, weiches Roheisen geben, wo man es nicht in dunne Fliessen oder in Wasser gießt und dadurch schnell abstühlet und härtet. Diese grauen Roheisenarten geben auch benm Umschmelzen oder Frieschen im Herde eher weich Stangeneisen, als Stahl, dagegen man die Erze, welche weiß Eisen geben, zu den stahlartigen zählen kann.

S. 286. Von den ungleichen Eigenschaften des Roheisens im Gießen.

Ohne das Roheisen in Stangeneisen oder Stahl zu verwandeln, läßt es sich bekanntlich durch Gießen in Formen zu mannigfaltigem Gebrauche anwenden, wozu Roheisen verschiedener Eigenschaften erforderlich ist, da

404 Ungleichheit des Roheisens im Gießen.

ben Kenntniß der Erze und vorsichtige Behandlung im , Schmelzen vorzüglich nußen. Hieben ist zu merken:

- 1. Ueberhaupt muß zum Gießen alles Eisen leicht und zart fließen, damit es die Formen wohl ausfülle; es muß nicht grüzig oder brenhaft senn; nicht geschwinde abfühlen, nach dem Erkalten im Bruche dicht, ohne Höhlen senn, eine gleiche Oberfläche haben, ohne Blas sen und ohne wasserblenartigem Glimmer, auch ohne roths schuppigen Grummel, den Schwedische Huttenleute Rothmor nennen, und calcinirter Wasserblenglimmer ist, der auf dem Eisen wie Schaum schwimmt und feine Abgusse hindert, senn. Benm Gießen zu Fliesen auf Sand muß es nicht schaumigt fallen, sich nicht windschief wer= fen, nicht die Formen fressen, auch nicht Borsten ben bunnen und Rinnen, ben dickem Gußwerke, Kugeln zc. bekommen. Alles Eisen, welches in Fliesen von 1 Zoll Dicke, von lichtgrauer Farbe und feinen Kern ober stahl= hicht, unter bem Hammer aber stark ober etwas zähe ist, und die vorgenannten Eigenschaften besitzt, ist überhaupt für tzutes Gußeisen zu Sachen, die Stärke erfordern, Ranonen, Grapen u. d. gl. und eben so für Guß= waare, der nachher durch Bohrer, Meissel, Feile ze. nachgeholfen werden muß, Pasen, Statuen, Wefen u. s. f., wozu Gußeisen so weich als geschmiedetes sepn muß, zu halten.
- 2. In andern Fällen niuß das Gußeisen auch neben der Stärke eine beträchtliche Härte haben, z. B. zu Walzen für Bandeisen, Stangenhammerambosse, Kanonenkugeln u. s. f. Walzen erfordern weiß und grau gesprengtes, mäßig hartes Roheisen, damit es abzgedrehet werden könne und auch die größeste Stärke habe.
- 3. Für gewisse Mußungen muß das Gußeisen die Würkung der Hike ohne zu schmelzen und ohne zu verbren=

Wie verschieden Roheis zum Gieß. erhalten wird. 405

brennen lange aushalten, z. B. zu Retorten, Tiegeln, Windofen u. d. gl.

- 4. Für seine Urbeit, die adouciret oder an der Obersstäche weich gemacht werden soll, damit sie wie weich Eissen mit Grabsticheln, Meisseln und Feilen eiselirt, oder auch durch Glübhige zu Stahl oder weichem Eisen verswandelt werden könne, muß das Gußeisen dicht und sein senn (§. 89.) Dazu ist weiß und hart, aber nicht mit zu wenig Kohlen geschmolzen Eisen vorzüglich.
- 5. Eisen zu Grapen, Schwefels und Scheides wasserretorten u. d. gl. muß nicht leicht von Säuren ansgegriffen werden, weil es sonst die Speisen schwärzet und von darinn bearbeiteten Säuren bald zerstöhret wird.

S. 287. Wie man Roheisen von verschiedenen Eigenschaften zu verschiedenen Gußwaaren erhalten kann.

Da wir geschen, daß verschiedene Gußwaaren verschieden Eisen erfordern, so ist zu zeigen nothig, wie so verschieden Eisen erhalten werden konne. In dieser Abssicht merken wir:

1. Wie das Lisen die Ligenschaft erhält, daß es allgemein zu Gußwaare dienlich sey. Das gesmeinste Kennzeichen besselben ist, daß es im Bruche lichts grau und von seinem Korne sen, welches, wie bemerkt, von gewissen Erzen erhalten werden kann (h. 285. 2.) Da aber der sogenannte Kies oder Eisenglimmer im Wege ist, so verbessert man dieses zwar durch alle rothbrüchige Erze (h. 285. 1.), am besten aber durch retractorisch Erz mit etwas rothem Granatgestein.

Ben weniger starker Aufsetzung des Erzes kann sich ebenfalls das Kennzeichen des Erz fordernden Blasens, Eisenglimmer nehmlich zeigen, wovon wenig nicht schadet; wenn er sich aber vermehrt und dem seinen Guße der Ziezrathen ze. als Rothmor hinderlich wird, hilft man ihm

Cc 3 burch

Wie verschieden Roheif zum Gieß. erhaltenwird. 40%

schrift in seinem Patriotischen Testamente (Schrebers Samml. 12. Th.) gemacht senn, die Jorn soll nehmlich aus einem Stücke und inwendig wohl mit Kohlenstaube und Wasserblen überschlicket senn. In einer Eisenform fälle der Guß gegen die Unssensläche undicht und zu hart. Das umgegossene Eisen hat ebenfalls Fehler, deren h. 24. b. gedacht worden.

Umbosse und Stangeneisenstammer erfordern bie größeste Harte und zugleich Starke. Solch Eisen erhald man am besten, wenn man starkes Quiksteinerz ben Koba len so reichlich aufsest, als es ohne Versetzung des Ofens geschehen kann. Daber haben solche Guffe nicht wohl cher, als kurg vor Endigung des Blasens ftatt. Der Guß geschieht am leichtesten im Sande, boch feket man gegen die Amboss bahn, eine Roheisenplatte, mit einer Mischung aus Thon und Sand bebeckt. Wenn man bie Form so stellet, daß die Bahn unten kommt, so wird sie am stärksten und bas schwächere Eisen kömmt in den Fuß des Umbosses. Man hat versucht, die alten Ambosse von Robeisen zu neuen umzuschmelzen, ob aber gleich das Eisen weiß und hart fiel, so wich es doch dem gleich aus dienlichen Erzen gegos= senen in der Dauer ben den Hammerschlägen, auch war es für Walzen nicht beständig genug. Auch das in Reverberirofen ben Steinkohlenkeuer umgegossene Robeisen mar voller feinen Löcher, folglich sprode, nicht stark. Ranonkutteln scheint eben solch Eisen und solche starke Aufsetzung des Erzes im Schmelzen am nütlichsten. Umgeschmolgen Robeisen und eiserne Patronen scheinen hiezu ebenfalls nütlich. Von dem Schmieden und Ausbehnen des Eisens ist &. S. 46. 47. gerobet.

3. Die Eigenschaft, welche dem Eisen für dergleisthen Gießerenen nöshig ist, daß es nehmlich nach dem zten Puncte, des vorigen & nicht leicht verbrennen muß, erhält man vorzüglich von guten Dürrsteinerzen, so start aufgessetz, als es der Ofen nur zu tragen vermag, woben das Ec 4

408 Wie verschieden Roheis zum Gieß. erhalten wird.

Eisen bennoch grau bleiben kann. Nach Versuchen konnte eine Retorte vom rothbrüchiggearteten, mit schwacher Aufsetzung geschmolzenem Roheisen nicht eine Zinkdestilla= tion ohne zu schmelzen aushalten, dagegen eine andere Itetorte von starkem Dürrsteinerze mehrere Destillationen, mit starkern Feuer ohne Spur schmelzen zu wollen aushielt. Man siehet baraus, daß Roheisen von Quiksteinerz, es sen schwach oder stark aufgesetzt, ben geringerer Sitze schmelzt und verbrennet als Dürrsteineisen. Stubenösen von roth= brüchigem Roheisen dunsten übel und auch hiezu ist Dürr= steineisen vorzüglich.

- 4. Im 4ten Puncte des vorigen & ist der Beschafs fenheit des Roheisens zu solchen Sachen, denen man nach Reaumurs Methode durch Cementation in Beinasche oder Areide eine weiche Oberstäche verschaffen will, gedacht, welsches auch schon §. 89. 1. 2. vorkam, wo angemerkt ward, daß das das beste sen, welches durch schnelles Abkühlen in kalter Form oder Umschmelzen im Tiegel und Gießen in Thonsormen weiß geworden. Das durch starkes Aufsesen weiße oder rothbrüchige und das mit Steinkohlenssamme umgeschmolzene ist oft undicht. Um besten hat man Eisen aus gutem Dürrsteinerze, welches im Tiegel umgesschmolzen und in Thonsormen dunn gegossen durch schnelle Abkühlung weiß ward, ob es gleich grau aus dem Hohensosen sloß, gefunden.
- 5. Verlangt man Roheisen, welches von Säuren ben Bereitung der Speisen und in Destillationen möglichst langsam angegriffen werde, so beruse ich mich auf das, was h. h. 219.232. von ungleicher Ausschung des Eisens in Säuren angesührt ist. Es wurden von grauen Roheisen in Vitriolsäure 22½ von 100, in eben der Zeit aber von weissen, harten, umgegossenen nur 2½ aufgelößt; in Salzsäure verlohr das graue 24, das weisse nur 1 von 100. Gegen Salpeterzsäure betrugen sich zwar bende gleicher (h. 228.), überhaupt ist doch das harte, weisse, dichte Rohe

Wie verschieden Roheif. zum Gieß. erhalten wird. 409

Roheisen in Saure am schwersten aufzulösen (b. 296.). Hieben ist aber zu merken, daß das Eisen nicht durch übertrieben Erzaufsetzen weiß und hart senn muß, in welchem Falle es auch grußig fließt und keine reine Buffe giebt, welches eben so mit rothbruchigem Gifen, wenn es zur Beisse getrieben wird, geschieht. Salt man bas roth= brüchige Eisen im Schmelzen mit schwachen Aufsetzen (nödfatt), so schmilzt und schwärzet es bie Speisen. Das Eisen ist also in dieser Rucksicht das beste, welches aus gutartigen ober etwas kaltbruchigen Erzen ben mäßigem Aufselsen im Schmelzen boch, besonders in dunnen Gus= sen hart ist. Erze mit Granat = oder Schörligestein ober schwärzlichem Kalke sind vorzüglich. Unter ben kalts bruchigen sind die erdartigen dienlich, wie die franzo= sischen so genannten Stahlgrapen zeigen. Ueberhaupt besitzt alles Eisen, welches durch schnelles Abkühlen in der Form, ohne andere Ungelegenheiten weiß erscheint, dies Solchergestalt erreicht man auch diese Abse Eigenschaft. sicht burch das Umgießen des Robeisens im Reverberirofen ober Tiegel; aber nicht so sicher, wenn man es durch Auf= setzen auf Holzkohlen in kleinen Ofen umschmelzt.

Ben Wetrachtung des Verhaltens des Roheisens im Feuer &. &. 292 — 294. kommt hievon noch etwas vor. Hier merke ich nur noch an: baß dieses weisse; umgegos= sene Robeisen ben seinem Vermögen Gauren mehr zu wis berstehen, auch den Fehler ber Sprodigkeit hat, also leicht Man kann aber auch mit Grapen von grauem, bricht. schwachaufgesetztem Gisen wegen bes Schwärzens ber Spei= sen ziemlich zurechte kommen (S. 17. i.). Das bekannte Werfahren neue Grapen mit Fett warm einzuschmieren und bas Fett in einem warmen Backofen einzubrennen, sie benm Gebrauche nicht mit Sande auszuscheuern, sondern nur auszuwaschen und sie trocken wegzuseken, ist nicht zu vernachlässigen. Große Kessel mussen schon von grauen, schwachaufgesetzten Eisen gegossen werden, theils wegen Et 5 SicheraSicherheit des Gusses, theils wegen der für so große Stücke nothigen Stärke und Dauer benm Gebrauche.

§. 288. Won der Schwere des Roheisens.

In der Abtheilung von der Schwere des Eisens &.

24. No. 4. 5. 6. ist schon von der verschiedenen Schwere verschiedenen Roheisens manches und daß einiges dem schwersten Stangen oder Gareisen nicht weiche, angeführt; worqus denn auch unter andern folgt, daß die Sprödigkeit und andere Eigenschaften des Roheisens nicht von frems den eingemischten Schlacken oder andern leichten Dingen kommen könne. — Nach einer Mittelzahl von vielen Wiegungen war indessen doch die für Roheisen wie 7251, sür Stangeneisen aber 7700. Das schwach aufgesetzte hat viel glimmernde Schuppen und Wasserblen ähnliche Parztikeln, die weniger schwer sind als Metalltheile, wenn sie denselben Raum einnehmen. Aus verglichenen Versuschen und Wiegungen lassen sich folgende Unmerkungen ziehen.

- Roheisen aus guten, ober wenig auf rothbrüchig stoßenden Quikerzen, benm Schmelzen mäßig aufgesetzt wog, wenn Wasser sur 1000 genommen nach einer Mitzelsahl 7670.
 - b. Roheisen dieser Erze von starken Aufsessen 7600.
- c. Lichtgrau grosglimmerig Robeisen von Durrsteinz erzen 7050.
- d. Dunkelgraues sehr schwach, aufgesetztes von ebent diesen Erzen-7000.
 - e. Graues grobkörniges von Seers 6800.
- f. Weiß Eisen aus Quikstein in Speckstein 7747

Ursachen ungleicher Schwere des Roheisens. 411

g. Aus eben dem, aber stark gerösteten Erze wie 7495. zu 1000.

S. 289. Von den Ursachen der ungleichen Schwere des Roheisens.

Der Unterschied der Schwere verschiedenen Roheisens kann kommen 1. vom Erze, 2. dem Rösten, der Menge des Erzes zu den Kohlen oder dem Aufsetzen, dem Stellen des Ofens und des Gebläses. Solchergestalt fällt das Roheisen leicht:

- 1. Wenn man eisengraue Blutsteinerze, allein blos mit Kalke schmelzt.
 - 2. Wenn vielen Kohlen wenig Erz aufgesetzt wird.
 - 3. Durch ju starkes Rosten.
- 4. Durch Rothbruchigkeit wegen geringer Dichtigs
- 5. Durch das Gießen in kalte Formen, daburch es vor dem Schwinden erstarret.
- 6. Durch die Gegenwart eines groben brennlichen Wessens, welches sich in den Wasserblenartigen Materien zeigt u. s. f.

Aus diesem folge, daß also alles, was diesen Umsständen entgegen ist, zur größern eigenthumlichen Schweste des Robeisens bentragen musse. Des Nuzens der Kenntniß der eigenen Schwere der Eisenarten ist schon s.

25. gedacht, welches auch besonders auf das Roheisen ans wendbar ist.

S. 290. Von dem Verhalten des Roheisens ges gen den Magneten.

Schon &. 34. 4. ist angemerkt, daß einiges Roheisen nicht minder als Stangeneisen vom Magnet gezogen und durch Streichen mit Magneten selbst magnetisch wird; daß der Braunstein eine "Hinderniß vom Magnet gezogen zu werden wird §. §. 36. 6. 38. 14. auch wenn anzüglich Eise

sen mit Braunstein geschmolzen wird, dieses Vermögen verlohren geht (h. 155.) und daß diese Hinderniß vom Braunsteine durch starke Glübhiße gehoben werden kann h. 157. u. s. f.

Es schemt, daß man aus der stärkern oder gerine gern Würkung bes Magneten auf das Robeisen auf dessen weniger oder häufiger Phlogiston schließen und daraus auf dessen mehrere ober geringere Reigung sich zu frieschen ober zur Geschmeidigkeit zu gelangen urtheilen konne, welches auch mit der Erfahrung übereinstimmt. Roheisen von weissen Stahlerzen aus Daland ze. die viel Braunstein und Phlogiston enthalten (f. 220. b.) wird am wenigs sten vom Magnet gezogen, läßt sich im Hammerherde am schwersten zur Geschmeidigkeit bringen und muß vorher ei= ner langsamen Glübhiße unterworfen werden oder man muß Frieschschlacken ober Lisenbrockwerk zuseßen. Schwach aufgesetst schwarzgrau Robeisen, besons bers von Durrsteinergen, welches im Unfange bes Blasens abgestochen worden, wird hiernachst schwach vom Magnet gezogen und friescht auch weit schwerer als weiß voll auf= gesetztes. Ersteres enthält ohnfehlbar viel und weit mehr Phlogiston, als das lette, welches leicht, ja schon durch blosses Glühen zur Gesthmeidigkeit übergeht. (f. s. 86. 4. 87. 2. 39.)

Durch liebung kann man auch mit dem Magnet sins den, welche Erze im Hohenofen am leichtstüssigsten sind, &. B. alle gute Quiksteinerze und auch die, welche etwas auf rothbrüchig stoßen, werden ohne Rösten vom Masgnet am stärkken gezogen und sind auch die leichtstüssigsten. Die eisenfardnen oder blaugrauen Dürrsteinerze dages gen werden roh wenig, nach einem gelinden Glühen aber stärker gezogen. Rothe, harte Blutsteine werden roh gar nicht gezogen, sondern erfordern eine starke Röstung, am besten mit Brennlichem, als Kohlenstaub, wenn sie dem Magnet folgen sollen. Undere harte und gleichsam

versteinte Erze, eisenhaltig Granatgestein und a. m. erfordern ein noch stärker Brennen mit Gestübe, und einisge lassen sich nicht eher, als die zum Theil verschlacket oder verglaset sind, ziehen (§. 36. 4.). In Folge hievon ist es eine ziemlich sichere Regel: Daß Lisenerze, welche die stärkste Röstung oder Calcinationshiße erfordern, ehe sie dem Magnet folgen, auch die am meisten strengslüssigen sind. Man vergleiche hiemit auch was §. 39. angeführtet ist.

Die Urt zu finden, welch Robeisen vom Magnet am meisten gezogen wird, ist etwas mubsam; man lasse es ges schmolzen auf kalten Sand tropfenweise fallen. nun ein armirter Magnet solche Rugeln einer Korallens schur gleich, eine an der andern hangend trägt, desto stärs ker wird es vom Magnet gezogen. Mit geringerer Mube findet man bieses, wenn man von gleich großen Stücken Robeisen eines nach dem andern gegen das nordliche Ende einer hurtigen Compagnadel mit genauen Gradbogen führet und bemerkt, in wie viel Graden jedes Stuck in einer gewissen Entfernung die Nadel von ihrer nordlichen Rich= tung entferne. Diese Grade und die größeste Entfernung zeigen benn die Freundschaft. — Daß Robeisenstangen besonders von grauen, sparsam aufgegebenen Erzen auch magnetisch senn können, ist schon vorhin angemerkt; ba aber Robeisen hierinn dem Stahle und geschmiebeten Ei= sen sehr weicht, so scheint mir bieses hier keine weitere Uns tersuchung zu verdienen.

I. 291. Von der Ausdehnung des Roheisenst in Wärme und Schmelzhise.

Was hievon in der 4ten Abtheilung vom Eisen übers haupt und besonders vom geschmeidigen Eisen gesagt ist, gilt auch von demselben in seinem sproden, unrafinirten Zusstande, blos mit einigem Unterschiede, wegen verschiedener Arten und Umstände. Hier ist also anzusühren, was hier ben

ben weiter in Absicht des Robeisens in Erfahrung gebracht worden.

1. Die größeste Würkung der Hiße, welches die Ausdehnung oder Expansion ist, besteht in Vermehrung der Größe eines Körpers, die er in den verschiedenen Gra= ben ber Hilze bis jum Schmelzen in Vergleichung seiner Größe in der Ralte erhalt. — Es ift bereits f. 45 anges merkt, baß Robeijen im Kohlenstaube benm Stahlbrens nen nach dem Abkühlen nicht größer befunden worden und sich hierinn wie Stahl benm Umbrennen verhält (b. 273. 6.). Hier ist aber die Absicht, die Vergrößerung des Robe, eisens unter ber Hiße zu zeigen. Dieses zugleich mit Stahle und geschmiedetem Gisen vergleichen zu konnen, den von jeder Urt ein reingeschliffenes Stängel 56 Linien ober 560 Puncte lang, genau passend zwischen zwen Stahl= becken gelegt, welche mittelft einer Stahlschraube auf eis ner geraben Stange mit ber feinsten Eintheilung jeber Lis nie in 10 Puncte befestigt werden konnten. Die Verlan= gerung ward in 3 Graben, von 15 Graden bis zum blauen Unlaufen, bis braunwarmen und denn bis zum weißwarmen Glühen, in der das Robeisen zu schmelzen anfing, versucht.

A. Beym blauen Anlaufen war

die Stahlstange 564 Puncte ober verlängert 4 Puncte die Eisenstange 563 = 3 = 3 d. Roheisenstange 564 s s 4

B. Beym Braunrothen Glühen war

der Stahl = 566 Puncte, verlängert 2 Puncte das Eisen 564 = I das Roheisen = 567

C. Beym weißwarmen Glüheniwar

ber Stahl s 570 Puncte, verlängert 4 Puncte bas Eisen 567 5 5 3 bas Robeisen 572 5 3 Von 15 Graden Sommerwarme bis zum weißwarmen Glühen hatte sich also

der Stahl eine Linie ober 16 Puncte,

bas Stangeneisen . 7 " und

das Robeisen 🗦 = 12 Puncte verlängert.

Die größeste Ausbehnung war von kalt bis zum blauen Ans laufen und vom braunwarmen zum weißwarmen Glubgrade. In allen Ubtheilungen ber Hiße erweiterte sich bas Robeisen am meisten und das weiche Gisen am wenigsten. Hieben trift auch ein, was f. 44. vom Eisen in Vergleichung anderer Metalle gesagt ward, daß es sich nehmlich von der Wärme in dem Maake am starksten ausdehnt, als es leichtschmels zend ist, also erst Robeisen, benn Stahl, endlich geschmier bet Eisen. Aus vorher angeführten Versuchen wird man fich erinnern, daß geschmeibig Gifen, burch Behandlung mit Kohlengestübe auch leichtflussig werden konne. man nicht hieraus folgern, daß Robeisen, denn Stahl das meiste Phlogiston hatten und die Ausdehnung oder Bergrößerung nach biesem Berhaltniße geschebe? Ich bedbach= tete auch, daß einerken Grad der Warme von Robeisen am ersten, benn vom Stable und zulest vom Eisen angenoms men warb.

- 2. Das Eisen, welches sich in der Hike am meisten ausdehnt, muß auch benm Erkalten am meisten schwinden, oder sich zusammenziehen und wenn sicher ist, daß sich das am leichtesten schmelzende am meisten ausdehnt, so muß hier auch das Roheisen am meisten schwinden. Daß das Voheisen ben allen Gussen schwindet, ist schon §. §. 46. 47. angeführt. Die Erfahrung hat hierin ben großen Giesserenen folgendes bemerken lassen:
- a. Weisse im rechten Verhältniße zwischen Kosselen und Erz aus guten Erzen geschmolzenes Roheisen (Satt eller lagom malmadt) schwindet benm Erkalten am wenigsten; da es aber weit geschwinder als arm aufgesetztes ober mit viel Rohlen geschmolzenes, besonders wo es die Fors

men berührt, erstarret, so entstehen davon oft Löcher, oder es wirft sich auch an den zuerst stehenden Stellen, und ist zu dichten Gussen disfalls nicht vortheilhaft.

- b. Lichtgraues mit nicht viel überflüssigen Kohlen geschmolzenes Roheisen schwindet nach 2. am wenigsten und erstarret langsamer, daher es zu den feinen Güssen das vorzüglichste ist.
- c. Rothbrüchitz weiß Roheisen schwillet benm Erstalten eher als es schwindet, da dieses aber von einer Art Aufwallung kömmt, so taugt es zu keiner feinen und dichten Gußwaare. Wegen seiner Schwefelsäure aber kann es sehr leichtstüssig senn, und in so fern Ausnahmen maschen.
- d. Gutartig Quiksteineisen, welches wenig auf rothbrüchig stößt, und mit reichlichen Kohlen geschmolzen, und dunkelgrau erhalten worden, ist zwar sehr leichtstüssig und schwindet in den Formen sehr, da es aber langsam erstaltet, so giebt es feine Gusse.
- e. Wenn man dieses Eisen (d.) zu lange im Feuer halt, so erlangt es die stärkste Aufschwellung, und ist mitz hin dem meisten Schwinden ausgesetzt; aus angeführter Ursach aber kann es doch gute Gusse geben.

Hiedurch bestärkt sich, was schon angemerkt ist, daß diese Verschiedenheit sich auf die im Roheisen besindliche Menge Phlogiston bezieht, so daß das hievon reichste am meisten ausgedehnet wird, und also auch am stärksten schwindet. Roheisen aus Quiksteinen mit viel Kohsten geschmolzen, schmelzt am leichtesten und dünnesten, und schwindet auch am meisten. Eisen mit möglichst wenig Kohlen geschmolzen, andert sich benm Schmelzen im Verzerößern und Schwinden am wenigsten.

§. 292. Vom Anlaufen des Noheisens.

Daß Roheisen in der Hiße wie Stahl und Eisen vor dem Glühen mit Farben anlaufe, und daß die Hiße hie-

Ju etwas stärker senn musse, ist schon h. 49. angeführet. Dieses scheint von der Gegenwart eines gröbern, nicht so leicht verdunstenden Phlogistons zu zeigen. — Versuche wegen des Anlaufens verschiedener Roheisenarten, wären mehr für die Neugierde, als für den Nußen in der Ausübung, daher ich keine ansühre.

S. 293. Von dem Verhalten des Roheisens im Feuer ohne Zusätze.

Nach Bemerkung des Verhaltens des Roheisens in Wärme und Hise in Absicht der Farbenänderung, und des Vergrößerns und Schwindens, können wir die Versänderungen von geringerer und stärkerer Glühhiße auf dasselbe nicht übergehen. Einige hieher gehörige Versuche sind schon h. h. 56. 3. 4., 57. 3. u. 10. angeführet. Hiße unter dem Glühgrade hat ihm nichts an, Glühhiße aber verzehrt es zu Kalke, oder sogenanntem Safran mit 27 auf hundert vermehrtem Gewichte; benm Verbrannten geschmeidigen, Eisen beträgt diese Vermehrung dis 40-auf 100.

Dagegen findet man auch, daß das Roheisen in gleichförmiger Glühhiße länger als das geschmeidige Eisen widersteht, benm Wechseln der Hiße und Kälte wird es zwar eher, aber doch langsamer als Stangeneisen zerstöhzet. Ein Stück geschliffen mit geringer Aufsetzung gesschmolzen Roheisen, und ein diesem gleiches Stück Stanzgeneisen verlohren in einerlen Feuer, ersteres 8½, und letzteres 15½ von hundert Abbrand, welches auch von dem mehr seuerbeständigern Phlogiston des Roheisens zeugt. Hieraus folgt auch, daß wo Feuerösen zu ungesehr gleischen Feuergraden Eisen ersordern, es gegossenes senn müsse.

Das Verhalten des Roheisens von der Glühhiße bis zur Schmelzhiße werden folgende Versuche am besten zeigen: Rinm. v. Eisen II. B. Db A. Ein

Roheisen für sich im Feuer.

418

- A. Ein Stud mit schwacher Aufsetzung geschmolzes nes Roheisen von Quiksteinerzen etwan Zoll dick, welsches unter der Feile und Meissel weich und etwas rothbrüchig geartet war, wurde hurtig lichtroth geglühet und in kaltem Wasser gelöscht. Es schlug sich weiß und blank und war inwendig so hart als mittelmäßiger Stahl. Im Brusche war es heller, von feinerm Korne geworden.
- B. Ein ander Stuck Roheisen, das aus weißem und grauem Eisen bestand, schlug sich ben abnlicher Behand= lung überall weiß und ward sehr hart. Der weiße Theil blieb weiß, der graue erschien im Bruche heller.
- C. Ein ähnlich, & Zoll dickes Stuck, schwach aufsgesetzt Eisen ward & Stunde im Windosen in Kohlen weißewarm glühend erhalten, bis es Funken sprühete und zu schmelzen, anfangen wollte. Nach dem langsamen Erkalsten an der Luft war folgendes zu bemerken:
- a. Wo es nicht zum Schmelzen gekommen, war es
- b. Die Oberstäche war mit einer weißglimmernden Haut bedeckt und unter der Feile weich.
- c. Wo es geschmolzen, war es eine leere Hulse, weil das geschmolzene Eisen ausgelaufen, die Hulse war geschmeidig Eisen.
- d. Die ausgestossenen Tropfen ließen sich kalt schmies den und feilen.
- c. die größern geschmolzenen Stücken waren halb-
- f. Das ungeschmolzene Stuck, wieder geglühet und in Wasser gelöscht, hatte nun statt des schwarzen einen weiße lichen Bruch.

- g. Die geschmolzenen Tropfen wurden auch durch Glühen und toschen weiß, hart und im Bruche weiß und glimmerig.
- D. Weisse starkaufgesetzes Roheisen, welches mit seiner Härte der Feile und dem Meissel widerstand, erhielt ebenfalls unter dem Glühspane eine weiche Eisenhaut. Ues berhaupt ward es durch Glühen weniger als das graue schwach aufgesetzte verändert.
- E. Grau, mit schwacher Aufsehung geschmolzen weich Roheisen wurde in Kohlen in einem Windosen geschmolzen und sammlete sich in einer untergestellten Thonsorm mit Asche und Gestübe. Es war gegen Meissel und Feile noch eben so weich, auch noch eben so grau und nur von etwas seinerm Korne.
- F. Eben solch Rohelsen im verschlossenen Tiegel vor dem Geblase hurtig geschmolzen, und in eine kalte Form gegossen, ward durch und durch hart, weiß und sprode.
- G. Golch grau Roheisen eben so geschmolzen und in eine recht heiß gemachte Thonform gegossen, war nach langsasmem Abkühlen an der Oberstächegegen die Feile etwas weischer, im Bruche aber bestand es aus grauen und weissen Körnern.
- Probierpfund schwer, wurde in einem leeren, wohl versschlossenen Tiegel in Gestübe im Stahlosen 12 Tage geshalten. Es hatte hiedurch kaum 2 pro Cent verlohren, und war aussen rein und weiß, im Bruche weißgrau, uns ter Hammer und Feile weich. Nothwarm ließ es sich gut, ausschmieden und nach dem toschen in Wasser war es Stahl. Der geringe Abbrand schien vom Gestübe ausser dem Tiegel zu sehn, denn wenn auch dessen Phlogiston nicht eingedruns gen ware, so hielte es doch die Luft ab. Wenn Roheiz En

420 Anmerkungen über vorherige Versuche

sen im Stahlosen mit Holzseuer im ofnen Tiegel eingesetzt wird, brannte es ganzzu Schlacke, (h. 56. 1. 3. 4. 7. 8. 9.). In den h. h. 57. 3. 9. 10. und 58. sind Versuche wes gen des Verbrennens des Roheisens in ofnen Tiegeln und Vergleiche zwischen dessen und des Stahls und Eisen Verlusste durch Abbrennen.

S. 294. Anmerkungen über die vorherigen Versuche.

- 1. Roheisen wird im ofnen Kohlenfeuer und in verzschlossenen Gefäßen, unter starkem Glühen, ehe es zunt Schmelzen könimt, an der Oberstäche glühend. Im Hammerherde muß es auch erst an der Oberstäche frieschen und sich denn im Schmelzen ganz wenden. Davon in der Sten Abtheilung.
- 2. Willman Roheisen zum Guße im Tiegelschmelzen, muß man größere Stücke in einem vorher glühenden Tiesgel legen, und das Schmelzen durch schnelle Hise und Gebläse beschleunigen, damit keine Eisenhaut entstehe, die den duns nen Fluß hindert. Man bemerkt dieses auch im Reverberir soder Flammenosen, legt man zu große Stücke, die nicht bald durchhiken ein oder ist das Feuer nicht recht hese tig, so entstehet um jedes Stück eine Eisenhaut, die denn in dieser Hise nicht mehr schmelzen kann, daher das Eissen in derselben heraussließt und so viel größerer Ubgang unvermeiblich wird.
- 3. Verlangt man daß grau weich Roheisen die Weische nach dem Schmelzen behalten soll, so läßt sich dieses nicht im Schmelztiegel im Flammofen mit Steinkohlen, allein oder ohne Zusaß erholten; sondern es muß das Schmelzen nut Holzkohlen im Ofen oder mit Gestübe im Tiegel geschehen, wodurch das sonst verdunstende Phlogisson am sichersten zurückgehalten oder auch die entstehende Eisens

Eisenhaut der Oberfläche wieder zu Robeisen zurückges bracht wird.

Durch etwas gebrannten Alaun, den man zerpuls vert unter das Gestübe mischt, wird die Weichheit des Gußeisens auch erhalten. Eben dieses geschieht auch, wenn man grau weich Roheisen mit Zusaße von etwas leichtstüssigem Glase schmelzt, welches zu einem dunnen Fluße noch mehr benträgt, wenn man halb so viel als das Glas ausmacht, Pottasche oder Sodasalz dazu nimmt. Soll aber die Gußwaare so viel Weichheit behalten, daß sie nachher mit Feile, Meissel, Grabstichel oder Drillbohr bearbeitet werden kann, so muß

4. die Form von Sand in Eisenstaschen oder von Thon mit Pferdeapfeln und Kälberhaaren vermischt, vorher wohl geheißet senn: sonst wird der Guß an der kalten Form, besonders wenn sie von Roheisen ist, weiß und hart.

S. 295. Von dem Verhalten des Roheisens in Glüblige mit Zusätzen.

Hier ware wohl eigentlich die Materie abzuhandeln, die der Hr. v. Reaumur in seinem bekannten, oft anges führten Werke von der Aunst Roheisen zu adouciren oder ihm eine weiche Oberstäche zu verschaffen; so vortrestich beschrieben hat. Außerdem aber, daß man den diesem Schriftsteller aussührliche Nachricht hievon sindet, habe ich schon auch an mehrern Stellen, besonders h. 265. versschiedene diese Sache betressende neue Versuche mitgetheilt, theils zur Vestätigung dessen, was der Hr. v. Reaumur sagt, theils auch in der Untersuchung etwas weiter zu gehen und auszumachen, von nicht auf diese Art das Roheisen ganz und gar in geschmeidigen Stahl oder Eisen verwanz delt werden könne. — Ob aber gleich diese Kenntniß dem Künstler in gewissen Fällen von beträchtlichem Nußen sehn

D 0 3

-tann,

100

- 2. Die mancherlen Zusätze benm Vrennen des Rohseisens richten, in Absicht ber Weiche ber Oberhaut nicht viel mehr aus, als ein langsames Glühen allein; doch kann durch dienliche Zusätze das Abbrennen vermindert werden, woben unausgelaugte Virkenasche oder auch Galmen von der besten Würkung war.
- b. Grau, im Tiegel umgegossen und dadurch weiß geworden Roheisen, oder das auch von guten Quikerzen stark aufgesetzt, im ersten Schmelzen weiß und hart siel, ist zur Adouction das beste; graues dagegen erhält eine gro= be, undichte, einer feinen Politur unfähige Oberstäche.
- c. In ofne Formen umgegossen weiß Eisen hat man zur Verwandlung in Stahl, oder zur Erlangung der Ge=
 schnieis

schmeibigkeit immer besser, als das in verdeckte Formen gegossene gefunden.

- d. Die Hise eines mit Holzkohlen unterhaltenen Stahlofens, konnte die Verwandlung des Roheisens, in weiches in 10 bis 12 Tagen nicht über & Zoll tief bewürzten. Wenn also das Roheisen durchaus in Stahl verwandelt werden soll, so mußes die Dicke von & Zoll nicht über treffen. Ven Holzseuer und noch stärkerer Hise war auch die Würfung etwas größer.
- c. Beim Cementiren in Beinasche ober Kalke, war immer ein sicher Zeichen ber in Stahl, oder Eisen verwans delten Oberstäche des Roheisens, wenn das Pulver leicht absiel; wo es fest sak, war die Adouction noch nicht erfolgt; gerade als wenn das kalkige Pulver von der aus dem Eisen dunstenden Materie noch nicht gesättigt wäre.
- f. Roheisen in kalte Sandformen gegossen, war vor der Rasse im Sande immer etwas undicht; weit dichter fällt es in gebrannten Thonsornen, wodurch es zum Adouciren geschickter wird.
- g. Die Einmischung bes Rohlenstaubes giebt eine lose, die Geschmeibigkeit hindernde Oberstäche.
- 1. Ben einem langsamen Glühen verliehrt das Roheisen durch Abbrennen und Glühspan weit mehr, als in rascher Hiße.
- i. Wo etwas Vitriolsäure hinzu kam, ward die Oberfläche immer weich Eisen, ohne Stahlart.
- k. Mit schwacher Aufsetzung geschmolzen, grau weich Robeisen kann mit zugesetztem Gestübe zwar umgeschmolz zen und grau, und so weich gegossen werden als es war,

424 Roheisen in Glübhitze mit Zusätzen.

es bleibt aber hieben für Arbeit von feiner Politur immet. zu weich, und noch weniger verträgt es das Schmieden.

Hieraus ersiehet man nun wohl die Möglichkeit, Rohselsen durch bloßes Glühen mit oder ohne Zusatz in gesaymeis diges Eisen zu verwandeln; es fallen aber daben manchere len Ungelegenheiten vor, z. B. das Roheisen muß zur tostalen Verwandlung nicht über Zoll Dicke haben, und doch kann ein roher Kern oder Undichtigkeit bleiben, die die Arbeit verdirbt; die langwierige Unterhaltung der Hitze ist kostbar; der so bereitete Stahl hat nicht die Stärke des durch Schmies den ze. gemachten und oft wird er mit einer Eisenhaut bedeckt. Dennoch kann er zu manchen Sachen, die keine scharfe Schneide oder besondere Stärke, sondern nur eine gute Politur ersordern, z. B. zu Knöpfen, Zierrathen ze. oder wie in England zu kleinen Nägeln recht nüßlich senn.

Wenn die Absicht ist, die Guswaaren blos an ber Oberfläche beswegen weich zu machen, baß man sie mit Feilen und andern Werkzeugen leicht bearbeiten kann, so fällt es beschwerlich und kosthar, die Arbeit mit dienlichent Pulver in feuerfesten Gefäßen eine fo lange Zeit im Fruer zu erhalten. Der Hr. von Reaumur suchte dieser Schwierigkeit dadurch abzuhelfen, daß er eine Materie ausfindig machte, mit welcher man bas gegoffene Robeisen überstreichen, und ohne daß der Ueberzug abfällt, glüben kann, welches zur Aduction ber Oberfläche, und zum Schirm wider das Berbrennen zugleich dient. Wie viele muhsame Versuche diese Sache dem Erfinder gekostet, kann man in der davon handelnden weitläuftigen Abhandlung im Dictionaire des Arts lesen.

Als die dienlichste Materie zu diesem Zwecke, hat man das gemeine Wasserbley oder Plumbago gefunden, welches mit Wasser sein abgerieben, als Vren auf die Guswagre gestriz chen

chen und getrocknet bas Gifen im Gluben für Glubspan schuß= te, und das Weichwerden der Oberfläche beforderte: boch hat es im langsamen Feuer wenig mehr, als das Glüben ohne Bebeckung ausgerichtet. Die phlogistisirte Luftsäure scheint hier gur Beforderung des Weichwerdens von Gisen angezogen zu werden, und das übrige Phlogiston des Wasserblenes hindert oder vermindert das Abbrennen. Aus gleichem Grunde beruhet wohl auch die daselbst vorgeschlagene Abouction durch Cementiren im Tiegel mit einer Mischung aus 9 Theilen Gestübe, und I Theil Alaun; die Ueberschußsäure macht bas Gisen weich und weiß, und der Roh= lenstaub verhindert das Abbrennen.

Der Hr. von Reaumur hat auch versucht, das Eisen in solche Formen von Kalk und Kreide zu giessen, in welchen die Weichheit erhalten ward; dieses ist aber wes niger dienlich befunden, und wird auch von dem Ungemache begleitet, daß feine Eindrucke für die Guswaare verlohren gehen. Endlich hat auch dieser verdiente Mann vorges schlagen, das Eisen durch das Aufglühen in den Formen, ober auch burch Erhaltung ber Hike, wenn man es aus den Formen noch glubend, ober rothwarm in einem Res verberirofen brachte, weich zu machen, welches er alles mit ber größesten Genauigkeit beschrieben, und badurch einen wichtigen Bentrag zur Kenntniß der Eigenschaften des Gis sens und der Würkung des Feuers auf dasselbe geliefert hat.

§. 296. Vom Schmelzen des Roheisens mit Zu-

Unsserdem, was schon S. S. 77. 78. vom Schmel= gen bes Robeisens benläufig gesagt ist, will ich zur nahern Erläuterung des Verhaltens desselben mit verschiedenen Busätzen, hier einige Versuche anführen.

1. Grau

426 Schmelzen des Roheisens mit Zusätzen.

- 1. Grau, weich schwach aufgesetzt Robeisen aus ber Belleforsischen Stuckgiesseren ward in kleinen Stucken in einent heffischen Tiegel mit zerpulvertem Eristallalase, wels ches etwan zum vierten Theile mit Kalk gemischt worden, Nach bem Erkalten im Ofen fand man eingeschmolzen. es als einen dichten mit Glas bedeckten König ohne Ver= lust am Gewichte. Er war unter ber Feile so weich, als ungehärteter Stahl, dicht und zeigte sich im Zerschlagen recht stark. Rothwarm ließ es sich mehr als gewöhnlich Moheisen ausschlagen und platten. Durch Glüben und Loschen erhielt es eine starke Hartung. Im Bruche mar es feiner, als weiß Roheisen, und grober als Stahl. — Hieraus fiehet man, daß weiches, graues Gifen im Umschmelzen im Tiegel seine Weichheit behalten kann, wehn man nur durch Bedeckung mit Glase bas Ausdunsten des Brennlichen und das Abbrennen verhindert, und daß biemit eben das, was durch zugesetzten Kohlenstaub, um, was vom Phlogiston verfliegt, zu erseben, erhalten wird.
- 2. Eine Scheibe weiß Roheisen 4 Centner schwer, ward in einem leeren bedeckten Tiegel, 2 Stunden glubend Denn hob ich ben Deckel auf, und that etwas Braunstein mit Gestübe bazu, wovon die Scheibe ohne Wermehrung ber Hike unten zu schmelzen begann. Nach dem Erkalten hatte das halbgeschmolzene Robeisen-3 auf 100 verlohren, war aber ohne Glubspan, ben ber Kohlen= stanbabgehalten hatte. Der ungeschmolzene Theil war weich, und ließ sich kalt schmieden. Rothwarm in Wasser ge= loscht, erhielt er eine starke Hartung, und glich im Bruche dem schönsten Stahle, boch hatte er eine dunne Gisenhaut. Der geschmolzene Theil war auch weich und durchaus aber etwas sproberer Stahle. — Hieraus siehet man, daß ber Bramftein die Schmelzung sehr befordert', und daß man Robeisen mit Erhaltung der Weichheit schmelzen kann. — Grau mit schwacher Aufsetzung geschmolzen Robeisen, als Bohr=

Bohrspäne mit Braunstein und etwas zugesetztem Leinöle und Kohlenstaube geschmolzen, gab ein Robeisenkorn, welches vom Magnet nicht gezogen ward. Es war weich, halbeschmeidig, im Bruche grau wie vorhin (h. 15, 5, 7.)

- 3. Bohrspan von grauem Roheisen 4 Centner, wurs ben mit 2 Centner Wasserbley gemischt, in einem verklebzten Tiegel 17 Tage im Stahlosen erhalten. Es war denn alles aschgrau, ohne Zeichen des Schmelzens und ward stark vom Magnet gezogen. Als es 1 Stunde in die starke Hihe eines Windosens gebracht ward, schmolzes zu rundem Hagel, der unter dem Hammer weich und ganz dunn ausgeschmiedet werden konnte. Geglühet und gelöscht nahmen die Körner eine starke Härtung an, artesten sich aber wie Roheisen. Wasserblen kann also zwar zur Weichheit bentragen, vieles aber kömmt auf den Feuergrad benm Schmelzen an (§. 270. III. d.)
- 4. Weisses, sprodes, hartes Roheisen vom dalischen braunsteinhaltigen Erze, welches ohne starkes Glühen in ofnem Feuer vom Magneten nicht gezogen ward, schmolz ich mit Rochsalz bedeckt vor dem Gebläse. Es verlohr nichts am Gewichte, und war so weiß und hart, wie vorsher, wurde auch nicht vom Magnet gezogen.
- 5. Ein Stuck grau, weich Roheisen, ward 'mit schwerer, schwarzer Zammerschlacke zu einem Klum= pen geschmolzen. Dieser war hart, sprode, weiß und hatte das Gewicht des Eisens. Die Frieschschlacke hat also inr Tiegel nicht immer mit dem Eisensafran einerlen Würkung, hindert aber doch das Abbrennen.
- 6. Bohrspan von grauem Roheisen 14. loth, mit 4 loth Englischen Schwerspaths gemischt und mit einem Fluße aus 4 loth Glas und 2 loth Braunstein bedeckt, wollte in der gewöhnlichen Windosenhiße nicht schmelzen, son=

428 Schmelzen des Roheisens mit Zusätzen.

sondern das Roheisen war nur zu einer undichten Friesche zusammengelausen, von welcher einige Stücke rein Eisen waren, das sich durch toschen im Wasser nicht härtete, und kalt dunn ausgeschmiedet werden konnte. — Die Geschmeidigkeit scheint der Schwerspathsäure zuzuschreiben zu senn, die die Frieschung verursachte, da denn das Eissen in dieser Hiße nicht mehr schwelzen konnte. — Rohseisen mit Schwerspath allein geschmolzen, gab einen schaumigen Rohstein, der wie Gips den Tiegel fraß.

- 7. Bohrspan von grauem Roheisen mit gleicher Menge Bleyglas geschmolzen, verhielt sich wie h. 151, 2. gesagt.
- 8. Unter den Salzen können nur alkalische für Fluß zum Schmelzen des Eisens im Tiegel gelten, da sie keine Verschlackung befördern, besonders wenn ihnen etwas Vrennbares und leichtstüssig Glasigtes zugesetzt wird.
- von jedem I Theil und schwarzer Fluß und Cristallglas iedes 2 Theile, that gut.
- b. Glasgalle, die meist vitriolisirten Weinstein enthält (h. 61.3.) und eben so alkalische, zerstossene und wieder eingetrocknete Salze trugen zur Verschlackung des Eisens ben.
- c. Das Verhalten des Bohrspans mit Salpeter ist §. 253. beschrieben.
- d. Salpeter eben so auf dunnstiessend Eisen in Ties gel getragen, verzehrte etwas vom Brennbaren des Eisens und verursachte oben eine harte Rinde, die sich zur Bes schmeidigkeit artete und also in dieser Hise nicht schmelzen konnte.

konnte. Feilspan von geschmeidigem Eisen und Stahle auf doppelt so viel sliessenden Salpeter getragen oder auch mit bemfelben gemischt und geschmolzen, verursachte fein so starkes Aufwallen als Robeisen, wie auch die Hiße ver= mehret ward, welches beutlich zu beweisen scheint, daß das Robeisen ein mehr zusammengesetztes (Wasserblen ähnliches) Brennbares besißt. Wie sich die alkalische Lauge nach ber Detonation verhielt, sebe man &. 253.

- e. Schon vorher (f. 295.) ist angeführt, daß et: was Maun als Zusaß zum Kohlengestübe gemischt, benm Schmelzen die Weichheit ves Eisens erhalt und auch, daß Robeisen mit Rochsalz geschmolzen, keinen Abbrand leidet ober sonst in seinen Eigenschaften verändert wird (&. &. 59. 4. i. und 124.).
- 9. Robeisen mit Glußspath schmolz zu einem schwarzen Glase, das den Tiegel verzehrte und auslief. Bluffpath 2 Theile, Rieselmehl 1 Theil und Ralt 3 Theile mohl gemischt und calcinirt, gab benm Gisenschmels gen ein leichtfluffig Glas, welches ben Tiegel wenig angrif, und also mit Kohlenstaube als Zusak benm Gisenschmelzen gebraucht werden kann. Aber durch zugeselzte Glasgalle entstand eine Gahrung, und bas Gifen ward zu einem Theile verschlackt und endlich zu einer undichten Masse ge= schmolzen. — Slußspath, wenn er etwan zum roten Theile ober weniger ben strengflussigen, quarzigen Gisen= erzen zugesetzt wird, kann indessen benm Schmelzen im hohen Ofen recht nuglich senn. Gisenerze aber, die Fluß= spath enthalten, kommen sehr selten vor. -
- 10. Mit schwacher Aufsetzung geschmolzen Robeis fen, welches durch Gießen in ein Stängel weiß geworben, 25 Pfund, ward in Korner zerbrochen, mit !10 Pfund caleinirten und ausgelaugten Lisenkalk von Bitriol, (ber mit festem Alkali gefället worden), in einem Tiegel,

430 Schmelzen des Roheisens mit Zusätzen.

Tiegel, auf dem ein Decktiegel geklebt, 40 Minuten fürs Gebläse. Das Roheisen war zu einem Korn 23 Pfundschwer geschmolzen, mit brauner Schlacke umgeben, war halbgeschmeidig und von feinkörnigem Bruche.

- 11. Dunkelgrau, seinkörnig, kaltbrüchig Robeissen von Seeerz aus Smoland 25 Pfund, wurden mit 6½ Pfund des No.10. gedachten Lisenkalks eben so, aber nur 30 Minuten vor dem Gebläse gehalten. Der König wog 25¾ Pfund, war sprode von seingnistrigem Bruche, kaltbrüchigem Stangeneisen ahnlich.
- 12. Von eben diesem Roheisen 25 Pfund mit 10 Pfund Eisenkalk 40 Minuten vor dem Gebläse gehalten, gab einen König nur 24 & Pfund schwer, weniger spröde, aber von groberm Bruche;
- 13. Weisses, hartes, sprodes Roheisen, welsches blos mit Gestübe und Borar aus Quiksteinerz ben Hellefors geschmolzen 25 Pfund, gab mit 8 Pfund des Lisenkalkes nach 25 Minuten Blasen ein rein Korn 26% Pfund, von keinem Bruche, Stahl ahnlich, welches sich kalt ziemlich schmieden ließ.
- 14. Bohrspan von Hällefors I Cent. mit & Cent. von solchem Lisenkalke, der aus der Aussösung des Eissens selbst niedergefallen war, in einen verdeckten Tiegel im Windosen geschmolzen, gab ein größer ziemlich gesschmeidiges und ein kleiner noch geschmeldiger Korn, die Härtung annahmen und Stahle glichen.
- 15. Mehrere Schmelzversuche mit Roheisen und verschiedenen Eisenkalken waren von verschiedenen Aussange, gaben nur Schlacke, halbgeschmolzene Roheisen voer

ober auch halbschmeibig Gisen, alles nach Verschiebenheit ber Kalke und dem Grade ber Hiße. Eine Sammlung von hieher gehörigen muhfamen und zuverläßigen Bersus chen, findet man in der oft genannten vortreflichen Ubhandlung des Ritters Bergmann Analysis Ferri, wo auch die Menge des reducirenden Phlogistons für Gisen, Stahl und Robeisen genau bemerkt ist. Mach bem Erpes riment 91. erhält Herr Bergmann von 200 Pfund Bohrspan von schwach aufgesetztent grauem Robeisen aus Hällefors mit 50 Pfund Lisenkalk aus Eisenvitriol nach 20 Minuten vor starkem Geblase 206 Pfund geschmeidig Eisen und nach dem 93ten Versuch von 200 Pfund stark aufgesetztem Roheisen von Dannemoraerz mit 50 Pfund besselben Ralks, eben so behandelt, 222 Pfund eben so ges Wie das Roheisen vom Eisenkalke schmeidigen König. Geschmeidigkeit erhalten konne, wird tieffinnig erklart und grundlich gezeigt, mas in biesem Werke so oft gesagt wors ben, daß das Robeisen, um geschmeidig zu werden, et= was Phlogiston verlieren musse und das ist eben das, was eine verhältnißmäßige Menge Eisenkalk zur Re= duction erfordert. — Daß Robeisen auch ohne Schmel= zen, blos burch Cementation mit Gifenkalken geschmeibig werden konne, ist s. s. 57., 10., 71., 72., 73. gezeigt. Wermuthlich geschicht bas Frieschen im Hammerherbe auf eben die Weise; es verbrennet nehmlich ein Theil Robs eisen zu Schlacke, die benn dem übrigen Gisen einen Theil Phlogiston entzieht. —

16. Hier muß ich auch eines von Zrn. Zielm zuerst gefundenen und schen h. 231. gedachten Weges, den Eissenkalk blos durch Schmelzen mit Wasserblene zu Roheisen, Stahle oder geschmeldigem Eisen zu verändern, gedenken. Man nehme nemlich zu reinem Eisensafran die Hälfte, Toder & Plumbago und schmelze es in einem lutirten Tiegel in starker Hike, da man denn Eisen in verschiedenen Zustande erhält.

führten Verhältnisse des Phlogistons in Absicht des drensfachen metallischen Zustandes des Eisens so völlig überein, daß eine weitere Erörterung unnüh senn würde. — Die h. 281. angeführte weisse metallische Erde aus kaltbrüchigen Eisen, kann nicht nur allein zu einem spröden, lichtgrauen Metalle reduciret werden (h. 178-1.) sondern es läßt sich auch mit guten Eisen zusammenschmelzen, wovon eine kaltbrüchige metallische Eisenmischung entsteht. Wenn man den Eisenkalte, von welchem das kaltbrüchige Metall geschierden worden, sür sich selbst reduciret, so ist der erhaltene König gar nicht kaltbrüchig sondern gutes Eisen. Dieses Mestall (Meners Wassereisen), ist also sehr wahrscheinlich die Ursache der Kaltbrüchigkeit des Eisens und die Molybdena davon fren zu sprechen (h. 247.).

In wie weit sich die Schwersteinsäure zu Metall reduciren lasse (& 178. 3.) ist noch nicht ausgemacht, und keine Gelegenheit gerade deswegen Versuche anzustellen ges Deren Zusammenschmelzen mit Gisen, welches eis gentlich hieher gehört, muß also fürs Künftige verschoben werden, so wie auch das Verhalten des Eisens mit 1770: lybdena noch mehr Versuche erfordert. Von dem kalt. brüchigen Metall (Siderum, Hydrosiderum) Wassereisen haben wir ausser dem was Zr. Meyer in den Schriften der Berlinischen Naturforschende Freunde a. angef. St. bekannt gemacht, auch vom Kitter Bergmann eine Ab= handlung zu erwarten. Db die Schwererde eine besons dere ober eigene metallische Erbe, oder wie einige wollen, eine im hochsten Grade dephlogististrte Bleverde sen, mussen die so Zeit und Lust dazu haben, burch Versuche ause machen. Indessen habe ich sie hier zu nennen.

S. 297. Von dem ungleichen Verhalten der vers
schiedenen Roheisenarten in der Stangenschmiede.

I. Den größesten Unterschied der Roheisenars ten in ihrer Verwandlung in geschmeidig Eisen in der Ham= Kammerschmiede, verursacht die verschiedene natürliche Zeschaffenheit der Lrze; es sen nun, daß etwas
Fremdes in denselben sen, welches bennn Schmelzen nicht geschieden werden kann, oder auch, daß ein gewisses und verschiedenes Verhältniß ihrer Bestandtheile die Ursache ist. Diese Verschiedenheit kann die Kunst schwerlich oder auch gar nicht ganz heben. Die Verg = oder Gangarten in den Erzen können ebenfalls viel zur

Berschiedenheit bes Robeisens bentragen.

Uebrigens kann die Berschiedenheit in der verschiedenen kunstlichen Behandlung der Erze im Schmelzen kommen, von niehrerm oder wenigerm Ro= sten, von der Beschaffenheit des Sohenofens, von dem Verhältniße der Rohlen zum Erze und dem Wermogen ber Defen, bas Schmelzen zu befordern, von der Stärke der Rohlen und überhaupt von der Geschicklichkeit des Zohenofens, den Gang des Geblases und des Schmelzens zu dirigiren u. s. f. Davon komint vorzüglich die bekannte Eintheilung Roheisens in rechtaufgesetztes (lagom Malmod), schwachausgesetztes (Nödsait,) oder wenig Erz mit viel Kohlen geschmolzen, und starkaufgesetztes (härdsatt) ober mit nur eben zureichenden Rohlen geschmol= zen, wovon schon f. 282. gehandelt ist. Man kann auch rohes oder rohgeschmolzenes (Rätt) Roheisen hieher rechnen, welches eine Folge üblen Rostens ober bes zu starken und zu eilfertigen Treibens, ober schmas cher, saurer Kohlen u. s. f. ist. Won allen ober boch einigen biefer Umstande zusammen, entsteht bie Eintheis fung des Robeisens der Hammerschmiede in leichtige. würktes, (Lätt Werkad), hartgearbeitetes (Hard arbetat), frieschendes und rohgehendes, alles nach dem Verhalten im Hammerherde und unter bem Hammer. Was man hierunter versteht, ist aus dem S. i 10. ju ersehen.

Von dem Unterschiede, den die natürliche Verschiedenheit der Erze und den sie begleitenden Vergarten Vinm, v. Eisen U. B. Ee im Eisen machen kommt ber größere ober geringere, Credit des Eisens aus gewissen Bergrevieren, benn einige Hutten haben ihre eigenen gleichformigen Grubens felder, und gewinnen immer gleiche Erze. Ein geübtes Huge kann also auffer der Unterscheidung der Urt des Erzes, ob Durrstein ober Quikstein ze. auch aus ben sichtli= chen Begleitern oder eingestreuten Bergarten mit einiger Gewißheit von bem Verhalten biefer Erze auf bem Hohens ofen und von dem zu erwartenden Robeisen und desseit Betragen im Hantmerherbe im voraus urtheilen. Berfchiebes ne Umstånde konnen zwar dieses Urtheil unsicher machen, 3. B. die den Erzen eingemischten, dem Auge unsicht= baren fremden Dinge, die größere ober geringere Bes schicklichkeit des Hammerschmiedes, die eigene Urt des Eisens mehr ober weniger zu verandern u. s. f. In= dessen kann ich boch zum Benspiele anführen:

von mäßigreichen Erzen, die mildes grünes Schörle, roth, braun ober gelblich Grängt = oder Zoknyestein, Glimmer und etwas Quarz enthalten, gewonnen. Es fällt auch von Sumpf = und Seeerzen von gestingem Gehalte, die keine beutliche Bergart enthalten; wiewohl das Eisen von den letztern meistens kaltbrüchig ist.

2. Zart gearbeitetes Roheisen von Erzen mit viel Zornblende, schwarzem Glimmer und sandigent Quarze; auch von den sehr reichen, die kaum sicht= liche Bergart enthalten, in welchem einige Schwefel= saure ist, und die öfters benm Rosten im Probierosen 2 bis 3 auf 100 schwerer werden.

Robeisen aus Erzen mit innig eingemischtem Ralke, Bergkiesel, weissem Glimmer, Topfsteinart und Schörlgesteine. Das Robeisen von Dannemorakann vorzuglich zu den leichtstussigen gerechnet werden, weswegen es die Wallonschmiede so gerne nehmen.

4. Rohyehend. Vorzüglich erhält man solch Roheisen von Erzen mit Braunstein, wie Dalische und eben so die an der Luft sich schwärzenden kalkigen, voor Stahlsteine; die schwerslussigen Feldspath haben. Auch die schwarzen zu weichen, und etwas rothbrüchigen

Erze ohne bedeutende Bergart.

therheit von allen Erzen erwarten, die schwarze, straße lige und auch glimmerige Zornblende, die nie ohne ein gut Theil Schwefelsäure ist, enthalten. Solch Eissen geben auch Erze, die an der Luft an der Oberstäche oder in Klusten rosten, wenn sich auch nichts von Schwesselstese bemerken läßt, der für die bekannteste, und wenn der Nieß Kupfer hat, für eine unheilbare Ursache der Rothbrüchigkeit gehalten wird.

II. Die zwente Ursache ber Berschiedenheit des Roheisens im Hammerheerde ist in der Zereitungsart gegründet. So ist es gezwungen, Grell oder aus ein nem rechten Verhältnise des Erzes zu den Kohlen, welches h. 282. näher beschrieben ist und im Bruche untersschieden werden kann. Daß aber diese äussere Kennzeischen oft trügen, ist an mehr Stellen angezeigt. Indessen kann ich doch aus der Erfahrung folgendes anführen:

len gezwungen Roheisen halt manüberhaupt für schwers schmelzend und schwer zu bearbeiten; doch leidet es wegen seines häusigen Brennbaren in der Hammerschmiede wentsgerAbbrand. Die Teutschschmiede, die für den Abgang über die Borschrift verantworten muß, derwirft es, und fährt übel; wenn das Eisen vor dem vollendeten Recken ganz niedersschmelzt. Dieses giedt besonders von dem Roheisen aus Dürrzsteinerzen, grau Roheisen; dagegen aus rothbrüchig gearteten Quitsteinerzen mit schwache Aufsehungen geschmolzen ist, sehr-leichtslüssig und macht Ausnahme von der Regel.

grau körnig gemischtes Roheisen, zeichnet sich durch dieses Unsehen als recht aufgesetztes oder im rechten Verhaltnise zwischen Erz und Kohlen geschmolzenes Roheisen aus, welches die Hammerschiniede überhaupt

A CONTRACTOR OF TAXABLE

als leicht zu arbeiten, und, mäßig schwerschmelzend

ober frieschend gern nehmen.

gemeiniglich leichtschmelzend und bald frieschend; da es aber von dem Phlogiston, welches das Robeisen im Hohenofen bekommen kann, am wenigsten besitzt, so leidet es die stärkste Abbrennung. Die Wallonschmiesde wünschen es sich daher, die für den Abbrand nicht stehen, sondern ein schnelles Wenden zur Geschmeisdigkeit zum Augenmerke haben.

d. Gehärtet Roheisen ober solches, welches gleich nach dem Erkalten und rothwarm in rinnenden Wasser gelöscht worden, erlangt daburch zwen Vorzüsgez erst, daß es sich von dem Sande, welcher sich benm Ausstechen anhängt, und keine gute Rolacks schlacke macht, befrenet, und denn, daß es dadurch geneigs

ter und rein zu frieschen wird. —

Ausser diesem haben die Hannmerschmiede durch Erfahrung mehr dussere Kennzeichen, Unsehen, Bruchte., daraus sie das Verhalten des Roheisens im Hammers herde beurtheilen, die sich theils nicht wohl beschreis

ben lassen, oft aber auch recht unsicher sind.

Das Zoheosengestelle kann auch zur Verschies benheit des Roheisens bentragen, daher mehrere Hutstenherren für nühlich gehalten, daß die Schmiede die Frieschherde nach dem Gestelle des Hohenosens einzurichten wüßten, wenn der Hoheosen ein dranges Genstelle hat, so-fällt das Roheisen mehr hart zu arbeisten, und erfordert einen tiesern Herd. — Es möchten aber unmöglich senn, hierüber gewisse Regeln sest zu seigen, und ben Hammerwerten die das Roheisen aus verschiedenen Hutten kaufen, fällt dieses so weg. §. 298. Allgemeine Eigenschasten und Kennzeichen des Roheisens aus den vornehmsten Schwedischen Bergrevieren.

Machdem, was im vorigen h. kurzlich angeführtet ist, scheint es, baß man den Grund von dem

vortheilhafteren oder geringern guten Ruf des Roheisfens verschiedener Hutten, in Rucksicht auf die Gute des davon bereiteten Stangeneisens, angeben könne. Ein solcher Unterricht aber wurde nicht nur weitläuftig ausfallen, sondern auch wegen der Verschiedenheit der Erze in jedem Vergreviere und deren verschiedenen Mischungen in den Hutten schwer zu ertheilen senn. Ins dessen will ich, was ich hierin am allgemeinsten gestunden, kürzlich anführen.

Granzärdes Roheisen ist als kaltbrüchig beschries ben; das gilt aber nur von den Erzen aus der Siebenges stirngrube. Die übrigen Gruben dieses Revieres geben theils gut Roheisen. Wegen dieser Verschiedenheit wird nach einer Verordnung das zähe, gute, mit einem

S (Segjar) bestempelt.

Die Erze aus den Kirchspielen Morrs und Sos derberke stoßen ein wenig auf rothbrüchig, ein großer Theil aber ist fehlertos.

Das Bergrevier Morberty giebt Roheisen für

jahes und fartes Stangeneisen.

Bitsberg mit Cuna, Garpenberg, Zusby,

verdienen den Ruhm wegen wohlgearteter Erze.

Neukupferberg liefert Roheisen für gutes, steifes Eisen. Die Erze der Swartwiksgrube sind für Stahl

porzuglich.

Unter den Gruben in Upland und Roslagen sind die Dannemorischen wegen der vortreslichen ganz gleichsartigen Erze, die sie in der Tiefe geben, in Schweden mit wenig andern, ausser Schweden aber mit gar keinen zu vergleichen. Das Eisen fällt dicht, stark und durchaus gleich gut.

Morder Bergrevier (Norra Bergslagen) steht wegen vieler guten Erze in gutem Rufe, das Eisen fällt

fest, hart und gut; weicher im Bergreviere Linde.

Das Wärmelandische Bergrevier hat alle Arten kaltbrüchigen Eisens. Die Persbergsgrube giebt das beste, stärkste; Laugbausgrube das weichste,

Ge 3

wie Bergreviere Lekeberg, Lerbak, Wonga und Zellesta haben arme und wenig, aber gar nicht

schlichte Erze.

Smoland giebt das weichste Lisen aus den ber rühmten Erzen des Cabergs; aber auch aus seinen vielen See= und Sumpferzen viel kaltbrüchig Eisen, welches doch ben gehöriger Anwendung zu manchem Gebrauche

nicht weniger nüßlich senn kann (h. 121,).

So viel zum Benspiele, denn Schweden hat eine uns geheure Menge unzählbarer Urten und Abarten von Eissenerzen für Gußwaare und Stangeneisen. Es würde eine besondere und weitläuftige Ubhandlung geben, wenn man nur von den bekannten und von den Bergmeistern untersuchten Erzen Eigenschaften, Halt und mitfolgende Bergarten ansühren wollte.

S. 299. Von Auflosung bes Moheisens.

In der achten Abtheilung von der Austösung des Eisens ist überall das Verhalten des Roheisens gegen die Austösungsmittel zur Vergleichung angeführet; daher habe ich hier nur noch anzuführen, was ben der Austösung verzschiedener Roheisenarten in verschiedenen Austösungsmitteln bemerkt ist.

1, In feuchter Luft rostet es, doch überhaupt weniger als Stangeneisen. Der Rost des Roheisens hat die Eigenschaft, sich selbst wieder zu erhärten und diese Rostdecke bewahret denn das übrige Eisen unter ders selben. Gutes, grelles, weisses Roheisen rostet später und weniger als graues, besonders rothbrüchiges. Wie Rohs eisenrost allein oder mit andern Dingen vermischt, erhärten kann, ist schon h. 214. 8. u. f. angeführt. Der schwarze Glühspan, den das Roheisen gleich nach dem Gießen an der Luft annimmt, ist wider das Rosten eine bekannte gute Beschükung.

2. In reinem Wasser loset sich zwar Robeisen nicht völlig auf, es verliert aber etwas von seinem Brennlichen und giebt entzündliche luft (§. 215. und auch Bergmann

Ans-

Analysis Ferri). Hält man ein Roheisenkorn eine Weile im Munde, so spürt man einen weit stärkern Eisengeschunack, als von Stangeneisen; also kann man schon hies durch gleiche Körner Rohs und geschmeidig Eisen untersscheiden.

3. In kochsalzigen Wasser erfolgt die Zerstöhrung des Roheisens stärker. Eine Kanonenkugel, die nach 170 Jahren aus dem Meerwasser gezogen, war ganz in Wasserblen ähnlichen Rost verwandelt (h. 225.) Solche Bleperze hinterlässen mehr saure Ausschungsmittel vom

Robeisen,

4. Im f. 228. 7. ist schon angeführt, daß vers Schiedene Robeisenarten benm Auflosen einen dem gemeinen Wasserbleve oder Plumbago sehr ahnlichen Kost nach= lassen, daß er jedoch nicht von allen erhalten wird, sons bern daß sich einige ganz in Salpetersaure auflosen. eisen von Quiksteinerzen, stark aufgesetzt und etwas rothbruchiger Art, geben weder im Ausstechen aus dem Ofen, noch im Auflosen Plumbago, bas von blutsteinartigen Durrsteinerzen gewöhnlich erhalten wird. — Zu erfors schen, wovon dieser Wasserblenrost, der von reinen, geschmiedeten Gisen nie erhalten wird, komme; ob er ein wurklicher Bestandtheil des Eisens oder nur eine zufalliche Beymischung besselben, die von gewissen Erzen herrühre; ob er in den Eisenarten, die ihn enthalten, immer in gleicher Mente sen; oder ob er nur ein in ges wissem Grade zerstortes Gifen sen u. m., murden folgende Wersuche gemacht:

A. Von sehr grauem und sehr schwach aufgesetzem Roheisen von der Kanonengießeren in Hellefors wurden mehrere kleine Stangen in Sandformen, jeder Zoll breit, Zoll dick, gegossen. Benm Zerbrechen waren sie vom kalten Sande weiß, sprode und hart, am Eingrif aber, der lange warm geworden und wo das Eisen dicker siel, war es lichtgrau und weich; also, ob gleich von einem Erze

von zwenerlen Verschiedenheit.

grauen Lisen siehen sich in einigen Uebergüssen in 39 fachem Gewichte Scheidewasser bis auf einem Rest, ber 24 auf 100 betrug, und schwarzem, feinem Plumbago, dem gemeinen zu Blenstiften in allen Proben gleich war,

auflosen.

b. 25 Pfund von dem weissen Lisen der Stans
gen eben so behandelt, lößten sich langsamer aber in 34
fachem Gewichte Scheidewasser auf. Ein nachgebliebener Rest von 1½ von 100 bestand in blaugkauem Pulver mit weissem Staube, der nicht vom Magnet gezogen wurde und sich auch nicht als Plumbago zeigte, sondern er schmolz mit Borar in Schmelzhisse zu Glase, das sich als Rieselglas betrug. Obgleich Salpetersäure kein Eisen Daben fand, so ward es doch ein wenig vom Magnete gezogen.

c. 25 Pf. von dem grauen Eisen wurden mit Witriolspiritus stark digeriret. Als ein 13 faches Geswicht nichts mehr auflosen konnte, war noch ein Rest von Plumbago, dem von a ganz gleich, welches 2

auf 100 betrug.

d. 25 Pf. von dem weissen Eisen eben so behans delt, hinterließ 14 Procent eines grauen Pulvers, das

der Magnet noch schwach zog.

B. Um weiter zu erforschen, ob mehr oder weniger Plumbago von der Art des Erzes oder dem Schmelzsproces komme, wurden zwen Probekörner von weichem Quiksteine, der 74 in 100 Eisen hielt, genommen.

a. Das eine Probekorn war mit gewöhnlichem Eiskenfluße im Tiegel ausgebracht, unter dem Hammer stark, etwas zähe, von blätterichem Korne. Ben der Auflösfung in Scheidewasser hinterließ es 1 procent Plumbago.

b. Das andre Korn war in einem mit Gestübe gefutterten Tiegel mit etwas Vorar ausgebracht, war weiß, hart und sprode. Es hinterließ ben der Austosung in Scheibewasser nur & Procent aschgrau Pulver, nicht Plumbago, welches vom Magnet nicht gezogen ward.

C. Bets

C. Vergleicht man diese Versuche mit dem vorbergesagten, so scheinen sie folgende Schlußsäße zu berftatten.

a. Daß das genannte Plumbatto kein Bestandtheil oder nothwendiger Begleiter des Eisens ist, da man es weber im geschmeibigen Gisen, noch auch in allen Roheisen findet, (b. 228. 7.) und wo es im Rohs eisen vorhanden, nicht immer von gleicher Beschaffens heit in ein und demselben Rohelsen ist, wie A. b. und B. b. zeigen.

b. Es ist auch nicht immer in gleicher Menge bes Eisens von einerlen Erz (B. 2. b.) und beruhet also auf der verschiedenen Zubereitungsart des Eisens; es kann schon durch den Umstand des schnellern oder langsa-

mern Abkühlens verändert werben.

c. Daß dieses Plumbago also nichts anders senn modite, als ein, auf gewisse Art und zu einem ges wissen Theile decomponirtes Lisen nicht fest mit eis nem Theile bes grobern Brennlichen besselben, nacht bem ein flüchtiger Bestandtheil ausgetrieben, vereinigt; so daß das Plumbago vom Roheisen ohngefähr ein solch Product, als Kohlen von Holze ist. — Daß geschmeidig Eisen keinen solchen Rost läßt, scheint davon zu kommen, daß es nicht mehr Phlogiston,

als bessen Metallisation erfordert, besigt.

D. Giebt man auf die kleinen Roheisenkör= ner acht, die sich mit der Schlacke an den Spies fegen, wenn ber Ofenmeister mit bemfelben im Gestelle arbeitet, so siehet man sie Schweißfunken werfen, und in eben dem Augenblicke in diesem Wassers blenglimmer oder Plumbago verändert, an einem noch unzerstöhrten Gisenkorne befestigt. Eben bas erfolgt auch benm Ubstechen des sehr schwach aufgesetzten Robeisens. Sollte man also nicht einen solchen Basferblenglimmer mit Grunde ein zum Theil becomponirtes oder vielmehr verkohltes Eisen nennen? ses bestärkt sich noch weiter durch die g. 57. II. anges fuhrs Et 5

führte Bemerkung eines in der Ofenwand verbrannten und zu solchem Wasserblene gewordnen Eisens, welches in der Calcination im Prodierosen 74 pro Cent verlohr, und der Rest 26 von 100 war aschgrau kiesselartig Pulver. Noch mehr nehmlich bis 90 von 100 verlohr der h. h. 62. 4. und 275. c. angeführte Wasserblenglimmer. Daselbst ist auch angemerkt, das geschmiedet Eisen und Stahl durch wiederhohltes Brennen in Gestübe mit einer solchen Wasserblenhaut des deckt werden kann, welches so zuzugehen scheint, das die Oberstäche, die sich mit Glühspan bedecken würde, so viel Vrennliches aus den Kohlen verschluckt, das es endlich mit der Eisenerde zu einer solchen Urt der Eisensohle oder decomponirtem Eisen wird.

E. Daß Plumbago in der Hauptsache die Bestandtheile der Kohlen besitzt, hat wie schon bemerkt, Fr Scheele bewiesen und bestärkt sich auch durch das, was h. 270. III. angeführt, daß Plumbago benm Stahlbrennen wie Kohlen würkt. — Die kleine Menzge des Plumbago aus den vorgedachten Auslösungen verstattete zwar diesen Versuch nicht, da es sich aber in allen andern Proben wie Plumbago betrug, so wird es auch hier die Würkung haben. — Ein größserer Vorrath dieses schwarzen Wasserblenes, welches durch langsames Glüben von solchem schwach aufgesetztem Roheisen, als h. 57. II. beschrieben, reichte zu

folgendem Stahlbrennerversuche.

In einem Tiegel wurden 2 dunne, weiche Eissenstängel und auch ein Brockhen weisses, sprodes Roheisen mit diesem Plumbago eingepackt, und 4. Stunden im Windosen weißwarm erhalten, Nach dem Abkühlen fand man die Eisenstückhen ganz rein, ohnne Glühspan und ohne Verlust am Gewichte. Die geschmiedeten Stängel liessen sich kalt ganz dunn hammern, als sie aber rothwarm in Wasser geloscht wurs den, erschienen sie an den gehammerten und ungesstöhrten Stellen, kurz überall als der feinste Stahl. —

Das Roheisen ließ sich ebenfalls kalt hämmern, und

mar nach dem toschen im Wasser feiner Stahl,

Dieses Plumbago vom Eisen zeigt also im Stahls machen die Würkung des natürlichen Wasserblenes und des Holzkohlenpulvers, und dazu läßt sich der Stahl davon kalt hämmern, welches der gemeine nicht versträgt, vielleicht weil er gröber oder unreiner Phlogis

ston aus ben Rohlen erhielt. -

F. Aus allem was in den vorigen Abhandlungen mit dem Eisen in geschmeidigen und sproden Sande versucht, und von demselben angeführet ist, nachdem wir dieses Metall bis zu dem Grabe ber Zerstöhrung verfolge haben, die die Kunst nur in ihr rer Macht hat, scheint es, daß wir endlich wegen bessen Bestandtheilen einen Schlußsaß zusammenziehen follten. Da aber mein Worhaben nicht weiter ging, als das Verhalten und die Kennzeichen des Gische in Bergleichung und Unterscheidung mit andern Metallen und besonders in so weit zu zeigen, als diese Kennt= niß für Kunstler und Handwerker nüglich senn kann; so bitte ich, daß ich mich, was die innere Zusammenschung des Eisens in dessen verschiedenem Zustande betrift, auf das davon in diesem Werke hie und da Angeführte berufen, und übrigens meine Leser zu den Schriften solcher Gelehrten, die in dieser noch duns keln Sache licht geben, verweisen durfe. Unter Schwes dischen Schriftstellern will ich nur des Ritter Walle= rius Physische Chemie und des Ritter Bergmanns Streitschrift Analysis Ferri (beff. Opusc, Chem. Phys.) anführen. In der letzten findet man, daß das Lisen als erweisliche Bestandtheile Phlogiston und Seuermaterie neost metallischer Erde enthalte, und daß hiervon in 100 Pfunden oder Theilen im Werhalt= niß sind;

Kieselerde = = 2,20, Plumbago 2, 15. In Magnesium = 13, 25. Eisen 82,40.

und daß barinn zugleich so viel Phlogiston ist, daß es mit dem Raum von 43 Cubicfuß entzundlicher Luft und so viel Keuermaterie, daß sie mit 36 Gr. auf dem schwed. Thermometer übereinkommt. Daß bie Ungleichheiten beym Lisen von dem verschiedenen Berhaltniß dieser Thei= le kommen kann, zeigen mehrere Versuche; daß bie Raltbruchigkeit des Gisens von einer besondern weissen Er= de (Wassereisen) die man bavon scheiben fann, tomme, wird auch baselbst gesagt, welches in meinem f. 296. 16. ebenfalls erwehnt ist. Aller angewandten Muhe ungeachtet hat doch der Lisenkalk nicht vollkommen dephlos gistiret, ober welches eben das ist, die eigne Saure des Lisens nicht entblogt werden konnen; obgleich Unleis tungen zur Möglichkeit find und man Spuren bemerkt, baß die Erde des Lisens wie des Arseniks, saurer Natur senn mußte. Endlich muß man auch gestehen, daß noch viele Versuche zu machen sind, ehe man bie nachsten Bestandtheile mit einiger Zuverlässigkeit anzugeben, und geltende Ursachen von allen Erscheinungen benm Eisen anzuführen im Stande senn wird. Eine nahere Rennt= niß ber Luftarten und beren Berhalten unter und ges gen einander und mit andern Materien scheint hiezu no= thig. Der Hang, mit welchen man heutiger Zeit bies. se Untersuchungen betreibt, verspricht uns in kurzer Zeit nähere Einsichten vom Eisen. Eben in dieser Abs sicht ist zu wunschen, daß diese Versuche von tiefdenkens ben Ropfen und sicheren Sanden gemacht werden mogen.

S. 300. Vom Klange des Roheisens und dessein Verzinnung.

I. Vom Klange des Roheisens.

Alang ober Vermögen durch Anrühren einen taut von sich zu geben, ist eine Eigenschaft, die

Darte mit Sprodigkeit vergesellschaftet oder kurzer, mit ihrer Spannkraft im Verhaltniße zu stehen scheint. Hievon kömmt es, daß gegossene oder zusammengeschmolzene Metalle zu Glocken und andern könenden Körpern ant geschicktesten sind, besonders wenn man auf die vortheil=
hafteste Form Rücksicht nimmt. Das letztere siehet man besonders an weichsten, klanglosen oder wenig klingendent Metallen, die in gewisse Formen gedracht, merklich, klingen; Vley in ellipsoidischen Segmenten klingt ziemlich, wos von uns Hr. von Reaumur schon 1726. unterrichstete.

Vom Lisen ist schon vorher angemerkt, daß das geschmiebete am wenigsten klinget; gewisse außen gebartete Arbeiten bavon aber, besonders wenn bie Fi= gur der Sache vortheilhaft ist, klingen boch ziemlich (6, 143.). Im Stahl ist die könende Eigenschaft schon stärker, wie die in Teutschland üblichen Triangel. -zeigen (§. 257. 7.) Ausserdem habe ich eine Art einer wohlklingenden Zimbel von zusammengestämmten Stahlscheiben gesehen. Daß Robeisen am meisten tonend sonn musse, läßt sich schon baraus vermuthen, daß es gegossen und die größeste natürliche Harte, mit ber damit verknupften Spannfraft besit (f. f. 30, 45, 72, 75.) besonders wenn es guter Art, und stark aufgeset ist, ober wenn es in kalte Sand : ober Eisen: formen dunn gegossen worden (f. 258. k.). Aus die= ser Ursache findet man auch von Alters Glocken von Roheisen und noch sind sie an einigen Orten im Ges brauche. Der Züttenherr Lewis, der so viel Verbesserungen benm Eisengießen in Schweden eingeführet hat, läßt seit kurzem im Wasserbergrevier Glocken und Schellen von Robeisen, wie es aus dem Hobenofen. fließt, gießen,

Wie sich Roheisen in Glockenguth ober in Zussammenschmelzung desselben mit mehrern Metallen vershalte, ist bisher nur mit Zinn versucht (h. 148. 1.). Der Hr. Provirer Zielm hat auch in einem Berichte an das Vergkollegium über ein Probeschmelzen von Braunsteinhaltigen und andern Erzen (h. 282. 2.) ansgesührt, daß davon gegossene Mörsel einen guten Klanghätten, besonders wenn das Braunsteinhaltige Erz sostark aufgeseht würde, daß der Hoheofen nahe an das Versehen kam.

11. Vom Verzinnen des Roheisens.

Ausserdem was h. 150. vom Verzinnen des Eisfens gesagt ist, will ich auch des Verzinnens des Roheisens kurzlich gedenken. Der Züttenherr Geyster erzählt im Zaushaltungsjournal der Schwedischen Patriotischen Gesellschaft durch Veranlassung des Artiskals Batterie de Caisine, des Herrn Wexin Gotha, daß er ein alkalisch Salz erfunden, mit dessen Hülfe er Eisen und Roheisen nicht gebeizet oder geglühet, sons dern nur mit Sande blank gescheuert und denn bende ganz leicht, ohne Pech, Harz oder Salmiak verzinnen können; die Bereitung dieses Salzes aber hat er noch nicht bekannt gemacht.

Die Verzinnung des Hausgeräthes von gegossenem Sisen scheint nützlich, besonders da der Hr. Lewis auch auf seiner Hütte Theekannen gießt. Ich selbst habe kleine gegossene Sisensachen mit gutem Erfolge als gesischen Gesen berzinnet. Die Aussenstäche des Guße eisens muß dazu durch Feilen oder Scheuern und mit einer Beize, vorzüglich von Brantweinsschlamm, recht gut gereinigt (h. h. 15, 16, 150:) und das Geräthe denn in geschmolzen Jinn, welches durch Harf, Ruß, schwarzen Fluß, Talg oder bergleichen wider das Verschreit

brennen zu schüßen ist, getaucht und so lange erhalten werden, bis es die Wärme des fliessenden Zinnes ans nimmt. Ueberdas muß man die Vereinigung des Zinnes mit der Oberstäche des Noheisens durch etwas ammoniakalisch Salz, welches auf keine Weise ins Zinn geht, und wenn es geschähe, der Gesundheit uns schäblich ist, befördern.

Es kann gar nicht schaben, daß man hieben Harje anwendet, ob sie gleich Hr. Wer entbehren konnte; aber schädlicher für die Gesundheit kann bas Zinn selbst fenn und wenn es auch bas feinste Englische mare, wenn man saure Speisen in verzinnten Robeisen kocht; von Speisen aber, die nicht säuerlich sind, ist gar nicht zu fürchten, das sie vom Rochen in unverzinnten eisernen Grapen schwarz werben. Ich sebe also von dieser Entbeckung keine großen Bortheis Und wenn man denn auch eisernes verzinntes-Ruchengerath verlangt, warum foll es nicht lieber von geschmiedetem Gifen sehn? Kastrollen ic. babon sind ja leichter zu beißen und zu verzinnen als Roheisen und: im Gebrauche bequemer; besonders da man sie wie &. 150. angeführt, blos inwendig verzinnen und aussent wider das Abbrennen lange bewähren kann. Dieses ift Urfa= the, daß ich auf Versuche im Großen, Robeisen zu verzinnen, nicht biel gebei...

Schon 1745. sahe ich in küttich eine Verzinnungs= fabrit für geschmiedetes und gegossenes Eisengeschirr; mit den gegossenen Waaren hatte es keinen Fortgang. Unsers großen Polhems Manufactur in Stromsund in Daland besteht nun schon an die 80 Jahre, ist noch im Gange und könnte leicht erweitert und versbessert werden, wenn diese Waaren mehr gesucht würsden.

Beschluß.

Hiemit schließe ich nun meinen Versuch einer Ges schichte des Eisens, zu dessen Ausarbeitung ich in den letten Jahren meine frenen Stunden, zwischen mir obliegenden Geschäften, bei welchen sie mir Erhohlung wurde, angewendet habe. Nicht selten legte ich die Feder ben Geite; nicht aus Emuidung von Dieser Ar= beit; sondern blos deswegen, daß ich sie nicht so. voll= kommen, als ich es so sehr wunschte, zu geben vermoche te. Gie ist weitlauftiger gerathen, als ich anfangs ber muthete, und meine zunehmenden Jahre und eine nit zugestoßene boch überstandene Ranklichkeit hatten ihre Wollendung langer verzögern können, wenn mich nicht ein so kundiger, fleissiger und zuverläßiger Gehülfe unterstüßt. Auch aus andern Ursachen habe ich meine hierquf vermendeten Bemühungen und Kosten nicht zu bereuen. Mehr und über alles erfreulich aber wurde es mir senn, wenn ich mit biesem meinem Unternehmen blos, wie man zu sagen pflegt, Zolz zum Seuer ge= tragen ober für die einen leichtern Weg gebannt bat= te, die kunftig Beruf und Trieb spuren, in bieser Materie weitere Fortschritte zu machen, und wenn ich hiemit bem Berlangen ber Gifenkenner auf einige Beise Genüge leisten, meinen Mitburgern nuklich werden und so zur Beforderung ber Ehre bes Sochsten bentragen fonnen.

Tabellarischer Abrik des Inhalts von Herrn Rinmanns Geschichte des Eisens.

(Die Römischen Jahlen zeigen den Band die übrigen, wo nicht gvorsteht, die Seiten an.)

Das Gifen

I. ift von verschiedener 2frt,

1. Meines Gifen, geschmeibiges, weiches Stangeneisen.

a. in verschiedenen Graben, S. 82. I. 288.

- bis zum dichten, gleichguten, G. 123.

reinsten vollkommensten Gisen S. 83. von

besondern Eigenschaften 1. 291.

und Rennzeichen S. 84.

ob es faserig senn muffe, S. 85.

ist schwer und selten zu erhalten, I. 406.

die Bereitung geschieht durch Roheisen &. 89. 98. 99oder Schmelzen aus Erzen, S. 90. bis 95.

Bestandtheile II. 443. 444.

b. Rothbruchiges, S. 119. bessen

Rennzeichen I. 386.

Ursachen I. 387.

nicht allzeit Kupfer, I. 388.

eingemischte Saure, 1. 388. 389.

Verbesferungsarten I. 389.

c. Kaltbruchiges, g. 120. dessen

Rennzeichen I. 391.

Ursachen S. 121.

nicht Arsenit, nicht Spiesglas, I. \$94.

nicht Zink I. 395.

nicht schlackige Erde, I. 396.

nicht Mangel des Phlogistons, I. 396.

nicht Ueberfluß beffelben, I. 397.

Meyers Wassereisen, I. 395. II. 67. 432.

Mangel einer Gaure I. 398. 399.

Berbefferungearten I. 401.

Worschläge dazu I. 404.

bas Cementiren, Schmelzen und Gieffen I. 59. Sammern, Brechen, Sarten I. 60.

- 3. auf die absolute Schwere, welche ungleich ist I. 72.73.
- 4. auf die eigenthümliche Schwere S. 24.
 verglichen mit andern Metallen I. 71. St. 27.
 ist ungleich I. 64. 65. II. 356. 410. 411.
 wie sie vermindert wird I. 174. 175.
 hat keinen Bezug auf Rothst und Kaltbrüchigkeit I. 65.
 die Schwere der Metallcompositionen mit Eisen I. 73.
- 5. Auf die Kederkrast, Spannkraft &. 30. diese ist ungleich I. 81. wird vermehrt durch Kälte, kaltes Hämmern I. 80. Drathziehen, Walzen, I. 81. wird zerstöhrt durch Hitze, Glühen I. 80. 234. wie sie geprüst wird I. 379.
- 6. Auf die magnetische Kraft, welche mit der Federkraft im Verhättniß ist I. 95. durch Mittel erweckt werden kann §. 35. Figur und Glühen verhindert wird I. 98. 99. Die Unzüglichkeit des Etsens ist ungleich I. 93. nicht ben jedem Eisen I. 99. 101. wird durch andre Metalle nicht gehindert §. 33. I. 107.
- 7. auf die Weichheit &. 1.16. welche ungleich ist I. 289. §. 70. I. 232. Eigenschaften und Kennzeichen des weichen Eisens I. 378. Ursachen I. 241. Mittel, sie dem Eisen benzubringen I. 242. §. 73. 74. steht nicht mit Zähigkeit im Verhältniß I. 257.
- 8. auf die Härte, welche ungleich ist I. 289. Ursachen der Härte I. 232. 377. Mittel dagegen I. 377. Kennzeichen I. 376. Eigenschasten bes harten Eisens S. 115. I. 376. Nuten I. 378.
- 9. auf die Zähigkeit I. 251. welche dem reinsten Eisen eigen ist I. 291. sonst aber ungleich I. 288. 289. wie sie vermehrt wird I. 262. vernindert und hergestellt wird I. 258. wie sie zu prüsen S. 117. I. 379,
- 10. auf die Geschmeidigkeit, welche ungleich ist g. 82.

Ursachen ber Ungeschmeibigteit §. 86.

Benenischung fremder Metalle I. 297.

vont erdigen, ichiackenartigen I, 301.

Phlegisten I. 302. Mineralsaure I. 303.

Vermischung der Eisenarten I. 304.

Stöhrung der Bestandtheile in der Lage im Berhaltniß ges gen einander I. 305.

Zubereitung des geschmeidigen Gifens S. 85. I. 307.

Beschreibung der verschiedenen Schmelze und Schmiedes processe. 9. 90 bis 111.

Stellfunft ber Sammerschmiebe g. 112.

welches ber beste Schmelze und Schmiedeproces für Stans geneisen §. 113.

Gute des Gisens nach den Schmelzmethoden g. 114.

ri. auf das Verhalten im Warmen und Feuer, wovon die Wir's tungen verschieden sind.

o. Ausdehnung des Gisens S. 44.

ift ungleich 136:

macht Beranderungen S. 45.

wird durch das Erkalten vermindert I. 139. 149.
Ungemächlichkeiten davon §. 47.

b. Berminderung der Federkraft I. 234.

c. Anlaufen §. 48. Erscheinungen einer Farbenfolge I. 143. 164. macht Veränderungen im Eisen §. 50. I. 59. Ursachen des Anlaufens §. 51.

Mußen I. 55. 144. II. 377. 378.

Berschiedenheit der Glühfarbe I. 164. d. Verbrennen, Abbrennen, Erzeugung einer Schlackens haut: Glühspann S. 63. Hammerschlag, Schmiedesinter, S. 55. I. 165.

ift ungleich

nad) den Eisenarten I. 179.

Grade der Hitze, I. 182.

Figur des Eifens I. 182.

Feuerungsmitteln I. 183. Långe bes Glühens I. 184.

Ungleichheit der Hige L 185.

wie es zu vermindern §. 59. 60. wodurch es vermehrt wird §. 61.

e. Erzeugung flussiger Schlacke, Hammerschmidtschlacke, Eisenschlacke, Rolack, Krieschschlacke S. 62. I. 210.

f. in langsamem, anhaltenbem, osnem Feuer geglühet, Bers wandlung in Eisenkalt I. 204.

g. in

```
g. in laugsamem, anhaltendem, verschloßnem Fener, Wert
     wandlung in Wasserblen ahnliches Pulver, vertohltes Eis
     sen, L 205.
   h. Schmelzen S. 76. I. 264.
     Grade der Hiße zu Schmelzung ber Metalle I. 265.
     Eisen ist strengstuffig I. 266.
     boch nicht alles gleich I. 264.
     Bersuche darüber §. 77. 81.
12. auf das Verhalten mit andern Metallen
   mit Gold 6. 125. bis 129.
   mit Platina S. 134. bis 137.
   mit Gilber g. 138. 139.
     Rupfer S. 141 - 145.
     Zinn S. 146 — 150.
     Bley S. 151 — 153.
     Queckfilber g. 154.
     Magnesium g. 155 — 157.
     Mickel J. 158 — 160.
     Koboldmetall S. 161 — 163.
     Arsenit S. 164 — 166.
     Spiefiglaskönig S. 167 — 169.
     Wismuth &. 170 — 173.
     3int g. 174 — 176.
     Meyers Wassereisen, II. 67.
     Schwersteinmetall II. 69.
  Verwandschaftsgrade des Gisens mit den Metallen II. 70.
13. auf das Berhalten mit Auflöhungsmitteln,
  a. mit fenchter Luft 5. 213.
     Entstehung des Rosis G. 17. II. 160.
        Ursach II. 161.
     ist nach ben Eisenarten nicht gleich L 45.
     wird burch Alfali erweicht II. 161.
     Mittel das Rosten abzuhalten I. 46 bis 58:
   · Mugen zu Kitterungen §. 214.
     Eisen macht die Luft phlogistisch II. 162.
  b. Luftsaure §. 216.
  c. mit Wasser g. 215.
  d. mit Salzen,
        1) Vitriolfaure g. 217.
             ift ungleich S. 219.
     Schäßung der Menge des Phiogistons, nach der Menge
       hervorkommender brennbarer Luft §. 220.
       Elsenvitriol S. 121.
          deffen Bereitung aus Ries
                                 8f 3
```

Eisen und Samesel II. 186. Eisen und Bitriolsaure,

fremde Metalle barin zu entdecken II. 187.

Eigenschaften und Rugen g. 222.

Källungen des Gifens aus der Bitriolfaure g. 223.

Verhalten der Solution des Eisens in Vitriolsaure mit Sos lutionen andrer Metalle g. 1224.

2) Salpeterfaure f. 126.

ist ungleich nach Starte ber Saure II. 208.

der Eisenart II. 209. S. 228.

Schähung des Phlogistons nach der ausgetriebnen Hitz,

wirft beym Beigen ungleich &. 219. II. 216. 220.

Fallungen bes Gifens S. 230.

ungleiche Wirkung II. 229. 230. zu Beizen &. 232. Fällungen &. 233.

4. Königswasser 5. 234. löset vorzüglich die Kalke auf II. 233. 234.

5. Flußspathsäure &. 235. idset die Schlacken vorzüglich auf. I. 231.

Fallungen 9. 236.

7. Weinsteinsaure G. 238

8. Buckerfaure G. 239.

9. Effig 5. 240.

10. Citronsaure S. 241.

II. Solzeffig S. 242.

12. Umeisensaure S. 243.

13. Urinfaure S. 244.

14. Vorarfaure S. 245.

15. Sauerfleefalt &. 246.

16. Molybbenafaure 5. 247.

17. Odmerfteinfaure S. 248.

18. Alfalien §. 249.

19. Galpeter 5. 253.

20. Galmiat S. 254. -

21. Rodifali S. 255.

22. Firem Salmiat &. 256.

e. mit Beingeist §. 250.

f. mit Dele, und Fett 6. 251.

g. mit Schwefel &. 252. Probieren der Eisenerze auf nassem Wege &. 225.

14. auf

14. auf die Darstellung gefärbter Kalcke, welche zu mannigfaltigen Eisenfarben dienen g. 179. ac Schwarze Farbe ist

1. naturlich; f. 180. in einigen Erze und Steinarten

z. durch Runft bereitet g. 281.

Eisenmohr II. 79. dessen Eisenmohr II. 79. dessen kalte Zuberektung mit Wasser II. 79. 80. 188. Nußen und Anwendung II. 81.

Bersuche wegen schwarzer Fallungen S. 217. 248.

β. zur Glasmacherkunst g. 182.
schwarzes Glas II. 85. 86.
Emaille, Glasirung g. 183.
Schlacke g. 184.

y. zur Thonarbeit, schwarzes Thongeschier und Porcellain &. 185.

Sarberen S. 186. Schreibtinte S. 187. Farben, Zeuge, Leder, Holz, Horn, S. 188.

b. Rothe Farbe

1. naturliche ben Erge und Steinarten f. 189.

2. kunstliche &. 190. 191. Versuche mit gefälleten Kalten &. 193.

a. zur Masercy,
Colcothar vitrioli II. 112.
gemeine rothe Farbe II. 113.
rothe Kreibe II. 113.

B. zur Glasmacherkunst g. 194. rothes Glas und Emaille II. 122. das beste Eisen dazu h. 195.

y. rothef Thonarbeit 5. 196.

c. Gelbe Farbe ist die gewöhnlichste II. 76.

1. natürliche S. 197.

2. funstliche g. 198.

a. zur Maleren,
gelbe Eisenkalke II. 131. 132.

B. zur Glasmacherkunst 9. 199. gelbes Glas II. 132.

y. gur Farberen S. 200.

d. Bloue Farbe f. 201.

r. natürliche

Erd: Erg: und Steinarten II. 135. 137.

2. funfilice f. 202.

Berlinerblau II. 137. 139. Erlangerblau II. 140. Ultramarin &. 203.

B. zur Glasmacherkunst blaues Glas &. 204.

y. zur Karberen f. 205.

e. Grane Farbe

r. natürliche f. 206. Erd: und Steinarten II. 150:

2. fünstliche g. 207.

a. zur Maleren II. 153.

B. Glasmacherkunst f. 208. grünes Glas II. 153. 154.

y. dur Farberen S. 209.

f. Beisse Farbe ist die seltenste II. 76.

Erde und Ergarten II. 155. 156.

a. tunftlich &. all.



Register.

über

Herrn Rinmanns

Geschichte des Eisens.

(Die Asmischen Jahlen zeigen den Band, und die übrigen, wo nicht g. vorsieht, die Selten an.)

21.

Abbrand, Abbrennen der Eisenarten im Feuer I. 172. Wert suche S. 57. Folgerungen daraus S. 58.

Wersuch es verhindert und vermindert wird I. 186 / 188. Bersuche I. 189: 193.

woburd es Besoidert wird I. 202. 203.

des Stahls gegen geschmeidig Eisen II. 279.

des Roheisens II: 417.

Abkühlen, schnelles, in Wasser verändert das geschmeidige Eisen nicht I. 233.

bavon entsteht nicht

alles weiße Roheisen I. 9.

Achat; rother, halt Eisen II, 110.

Acier de grain, de motte, de madragon II. 283.

Mou'ciren bes Robeisens Bemerkungen S. 295.

Moucirter Bremftahl II. 285: Mot.

Adstringirende Pflanzensäfte scheiden das Eisen von den auflösens den Sauren II. 195. 227. 233. 239. 240. 242.

Alaun zum Beigen des Gisens I. 37.

zur Reinigung bes Gifens in ber Glubbige I. 43.

Maunerbe jum Stahlbrennen 11. 318.

Allkalisches Salz Verhalten des Eisens damit J. 249. verwahs ret das Eisen gegen Rost J. 214. N. 2. loset metallisches : Eisen auf trocknem Wege nicht auf II. 261.

erweicht den hartgewordnen Gifenroft II. 161.

jum Beigen des Gifens 1. 37.

Auftosungeweg II 259. 260.

Paustisches idset einen Miederschlag auf II. 261.

inftvolles löset einen Eisenniederschlag auf II. 260, 262. reines löset das Eisen auf nassem Wege nicht auf II 168.

und phlogistisirtes, fället das Eisen aus den auflösenden Sauren II. 191. 195, 224. 232. 238. 240, 242, 246.

26malgama zum Bergolden I. 429. Bersübern I. 460.

Ambog

Ambof Gufeisen baju II. 407. Umeifeniaure Berhalten des Gifens damit 6. 243. Amiant du fer II. 317. Mntuicken I. 419.

Unlaufen des Gifens I. 142. Deffen Wirtung auf Gifen und Stahl I. 148. 149. verhint bert bas Roften I. 55. verandert die außere Farbe I. 59. Beriude I. 145. Des geharteten Stahle Sprodigteit ju

minbern II. 377. 378.

geschieht beum Stahl leichter als bey geschmeibigen Gi fen II. 279.

barnach das Gifen abzufühlen ift unnug I. 151. Die Wirtung der Luft ift daben nothig I. 154. rubrt von Beraubung bes Phlogistone her I. 144. 173. 156 Dient dur Bestimmung ber Ochmelghige fur andre Metalle

I. 144.

Anlauffarben, ihre Folge I. 143. find beum Stahl lebhafter als ben gefchmeidigen Eifen II. 279c ben Beichmachen bes Stahls zu beobachten II. 378. hat bas Gifen mit Rupfer gemein I. 143. bas farbende tommt nicht von außen berben I. 154.

Anlaufichmiete I. 346. 6, 106.

Unlaufstange I. 349.

Ansieden, Die Bergolbung ift unnuff I. 412.

Arfenict, Berhalten bes Gifens, bamit im Busammenschmelgen 6. 164. nebft mehrern Detallen 6. 165. Scheidung vom Gifen S. 166. beforbert bas Schmeigen I. 276. vertreibt die Karben vom Gifen im Feuer II. 111. wird aus Scheibes waffer durch Gifenfolution in Bitriolfdure gefallet II, 203.

ift nicht Urfach der Kaltbruchigfeit I. 394. II. 41. Saure Berhalten gegen Gifen I. 239. Fallung bes Gifens

darmis II. 240.

mit Gifen giebt feine entjundl. Luft II. 241, fallet Gifen aus Efig II. 241. aus Finfspathiaure II. 238.

Bermandichaftsgra gum Gifen II, 241;

Afgenfionsachat H. 79. S. fchwarze Lava. Auflofung des Gifene in Alfalien S. 249-

Umeifenfaure &. 243. Arfenitfaure f. 237. Borarfaure &. 245. Citronfaure §. 241. Egig 6. 240.

Alugipathfaure g. 235.

Bolgefig J. 242. Rodials 6, 255.

Königswasser &. 234. Molybdenasaure g. 247. Salmiat &: 254. fixen §. 256. Salpeter S. 253. faure S. 226. Salzsaure S. 231. Sauertleefalz g. 246. Schwefel g. 252. Bitriolfaure S. 2173219. Urinfaure f. 244. Maffer 6. 215. Weinsteinsaure S. 238.

Buckersaure f. 239. Ausdehnung des Eisens in der Warme I. 130. und Schmelze

hipe I: 138. nach der innern Beschaffenheit verschieden I. 136.

Beränberungen baher J. 45. ist beym Stahl stärker als bey weichem Eisen I. 131. II. 414.

bleibt nach dem Harten bennah beym Stahl I. 135. 137.

wird nach dem Erkalten nicht vermehrt I. 139.

eher vermindert I. 140. ist ben der Hitze des Stahlbrennens am größten I. 136. beym Robeisen größer als beym Stans geneisen II. 414. 415.

Husschmieden verändert das Gewebe der Eisenarten I. 60.

25.

Balge, Lage berselben am Heerd zu rafiniren des Roheisens I. 371. Basalt, schwarzer, schwarzgrauer, halt Eisen II. 77.

Vauerofen, Schwedische I. 328. S. 95.

Schmelzen darin I. 329. Baumol als Mittel gegen Rost I. 47.

gum Brongiren I. 57. fället das Eisen aus der Salpetersaure II. 226.

Baumwolle durch Eisen schwarz zu farben II. 104.

Beinasche befördert die Reduction der Eisenkalte nicht I. 217. als Mittel zur Reinigung des Eisens I. 43.

gegen das Abbrennen I. 191.

die Weichheit des Gifens zu befordern 1. 255.

das Stahlbrennen aus Roheisen zu befördern II. 209/314;

Beizen, das Gifen I. 35. verandert die außere Farbe I. 59. auf nassem Wege f. 15. auf trocknem Wege I. 39. mit Galpetersaure f. 229. mit Salifaure f. 232.

Sauerfleesaure II. 254. mit Urinfaure II. 257.

Zum Damasciren II. 2161219.

Welegen das Eisen mit Rupfer I. 476.

Berechnung des Gehalts benm Eisenprobiren auf nassem Wege, 11. 206. 207-

des Gewichts, des Schmiedemerks I. 68.

Bergerze geben geschmeidig Gifen I. 361.

Bergtiesel, gemeiner, in Schweden halt Gifen II. 109.

Berlinerblau II. \$37 1839. natürliches halt Gifen II. 135.

Besondrer Art aus den Brkuttischen II. 136.

Bernsteinfirnis auf Eisen I- 52.

Bernfteinel zum Brongiren I. 58.

Beschlag, für Gisenwert gegen die Wirkung farter Bige I. 195.

Bestandtheile des Eisens II. 444. und Stahls J. 275.

des Moheisens II. 391/394.

Biegen hin und her macht Eisen magnetisch I. 97.

Bierhefen jum Weichmachen des Stahls 1. 257.

Bingen in Bitriothatten II, 185.

Birfenasche, unausgelaugte jum Stahlbrennen. II. 319.

Virkenkohlen, deren Nuhen und Nachtheil benm Eisenschmelzen I. 364. benm Stahlgerben II. 303. ist als Zusatz benn Stahlbrennen aus weichem Eisen nützlich II. 342, mit unaust gelaugter Virkenasche versetzt II 360.

Bittersalzerde, weiße Magnesta, Vermandtschaftsgrad zur Weins steinsauft feinsaure II 242. fället Eisen aus ben auflosenten Saus

ren II. 192. 227. 238. 242.

Blattrig fabenhaft Eisen I. 6.

Blase, Blaseneisen I. 330.

Blasen geben das Brennstahl, Zeichen des Vollbrennens II. 354.

Blasenofen G. Bauerofen.

Blasestähl II. 283. 285. Not. in Schweden II. 353.

Blattel in Karnten II. 291.

Blau anlauffen f. 52. Sprengels Methode I. 156. Handgriffe dabey I. 1561 158.

Blaue Fallung des Eisens S. Berliner, Erlangerblau, hochblaue Fallung II. 271

Blaue Farbe von Metallen durch Schwersteinsaure II. 257.

natürliche von Eisen §. 201. kunstliche S. Berliner: Erlangerblau. Flamme des Stahls in der Glühhitze II. 354. Tinte von Eisen mit Molybdenasäure II. 255.

Maulich die Farbe des weichen Gisens I. t.

Bley mit Eisen I. 508. §. 151. 152. II. 74. als Reinigungsmittel des Eisens I. 43.

als Reinigungsmittet des Cheits 1. 43. aus Scheidemasser, aus Esig durch Eisensolution in Vitriols saure gefället II. 202.

Glas vertreibt die Emaille Farbe von Eisen II. 111. 133.

Register,

schmelzen, Mugen bes Gifens baben I. 511. stifte von schwarzer Eisenfarbe II. gr. vitriol durch Källung II. 202.

Bliftersteel II. 354.

Blutlange II. 137. 138. loset Eisen auf II. 260.

fället Gifen aus auflosenden Sauren II. 195. 225. 233. 239.

241. 242. jur Scheidung bes Gifens von der Platina I. 445.

Blutftein zum Poliren I. 23. 25.

zieht der Magnet nicht I. 112.

dalekartischer, als rothe Kreide II. 108.

Blutsteinarten, deren Eisengehalt II. 110. geben graucs Roheisen II. 403. mit viel Wasserblendhnlicher Materie II. 215.

Blutsteinerze enthalten Molyboena II. 174.

geben blaue Schlacken II. 174.

geschmeibig Gifen, wenn? I. 361.

einige geben zum Stahl nicht taugendes Robeiser II. 294.

Bolus armenischer, gemeiner, rother in Schweden II. 101.

Borar, wenig Gifen, im Rupfer zu entdecken I. 482. zu scheis den I. 481. Reinigungemittel I. 43.

Gaure mit Gifen f. 245.

Braunbeigen I. 54.

Braunroth, Englisches halt Gifen II. 101. von Ocher in Bitriolhutten II. 186.

Braunstein II. 3. aus ben Ochwedischen Reduktionen bes Gifens I. 216.

als Mittel gegen Kalibruchiskeit I. 405.

Abbrand im Stahlefen I. 192. II. 320.

beförbert sonft den Abbrand II. 320. als Schmelzungsmittel 1. 279. II: 426.

giebt ohne Gifen bem Glase teine Schwarze II. 91.

erscheint oft grun, vom Gisen? II. 149.

eisenhaltiger giebt eine daurende grune Farbe II. 153.

i ist in Gifen und dessen Erzen sehr gewöhnlich II. 6.

im Erg, Urfach der Sarte des Gifens I. 376.

macht das Robeisen baraus sprode II. 393.

ist in allen Stahlerzen II. 286.

macht das Eisen geneigt als Stahl zu erscheinen II. 10. 286. warum II. 11.

jum Stahlbrennen angewandt II. 319. 320.

verhindert die magnetische Rraft des Gisens I. 103. 104. S. 155.

Braunsteinhaltiges Robeisen, Gigenschaften deffelben II. 7. Braunstein und dessen Metall. Berhalten mit Gisen II. 3. Braunstein s Erz S. schwarze Magnessa.

Braunsteine Metall S. Magnesium.

Bredjen verandelt das Gewebe des Eisens I. 60.

in Drathzieherenen I. 39.

Brechschmiede hart Eisen weich zu machen 1.376.

Vrennbare seuerteste Materie befördert das Schmelzen des Eisens

verhindert den Abbrand im Gluhen I. 187.

Nebermaas im Gisen verhindert dessen Schmelzen I. 274. und die Geichmerdigkeit I. 302.

als Cement verwandelt weich Gisen in Stahl II. 333.

macht Roheisen sproder und nicht zu Stahl II. 308. 309.3 II.

321. S. Phiogiston

Wrennen, dadurch Stahlmachen S. Stahlbrennen, trocknes I. 259.

Brennmaterie gum Stahlbrennen II. 360.

Brennstahl II. 333. 284. Not. ist zum Polixen beker als gehärteter.
I. 16.

gereckter

gegerbter Deutscher, Englischer, Schwedischer aboucirter II. 245. Not.

giebt im Ginhen eine blaue Flamme II. 354.

aus Roheisen Il. 307 : 321.

aus Stangeneisen f. 269. 270. wird durch Beizen dunkel II. 217.

Brennzeit beum Stahlbrennen II. 345. § 271.

Brockenschmelzen im Tiegel, der Englander I. 280.
im offenen Feuer I. 281. der Englander I. 285.

Bronziren I. 54.

Bronzirung des Kupfers I. 144.

Bruchschmiede I. 345. §. 104.

Machtheil I. 346.

Bruniren I. 15. 54. 158. Berfahren baben I. 160.

But I. 324.342. in But gehen I. 341.

Butscherstahl II. 304.

Butschmiede I. 341. S. 101.

die schlechteste Art Roheisen zu gutem Eisen zu machen I. 342.

Œ.

Calcination des Gisens I. 204. des Stahls II. 279.

Cast steel II. 285. Mot.

Cementiren verändert das Gewebe des Eisens 1, 59. macht haus tes Eisen geschmeidig I. 378.

Cementtupfer L:485.

Cements

Cementiverk I. 485. welches Eisen dazu das beste II. 1784.

Herd, Schmelzen barauf I. 224.

Chrysopras halt Eisen II. 151,

ist Smaragdmutter? II. 150.

Citronsaft mit Galpetersaure zum Egen II. 224. saure Verhalten des Eisens damit &. 241.

Concks I. 353. II. 350.

Colcothar vitrioli zum Poliren I. 24.

Crocus vom stark gebrannten, loset das Wasser nichts auf I 2273 wird von Gewächssauren angegriffen. S. Kalk von Eisen, martis acktringens II. 161. zum Politen I. 20.

aperiens II. 161. zum Poliren <u>L. 20.</u> Erystallglas zur Neinigung des Eisens L. 41. schüßt gegen Abbrand I. 189.

4

Dachschiefer, schwarzer, halt Gifen II. 77.

Daggert aus Birkenrinde jum Bronziren I. 58.

Damasciren I. 61. II. 216. welches Eisen dazu nicht taugt II. 1783.
Beizen dazu II. 217 ; 219. Mischung der, Eisenarten dazu II. 217.

Damascirte Schmiedearbeit bunt zu machen I. 159. Moschust geruch darauf II. 219. Polirung II. 219.

Damastzeichnen II. 223.

Damastzeichnung falsche II. 223.

Dannemorische Erze, baraus einige Arten Roheisen halten Quarze sand II. 215.

Detonation des Eisens mit Galpeter giebt eine Luft und Luftsaure II. 269.

Dichtes Eisen I. 74. ist von weisser Farbe I. I. Dichtigkeit der Eisenarten ist verschieden 1. 288.

eine Eigenschaft des reinsten Eisens I. 291. Versuche I. 74.77.

Drath nach regelmässigen Nummern zu sortiren I. 389. h. 118. Dürrstein zieht der Magnet schwach I. 112. das Eisen aus dem besten Dürrstein rostet langsam I. 44.

Dürrsteinartige: Erze, Roheisen baraus halt wasserbleyahnliche Materie II. 215. taugt nicht zu Stahl II. 2941

geben grau Roheisen II. 403.

Duntles Gifen von Farbe ift weich I. r.

œ

```
Eichenholz zum Polirstock für Schmirgel I. 26.
Eisen Dichtes I. 74. 288. 290. §. 29.
     festes L 290.
     geschmeitiges L 288. gegossnes II. 390.
     hartes I. 188 376. S. 115.
     hartgehendes 1.357.
     kaltbrüchiges I. 288.
     kaltsprodes 1.288. 376.
     rolyes 1. 288. 376.
     rohgehendes L 357.
     rothbruchiges I. 288. 386.
     rothiprobes 1 288.
     Schneibendgehendes L 357.
     Startes L 290,
     fleises L. 290.
     pertohltes I. 206.
      ungeschmeidiges L 288.
      ungleiches. 1. 288.
      polltommenstes L 291. §. 84.
        ift Schwedisches L. 192.
        darf nicht allzeit faserig seyn 1. 296.
      weiches I. 288. 378.
      3aher 1/257. 288. 289.
      gabhirres L 190.
 Eisen deffecben Abbrennen I. 172.
               Uniqueen §. 48. Husbehnung in ber Barme. 5. 44.
               Westandiheile II. 363. 443.
               Beigen L35:
               Bronziren I. 54.
               Farbe I. T.
               Federkraft S. 30.
               Gerben I 284.
               Gluben J. 55.
               Gliuhspann I. 165, 204, 208.
               Gewebe im Brud I. 4.
                Ralte G. Ralte von Gifen.
                Kochen 1357.
                Magnetische Kraft &. 35. 1. 95.98.
                Meinigang im Gilhen L. 41.
                Chlacke §. 56. I. 204. 209. S. Schlacke.
                Schmelzen L 264. 270.
                Schwere absolute I. 72. eigenthumliche §. 24.
                 Schwißen I. 190, 281.
```

```
Eisen deffelben Schwinden benm Gieffen 5. 47.
               Tinctur, Stahle II, 225.
              Werhalten gegen Metalle G. 1751178.
                               Lust S. 213.214.
                               Galje g. 217:296.
               Uebereinstimmung mit Kupfer 1. 462.
               Verwandschaft mit den Gauren II. 258.
       neralisirtes zieht ber Magnet nicht L 114.
               durch viele brennbare Materien 1. 308.
     durch Robeisenschmelzen zu erhalten, Worzüge L 375.
     welches zu polirter Arbeit das befte 1. 2.
     Proben mit bem Magneten J. 40.
     taugt nicht in Stahlspiegel: Composition I. 34.
     kann mehr oder weniger Phlogiston enthalten II. 392.
     welches zum Grahlbrennen das befte 11. 351.
     geschmiedetes ohne Umschmelzen zu Stahl zu machen II. 282.
Eisenarten, Bermischung der verschiednen, ift nachtheilig 1. 305.
Eisenbluthe von Stenermart ift auch in Schweden, Beschreibung
       II, 155.
Eisenerde, die Grundmaterie des Eisens und Stahls II. 369.
       läßt sich nicht völlig dephlogististren II. 444.
       Matur II 144. S. Gaure eigne bes Gifene.
     ohne Phlogiston sieht ber Magnet nicht I. 99.
     mit zu viel Phlegiston L 101.
     feine, weiffe vom verbrannten Gifen L 207.
     tragt durch ihre Feinheit oder Reinigkeit zur Geschmeidigkeit
       bes Eisens ben I. 306.
     blaue Deffische II. 135.
Eisenerze, meiß mergelartiae englische Gisengehalt II. 155.
          weisse, Gehalt II. 156.
          schwarze II. 77. rothe II. 109. spiegelnde von Grythutte
            II. 77.
          beren Gehalt nach der Schwere zu berechnen I. 69.
          Wirkung des Magnet darauf Lill. §. 39.
          mit der Compagnadel zu suchen . 6. 41.
          Probieren durch Follen auf naffem Wege II. 204. S. 225.
          welche weisses Robeisen geben II. 402.
                 graues II. 403.
Eisengranaten Schwedische geben für sich schwarzes Glas II, 84.
Gifenhaut am Brennstahl, Zeichen berfelben II. 354.35.
                           Ursachen II. 361.
Eisenkalk löset die Salpetersäure für sich nicht auf II. 209, aber
        das Königswasser II. 235. weisser, fünstlicher II. 192.
       S. Ralte vom Gifen.
Eisenkorn, schwerer als Roheisen L 65.
```

Elfens

Register:

Eisenmohr II. 79. aus Colcothar II. 188. bazu wird bas Rohe eisen zum Theil von Wasser II, 169. pon Wasser und Luftsaure II. 172. Eisenplatten gieffen, bas Sinken baben zu verhuten I. 142. Eisenpulver von an der Luft calcinirtem Eisen I. 203. verschtossen L. 205. Eisensafran, Crocus, zu Polirpulver I. 20. schlechter als vom Stahl I. 24. jur Reinigung des Gifens im Gluben 1. 43. Eisenscheiben zur Fallung des Goldes I. 421. Eisenschlacke S. Schlacke vom Gisen. Eisensolution in Witriolfaure Berhalten gegen Solutionen andres Metalle in Gauren §. 224. gegen Weingeift II. 263. in Citronfaure II. 263. in Galpeterfaure g. 226. II. 208, 2632 eingefochte entzundbare II. 209. Eisenthon gelblich weißer bey Mestra Selfberg Gehalt II. 155. Gisenvitriol, dessen Bereitung in Dylta II. 283. in Goslar II. 185. in Obersachsen II. 186. eingemischte Metalle zu entbeden II. 187. Bestandtheile II. 187. weisser II. 188. Berhalten gegen Wasser II. 188. 189. deffen Gaure G. Bitriolsaure Nugen II. 191. vereinigt sich in der Ernstallisation gern mit Salzen von der Bitriolfaure II. 198. wird von Weinstein aus dem Baffer gefället II. 263. ju Kallung bes Goldes I. 421. Eteftreifig Robeisen II. 396, Elektrische Stoffe machen Gisen magnetisch I. 98. Emaille von Eisenfarben, schwarze g. 183. rothe II. 122. bad beste Eisen hiezu II. 125. gelbe II. 132. für Rupfer I. 200. Gifenwerk G. Glafur. Englischer Brennstahl II. 285. Mot. 1 Ens martis II. 271. Erdarten schwarze ohne Gisengehalt II. 78. fallen das Eisen aus der Vitriolsaure meift unvollkommen II. 193. in welcher Ordnung II. 192. Erbartige Benmischungen sind nicht Urfach der Sprodigkeit des Eis fens I. 301. Erben reine zu Fällung i bes Gifens aus ben auflosenden Gauren S. Bitterfalz :, Ralts, Thons Erbe. Erdigte

Regifter.

Erdigte Mittelfalze zu Fallung bes Gifens aus Bitriol II. 198. Erlangerblau II. 140. Erlenholz jum Polirftod fur feine Politur I. 26. Erlentohlen, wo fie nutlich und nachtheilig find I. 364. Efchel I. 74. von Schladentornern I. 75. vo Luft I. 76. 34 verbeffern Berluche I. 77. 78. Effig Berhalten bes Gifens bamit §. 249. gum Beigen I. 37. Egen, Ginfenten der Figuren, in Gifen II. 221. Eggrund, Difchungen dazu II. 221. Ebwaffer zu damafeiren II. 218. bamaftzeichnen II. 223. 224. vergolden des Gifens II. 212. Sabenhaftes, im Bruch, Gifen L 6. Fallung bes Gifens blaue f. Berlinerblan geibe II. 131. 132. 192. 193. 234. 242. grune II. 151.152.226.232.241.246, rothe II. 194.336. fewarze II. 226. Berfuche II. 82. meiffe II. 157. 192. 226. 228. 237. 242. aus Ameifenfaure II. 249. Atfenickfaure II. 240. Citronfaure II. 247. Egig II. 246. Rluffpathfaure g. 236. Holzefig II. 248. Salpeterfaure S. 230. Galafaure 6. 233. Bitriolfaure §, 223. Urinfaure II. 251. Weinsteinfaure II. 242. Buderfaure II. 245. Ralunicher Eisenvitriol halt oft Rupfer und Bint II. 198. Farbe des Gifens I. 1. an der Luft ju bemahren I. 44. bes Stahls II. 277, 278. Beranderung berfelben beum Stahlmerden II. 355. bavon auf die Gute ju ichlieffen f. 3. II. 400. Des Robeifens I. 8. Urfach berfelben f. 182. 283. von Ergarten f. 285. Des Gifene im Bruch baraus wenig eingemischtes Rupfer gu ertennen I. 482. beum Gluben Berichiebenheit I, 164. Tarben

Farben von Elsen bereitete II. 75.
mit Emailleglas Verschiedenheit nach

ben Gisenarten II. 173.

Sarberen schwarze mit Gifen f. 185. 188.

Fasern im Bruch hat nicht jedes gute Gifen I. 296.

Federn, Stahl, die Gestalt trägt viel zur Wirtung ben I. 81,

quicke, sahme I. 82.

Federtrass des Eisens. S. 30. zu erforschen I. 379. §. 117.

woburch sie vermehrt wird I. 79. 81.

welches Eisen sie om mehrsten annimmt I. 80.

ist in der Kalte ftarker I. 80.

wird durch Gluben zerstöhrt I. 80.

Stahl nimmt gröffre an, als Eisen I. 81.

Stahl mit Eisen gemischt die größte I. 80.

Reilen zur Enedeckung ber Farbe bes Gifens if. 5. I. 9.

Fein Korn, Poliepulver, I. 17.

Feinkornig Gifen im Bruch I. 5.

Feine Polirung I. 16. welche Eisen und Stahlarten bazu dienen

Feldspath rother halt Eisen II. 109.

Feftes Gifen I. 290.

Fett die Farbe des Gifen zu bewahren I. 47.

Feuer, das Mittel und Roheisen geschmeidiges Eisen zu machen

Feuermaterie im Gifen II. 444. 445. S. Bestandtheile des Gisens.

Kenerungsmaterialien zum Stahlbrennen II. 357. Mot.

Fichtenkohlen, deren Borzug I. 364.

Figur des Eisens hindert magnetisch zu werden I. 98.

Firnisse zu Berhütung des Rosts I. 50.

Riecke, schwarze, des Eisens I. 3.

Floß in Steyermart, hart II. 15. weich II. 16. 289.

Flottstahl I. 387.

Flözkalkskein rother halt Eisen II. 107.

Flußglas zum Schmelzen metallischer Mischungen I. 409.

Flußipath vertreibt die Farbe des Eisens im Feuer II. 111.

als Schmeizungsmittel I, 278.

wie und wenn er benm Schmelzen im hohen Ofen nußen tann II. 429.

rother halt Eisen. II. 110. auch grüner II. 150.

Flußspathsaure Verhalten gegen Gifen f. 235.

macht Eisen rothbruchig I. 389. Mirkung auf Eisenkaite und Schlacken I. 231.

Flug:

Flufspathlaure wird burch Gisenkall figirt II. 237. Form Lage und Beschaffenheit im Herbe I. 370.

Kraft im Gifen I. 3.

Friesche I. 308. Frieschen I. 3 i 6. 356. Rohlen bagu I. 364.

Frieschendes Robeisen II. 433. Erze I. 314. Schmelzart I. 325.

Friesch gehen I. 356. gehörig I. 357.

Friescheifen I. 314. 339. 341. 356.

Frieschschlafte I. 204. 210. 359. enthält Eisen I. 210. 271. vom Magnet gezogen I. 210. Bestandtheile I. 350 zu Verbest serung der Nothbrüchigkeit I. 390. zum Weichn bes Eisens I. 376.

Frieschschminde I. 342.

Frieschstahl I. 327.

G.

Bange, Banse I. 350. II. 391.

Galmey, Mittel gegen Abbrand 1. 192. zum Stahlbrennen.

rother Polnischer halt Eisen II. 108. geiber Ungarscher, Rachener halt Eisen II. 136.

Galten II. 391.

Gebraunter Schmelgstaft II. 285. Dot.

Gelb, ins gelbliche die Farbe friich polirten Stahle I. 3.

Eisenfarbe die gewohnliche II. 75.

Malersarbe aus Eisen durch Zuckersaure geschieden II. 132

Fallung des Eisens II. 171.132. 192.193. 234. 242. 245. die schönste Feuerfarbe II 131.

Glas vom Gifen ersoveert Zusat vom Bley II. 133.

Begerbter Brennftahl II. 285. Dot.

Gemengtes Effen I. 6.

Gerben des Rohstahls II. 301. des Messerstahle II. 303.

wiederholtes jum Weidmachen des harten Gijens I. 376.

Gerbestahl II 383. Not. gegerbres Stahl, II. 302.

Gereckter Brennstahl II. 285. Dot.

Geschmeidig Metall I. 187.

Eisen zu erlangen I. 307. 309. 320. 375.

Schmelzmethobe aus Robeisen S. 95.

Geschmeidigkeit des Gisens I. 288. ist verschieden 1. 188.

des Stahls bleibt eher benm Schmelzen und Giessen als im Eisen II. 179.

Geselse des Magneten &. 34.

Gewächsfäure Wirkung auf Gisenkalte und Schlacken I. 228.

Gewählt Demund 1.333.

Sewebe des Eisens, Ansehen im Bruche, I. 4. h. 3. 3. davon ist die Gute zu schliessen h. 3. verändert das Ausschmieden I. 60. die Stahls verwandlung des Eisens h. 355.

Gezwungenes Itoheisen II. 394.

Giessen durch Spießglas das Gold vom Eisen zu scheiden L. 423.
und Platina vom Eisen I 446.

Gieffen des Eisens verandert deffen Gewebe I. 59.

Schwinden des Eisens daben. 9.47.

Gisenplatten 1, das Ginten zu verhindern I. 142.

Gilbe ist Eisenocher II. 129:

Gips befordert das Usbrennen I. 202.

Schmelzen des Eisens I. 278.

Glas schließt das Phlogiston nicht aus, welches den Eisenkalk dem Magnet anzüglich macht §. 66. No. 5. aber wohl das zur Stahlwerdung des Eisens nothige Phlogiston I.252. §.267.

die Weichheit des Eisens zu erhalten II. 317.318.

schwarzes von Eisen II. 85. 86. 228.

Glasarten gegen den Abbrand. Mischungen bazu I. 192.

Glassiusse son Eisen §. 182.

Glasgalle loset Eisen auf II. 261.

Glasirung schwarze g. 183.

Glasur für Eisenwerk I. 195. Mischungen dazu I. 196. 198. hini dert den Abbrand nicht völlig I. 200.

Gleichgutes Gisen S. 29. Rennzeichen S. 84.

zu erhalten I. 406.

Glimmerarten rothe halten Gifen II. 109.

Glühen I. 165. verhindert magnetisch zu werden I. 99

des Eisens in Holzkohlen macht den wenigsten Abbrand I. 183. in Holzstamme grössern I. 183. in guten Steins tohlen wenigen I. 183.

die Dauer der Zeit daben macht den Abbrand grösser oder geringer I. 184. 186. lockrer I. 208. sester, zu Schlas cke I. 209.

Stahl glühet eher als Eisen II. 279.

langsames macht Roheisen geschmeidig I. 31 x. hart Eisen weich

1.37.7.378. mit Braunstein, gegen Kaltbrüchigkeit I.405. vor dem Frieschen macht hart Eisen weich I. 376.

Glubhige Verbrennen des Eisens und Stahls darin Versuche I. 170.

9.57. vermindert die eigenthümliche Schwere. Versuche. I. 174. 175. starke, schnelle macht hart Eisen weich, ohne grossen 26bbrand I. 239.

mit Zusätzen macht Roheisen geschmeidig I. 312. §. 73. 74. mäßige, langsame macht hart Eisen weich mit vielem Abs. brande §. 57. No. 5. 9.

du starte, du heftige macht Gifen hart, du Stahl I. 240.

White

Glafhige im Stahlofen wird das Gifen nicht weich I. 255. Reit nigung des Eisens darin ohne es zu harten S. 16.

Glubspan I. 165. 204. 208. wenn er fich vermehrt I. 166. merklich beym Glaben vom Schlagen 1. 167. von Stahl ist harter als von Elsen II. 279. am Brennstahl. Zeichen eis ner Eisenhaut II. 354. 355.

ist absolut schwerer als Gisen I. 211. Warum I. 213.220. ist eigenthumlich leichter als Gisen und Stahl I. 214.

Reduction deffelben I: 216.

schwarzer wird von Magnet gezogen I. 209. 210. bars aus zieht bas Baffer eine Tinctur I. 227.

Gluhmache ben Wergolbung des Eisens ist unnuge I. 432.

Gold, Berhalten gegen Gifen I. 410. S. 125. 126. 128. mit Eisen vermischt im Zusammenschmeizen I. 412. zu entdecken I. 415. ju scheiben I. 413. 414. 421.

aus Königswasser durch Gisensolution in Vitriolsäure-nier

dergeschlagen II. 200.

Goldfarbe dem Eisen zu geben I. 60.

Goloschlageloth I. 411.

Graglack II. 287.

Granat, schwarzer und rother, halt Gifen Il. 77. 109. rothe Sisengranaten Gehalt II. 109.

Graues Roheisen II. 394. Worzug I. 363. welche Erze solches geben II. 403. beffen Arten II. 396.

Graufleckig Robeisen II. 396.

Grelles ober weisses Roheisen I. 363. II. 396.

Grobtornig Eisen im Bruche I. 4.

Grosglimmerig

Grostornig — — I. 5.

Grune Erde, die wahre halt Eisen II. 149. in Schweden II. 150. die falsche ist Rupferrost II. 149.

Grune Fallungen des Gisens II. 151. 152, 226. 232. 241. 246.

Grunes Glas von Gifen II. 153. 154.

Grune Malerfarbe von Gifen U. 241.

Grund unter bem Beerde I. 369.

Suhr gelbe S. Gilbe

Gunge I. 26.

Gußeisen zu verschiedenen Bestimmungen nothige Eigenschaften II. 404. zu Kanonen II. 406. zu Walzen II. 406. zu Amboßen II. 407. zu Reiorten, Tiegeln, Windofen II. 407. 408. für Alrbeit, die adoucirt werden soll II. 408. für Waaren, die Der Saure widerstehen muffen II. 408. 409.

Sußstahl II. 285. Not. 350.

feiner bichter gum Stahlspiegel I. 34. englischer zum politen der beste I. 16.

Gutes Robeisen I. 311. wie es geschmeibig wird G. 89.

Hammern verandert bas Gewebe bes Gifens L 60. ftartes macht Gilen magnetisch L. 97. Hagelbant Robeisen L 363. Hageltornig Robeisen II. 396 .-Halbmetall, neues, aus kaltbrüchigem Gifen II. 67. G. Baffereifen. Hammerichlag I. 10. 204. S. Steckschlacke. Dammerschmiedekunft, worauf sie zu segen L 316. Stellkauft L 368. Hammerschmiedichlacke 1. 204. 210. Schmelen auf ben Zerrenheerd L 224. werden vom Woffer angegriffen L. 227. Wet sich im Rochalz nicht auf L 229. Hammerstahl II. 284. Not. 300. Sandpoliten S. 10. Hartes Gifen, Kennzeichen, Urfachen, Berbefferungen I. 3761378. wird durch Beigen dunkel II. 220. Barte bes Gifens ift verschieden I. 288. 289. Sarten verändert has Gewebe des Eisens 1. 60. des Stahls, Regel taben I. 135. braucht geringere Hitze II. 371. Urfachen II. 360. 370. was zu beobachten §. 277. Versuche g. 278. Harteprobe benn Stahl II. 371. Hartling L 487. Bartpulver II. 383. Harifloß in Stevermart II. 289. Hartgearbeitetes Roheisen II. 433. Hartgebraunter Stahl II. 284. Dot. Hartgehend Gifen L. 357. Hartgielles weißes Robeisen hat die Farbe bem Stahle fast gleich I. 2. Beiße Vergoldungen des Gifens L 429. Heerdraum, Figur und Stellung ber hammerschmiede I. 368. Hife, berfelben Bus und Abnahme erfordert beym Gifen für ans bern Metallen die langste Zeit I. 163. in ftarfer dehnt fid der Stahl weniger aus, als Gifen L 137: des Stahlbrennens, daben ift die Ausdehnung des Eisens ant beträchtlichften I. 136. im Stahlosen befordert die Weichheit des Gifens nicht I. 255.

im Stahlosen besördert die Weichheit des Eisens nicht I. 255. Hige oder Feuermaterie wird durch Salpetersaure aus dem Eisen entwickelt II. 210. §. 227. steht mit dem Brennbaren itt Verhältniß II. 211. und mit der entwickelten entzündlischen

chen Luft I. 183. als Bestandthell ist ben ben Eisenarten in verschiedner Menge S. 227. II. 210. 211. 366. Hoheofenschlacke als Zuschlag beum Eisenschmeizen I. 304. Wells sand I. 304.

Holy foward zu beigen II. 105.

Holjafche, neugebrannte, und Geftubbe gum Stahlbrennen I, 360. gegen Abbrand I. 191.

Solzegig jum Beigen I. 36,

aus Birtenspahnen, Berhalten gegen Gifen G. 242. Soliflamme beforbert ben Abbrand I. 183.

Solgtohlen ungleiches Berhalten I. 364. 365. autgebrannte Birtung jum Abbrand I. 183.

Bum Stahlbrennen aus weichem Eifen II. 338:340.

Beftandtheile berfelben II. 392.

Holgiture ber Rohlenbrande macht Gifen rothbruchig I, 389. Sombergs Salbe gegen Roft des Gifens I. 48.

Horizontale Polirmaschine I. 32.
Horn schwarz zu färben II. 107.
Hornblende, schwarze, halt Eisen II. 77.
Horngestein, rothes, halt Eisen II. 109.
Hornsilber durch Eisentalt zu reduciren I. 456.

Buthe ichwarz zu farben II. 104.

3.

Japaner Arbeit in England, Berfertigung I. 51.
Jaspis, zinnoberrother, halt Sien II. 109.
Inclination der Magnetnadel I. 128.
Inclinationscompaß I. 127.
Incrustation des Eisens mit Gold I. 436.
Silber I. 437.
Rupfer I, 476.

Infaßhartung II. |381,

Ж.

Kälberkäseeisen II. 197. Kärnter Stahl Vorzug II. 293.

Ralf hangt im Guben bem Gifen ftart an I. 43. jum Stable brennen gebrannter, weißer, grauer II. 314. rober II. 315. veredelt unbichten Stabl II. 315.

Ralte von Gifen, absolut schwerer als Gifen I. 211. 215. warum?
I. 213. 220. auch ben Metallcompositionen I. 214.

Reduction I. 215. ohne zugesehtes Phlogiston I. 222. burch Cementiren mit Oblogiston I. 215.

Berhalten gegen Muflofungemittel I. 127.

werden von Konigemaffer am fertigften aufgelofes II. 234. von Fluffpathfaure II. 237.

6

vom verbrannten Roheisen geringere Vermehrung der Schwere II. 417. S. Crocus. Gifentalt. Ralterde gegen ben Abbrand L. 191. Bermandschaftsgrad zur Weinsteinsaure II. 242. . Fällungen des Gifens aus den auflosenden Gauren II. 192. 6. 230. 233. 236. 240. II. 192, 238. 242. 245. 246. 247. 248. 249. 251. 251. 254. blaue von Upsala halt Eisen II. 150. grune halt Eisen II. 150. rothe s s II. 107. schwarze halt zuweilen Gifen II. 78. 79. Rakförmige Eisenerze zieht der Magnet nicht I. 111. 113. Raltol &. fixer Galmiat. Ralffiein besidrbert ben Abbrand I. 203. weißer ben Upfala halt Eisen II. 156. Kaltbrüchig Gisen I. 288. Rennzeichen: I. 390. S. 120. Muten L 393. zur seinen Politur I. 16. Eigenschaften I. 44. 236. II. 178. 253. Ursachen ber Kaltbruchigkeit I. 394. II 67. 432. Bestandtheile I. 398. II. 67. 178, 432. Vorschläge bazu L 404. Berbesserungsarten L 401. giebt die schönste geibe Emaille II. 127. Raltbruchig Erz von Grange giebt Roheisen ohne Wasserblenmas terie II. 215. Stangeneisen mit Plumbago cementirt wird Stahl II. 321. und reihbrüchig Eisen vereinigen sich im Schmelzen nicht genau II; 178. Kalte Bergoldung 1. 411. 425. 429. Ralte Versilberung des Gisens I. 461. Ralesprodes Eisen ist kaltbruchig. Kanonen, Gußeisen dazu II. 406. Rugeln , Gußeisen dazu II. 407. Rarfuntel halt, Gifen II. 110. Rarneel halt Gifen II. 110. Riendl gegen den Rost. 1.50. Ries, Eisenglimmer L 205. zu verbessern II. 407. 406. Wase ferblenglimmer in Robeisen II. 395. Rieselarten, blaue halten Gifen? II. 136. Rieselfeuchtigkeit fallet Gifen aus Salpeter faure II. 226. zu Emaille malen II. 123. zur Reinigung des Eisens I. 42. Rieselkorner im Gifen I. 3. Rieselmehl zum Stahlbrennen II. 317. Rillow II. 78. Klang des Eisens S. 143. Stahls S. 257. M. 7. Roheisens 9. 300. Klin-

```
Klingen, Degen und Sabel, Berfertigung I. 88. Fabrit, Erfober,
        nisse 1. 87.
Klumpenstahl II. 283.
Knochen, schwarz zu beizen II. 116.
Knopistein, eine Trappart zu Glasflußen II. 84.
Roboltbluthe halt Gifen II. 110.
Roboltmetall mit Gifen II. 28.
            im Gisenvitriol zu entbecken II. 187.
            solution im Scheidemaffer mit Gisensolution in Witrigle
            faure II. 204.
Rochen bes Gifens L 357.
     benm Crahlschmelzen, was es anzeigt II. 323
Rochsalz zur Reinigung des Gifens I. 43.
     gegen Abbrand L. 193.
     Berhalten mit Gifen &. 255.
                    ben schweren Frieschen I. 365.
Rodifdlade 1. 359.
Rohlen, G. Solg: Steinkohlen.
Rohlengestübbe, Schmelzmittel bes Gifens L. 273.
Königsgelb eine dem ähnliche Farbe aus Eisen 132.
     Baffer. Berhalten gegen Gifen S. 234.
               loset die Eisenkalte und Schlacke auf I. 229. II.
                        Wirfungeart II. 233.
                  235.
               zum Probiren der Eisenerze auf naffem Wege II.
                 205. jum Damaseiren II. 212.
Körnen bes Rohoifens zum Weichmachen L 315.
Kornigt Gifen im Bruch L 4. 5.
              jur feinen Polirung I. 16.
Kompagnadelverfeitigungen I. 123. 126. S. 43. zum Erzsuchen
           I. 177. S. 41.
Rornsdimirgel L. 17.
Rrampsstahl II. 304.
Kreide fallet Eisen aus der Bitriolsaure II. 192. Salpetersaure II.
             297. Salzfaure II. 833.
       jum adouciren bes Stahls L. 249.
        rothe halt Eisen II. 108.
       graue, weiße zum Stahlbrennen II. 316.
             Reduction L. 216.
Rrutmars I. 20.
Ruchenstahl II. 280.
Ruhltonnenschlamm der Maunfieder, rothe Kreide II. 108. 119.
       ungebrannt gelbe Farbe II. 130. jum Stahlbrennen II. 313.
Rupfer, Berhalten mit Gifen G. 141. 142. 1. 461. 463.
       und Zint & L. 464.
                 und Mickel
                              1. L 471.
                               1 L 417.
       und Gold
                          38
       und Gilber
                               1 L 452.
                                                         Odiets
```

Scheidung bes Eisens davon I. 480. 482. mit Magnesium, Berhalten I. 471. fället Eisen aus bem Bitriol II. 194. wird aus flüchtigem Alkali durch Gifen nicht gefället II. 262. Uebereinstinmung mit Gifen I. 462. zur Fällung des Silbers vom Eisen L. 454. gum Bothen L 475. Belegen das Eisen damit I. 476. Incrustation 1 1 1. 478. Uebergießen 6 s L 477im Bitriol zu entbecken II. 187. aus Salpeterfaure durch Gisenfolution in Bitriolfaure gefäls let II. 203. nicht allzeit Ursach ber Mothbrüchigkeit I. 388. weißes zur unachten Berfilberung I. 477. 479. Rupferglas zinnoberroth halt Gifen II, 110. Kupferrauch, Bereitung des Bitriols daraus II. 185. Rurgfadenigt Gifen im Bruch I. 6. Lage der Bestandtheile im Eisen zu bessen Geschmeidigkeit L 305. Lahme Federn L 82. Langfabenigt Gifen I. 16. Lapis Lazuli halt Gifen II. 135. Lauge zur Fallung benm Probiren der Gisenerze auf naffem Wege II. 205. Lava, schwarze, halt Eisen II. 79. Leber schwarz zu farben II. 104. Leichtgebrannter Stahl II. 184. Mot. Leichtgewürktes Roheisen II. 433. Leimstein, weißer bey Upsala halt Gisen II. 156. Leindl jum Bronziren L 57. altes zum Eggrund II. 221. Firnif gegen Roft L. 50. jum Brongiren L 57. Eggrund II. 221. Levantischer Schmitgel zum Poliren Borzug L. 17. Bebstein & 1 L 25. Lichter an Farbe ist das hartere Gisen L. 1. Lichtgrau ist, allgemein die Farbe des Eisens L. r. Robeisen II. 395. Liquor silicum G. Rieselfeuchtigkeit. vini probatorius fallet das Elsen II. 226. 233. Löschfeuerschmiede L. 350. Lothen das Eisen mit Gold I. 410. Rupfer, Meffing I. 475. Luft befordert das Frieschen, wie I. 366. abhalten derselben verhindert den Abbrand 1. 188. wird in trockner verandert fich das Gifen nicht §. 213.

wird vom Eisen vermindert und phlogistisch II. 162. 172.
entsündliche ist im Sisen II. 170. in ungleicher Menge II.
180. 181. wird ausgetrichen durch Wasser II. 169. 170.
Bitriossaure h. 220. Salzsaure II. 229. Königswasser II.
235. Flußspathsäure II. 236. Weinsteinsaure II. 241.
steht mit dem Phlogiston im Verhältniß h. 220.

fanre Berhalten mit Gifen II. 171. 172.

Schlacken II. 170.
Permehrt die Schwere ber mit luftvollen Alkalien ges fällten Eisenkalke II. 226. und macht sie in Alkas lien auflöhlich II. 225.

als Bestandtheil im Eisen und Stahl, mit Phlogis ston verbunden II. 331. 368. macht badurch die Wasserelevähnliche Materie im Eisen und Stahl II. 325. 331.

Luppe I. 308. 318.

Luppenfeuer I. 317. Luppenfeuerofen I. 318.

Luppenstahl II. 300.

Lupstahl II. 283. Mot.

MT.

Magnesia schwarze halt Eisen II. 77. fället bas Eisen aus der Bitriolsaure roth, wenn? 11.

enthalt ein besonderes Salbmetall II. 4. G. Braunstein. weisse jum Sahlbrennen II. 318. S. Bittersalzerde.

Magnefium ein besonders Salbmetall II. 4.

vielleicht verändertes Sifen II. 11. 12. dessen Gigenschaften II. 4. 5. aus dem Braunstein zu reduciren II. 6. Verhalten mit dem Sifen II. 4. 7:12.

Rupfer I. 471. II. 5.

ift nicht leicht ohne Gifen II. 6, 11. hat die größte Zuneigung zum Gifen II. 4. beforbert das Stahiwerben bes Gifens II. 11. 396. im Gifenvitriol zu entbecken II. 187. scheidet das Gifen von ber Bitriolfdure II. 194.

Salpeterlaure II. 227.

hindert die magnetische Krast des Sisens I. 103. II. 8. Wagnet zieht das Stien an I. 90. nicht alles gleich start I. 93. einiges gar nicht I. 99. 101. zieht Sisen mit Metallen ges mischt I. 107. Platina I. 91. Nickeltonig I. 101. remen Zint nicht I. 92. Stahl weniger als weiches Sisen II. 278. alles Brennbaren beraubte Sisen wird nicht gezogen, I. 99. 101. mit zweielem Brennbaren übersättigte, auch nicht I. 102. Daher nicht alles Roheisen S. 290. II. 42. wit Braunstein geschmolznes Sisen wird nicht gezogen I. 103. II. 8.

```
beffen Gelege I. 92. 5. 34.
            Birfung auf Gifenerze I. 111. 6. 39. II. 413.
       bamit auf Eisenerze Proben zu machen I 116.
       Madel G. Kompagnadel.
Magnetifche Brafe bes Gifens fteht mit ber Febert. im Berhaltnift.95.
                   au erwecken 6. 35. Il. 279.
                       vermindern I. 98; 101.
          Materie ist nicht im Eisen I, 105.
Maleren auf polirte Effenarbeit L. 159.
Malfilber durch Gifenfolution bereitet II. 200.
Marmor blauer genucfischer halt Eifen II. 137.
Masselet, Masselot L 325.
Mastyrfirnig ju Farben auf Gifen L 53.
Mauerfalze gur Reinigung bes Gifens L. 43.
Messerstahl II. 303.
Meffing mir Gifen im Zusammenschmelzen I. 471. 472.
        zum Löthen bes Eisens 1. 475.
Metalle fällen das Eisen aus dem Vitriol unvollkommen 11. 1932
        das Eisen aus der Klupspathsaure fallende II. 239. aus
        Boinfteinfaure IL 242.
Metallische Mittelfalze jur Fallung bes Gifens II. 199-
Milanostahl II. 292.
Mineralgrun ob es Gifenhaltig II. 155.
Dittelbrennstahl II. 284. Rot.
Mittelfornstahl II. 284. Not.
Mod II. 290.
Molybbena im Gifenery, Birtung auf Schlade und Gifen II. 174.
           erregt bie Raltbruchigfeit nicht II. 432.
           jum Stahlbrennen II. 321.
           schwarze halt Eisen II. 78.
           fare Wirfung auf Gifen IL 255.
                ju bereiten II. 256.
 Mofchuegeruch bamaicirter Arbeit II. 219.
 Mulm, rother, II. 110.
 Mafe L 339.
 Meapelgelb vom Befur halt Gifen II. 129.
            funftliches ohne Gifen II. 129.
 Meutrale Salze jur Fallung bes Gifens II. 197.
 Rickel wit Gifen Berhalten II. 21.
       ericheint grun, ob vom Gifen ? II. 149.
      ift nicht leicht Gifenfrey II. 20, 24,
       wird magnetisch II. 27.
       im Gifenvitriol ju entbecken II. 187.
      folucion mit Gifenfolution in Bitriolfaure II. 204.
Nitrum fixum simmoniacale gur Meinigung I. 42.
 Rugof jum Brongiren L 57.
                                                               Ø.
```

Ø.

Oberfiache bes schmelzenden Robeisens zur Beforderung ber Get schniedigkeit L. 315.

Oberflächenhärtung II. 381. auf Eisen II. 384. auf Stahl II. 387. der Feilen II. 387. 388. verhindert den Rost I. 46.

Ocher gelber, Eriengehalt Il. 128.

Italienischer II. 129.

Otsengalle fället Eisen aus Vitriolfaure II. 196.

Galpetersaure II. 226.

Del bestillirte, fallen Gisen aus Salpetersaure nicht II. 226. und fette Verhairen des Gisens damit II. 265. S. 251.

Delartige grune Substanz aus braunsteinhaltigem Robeisen in Aufs tosung mit Scheidewasser II. 230.

Oerke L 328.

Oleum vini jum Scheiben bes Golbes vom Eifen L 415.

Osmund, gemahlt, ungewählt 1. 333.

Osmundeisen I. 332. wird durch Beigen silberweis II. 217.

Demundeflumpen L 332.

Osmundsschmiede markische §. 98. schwedische §. 97. teutsche §. 98. Osmundsschahl II. 283.

Packfong der Chineser I. 469. II. 13. Bestandtheile I. 470. Pechol gegen den Rost I. 49. zum Bronziren I. 58. Pflanzensäfte, adstringirende fällen das Eisen schwarz II. 195.

Pfl. 3 &. Stahlstein.

Phlogiston Eisen ohne basselbe greift die Galpetersaure nicht au, II. 209. zieht der Magnet nicht L. 99.

Eisen mit zuvielem ziehr der Magnet nicht L 101. Beraubung des. ist Ursach des Anlausens L. 148.154. 155. überstüssiges in der Eisenschlacke macht solches dem Wasserblen ahnlich L 206.

ist nicht wenig im schwarzen Glubspann I. 210.

Mangel desselben macht Eisenkalk schwerer I. 213. 217. Reduction der Kaike ohne bengemischtes L. 222.

ist in größrer Menge ben gräuem Roheisen, als Beg weichen Eisen II. 170.

- ist häufiger im Stahl als weichen Gisen II. 214. 366. befordert bas Schmelzen des Eisens I. 271. I. 274.

besordert die Harte und Sprodigkeit des Eisens durch seine Menge 1. 274. IL 308. 321.

burch Verminderung desselben wird Roheisen zu Stahl und weichem Eisen L. 241. II. 324.

wird vom weichen Eisen beym Stahlwerden eingeschluckt II. 331. 367.

Eisen kann damit übersättigt werden I. 302. Bersuche S. 88. und wird zu Glimmer. I. 274. 5.62. No. 4.

8 3

- weber

weber beffen Menge noch Mangel macht Eisen talts bruchig I. 396. 397.

Die Menge deffelben in den Gisenarten gu bestimmen, 6. 220. 227. Il. 212. 214.

bas jum Stahlwerd. nothige bringt nicht durch Glas I.252. groberes im Gifen und Stahlarten II. 325.

Berhatmiß mit ben reinen II. 326. reinfte Bestandtheil des Eisens II. 364. 366. bringt durch Glas I. 252. S. Sibe.

Dhosphorusfaure S. Urinfaure

Platina ift teine Difchung und Golb I. 413.

Berhatten mit Gifen I. 437. Berfuche 1. 441. Scheibung

bom Eifen I. 442. 444.

burch Saimiat, Borzug I. 444.

solution mit Eisensolution in Bitriolsaure II. 204. Plumbago ist becomponirtes Eisen II. 442. zum Stahlbrennen II.321. ist bas grobe Phlogiston bes Eisens II. 325. II. 442. tein nothwendiger Begleiter deffelben, befördert bas Stahlbrennen aus kaltbruchigem Eisen II. 340.

bringt weich Gifen, ohne Berluft der Gefchmeibigfeit jum

Fluß II. 341.

Poliren I. 14. S. 8. auf der Scheibe I. 30.

ber Scherrmeffer I. 31. Polir: Arten verandern Die Farbe bes Eifens I. 59.

Polirfeilen I. 26.

Polirmaschine, horizontale I. 32.

Polirpulver, Bubereitung I, 16. §. 9.

Polirscheiben 1. 27.

Policitahi I. 15.

Polirter Stahl, beffen Farbe I. 1. 3.

Eisenarbeit, Maleren barauf I. 159.

Porcellain, blaues IL 96.

Sroben' auf Gifen durch den Magnet I. 115. 116. 6. 40.

Probiren ber Gifenerze auf naffem Bege II. 204.

Probirftein halt Gifen II. 77.

Φ.

Quary blauer halt Gifen ? II. 135.

Cand in einigem Robeifen ill. 115.

Quedfilber Berhalten mit Gifen Il. 1.

wird aus Scheidemaffer burd Gifenfolution in Bitriols

faure nicht gefället, II. 202.

folution gu Scheidung der Platina vom Gifen I. 454.

des Goldes vom Effen I. 414. 416. 421. reines gur Kallung des Goldes I. 422.

Quide Febern I. 82.

Quid

```
Quidflein, Robeifen barans giebt mit Gauren behandelt bie Bals
          ferblen ahnliche Materie nicht II. 215.
           Erze in Schweben welche ohne Bermifchung gefdmols
             gen werben tounen, geben jum Stahl bas befte Robs
             eifen II. 194.
                geben weiß Robeifen II. 402.
                einige geben bas ftartfte Robeifen jum Buf II. 406.
Mauht, Raucheisen, ein Robstahl II. 288.
Recht aufgesett Robeisen II. 433.
Rederluppe II. 284. Dot. 328.
Reduction ber Gifentalte aus Schladen, leichtefte Art. I. 215.
     Ohne Zusaß des Plogiston I. 211.
Regeln von ber Farbe und bem Gewebe auf bie Gute bes Gifens
     zu schließen I. 7. 9. 3.
Reiben bes Gifens gegen anber Gifen, macht es magnetifc I. 97.
Rennwerteschmiebe, Deutsche, L 321. Frangofifche I. 326. Rorfie
     canische 6. 93.
Moh, ungeschmeibig Gifen I. 288.
     grobtornig fabenhaft im Bruch L. 4.
Moheisen II. 390. § 281. Farbe §. 282. 283. Schwere §. 288. §. 289.
     fann als reiches Erz betrachtet werben L 309.
     Unterschied vom talt : und warmbruchigem Gifen §.13 90.
     ist mit Phlogiston übersättigtes Gifen I. 308. Berjuche bars
           über S. 88.
     Eintheilung ber hammerschmiebe II. 433.
           von Beschickung ber Erze II. 433.
     von welchen Erzen leichtgewurttes, hartgewürktes, frieschens
           bes, rohgehendes IL 434. rothbruchiges tommt ? II. 435.
     Graues, mit Rohlen gezwungenes L 363. nebft beffen Abe
           arten II. 394.
     Beiffes, grelles I. 364. nebft den Abarten II. 396. beffen
           Karbe I. T. S.
           Urfach ift schnelles Abfühlen nicht, L. Q.
     Schwedisches, Rennzeichen S. 298.
      gutes I. 311.
     schwach aufges, graueb Berhalten in der Hammerschmiede II. 43 52-
     Bagelbuntes I. 169. in Der Sammerfchmiebe II. 435.
     hart aufgesett weiß grelles -
      gehartet, Berhalten in ber Sammerfdmiebe II. 436.
      enthalt mehr Mafferblen ahnliche Materie, als Stahl und
           Eifen II. 180, 183, 215, 229, 439.
           weniger Sige II. 211.
           das wenigste reine Phlogifton II. 183.
           Phlogiston und Saure II. 170.
      Graues giebt bie menigfte entzündliche Luft II. 180.
      deffen Gyrobigfeit, Urfach II. 392.
```

ift oft gefdmeibig Gifen mit Brennbarem überfett 1, 226. hartes wird meniger von Salpeterfaure angegriffen, weich Gifen, warum II. 214. einige Urren werben gang barin aufgelofet II. 215. einige haben Quargfand II. 215. ift talt und warm ungeschmeibig II. 281. hat Gleichheit mit Stahl G. 258. Wirtung bes Dagnet barauf 6. 290. fchmelst fur fich leicht 1. 272. Schmelzungemittel für weich Gifen I. 2-9. wird in der Barme mehr ausgedehnt als Stangeneifen II. 414. welches fich in der Sige am mehreften ausdehnt und ichwins bet II. 415. 416. Bermanblung in Stahl burch Cementiren II. 306. 307. burd Schmelzen II. 288. 293. wird burch Bertreibung bes überflufigen Phlogifton, Stabt und geschmeidig Gifen I. 111. 314 5 320. 324. vermittelft des Glubens II. 418. Odwierigkeiten baben II. 424. weiffes, einiges wird burch langfames Abtuhlen weid Gifen, I. 9. bon ungleichen Ergen gusammen geschmolgen giebt schlechten Stahl II. 313. weich Gifen wird in bemfelben ju Stahl IL. 344. mit Kohlenstaub cementirt, wird fprober II. 308. fo auch bas graue fit Plumbago II. 121. weiß, in Galmen gebrannt wird Stahl II. 320, wird im Stahlofen ohne Bufat nicht zu Stahl H. 307. aber im Reverberirofen durch offenes Ochmegen II, 308. in Beinafche gebrannt wird weiffes eber als graues ju Stahl II, 311. 312. welches giebt ben beften Stahl II. 314. 299. tann ohne Umidmelgen ju Stahl gemacht werben II. 282. giebt buntel violette Emaille II. 127. von gemifchten Gifen taugt nicht ju Stahl II. 294. II. 294. Paltbruchiges aus Durr : ober Blutfteinergen - II. 294. jum Guß im Tiegel ju fchmelzen II. 420. Die Weichheit baben ju bewahren II. 420. 421. 426. allgemein zu Gusmaaren taugliches Kennzeichen II. 405. wegen ungleicher Eigenschaften zu verschiedenen Gusmaaren II. 404. G. Guffeisen. Rohes Robeisen II. 433: Robgebend Gifen 1. 357.

Roheisen II. 433. Rohgeschmolznes Roheisen II. 433. Rohigteit des Eisens von einer Steinsaure? I. 202. Rohiack I. 358.

Robe

Roblaugfaffer II. 184.

Rohftahl II. 483. Mot. wird durch Beizen schwarzgrau II. 217.

Rohichtacke 1. 35 8. Wirtung ber Saure barauf I. 358. Zuschlag benm Frieschen I. 365.

Mofen der Stablarten I -153.

Roft des Eifens, ein Bindungemittel II. 161.

Reduction I. 216:

Roften des Eisens an der Luft, kann nicht gehindert werden I. 44.

Mittel es zu verhaten I. 46. 47. §, 19. 20.

entscht in souchter Lust II 160

entsteht in feuchter Luft II. 160. Die Birtung eigner Saure II. 162.

Mirtung der Alkalien darauf II. 161.

Rathbruchig Gifen roffet bald an der Luft I. 45.

schwindet im Schmelzen und Erkalten nicht I. 151.
Roth sprodes Eifen I. 288. Ursachen I. 387. 388
389. II. 365. Verbesserung I. 389. 390. wird zu uns bandigen Stabl II. 353.

Rothbruchig Robeifen, etwas, bient zu Stahl II. 294.

Rothe Erd, und Steinarten halten Gien &. 189.

Bothe Karbe vom Sifen II. 246. fallt nach Beschaffenheit ber Gif fenart verschieden aus II. 111. auch nach der Auflösunges und Behandlungsart II. 115. 116. ju Emailie II. 234.

Ruthe Rreide. Reduction I, 216. Rothaulben Erz halt Gifen II. 110.

Mothsprode S. Rothbruchig.

Rouge d'Angleterre I. 23.

Rubin halt Eisen II. 109, 110,

Rubbl jum Bronziren I. 58. Rufternholz zur Dolirscheibe I. 27.

Rufe I. 324. 332.

Rufol jum Brongiren I. 58.

Safran bes Stahls jum Poliren , Borgug I. 24.

S. Crocus. Ralt vom Gifen.

Sal microcosmicus scheidet Gisen von Salpetersaure II. 228. boit Salzsaure II. 233. Flußipathsaure II. 239.

zu weissem Niederschlage II. 157.

Salmiat tofet das Eisen auf II. 270. und macht es fluchtig II. 271. zum Beigen I. 37. zum Reinigen I. 43.

firer Berhalten gegen Gifen S. 256. Salpeter beforbert bas Roften bes Gifens II. 267.

dephlogistisirt das Gisen II. 268.

jur Reinigung des Eisens I. 42. Sauce das startste Auflösungsmittel für Eisen II. 208. wirtt nach Verschiedenheit des Eisens II. 212. 216. wenig

auf Schlacken und Ralt 228.

concentrirt greift fle nicht an II. 209.

```
greift ben phlogistischen Theil an II. 209.
      den erdigten Theil nicht ohne Phlogiston II. 220.
      entwickelt die Sige aus bem Gifen II. 210.
     befördert die Wirfung der Salgfaure II. 223.
     Scheidet Gifen aus ber Flugipathiaure II. 238. aus ber Beins
           fteinsaure II. 241.
     Kallung bes Gifens aus berfelben §. 230 und Citronfaft, bie
          befte Egung II. 224. jum Beigen 6. 2298
Salpetersolution, Die befte Eisentittirung II. 167.
Galzburger Eifenvitriol hat oft Rupfer II. 198.
Salze, die ben Abbrand befordern L 203.
     bengemifchte, vermindern dle Gefchmeidigfeit L 303.
Salgrubin zu erhalten II. 259.
Salgfaure Berhalten des Gifens bamit f. 231.
     loset Gisentalte auf L. 29. II. 230.
     gum Beigen f. 232. taugt nicht ju bamafcirter Arbeit II. Ein.
     Kallung bes Gifens baraus §. 233.
     fcheiber Gifen aus Bitriolfdure II. 254.
                       Salveterfaure II. 227.
                       Klukivathiaure II. 238.
         nicht aus ber Beinfteinfaure II. 242.
Sanbelhola gur Abhaltung bes Rofts I. 46.
Sandsteinmehl jum Stahlbrennen II. 318.
Saphire, rechte, halten Gifen? II. 136.
Sarcocollgummi gunt Brongiren L 58.
Saure , beffen Ueberflug im Gifen, macht es rothbruchig I 381.
        Mangel berfelben macht es kaltbruchig L 398.
              aus Rockenmalz zum Beigen 1. 35.
        eigene des Gifens II. 444. wird beum Stahlmachen
              nicht veranbert II. 314.
        berurfocht bas Roften an ber Luft II. 161.
        wird burch Feuchtigkeit wirtfam II. 162.
      i tofet mit Baffer etwas metallifches auf II. 170.
Saure Mild jum Beizen I. 38.
Sauertleefaure, Berhalten bes Gifens bamit II: 253. Tallung
        baraus II. 254.
        fället Eifen aus ber Flugspathfäure II. 238.
Scharfachstabl II. 200.
Scheermeffer poliren I. 31.
Scheibewaffer jum Scheiben bes Golbes vom Eifen I. 417.
        S. Salpeterfaure.
Scheuren I. 13. Masse dazu I. 14.
Speibung bes Arfenite vom Gifen II. 47.
               Golbes I. 413. 421.
               Robolds IL 34.
                                                          Schels
               Rupfers I. 480. 9. 144. 141.
```

Regifter,

```
Scheibung bes Magnefiums 6. 157.
                Mickels II. 29.
                Platina L. 442. 445.
                Silbers I. 453. 454.
                Spiesglaskönigs II. 54.
                Wismuths II, 59.
                Zinfe II. 64.
               Zinnes 5. 149.
Schieferdl zum Brongiren L 58.
Schlacke von Gifen I. 204. 208. Entftehung, Bersuche I. 167. S. 156.
      welches Eisen am ehesten dazu wird I. 212.
      erhalt Zuwachs am Gewicht I. 220.
      Verhalten gegen auflosende Mittel §. 68.
      wird von Flußspathsaure am meisten aufgeloset L 231. von
           Salzsaure schwach II. 230.
      Reduction derfelben L 215. 216.
      dem Wasserblen ahnliche 1. 1205. 206.
      aus bem hammerschmiedeheerd. Bestandtheile I. 358.
      gegen Abbrand L. 190. 191.
      blaue von Molybbena im Gifenerz II, 174.
           von Ochwersteinsaure II. 257.
      gelbe II. 129.
      schwarze II. 94.
Schlackige Erde im Eisen macht es nicht kaltbruchig 1. 396.
      Schlammschmirgel zum Poliren L 17.
Schleifen zu Entbedung ber Farbe L. Er. Stein bazu f. 12. und
      Walzen L macht magnetisch I. 69.
Schmelze I. 308. machen L. 341.
Schmelzen I. 264. der Metalle erfodert verschiedenen Grad bes
      Feuers I. 265.
      des Gifens I. 267. in ungleicher Bige I. 170. 171.
     geschmeidig Eisen schmelzt schwer für sich I. 267: 269. Ralts
           bruchiges schmelzt leichte L 44.
     Stahl schmelzt leichter I. 270. 271. 275. II. 279.
     Rohelsen noch teichter I. 270. 271. 273. II. 442.
      des geschmeidigen Eisens wird durch Phlogiston beforbert I.
      271. 273. 275.
Schmelzbarkeit des Stahls darnach wird der Grad der Dige jum'
     Sarten bestimmt II. 369.
Schmelzmethode aus Robeisen geschmeidig Gifen zu machen 6.96.
Schmelgstahl II. 282, 283, Mot. gebrannter II. 285. Dot.
Schmelgftuck I. 316.
Schmiede teutsche I. 340.
Schmiedefinter I. 204. 208.
Schmiedefinter jum Policen L 20. 360.
         schwarzer, welcher metallisches Eisen halt L 228.
         wird von Gewachefauren angegriffen L 228.
                                                       Schmies.
```

```
Schmiere zu Polirfiriegeln I. 20.
Schmirgel jum Poliren L. 16. der beffe L. 17.
          englische nicht zuverläffig L. 17-
          wahren har Ochweden nicht L 17.
Schneibend gehend Elfen L 357.
Schorl gruner, grungelber hait Giten II. 156.
      schwarzer halt Eisen II. 77.
Ochorlgestein führende Quichfteine, Bufeifen baraus wogu es blent
     11. 406.
Schriftcomposition I. gro.
Odwad aufgesetes Robeisen II. 433.
Schwarz II. 76.
Schwarze Farbe auf Gifen I. 55.
                   Eifen naturliche C. 180.
                        fünftlich bereitete S. 181.
          Rallung des Gifens II. 195. 224. 227. 233. 239. 240. 242.
             Berfuche H. 82.
Sowarzer Fluß zur Reinigung bes Gifens 1. 42.
Schwargerau Robeifen 11.395. hat Bafferbleuglimmer, Ries 11.395.
Schwedischer Brennstahl II. 285. Blot. ju englischen Uhrfedern I.82.
Schweiffen bed Gifens L 283. des Stahls II. 280.
Soweikfand . Ballfand.
Schweset Berhalten gegen Gifen f. 252. L 277.
                               in metallischer Form II. 26f.
                               als Schlacke II. 267.
         macht Robeifen ju weich Gifen , wenn ? IL 319.
         aur Scheidung des Goides vom Gifen 1. 417.
                       vom Eisen und Rupfer L. 423. 424.
          Wernch ben Ochmieden guten Gifens und Stable II. 332.
                   des Stable II. 314.
          Bies für Gifenvirriol II. 183.
          Leber lofet Gifen auf II. 261.
                 jur Reinigung des Gifens L. 42.
                 fället Gifen aus bem Bitriol II. 196.
                 aus der Salpeterfaure II. 126.
          Saure macht Gifen rothbruchig 1. 388. 389.
              au perbeffern L 389.
 Sowere, Die abfolute, in Sige und Ralte ungleich I. 72.73.
          bes Stahle gegen Gifen II. 356. ber Schladen gegen Gifen
                    ben niedergeschlagenen Ralten ungleiche Bermehr
          rung berfelben II. 175.
       Die eigenthumliche des Gifens I. 62, S. 24. ift ungleich L 64. 65.
           gegen andre Metalle I. 71. bes Stahle gegen weich Gifen
           1:64. II. 356.
                       Beranderung durch Sarten I. 65.67.
           bes Robeifens ift ungleich II. 410. 411.
           wird burch Abbrand vermindert I. 174. 175.
```

ber Metallcompositionen mit Gifen II. 73. Schwererde Verwandichaftearab mit Vitriolfaure II. 193. mit Weins steinsaure II. 242. fallet Gifen aus Fluffpathiaure II. 238. aus Beinfteinfaure II. 142. Schwerstein hat seine Schwere nicht von Gisenerde IL256. rothlicher halt Gifen U. 109. Schwersteinfaure, Bereitung II. 257. Berhalten gegen Gifen IL 257- -58. Schwinden bee Gugeifens 6. 47. Schwiften des Eifens I. 190. 282. Scrap furnaces 1. 280. Seeerze Reduction L. 216. ohne Zusat bes Phiogiston I. 218. enthalten Phlogiston aus dem Gewächsreiche I. 219. Berluft in groffen Odmelzungen, berfelben Urfach II. 272. Vorschiag bawider II. 273. Seethon grauer, davon gelbe Ziegel 11.129. Seide schwarz zu farben II. 104. Geife fallet Gifen aus der Galpeterfaure II, 226. Galgfaure II. 231. Bitriolianre I. 196. Seileneisen L 349. Gerpentin schwarzer halt Eisen II. 77. rother, violetter II. 110. grüner II. 150. Sethärten L 312 Siegelerde rothe in Schweden II. 108. Sinten der Gisenplatten zu verhindern I. 142. Sinopel, ungarscher halt Gijen II. 109. Ginterschuppen I. 207. Sinterungen des Gifens. Berfuche II. 162 / 168. Gilber mit Gifen im Zusammenschmelzen I. 449. L 417× und Gold und Rupfer L. 452. Silberblant, weiß Robeisen II. 397. Gilberfarbe dem Gifen zu geben L 60. Gilberschlagloth L 45 8. Silbersolution mit Eisensolution in Bitriolfante II. 200. Eisenvitriolsplution II. 201. Matina vom Gifen zuscheiben L. 444. berfette zum Damasciren II. 218. Smaragd halt Gifen II. 150. Sparcryftallen, weiffe halten Gifen II. 156. Spießglas, nicht Ursach der Kaltbruchigkeit 1. 394. und deffen Konig Berhalten mit Gifen II. co. folution mit Gifenfolution in Bitriolfaure II. 203. gieffen dadurch scheibet Gold vom Gifen L 423. Platina Stabl L 446.

Regifter.

```
Stahl II. 276.
     eine Abart bes Gifens II. 281.
      gefchmeidig Robeifen II. 326.
      beffen Gleichheit mit Robeifen II. 281.
     eine Mittelfubstang zwischen geschmiedeten u. Robeifen II. 282.
      meniger raffinirtes Gifen II. 326.
      entsteht aus geschmiederen und Robeifen ohne Umidmelsen II.
               aus Robeifen durch Entziehung bes Phlogistons II.
        3 24. 6. 265. aus Stangeneisen durch Bermehrung bes Phlos
        aiftons II. 183. 214. 327.
      Bestandtheile beffelben §. 275.
      Karbe beffelben I. 2. 3. II. 277. 280,
      Gewebe im Bruch L 4. II. 277.
      elgenthumliche Comere I, 64. 11. 356.
      Musbehnung in ber Barme L 131. 137. II. 355. nach bem
         Loschen L 134. 137-
      Unlaufen L. 146. 147.
      Roften I. 45. 11. 278.
      Schmelzbarfeit L 270. 275. II. 311.
      Bermandlung in weich Gifer burch Entziehung des Phlogiftons
        I.205. II. 324. 355.
      Wirfung ber Salpeterfaure II. 214.
      Bermanblung des Gifens barin von Braunftein II, 286.
      Sprodigfeit burch zugelebtes Phlogiston 1. 270, 274.
      giebt weniger entzundbare Luft II. 181:183. bey Detonas.
        tion mit Salpeter meht Luftfaure II. 28 L.
      Auflosbarteit im Baffer gegen Roheifen II. 170.
      wird burch Beigen grau II. 224.
      Bermanblung in Wafferbley ahnliche Materien L. 274.
      Dichtigfeit, Rlang, Spannfraft II. 278.
      magnetische Rraft II. 278. 311.
      Barten 1. 135. Urfachen II. 369. 370.
      aus Robeifen gebrannt bient nicht jum Schnelbezeug Il. 322.
Stahlarten nad ihrem Unterschied II. 282. Dot.
Stahlartig Gifen beffen Farbe L 1.
Stahlboden in Karnten II. 291.
Stahlbereitung II. 282. 5.259.
Stahlbrennen &. 265. II. 306.
              aus Robeifen ohne Zusat II. 307.
                            mit Zusaß II. 308. 309.
              aus Stangeneifen II. 333. weiches erfodert menis
               ger Sige und Zeit Il. 346,
              Brennzeit II. 345.
              Einlagen bes Gifens in Brennmaterien 11, 360.
              Grad ber Site ift erfoberlich, nicht Lange ber Zeit
               II. 349.
                                                          Regies
```

Reiderung bes Feners II. 262. Beichen des Bollbremiens II. 349. 362. ben der Hitze ist das Eisen am starkften ausgebehnt. 1. 136.

Stohlerze enthalten Braunfiein II. 286.

Ctablgerben II. 301.

Ctableiften, Materie dazu II. 3586 Dot.

Ctahlluppe I. 165.

Stahlmagnet, Berfertigung I. 120. J. 42.

Ctabicien Bemerkungen dat über II. 359. Dot.

Stahlschmeizen aus Erzen im Stückofen II. 287. von Robeiten im Auftofen II. 288. 290. 293. Urfachen bestelben II. 322.

von Stangeneisen II. 327.

Stahlspiegel ber Alten haben wenig ober tein Eifen I. 33.
Eifen taugt nicht in die Composition I. 34.
Die besten von guten Sußeifen und seinem Sußstahl I. 34.
weiß feintörnig Robeisen dagu I. 8.

Stahlsteine Gehalt II. 156.

geben weises Robeifen II. 402.

Stahlwellen Berfahren ben Glubipann baben zu verhindern II. 352. Stangeneisen Untbeil Des Phlogistons II. 183.

Bereitung in England mit Steinkohlen I. 353. . Schmelz und Schmiebeproces darf nicht gleich fenn I. 372.

Farbe bestelben wird durch Beigen weiß und graull.217. wird im schmelzendem Diobeisen Stahl &. 78. N. 9. 3um Stahlwerden des. wird der unmittelbare Zutritt des Kohlseuers erfordert II, 231.

Ctahlbrennen daraus II. 333. Stahlichmelzen daraus II. 327.

Stangenkempaß I. 127.

Stangenschmiede englische 1. 352.

Ctarte bes Gifens ift ungleich I. 288.

Gigenfchaft des vollkommenften Gifens I. 283.

Bu erforschen I. 379. §. 117. Startaufgeiettes Diobeifen II. 433.

Stauberde rothe S. Mulm.

Steif, ftart Gifen I. 290.

Steine, achte rothe balten Gifen II. 109.

Steintohlen benm Ctahlgerben II. 303.

welche geringen Abbrand machen I. 183. verkohlte in Hammerschmieben I. 353.

Steinmergel, blauer, ben Degra Gilfberg, Beftandtheile II. 137.

Steinocher, englischer, II. 128:

Steinfaure Urfach der Rohigteit bes Gifens I. 202.

Stein!

```
Steinschaffung, funftliche, II. 226.
Stelltunft der hammerschmiede L. 368.
Stockichlacke I. 360.
Streichen gelindes auf Dagnet macht Gifen magnetifch 1. 98
Streufand als Mittel gegen Abbrand I. 191.
Striegeln jum Poliren I. 20.
Studfeisen IL 391.
Gulen I. 341.
Suleuschmiede I 343.
Sumpferze, abnlicher Ocher aus Efig und Gifen II. 246.
Sumpfergitahl II. 283. Mot.
Smahl I: 351.
Sala gum Brongiren I. 58.
Salfarten rothe halten Gifen II. 109.
Tannentohlen, Borzug I. 364.
Tartarus vitriolatus icheibet Gifen von Galpeterfaure II. 227.
Tauch:, Taucheisenschmiebe L 345.
Templinfirnis aus Solland
Templinol gegen ben Roft. I. 50.
Terpentinol jum Brongiren I. 58.
Terre verte G. grune Erde.
Teutscher Grennftahl II. 285. Dot.
Theer gegen Roft L 50.
Theileifen , Gigenschaft I. 350.
Then, gegen Abbrand I. 192.
        gebrannter jum Stahibrennen II. 318.
                 mit Schwefelties baju II. 319 mit Maun II. 310.
 Thonerbe fallet Gifen aus bem Bitriol II. 192.
          aus Weinsteinfaure II. 242.
          wird vom Gifen gefället II. 192.
 Thongeschirre schwarze S. 185.
 Thonocher englischer II. 128.
 Tincture of Iron I. 281.
 Torf, Torftohlen beforbern den Abbrand I. 184.
 Trant ter Branntiveinbrenner gum Beigen I, 36.
 Trapp Schwedischer halt Gifen II. 77
 Tunteifen, Gigenschaft L 351.
 Tartois halt Rupfer II. 150.
 Turmalin Zeylonischer, Eprolifcher balt Gifen,
          Brafilianischer? II. 150.
 Turpet burch Fallung II. 202.
 Tuich von fowarzer Gifenfarbe II. 81. 83.
                           u.
 Uebergießen des Goldes auf Gifen L 411. des Silbers L 460.
· Neberftriche zum Weichmachen bes Stahls in der Gluhite 1, 255, 25
```

```
Berbrennen bes Gifens und Stahls. Berfuche L. 170. S. 57.
     3. Abbrand.
Bergoldung des Gifens, talte, mit Blattgold I. 425.
                                  Goldvalver L 411.
                                  Firniffe L 428.
                            burch Källung I. 426. 427.
                             auf Berfilberung I. 429.
                        heisse L 129.
                            durch Ginlagen, Ginschlagen I. 436.
Berfohltes Gifen I. 206.
Berfilberung des Gifens I. 457.
           mit Umalgama L 459.
            burch Ueberlegen I. 458
                 Uebergießen, Dulver, Ochmelgen I. 460.
            talte, gewöhnliche I. 461.
            unachte I. 477.
Berwandschaftsgrade des Eisens mit Metallen II. 7
Berwandschaftstabelle ber Gauren mit Gifen II.
Berticale Stellung macht Eisenstangen magnetisch 1. 96.
Berginden bes Gifens II. 65.
Berginnung des Gifens I. 502. Robeifens II. 446.
Uhrfedern, Berfertigung L. 82 & 86.
Bitriol gur Reinigung Des Gifens L. 43.
Bierioldt, Bitriolspiritus, Bereitung aus Gifenvitriol II. 189.
  aus Ochwefel II. 189
Bitriolfaure, gewöhnliche Urfache ber Rothbruchigfeit I. 188.
           concentrirte Tofet wenig Gifen auf
            verdunnte lofet es ftart auf II. 173.
            greift die verschiednen Eisenarten ungleich an II. 177.
             marum II, 178
            ju Beigen, die innere Berschiebenheit bes Gifens gu
             entbecken II. 178.
           giebt beum Eben ichwache Schattirung II. 217.
           scheibet das Eisen von allen Gauren, aber nicht von
           der Beinsteinsaure II. 242.
           Berhalten gegen Eisenkalke und Schlacken I, 230.
      spiritus zur Ocheidung des Goldes vom Gifen I. 422,
Ultramarin, Bereitung 6. 203.
Umbra, Schwedische halt Eisen II. 108.
        zu schwarzen Glassfüssen II. 84.
Umbrennen ofteres macht Stahl ju Robeifen I, 270. 274e
Umschmelzen verbeffert bie Rothbruchigteit I. 390.
Ungeschmeibig G. Roh.
Ungeschmeibigkeit I. 297. 6.86. Urfachen I. 298.
               bes Robeisens lagt fich burch Feuer heben I. 311
Ungewählt Osmund I. 333.
                                                           Bolls
```

Bolltommenfte, reinfte Gifen L 291. bas Schwedische I: 293. Rennzeichen deffelben G. 84. ift nicht allzeit faserig im Bruche I. 296. Urin gum Beigen I. 38. frifcher icheibet bas Gifen von Salveters faure II. 223. Urinfaure fället das Gifen aus Fluffpathfaure II. 238. Berhalten gegen Gifen §. 244. Raffung bes Gifens baraus II. 251. aum Deigen II 254. mit durch Weingeift gefälltem Gifen II. 262. Machholderbeerende weisses gegen Roft L c8. holisi idmvarges gegen Roft L 58. Mand H. 78. Marine macht Gifen weicher I. 231. 6. 69. dehnt es ans L 130. Mallerstahi II 284. Not. Ballnußhol; altes jur Polirscheibe L. 27. Mallonidimiede 1. 237. halbe I. 344. Mallrath gegen Roft L 58. Walken macht Eisen magnetisch L 96 Gugeisen zu walzen II. 40%. Maffer, Mitung beym Frieschen L. 367. Berhalten gegen Gifen §. 215. loset vom grauen Robeifen wenig auf IL. 169. vom geschmiedeten kaltbruchigen gar nichte II. 170 Bafferblen durch folches aus Gijentalt Robeifen Ctahl und ges fchmeibig Eifen zu machen II. 431. Bu Stahlmachen aus weichen Gifen thut mehr als Roblen II. 340 Schwarzes halt Gifen II. 78 Bafferbleudhnlich ift das grobre Phlogiston im Gifen und Stahl II. 325.368. wird benm Stablwerben bom weichen Gifen vers fcbluckt II. 331. Bafferbleyahnliche Materie 11.441. 442. Berwandlung des Eisens und des Stahls 1.27 darin I. 205. laft fich am mehrften aus Robeifen icheiben L 180.215.44 ift boch nicht in allen Robeifen II. 215. 439. als Velkandtheil oder Venmischung II. 183. 440. in welcher Menge II. 441. ift becomponirtes Gifen II. 441. verkohltes Gifen L 206 als Cement jum Stahlbrennen II.: 4421 Wasserblenal miner in ich was grau Robeisen II. 195.

Waffereisen Deners II, 167. Berhalten des Gifens damit II. 67

jufallige Benmifchung benm Gifen II. 393. Urfache der Kaltbrüchigkeit II. 432.

Beich Gifen Kennzeichen und Arten §. 82.

Gigenichaften I. 378.

schnielzt nicht im Feuer ohne Phlogiston I. 267. 286. entsteht aus Stahl und Robeifen durch Berminberung bes Phlogisions derselben II. 324.

roh und geschmiedetes greift die Galpeterlaure am farften an II. 214.

Inlaufen im Reuer gegen Stahl und Robeifen 1.146. 147 wird burch Beigen Gilberweis II. 220. giebt bleich rothe Emaille 11, 126. und gahes Gifen giebt weichen Stahl II. 353.

Beichfloß in Steyermart II. 289.

Beichheit des Gifens, Gigenschaft des reinsten Gifens I. 291.

ist ungleich I. 288.289.

au erhalten, Erforderniffe ber Mittel I. 242.

Werfuche 6. 73.

burch Berminderung des Phlogistons I. 241;

tann ohne Zähigkeit fenn 1. 257.

Weingeift Berhalten gegen Gifen II. 162. §. 250. gegen ben Roft II. 163.

Weinstein gereinigter Verhalten gegen Gifen II. 242.

Weinsteinsaure Berhalten gegen Gien 6. 238.

Scheidet Gifen von Bitriolfaure II. 192. Salpetersaure II. 227.

Galgfaure II. 232. im Effig, Berhalten gegen Gifen II. 242. 242. haltende Mittelfalze scheiden bas Gifen von fast affen

Churen II. 242; macht durch Raffung mit Gifen ein ichwer auflösig des weisses Galt II. 192.

Mein Blev II. 93.

Weisse Kallung des Gisens II. 157: 192. 226. 228. 237. 242.

Beiß Robeisen II, 396, welches das schwerfte 6, 24. No. 5, und reinste II. 401. von welchen Erzen es tommt II. 402.

Bellen bas Eisen I. 282. 283.

ftartes zur Geschmeibigmachung I. 377.

Wellerstahl II. 328.

ABellsand, was dazu schicklich I. 190.

Wismuth Berhalten gegen Gifen II. 56.

Bebedung auf Gifen II. 58. Scheidung vom Gifen II. 59.

folution mit Gifenfolution in Bittiolfaure II. 203.

Wolfsstahl II. 283. Not.

Wolle schwarz zu färben II, 102,

Wrackstahl. II: 285. Dot.

Bahhart Eisen I. 290. Bahes Eisen I. 257.

Babigteit bes Gifens ift ungleich I. 288. 289.

Eigenschaft bes reinsten I. 291, zu erforschen I. 379. S. 117. vermindert durch Glühen I. 258. hergestellt durch Umschmelzest 1. 258. wie sie vermehrt werden kann I. 262. ben welcher Eisenart I. 262.

Beolith rothlicher halt Gifen II. 110.

Berreneisen I. 224.

Berrenfeuerarbeit I. 321.

Berrenheerd S. Centnerheerd. Bint Berhalten gegen Gifen II. 60.

Scheidung von Gifen II. 64.

Uebergichn das Gifen damit IL 65. in Gifenvitriol zu entdecken II. 187.

fallet das Gifen aus den alfauren II. 194. 227. 233., ift nicht Urfache der Raltbrumgfeit I. 395.

folution mit Eisensolution in Vitriolsäuren II. 204.

Binkblumen, jur Reinigung bes Gifens I. 43.

gegen Abbrand I. 192.

Binn verbindet fich mit Gifen I. 488.

Ufche jur Reinigung bes Gifens I. 43.

Beforberung des Schmelzens I. 277. Ralt vertreibt die Emaille Farben vom Eisen II. rrr. scheibe zur Endeckung des Goldes im Eisen I. 415. Solution mit Eisensolution in Bitriolsaure II. 201.

- Bitriol durch Fallung II. 201.

5 17 (15)

Buckerfaure Berhalten gegen Gifen II. 142.

Fallung baraus II. 245. geschieht nicht burch Weinsteins baltige Mittelfalge. II. 242.

gieht unter allen Sauren das Eifen am ftartften an

fceidet unter allen Sauren allein das Gifen von der Beinsteinsaure II. 242.

macht schwefelgelbes Salz mit Eisen durch Fallung I: 132. Zusammensetzung mechanische der Bestandtheile des Eisens, Urs

fache der Kaltbrichigfeit I. 397.

Bufchlage im Sammerheerde benm Frifchen I. 365.

Meiner

187 a 10

